
2) 特性要因例(原因結果線図)

- (1) FISHBONE DIAGRAM又はCAUSE & EFFECT DIAGRAM といわれ、5 1 品質管理の項に説明してあるので、利用されたい。
 - (2) 例えば設備管利については、次のような応用法がある。



3) KJ法の応用

- (1) 5人位の小グループで設備改善をテーマにして討議する場合、他人の前で 意見を出せない人(時々良い意見を持っている場合が多い)や、蘇繍の上下 関係を抜きにして、気にしている事を全て洗い出したい場合などに応用され る。
 - (2) 5×10 cm位の小紙片を1人当910枚位配9、各自の提案内容を、他人 に相談する事なく、分り易い字体で記入する。 個人の名前は記入しない。
- 🏸 🖅 🧗 (3) 集計後内容別段能別にグルーピングし、ブロック毎により分ける。
 - (4) テーマ名を上段に書き名ブロックから線で結びつける。
 - (5) 各プロックに示された内容はテーマに結びつく要因を表わす。

5-4-4 ユーティリテイ関係の管理

- 1) ユーティリテイ設備とは、工場の操業に必要な流動体やエネルギーの供給設備のことをいう。即ち電気、蒸気、工業用水、ガス、燃料、圧縮空気等の発生、供給、処理設備などを含む。
- 2) 紙パルブ産業におけるユーティリティが製造原価に占める割合は大きく、コ ストブッシュによる採算割れ等の主因となる事がしばしばである。

1) 然 智 建

- (1) 紙及パルプの製造原機に占る蒸気費の割合はきわめて大きい。PPMの蒸 気量低は20,600Rp/t(1983年)と高く、製品に占る割合は約10~ 30%にも達している。
- (2) 熱管理とは、蒸科管理、蒸焼管理、核送管理、使用管理、排熱管理、計測 管理等を含み、更に熱関係設備の保全管理や操業管理及び保安設備の管理等 申広い分野を受持っており、管理体制の移立が望まれる管理の総称である。
- (4) 蒸気の発生費の管理は最も大切な熱管理であるが、配管途中での放熱ロス の低残管理や觸視管理、及び使用先での効率的運用も大切である。いかに有 効に製品への熱供給を果すかによって、製品の蒸気原単位も高くも低くもな り得る。
- (5) 蓝気の復水をいかに多く、高温で戻すかがボイラ効率の鍵となる。紙ベルブ産業の場合、バルブプラントの蒸解用蒸気及び他設備での直接吹込蒸気の戻しは期待できない。しかし身低機用蒸気は回収再使用の対称になる。現在PPMには3台のお紙機があり、紙生産高は約25ADt/dであり、蒸気率単位を仮に4t/tとすれば、日量100tの蒸気量であるから、理論的には100t/dの戻りがなければどこかに高速があると考えるべきである。
- (6) ボイラの族発係数とは L L の重油燃焼に対し発生する蒸気量 t の割合で示す。一般的に新ポイラで水管式の場合、蒸発係数は重油の単位熱量効率/蒸気の大気圧での単位熱量であるから 9.800×0.85/640=13.0(Kg/Kg=t/L) となる。

この場合の結局前費率は 1,000/130=73㎏/蒸気 t であるが、平均熱効率が 9 0 乗位迄上れば約1 1.0 t/t となる。

現在のP-PM所有ポイラは全部で4倍あるが、燃料消費率及蒸発係数は次のようになっている。

| | (本件值代率) | (成系係校) |
|----------------|---------|--------|
| LANCASHIREGI | 1047/1 | 1001/1 |
| LANCASHIREES | 103 | lat |
| LVW Smoke Tube | 103 | lai |

KURE Water Tube 87

即ち200Rp/し とした場合の各ポイラの蒸気費は、LANCASHIRE及 びLVWは20600Rp/t、KUREは17400Rp/tとなっている。PPM の1984年度予算は21,670Rp/tとしている。

(7) 燃料入荷管理

- KURE ボイラーは1975年に移動を開始し10年を経過しているが、 蒸気係数120と低い。これにはポイラ保全管理の不完全によるもの、燃焼 - 管理のまずさ及び受入燃料の低品位(発熱量)等が考えられる。

価格が安ければ良いとする購買管理だけでなく、有効熱量当りの単価等によ る評価をも交えて選定するなどの工夫が必要である。

(8) 燃焼管理及び操業保全

ポイラは燃焼熱を鉄管を介して水に伝える事により蒸発させる装置である から、常に熱伝導率を良好に保つべく伝熱面の保全管理が必要である。管内 スケールの堆積や煤煙によるススが管外にくっついている状態では有効に熱 を蒸気に変えられず、大半の熱が大気へ放出されることになる。排煙の測定 - 管理はこの点で操業管理の必要条件とされている。

> (9) 1983年の年間蒸気費は製造部の年次報告書によると8,138,351㎏で 167,650,000Rp と大きい。章末に原単位の推移グラフを派付したので参 照の上管理強化が望まれる。

2) 電気エネルギ管理

- (1) 紙パルプ産業は典型的な装置産業であり、その動力源としての電気エネル ギーの使用量は大きく、PPMの場合電力量 kwh 当り原賃は約70Rpで あり、製造原価に占る割合は、5~15%と大きい。
- (2) 近年インドネシア国内では産油国にもからわらず、油価格の高騰が著しく、 このため電力科金の値上げも急ピッチである。
- (3) PPMの1983年度使用電力料は、12861.3MWhで、99,029,000Rp ノ٧と大きい。
- (4) 電気設備そのものの管理を通してのエネルギ節域には力率改善等がある。
- (5) 又、機械設備の回転部フリクションロスの低減や、高能率設備えの切替に より、総電力そのものを切下げる方法等、設備改善を必要とするエネルギ節 絨策もある。
- ニニニニニ(6)、章末に原単位の推移グラフを派付したので参照の上、今後の資理強化が望

まれる。

- 3) 給鋳水と配管系の管理
- (1) 水がなくては低パルプの立地条件は成立しない。又その管理が貧弱な場合は、製品品質の変動要因ともなり、ユーザーとの間の信頼問題にも発展しか おない大切な管理部門である。
- (2) 用水源が確保されたとしても、用水の主たる目的である紙作りに対し安定 的水源たる保証がなければ意味がない。
- (3) 高架水槽は水圧安定用に供されるべき設備であり、定期修繕は欠かせない 修繕費の1つである。
- (4) 排水処理は、社会環境保全上及び境失原質の低減対策上必要である。
- (5) 現在ある環境規制はキッイ。但しPPMの場合は地方条合により保護された状態になっている。しかしこれに甘えて投資を控えているようでは、低い 総歩間も改善できない。
- (6) 抹水として系外に放出後に回収を図る方法は勿論必要であるが、各設備の 保全を強化し、各総門からの放復を採力少なくすることに努めるべきである。
- (7) 用抹水の日常点検により、原賃低減をテーマに改善案を出し合い、効率的 投資を試みるなどは有益な小グループ活動の典型であるといえる。

5-5 購買管理


一方的な原賃管理の強化がなされると、品質に無関係に低賃格品にのみ目を向けや すい。

食品を効率良く少量使用(歩留向上により)する方法も原質切下げの方法であり、且 つ品質向上にも結びつき、結果的に総原係の低減につながる。

本章では特に、リラ原料の購買管理について格説する。

- 5-5-1 購入ストロー品質が飽寒門に及ぼす影響
 - 1) 自製箱パルプの蒸気原単位
 - (1) FIG -5-5-1 1983年度月別蒸気原単位のグラフを次頁に添付 した。
 - (2) PPM周辺のストロー収穫地域は、10月から3月にかけて雨季に当る。 従って4月から9月は乾燥である。
 - (3) 何故蒸気原単位がシーズンによって異なるか。特に兩扇/乾燥の比率は 2 倍強となる点に注目すべきである。単格菱四として農家での出荷前のソラの

UNIT RATIO (STEAM TON/TON PAPER OR PULP)



UNIT RATIO (STEAM ton/ton PAPER OR PULP)

本分含有率及び乾燥不足品の雨中貯蔵が考えられ、且つ連撥中の降雨吸水が 挙げられる。

- (4) 即ち第6章で記述するように集荷管理を具体化する方法の他に、乾期の内 に勢力的に集荷貯蔵の上、工場での貯蔵管理を強化する等の方策が考えられ る。
- (5) 分かり切った事であるが、FIG 5-5-1の蒸気原単位の差は、購入り ラの最質劣化に伴なう、蒸解歩留の低下が原因であり、一定蒸気使用量に対 レバルブの出来高が相対的に減ったために生じた計算結果にすぎない。
 - 注)ワラの品質劣化とは、くさり易くなった状態のワラの品質の意味で、このような品質のワラは通常の蒸解工程中に蒸解薬液により徴種分が消滅し、 黒液に変じ、溶解固形分として排水へ放出されることになる。
- 2) 炭酸カルシウム [CaCO:]と輸入フランス品シガレットペーパー
 - (1) 第6章にも記述するような方法で輸入フランス品に対抗する品質のシガレットペーパーを生産する事も可能である。
- (2) 即ち麻配合を減らし、輸入フランス製 CaCO」を配合することにより、ボーラスなビンホールの少ない、フランス晶に近い紙が生産できるはずである。
- (3) この点についても、目先の原偽切下げのみを考えれば、高価なフランス製 CaCO, は経営上からも敬遠され場であるが、最近のフランス製品の分析と 今後の見通し等を考えて、この方向への試みも必要であり、有益であろう。

5-6 操業管理

5-6-1 生産計画の組方

- 1) TABLE5-6-1、1984年2月度販売僑格及製造原賃実績表(PPM 3月度予算表)を次頁に添付した。
- 2) 本プロジェクトでは本表の他に、1983年度決算書、1983年度製造部年次報告書、1984年3月度生産計画書及び1984年度年間予算書を全面的に対照し計算根拠とした。
- 3) TABLE5 6 1を3月度予算書と呼称し、以下にこの内容につき分析を 加えたので、今後の生産根格の算出基準とされる事を望む。
- 4) 生産島について

ここに表示されている数字は直(Shift)単位の生産高を示している。

(1) 即ち直毎に生産高の量を指定する、いわゆる出来高払い制度のなごりであ



Table 5-6-1 List of Actual Result for Selling Price and Production Cost of Feb, 1984

| | | | | Basis | Production | Yield | (%) | Unit pric | ce (Rp/kg) | | | |
|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------|---------------|
| No. | | Product & | orand | weight (GSM) | (ADt/8h) | Production on reel | Production finished | Selling price + 234 % Ppn | Production cost + 2½ %Ppn | Actual selling price of February (Rp) + 2% % Ppn | Profit and | |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 (PER kg) | 7 (PER kg) | 8 (PER kg) | 9 (PER | kg) % |
| I- 1 | H.V.S Warna | Printing and Writing Color | $65 \times 100 = 26$ kg | 80 | 3.2 | 81 | 80 | | 1,237.68 | - | | 1 |
| - 2 | H.V. Offset | - | $62 \times 88 = 16.37$ | 60 | 3 | 81 | 82 | 893.46 | 1,246.06 | | _ | |
| - 3 | H.V.S. Putih | Printing and Writing White Color | 55 x 75 = 10.31 | 50 | 3 | 81 | 80 | 343.38 | 1,275.67 | - | _ | _ |
| - 3a | Kertas Water Merk Pth | Water Mark White Color | $65 \times 100 = 22.75$ | 70 | 3 | 80 | 81 | - | 1,432.55 | 682.41 | (750.14) | (52.36) |
| - 3b | Water Merk Warna | Water Mark Color | 65 x 100 = 22.75 | 70 | 3 | 80 | 81 | | 1,347.51 | 716.49 | (631.02) | (46.83) |
| - 4 | Cyclostyle Ef | Duplicater | $21.3 \times 33 = 2.43$ | 69 | 3.5 | 84 | 93 | 688.22 | 982.22 | 703.99 | (278.23) | (28.33) |
| - 5 | Zuurfroef | | $101 \times Roll = 140$ | 70 | 2.5 | 84 | 86 | _ | 1,440.49 | 915.00 | (525.49) | (36.48) |
| - 6 | Mail Zegel | Instant mail | $61 \times 86 = 20.98$ | 80 | 2.2 | 90 | 80 | 2,208.77 | 1,508.30 | 2,175.89 | 667.59 | 44.26 |
| - 7 | Banderol | Stamp duty | $75 \times 102 = 22.95$ | 60 | 2.8 | 84 | 87 | 2,071.20 | 1,201.74 | 2,411.78 | 1,210.04 | 100.69 |
| - 8 | Banderol | Stamp duty | 73 x 102 = 18.62 | 50 | 2.8 | 84 | 87 | 2,071.20 | 1,201.74 | 2,530.27 | 1,328.53 | |
| - 9 | Reform | Drawing | $157 \times \text{Roll} = 9.42$ | 120 | 3.2 | 87 | 84 | 956.56 | 1,206.92 | 1,324.66 | 117.74 | 110.55 |
| -10 | SPR. Water Merk Ind | Bond Water Mark | 67 x 100 = 26.80 | 80 | 2.2 | 90 | 80 | 2,186.09 | 1,645.95 | 1,324.00 | 117.74 | 9.76 |
| -100 | SPR. Biasa | Bond Ordinal type | 67 x 100 = 26.80 | 80 | 2.2 | 82 | 82 | 2,186.09 | 1,588.19 | 2,476.20 | 999.01 | - |
| -11 | Cheque Putih | Cheque White Color | 65 x 100 = 32.5 | 100 | 3.2 | 84 | 84 | 975.24 | 1,205.18 | 2,470.20 | 888.01 | \$5.91 |
| -12 | ljazah (STTB) | Bond | 71.5 x 92.7 = 43.08 | 130 | 3 | 86 | 50 | | 2,403.64 | 3,283.86 | 660.33 | 26.22 |
| -13 | Post Wesel | Post Money Order | 65 x 97 = 55.17 | 175 | 3 | 84 | 88 | 844.90 | 1,243.30 | 940.25 | 880.22 | 36.22 |
| -14 | Kartu Post | Post Card | 60 x 85 = 44.63 | 175 | 3 | 84 | 88 | 891.33 | 1,198.77 | 1 | (303.05) | (24.37) |
| -15 | London Warna | London Color | 61 x 86 = 49.84 | 190 | 3.4 | 84 | 84 | - | 1,238.56 | 844.76 | (354.01) | (29.53) |
| -16 | Doorslag Putih | Manifold | 44 x 69 = 4.25 | 28 | 1.4 | 82 | 80 | 937.43 | 1,170.39 | | | |
| -17 | Doorslag Warna | Clored Manifold | 44 x 69 = 4.25 | 28 | 1.4 | 82 | 80 | 757.45 | · · | 858.82 | (311.57) | (26.62) |
| -18 | Bank Post Putih | Bank Post | 65 x 100 = 14.30 | 44 | 2 | 81 | 82 | 882.50 | 1,735.50 | 905.88 | (829.62) | (47.80) |
| -19 | Corona | Holy Qur'an Book | 46 x 69 = 5.87 | 37 | 1.8 | 82 | | 002.30 | 1,504.36 | | - | _ |
| -20 | Buku Telephone | Telephone Book | $62 \times 88 = 9.8$ | 36 | 1.9 | 82 | 82 80 | } - | 1,653.45 | - | - | |
| -21 | Sigaret Putih | Cigarette White Color | $46 \times 89 = 5.32$ | 26 | 1.4 | 76 | Į. | - | 1,553.42 | _ | | _ |
| -22 | Sigaret Nankin | Cigarette Nankin | $46 \times 89 = 5.32$ | 26 | 1.4 | 76 | - 80 | 1,221.19 | 1,783.11 | 1,303.44 | (479.67) | (26.90) |
| -23 | Coverture Warna | Packaging Color | 65 x 100 = 19,5 | 60 | 3 | | 80 | _ | 1,892.78 | _ | - | |
| -24 | H.V. Omslag | Book Cover | $65 \times 100 = 26$ | 80 | 3 | 86 9.4 | 88 | 660.22 | 629.46 | 732.66 | 103.20 | 16.40 |
| -25 | H.V. Omslag | Book Cover | 73 x 100 = 87.6 | 200 | 3.4 | 84 | 92 | 444.80 | 724.90 | 452.15 | (272.75) | (37.63) |
| -26 | H.V. Omslag Biru Tua | Book Cover Strong Blue | $65 \times 100 = 22.75$ | 70 | 3.2 | 84 | 92 | 371.97 | 667.57 | 413.80 | (253.77) | (38.01) |
| -27 | Kraft Coklat | Packaging Charcoal Colored | 90 x 120 = 24.30 | 45 | 2.6 | 84 | 92 | 302.69 | 701.11 | - | | - |
| -8a | Water Merk | Water Mark | 65 x 100 = 32.5 | 100 | 2.0 | 84 | 92 | 323.86 | 642.60 | ~ | | |
| 11- 1 | Sigaret GB | Cigaret GB | $51 \times 76.5 = 5.07$ | 26 | 440 kg/J | 90 | 80 | 1,700.23 | 1,511.75 | ~ | _ | |
| - 2 | Sigaret SB | Cigaret SB | $51 \times 76.5 = 5.07$ | 26 | 431 | 96 | 88.5 | 1,371.93 | 1,540.07 | 1,562.13 | 22.06 | 1.43 |
| - 3 | Sigaret Eagle | Cigaret Eagle | $51 \times 76.5 = 5.07$ | 26 | 400 | 96 | 90 | 1,315.14 | 1,448.60 | 1,502,96 | 54.36 | 3.75 |
| - 4 | Sigaret Coklat | Cigaret Charcall | $51 \times 76.5 = 5.07$ | ſ | 1 | 96 | 87.5 | 1,809.63 | 1,851.64 | 2,021.70 | 170.06 | 9.18 |
| L | <u></u> | 1 | 31 % 70.3 - 3.01 | 26 | 400 | 92 | 87.5 | 1,712.96 | 2,239.95 | 2,268.24 | 28.29 | 1.26 |

| | | | ÷ ; * |
|---|---------------------------------------|--|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| • | | | |
| • | | | |
| | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e gar | |
| | • | | |
| | | and the second s | |
| | | | |
| | | | |
| · | | - <u>-</u> | |
| | * | • | |
| | - | | |
| | | • | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| • | - | | • |
| | | | |
| , | | | |
| | | | ٠ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | • | | |
| | | and the second | |

る。従って各直の能力評価を優先する方針が先に出ているので、各直の交替 時の情報交換や結びつきが生じにくいばかりでなく、各工程間の横の連絡も とだえ勝ちとなる。又熟練工のみを頼った請負出来高払制度に近く、直が変 ると品質が変る可能性を持っている。

(2) この点から生産高は24時間当りとし、各交替時での連絡確認を密にさせ、 協力して収益向上に立ち向わせるような努力を払うべきである。

The state of the s

in the continue of the form of the continue of

5) 歩留について

TABLE5 = 6 - 1 に抄造歩留と仕上歩留の表示がある。PPMはユニット 「全体の歩留を90%迄引上げたい意向を持っている。

(1) FIG 5-6-1にPM1のBANDEROL に関するマスパランスを示した。この数字は3月度の生産計画書から抜粋した数値を代用しているが、仕込パルプ、循環パルプ及び仕上高のパランスから、これらの含有水分は異乾とするか又は絶乾とするかによって異なってくるが、パルプ・紙共に含有水分10多と考えれば問題はない。

このように考えると絶乾表示の方が計算が楽になるため、PPMはこの方式 で計算しているようであるが、紙水分が少ないものについては、考え方を変 える必要もあろう。(ここでは絶乾ベースとして考察する)

TABLE5-6-2、BANDEROL の抄遊歩留は84多、仕上歩留は87 多である。従って219.2以のロスに対し仕込1,3682以、抄上り1,149 以、仕上げ1,000以であるから

抄造步留=1-(219.2/1,3682)=0.84~84多

仕上步留= (1,000/1,149) = 0.87~87%

としているが、この 1,3682 kgの仕込には循環損紙 1 5 2 kgが入っており、 新規仕込原料のみではない。


(2) 一般的に総歩留とは新規仕込原料に対し仕上げられた生産高の比率で表わ される。

り、この場合は、 ×100=822多となる。 1.3682-152

作) TABLE5-6-2の総歩留の項参照のこと。

Fig. 5-6-1 Production Plan by PPM Production Plan in Mar, 1984

PM 1 - Mass Balance (For Banderol only)



即ち、新規仕込原料 1,3 6 8 2 − 1 5 2 = 1,2 1 6 2 kg に対し、2 1 9 2 kg の液失があることになるから、2 1 9 2 / 1,2 1 6 2 章 1 8 多 が歩成りとなっている事を意味している。従って、1 0 0 − 1 8 = 8 2 %が総歩留りとなり、この考えが生産計画には利用し易い。

- (3) 82 多の絶乾総歩留は風乾換算では77 多位に相当する。本プロジェクトではこの方式でPPMの数値を換算し、日本の同一銘柄との比較の下に改善数値を設定した。
- (4) 負乾表示の場合、一般的には次のように計算する。

盘目组 : 1%

水分損(パルプ10多 紙5男): 5男

流水損失 : 2多

損失合計 : 8%

総 歩 留(具花) :92%

(绝乾) :97%

- 6) 抄上高、抄造高及び仕上歩留について
 - (1) 抄上高とは、リールでの実際の巻き上がり重量で、仕上での耳紙を落す前 の抄上げ巾を用いた数値で表わされた抄造工程での全重量生産高である。
 - (2) 抄造高とは、仕上寸法で表わされる取由で表現された抄造工程での重量生 産高で、抄上高から耳巾分を差引いた数値である。
 - (3) PPMの数値は抄上高表示である。この場合化上歩留は耳紙分を含んだ全量に対する仕上製品の割合で示されるから、当然化上歩留は一般の数値より低く出てくる。
 - (4) この考え方から比較すると、現状のPPM仕上歩留はTABLE5-6-1 の数値より3~7 多良くなって来る。

この計算方法を基にして、日本的に計算した数字をTABLE5 - 6 - 2 に示す。訂正仕上歩留がこれに相当する。

- 7) 生産効率について
 - (1) PPMの予算書には、これに関する意志表示がどこにもない。但し、仕上 歩留は1983年度製造部の年次報告書によって解別され、且つ製品取由に より修正値が使用出来る。
 - (2) 又、運転効率は1984年度予算書に投示があり、日本的に評価すると大略90%に相当する。

- (3) 加えるに、1983年度の抄上高及び仕上実績が製造部の年次報告に記述されているから、これらを総合的に応用し、次のように諸効率を試算した。
- (4) 抄造効率及総効率

抄造効率=抄造高/理論抄造高×運転効率

総 効 率=仕上高/理論抄造高

- =抄造高×仕上步留/理論抄造高
- (5) 上記の計算結果をTABLE5-6-2、改善前-紙生産効率分析表に示す。 これらの諸効率を基に本プロジェクトの改善計画を実施した。今後も生産管 野に応用する事をリコメンドする。

Table 5-6-2 List of Analysis on the Pre-improvement Paper Production Efficiency

| | | Brand | | Bisis | Finishi | ing dimensions (| (mm) | Net trimming | Revised | Paper-making | Net reeling a | mount (ADt/d) | Finishing amount (AD(/6) | - | Calculated ef | | | of March 198 |
|-----|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| No. | Brand | | uvight (GSM) | Product net with | Gross reeling widgh | Trim edge width | ratio (%) | bisit gaidzīnī (%) | speed (MPM) | Theoretical Theoretical | Actual net reeling amount | Actual finishing | Finish | Oprestion | r | Total efficiency | Total yield | |
| -1 | HVS Warna | I | 80 | 650 x 1,000 | 2,060 | 110 | 94.66 | 84.51 | 46 | 10.34 | | | 61.63 | | | 20.21 | 160 | |
| -2 | HV Offset | j. | 60 | 620 x 880 | 1,900 | 40 | 97.89 | 83.76 | 62 | 9.96 | 8.59 8.33 | 7.26 | 84.52 | 90 | 92.30 | 70.21 70.08 | 16.9 74.8 | |
| -3 | HVS Putih | I | 50 | 550 x 750 | 2,100 | 50 | 97.62 | 81.95 | 65 | 9.59 | 8.31 | 6.98 6.81 | 83.79 81.95 | 92 92 | 90.91 94.19 | 71.01 | 72.4 | |
| 4 | Kertas Water Mark Pt | 311 | 70 | 650 x 1,000 | 2,100 | 150 | 92.86 | 87.23 | 46 | 9.04 | 7.90 | 6.89 | 87.22 | 92 | 94.99 | 76.22 | 71.0 | |
| -5 | Waiter Mark Warna | 111 | 70 | 650 x 1,000 | 2,100 | 150 | 92.86 | 87.23 | 46 | 9.04 | 7.90 | 6.89 | 87.22 | 92 | 91.99 | 16.22 | 63.4 | |
| -6 | Cyclo Style Ef | n | 69 | 213 x 330 | 2,100 | 120 | 94.29 | 98.63 | 65 | 12.79 | 9.35 | 9.22 | 98.61 | 92 | 79.46 | 72.09 | 78.2 | |
| -7 | Zow Froef | 131 | 70 | 1,610 Roll | 2,070 | 50 | 97.58 | 88.13 | 46 | 9.37 | 6.92 | 6.10 | 88.15 | 90 | 82.06 | 65.10 | 72.2 | |
| -8 | Mail Zegel . | 111 | 80 | . 610 x 860 | 2,140 | 60 | 97.20 | 82.30 | 30 | 7.19 | 6.07 | 4.99 | 87.21 | 89 | 94.85 | 69.40 | 82.3 | |
| -9 | Bandrol | BI | 69 | 750 x 1,020 | 2,100 | 60 | 97.14 | 89.56 | 62 | 10.93 | 7.71 | 6.91 | 89.62 | 88 | 80.16 | 63.22 | 82.2 | |
| -10 | Banorol | 1\$1 | 50 | 730 x 1,020 | 2,100 | 60 | 97.14 | 89.56 | 65 | 9.55 | 7.71 | 6.91 | 89.62 | 90 | 89.71 | 72.36 | 82.2 | |
| -11 | Reform | 111 | 120 | 1,570 Roll | 2,060 | 50 | 97.57 | 86.09 | 32 | 11.11 | 8.85 | 7.62 | 86.10 | 88 | 90.53 | 68.59 | 82.2 | |
| -12 | SPR Water Mark Ind | 131 | 80 | 670 x 1,000 | 2,100 | 90 | 95.71 | 83.59 | 30 | 6.95 | 5.97 | 4.99 | 83.58 | 92 | 93.38 | 71.80 | 76.8 | |
| -13 | SPR Biss | 111 | 80 | 670 x 1,000 | 2,100 | 90 | 95.71 | 85.68 | 40 | 9.26 | 6.79 | 5.82 | 85.71 | 88 | 83.33 | 62.85 | 71.7 | |
| -14 | Cheque Putih | 311 | 100 | 650 x 1,000 | 2,060 | 31Ô | 94.66 | 88.74 | 30 | 8.42 | 5.91 | 5.24 | 88.66 | 86 | 81.62 | 62.23 | 19.2 | |
| -15 | ljazah (STTB) | 311 | 130 | 715 x 927 | 1,940 | 86 | 95.57 | 52.32 | 24 | 8.33 | 5.42 | 2.84 | 52.40 | 80 | 81.32 | 34.09 | 57,3 | |
| -16 | Post Wesel | IV | 175 | 650 x 970 | 2,000 | 60 | 97.00 | 90.72 | 22 | 10.76 | 8.25 | 7.49 | 99.79 | 90 | 85.19 | 69.61 | 83.1 | |
| -17 | Kartu Post | IV | 175 | 600 x 850 | 2,100 | 50 | 97.62 | 90.15 | 22 | 11.37 | 8.31 | 7.49 | 99.13 | 90 | 81.20 | 65.88 | 83.1 | |
| -18 | London Warna | ΙV | 190 | 610 x 860 | 2,140 | 60 | 97.20 | 86.42 | 20 | 11.38 | 9.37 | 8.10 | 85.45 | 90 | 91.49 | 71.18 | 79.8 | |
| -19 | Door Stag Putih | ν | 28 | 440 x 690 | 1,900 | 140 | 92.63 | 86.37 | 68 | 4.83 | 3.68 | 3.18 | 86.41 | 93 | 81.66 | 65.84 | 85.5 | |
| -20 | Door Slag Warna | v | 28 | 440 x 690 | 1,900 | 140 | 92.63 | 86.37 | 68 | 4.83 | 3.68 | 3.18 | 86.41 | 91 | 81.06 | 65.84 | 85.5 | |
| -21 | Bonk Post Putih | v | 44 | 650 x 1,000 | 2,000 | 50 | 97.50 | 84.10 | 70 | 8.65 | 5.53 | 4.65 | 81.09 | 83 | 72.65 | 53.76 | 75.2 | |
| -22 | Corona | v | 37 | 460 x 960 | 1,900 | 60 | 96.84 | 84.68 | 70 | 6.86 | 4.91 | 4.18 | 81.62 | 90 | 80.00 | 60.93 | 68.4 | |
| -23 | Buku Telephone | ν | 37 | 620 x 880 | 1,900 | 40 | 97.89 | 81.72 | 70 | 6.94 | 5.28 | 4.31 | 81.63 | 92 | 82.69 | 62.10 | 72.2 | |
| -24 | Sgriet Putih | VI | 26 | 460 x 890 | 2,000 | 60 | 97.00 | 82.47 | 64 | 4.65 | 3.85 | 3.18 | 82.69 | 96 | 86.25 | 68.39 | 8).1 | |
| -25 | Sigare Nankin | VI | 26 | 460 x 890 | 2,000 | 60 | 97.60 | 82.47 | 64 | 4.65 | 3.85 | 3.18 | 82.60 | 96 | 86.25 | 68.39 | 81.1 | |
| -26 | Coverture Warna | VII | 60 | 650 x 1,000 | 2,060 | 110 | 94.66 | 92.96 | 65 | 10,95 | 8.06 | 7.49 | 92.93 | 93 | 79.14 | 68.40 | 75.7 | |
| -27 | HV Omdag | VIII | 80 | 650 x 1,000 | 2,060 | 110 | 94.66 | 97.19 | 44 | 9.88 | 8.06 | 7.83 | 97.15 | 93 | 87.71 | 79.25 | 77.3 | |
| -28 | BV Ozsázz | VBL | 200 | 730 x 1,000 | 2,100 | 100 | 95.24 | 96.60 | 20 | 11.52 | 9.18 | 8.87 | 96.62 | 93 | 85.69 | 77.00 | 77.3 | |
| -29 | RV Omslag Biru Tua | Alti | 70 | 650 x 1,000 | 2,150 | 110 | 94.88 | 96.96 | 46 | 9.51 | 8.49 | 8.23 | 96.94 | 95 | 93.77 | 86.54 | 17.3 | |
| -30 | Kisit Colst | YUI | 45 | 900 x 1,200 | 1,900 | 100 | 94.74 | 97.11 | 70 | 8.16 | 7.00 | 6.80 | 97.14 | 95 | 90.30 | 83.33 | 17.3 | |
| -31 | Water Mark | 111 | 100 | 650 x 1,000 | 2,060 | 110 | 94.66 | 84.51 | 30 | 8.42 | 5.91 | 4.99 | 84.43 | 86 | 81.61 | 59.26 | 76.8 | |
| | Averate | | | | 2,039 | 85 | 95.83 | 87.61 | 48.45 | 8.88 | 6.91 | 6.08 | 87.61 | - | | 68.54 | 76.9 | |

5-6-2 改善工事後の管理強化

1) 増産体制と所要原材料の確保

(1) ユニット | 増産分

設備改善による総効率向上及増速による増産が計画された。この増産に見 合う運転資材の手配が必要となる。

本プロジェクトでは更に総歩留の向上対策工事も合せて施工するので、これらの相乗効果による改善後の所要原材料の増加分は添料類を除き次の如くなる。(単位 BDT/year)

| | 項 目 | 現 状 | 改善後 | 增减 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| j | 生 産 高 | 3,767 | 5,180 | +1,413 |
| 2 | 簡ストローパルプ | 8 2 4.6 1 | 1,754.02 | + 929.41 |
| 3 | 未聞ストローバルブ | 0 | 1,099.66 | + 1,0 9 9.6 6 |
| 4 | ストロー原材料 | 3,29844 | 7,905.33 | + 4,6 0 6.9 0 |
| 5 | NBKP | 63363 | 721.39 | + 87.76 |
| 6 | LBKP | 1,583.6 | 78924 | - 794.36 |
| 7 | 白土(CLAY) | 43211 | (43211) | ± 0 |
| 8 | 炭酸カルシウム (CaCO3) | 2543 | 1 4 7.1 8 | + 121.75 |
| ٤ | チタン自(TiO ₂) | 1.1 9 | 1.1 6 | ± 0 |

注) 7 項 clay 増減を 0 としたのは、填料歩留が改造後も変らない ものとしての仮の数値である。

(2) ユニット ▮ 銘柄変更分 🦠

PM3系統は仕上室のボビンスリッタ新設が主な投資で、他は米坪安定対策による量目棋の低減及調成設備の小改善である。

改善後はBAGLE の増産による収益向上とし、SILVER BIRD 478 Ton 分をPM 2に転抄する。又、量目損を4分に縮少する事により、所要 原材料の増減は次のようになる。(BDt/Year)

| 16 | 班 Ⅱ | 現 状 | 改善後 | 增 战 |
|----|------------------|----------|---------------|---------|
| 1 | 生 産 高 | 2,939.0 | 2,904.5 | - 34.5 |
| 2 | NBKP | 1,101.08 | 1,05873410960 | + 67.25 |
| 3 | LBKP | 85253 | 67652 | -17601 |
| 4 | FLAX | 4307 | 2807 | - 15.0 |
| 5 | CaCO; | 77294 | 7 5 4.5 0 | - 1844 |
| 6 | TiO ₂ | 2 1.6 6 | 3 4.2 6 | + 1260 |

- 注1) 2項NBKPはEAGLE に配合中の25多FLAXを0とし、 代9にNBKPを増加する。
- 注2) 4項FLAXはGOLDEN BIRD 25 多配合分のみ残す。
- 注3) 5 項 CaCO₃ で EAGLE 配合分用は、全量フランス製輸入品と する。

2) 増産体制に対する蒸気供給管理

- (1) ポイラーは1基更新し、1.4 t/h×1.4 kg/cdG の供給体制を確立する。
- (2) 改善工事後の推定蒸気消費量は、原単位を次のように設定し、管理目標値 とする。(1983年総蒸気量=41.100t/y)

パルププラント

ピーク対応余裕

パルププラント 30×(7,893+4.950)=38529 PM 1,2 & 3 1.5×34,475 =51,713 その他 1.1×8,184 = 9,008 99,250t/y

1334t/h

ピーク応答蒸発量(310d/y)

(3) 新ポイラーの運転管理

ピークロード分の容量も持合せているので1年の単独運転が可能である。 従って、他4缶(既設)は定期検査用のスタンバイとする。

但し、既設LANCASHIRE 2 缶は蒸解部門でのピークロードが大きいた め(昇温時のピークは10t/h以上)、これ用の留熱器として応用する事を リコメンドする。

従って、各部の設定圧力は次のようにする。

NEW BOILER 1 4 Kg/cdG

1 4 Kg/ch

4 Kg/caG

4 Kg/cdG

KURE&LVW ACCUMLATOR-1

ACCUMLATOR

3.5 kg/cdG 3.5 kg/cdG

3.5 K2/cdG

PM1

PM2

PM3

DIGESTORS

尚、改善工事後、生産設備の再増産による蒸気消費量の増加があり得る。こ の場合は、既設KURBとの併列連転となるが、減圧弁の設定を変えて、そ のボイラの経済仕様点で燃焼管理を進める事をリコメンドする。(経済点以 外では熱効率の低下となる。)

- 3) 増産体制と電力供給
 - (1) 改善工事後の設備電力の増加分は、既設備成少分との相殺により約250 Wと推定される。
 - (2) この増加分のほとんどがユニット I (PM 1.2)の改造分である。
 - (3) ユニット1、既設負荷設備容量は約2300m、最大電力は850mであ る。(受電所での実績記録 Dec'83)したがって需要率 D. F (Demand Factor)は37岁である。

- (4) ユニット | 改善後の設備容量の増加分は、2 2 0 KM (DF = 6 7 %) と仮 定する。
- (5) 従って改善後の最大電力増加分は約150KM、最大電力は-1,000KMとなる。力率平均を80分とすれば1,250kVAである。
- (6) これに対しユニット 1 の変圧器の容量は、 500×3+630=2130 kVAであり、変圧器負荷率としては約60%になる。従って現在の変圧器容量で電力を供給することは不可能である。
- (7) 220KT 増加分がPM 1,2用に集中しているので630kVA の変圧器の みの配電では間に合わないため、500kVA ラインからの配電も考慮する 必要がある。

5-6-3 工場運営状況

- 1) 工場全体の動向把握のため、次頁以降に添付した図表のような管理図を作成し、社長室や工場会議室に掲示して社員全員の問題意識高揚へと結びつける等、今後の意識革新の根源とし、更に定例原価検討会での説明資料とする事をリコメンドする。
- 2) **添付FIGリスト**
 - (1) FIG5-6-2、全工場売上高対仕上生産高推移記録(8年間)
 - (2) FIG5-6-3、ユニット1、月別生産実績推移記録(1983年度)
 - (3) FIG5-6-4(1)~(3)、ユニット1、日別生産実績推移記録(1983 年度)
 - (4) FIG5-6-5、購入ワラ原料量と単価の推移記録(5年間)







Fig. 5-6-2 Record of Total Sales Amount vs. Production in 8 years












Fig. 5-6-5 Raw Straw Purchased & Unit Price in 5 years



Production Year

第6章

技術面から見た現状の問題点と対策



第6章 技術面から見た現状の問題点と対策

本章では技術面から見た現状の問題点と対策を部門別に記述した。

検討範囲は現状について操業上、管理上、設備上の不備な点、改善を要する点を入手した 資料及び工場調査中の観察にもとづいて検討した結果である。

内容は数に入り細にわたっており、直ちに実行できる指摘も多いので実行できる所から実行 に移し品質安定と収益向上に役立てるよう勧告する。


6-1 自製パルプ部門

自製パルプ部門はワラカッター3台、ダイジェスター6基を有し、ワラパルプの自製を行っているが原料ワラの入荷量が減少し最近の生産量は晒上げパルプで日産4~5 BD(で保有設備の稼動率は50 を程度である。

又設備機械も 1922 年以来のものが主体であり、多少の改善は実施しているが、充分な機能は果していない。

特にワラカッタについては3台のうち2台は破損し創業当時のものが移動しているが老朽化が著しく機能不良の状態である。原料ワラについては稲の品種改良のため穂 先部分の入荷が減少し、茎の部分が主体となっており集荷・保管方法が悪いため、水 分含有率が平均40名と多くなかには劣化の甚しいものが混入している。

6-1-1 設備及フロー




队送設備一式

ダイジェスター ※私1カッター、モーター30駅 直 径 780g 刀 巾 770g 私2カッター、破損 ワラ原料の風送用

> Maカッター モーター 45M 直 径 650am 刃 巾 440am

ローター部分破損使用不能



6-1-2 要 負

ワラカッター6名×3直 蒸 解4名×3直

6-1-3 操業状況

(1) 操業基準

ワラの水分は平均20%として受入れる

签 詰 最

4000 BD 47

苛性ソーダ (N₂OH) 2 多

比

7 %

亜磺酸ソーダ (No₂SO₂) - 6 ま

-

蒸解温度

1200

蒸解時間

4 h

液

1;4

(2) 現 状

(1) 4 1 積トラックで穂先を縛ったもの、穂先の長いもの、茎等混載で殺入トラックスケールで検量、水分検査の上倉庫に殺入するか、カッター室に直接 殺入する。

食庫から受入れる場合は再度トラックスケールで検量して受入れる。

(2) 工場内保管は敷地内南倒と西倒に2様の上屋倉庫があるが、カッター室に近い南倒倉庫を使用、現在は入荷量が少ないので一部分を使用しているのみである。

3) 受入れワラ原料の水分

倉庫からトラックで検量受入れか、購入品を直接受入れている払出し水分 はすべて20多とされているが受入れの際、操業現場で再検査絶乾量を算出 している。

| ł | ĝ | Ŕ | 3 | 年一年 | E.B | O H | 81 | 水分 | 量 |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|----|---|
|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|----|---|

| 1983 | 年一年间の) | 1列办汀里 | | | |
|--------|--------|-----------|------|---------------------------------------|-----|
| 項目 | 倉庫払出し | 受人机 | 水 | | 分多 |
| * *, | | 3 ° 2 ° 3 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 月別 | 平均水分多 | 検査回数 | 平均 | 鼓 大 | 鼓 小 |
| 1 月 | 4 5 | 9 5 | 4 2 | 6 8 | 18 |
| 2 月 | 4.4 | 8 5 | 4 0 | 6.5 | 20 |
| 3 月 | 4 8 | 27 | 4.5 | 72 | 22 |
| 4 月 | 4 0 | 3 8 | 3 8 | 5 5 | 20 |
| 5 月 | 3 5 | 5 5 | 4 5 | 6.5 | 18 |
| 6 月 | 4 2 | 70 | 3 9 | 7 0 | 20 |
| 7 男 | 3 5 | 5 9 | 3 5 | 7 0 | 2 2 |
| 8 月 | 3 8 | 68 | 3 5 | 5 5 | 18 |
| 9 月 | 4 0 | 6 9 | -3 7 | 6 2 | 2 0 |
| 10月 | 4 2 | 6.4 | 4 0 | 6.5 | 20 |
| 11月 | 3 5 | 9 3 | 3 2 | 72 | 20 |
| 12月 | 4 0 | 8 9 | 38 | 6.5 | 28 |

4) ワラ原料名種別受入率

ジェラミ (セゴン種)

824

(茎の部分でパラ)

メランパンジャン(セゴン種)

8 %

(稳先部分で収ガラの附いた部分まである)

メランカパラ (PB-8種)

10%

(稳先部分で初ガラの開いた部分をカットしたもの)

5) カッター能力が不足するため竹で縛ったもののみ(メランパンジャン) カッターに掛け、その他は私2カッターの良送パイプでダイジエスターへ送 っているが竹で縛ったものは殆んど切断されず大半が原形のままで貫送され 水分も多いので時々異送パイプを塞らせている。

- 1バッチ分 (4 BD t) の風送時間 |

平均 4.0 8 時間

最大 7.0 時間

最小 3.0 時間

6) 签詰蒸解作業

カッター室から段送されたワラ原料は直接ダイジェスターに投入満杯近くなると薬液を注入循環しながら釜詰を続行満杯で終了カッター室の送り量から釜詰量を算出絶乾量に対して、薬液量の調節を行い蒸解に入る。

| 是 超 | (3/1-3) | /20)孫觧 | ベース |
|---------|---------|--------|---------|
| 項目 区分 | 平均 | Max | Min |
| 签 詰 時 間 | 4.08 h | 7 0. h | 3.0 h |
| 并温時間 | 3.14 ħ | 5.5 h | 2.7 5 h |
| 蒸解時間 | 4.96 h | 7.5 h | 4.0 h |
| 黒液ブロー時間 | 2.5 3 h | 40 h | 1.5 h |
| . ワラ水分名 | 320 % | 51.0 ₺ | 27.0 % |
| 苛性ソーダる | 1.97% | | |
| 亜磺酸ソーダル | 6.01% | | |

調査期間中(3/1~3/20) 蒸解ベース

6-1-4 設備及操業上の問題点と対策

- 1) ワラ原料の劣化及び砂の混入防止のため倉庫内床面のコンクリート舗装に 依る嵩上げの実施
- 2) 水分の多いワラ原料の劣化を防止するため倉庫内を区分けして入荷順序に 払出しを行うように在庫管理の強化が必要である。
- 3) カッター能力及機能の不足、


M 1 カッターは 1922 年以来稼動し続けたもので治んどカッター機能を果していない。M 2 3 の新カッターは破損状態で使用不能である。

対策 ワラカッターの更新

4) ダイジェスターのパッキングランドが悪い上、パッキンの代用にパルプを 使用しているので蒸気流れのため2 切/では以上の昇圧が困難であると共に蒸 解時間の遅延及びバラツキの原因ともなっている。 対策 パッキングラントの補修及び正規のパッキンを使用する。

5) 黒液タンクから薬液タンクへの移送経路が繁雑で黒液使用量の把握が困難 である。

思接の移送経路 実線が現状



対策

薬液注入ポンプを使用ダイジェスターへ送り黒液回収経路を通して薬液 タンクへ戻しているが、黒液タンクから薬液タンクへ直接配管し、ボン プを設置……線の如く薬液タンクへ送る。

6) 姿詰時間について

釜詰時間平均4.0 8時間を要しているが、之はウラ原料の水分が多いことと、ワラ原料の長さ17m以上が全体の82%を占めているので異送パイプを塞まらせるため、フィード量を加減している。

又具送パイプの塞りを取除くためにも相当の時間を要している。

贫坟

ワラカッターの更新 5 cm位に切断する ベルトコンペヤーの設置

7) 釜詰量について

ダイジェスター満杯で終了カッター室の送り量から釜詰量算定、平均水分 4 0 多として絶乾量を算出しているが釜詰量の把提が不明瞭である。

対策

ワラ原料のダイジェスター送りをベルトコンペャー方式とし債算計量器を 設置釜詰量を確実に把握する必要がある。

8) 蒸解サイクルについて

特に昇温、蒸解時間のバラツキは蒸解度に与える影響が大きいので管理の 強化が望ましい。 **昇退時間** 平均3.14 Max 5.5 Min 2.75 蒸解時間 平均4.96 Max 7.5 Min 4.0 対策

ダイジエスターパッキングランドの補修整備及び正規のパッキン使用 ボイラー系との連絡を密にして蒸気量の確認

9) 蒸解度(P・N)について: 別紙 Table 6-1-3参照 1983・9月のデータによると平均値7.66 Max 13.4 Min 5.81 と、バラッキが大きいが現在は蒸解度の測定は行なっていないようであるが、蒸解管理の上からも1日1回程度は実施、実体の把握に努めるべきである。 対策

签詰量の把握(計量機設置)

水分量の把握(水分量の不安定なロットは実限値を確認してから薬液の 調整を行なう)

10) メランパンジャン(Merang Panjang)について
メランパンジャンの持ったものは芸術的に堅く持った物が多く、カッターでも断裁されず、そのまま投入されているが未蒸解の原因となりやすい。
又、最近は竹の変わりにポリプロピレンで持ったものも混入している。
そのまま蒸解されると抄紙工程でトラブルの原因となる。
対策

カッター前で選別、完全に取除くこと

カッター能力調査結果

調査日時 MAR 8、1984

カッターね 協1 ワラカッター

处理量 5ADI

水 分 平均37.9% Max 60.3% Min 20.6%

所要時間 228分

処理能力 -1.3 ADT/h

切断長の分布

| 長さ | カッター前(生) | カッター後(王) |
|-----------------|----------|----------|
| 160加以下 | | 1 7.4 4 |
| 170 88 ~ 270 88 | 1 4.6 5 | 6 8.2 0 |
| 280 ## ~ 400 ## | 85.35 | 1 4.3 6 |

- 1. カッター処理能力 1.3ADt/h では 1 日 31.2ADt/h で約 4.5 签分の能力である。
- 2. カッターフィード機構不良でカッターコンペヤーに移る際、大半がカッタ - 刃に平行になるためそのまま排出される。
 - 3. カッター刃に直角に掛っても完全に切断されず縛ったままで排出される。
- 4. 茎の部分も殆んど切断されず原寸のままである。


Table 6-1-1 Past Record of Actual Operation Data Straw Pulping


| 2000 | NAME OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OW | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | :13 | 8 | · · · · · | & | | | | 4 2 | ····· | | · · · · · | | ~~~ | |
| | | c 9 Sep | 37, 3,365 | 9 | 10 2,693 | | | ,; | 138 | 6.66 | 7 47.67 | | <i></i> | 28,4 | |
| | | 8 Sept | 0 4,737 | 20.0 | 3,790 | 6.09 | 2.1 | .; 6 | 135 | 4,61 | 52.27 | | <u> </u> | 32.0 | |
| | cator | 4 Sept. | 6,570 | 49.1 | 25. 24. | & & | | 3 | 135 | · · | 52.38 | | | 37.02 | |
| 1983 | Vertical Digester | Aug. 1 | 5,550 | S, | 4,163 | 5.0 | 5. | çi | 135 | 6,64 | | | | 30.92 | |
| | Ş - | Auk 13 | 3,450 | 89 | 3,588 | (4 A) | \$17 | 6 | 135 | 5.81 | | | | \$1.08 | |
| | | Aug. 13 | 5,470 | 27.0 | 4,190 | 1.92 5.97 | | 9 | 135 | 6,09 | | | | 31.74 | |
| | ٠. | June 14 Aug. 13 Aug. 13 Aug. 14 Sept. 8 Sept. 9 Sept.13 | 6,490 | \$.48 | 3,303 | 5.86 | 2.5 | 9 | 135 | 58.87 | 63.77 | | | 53.26 | |
| 1977 | Vertical Digestori | 634 | 4.550 | 30. | 3,213 | 8.6 | ç | 2,5 | 8 | 5,7 | 61.0 | -i | 87. | <u> </u> | 76.0 |
| 6.1 | Vertical | 633 | 4,550 | 58.6 | 3,213 | 85 70: | çi Çi | £. | 8 | 7.1 | 61.0 | 6 | 3.5 | | 72.0 |
| \$461 | | Existing X | €,9885 | 28.7 | | ٥ ۲ | 0 | 5:5 | 65 | 7.7 | 65.7 | 3.5 | 0 | | 75.9 |
| | | ห | 3,880 | 28.7 | 2,766 | દુર | 0:1 | 3: | 35 | % 7. | 64.6 | ى ئ | 0, | 45.1 | 75.9 |
| | ster | 4 | 3,880 | 28.7 | 2,766 | \$.5 | 0. | 25 | 04 | 4 (i | 49.5 | 3,5 | 6. | 39.65 | 8 |
| 1975 | Globe Digester | ო | 3.880 | 28.7 | 2,766 | 0.0 | <u>.</u> | 23 | 8 | 5.7 | 9,64 | 3,5 | 0. | 6.7.9 | 76.0 |
| • | | " | 3,880 | 28.7 | 2,766 | 5.0 | 0 | 2. | 8 | 5.7 | 72.9 | કે. | 0, | 37.3 | 70.6 |
| | | | 3,880 | 138.7 | 2,766 | ð. | 0 | S. | 8 | 6,8 | 65 | is A | 0. | 45.1 | 77.6 |
| | A | | ADK | Ę | ODKg | 8 8 | × | X | ņ | Z | \$5 | F5 | 56 | 96 | 1/2 |
| | | Tost Number | Filling of Straw | Moisture Content | Filling of Straw | Charging of Chemical NeOH Nay SO ₂ | Rising Time of Temp. | Cooking Time of Temp. | Cooking Temp, | Cooking Degree | Cooking Yield | Charping of Effective Cl ₂ | Bleaching Consistency | Total Yield Pulping | Brightness |
| | | | | rı . | m | ų. | مُ | • | 1 | ∞ | • | >00 | ۰ | 요 | = |

6-2 洗浄漂白部門

離解パルパー1台、コーワンスクリン3台、セントリークリーナー1セット、ブリーチャー3基、ピーター2基を有し、自製パルプの次距塩素酸カルシウムによる一段 晒を行っている。設備機械は創業以来のものが多く、整備不足による機能低下が目立つ。又未蒸解、未離解パルプの発生が多く、再度グロープダイゼスターで蒸解しているが蒸気及び蒸解薬品のロスにつながっている。難解パルパーは連続離解であり、パルプ濃度のコントロール設備がないので除塵、漂白濃度が不安定であり、除塵効率の 低下及び流失原質の増加要因となっている。

6-2-1 設備及フロー





6-2-2 要 員

離解・洗浄、漂白 5名×3直

抄取マシン 4名×2直

6-2-3 操業状況

1) 操業基準

漂白用次亜塩素酸カルシウム(CaOCI,) 添加率

Cl. 換算3多 漂白時間 2時間

2) 現 状

(1) ワラバルブの離解はパルパーで連続離解方式を取っており、離解された パルプはパルパー上部よりパルパー、ピットに溢出以後除塵装置を通過ブ リーチャーでパッチ毎に漂白、抄取マシンでロールに巻取る。

| 各所の渙度 | | | |
|------------|------|-------|-------|
| 溴度 場所 | 平均 | Max & | Min & |
| 餐解パルパー | 2. 6 | 3. 2 | 1. 8 |
| ヤンソンスクリン | 1. 7 | 2. 0 | 1. 3 |
| リフラー | 1.9 | 2. 5 | 1.5 |
| セントリークリーナー | 1. 7 | 1. 9 | 1. 5 |
| バルブレスフィルター | 3. 4 | 4. 2 | 2.8 |
| ブリーチャー | 3.44 | 3. 9 | 3. 0 |

- (2) ヤンソンスクリンの排出テールはグロブダイジェスターで再蒸解して、 終解パルパーへ戻す。
- (3) コーワンスクリンの排出テールはビーターで再卯解してパルパーピット

一个**尺寸。**

 (4) 添加薬品及品質 : 別紙 TABLE 6-2-1(1X2)、参照 町薬品添加量 平均 3.5 ま(CL₂ 換算)
 パルプ 白色度 平均 52.6ま Max 62ま Min 44ま パルプ フリーネス3g 平均 410∝ Max 500∞ Min 380∞ 巻取ロール 木分ま 平均 70ま

(5) ブリーチャーの1パッチ所要時間

| | 诗間 | 平 | 均 | 殷 | 長 | 最 | 短 |
|----|----|------|-----|----|---|----|-----|
| 項目 | | | | | | | |
| 仕 | 込 | 3. 4 | 5 | 5. | 5 | 1. | 5 |
| 旌 | 净 | 1.0 | 2 | 3. | 5 | 0. | 5 |
| 陌 | | 2.0 | | | | ŧ | , - |
| 冼 | 奔 | 5.8 | 2 | 9. | 5 | 3. | .0 |
| 合 | 1 | 1 2 | 2 9 | j. | • | | |

6-2-4 設備及操業上の問題点及対策

1) 徐塵関係の操業没度について P6-15操業状況の項参照 除塵関係の操業没度が高い上バラッキが大きく不安定で充分な効果をあげ

ていない。これはパルブ解解は連続であるが仕込は人力で行っているため仕 込量のパラツキが原因しているためである。

対策

現在のパルプピットを嵩上げしてアジテーターと CR Cを設置パルプ 没度の均一化を計る。

2) パルパー整解について

ヤンソンスクリンのテールが1パッチ分で100BD り 程度と多いが之は未 蒸解パルブの外に相当量の未離解パルブが含まれているためで、パルパー整 備が必要である。

対策

離解パルパーの判制隊が12mと広すぎるので未離解長様様が残りパールパーから進出するのを防止するため判制隊を2~3mに調整離解精

度をあげると共にスクリンを通してポンプで排出を併用する。

3) セントリークリーナー没度について

セントリークリーナー使用設度が平均1.7%と高い上バラツキが大きく安 定性を欠いている(通常0.5~1.06)

対策

セントリークリーナー入口のレベルタンクに注水調節バルブを設置、 液面の安定を計る。

4) コーワンスクリンについて

コーワンスクリンのテールが、ヤンソンススクリン後(2F)リフラー後 (1F)共に意外に多い。之は洗浄水の水圧変動かスクリンの日塞りに起因し ていると思われる。

対策

スクリンプレートの掃除一週間毎の体転を利用高圧洗浄機に依る水掃 除の扇行、日塞りの甚しい場合はハンドドリルに依る柏除去等考慮す べきである。

又予備プレートを用意し常時プレートの整備を行い交換使用が望ましい。

5) バルプレスフィルターについて

セントリークリーナ後のパルプレスフィルターの浪熔漫度が平均3.4多と低い上バラツキが大きい。之はプリーチャー仕込漫度及仕込量のバラツキに影響を及ぼし添加薬品(Cl₂)の適正量の犯程が困難となり晒上りパルプの白色度のバラツキにつながる。

贫族

バルブレスフィルターの操業管理の強化やチェスト没度のチェックが 必要である。

6) ブリーチャー洗浄時間について

現在プリーチャー洗浄時間が平均 5.8 2h Max 9.5h Min 3.0h とバラッキが大きいが之は洗浄水の不足とウオーシングドラムのワイヤ日塞りが原因と思われるが、ブリーチャーの操業効率も落ちている上、エネルギー対策の面からも芳しくない。

対 策

設備保全及操業管理両面の管理強化が必要である。

(1) (1) パガプレスフィルターについて (1) (1) (1)

断チェスト上のバルブレスフィルターが現在故障で停止しているが必要性 が無くて停止したのか判断し難い。ブリーチャーの洗浄時間の短縮及び電力 節減の面からも有効利用すべきである。

6-2-5 フラバルブの歩留について

(1) **経 過**(1)

過去 5 年間のパルプ歩留平均

対払出歩留 26.13%

対受入歩留 28.04%

1983:7月歩留 25.0% (PPM 、提出報告書)

1984·2月歩留 25.0% (PPM 、提出報告書)

1975 実験データー 43.04% (エキスパンション)

1983 実験データー 40.14% (PPM試験室)

2) 1984、3/1~3/20 調査期間中のパルプ歩留 別紙 Table 6-2-1(I)(2)参照 対受入歩留 22.98%(ヤンソン、スクリーン、ダスト再蒸解分は含まない)

1975年、1983年 実験データー以外は何れも30多を割っている。 今回の調査期間中のパルプ歩留は2298%と更に低下している。

3) 問題点と対策

(1) 購入ワラ原料の品質低下

契約書には水分40多以上は購入しないことになっているが水分40多 以上と思われる劣化したものが相当量トラックに混載、般入されており、 特にメランパンジャン、メランカパラに劣化したものが多い。

現在は在庫は殆んど無く工場で保管中に劣化したものとは考えられない。 集荷地域での保管、集荷方法にも問題がある。

水分50 を以上のものは劣化が甚しく蒸解により犠牲分が崩壊され蒸解歩 留の低下につながっている。

刘策

購入ワラ原料の品質チェック

A、購入契約を改訂(購入価格を含む)水分40%以上は殺人しないこと。

B、購入時の水分検査をより正確にするため集荷均点で種類別に区分して 殺入する。

- C、工場で保管する場合も種類別に区分して保管し入荷順に払出しを行う。
- D、ワラ原料の集荷指導及品質チェックのために集荷地域に専門指導員を 派遣することも考慮すべきである。
- (2) 未蒸解、未離解パルプ

以前はヤンソンスクリン、リジェクトはメランパンジャンを縛った竹か、 初がら位であったが現在は1金分で100BD均程度の未蒸解が発生ダイジェ スターで再蒸解しているので蒸気、薬品のロスにつながる。これはカッター の機能不足のためでワラ原料の大半は原型のまま、ダイジェスターに投入さ れるので蒸解薬品の浸透不足に起因しているものと考えられる。

又、未離解パルプについては整解パルパーの整備不足による整解機能の低下 が考えられる。

対策

A、ワラカッターを更新、ワラ原料を5㎝以下に切断する。

(蒸解薬品の浸透性を良くする)

B、餐解パルパーの整備保全

(刃間険の調整)

C、ダイジェスターの整備保全

(パッキングラントの補修及正規パッキンの使用)

- D、蒸解状態のチェック
- (3) コーワンスクリン・リジェクトについて

コーワンスクリン・リジェクトが意外に多量である。これはスクリンの目 塞りか洗浄水の水圧変動によるものと思われる。

ピーター・ドレナーを軽由してパルブピットに循環しているが循環途中 での放出が考えられる。

対策

A、スクリン. バスケットの整備保全

(スクリン・バスケットの洗浄は高圧洗浄機を使用する) 時々はドリルを使用して柏の除去を実施する

B、洗浄水は高圧木を導入する.

- 6 2 ~ 6 リラパルプ製造原僑について
 - 1) 昭上り歩留がこと数年間で約10%低下し、25%となっている。 又蒸気原単位も61/1 と非常に高く、且つ蒸気単価もポイラーの効率低下

が原因し、21,670Rp/1 となっている。

2) 購入ワラの品質を吟味し歩留向上を計ると同時にドレナーピットの修理を 実施し、繊維分の流失を防ぐ事が必要である。

3) 改善目標

| 3.7 | | |
|------------------|--------------|-----------|
| | 現 状 | 改善計画 |
| (1) 婚上りパルブ歩留 | 25% | 35\$ |
| (2) 蒸気原単位 | 61/1 | 451/1 |
| 適 單反蒸 (6) | 2 1,6 7 0 Rp | 16,000 Rp |

4) 改善に必要な手段

(1) 暗上リバルグ歩留向上

購入ワラ品質の向上

ストローカッターの更新

ベルトコンペヤー設置

ダイジェスター気密性修理

ドレナーピット改修

未晒パルプ、タソプチェスト設置及C・R・C取付

コーワンスクリンのスクリン・バスケットの更新

(2) 蒸気コスト低減

ダイジェスターの気密性向上

ポイラー更新による蒸気単価の改善

バルブ歩留向上による効果

6-2-7 ワラバルブの晶質特性について

ワラの種類や蒸解条件により、異なるのはもちろんであるが一般に未即解の ワラバルブはフリーネスが低く木材パルプに比べ即解するのが容易である。 フリーネスが低いのは部分的に過熱蒸解を起こしている事もあるが、単様様と しては長さが木材パルブより短く直径と長さの比が大きいことによる。フリー ネスを高くしようとするには、数額物を除くように洗浄すればよいがその選別 が困難である。

一般にソーダ蒸解の場合は、蒸解を終了した狙パルプは比較的粘状であるが、 亜磺酸(Na2So3)ソーダ混合蒸解の狙パルプは、フリーで結束は強固である。 このために設備する即解機は蒸解薬液の組成や蒸解度により適当に選定すべき である。 ソーダ蒸解されたワラバルブは針葉樹 SP に比べて引裂度は劣るが、その他 の強度は大体等しい。(TABLE 6-2-3参照)

一般的には塩素法で製造したバルブは強度が強いが亜硫酸ソ - ダバルブは柔かで高がある。

ワラパルプの用途としては、地合がよく、平滑で密度が大きい。へきセルローズ部分の含有率が大きいので叩解による水和性が強く、叩解所要動力が少ないなどの性質を持っている。又晒ワラパルプのみで紙を抄くと、プレスロールでピッキングを起す傾向があるので、普通には木材化学パルプを配合して、証券用紙、印別用紙、筆記用紙などに使用されている。ワラパルプを50%配合した場合の叩解動力節減率は平均36%と云われている。

木材パルプと配合した場合は繊維間のからみ合がよく均合の良い、表面の平滑 な光沢の強い紙ができる。しかし引数き度の改善は望めない。 鞱 ワラパルプ 配合の影響について、次の項目をあげることができる。

比破裂強度 ワラバルブ添加量が多いほど強い

比引裂き度 大差ない

不 透明度 クラバルブの添加量が多いほど高い

サイズ 度 増加により上昇

ピッキング 増加により向上

閉 度 増加により展が強くなる

Table 6-2-1 (1) Actual Operating Data of Bleaching (1984)

Table 6-2-1 (1)

| No. | Date | Cooking Numbes | Filling Straw (Digester) BDkg | Filling Time (H) | Deckering Time (H) | Consistency (%) | Filling of Un- bleached Pulp (BDkg) | Charging CL, (kg) | Washing Time (H) | Brightness (%) | Freeness (cc) | Production of Pulp (BDkg) | (%) Yield | Remarks |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Мъ. 5 | 140 | 3,750 | 5.5 | 0.5 | 3.9 | 1,169 | 40.92 | 6.0 | 46 | | 1,036 | 28.96 | |
| 2 | ; | 141 | 3,650 | 4,5 | 3.0 | 3.8 | 1,133 | 39.64 | 5.5 | 44 | | 964 | 26.41 | |
| 3 | | 142 | 3,500 | 3.5 | 1.5 | 3.9 | 1,165 | 40.81 | 5.0 | 48 | | 1,023 | 26.06 | |
| 4 | Ми. 6 | 143 | 3,950 | 3.5 | 1.0 | 3.8 | 1,134 | 39.73 | 5.0 | 47 | | 956 | 22.96 | |
| 5 | | 144 | 3,850 | 3.9 | 1.5 | 3.8 | 1,185 | 39.73 | 5.0 | 46 | | 833 | 22.94 | |
| 6 | | 145 | 3,750 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 978 | 34.23 | 5.0 | 48 | | 878 | 23.41 | |
| 7 | | 146 | 3,750 | 2.9 | Ó.S . | 3.3 | 978 | 34.25 | 5.0 | 50 | | 935 | 24.93 | |
| 8 | Mv. 7 | 147 | 3,850 | 2.45 | 0.5 | 3.9 | 1,165 | 40.78 | 5.\$ | 52 | | 976 | 25.32 | |
| 9 | | 148 | 3,780 | 4.5 | 1.5 | • | | | | 48 | | 848 | 22.43 | |
| 10 | | 149 | 3,750 | 3,5 | 1.0 | 3.4 | 1.013 | 35.46 | 4.0 | 53 | | 845 | 21.53 | |
| 11 | | 150 | 3,900 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 941 | 32.93 | 4.0 | 48 | | 825 | 21.15 | |
| 12 | | 151 | 3,800 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | 989 | 35.46 | | 52 | | 690 | 18,15 | |
| 13 | | 152 | 3,750 | 5.0 | 0.5 | 3.3 | 986 | 34.50 | | 55 | Ĺ | 658 | 17.55 | |
| 14 | Мы.\$ | 153 | 4,200 | 3.0 | 1.0 | 3.7 | 1,125 | 39.43 | 5.5 | 56 | | 736 | 17.52 | |
| 15 | | 154 | 5,500 | 4.5 | 0.5 | 3.6 | 1,100 | 38.47 | 3.0 | 53 | | 799 | 19.49 | |
| 16 | | 156 | 4,100 | 3.0 | 1.0 | 3.6 | 1,100 | 38.47 | 5.0 | 58 | | 879 | 24.44 | |
| 17 | | 157 | 3,950 | 5.0 | 0.5 | 3.3 | 986 | 34.50 | 3.0 | 62 | 430 | 990 | 25.06 | |
| 18 | | 158 | 4,000 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1,107 | 38.76 | 4.5 | 55 | 450 | 844 | 21.10 | |
| 19 | | 159 | 4,150 | 4,0 | 1.5 | 3.6 | 1.099 | 38.28 | 4.0 | 48 | 400 | 803 | 19.47 | |
| 20 | Мы. 9 | 160 | 3,900 | 3.5 | 1.0 | 3.7 | 1.697 | 38.39 | 4.0 | 52 | 450 | 928 | 23,79 | |
| 21 | | 161 | 3,850 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 3,114 | 39.0 | 9.0 | 50 | 450 | 984 | 25.56 | |
| 22 | | 162 | 3,950 | 5.5 | 3.0 | 3.8 | 1,146 | 40.11 | 7.0 | 50 | 450 | 1,131 | 28.63 | |
| 23 | | 163 | 3,840 | 2.5 | 0.5 | 3,4 | 1,028 | 35.98 | 7.5 | 38 | 420 | 721 | 18.78 | |
| į Į | Ми. 10 | 164 | 3,800 | 2.5 | 0.5 | 3.4 | 1.028 | 35.98 | 7.5 | 48 | 450 | 137 | 19.39 | |
| 25 | | 165 | 3,950 | 3.0 | 1.5 | 3.4 | 1,036 | 36.25 | \$.5 | 58 | 400 | 879 | 22.25 | |
| 26 | | 166 | 3,750 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 1.033 | 36.14 | 7.0 | 55 | 400 | 731 | 19.49 | |
| i I | Mv. 12 | 167 | 3,900 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 1,146 | 40.11 | 4.5 | 48 | 420 | 759 | 19.46 | |
| 23 | | 168 | 3,950 | 3,0 | 1.0 | 3.5 | 1,079 | 37.78 | 8.5 | 58 | 420 | 724 | 18.32 | |
| 29 | | 169 | 4,000 | 3.0 | 1.0 | 3.7 | 1,136 | 39.75 | 9.6 | 55 | 450 | 759 | 18.98 | |
| 30 | Ми. 13 | 170 | 3,650 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 1,079 | 37.78 | 4.0 | 60 | 400 | 875 | 23.97 | |
| 31 | | 171 | 3,750 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 1,103 | 38.79 | 8.0 | 50 | 450 | 821 | 21.89 | |
| 32 | [| 17,2 | 3,800 | 2.5 | 1.0 | 3.4 | 1,036 | 36.25 | 4.0 | 62 | 380 | 837 | 22.03 | |

Table 6-2-1 (2) Actual Operating Data of Bleaching (1984)

| No. | Date | 1 | Filling Straw (Digester) BDkg | Filling Time (H) | Deckering Time (H) | Consistency (%) | Filling of Un- bleached Pulp (BDkg) | Charging CL, (kg) | Washing Time (H) | Brightness (%) | Freeness (cs) | Production of Pulp (BDkg) | Yield (%) | Remarks |
|--|-------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| 33 34 35 36 37 38 39 | Mar. 14 | 173 174 175 176 177 178 | 3,850 3,706 4,340 3,750 3,850 3,800 3,900 | 3.5 4.5 4.9 3.5 4.0 | 0.5 0.5 3.5 0.5 1.0 | 3.6 3.4 3.2 3.4 3.7 | 1,103 1,145 1,114 1,045 1,138 | 38.79 36.57 39.0 36.57 39.75 | 8.0 8.5 6.0 9.5 6.5 | 55 52 52 52 52 52 | 450 420 500 429 380 | 970 737 697 856 843 | 25.19 19.92 16.06 22.83 21.90 | |
| 40 41 42 43 44 45 46 47 | Маг. 16 Маг. 17 Маг. 19 | 180 181 - 182 183 184 185 186 | 3,890 3,850 3,850 3,900 3,850 3,750 3,650 3,700 | 3.0 3.5 2.5 2.75 | 0.5 0.5 0.5 1.5 | 3.1 3.9 3.5 3.8 | 930 1,170 1,049 1,152 | 37.2 46.8 36.73 40.34 | 6.0 4.0 6.0 6.0 | 58 58 58 52 47 | 400 400 400 430 450 | 897 745 1,063 1,006 | 23.0 20.13 27.61 25.79 | |
| | | | x 3.886 | x 3.45 | x 1.02 | x 3.44 | x 1,079 | x 38.05 | x 5.82 | x 52.6 | x 410 | x 850 | x 22.31 | |

غ

•

Table 6-2-2 Record of Total Yield of Bleaching Straw Pulp

a gradien Catalyce gaset a livery van de tablee lad 100 e. C. e. livery lad 100 to 1

| | : | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|
| Year | Delivery Volume at Store House | Receiving volume | Production of Pulp | Bleached Pulp Yield |
| | BDkg | BDkg | BDkg | % |
| 1979 | 4959.133 | | 1485.319 | A 1 4 1 32.3 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 4920.549 | | 30.19 |
| 1980 | 3982.954 | | 982.322 | 24.66 |
| | | 3798.548 | 4, 7 | 25.86 |
| 1981 | 4298.295 | | 1099.907 | 25.59 |
| | | 3998.694 | | 27.51 |
| 1982 | 5218.631 | | 1127.291 | 21.60 |
| | | 4065.489 | | 27.73 |
| 1983 | 3792.927 | | 1007.255 | 26.56 |
| | | 3482.429 | | 28.92 |

Table 6-2-3 Comparison of Strength Properties between Straw Pulp and Other Pulps

| | SBKP | LBNSC | LBKP | NBKP |
|----------------------|-------|-------|-------------|-------|
| Refining degree (cc) | 470 | 350 | | · ' |
| Brightness (%) | 79.8 | | 87.6 | 86.1 |
| Breaking length (km) | 8.64 | 7.18 | 5,0 | 7.1 |
| Burst factor | 6.71 | 5.52 | 5.6 | 6.1 |
| Polding endurance | 1,300 | 250 | 675 | 2,200 |
| Tear factor | 98.3 | 68 | 68 | 107 |

(Note)

SBKP : Straw Bleached Krast Pulp

LBNSC : Hard Wood Bleached Neutral Sulfite Semi Chemical Pulp

LBKP : Hard Wood Bleached Kraft Pulp
NBKP : Soft Wood Bleached Kraft Pulp


6-3 ユニット [調成部門]


ユニット | 調成部門はハイドラパルバー 2台、リファイナー 3台、ビーター 8 基の 設備を有し、P M 1 + 2 の紙料調成を行っている。

リファィナー・ハイドラバルパーは近年導入したものであるがピーターは 1924年創業以来のものである。ワラバルブを主体とした印解機で、難解、ミキシング用であり、木材パルブの叩解には不適当なものである。

現在は木材パルプはリファィナーで即解を行いビーターはミキシングとブローク解解 用に使用しているが劣化が甚しい上整備不足で塞混入の要因をなしている。又紙料調 成用としての使用方法に問題があり、紙料添加物の不均一及び紙料資度の不安定を更 に助長する結果となっている。

パルブ配合は、LBKP を主体としておりワラパルブは生産量に応じて増減しているが、ワラパルブの特性(即解速度、不透明度、炮合)を活かした使用方法が必要である。





6-3-2 要 員

スルブ整解 2名×3直 4グループ

リファイニング 2名×3直 4グループ

ビーター(ミキツング) 2名×3直 4グループ

調 薬 3名×3直 4グループ

6-3-3 操業状況

1) 操業条件 別紙TABLB6-3-1参照 パルプ配合 添加薬品添加率、即解度等を管理

2) 現 扶 別紙TABLR6-3-2 6-3-3参照

(1) パルブ配合

NBKP については銘柄別で10多程度の差はあるが15~25多の基準配合を守りLBKP については85多~75多の内ワラバルブの生産量に応じて増減を行っている。ワラバルブの使用量はLBKP として平均で35多程度である。

(2) バルブ経解及びリファイニング

NBKP・LBKP・ワラパルプ、ブロークを混合蒸解して 1 パッチ 480BD

ブロークはビーターで単独解解を行うこともある。PM1のブロークは主 としてエッヂランナーで圧潰してビーターで新原料と混合している。

3) 添加蒸品

ロシン・アラムは流送の上計量タンクで計量してビーターにて添加、スタ ーチ、クレーは、貯蔵タンクから運搬車で計量の上ビーターにて添加

4) 甲解度チェック

カップに一定量を採取カナデアンフリネステスターで選定

5) 即解機

PM 1 調成はコニカルファイナー 9 0 W 2 台、P M 2 はダブルデスクリファイナー 1 1 0 W 1 台を使用。P M 2 調成の能力不足分はコニカルファイナーで補っている。

6) ペーパーマツンチェスト流送

ペーパーマシンチェスト容量を見て下部の連結パイプを閉じてビーターより自水と共に流送。 没度調節して連結パイプを閉く。

紙料がパラソスしたところでピーター係がペーパーマシン枠先で試料を採

取米坪を測定する。

6-3-4 設備及び操業上の問題点と対策(現行フローFig 6-3-1参照)

1) ピーター

創業当時設置されたもので整備も不完全である。ワラパルブの離解ミキシング用のためフライバー及びベットブレートはプロンズでドラム重量も軽く 即解調節には不適当であり、フライバーが磨耗して満が浅く、ビーター内回 流が遅いのでミキシング効果も充分でない。

対 策

チリ混入防止及びエネルギー対策上からも効率の良いミキシングチェ スト方式に変更すべきである。

2) 軽解パルプの設度変動 別紙TABLE6-3-4参照

パルパー給水量は、白水を給水タンクでオーバーを取り、給水量を規正しているが、パルパー給水時白水流入バルブを開けたままで給水するため給水 時間及び給水量に個人差がある上、パルブを整解しながらの給水であるから 給水量は日安である。

対 策

給水タンクの白水流入バルブ及びパルパー給水バルブを電磁弁に変え る。

給水弁開 === 白水弁閉

給水弁閉 === 白水弁閉

上記の如くインターロックを取り、作業手順としてパルパー盤解は、 給水完了 ― パルパー運転 ― パルパ投入 ― 餐解完了 ― パルパー 運転状態で凍送完了 ― パルパー停止とする。

3) マシンチェスト送り没度の変動 - 別紙TABLE6-3-4参照

ビーターから完成紙料を送る場合、ビーター杯分を流送後マシンチェスト 内スケールを見ながらビーターから白水を送って没度調節を実施しているが バルパー終解決度の変動

ビーターミキシング量の変動

白水液送量の穿動

等が重なり合ってマシンチェスト内の濃度が変動、米耳変動の原因となって いる。 対策の対象の対象の対象の対象の対象

リファイニング後とマシンチェストにCRCを設置し、紙料設度の安 定を計る。

4) PM2調成ダブルテスクリファイナについて

別紙TABLE6 - 3 - 5参照

バンドロール紙料を同一配合で即解した場合、即解電力がコニカルファイナーに比較して30 を増しとなっているが、これは下記のようなことが考えられる。

過大な処理量 : (151/a~301/a)が矯正処理量である。

甲解刃の磨耗 : (溝の深さ両力で4 MIが限度である)

· 25.433 で、、フレキシブルバイブの塞り(曲りを直す)

対 策

上記事項について再点検が必要であると共に油圧式ダブルデスク・リ ファイナーの取扱いに習熟すべきであり、場合によっては定ギャップ 式のデスクリファイナーの導入も考慮する必要がある。

5) 購入パルブの汚れ防止

バルブ倉庫(工場敷地西側の上屋倉庫)にスクラップ貿場のような状態で 格納されているが、ワラ原料と異り製品の一部であるから床面をコンクリート で舗装蕎上げすれば雨水の流入も防止出来、フォークリフトを使用して3段、 4段積すれば貿場面積も少なくてよい。

対策

床面のコンクリート舗装及受入れ管理の強化が望ましい

6) 異物混入防止(パルパー仕込作業)

安全相はあっても住込作業中は樹を開けて作業するため、パルパー頂部と 床面が平行になり床面の異物がプロークに混入する事が多い。

対 策

パルプコンペャー室の床面舗装

パルパー頂部は床面から 1 mの高さを取る プロークの運般方法及び取扱い方法の管理と教育の徴底を計る。

7) フリネス測定について

フリーネスの測定試料の採取をカップ定量方式で実施しているが、チェスト
表度の変勢が大きいので試料量(3BDg)がバラツキ正確性を期しがたい。

対策

遠心分離脱水器の使用が望ましい。

8) プロークと新原料との混合印解について

PM2調成においてはプロークを新原料と混合即解しているがプロークは 再度リファイニングすることになるので全体としてのフリーネス降下は早い。 が、新原料の機様切断は進んでいないので特にフォーメーションを必要とする 製品については避けるべきである。

対策

現状ではビーターで単独経解することが望ましいが本来はプロークパルパーを設置して解解すべきである。

9) 調薬関係材料荷上げ用巻上げ機老朽化が甚しく作業に困難を期たしている。 対 策

荷上げ用電動ホイスト 1ビームを設督

10) アラム計量タンクが破損、ビーター横に100 Cポリタンクを置き、そこから手橋で計量添加しているが計量が不正確である。

1983年度操業実績を見ても添加量平均が標準より多くバラッキが大きい 上ビーターpHが3と低く、マシン関係の要具の腐蝕劣化につながるおそれ がある。

対策

計量タンクの構修計量添加を行う。又ピーター p H は 3.5 ~ 4.0 程度 に規正、オペレターに p H チェックの習慣づけと添加薬品の調節を指導教育する。

11) クレー運程車でピーターへ運ぶため設度30まと高く設定してあり、溶解 設度が高いため貯蔵タンクのアジテーターの攪拌効果が悪く沈降を起してい るため浅過額の日塞りを起し渡過も不完全であり添加量のバラッキが大きい。 対策

溶解浸度は15%~20%とし10㎡程度の貯蔵タンクを設置の上、 ポンプにて遠送計量添加が望ましい。

12) スターチ

煮沸用釜のジャケットが破損しているため蒸気を直接吹込んで煮沸しているが温度計がなく、オペレーターの勘で作業している。80℃以下では澱粉の糖化が不充分であり印刷の際販汚れの原因ともなるので作業管理の強化が必要である。

対策

煮沸釜に追度計、貯蔵タソクにアジテーターを設置、ポンプにて流送 計量添加が望ましい。

13) 染 科

溶解温度については非常にバラッキが多いようである。低温では染料によっては完全発色しないので色違いの原因ともなる上添加濃度が高いと選択着色を起すおそれがある。

•

対策

浴解温度は70℃以上添加浸度は1多以下とする。

- 14) 添加薬品の添加量について 別紙TABLR6-3-6参照 1983年 抄造主要銘柄について見てもクレー、アラムの添加量のバラツキが目立つ。特にクレーについては灰分、不透明度等品質のバラツキに影響するので管理の強化が望ましい。

PM2 DOOR SLAO 米坪27g±8%に対し海定園数41点中管理限界が2点で調査期間中の結果では安定している。

対策

米坪、灰分等何れも操業管理面の問題であり指導管理の強化が望ましい。

16) 同一銘柄のペーパーマシン別の比較 別紙 F10 6 - 3 - 4 参照

バンドロール 60g

| | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 餌數 | 平均值 | 最 大 | 鼓 小 | σ |
|---------|---|---|-----|--------|--------|--------|-------|
| 米 均 | ² PM | 1 | 4 4 | 5936g | 62.2g | 57.0g | 1.37 |
| 60g±3g | PM | 2 | 2 5 | 58.75g | 63.1 g | 49.1 g | 3.3 2 |
| 厚き | PM PM | i | 4 4 | 825u | 91.0u | 73u | 4.00 |
| 70/L±10 | ја РМ | 2 | 2 5 | 81.16u | 90.0 u | 72.0 u | 4.68 |
| 引数 | į PM | 1 | 40 | 562 | 68.0 | 3 4.0 | 0.6 4 |
| 45 9 ±1 | 5≴ PM | 2 | 21 | 41.1 | 5 0.0 | 32.0 | 0.6 1 |

米坪面から見た場合PM1が安定している。

厚さ、引刻については大差はない。

PM 1 の方が抄造に慣れているためか安定性がある。

6-3-5 調放部門の改善

1) 6-3-4に述べた問題点を勘案下記の目的達成のため、ビーターを徹去 新しい調成関係の改善を提案する

目的 コーパルプ原料の品質安定

- 2 異物混入の防止及除去
- 3 パルプ後度の安定化
- 4 甲解度の安定化
- 5 添加薬品の添加量の安定化
- 2) 改善に必要な設備

(1) 調成関係

| K sh | | | |
|----------------|--------|---------|-----|
| 明組 | 化 様 | リノベイション | 工場倒 |
| 1チェスト | 2 0 m² | · | 4 |
| 2.7 ジテーター | | 4 | |
| 3.ダブルデスクリファイナー | 11057 | 1 | |
| 4ハイドラバルバー | 1 0 m | 1 | |
| 5マグネットバー | | 10 | |
| 6.ストックポンプ | | 5 | |


| 7.CRC | | 4 | |
|--------------|-------|-----|---|
| 8.三方介 | | 7 | |
| 9.メジャリングタンク | | 2 | |
| 10.ヤンソンスクリン | | 2 | i |
| 11.プロークシックナー | : : | 2 | |
| 12白水チェスト | 1 2 m | | 1 |
| 13.フォークリフト | 2.5 1 | , , | 1 |

(2) 調薬関係


| 区分 | 仕 様 | リノベーション | 工場倒 |
|---------------|--------|---------|-----|
| 1.ボータブルアジテーター | V 1 | 5 | |
| 2.クレー貯蔵タンク | 1 0 m² | 1 | |
| 3.クレーポンプ | | 1 | |
| 4.電動ホイスト | | 1 | |
| 5.スターチポンプ | | 1 | |
| 6.染料ポンプ | | 2 | |
| 7.染料溶解貯蔵タンク | 2 nf | 2 | |

3) 叩解接配置

PM1 ダブルデスクリファイナー1台 コニカルファイナー2台



PM2 ダブルディスクリファイナー 1台 ジョルタン 2台



4) 要員配置

パルパー 4名×3直 4グループ リファイニング 2名×3直 4グループ ミキシング 2名×3直 4グループ 1

.

Table 6-3-1 Operating Condition of Stock Prep.

| Kind of Paper | Basis Weight | | · | tio Pulp (%) | - <u> </u> | Fie | Freeness Chemical (%) | | | | | | Machine | Preduction | |
|----------------------|--------------|------|----------|--------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------------|------|--------|-------|---------------|------------|------------------|
| | (g/m³) | NBKP | LBKP | Straw | Broke | SR | CSF (cc) | Clay | Rosin | Alum | Starch | Dyes | speed (m/min) | ! | Remarks |
| PM 1 | | | | | | | | | | | | | | | *MECHANICAL PULP |
| 1 HVS | 80 | 25 | 60 | | 15 | 48 b2 | 230 | 20 | 1.75 | | | | | | SICHARICALIOLI |
| 2 H.V.S. Offset | 60 | 12.5 | 72.5 | | 15 | 48 62 | 230 | 20 | 1.75 | 2.5 | 3 | 0.015 | 45 | 9.6 | |
| 3 HS | 50 | 12,5 | 72.5 | | 15 | 48 52 | 230 | 20 | 1.75 1.75 | 2.5 | 3 | 0.015 | 62 | 9.0 | |
| 4 Water Mark | 70 | 25 | 70 | | 5 | 5082 | 215 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.015 | 65 | 9.0 | |
| 5 Water Mark (W) | 70 | 25 | 70 | | 5 | 50 62 | 215 | 13.5 | 2.5 | \$.5 | 6 | 0.015 | 45 | 9.0 | |
| 6 Mail Zegel | 80 | 27.5 | 62,5 | | 10 | 50 b2 | 215 | _ | 3.0 | 5.5 | 6 | 0.015 | 45 | 9.0 | |
| 7 Baderol | 60 | 25 | 65 | | 10 | 55 b2 | 180 | 13.0 | | 6.0 | 9.5 | 0.015 | 30 | 6.6 | |
| 8 Banderol | 50 | 25 | · 65 | | 10 | 55 b2 | 180 | 13.0 | 1.3 | 2.5 | 3 | 0.015 | 62 | 8.4 | |
| 9 S.P.R. | 80 | 35 | 60 | | 5 | 55 b2 | 180 | | 1.3 | 2.5 | 3 | 0.015 | 65 | 8.4 | |
| 10 S.P.R. Water Mark | 80 | 30 | . 60 | | 5 | 55 b2 | 180 | _ | 3.5 | 6.0 | 7 | 0.015 | 40 | 7.5 | |
| II Cheque | 100 | 25 | 65 | | 10 | 55 b2 | 180 | 15.0 | 3.5 | 6.0 | 7 | 0.015 | 3) | 6.6 | |
| 12 Perform | 120 | 25 | 65 | | 10 | 48 | 230 | 12.5 | 1.0 | 3.5 | 6 | 0.015 | 33 | 9.6 | |
| 13 S.T.T.B. | 130 | 30 | 65 | | 5 | 48 b2 | 230 | | 2.5 | 5.0 | 6 | 0.016 | 32 | 9.6 | |
| 14 Post Wesel | 175 | : 20 | 65 | | 15 | 48 | 230 | - 126 | 3.25 | 6.0 | 10 | 0.015 | 24 | 6.0 | |
| 15 Kartu Post | 175 | 20 | 65 | | 15 | 48 | 230 | 13.0 | . 1.0 | 2.5 | 3 | 0.16 | 22 | 9.0 | |
| 16 London | 190 | 20 | હડ | | 15 | 48 | | 13.0 | 1.0 | 2.5 | 3 | 0.16 | 22 | 9.0 | |
| 17 H.V. OM Slag | 80 | | | | 100 | 49 | 230 | 8.5 | 2.0 | 4.9 | 6.5 | 0.16 | 26) | 10.2 | |
| 845 M.V. OM SHg | 200 | | | | 100 | ļ | 310 | 12.5 | _ | 1.5 | - | 0.16 | 41 | 9.0 | |
| 19 Om Stag Biru Tua | 70 | · : | | | 100 | 40 | 310 | 12.5 | | 1.5 | _ | 0.16 | 2) | 10.2 | |
| 20 Kraft Coklat | 65 | | ļ | | 100 | 40 | 310 | 12.5 | - | 1.5 | - | 1.0 | 46 | 9.6 | |
| 2i Kraft Coklat | 85 | | | | | 40 | 310 | | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 45 | 9.0 | |
| 22 Cyclo Style | 69 | 10 3 | 70 | | 100 | 40 | 310 | | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 40 | 9.6 | |
| 23 Water Mark | 100 | 25 | 75 | | 20 | 48 | 230 | 13.0 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 0.015 | 65 | 10.5 | <u> </u> - |
| 24 Corver ture | 55 | | | | 5 | 50 b2 | 215 | 13.0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 0.16 | 30 | 6.6 | |
| |] [| | | | 100 | 40 | 310 | 15.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 91.0 | 65 | 9.0 | |
| PM 2 | · | i | | į | | | 1 | | | | | | | | |
| 1 Cigaret Patih | 26 | 28 | 63 | | | | | | | j | | | | | |
| 2 Charet Nankin | 26 | 28 | I | | 4 | 52 62 | 200 | CaCo, 18.5 | - | | - | 0.015 | 64 | 4.2 | |
| 3 Doorstig Putih | 28 | 20 | 63 65 | | 4 | 52 62 | 200 | CaCo, 18.5 | - | - | - | 0.16 | 64 | 4.2 | |
| 4 Doorstag (W) | 28 | 20 | 65 ° | | 15 | 50 ъ2 | 215 | 10.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.015 | 6 8 | 4.8 | |
| 5 H.V.S. Putch | 50 | 12.5 | 1 | | 15 | 50 b2 | 215 | 10.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.16 | 68 | 4.8 | |
| 6 Bank Post | 40 | ÷ 20 | 72.5 | | 15 | 40 b2 | 230 | 20.6 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.015 | 72 | 7.5 | |
| 7 Corona | 37 | 25 | 70 | | 10 | 40 b2 | 230 | 10.0 | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 0.015 | 70 | 6.0 | |
| 8 Buku Tele pocé | 36 | ŀ | 70 | | 5 | 52 b2 | 200 | 19.0 | 2.8 | 5.0 | 12.0 | 0.015 | 70 | 4.4 | |
| O Dave tim botto |] " | 30 | IS | | *55 | 43 | 230 | 11.0 | \$.5 | 3.25 | | 0.015 | 70 | 4.7 | |

Table 6-3-2 Actual Record of Operation Data of PM 1

| | | | X | Xing Ra | Mixing Ratio of Pulp | | Refining | 100 | | Refining | , | Refining Capacity | hpacity | Remarks |
|----------|---------------|--------------|-------|---------|----------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------|---------|
| Date | Kind of Paper | Basis Weight | NBKP | LBK | LBKP STRAW BROKE | BROKE | | Consutency | \$ 100000 | Time | Load | Kg/H | Ω/3X | |
| 1 | | c/w³ | | F% | 82 | يو | BDkg/Batch | ķ | 8 | Min. | AMP | врке | воже | |
| Xar. | Post Wesel | \$7.1 | ä | 4 G | 33 | | 684 | 6. | x 255 Mex. 275 Min. 240 | x 70 Max. 90 Min. 60 | 150 × × | 411 | 4,864 | |
| C+ | Refom | 81 | 8 | ង | 00 | | \$8 | 4 | x 243 Max, 210 Min, 220 | x 53 Max, 60 Max, 45 | 130 × 051 | £. | 13,032 | |
| m | Reform | 021 | ก | ង | 8 | | 084 | 4. | x 224 Max, 250 Min, 210 | \$ | G × 09: | 0 0 | 5,760 | |
| 4 | H.V. Offset | % | 18.75 | អ | 31.25 | <u>ب</u> | 480 | | x 236 Max, 280 Min, 210 | x 45 Max, 90 Min, 30 | 150 X X | 040 | 098.21 | |
| ä | Banderol | 00 | 83 | \$0 | 23 | | 480 | 3.75 | x 252° Mex. 260 Min. 250 | x 58 Max. 75 Min. 45 | 140 x | \$64 | 716.11 | |

Table 6-3-3 Actual Record of Operation Data of PM2

| S S S | Kind of Paper | Basis Weight | X | LK INK Rai | Muxing Ratio of Pulp | _ | Reforms | | | Refining | | Refining Capacity | Capacity | 2 |
|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|---------|
| | | | Neg Se | 58.7 CX8.7 | LBKP STRAW BROKE | SROKE | Rate | Commissioner | - LOCINGRA | Time | 7 | Kg/H | λε/D | Kemakks |
| | | ۵/س، | 88 | 86 | F6 | 8 | BDkg/Batch | B | ខ | Min. | AMP | 3208 | BOKE | |
| | Doorship | ដ | 18.7.5 27.3 | | 68.75 | s: | 083 | 0. | x 145 Max. 160 Min. 140 | x 100 Max. 110 Min. 90 | 0 . 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. | 888 | (*) | |
| ¢4 | Doorslag | ä | 18.75 | | 68.75 | 2.5 | 089 | 4. | x 167 Max. 190 Min. 130 | x 100 Max, 120 Min, 90 | 120 | 29 20 20 | T16'9 | |
| n | Doorleg | ä | 18.75 | | 80 14 14 | | 480 | 1.4 | x 160 Max. 190 Min. 130 | x 140 Max. 165 Min. 120 | 150 | 502 - | 4,937 | |
| | Doorslag | % | 18.75 | | 68.75 | 2.5. 2.5. | . 00 | 4, ci | × 186 Max. 200 Min. 160 | × 90 Max. 105 Min. 70 | 000 | 320 | 7,600 | |
| 4 | Doorslag | \$2 | 18,73 | | 68.75 | ۲. چ: | 25 O | 4. | x 162 Max, 200 Min, 140 | × 34 Max. 106 Min. 75 | 160 | 64 64 | 3 (1 3) | |
| ٥ | Doorday | 8 | 37.50 | \$: | | - | 084 | x 4.15 Max. 4.45 Min. 4.0 | x 203 Max. 220 Min. 190 | x 290 Max, 330 Min, 270 | 120 | 8 | 2367 | |
| å | Sandero! | 00 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | | 084 | x 3.95 Max. 4.1 Min. 3.8 | x 242 Max, 270 Min, 215 | x 198 Max. 210 Min. 180 | 720-130 | 571 | 3,490 | |
| 20 | Banderol | 09 | 35.0 | 50.0 | 25.0 | | 480 | 0.4 | 180 | 08 | 130 × 2 | 360 | 8,640 | |

Table 6-3-4 Unit I PM 2 Actual Operation Data in (1984)

| | | | Consistency | |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| Date | Hour | Refining Chest | Machine Chest | Head Box |
| | | (%) | (%) | (%) |
| 7 1 1 1 1 1 1 4 4 H | and the same | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| Mar. 13 | 14.00 | 3.4 | 1.7 | 0.23 |
| | 17.30 | 3.6 | 1.6 | 0.19 |
| | 22.30 | 2.4 | 2.2 | 0.21 |
| : | 1.00 | 2.8 | 2.1 | 0.20 |
| 14 | 6.00 | 4.3 | 2.4 | 0.30 |
| | 10.00 | 4.1 | 2.4 | 0.35 |
| :. | 15.00 | 3.3 | 2.1 | 0.37 |
| | 18.00 | 3.5 | 2.3 | 0.37 |
| 15 | 6.35 | 3.36 | 2.4 | 0.40 |
| | 11.15 | 4.0 | 2.27 | 0.37 |
| , | 14.30 | 4.25 | 2.28 | 0.45 |
| | 17.30 | 3.96 | 2.27 | 0.40 |
| 16 | 6.35 | 3.36 | 2.40 | 0.35 |
| | 11.00 | 3.30 | 2.40 | 0.37 |
| | × | 3.55 | 2.20 | 0.325 |
| M | ax. | 4.25 | 2.40 | 0.450 |
| М | in. | 2.40 | 1.60 | 0.190 |

Table 6-3-5 Refining Capacity of Stock Preparation

| | · · · - | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|----|-------|-------|-------|----------|-------|
| Item | | PM 1 | | | | PX | 12 | | |
| Mixing Ratio (%) | NBKP | | STRAW | | | STRAW | | | SIRAW |
| | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 18.75 | <u>-</u> | 81.25 |
| Refining Ratio BDkg/Butch | | 480 | | | 480 | | + v | 480 | |
| Consistency (%) | | 3.75 | · | | 3.95 | | | 4.1 | |
| Start Freeness | | 573 | | | 573 | . : | | 435 | |
| End (cc) | | 252 | | | 240 | | | 160 | |
| Freeness Drop (cc) | | 321 | | | 333 | | · | 275 | |
| Ampare (A) | 1 | 40 X | 2 | | 120 | | | 120 | |
| (kW) | | 147.4 | | • | 63.2 | - [| | 63.2 | |
| Refining Hour (h) | | 0.97 | | | 3.3 | | | 2.33 | |
| Hourly Refining Rate (BDkg/h) | | 495 | | | 14.5 | | | 206 | |
| Daily Refining Rate (BDkg/d) | , | 11,800 |) | | 3,480 |) | | 4,944 | |
| Normal Refining RAte (BDkg/20h) | | 9,504 | | | 2,740 | • | | 3,955 | |
| Unit Consumption Rate of Elect. Power (kWh/t) | | 297.8 | | | 435.8 | , | | 306,8 | |
| Refining Power (kWh/4100ce) | | 98.9 | | | 130.9 | , | | 111.7 | |

PM 1 Conical Refiner

PM 2 Double Disk Refiner

| Kind of Paper | | 7 | | | | | | _ | | - | | • | | | | 1 | | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---|----------------|----------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|--------------------|------------|----------|--------|-------|---------|------------|
| Kind of Paper Banderol | Basis Weight | Standard | 2 | | ğ | | | , Agy | June | , Alay | Aug. | Š | ž | - | Ö | K | Max. | Ϋ́ |
| Banderol | (###) | Chemical | 8 | į 8 | % | (%) | 8 | (3) | (%) | 8 | (<u>%</u> | , and | (%) | (%) | (96) | 3 | (£) | E |
| | \$ | à | 53 | 9.7 | | | | 7:21 | 12.6 | 12.5 | 1.4.1 | 0 4 6 4 0 4 6 4 | 14.0 | 12.48 | 16.9 | 13.04 | 16.9 | 5.7 |
| | ; | Roun | | 8,1 | | | | 1.3 | ij | 96.0 | 4. | 1:33 | 4. | <u> </u> | 1.7 | 8 | × • | 46.0 |
| | | Alum | 8 | 3.5 | | - | | 9: | 5 ; | 38.1 | o, | 5. 5. | 00 C 1 | 7 | ₩ * | į | 3 | () () |
| | 9 | Ě | 2 2 | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11.8 | 0.8 | 13.1 | 521 | | 11.8 | 11.5 | | 0.11 | 87 | E C | 11,46 | 13.1 | 2 |
| Cyclosume | à | Rosin | , o | . 6 | 890 | 0.57 | 49:0 | 6,61 | 0.61 | 0.58 | 9.0 | | 9.6 | 0.57 | 0.55 | 9.64 | 6.0 | iso o |
| | | Alum | 2.5 | 3.5 | 9, | 4 | 9; | çi | 2,5 | 4 | 3,6 | | 2.5 | <u>ي</u> | 2.5 | \$ | ب ئ | 4 |
| | | | | | - ; | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | - 1 | - | ξ. | | | | 1 | , | | 1 |
| | | • | | | | | • | 1 1 : 1 : | | | | - | | | | 29 | ង | 1 |
| 3 Mailzegi Segal | ့ | À G | • e | | | | 0. | | ų | : | - : | - - | | | | S.S. | S. | 8,0 |
| - - 3 | | | 6.0 | | | | S. S. | 1 | 0. | | _ | | | | | | • • • | |
| · *. | | | | • | | | | | | | _ | | | | | * | , , | ×. |
| SITB | 130 | à | 1 | | - | | | | | | | | | • | | 3 4 |) b | 3 5 |
| | | Rosur | 3.25 | | 3.6 | 3.25 | | | | | | | | φ (| | ì | 3 | * |
| | | Alem | 6.0 | | 80 43 | 7:1 | | | | - | | | | 1 2 | | 13.3 | 15. | 11 |
| • | 3 | į | • • | | | 5.3 | ٠, | 12.1 | 12.5 | | - | | | | | 2.5 | 5.5 | 9: |
| S Post Wosel | 2 : | Rosin | 9 9 | | : | 8.8 | : : | 0'1 | 1.0 | - 1 1 | | | - | | | 4 | ei G | ม |
| | | Aum | 73 | | | सः ४: | | 25 | 25 | _ • | | | | | | 12.47 | 13.6 | 11.3 |
| | | Č | V | - | | .13,6 | 11.3 | | - | 12.5 | | | | | | 4. | :1 | 0 |
| | | Ronin | S, | | - | 0 | ci ci | : : | - | | î, | - | | : | - | 2.57 | | 0 |
| | | Alum | 8.0 | | | | 9.4 | | | | • | | | | 7.3 | 7.33 | e G | 8.8 |
| | ; | | | ٠ | er o | ¥ | 7 7 | 95 | £ 4 50 | · | 7.4 | 2.5 | 7.4 | | 6.1 | # | 3.0 | 36'1 |
| 7 Doorslag | ×; | Clay | 0.01 | 6 ti | 9 6 | 9 0 | 2 | , 4 0 | 0 11 | | 0 | 1,98 | 0; | | 23.55 | 8. | 2.6 | 3,5 |
| | | Alum | 2,4 | 4. | 4 | 5.6 | | 39. | 3.7 | | 3.7 | 5.7 | 6 . | | | 3,5 | 5 | 8 9 |
| | | | | | - | | `` | • | | | × | | | | | | | |
| 8 Signet | 88 | င် တို့ | 50.0 | 17.7 | 11.11 | | o 0 | | | _ | 2 | | | | | ŧ | ı | 1 |
| | | | | | | | | | , | | | | | | | 3.5 | d d | 99 61 |
| 9 S.P.R. | 8 | CLAY | . : | | | | | or e | • | | | | | | | 7 | 4 | 8,9 |
| | | Rosin | ე √ | 1 d | | | - | 9. | | | | | | | | | | |




Fig. 6-3-3 Unit IPM 2 Test Result of Doorslag





Fig. 6-3-4 Actual Quality Companison of Banderol Produced by Both PM 1,2 (in 1984)



6-4 ユニット I PM | 部門

PM 1は、1922年操業開始以来の抄紙機で主として官公庁向けの製品(BANDE-ROL, STTB) の製造が主体で価格的及び品質的にも恵まれた環境の内で操業を続けて来た抄紙機である。

1972年以降マシン・アプローチ関係とリールパートの改造を加えた程度であり、本 作は昔のままである。

マシンスピード 2 0~6 0 m/分、抄稿 2,1 50 m、抄造米坪 5 0~2 0 0 g/㎡、理論日産 1 4 5 1/d とマシンスピードは低速であるが、抄造米坪は多岐にわたったマシンでであり、主体は 50~1 2 0 g/㎡ 程度である。

時々プロークの整理を兼ねたような銘柄もあり、操業管理型態(パルプ仕込、即解度、 ミキシング、除廃)を崩すような操業も行なわれている。

過去3年間の抄造歩留平均86.23%と低い。又抄造効率についても調査期間中の平均が84.82%と悪い。主な原因は紙料中に混入している異物(砂、石、錆)、柏、鷹によるクンデーロール汚れ、ジャケットクーチロールの汚れに起囚する紙切れである。調査期間中のHV・OFFSFT 60g/m(リールに巻き取られたもの)の紙面点検結果孔が31ケ/25㎡。144以上の次律物18ケ/25㎡と非常に多く、製品品質価値を著しく低下させている。

又、特殊紙抄造マシンとしては除廃装置がヤンソンスクリン、スーパークロン程度で 非力であるにもかかわらず受入れ紙料に異物混入が多い。


工場全体として品質向上を主目的に取り組み、管理強化を計るべきである。品質向上をテーマに各部門毎に管理方針を確立して品質管理、操業管理の充実を計らなければ 品質及び賃格面での競争に脱落、収益の低下につながるであろう。

そのためには市場の情報及び動向を的隆に把握して、それに基づいて品質の向上と改善を実施し、常に需要先の要求にマッチした製品品質の向上に激していかなければならない時期であるから、作業標準、管理標準の再検討を実施し、前向きに取り組んでいく意識づけが必要である。

設備摘から見ても紙料の設度管理装置が無く、受け入れ紙料の設度も不安定で米坪変動の原因となっている。

又、駅動装置は巨大なコーンプーリでスピード調整を行ない、ドロー調節は、各セクション毎の小型コーンプーリで行なうベルト駅動方式であり、スリップ故障による停 抄修理が多く、操作、保全両面で困難をきたしている。

6-4-1 設備及びフロー



6-4-3 操業状況 Table 6-4-1、6-4-2参照

 抄 幅
 2,150m

 抄 速
 20m~60m/分

 米 坪
 50~200g/m

 日 産(理論抄查)
 14.51/d

抄造步留 80~90%

2) 現 扶 別紙Table 6-4-3参照 投 額 1,900~2,150和

抄 速 21m~60m/分 * 坪 60g~120g/m

投造効率 平均84.82% と低い効率であり、これは異物混入 によるダンデー取られ、及びジャケートクーチ汚れから発生する穴のため紙 切れの多発に起因している。又、原紙も穴及び夾雑物が多く、品質価値を低

下させている。

6-4-4 設備及び操業面の問題点と対策

1) 異物混入による紙切れ及び品質の低下

II. Vオフセット 60g/耐点検面積25㎡の結果

| r | · · | が当り倒校 |
|-----------|------|-------|
| 項目 | 倒 数 | 個數 |
| 次 5.44以上 | 7 1 | 0.68 |
| 次 4.44以下 | .1.4 | 0.56 |
| 液化物 | 2 | 0.08 |
| 夾雜物 1 对以上 | 18 | 0.72 |

わずか25㎡点校で上記のような結果であり穴が㎡当り052個では紙切れはしなくても著しい品質の低下である。

操業管理の充実を計りながら設備面も含めて品質向上に取り組む必要がある。 対 策

- (1) 異物混入防止のため、パルプ仕込作業及びエッヂランナーのブロー ク仕入作業の管理強化
- (2) 抵料適度の安定化

- (3) 即解度の安定化
- (4) 添加菜品 添加半の均一化

2) マツンアプローチ

マシンチェストは20㎡2基で1.200㎏(没度3%)のストックが出来、 種上げポンプージョルダンースタッフボックスと循環式であり、日産10 t/d の抄造の場合2時間前後の間一部の紙料が循環するため、ジョルダンによる 即解が進みフリーネスの変動となり、ワイヤー上の水切れラインの変動が品 質の変動につながる。

対 策

- (1) 紙料調成は、すべて調成で実施、マシンチェスト後のジョルダンの 使用は中止して、ワイヤー上の水切れ変動はさけるべきである。又、 米坪安定のためにも漫度調節器の設置が望ましい。
 - (2) 異物、庭の混入防止のためチェスト上に屋根を設置する。
 - (3) 色物抄造時はバッチ毎にピーターで紙料を採取し、搾水したもので 色合わせを実施すること。

3) 除塵関係

(1) 米坪100g/㎡ 以下はスーパークロン使用100g/㎡ 以上はヤンソンスクリン(ホールタイプ5 m稿)を使用するが銘柄によっては使用していない。又、リフラーも米坪100g/㎡ 以上にのみ使用している。

フローボックス入口までの除魔設備は不完全であり、そのために抄造中の トラブルが多く、抄造効率、品質の低下の要因をなしている。

11 V・オフセット 60g/m の夾雑物、1元以上が㎡当り 0.7 244/㎡ は多過ぎ、外観的品質も見劣りがして商品価値を著しく低下させている。いかなる紙も異物(石、砂)孔、夾雑物があってはならない。

対策

ブレッシャースクリンを設置、全銘柄共スクリンを通して除塵効果 を高める。

4) フローボックス関係

(1) フローボックス人口が樋で傾料がついているため紙料の流れが早く、フローボックスM 1 整流板に当って飛散し、整流板に粕が附着している。各整

流板に柏流し、兼泡消し用スプレーシャワーが少ないので泡の発生が多く 浮種柏の発生となっている。特にフローボックス側壁に多く附着している。

(2) II V · オフセット 60g/n/の紙面点検 0.0 8閏/n/の流れ柏がある。

又、大きな物はクーチロールでの紙切れの原因となり抄造効率の低下となっている。泡、柏が整流板、あるいは樋の飼璧に附着して汚れるとスライム発生の原因となり、除々に増殖して、脱落し紙料の中へ混入、紙切れ及び流れ柏の要因となっている。

(3) ヘッドボックス内部の汚れがはなはだしく、スケールの附着が多く、カス るり、スライムの発生源となっている。

対 策

- (1) フローボックス入口の穏にせき板を取り付け、整流して流速を下 げて紙料の乱流を防止する。
- (2) 整流板の附着柏、泡消し用スプーレーの増強
- (3) 紙切れ時又は枠替え時、定期的水洗いを実施、粕附着の防止を計 ること。
- (4) Ma 2整流板は液面より 20 mm 下にあるよう液面コントロールを行うこと。
- (5) 抄紙機停止時は必ず内部を入念に洗うこと

5) スライス関係

(1) スライスは抄紙機の中で一番重要なパートであり、日常の管理が大切である。特に上部スライスのスロート部は紙料が滑らかに流れてワイヤ上へ流れ出ることが良い地合、平らな紙を作る上で大切である。常に清掃に心掛けることが必要である。

PMIのスライススロート部は存にスケールの附着が多いのが問題である。

(2) 下部リップにゴムシートを使用しているが、劣化のため、幅方向に設打 となっているので紙に厚薄が出ている。

又、ゴムシートが波打となるとリイヤーとゴムシートの間で空気が入って 気泡の発生となり、ワイヤー上で気泡が消えるとその部分のみ紙が薄くな り地合を崩し、紙の外視を低下させている。

対 策

(1) スライススロート部、上部リップは抄紙機の停止時は必ず磨き、 掃除を実施するよう作業標準とすること。

- (2) 下部リップのコムシートは、波打が発生した時点で取り替えること。
- 1人 1、 1、 1、 1、 (3) 上部リップ刃先は、ワイヤ交換時には必ず水ペーパーで磨くこと。
 - 6) テーブルロールについて

テーブルロールはホルダープラケットとメタルの間に間隙があり、セーキ シグの振動に振られてテーブルロールのメタルが左右に振動、地合構成上好 ましくない。又、ロールの水平が狂っているため水切れが幅方向に均一とな っていない。

対策

- (1) ブラケットの磨耗がひどいので更新することが望ましい。
- (2) テーブルロニルは常に水平使用するよう調節に留意すること。
- (i) ダンデーロールの目的は紙面の表裏差をなくして地合を良くするためと マーク付きダンデーロールについては紙面にマークを付けるために使用さ いた。 れるが、使用方法を誤ると地合を崩し、又ダンデーマークの場合は鮮明な
- - - - - - - - - (3) ダンデーロール径が細いため(150々m)回転速度が早く、泡の発生が多い。
- (4) ダンデーロール用サクションボックスが悪いのでダンデー効果が少ない。 対 策
- (1) ダンデーロール径を太く、250々耳以上とする。
 - (2) ダンデーロールジャーナルはペアリングメタルにする。
 - (3) ダンデーロール、スタンドはワンタッチ方式とし操作例にてハンド ル操作とする。
 - (4) ダンデーロール用サクションボックスの使用
 - (5) ダンデーロール使用時は必ず泡消し用に蒸気ダンピングの使用を標準化する。
 - 8) サクションボックスについて
 - (1) 腐骸が所々あり、修理も掩されているが限界に来ている。
 - (2) サクションプレートがスリットで2本諸式であるため吸引が強く、リイ

ヤーのたわみが見られる。吸引調節は元パルプでコントロールしている が、不適当な操作による紙切れがある。

(3) サクションボックスのサイドシール水の水圧変動のためエヤーが入り 紙切れをおこしている。

対 競


- (1) サクションプレートは3プレート方式より5プレート方式に変更し、 ワイヤーのたわみを防止、ワイヤー発耗の減少を計る。
- (2) サクションボックスの吸引調節は元パルプを調節し、更に個々に吸引 調節を実施すること。
- (3) サクションボックスのシール水は筒水のためにも中止し、5 ブレート 方式としてサイド 2 0 ~ 3 0 M程度は 1 3 Mの丸孔型とすること。スリット穏はスライス幅と同程度として紙料の広がり部は丸孔の部分で吸引する。

9)クーチロールについて。

- (1) ジャケットクーチロールの最大の問題点はジャケットの汚れによる紙切れ とつぶれ孔の発生による汚れが傷方向の脱水、ムラ等、抄紙機の工程を乱す 最大要囚パートであり、操業中の管理を充実することが最も大切である。
- (2) 抄紙用具の中では一番洗浄を必要としているジャケットクーチロールに違 技洗浄設備が無い。したがって汚れ時の早期洗浄が出来ないため減産の要囚 となっている。

対策

(1) 200 (タンクをジャケットクーチロールより高い所に設置、蒸気パイプを配管、苛性ソーダ(NaOH) 0.3 %程度の温水でジャケット洗浄が出来るようにする。



(2) クーチロールは予備ロールを含めてメクル部、ロール部の各所溶接補 修が施してあり、使用の限界に来ており、紙切れの90%がクーチで発 生している。

抄造効率の低下の要因となっているのでサクションクーチロールに更新 すべきである。

この場合の有利点は

- A.紙切れの減少
- B.異物(砂、金物)混入によるワイヤー 斑の減少
- C・クーチ湿纸水分の減少、クーチ湿紙水分2~3 多の減少は、ドライバートでの乾燥効率12~15 多に相当する。
- D · ジャケット筋汚れ及び部分磨耗がなくなれば幅方向の水分も均一 となる。

10) ワイヤーガイドロールについて

- (1) ワイヤーガイドが手動であり、監視を怠ると移動しすぎてリップ幅を外れ 紙料が漏れて耳薄となり、紙切れにつながる。
- (2) ワイヤーの移動が過大となるとワイヤーの耳を損傷しやすく、ワイヤーの 寿命も短かくなる。

対策

- (1) ワイヤーガイドの調節は一人(例えばワイヤー系)に決めて監視の強 化を計ること。
- (2) ワイヤーの移動が一方に片寄る場合はプレストロール、クーチロール 間の平行度剤定を実施すること。
- (3) 常にワイヤーストレッチに注意し、若干強目にストレッチすること。
- (4) 出来得れば、自動ガイド設備の設置が望ましい。

11) リイヤーについて

ワイヤーは普通に使用しておれば顔次ストレッチすることにより耳部より切れ込みが発生するのが普通である。

又、ワイヤーの修理は糸掛け方法のみを実施しており、中央部の孔は修理して いない。

刘 策

(1) ワイヤー両耳は20xx程度ナマして使用すれば耳の切れ込み発生は解 消する。購入メーカーにワイヤーの耳ナマしを実施させること。

- (2) ワイヤーが廃耗し、孔があいた時、補修用針を作成。 補修力法の教育を実施した。
 - (3) ワイヤー修理にはパッチ当て補修器具があるので、ワイヤーメーカーより購入することを勧めた。
- 12) タイヤーバート発生白水について

白木が系外に放ිとなっているので、バックウォーター使用白水量不足となり、清水を補給している。

刘 策

サクションボックスの吸引白水をバックウォーターピットに回収する。

- 13) ブレスパートについて

 - (2) № 1.2.3 プレスのニップ操作がそれぞれ操作例、慰動倒が単独になっており操作面で困難をきたしている。

対 策

- (i) ナッシュポンプの整備、サクションボックスの掃除を実施する。
- (2) ニップ操作は操作例より連動にて調節出来るよう改善を実施するか又 は足場を設置、馭動倒への出入りを容易にする。
- 14) ドライバートについて
 - (1) ドライヤードクター附近の柏溜り、紡紙片等が多く、これらの舞込みによる断紙、紙粉の混入による粕附着があり、外根品質を低下させている。印料紙の抄造時は特に紙粉の混入防止に留意すること。
- (2) カンパスシートのストレッチの強弱があり乾燥効率を低下させている。 全般的に又、ストレッチが弱いので穏方向、流れ方向の水分ムラが発生して いる。

贫 钦

- (I) ドライヤー附着紙粉は、ドライヤーの温度調節で多少は減少するが、 完全には無くならないので枠替え又は紙切れ時に必ず尋除を実施すること。
- (2) カンバス・シートは常に押し付け圧を一定に調節することが大切であ り、自動ストレッチのウエイトが床面にタッチしないよう管理すること。

15) 駅動関係について 別紙F106-4-1参照

- PMIの駅動関係のスピード変更は巨大なコーソブーリーにて行ない、ドロー - 調節はセクション毎の小型コーンブリーで行なう。

ベルト駆動方式で、今後スピードアップは望めない。

管理も困難をきたすものと思われ、又、クラッチ関係も老朽化して故障が目立つ。 ベルトはレシコンベルトが主である。部分的に皮ベルトを使用しているが、予 備が入っていないので緊急時の対応が出来ない。

対 策

- (i) レションベルトは経手に時間を要するので常に予備ベルトを入れておく こと。
- (2) 直境モーターによるセクショナル駅動力式に改造し、効率向上を計るべきである。
 - 16) リールパートについて

- リールバートでスプールに巻き付ける時点で品質が決定される。

米耳管理のみでは晶質管理が不充分であり、特に幅方向、流れ方向共、一定品質を維持するために、リールでの測定項目の改善が必要である。

対 策

(1) 選定項目として

米坪測定 幅方向 6ヶ所

厚さ渇定 幅方向12ヶ所

水分割定 福方向 6ヶ所

上記測定は現場で実施し、管理しなければ品質の管理及び維持は出来ない。

17) 品質管理の強化

マシンは抄造中、紙がどのような状態で生産されているかを常に点検し異 状の早期発見に努める管理作業を必要とする。

どのように管理を行ない、どのように点検したかが大きく抄造効率にかか わってくるので、監視作業の強化を計ることが大切である。

(1) 纸面点検

枠替え時の紙面点検を実施、面積5~7㎡程度の地合、夾雑物の有無等を 検査し、0.5元以上の夾雑物の個数を調べ、その夾雑物を分析して、どのよ うな異物が混入しているかを調査して対策をたてる。

(2) 目玉点核

統而に孔のある場合は、要具の異状が汚れによる孔がを的度に判断して早期に処理すること。

(3) 地介点接

定期的にリール前で紙の下へ入って紙の流れを透視で状態を把握する必要 があり、1リール3回は点検することを作業標準化すべきである。

(4) 異状連絡 Table 6-4-4巻き取り引波表参照。

リール旬の紙の内容(礼、火雑物、紙切れ回数)を後工程へ的確に伝える ため引渡票(仮称)等を作成連絡を密にして後工程での作業の軽減及び不良 紙の選別を容易にすべきである。

現在はリール原紙の異状連絡は何もなく、幅方向、流れ方向の原紙状態が閉 様になっていない。

(5) 標準見本管理

色物抄遊には標準見木を用意し、色調を合わすこと、抄紙室に色識別簽光 灯を設置する。

標準見本は必ず簡単に保管し定期的に取り替えること。

Table 6.4-1 Dally Production Reeling & Finishing Yield by Major Paper Brands

| No. | Brand | Basis weight | Operation speed | Production on reel | Yield | % |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|
| No. | ргано | 8/m3 | ni/ntin | kg | Paper machine | Finishing |
| 1 | Kertas W. Mark | 70 | 46 | 9.0 | 80 | 81 |
| 1 | HVS P. Copy | 80 | 46 | 9.6 | 81 | 80 |
| 1 | Reform | 120 | 32 | 9.6 | 87 | 84 |
| 1 | Post wesel | 175 | 22 | 9.0 | 84 | 88 |
| 1 | Kartu post | 175 | 22 | 9.0 | 84 | 88 |
| 1 | SPR | 80 | 40 | 7.5 | 82 | 82 |
| 1 | Mail zegel | 80 | 30 | 6.6 | 90 | 80 |
| 1 | STTB | 130 | 20 | 6.0 | 86 | 50 |
| .1 | Omslag | 110 | - | _ | _ | |
| 1 | Banderol | 60 | 62 | 8.4 | 84 | 87 |
| 1- | Cyclostyle | 69 | 65 | 10.5 | 84 | 93 |
| 2 | Banderol | 60 | . ~ | | - | |
| 2 | Cyclostyle | 69 | | _ | | |
| 2 | Doorslag | 28 | 68 | 4.8 | 82 | 80 |
| 2 | Corona | 37 | 70 | 4.4 | 82 | 82 |
| 3 | Eagle | 24 | 120 | - | | _ |
| 3 | Golden bird | 25 | 140 | _ | | - |
| 3 | Silver bird | 25 | 140 | - | | _ |

Table 6-4-2 Quality Standards of the Padalarang Products

| Item | | Brass Thick. | | Mout | | Tenule Strength | Elengation | jor | • | | ΑĒ | SES. | Smoothness | Sazino | Teanny | Teaning Strength |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|
| / Duality | ≱ | Weight | Content | Content Content | QX | 8 | QX | 9 | O Decit | Brightness | | ľ | | | | |
| | - | 2/m2 1/1000mm | f- | | L | | | | | | a messon r | | 3 | Cepter | Z O | CΩ |
| | <u>'</u> [_ | | 1. | | 2 | ₹ | e - | æ | Ę | ĘĘ | Sec/100cc | Sec/100cs | Sec/100cc | ķ | × | × |
| 1 Kertas W. Mark 70 | | 70x3 90x10 | 8±0.5 | Min. 7 | Min. 4,5 | Min. 2.2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Min. 90 | 8 8 | · - | Min 17 | Min 13 | Win, 9 | Min. 40 | Min. 4% |
| 1 HVS Copy | \$ \$ | 80±3 105±10 | 0 - 7 | Mun 7 | | | | | Win 90 | 88 ± 0,5 | · · · · · · | Min. v | Min & | Min. 10 | Mun. 48 | Min. 67 |
| 1 Kertorm 1 | - <u>8</u> | 120± 5 182 b5 | Min S | X is 6.3 | Min. 5.3 | | <u>-</u> - | | Min. 96 | %6±1,0 | Min. 26 | Min. 3 | Mh. 2 | 200 Up | Min, 95 | Min. 120 |
| 1 Post Wesel | 571 | 175 3029 | - | | Min. 11.0 | | Min. 2.4 | | 100 Up | | Min, 66 | Min, 12 | Min. 9 | 200 Up. | Min. 153 | Mm. 178 |
| 1 Kartu Post 1 | 178 | 175 249#6 | - | | Min. 9.6 | | Min. 1.7 | | 100 02 | | .Min. 62 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 200 Up | Min. 176 | Min. 23 |
| 853 | | 8024 90210 | | 0 | Min. 8.5±5% | 5.0 215% | - ; - ; | | Min. 85 | 82.5 | | 20 02 | | | Min. 100 | ži. |
| 1 STT8 1: | 130 130 | 130 24 150 2:0 | | <u>.</u> | Min 12215% | 5% 7.0 ±15% | | | Min, 90 | \$1.0±8 | | 19.61 | | | Win, 100 | ü |
| I Omslage 11 | 110 110 25 | 24945 24945 | | | Min. 3,9 | | Min. 1.3 | - | Min. 97 | | Min, 19 | Min, 11 | Min. 8.5 | 1, | | |
| 1 Bunderol 6 | 60 60 23 | 70 ± 10 | | 0 | Min, 4215% | 25 # 5% | ·.• | · · · · · · | Min. 85 | 70 - 72 | | ; ; | | Min. 163 | Min. 92 | Min. 107 |
| 1 Cyclontyle 6 | 69 69 #3 | 113#2 | Min. 6.3 Min. 6.4 | | Min. 3.4 | | Min. 2.0 | : | Min. 91 | 79 ±0.5 | Min. 23 | Min. 6.5 | Min, 4,7 | | 45 ± 15% | 52 215% |
| 2 Doorsing 2 | 28 27 28% | 47.42 | 4,5 x 0,3 Mm. 7 | Min. 7 | Min, 1,5 | | Min. 1.7 | | Min. 64 | 3 | Min. 26 | Min. 18 | Msn. 11 | Min. 29 | Min. 48 | Min. 59 |
| 2 Corona 3' | 37 37 #1 | 5585 | 6,0 | | Min. 2.2 | | Min. 2.0 | | Min. 78 | 88 H H | Min. 30 | Min. 20 | Min. 14 | Min. 0.6 | folia e | |
| 3 Emile 24 | 24 24-25.5 | 5.5 38 # 2 | 7#1 | \$ - \$ | 0.9 - 1.0 | 0.4 - 0.5 | 1.8 - 2.3 | 4.0 - 5.5 | Min. 80,5 | # 66. | 100-120 | | | Min. 4 | -\$ | |
| 3 Golden Bird 23 | 25 25-25,5 | 5,5 37 ±3 | 15 2:1 | 5 - 6 | 0.85-1.2 | | 1.3 - 2.6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 79#3 | . T# 68 | Min. 60 | | es es | <u> </u> | <u>.</u> | |
| 3 Silver bird 25 | 25 25-25.5 | 5.5 37 # 3 | 12 - 15 | 5 - 6 | ē: (− 6.0 | · . | 1.7 - 2.6 | | 77±3 | 89.11 | Min. 50 | - ! - • | | | | |

Table 6-4-3 Performance Analysis Data of PM1 Actual Operation

| , | Remarks | | | | | | Channed wire part | Cleaned wire part | | r e | Mochanical breakdown | | Wire cloth breakage and change | Wire cloth, down and change | Agitator damaged at machine | chest Cleaned press part | | | |
|------------------|-----------------|--------|-------------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| Sheet making | officiency | ۶۶ | 98.9 | 9.8 | 80.0 | 8.69 | 6.68 | 98.1 | 80.0 | 63.53 | 81.9 | 82.4 | 66,4 | | | | | | | | 83.2 | 83.2 | 95.8 | | 84.82 |
| _ i | operation stop | with . | | : 2 | | 83 | : | \$9 | | 0 | 375 | | 1,005 | | | | | | | - | 480 | 180 | | | |
| Operation hour | Shoot broaks | nju | 91 | 136 | 288 | 427 | 147 | 82 | 288 | 261 | 193 | 255 | 146 | | | | | | | | 191 | 135 | Ċ | \$ | 2,538 |
| | Shoot making | ujur | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,415 | 1,440 | 1,375 | 1,440 | 1,440 | 1,065 | 1,440 | 435 | | | | | | <u></u> | | 096 | 1,260 | 077 |) 1 | Total |
| Theoretical pro- | duction on real | ХX | 16.660 | 16,660 | 9,850 | 9,620 | 2.520 | 10.120 | 12,670 | 12,320 | 8,090 | 10,940 | 3,090 | | - | | | | | | 6.528 | 6,444 | (c | 007. | |
| Production | on rool | ş | 10,540 | 9,650 | 7,890 | 6.720 | 9.090 | 9.570 | 10,140 | 10,020 | 6.620 | 9.010 | 2.050 | | | | | | | | 5.430 | 5.730 | | 006'0 | |
| Paper width | on reel | mm | 2,060 | 2,060 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,150 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | - | | | | | | 3.060 | 2.060 | | | |
| Omeranion | | | 99 | 30 | 000 | % | % | S | . 09 | 9 | 09 | 00 | 09 | | | | | | | | * | ; | 3 | e | |
| Back | ÷ | zw/s | 120 | 120 | 8 | 8 | 8 | \$9 | 70 | , | | | | | | | | | | | 4 | 3 9 | 3 | <u>&</u> | |
| | Brand | | Reform | Roform | HV Officer | HV Officet | HV Offnet | Kraft coklat | Cyclo style | Cyclo style | Cyclo style | Cyclo style | Cyclo atylo | | | | | | | | , i | iompung iompung | Sundero | Mail zogel | |
| | Date of | | 3/2 | 60 | 4 | ٧, | • | ٨. | 90 | ٥ | ន្ន | ជ | 63 | £3 | 2 | | ? : | 9 5 | · 0 | 9 | <u> </u> | 3 8 | 5 1 | ; ; | |

Table 6-4-4 Reel Delivery Slip
Example of filling up

| | Brand | | | | | | | g/m³ | Re | el No. | | - |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------|----|-----------|------------|----------|
| | Date | Time | B45 | sic Weight g/m² | Moss Content | i % | Tr | im Width mm | C | 'iy of | gross prog | uction |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Remarks | | | | | | | | | | Size en | Q'ty |
| | | | | | | | | | | 86 | 0.3 | |
| hine | | | | | | | | | | Impurides | 0.5 | - } |
| of mac | | | | | | | | | | Th. | | |
| Person in charge of machine | | | · - r | | - | r i | | | | | | : |
| on in | Basic weigh | 11 6 | _ | 2 | 3 | 4 | l | 5 | | 6 | x | R |
| ğ. | g/m³ | | | | | | | | | | | - |
| | Thickness | | 2 | 3/4 | 5/6 | 1 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | х | R |
| | | " | 1 | | | | | | | | | |
| | Moisture | 1 | | 2 | 3 | . 4 | | 5 | 4 | 5 | x. | R |
| | contents | × | | | _ | | | | | | | |
| g | Remarks | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| g g | | | | | | | | | | | | |
| harge | | | | | | | | | | | | |
| Person in charge of autter | | | | | | | | | | | | |
| řg L | | | | | | | | | | | • , | , |
| | | | | | | | | | | | | |

Fig. 6-4-1 PM 1 Outline of Existing Driving System

6 - 56


6~5 ユニットIPM28門

PN 2 抄紙機は 1938年移動以来一部改着を実施操業を続けているが設備も老朽化が進み、効率の低下、偏質の低下となっている。又、抄着銘柄も薄物が多いため、それだけ紙切れの発生も多く、抄着効率を落している。

その最大の原因は原料内に異物(砂、石)産の混入が多く、ダンデーロール、ジャケットクーチロールの汚れによる紙切れが発生している。たとえ紙切れが無くても、穴、異物配入が多く、品質的にも決して良い製品とはいえず、商品としての価値も低下している。

抄紙機は設備的に故障もなく、要具的にも異状が無ければ紙は抄けるはずである。抄 紙機での生産が上がるも下がるも原料にあるといっても過言ではない。安定した原料 の供給を受けるためにも原料に対する意識の向上に努め、的確なフィードハックを行 い、改善を求めることが、抄紙の安定につながり、品質も向上し、効率も向上する。

6-5-1 設備及びフロー



6-5-2 要 以

6-5-3 操業状況

(MANIFOLDの基準)

抄 福 1,900 44

米 坪 28 /分

日 產 4.81/d

2)現 状

抄遊銘柄 MANIFOLD

抄 速 平均66.86m/分、40~70m/分

日 産 平均3,5994/4 1,080~4,6304/4

平均75.12 % 60.84~94.02%

無投時間 平均 5.45h 1.0~9.38h

運転率 92.9% (1984、2/3~3/22間)

異物、チリ無数あり

以上の如く運転効率、抄造効率共に低く、抄造効率低下の要因は大半が異物起 入による紙切れである。

又、紙面点検結果でも穴数 6. 6 ケ/㎡と非常に多く、異物、チリにいたって ・・・は、無数散見され著しく外規品質を落している。

6-5-4 設備及び操業上の問題点及び対策

調査期間(3/3~3/22)中の無抄時間1日平均5.45時間の大半が紙切れであり、これは紙料中の異物の混入に加えて、(設備的老朽のため回転体への注油構給が多く)メタル部より油が漏れて循環白水内へ入り、紙料に混入するためダンデーロール及びジャケットクーチが汚れることが原因である。

又、徐麗設備も不充分であり、使用方法が適切でない。

設備改善を進めると共に原料部門からパート毎に異物混入防止対策を立案実行 すべきである。

1)マシンアプローチ関係

- (1) マシンチェスト容量は2基で40㎡あり、紙料量としては1400BDり で 投造量に対して6時間程度の滞留となり、マシンチェストージョルダシ→ス タッフボックス→マシンチェストと循環しておりその間一部の紙料は再度ショルダンを通過するのでチェスト内紙料の即解度が変動し、ワイヤー上の水 切れ変動の原因となっている。
- (2) 渡度調節計がないのでビータからの紙料設度の変化が米坪変動の要因となっている。

対 策

- (1) マシンチェスト受入れは調成で完成紙料とし、マシン受入れ紙料はジョルダンを使用しないこと。
- (2) スタッフボックスに渡度調節計を設置し、米坪変動を防止すること。
- (3) マシンチェストは、オープン型であるので、塵、異物の混入防止のためチェスト上に屋根を設置すること。

2) 除磨関係

スーパークロンとラモースクリンで徐驤しているが、リジェクトを放流していないためラモースクリン内に異物が溜っている上、スクレーピングフォイルにも異物が掛っていてバスケットを擦っている。

対策

- (1) PMIのフローと同じ設備を設置して除産効率の向上を計ること。
- 3)ヘットボックス関係。

ヘットボックス内にスケールの附着があり、接液面の境で柏附着が発生、柏 液れの原因となっている。

乂、消泡用スプレーシャワーも少なく、整流板に浮種の附着がみられる。

対 策

- (1) 浮種附着防止及び消泡用のスプレーシャワーを増強すること。
- (2) フローボックス内はマシン停止時は必ず入念な掃除を実施すること。
- (3) スケールの附着は、苛性ソーダ(NaOH) の1.5~2.0 多液を塗布して洗うこと。

1)ソイヤーパートについて

テーブルロールとプラケットの間に隙間があり、シェーキの撮動によりテーブルロールが振動するためワイヤー上の紙料が設打も地合構成を崩している。

対策

- (1) プラケットとスクルの険問を無くする。 隙間のあるロールは、ワイヤー - 替え時にプラケットと一緒に修理を実施する。
- 5) ダンデーロールについて
 - (1) ダンデーロール下サクションボックスも無く、水切れ線もダンデーロール 前できれている。現在の使用方法ではダンデーロールの使用効果はない。
 - (2) ダンデーロールの使用は紙料品質の悪い場合、効率低下の要因が多くて、 ダンデーロール使用の有利性が少ない。

特にマニホールド 28g/m²抄造時は、トラブルが多過ぎる傾向がある。 対:信


- (1) ダンデーロールは抄造銘柄によって使用基準を決めること。 但し使用する場合、紙料品質を吟味する必要がある。
- (2) ダンデーロールの有効使用はダンデーロール内側に適当な幅の木があることが前提条件である。

水切れ段はこれによって調節すること。

- 6)サクションボックスについて
 - (1) サクションボックスは、ボデーの腐食があり、使用の限界に来ている。又、 サクションプレートが3枚プレートで吸引するため、ワイヤーのたわみがあり り、廃耗も早くなっている。
 - (2) サクションボックスのシールをシール水で実施しているが、水量の変動で空 気を吸い込んでいる。

対 策

(1) サクションプレート 3 枚方式を 5 枚プレート方式に変更し、ワイヤーの たわみ防止ワイヤー磨耗の減少を計る。



- (2) スリット福はスライスリップ福と同程度とし、両サイドは20~30 at 程度13 at ホールとし、紙料の広がり部はホールの部分で吸引する。
- 7)ジャケットクーチ・ロールについて

ジャケットクーチロールの最大の問題点は、ジャケットの汚れによる紙切れ と穴発生及び汚による幅方向の水分ムラであり、特に管理の強化を計るパート である。

ジャケットロールの管理の食否が抄紙機の効率に大きく関係するのでジャケットの緊定も出来るだけ強くすることが大切である。

ロールとジャケットの密着が悪いとジャケットがもまれて脱毛を起し、脱水 A ラとなり、幅方向の水分が均一にならない。ポープリールでの厚薄の発生とな り、そしてカッター作業の効率を下げる結果となる。

対 策

- (1) ジャケットの内側はセットする前に充分毛焼きを行ない、少しの強みでも、もまれて脱毛しないようセットの段階で注意することが必要である。
- (2) 連続洗浄装置が無いので汚れ発生時の早期洗浄が出来ない。これが抄造 効率を落とす原因になっている。

PM1と同様の設備の設置が必要である。

- (3) ロールの老朽化も進み使用の限界にきているのでサクションクーチに変更することが必要である。
- 8) ブレスパートについて

Na 2 プレスの脱水が幅方向で不均一である。

対 第

プレスロールは6ヶ月に1回は研磨を実施すること。 紙に水分ムラが発生する前に早日々々の対策が必要である。

9) ドライヤーパートについて

ドライヤーのドクターに断紙片がたまっている。カンバスの静電気で紙片が 時々舞い込み、紙切れの原因になっている。

対策

枠替え、紙切れ時にドクター紙粉、カンパス附着紙片は必ず取り除くこと。

10) リールバートについて

リールパートは紙の良否を決める上で一番重要なパートであり、監視業務 を強化、品質を管理する上でも大切なパートである。 住主工程でのトラブルの減少、効率を向上するためにマシンでは幅方向の米坪 厚さ、水分の管理を充分に実施すること。

米坪管理の充実を計らないと量目損となり、総歩留りが低下するので楊方向、 流れ方向の管理には特に注意すること。

対 策

- (1) PMIと同様の管理を実施すること。
- (2) PM1、2併用のスプルロール10本を購入する。
- 11) 慰動関係について 別紙 FIG 6-5-1 参照

抄紙機木体の設計は堅牢な構造で150m/分程度迄の運転は可能であるが 元起し部の馬力不足及び駅動部の磨波等、潜在的な問題点をかかえ運転率の 低い要因となっている。

対策

既設元起しモーターの起動トルク不足を補い、且増産体勢の基礎とするため、既設ラインシャフト元起し用にDCモーターの採用が必要である。

6-5-5 同一銘柄(BANDROL)の抄紙協別比較

1) BANDROL 60 gマシン別品質及び抄造特性値の比較 (1984年3月21日、

| P 3 | M | 1 | 及 | P | M | 2 |) |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| PMIZE | m c / | |
|--------------|-------------------------------|---|
| 抄紙邊別 | | e et e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| 項目 | P M 1 | P M 2 |
| 抄 速 m/分 | 50 | 50~60 |
| * 译 g/nl | 260.44 Max 61.02 Min 59.98 | ₹56.53 Max 62.27 Min 52.60 ₩36.03 Max 82.0 |
| 厚 さ1/1000m | ₹85.00 Min 80.0 | \$\overline{x}76.93 \text{Max} & \text{82.0} \\ \text{Min} & \text{72.8} |
| 密度 8/1 | ₹ 1.40 | x - 1.36 |
| 総原質量 BD4 | 3,240 | 2,160 |
| 抄造量 BD4 | 2,620 | 1,7 8 0 |
| 抄造步留 BD/BD ≸ | 80.86 | 82.41 |
| 抄造効率 BD∕BD ≸ | 87.55 | 7227 |
| 枠先水分 多 | z 6.25 | \overline{x} 5.13 |
| ドロー串 多 | 7.2 | 5.5 |
| 权格率 多 | 4.25 | 3.1 4 |
| リファイナーフリネスの | x252 Max 260 Min 250 | x226 Max 270 Min 180 |
| セーボル白水後度 多 | x 0.042 | <u>x</u> 0.012 |

考察

1. 米坪について

PM1は安定しているがPM2は変動が大きすぎて、規格値の60g±3gを外れており、品質的にも問題がある。

PM 2は銘柄によっては特に厚物抄造を避けるべきである。

2. 抄造効率について

PM1.2共に良くないが、特にPM2は7227%と悪い。

厚物に不慣れな点もあるが断紙率から見ても要具トラブルによる紙切れ が原因していると考えられる。

3. 抄造歩留について

80.86% と P M 1 が断紙率の多い P M 2 の抄造歩留より 2 多程度低下しているのは疑問が残る。

(PM1の白木没度はPM2に比較して0.034高いのは再分析する必要がある)

2)BANDEROL6 0g 抄紙換別操業特性値の比較

1984年3月21日 PM1、2でBANDEROL 60g を同時抄造して操業 特性値の比較を行なった。

| 特性值 | 混纸資 | 度多 | 抄员 | Ē m/分 | 紙 | 福和 |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 | PM 1 | P M 2 | PM 1 | P M 2 | P M 1 | P M 2 |
| フローボックス | 0.677 | 0.713 | | | | |
| ジャケットクーチ | 15.47 | 22.0 | 51.0 | 5 2.0 | 2,210 | 1,910 |
| 私1プレス | 28.33 | 3227 | 5 2.0 | 5 3.0 | 2,200 | 1,900 |
| 私2 プレス | 3 3.5 0 | 36.96 | 5 3.0 | 5 4.0 | 2,190 | 1,900 |
| 私3 プレス | 35.20 | | 5 3.6 | | 2,180 | |
| 私1ドライヤー | 38.41 | 38.23 | 5 4.0 | 54.8 | | |
| 私3ドライヤー | 48.14 | 47.43 | | | | |
| 私5ドライヤー | 77.07 | 63.10 | | | : | |
| 私?ドライヤー | 95.49 | 87.97 | 5 4.5 | | - | |
| 私9ドライヤー | | 97.07 | - | 5 5.0 | | • |
| ボーブリール | 93.75 | 94.87 | 5 5.0 | 5 5.0 | 2,110 | 1,850 |
| F 10 - 16 | | | 7\$ | 5≴ | | |
| 权福串 多 | | | | | 4.5 2 | 3.1 4 |

考察

ドローについて
 ドロー差での紙切れはなく、両抄紙機の2多差は特に問題はない。

2. 湿紙濃度について

PM1はワイヤー長さ500 M短いためかクーチ混紙没度がPM2より 6.5%低い。プレスパートは一段少ないPM2より1.8%混紙没度が低く なっている。これはプレス毛布の汚れが原因しているものと考えられる。

3. 収縮率について

PMIの方が収縮率が高い、これはプレスパートの脱水がゆるやかなためと考えられる。

26 - 60 1,900 - 2,000 40 - 70 1000'91 F OPERATION DATA Basis Weight Winding Width Ope, Speed TO STATE ASSET 1361 रता। रता इसस्य इसस् 1 m 5213 5231 523 5231 (X) 1-5 45Z'1-> इस्स इस्स इस्स इस्स Fig. 6-5-1 PM2 Outline of Existing Driving System 32/160 由-山 ## ## фф-8310----

6 -- 65

Table 6-5-1 Performance Analysis Data of PM 2 Actual Operation

| | | j | | A | Production | Theoretical | | Operation How | | Sheet making | Remarks | |
|-----|--|------------|------------------|-------------|------------|-----------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----|
| a d | - Brand | | Chemition | Solar House | 1962 WO | production rest | Sheet making | Sheet Brenke | Operation stop | Emorney | | |
| | 4. | e Wa | m/mis | E | # | y | sjæ. | in the | utu. | , | ÷ | Ì |
| 5 | POONET AC WARNA | * | Ş | 1,910 | 3,440 | 1.4,608 | 1,440 | 365 | | 74.65 | , | ; - |
| | 2000 | 7 | 5 | 1,910 | 3,950 | 5,237 | 044. | 97 | ; ' | 16.39 | | |
| | 2000 St. 40 mm | 1 | | 016'1 | 3,520 | 5,237 | 3,440 | 797 | | 67.92 | | : |
| | 2000kg1 4.0 th man | | . 3 | 1,910 | 2.550 | 3,675 | 1,050 | 3 3 | | 69.43 | Clease Ware Nat | - |
| | 2000 St 46 mms | គ | . 2 | 3,910 | 3,720 | 18638 | 1,440 | 432 | | 19799 | | |
| | 2001 S1.4G warms | . A | . 6 | 1.910 | 090** | 160'5 | 941 | 98 | - | 0.85 | | |
| | 2004046 | # | : 1 | 1,910 | 1,080 | 1,234 | 910 | 8 | 006 | A SE | Redair war charge a mechanical | 7 |
| Ē | TOO TO THE STATE OF THE STATE O | . 5 | 8 | 1,910 | 2,900 | 4,176 | 1,305 | <u>\$</u> | \$7. | 69.43 | Clutch dawn | |
| | 2008 St. AC warte | ត | . 6 | 016'1 | 2,78 | 011 | 1,200 | 470 | 3 | 60.63 | Charge Jacken couch ma | |
| : : | 2000 St. 40 mms | 5 | 8 | 1,910 | 4,120 | 0 | 0 | * | | 8 | | |
| | 2000 St. 4C water | . 15 | 5 | 1,910 | 0177 | 5,237 | 2,40 | R | | Ą | | |
| | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | . 5 | . 2 | 0167 | 4,630 | 5,391 | 97 | % % | | 20.55 | | |
| | D0025145 water | . a | ۶ | 01611 | 4,250 | 5,391 | 044 | 305 | | 74.62 | | s. |
| | DOOLS' 46 with | ភ | ţ | 1,910 | 00°* | 5.3.45 | 3 | 268 | | £.5 | | |
| 1 1 | DOORSTAG WATER | | t | 1,910 | 000 | 5,545 | 4 | ž | | *5.67 | ÷_ | . : |
| | POOR STAG WATER | . A | Ę | 1,910 | 3,250 | 5,545 | 0 | ş | | 60.90 | | |
| | DOORSI AG weens | . 5 | t | 1,910 | 2,740 | 5,545 | 1,440 | 594 | _ | 67.HS | | |
| | DOORSLAG with | | t | 1,910 | 4,160 | 5.545 | 3,440 | 355 | | ž Ž | | |
| : : | 20000 | | £ | 1.910 | | \$9 | 120 | | ž | | - Owned were held | - |
| 3 | | . 9 | . 52 | 1,910 | 3,400 | 9339 | 1,008 | \$6 | 22 | • | So much thest breaks dies to | 9 |
| | NANDEROL. | . \$ | 8 | 0181 | | 776 | 155 | | 2 | • | Standed sector court root | |
| | 54.03000 | | 8 | 01611 | | 3,608 | 0+01 | | | | Osmod with bear | |
| :1 | DOORSTAG | - · | ş | 1,910 | 3,190 | 3,608 | 1,440 | 2 | · | - | , | |
| | | | ··· - | | | | a de la companya de l | 6,621 | - | 275.12 | · 3 | |

6-6 ユニット | 仕上部門

1922年操業以来の設備がそのまま残っており1975年新設したダブルカッターが3直操業でフル稼動、PM1 PM2の製品を処理しており大半が平判製品である。旧設備の内に新カッターを設置した関係もありレイアウトがまずく、作業性が悪い。特にカッター附近は乱雑であり、ドライブローク処理面からも不適当である。

ダブルカッターの戻し紙(循環損紙)をリールスタンド前に広げており通路が無いため、土足で戻し紙の上を通行している。

製品倉庫と作業場が一緒になっているため、面積的制約を受けて作業効率を落す結果 となっている。作業場を整理するためには、まず通路の確保が必要で、荷造りの終っ た製品は別に倉庫を建てて保管すべきである。又使用予定の無い旧設備は徵去し少し でもスペースを広げることが必要である。


仕上部門については工場として早急に問題解決のための対策を立て解決を計るべきで ある。

全従業員の製品に対する問題意識高揚が期待されるところである。

6-6-1 操業状況

1)マシン巻取は新設ダブルカッターで新裁されて選別室に送られて選別及包装 され、栩包して倉庫に保管している。

新設ダブルカッターは3直、フル運転でカッタ迄の流れは比較的額調であるが 選別室と模模室の中間部両側は未仕上及び半製品(撲別済)の置場となってお り、ハンドリフトの通行がやっとである。特にカッター戻し紙の置場となって おり通路をふさいでいる。又製品倉庫も面積が狭く、荷造りされたものが5~ 6段に積みあげられており、橘包作業にも支障をきたしている。旧設備の中で も、スーパーカレンダーやボビンスリッターは巻取製品があるので時々稼動して いるが、旧カッターは殆んど稼動していない。



2)カッター操業状況

(1) 銘柄 MANIPOLD 26g/m

| 9 - <u>1.22</u> - 191 | REEL | 受入重量 | マシン抄巾 | カッター取巾 | ıţ | リール紙切 |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|--------|----------------|------------|
| | Na. | Łд | ER | 2.5 | B | <u>(ō)</u> |
| | 5.8 | 320 | 1,914 | 1,820 | 4.9 | 31 |
| | 5 9 | 270 | 1,931 | 1,820 | 5.7 | 14 |
| | - 60 ¹ | 330 | 1,911 | 1,820 | : 4.8 · | 10 |
| | 61 | 125 | 1,912 | 1,820 | 4.8 | 8 |
| | 64 | 270 | 1,960 | 1,820 | 4.2 | 20 |
| | 65 | 280 | 1,895 | 1,820 | 3.9 | 14 |
| | 台 計 | 1,595 | | | | 97 |
| | . 2 | 1, - | z1910 | | ₹4.7 | |
| | | | | | | |

(2) 仕上状况

カッター受入量 1,595均 即通过到10分。 《**耳**》中**向**《今**天**》。 75k3 カッター断裁量 - 1,5 2 0 47 ラジュル・ カッター発生原し 95년 ·

25249 検有発生戻し

製品仕上 高 1,17349

(3) 仕上げ歩留

77.2%

ニーニーニー 仕上げ歩留低下原因はマシン紙切れによるものが大半である。

6-6-2 設備及操業上の問題点

1)現在仕上室はカッター、個包及製品貿易が同一フロアーにあり通路も確保出

対 策

製品倉庫を別に建てるか使用予定のない旧設備を数去して仕上室のフロア - を全面改良して義路を確保しハンドリングを容易にする。

2)タブルカッターについて

カッターは設備的には問題はないが、管理面で多少問題がある。カッター導 入口のエアープリドロールのビスが強んでおり、中央部が凹んでいて紙にシワ が入る。

対 策

ブリドロール止めビスは定期的に増し締めする。このロール中央部の凹み は紙に舷が入るので定期的にロール木面の平面仕上げを実施し常に平らに しておく必要がある。

3)斜(セシ)について(切断面直角度合せ)

操業面ではカッター断裁時発生する斜(ヒシ)断裁がある。

対 策

ピンチロール出口よりカッター下刃までの紙の寸法が違うと斜(ヒシ)となるのでスライドプレートに紙片の附着がないよう注意する。特に下段アンリール用巻取は紙切れの少ない巻取を選択装着すること。

4)仕上げ工程における選別検査について

仕上げ検査は製品の最終工程であり入念な検査が必要である。製品は工場の 額であり需要が向上するも、低下するも、この部門の検査如何にかかっている。 的確な検査を実施し、不良原因を調査の上前工程へフィードバックする大切な パートであるから銘柄別選別基準を決めて的確な検査を実施する必要がある。

5)戻し紙(循環損紙)

不良紙の取扱い方が悪く異物の混入が多い。例えば戻し紙のパルパー迄の選 般も床を引き招ってチリ、異物を戻し紙に附着させている。戻し紙と云えども 立派な循環紙料である。

したがって取扱い方が悪いと抄紙でトラブルの原因となるので慎重な取扱いが必要である。

対策

- (1) 作業場の床間は朝の作業前及午后の作業前の2回清掃を実施すること
- (2) 戻し紙には循環戻しと、捨て戻し(油汚れ等)がある。これらは必ず 区別し、循環戻しは梱包機を使用一定量(15~20切)の梱包として パルパーへ運搬する。

6)仕上室改善対策

(1) 有体設備を撤去してボビンスリッター等の作業スペースを取ること。

(2) 製品倉庫の増築

現在の梱包室兼製品倉庫は面積が狭い。在庫が増加すると前工程の選別、 カッタ室迄半製品の置場となり通路の確保さえ困難であるから製品倉庫は別 に増築し現在の倉庫は梱包品の一時置場とする。

(3) 通路の確保

programme and the second of th

オランダ時代の石ダタミ床面は凹凸が大きく製品運般、清掃に適さない。 したがって床面舗装を実施し仕上室の機能向上を計るべきである。

general (1886) in the first of the constant of the constant of the first of the constant of th


6-7 ユニット | 調成部門

ユニット 1 調成はハイドラパルパー 1 台、デラックスリファイナー 7 台の設備を有し、パルブ解解及び即解ミキシングと計装化を取入れた、シガレットペーパー用の即解設備である。

1975年運転開始当時 日産51/d程度の生産量が現在では日産101/dと約2.0倍の生産量であり、運転当時5台であったデラックスリファイナを7台に増設、フル運転の状態である。即解状態もシガレットペーパーの品質維持のために適正即解度を保持しており、設備的にも近代化の進んだ設備であるが、即解電力原単位が高いのが問題である。

これは薄用紙特有の問題であるが、増設の機会にはダブルデスクリファイナー。又はコニカルリファイナーを設置しカッティングを進めることで電力原単位の向上と乾燥じわの緩和を考えるべきである。

品質面では麻の配合等高品質製品の開発も行なわれているが一般品に対する原材料 (資料)の配慮が不適当である。又スライム発生が甚しく操業効率(紙切れが多い)並 びに品質価値を低下させている。



6-7-2 要 負

係 長 1名 常昼

5名×3直 4グループ

パルパー 2 名

調薬 1 名

詞 成 2 名

6-7-3 操業状況

1) 操業状件

バルブ配合基準 填料配合基準 即解 度 基 準

2) 現 況

- (1) パルブ離解複度 別紙TABLE6-7-3参照平均 3.45% Max 3.7% Min 2.8%基準 3.5%に対して低目にバラッキが見られる
- (2) パルプ印解度

平均 32[∞] Max 34 [∞] Min 28 [∞] 大きなバラツキもなくマシンスピード 40 ダアップしている割合に操業指導当時の即解度が守られている。

(3) 填料邊度

平均 15.9% Max 17.5% Min 13.8%

(4) K 分 别纸FIG6-7-1.2.3参照

イーグル 平均 15.21ま Max 16.5ま Min 13.8 ま ゴールテンバート 平均 13.9 ま Max 14.7ま Min 13.0 ま シルバーバート 平均 12.78ま Max 13.56ま Min 11.75ま

(S) 即解能力

| | 銘 | 经别 | | | |
|----------|--------|-------|---------|----------|---------|
| | | - | イークル | ゴールデンバード | シルバーバード |
| サイクリング | श | | | | |
| No.1サイクル | 110W×4 | 49/11 | 4,430 | 4,889 | 5,492 |
| 私2サイクル | 110W×3 | 4/1 | 4,8 2 7 | 4,387 | 4,809 |
| ត វា | | 4/日 | 9,257 | 9,276 | 10,301 |

13 13 14 (6) 米 平 坪 1 別紙 FIO 6 - 7 - 1、2.3 参照

イーブル 平均 26.8 g Max 28.3g Min 25.3g

ニュールデンバード 平均 25.77g Max 27.2g Min 23.7g

シルバーバード 平均 26.05g Max 28.5g Min 25.2g

(7) 不透明度 別紙 FIO 6-7-1.2.3 参照

| 平均 | 83.43g | Max 86.0g | Min 79.4g

ニー・バー・コールデンバード 平均 78.24g Max 82.0g Min 74.6g

シルバーバード 平均 72.24 Max 75.6g Min 70.0g

6-7-4 設備及操業上の問題点と対策

現在のものではマシンの増産量に対して能力的に対応が困難である。脱水能力が不足するためプロークピットの濃度低下を招くのでタンプラー入口でオペールーターが水量を制御するためクーチピットのレベルコントロールバルブが作動しても用をなさない。

時々クーチピットからウェットプロークがワイヤーシャワー水ピットに流れ込みセットリングタンクへ送られるのでセットリングタンク内の沈降を乱し米坪 変動の要因をなしている。

1. 4. 1. 1. 1. **対:策**・ディスクラー 1. 4. 1

ロッキーフィルター等脱水効率の良い設備に更新する。

2)ダンプチェスト浪度の変動

現在給水タンクはオーバーを取って水量規制しており、

パルパー給水弁開ー自水弁閉

パルパー給水弁閉ー白水弁閉

上記の如くインターロックを取ってあるがダンプチェストへパルプを放送後再 度パルパーに注水液送するのでチェスト濃度のパラツキを起している上濃度低 下の方向をたどっている。

対策

パルパー始動後タイマーをセットし排出及びパルパー停止を自動化し、オーベレーターは給水、パルパー始動、パルプ仕入のみとする。

3) 即解能力について

ビンホール、地合等を考慮した場合現在程度の印解が望ましいが現在の即解

度を推持するためには能力的に限度に達している。今後増産を考える場合には 即解度もあまり落さないためにも即解機の増設が必要であり、省エネルギーの 面からも、定ギャップ式のデスクリファイナー、又はコニカルリファイナーの 設置が望ましい。又設備費の面からはコニカルリファイナーを推奨する。

4)電力原単位について

シガレットペーパーのように即解を進める場合は特に電力原単位は上昇するが日本の場合に比較して18 %程度高い、これは即解パルブ温度が始めから高いこともあるが即解別の整備不足にも起因すると思われる。

対策

デラッスファイナーの即解別の整備(別のマクレ取り)を2~3ヶ月に1回程度の周期で1台宛実施することが望ましい。

5) 塡料設度の変動について。

現在填料溶解濃度は平均で15.95Max17.5% Min 13.8%と変動しているが製品の灰分、不透明度等品質に及ぼす影響が大きいので作業管理の強化が望ましい。 対 策

規準として15%±1% 以内に収めること。

6)仄分、不透閉度について

灰分選定價数59点中管理限界外33点と53年である。

不透明度についてはシルバーバードが22点中管理限界外14点で64%である。

対策


作業管理の強化を図る必要があるが填料の品質も考慮すべきである。

7) 填料品質について

8)スライムについて

スライムの成長率は白木pH7.5 水温32℃を頂点として、28℃~42℃の間がもっとも旺餐でありシガレットペーパー抄造マシンでは避けて通れない問題である。

- (1) スライムコントロール剤の使用が必要である(効果的な薬品を照合する)
- (2) ミキシングチェスト以降配管系統の水掃除及び低濃度断液(Ce2 3.5%) か、苛性ソーダ(5%)液の循環掃除を毎月実施する。



(3) リフラー以降の水掃除を毎週1回実施すること

6-7-5 パグララン工場のPM3シガレットペーパー(イーグル)に対する試案

バルブ配合 NBKP 85ま 麻 15ま 炭酸カルシウム 27ま チタン白 (TiO₂) 3ま

上記配合で抄遊しているがフランス品と比較して、厚さ不足、ソフトネスが 問題点としてあげられているが使用炭酸カルシウムの差によるものと考えられ る。

2)炭酸カルシウム (CaCo3) の比較

| 項 | 胡名 | インドネシア品 | 現 行 品 (日本製) | フランス品 |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 水 | H (1) | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| n. | ルシウム分(1) | 9 3.3 | 9 5.8 | 96.7 |
| 白 | 色 度(1) | 9 0.5 | 100 | 94.0 |
| 20 | 10メッシ.残 | 0.1 2 | 0.0 4 | 0.02 |
| | 5 分 | 60 at | : 87 #! | 92 # |
| 沈 | 10分 | 32 al | 77 = #f | 79 zł |
| | 15分 | 27 at | 64 #! | 65 #f |
| [4] | 205} | 21 <i>af</i> | 59 #f | 5 5 z ℓ |
| | 25分 | 19 af | 5 2 <i>nl</i> | 51 xt |
| 度 | 3 0 <i>5</i> } | 1.7 xt | 46 zt | 48 r <i>t</i> |
| | 5}/20 ut | 21 | 120 | 1440 |

社算度を比較した場合30分迄は輸入品(日本)もフランス局も変らないが20㎡迄降下する時間を比較した場合120分と1440分と差が非常に大きいとはフランス局が粒子の空隙率が多くて常のあるものであり、従って比重も軽くソフトな感じのものと云える。

手に持った感じでは意外と軽い印象を受けた、又フランス、スペイン地方は天 **煮**物であるとも云われている。

3) テスト案

現在使用している底をすべてLBKPに置き替えてパルソ費の軽減分をフラン ス晶に変更しても輸入炭酸カルシウム [CaCO] 3900Rp/kp 迄ならば約15, 207Rp/tの原価減となる。

4)予想される品質

- (1) ソフトネスの向上
- (2) 紙の嵩が出る
- (3) 通気度の向上・
- (4) 燃焼性の向上
- (5) 大きなピンホールは減少、後細ピンホールは増加傾向
- 5) シガレットペーパー (イーグル) 原料 1000 4の材料費の比較

| 材料名 | 革 価 | 現 | 行 | 裁 | a 1 | 試 | Na 2 |
|----------|-----------|------|---------|------|------------|-------|---------|
| 72 61 41 | (Rp/13) | 3 | 金額Rp | 96 | 金額 R p | Æ. | 金額 Rp |
| NBKP | 574.15 | 85 | 488.027 | 85 | 488,027 | 85 | 488,027 |
| L B K P | 542.25 | | | 15 | 81,338 | 15 | 81,338 |
| 麻 FX | 1,235.01 | 10 | 123501 | | | ! | |
| нем | 2,006.97 | 5 | 100,349 | | | | |
| パルプ費 | | | 711,877 | | 569,365 | | 569,365 |
| 炭酸カルシウム | | | | | | | |
| 国 産 | 225.0 | | | | ; ! | 1 | |
| 日 本 品 | 382.5 | 24.6 | 94,095 | | | | |
| フランス品 | 900.0 | 1 | | 24.6 | 221,400 | 26.44 | 237,960 |
| チタン自 | 1,4 5 0.0 | 2.84 | 41,180 | 2.84 | 41,180 | 1.0 | 14,500 |
| 填 科 費 | | | 135,275 | | 262580 | | 252460 |
| 台 計 | | | 847,152 | | 831,945 | | 821825 |

(現行配合は1984年実績)

試版1の場合 15,207Rp/1の原価低級が可能

試品 2の場合 25.327 Rp/1の原循低波が可能

フランス品使用により不透明度は上ると思われるので試私 2も可能である。

Table 6-7-1 Table of Operating Standard for PM 3

| Kind of paper | Basis weight | | Mixing rat | lio of pulp | • | Calling and | C | F | | Cal | civm carbo | nate | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-------|-------------|------------|------|--------|-------------|------------|---------|
| Kelo of page | (g/m²) | LBKP (%) | LBKP (%) | Frax (%) | Straw (%) | Filling pulp BD kg/batch | Consistency (%) | Freeness | | Consistency | Import | Home | Tio | Ash Content | Capacity | Remarks |
| | 154 | | L., | | (2) | Po r£lostců | (*) | (00/32) | (t/t) | (%) | (%) | (%) | (kg/t) | (%) | (%) | |
| 1 Eagle | 24 – 25.5 | 85 | | 15 | | 209 | 3.5 | 28±1 | 216 | 15 | 270 | | 30 | 17±1 | 80.5 սթ | |
| 2 Golden Bird | 25 – 25.5 | 65 | 32.5 | 25 | | 200 | 3.5 | 32:1 | 108 | 15 | 316 | 174 | 12 | 15±1 | 79±3 | |
| 3 Säver Bud | 25 25.5 | 65 | 35 | | | 200 | 3.5 | 33±} | 108 | 15 | | 300 | | 13.5±1.5 | 77±3 | |
| 4 Cok3al | 25 – 25.5 | 65 | 35 | | | 200 | 3.5 | 33±1 | | 15 | | 149 | | | | |

6 - 79

Table 6-7-2 Actual Operation Record of PM 3 Cigarette Paper

| Kinds of paper | Basis weight | Consistency | Mixing | g lo citst g | บได | , | No | 1 Cycline | · | Production | | No. | 2 Cycling | | Production | Remarks |
|-------------------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|------------------------|--|----------|---|--------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| nuos os hehrs | | | NBKP | KBKP | Frax | | Cycling | Retention minute | Freeness | Capacity | | Cycling | Retention minute | Freeness | Capacity | N. H. H. |
| | (g/m²) | (%) | (%) | (%) | (%) | (BDkg) | | (nin) ——————————————————————————————————— | (44) | (BDkg/d) | (BDkg) | | (min) | (00) | (BDkg/d) | |
| Mar 5 Golden bird | 25 | X 3.26 | 85 | 12.5 | 2.5 | 320 | X 8.1 | X 88.5 | X 33.9 | 5,206 | 320 | X 10.3 | à 118 | X 34.3 | 3,905 | 1. No. 1 Cycling |
| | | тах 3.60 | | | | | max 9 | max 98 | max 35 | | | max 12 | max 126 | max 35 | | DF 4 Stand |
| | | min 3.10 | | | | | min 9 | քու 83 | min 33 | | | min 10 | 601 nim | min 34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ļ | | | 2. No. 2 Cycling |
| 6 Golden bird | 25 | X 3.5 | 85 | 12.5 | 2.5 | 320 | X 9.7 | X 305 | X 32.2 | 4,388 | 320 | x 9.6 | X 100 | X 34.8 | 4,698 | DF 3 Stand |
| | | max 3.6 | | İ | | | max 11 | max 133 | max 34 | | | max 10 | max 107 | max 43 | | |
| | | min 3.4 | | | | | min 8 | வர் 96 | min 30 | | | வ் 6 | min 65 | min 31 | | |
| 7 Fagle | 25 | x 3.36 | 85 | | 15 | 320 | X 9.4 | X 104 | X 28.6 | 4,430 | 329 | X 8.1 | X 81.5 | X 34 | 5,265 | |
| | | max 3.45 | | | | | max 10 | max 111 | max. 30 | | | max li | max 120 | max 44 | | Į |
| | | min 3.20 | | | | | տնո 9 | min 90 | min 27 | | | min 6 | min 64 | min 27 | | İ |
| 8 Fægle | 25 | x 3.53 | 85 | | 15 | 320 | x 9 | X 104 | X 28 | 4,430 | 320 | x 8.5 | X 105 | x 30 | 4,383 | |
| O Lagar | | тэх 3.60 | | | | | | max 105 | max 29 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 19ат. 9 | max 109 | тах 34 | | |
| | 1. | min 3.50 | 1 | | | | | min 105 | min 27 | | | min 8 | min 88 | mīn 29 | | Į |
| | | | | | Straw | 1 | | 1 | | |] | 1 | | : | | |
| 9 Silver bird | 26 | X 3.16 | 75 | 15 | 10 | 320 | $\tilde{\mathbf{X}}$ 7 | X 76.3 | X 33.9 | 6,039 | 320 | \bar{X} 8.5 | X 91.6 | X 34 | 5,030 | |
| | | max 3.60 | | | | | 1 | max 80 | max 35 | | | max 9 | тах 101 | max 35 | | |
| | | min 3.0 | | | 1 | İ | | min 75 | min 33 | | | min 8 | 28 nim | min 33 | | |
| 10 Silver bird | 26 | X 3.39 | 75 | 15 | Straw 10 | 320 | x 8 | x 89 | x 32.4 | 5,177 | 320 | x 9 | x 192 | X 32.7 | 4,517 | |
| | | max 3.50 | İ | | | | Į | max 98 | max 33 | | | | m2X 111 | тах 34 | 1 | |
| | - | min 3.30 | 1 | | | | | min 84 | mia 32 | | İ | | min 98 | min 32 | | |
| 44 60 | 26 | x 3.64 | 65 | 25 | 10 | 320 | x 9 | x 85.6 | X 32.5 | 5,446 | 320 | x 9 | X 94.9 | x 32.8 | 4,855 | |
| 11 Süver bird | 26 | max 3.78 | 63 | " | ** | 370 | ^ | max 83 | max 33 | 3, | | | max 99 | - 1 | | |
| | | | | | | | | min 80 | mîn 32 | | 1 | Ì | min 86 | i | | 1 |
| | | min 3.60 | 1 | | ĺ | | _ | | | , | 340 | $\bar{\mathbf{x}}$ 9 | | <u>.</u> • | | |
| 12 Silver bird | 26 | X 3.35 | 65 | 25 | 10 | 320 | X 8 | X 86.5 | X 32 | 5,327 | 329 | X 9 | | X 32.5 | 5 4,835 | |
| | | max. 3.70 | | | | | 1 | max 97 | max 33 | | | | | max 33 | | |
| | | min 3.0 | | | | | 1 | எங் 80 | min 31 | | | | | mia 32 | | |
| 15 Golden bird | 26 | x 3.16 | 70 | 30 | 0 | 320 | x 7.8 | X 90.8 | X 32.4 | 5,074 | 329 | X 8.6 | | • | 5 4,519 | |
| | | max 3.80 | | | | | 8 zem | max 111 | m2x 34 | | | e zea | max 109 | 1 | | |
| | | min 3.20 | | 1 | | | min 1 | min 81 | min 30 | | ļ | min 8 | min 92 | min 30 | | |

* 2

Table 6-7-3 PM 3 Actual Operation Data (in 1984)

where the hypothesis is the state of the st

| 5 |). | | Consistency | |
|---------------|-------|----------------|---------------|----------|
| Date | Hour | Refining Chest | Machine Chest | Head Box |
| İ | | (%) | (%) | (%) |
| Mar. 13 | 14.0 | 3.3 | 3.9 | 0.77 |
| | 18.0 | 3.4 | 3.7 | 0.68 |
| | 24.0 | 2.8 | 3.7 | 0.68 |
| : S | 3.30 | 3.0 | 3.6 | 0.66 |
| 14 | 7.30 | 3.65 | 4.05 | 0.84 |
| | 10.30 | 3.55 | 4.10 | .078 |
| | 14.30 | 3.7 | 4.0 | 0.65 |
| | 17.00 | 3.7 | 3.9 | 0.64 |
| 15 | 7.15 | 3.3 | 3.94 | 0.70 |
| " ; | 11.30 | 3.65 | 4.0 | 0.71 |
| | 13,30 | 3.42 | 4.02 | 0.78 |
| | 18.30 | 3.7 | 4.15 | 0.75 |
| : | 21.40 | 3.65 | 3.8 | 0.68 |
| | 24.40 | 3.65 | 4.1 | 0.72 |
| 16 | 7.45 | 3.36 | 4.3 | 0.75 |
| | 11.45 | 3.34 | 3.95 | 0.73 |
| x | | 3.45 | 3.96 | 0.72 |
| : M | ax. | 3.7 | 4.3 | 0.84 |
| : b | lin. | 2.8 | 3.6 | 0.64 |

Fig. 6-7-1 Comparison Figures of Cigarette Paper Quality (in 1984)




Fig. 6-7-2 Comparison Figures of Cigarette Paper Quality (in 1984)





Fig. 6-7-3 Comparison Figures of Cigarette Paper Quality (1984)

ការប្រកិច្ច ២ ឆ្នាំ ១ សំសត្តនេះ ១ គឺការសេច្តិ





6~8 ユニット』 PM3部門

PM3は、CIGARETTE 紙専抄マシンで設備設計は移動時の日産5 t/dが9年後の今日では抄造高で10 t/d と伸びている。

技術的にも急激な進步をしているが贔質面と管理面で今一歩の感がある。

抄造条件の中で当然使用しなければ操業が安定しないのに、スライムコントロール剤の 使用をしていない。高填料配合、高水温での操業であるから使用すべき薬品は必ず使 用することが望ましい。又シガレットペーパーのピンボールの問題は、填料のグレード ファブをしないと解決はしないということを常に念頭におく必要があろう。





6-8-2 要 員

5名×3直 4グループ

6-8-3 操業状況

1. 操業規準

抄 前 2,150**

抄 速 120~140m/分

米 坪 24g~25g/m

2. 現 状 別紙 Table No. 6-8-1参照

シガレトペーパー専抄、平均抄造効率は93.26まである(調査期間中の平 ぬ)

1000

均)

EAGLE 米坪 26g/m 炒速 120m/分

GOLDENBIRD 米坪 26g/m b速 140m/分

GOLDENBIRD26g/mの紙面点検結果、夾雑物及スライムが面積 0.3 xi 当り23ケと多く、外観品質を著しく低下させている。

6~8~4 設備及操業上の問題点と対策

1)ミキシングボックス及びリフラーの包壁の汚れがあり、スライムの発生源となっている。又ロータリー、スクリン内部の汚れも悲しいジガレット紙専抄抄 紙機としては汚れが目立つ。

対策

- (1) 洗浄を10日に1回と決めて実施しているが、現状を見ると洗浄方法が不 適当である。現在の汚れ状態では次亜塩素酸(CaCO22)液では不充分 であり、苛性ソーダ(NaOII)液(濃度5%)で洗浄後水洗いを行う必要 がある。
- (2) 操業以来9年の経過があり、白木パイプ関係の徹底したクリーニングが 必要である。
- (3) スライム酸菌に適したコントロール剤を使用すること(パート汚れ防止 とスライムによる紙切防止のため)
- 2)リイヤーバートについて

ワイヤーパートでは、
凌度変動の原因ともなっているクーチ下ピットの使用方 法が不適当である。
紙切れが発生するとクーチ下の自水がオーバフローしてワ イヤー下ピットへ流れ込み、セットリングタンクへ流送されリフラーへ回収されるので、セットリングタンク回収自木の濃度が変動してスライス濃度の変動の原因となっている。クーチピットのオーバーフローの原因は、タンブラーの能力不足である。又必要以上にクーチピットへ自水及清水が入っている。対策

- (1) 全市の清水シャワーの連続注水を中止する。 両サイドの耳用シャワーは 300m程度で処理する。全巾シャワーは紙切れ時のみに使用すること。
 - (2) クーチセーボール白水はワイヤ下へ入るように改造する。
 - (3) タンプラーのワイヤー 1 0 0 メッシュを 6 0 メッシュワイヤーに張り替 ること。
 - (4) クーチピットは液面コントロールとしてタンプラーに流送する。
 - (5) タンブラーの処理能力不足をカバーするため、パキウムフィルターの増 設を行う。
 - 3)ケミカルコーター、マーキングプレスについて

シガレットペーパー抄造工程では、ケミカルコーター及びマーキングプレスで燃焼剤途布及びマーキングを行う工程がある。したがってロール管理が特に大切であり、ロール異状が発生するとそのまま品質異状につながるので、操業中の監視の強化と取扱いは慎重に行うことが大切である。

致 妓

- (1) 慰焼剤塗布ロールは常に平滑で、市方向均一な塗布が必要である故コータ - ロールの研磨は1回/3ヶ月の割合で実施することを研磨標準とすること。
- (2) マーキングロールは、定期的な水洗いの標準化と抄紙機の停止時は必ず水洗いを行うこと、又パックアップロールの使用を実施すれば研磨周期は1回/2ヶ月位になるであろう。
- 4)ドライヤー蒸気圧について

ドライヤ蒸気圧は低圧使用であり、現在の操業条件ではスチームトラップ の作動圧より低い状態である。ドレーンがドライヤ内に溜るとモーター及ギヤ ーに負荷が掛って故障の原因となり乾燥効率も低下する。

対 策

スチームトラップの管理の充実を計ること、日常の監視を強化、状況のチェックを実施、過負荷によるトラブルの減少に努める。 低圧で使用の場合は真空ド

レーネジの採用が有効である。

5)フェルトストレッチについて

ドライフェルトのストレッチが有効作動していない。

フェルトの押し付け圧が一定でないと紙の巾方向、流れ方向での乾燥 A ラとなり、仕上工程での作業効率の低下につながる。

対策

重重式ストレッチであるから常にフェルトの伸びを見てストレッチ、ウェイトの位置の確認をすること。

6)各パートのスピード調査

調查銘柄 SILVER BIRD 26g/m

| パ ト | スピート加分 |
|-----------|--------|
| ワイヤ | 137 |
| 払1プレス | 138 |
| 私2プレス | 141 |
| 私1ドライヤー | 144 |
| 私3ドライヤー | 144 |
| ぬ 5 ドライヤー | 144 |
| ね?ドライヤー | 144 |
| リール | 144 |
| ドロー差 | 486 \$ |

プレスとM.1ドライヤではドロー差もあるが(2.1%)ドライヤ内でのドロー差はない。

乾燥工程であり、没紙の乾燥時の収縮があるのでドロー差をつけるとドライヤ 内での紙切れが発生する。

現状のドロー調節方法で良い。

7)各ポンプのシール水使用方法について

ポンプのシール水は、ポンプパッキングの保護とランナー、シャフトの保持を 目的としている。適当な水量を注入して出口倒へ放水するのが、正しいシール 水の使用方法である。ポンプシール水を出口倒で盲にして放水を止めているとシ ール水は系内へ流れ込み、紙料濃度を狂わす原因となる。又チェスト内へ流れ 込む時にパッキングの磨耗した汚れ異物も紙料内へ混入して紙の底、異物とな って品質の低下となる。

又紙料内へ各ポンプのシール水が入ることはそれだけ白水量が増加して余分な水が系内に凍入していることになり、無駄なエネルギーの使用となる。 白水量が増加すればそれだけ凍出原質も増加して総歩留の低下ともなる。 ポンプシール水を出口倒へ放水していれば常にシール水の量の確認が出来る。 又パッキングの状態も把握出来る上ランナーシャフトの異常も放水量の有無で確認できる。

6-8-5 スライムとその障害及対策

1. スライムとは


スライムは、後生物が凝集して生ずる粘生泥状物質の総称で、特にパルプ没度の低い白水循環系の内壁に付着成長し、流速により脱落し紙料中に起入し、 汚点、ピンホール、目玉、悪臭が紙料へ付着、紙切等の障害を生じたり、 ワイヤ、毛布の目詰り、ロールの汚れのみならず、機器の腐蚀を生じさせて 操業を乱す原因となる。

2. スライムの形成

スライム形成菌の増殖の主体である細菌類は単細胞の生体でありスライム形成菌は白水中の木材抽出成分である糖類を摂取し、酸素と結合し、栄養源である糖類を分解する。栄養の分解で得られたエネルギーを利用して増殖して行くスライム形成菌には、菌体自身の細胞を保護する目的で細胞の周囲を蛋白質や多糖類の粘性物質でおおうものが多く、粘性があるために凝集成長が激しくスライムとして成長し易い。

3. 生菌数とスライムトラブル

通常白水中の生菌数が104個/xl 以上になると微生物が凝集成長する。 そして粘性泥状物質(スライム)が発生する。スライム形成菌の凝集は細胞の 周囲の粘性状蛋白質や多糖類からなる粘膜層を作り互にくっつき合ったりタ ルク、クレー等の填料を吸着して成長する。



4. 最も苗の繁殖する条件

白水温度

30℃±6℃(パクテリヤ菌は高温でも繁殖)

自水 pH

 $5 \sim 7$

(バクテリヤ菌が最も繁殖)

紙料 pll

 $7 \sim 8$

5. 生菌数と日玉紙切れの発生する迄の期間

| 生菌個数 個/nl | 紙切発生迄の日数 |
|--------------|---------------------------------------|
| 1 0.3 | 20~30 H |
| 10.4 | 7~14 B = 5.2 |
| 1 0.5 | 5~15 □ |
| 10.6 | 3~ 5 ⊞ 1 |
| 1 0.7 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

スライムコントロール剤を使用せず放置しておくと生菌数が増加して障害 を起す。

6. コントロール方法

コントロール剤使用により、常時白水中の生菌数を 1×10.5/パ以下にコントロールするか、又はスライムの発生着床(附着)を阻止すべく衝敵的に白水中の徴生物を殺菌する方法がある。既ち杭菌性薬剤による連続的処理か、殺菌性薬剤による衝激的処理のどちらかである。

すでにスライムの発生しているマシンでは、生菌の種類を分析した上で抗菌性 薬剤かを揉択すべきである。

7. 現状と問題点

ミキシングボックス、リフラーの壁が汚れており、スライム発生源となっている。又ローターリースクリン内部汚れもあり、シガレット、ペーパー抄 造マシンにしては不適当である。

8. 対 货

洗浄を10日に1回と決めて、洗浄しているが現状を見ると洗浄方法が不充分である。現状の汚れ具合では次亜塩素酸カルシウム(CaOCA)では困難である。苛性ソーダ(NaOII)液で(浪度5分)洗浄し更に水洗いを行う必要がある。

Table 6-8-1 PM 3 Parformance Analysis Data of Actual Operation

| | | | | | Theoretical Produc- Operation Hours | Operation Hours | | | Sheet Making | Counted Numbers |
|------------|---|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Date | Brand | Baxis Weight | Oper, Speed | Production on Reel | ton on Reel | Sheet Making | Sheet Breaks | Operation Stop | Efficiency | of Sheet Breaks |
| | | g/m² | m/mm, | Kg | 23.4 | Min. | Min. | Min. | | |
| | | | | | | | | | 76.80 | ¥ |
| X H. | Colden Bird | % | 140 | 8.536 | 71,217 | 3 | * * | | 1 | • |
| ** | • | 2 | 2 | 10,576 | • | Ė | 63 | | 1 | • |
| • | : | : | 2 | 10,750 | ; | : | .65 | | 95,36 | • |
| | | | 2 | 10.590 | : | r | 818 | - | 94,39 | n ; |
| • | 2 | : | : | 10.236 | ı | ź | 126 | | 91.25 | 7 |
| 3 6 | r Section of the section 2 | 621 | 6,338 | 7,069 | 1,020 | 105 | 420 | 89.70 | 2 : |
| ~ & | Style Bird | × | 041 | 8,500 | 11.217 | 1,440 | 349 | | 75.76 | 2 \ |
| | | : | | 10,705 | . | = | 99 | | 95.42 | • |
| ٠ <u>-</u> | 1 | | . | 10,700 | \$ | : | 99 | | 95.42 | • |
| ? : | : | ; | | 10.745 | ŧ | 2 | . 61 | | 95.76 | • • |
| : : | | : | : | 11.115 | | : : 3 | <u>.</u> | | 8.10 | re s |
| • • | | 1 | \$ | 11,060 | * | : | ဥ | | 98.61 | 9 9 |
|) <u> </u> | | 97 | 140 | 10,896 | 11,217 | 1,440 | 4 | | 97.15 | |
| <u> </u> | | : | : | 10,751 | | t | 99 | <u> </u> | 58,83 | : |
| 91 | : | ì | | 10,150 | | į. | 137 | | 90,49 | ` ¥ |
| 2 | | : | : | 9,104 | ŧ | , | | | | 2 1 |
| | : | : | : | 10,604 | • | 1,440 | 6 | | 7 S | |
| 2 | | : | : | 10,730 | : | ı | 63 | | 70,00 | s c |
| : 8 | t | : | | 8.809 | 3 | 1 | ĸ | | 86.38 | ` • |
| ; F | : | : | : | 10,700 | * | 1 | 99 | | 95,65 | 9 3 |
| : :: | Silver Bird | 92 | 140 | 10,925 | 11,217 | 044, | 37 | | 97.43 | |
| | | | | | | | | | × 93,26 | |

6~9 ユニット | 仕上げ部門

1975年PM3の建設工事の一環として作られた設備であり、作業スペースも広く 採光も良好で、シガレットペーパーのような高級紙の撰別作業場としては充分であるが 操業面においてはカッター作業が薄用紙の断裁作業に不認れであり、カッター 板の発 生が多い、又ハンドリング面でも流れが不自然である。今後ボビン製品の増加が見込 まれるのでボビンスリッター、リワインダーの設置が必要である。その際に全体のレ イアウトを再考慮すべきである。

6-9-1 操業状況

ダブルカッターは2直操業で前日抄造済巻取12本全部の断裁選別を行う。 選別は主として巻駄カッター嶽を排除する程度であり、選別後数量チェックを 終えたものを2連づつギロチンカッターで四面を仕上げて包装、核包したもの を顔次出荷している。

6-9-2 設備及操業上の問題点及対策

1)ダブルカッターについて

カッター断裁時各リールのテンション操作は、常に紙の流れを監視して調節を 行うことが大切である。特にダブルカッターを運転する時はテンション調節を 常時行なわないとカッター棲の原因となる。リール毎の紙の流れは変動するも のであるから注意して操業管理を行うこと。

対策

カッタースタンドにリールをセットする時は、下段アンリールスタンドには 紙切がなく優軟の少ない良いリールをセットすること。

紙切れの多いリールは必ず水分変動があるので特に注意すること。

ウォームロールの強込みには特に注意すること。

2)仕上げ検査について

シガレットペーパーの現状を見ると、スライム、柏、異物等夾雑物の混入が 多く、商品価値の低下原因となっている。最終工程としては、製品を良く点検し て異状があれば不良部分を必ず抜き取るようにすること。

贫 坟

銘柄毎の選別基準を確実に決め、出荷の良否が誰でも分るように限度見本 を用意して撲別時の個人差をなくすようにする。限度見本は箱、夾雑物、 次、摂入、マーク不良、等製品として異状と認められるものはすべて限度 見木を作っておくこと。

3)仕上げ室のレイアウトについて

現在の仕上げ室は、カッターと機別台の中間に荷造場があり、荷造場の両側 は運般通路となっており、包装資材の破片、パレットの破片、ビニールシート の破れたものなどが散乱している。これらが戻し紙と一緒にパルパーへ持込ま れているためにドライブローク内に異物の混入が多い。

又出荷口のトラックの待段場所は未舗装であり、フォークリフトの出入時に室 内へ砂を持込んでいる。

対 策

- (1) 仕上室のフローを変更する
- (2) ボビンスリーター、リワインダーの設置場所を考慮した上カッター断数 後の未仕上げ紙の運搬、選別、包装、梱包、出荷の流れを良くして戻し紙 に異物が混入することを防止すること。
- (3) 出荷場所の床面はコンクリート舗装を実施すること。
- (4) 戻し紙運搬通路を決めて常時清掃しておくこと。

4)不良紙の取扱いについて

仕上げ部門では、カッター、及選別検査にて戻し紙が発生するが、溶解バル パーへ運般する場合荷造り場所を通るので荷作り材料の破片、ビニールシート 等の混入がままある。これらがパルパーへ仕込まれてチリ、異物の原因となり、 抄紙機での紙切れ及び紙面にチリが入り品質の低下の原因となっている。

又、戻し紙は溶解パルパーへ般入しているが汚れが著しく、異物の混入となる ので、戻し紙保管場所の整理と運般時の取扱いには特に注意すること。

又、戻し紙取扱い者の意識の高揚を計ることが大切であり、経解パルパー担当 者の教育も充分に行うこと。

製紙工場にとってはチリ、異物は永遠の課題であり、常に前向に対策をたて工 場全体のテーマとして取組むこと。

戻し紙盤解パルパー翅りの床面は簣子板にしてチリ、異物は簣子の下に落ちる ようにする。

質子は定期的に掲げて掃除を行なうこと。

6-10 試験研究部門

測定機は、必要最少限のものは揃っており1922年創業当初の機器もあるが中には 破損したもの、老朽化のため機能発揮不充分なものもある。又不透明度試験器のよう に6ポイント程度高く表示するものもあるので、少なくとも年1回は標準機器(パンド ン様維研究所)と照合が必要である。

要員は、19名の内12名が3直に分れて製品試験を担当し、操業現場への結果報告を行う試験体勢をとっている。

他に7名が試験研究及品質管理データーの作成等試験業務に携わっている。

| 6-10-1 試験及測定機器 | - | |
|----------------------|----|----------------------|
| 1. 杭張力試験機 | -1 | 東洋積後 |
| 2. 不透明度計(ホトポルト) | 1 | 東洋精機 |
| 白色度計(併用) | | |
| 3. 引裂試験機 | 1 | トーヨーテスター |
| 4. 水 分 計(ケット) | 1 | |
| 5. 化学天坪 | 3 | ドイツ製 |
| 6. 天 杯 | 2 | オランダ製 |
| 7. 米 坪 計(30g) | 1 | |
| 8. 米 坪 計(20×20 120g) | 1 | |
| 9. 透 気 度 計(王硏式) | 1. | アサヒセイコー |
| 平滑度計(併用) | | ata a sa garaga at a |
| 10. 厚 み 計 | 1 | オランダ製 |
| 11. 耐折度計 | 1 | オランダ製 |
| 12. フリーネステスタ | 1 | 東洋精機 |
| 13. ジートマシン | 1 | 東洋精陵 |
| 14. 乾 燥 器 | 1 | |
| 15. 催 気 炉 | 1 | |
| 16. 浸温度計 | 1 | |
| 17. 類 数 鏡 (×400) | 1 | |

6-10-2 要 員

19名

3名×3直 4グループ

7名×1直

6-10-3 管理状况

直要員3名は、製品の巻取毎の品質試験を実施操業現場へ通知及ロジン、ア ラム填料等添加薬品の漫度調査 常昼7名は試験、研究及品質管理、データー作成

試験室の温度及湿度

| . [| 区分 | | 4 · 4 | |
|-----|------------|--------|--------|--------------|
| | | 室温(平均) | 湿度(平均) | 備考 |
| 刃 | 削 | c | B | |
| 1 | H | 25.0 | 78 | 温度 平均26.2℃ |
| 2 | Ä | 26.0 | 80 | Max27.0°C |
| 3 | Л | | | Min 25.0℃ |
| 4 | 月 | 26.6 | 78 | |
| 5 | 月 | 25.5 | 815 | 湿度 平均 73.56% |
| 6 | 汨 | 27.0 | 65 | Max 81.5 % |
| 7 | Я | | | Min 60.0 % |
| 8 | Н | 26.0 | | |
| 9 | 月 | 27.0 | 60 | |
| 1 | 0 月 | | · | |
| 1 | 1 月 | 26.0 | 69 | |
| 1 | 2月 | 26.3 | 77 | |

6-10-4 設備及管理上の問題点と対策

1) 厚み計

老朽化して侵能発揮が不充分

対策

更新する

2)解析度計

老朽化して一部破損

对策

更新する

3)シートマシン

本体は問題ないが、ワイヤーが破損代用品を使用、試験用シートの作製が困難 である(平なシートが出来ない)

対策

予備品の購入を推める

4) 不透明度計(白色度計)

1976年以来、計器の照合を行っていないため精度に問題がある。 PPM試料の日本での選定値

| 項目 | TX | eg åc | | te de |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| अ अ | 不透 | 9 皮 | 白 | 色度 |
| - 銘柄別 | PPM | 日 本 | PPM | 日本 |
| EAGLE | 8 3.4 3 | 77.5 | 9 8.0 | 9 1.0 |
| GOLDENBIRD | 78.24 | 7 2.5 | 97.0 | 88.3 |
| SILVERBIRD | 7224 | 66.5 | 9 4.0 | 88.0 |

不透明度白色度共に6~7ポイント程度高い

標準板が汚れて黄色を呈している。

対 策

標準板の整備及 BANDUNG の鐵程研究所の選定機器と計器照合テストの上修正する。

- 5) 其の他の周定機器についても年一回は BANDUNG の債権研究所の機器と照 合検定が必要である。
- 6) 測定室のコンディションについて

室温年間平均26℃湿度平均73.56%で標準条件の温度20℃、湿度65% には隔りがありすぎるので将来的には恒温恒湿装置の設置が望ましい。

POROSITY METER の希望が強い。

現在シガレットペーパーは王研式透気度計を使用 砂/ 100∞ の透気度で表示しているが、有孔度表示社/分の力が適切である。

| | 試験値の比較 | . Konga <u>t</u> ika <u>kotak</u> | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---------|---------|
| , | 試料テスター名 | , N . , (1) | Na. 1 | Na 2 |
| | ベソツェソ | | 170~200 | 300~360 |
| | (BANDUNG) | nt/nin | | |
| 1 | エミグライナー | _ | 113~132 | 116~132 |
| | (日本) | ul/na | | |
| | 话变戾좘 | | 60~ 75 | 27~ 46 |
| | (-) | sic/100#/ | | |
| | | | | |

1. [4] "大大大","大","本","本","本","大","大","大"。

試験値の相違があるけれどもBANDUNG鐵維研究所にあるペンフェンテスタ - (BRNDZEN)と 同一タイプの試験機を使用することがよい。

6-11 ポイラ部門

- 1)1922年創立以来のランカシヤ(LANCASHIRE)型煙道式ボイラや、その10年後 に増設された船舶用煙管式ボイラが今だに健在で、紙生産に寄与している。 設備的にはPM3増設時の水管式パッケージボイラ1缶を含め4缶あり、定検体勢に も間に合うので容量的には問題がない。但し、煙道式や煙管式のために熱効率が非常 に悪い。
- 2) ここ1~2年の間、産油国にもかかわらずインドネシア国内の油価格は高騰を続けており、燃料油も例外にもれず、1983年度の125RP/とに対し1984年度は200 Rp/と に迄高騰 しつつある状況である(JETRO 発行インドネシアハンドブックー1983年版及聞込情報による。)
- 3)こうした状況下での工場平均蒸気単価は21,670Rp/t と高く、紙製造原価を大き く押上げている主因となっている。

最近の水管式ボイラの場合は、蒸発係数から見ても16,000Rp/t 位が平均的である。 1501/d の蒸気発生量とした場合の損失は、850、500Rp/d となり、300 日 操 業としても2.5億Rp/年の単純利益が計上可能であり、投資効果の大きな部門であ る。

6-11-1 現状の設備状況

1)設備能力及油消費率


LANCASHIRE No. 1 443/cdQ×2.5 t/h, 104 t/t

LANCASHIRE No. 2 443/cdQ×2.5 t/h, 103 t/t

LVW(Smoke Tube) 443/cdQ×2.5 t/h, 103 t/t

KURE(Water Tube) 1049/cdQ×2.0 t/h, 87 t/t

2)供給と消費のパランス



Supply Capacity

Total of 4 boilers: 228 t/d

Total of 3 boilers: 180 or 168 t/d

消費側は平均的生産状態の場合 1731/d の蒸気が必要であり、36燃焼の場合 パルブプラントのピーク時には圧力降下の懸念があるが、KURE ボイラの追従性が良好のため特に問題はない。

3) 軟水供給設備

(1) 復水回収率

現在の平均回収率は30多程度、新水補給41/hとの情報を得た。 仮に配管及び設備に於ける漏洩ロスがないとすると、全蒸気消費量173 1/d (平均)から次の点が確認される。

$$\frac{173-4\times24}{173}$$
 ×100 = 44.5%(系全体の復水回収率)

又、回収出来ない蒸解用復水を除くと

従って41/hの新木補給が事実であれば、上記の如く回収率は30%ではなく、系全体でも45%、回収可能な抄紙接からは65%の回収が実現されている。これらの数値は低い方ではあるが、配管設備からの漏液分を考慮すれば、まあまあ妥当な数値とも考えられる。

(2) 軟木設備

既設軟水装置は 101/h の処理能力を有し、1975年 P M 3 増設時に併設された設備で、現状新水補給率 41/h から見れば低率稼動となっている。

6-11-2 要員及管理

- 1)3人/直×4直3交替方式であるが、ポイラ設備の操業保守が主で、給気配 管系及び消費設備の保全については担当していない。
- 2)蒸気消費例との連絡を密にしてピーク又は急停止に償える等、ボイラの圧力 維持及び熱効率の安定化に努める等の日常業務としての熱管理意欲に欠けている。
- 3)高い蒸気単価の割にはポイラ熱効率維持又は向上に対する前向きの姿勢が乏 しい。

1975年増設の水管方式ボイラは10年後既に7億個/1 蒸気の低下を許し、そ

のままである。

注)新佰

80 化油厂1 蒸気

既設KURE 87 6油/1 蒸気

4) 燃焼ガス管理がなされていない。

現場にはオルザットガス分折計があるが使用していない。

5)QCサークル等を験場の中にとり入れ、熱効率向上のための具体策等をとり 上げ、日常のコストダウン意識の向上が望まれる。

6-11-3 操業状況

- 1) 単位蒸気量当りの燃料消費率
 - (1) PIO 6-11-1に過去6年間の燃料消費率の推移を各ポイラー毎に示 す。KURKの871/1以外は1041/1 となっている。
- (2) 図中の 801/1 段は、最近の水配式ポイラーに於る燃料消費率を示す。 この場合の蒸発係数(蒸気1/油1)は、 1000/80×0.96≑13.01/1 である。
- (3) パダララン工場の3基のポイラーは、 1000/104×0.96≑10.01/1 である。
- 2)部門別蒸気原単位
 - (I) FIG 6-11-2 に、過去 6年間の部門別蒸気原単位の推移を示す。
 - (2) 図中の水平線(4.5、3.5及4.01/1)は、総門別特性を考慮した平均 期待値であり、何らかの改善により向上が可能と考えられる目標線である。
 - (3) パルブプラントの原単位は4.5から6.01/1を上下している。 これは主にダイジュスタ仕込口のシール不良による蒸気濁液が原因である。 又、蒸解サイクルが長びく事による侍期による釜の冷え込み及び薬液温度の 冷え込みによる昇進分の消費増が考えられる。

又ストローの品質の劣化によるパルプ歩留の低下により、定量蒸気量消費と 完成パルブ量の相対的比較の問題でもあり得る。

Fig. 6-11-1 Puel Oil Consumption Rate of Existing Boiler Unit in 6 years





Fig. 6-11-2 Unit Ratio of Steam Consumption at Individual Plant in 6 Years



6-11-4 設備及操業上の問題点及対策

- 1)設備上の問題点
- (1) 煙道及煙管式ポイラ 熱効率が低すぎるので高価な燃料の浪費となっている。 最近の水管式ポイラの熱効率85岁に対し63岁と低い。
- (2) パルププラントのダイジェスク蒸気洩れ 無駄に蒸気を放出するのみならず、昇圧昇湿に時間を食うので結果的に原 単位が高くなっている。
 - 2)操業上の問題点
 - (1) 熱管理の強化

入荷重油や煙道ガスの分折等それに基づき供給空気量の調整がなされるべ きであり、この体勢作りが必要である。

(2) 消費設備倒の日常点検強化 タイシェスタや抄紙侵器等の蒸気消費倒の状況把握と、それに基づくアク ションがなされていない。

- 3)対 策
 - (1) 14均/d(1×14) / h 水管式ポイラーを一基購入し、蒸気単値の改善を図る。
 - (2) 蒸気量節減のため、ダイジェスタ仕込口の改造を実施する。

6-12 電気部門

6-12-1 電気設備頻要

- 1) 当工場の現在の電力使用量は年間約13,000 MWh であり、この電力の殆ん どは当工場受電所から約150mの距離にある電力公社(以下PLNと云う) の変電所より送電する購入電力である。この他に、非常用電源として年間約 0.2 MWh を自家用のディーゼル発電機(275 kVA 3台)で発電している。 購入電力は6kVで受電し構内3個所の変電室にて380Vに降圧し各負荷に配電している。(Fig 6-12-1参照)
- 2)負荷設備は侵略次の通り

ユニット (PM1,2及びパルプ部門)モータ214台 2300 kw ユニット (PM3) モータ110台 1770 kw

セクショナルドライブ 12セクション(ヘルパー2) 130 kw

コニット I の設備は、1973年のリハビリテーション工事および1975年のPM3 拡張工事の際一部の電気設備を更新したが、それ以外は操業以来50~60年軽過した設備が大半であるため、安全上、更新の必要な設備も含まれている。

3)自家用発電設備は1980年以降、燃料油の価格アップのため常用発電から非常用に切替えられて1983年度の起動回数は8回、発電量1,930 kW と少ない、これは購入電力料金69 Rp/kWh(1984、3月現在)に対して自家発発電量価101 Rp/kWhと割高となっているためである。

6-12-2 操業上の問題点と対策

1)PLNの停電および電圧降下

現在電源のトラブルによる操業ダウンは生産量の約1多を占めている。

これはPLN 例の電源事情が非常に悪く、 送電系枚の拡張工事(1988年完成予定)に関係する停電も含まれているが、殆んどは落雷等の自然現象による停電又は瞬時電圧降下によるものである。

計画停電の通告のある停電は殆んどなく、突発的なもので紙パルプ製造プロセスの電源としては信頼性がなく、不可抗力的なものである。

(i) PLNの停電状況

受電用達断器の閉路による停電回数と時間を別紙TABLE 6-12-1に示す。即ち次の様になっている。

| 年度 | 総回数 | 総時間 | |
|------|-----|--------|--|
| 1982 | 42 | 34.211 | |
| 1983 | 40 | 29.211 | |

(2) PLNの舞時電形母下の状況

83年度の瞬時電圧降下によるユニット I の採業停止状況をTABLE 6-

12-2に示す。(PPM作成資料引用)

即ち、次の様になっている。

| セクション | 回 数 |
|-----------|-----|
| P M 3 | 5 0 |
| 詞 成 | 4 0 |
| ェフコソブレッサー | 2 |

ことで、PM350回の中には調成部門が40回含まれている。

受電用達断器が投入された状態で現場の配電用電磁接触器のトリップによる ものと、中には受電用達断器が不足電圧リレーにより、開路する場合も含ま れていると思われる。

> 又、エアーコンプレッサーのみというのは、このモータの電磁開閉器のみが 開路したものであろう。

(3) 対 策

PLNの停電は、殆んどが各地で発生する雷等の自然現象の影響によるもので、対策をとることは不可能である。

瞬時電圧降下に対しては、PM3や、調成等の配電用高圧接線器に遅延积 放回路(操作コイルに並列に接続したコンデンサーにより1~3秒間回路を 保持するようにしたもの)を付加することにより、部分的に可能と思われる が、操業に必要な全モータ用低圧開閉器にも同様な回路を付加しないと効果 がない。

従って電圧降下の内容をさらに詳細調査分析の上対処すべきである。 電磁接熱器や、電磁開閉器の釈放電圧の一般的な値を次に示す。

| | 種 類 | 定格電圧に対する多 | 時間 ms |
|--------|----------|-----------|---------|
| | 高圧用電磁接触器 | 45~65 | 15~50 |
| | 低圧、電磁開閉器 | a | 10~50 |
| 12 1 2 | 福助リレー | 3 5 ~ 6 0 | 5 ~ 4 0 |

尚、受電用適新器に使われている不足電圧リレーの設定値は現在、タップ 80V、ダイヤル4であり、無電圧の時2.8秒の時限をもって動作する。 (F106-12-2 特性曲線参照)従ってこのリレーが動作する時は、上述の 負荷園開閉器は、既に開路していることになる。 電圧降下により、開路した受電用遮断器や配電用高圧接触器の復帰操作は 手動操作であり、この間のタイムロスを稼ぐために、受電用遮断器の不足電 圧リレーの設定値を、例えばダイヤルを最大10に変更する。(無電圧時 3.7 秒の時限で動作)

PM1およびPM2の駅動設備

(1) 現在、両マシン共駅動設備は巻線型誘導電動機(45kW)を元起しとする コーンプーリ、ベルト駅動力式およびラインシャフト駅動力式(50~60 年の歴史をもつ)であり、ベルトシフターは現場操作の手動式で、連絡のフィードバック制御機構はない原始的なものである。

各所の摩耗によるガタがあり、電圧変動をまともに受ける不安定な運転速度 でオペレータの勘と経験により運転されている。

(2) 対 策

品質の向上、増産、速度制御の精度アップ等を考慮した新しい駅動設備と 部分的又は全面的に更新する必要がある。

P M 1.

サイリスタを使った各個電源方式、DCモーター駆動のセクショナルドライブ装置(8セクション)とする。

- ○速度制御精度±0.5 %以下
- ディジタル投速計付

P M 2.

サイリスタを使った電源およびDCモータ駅動サクションクーチ用(新設モータ)と旧ラインシャフト用との2セクションのDCモータ駅動セクショナルドライブ装置とする。

- 変速ベルトシフタの遠隔操作化
- ディジタル抄速計付
- 3) ユニット | 変電設備の劣化

(1) 電力変圧器

変電所の変圧器は現在4台あり、このうち500kVA(電圧比5850、5550/390V)3台は1921~1931年頃製造されたもので、最近では5年に1回位の割で専門業者による精密点検及び手入が実施されて来ているが絶縁物の劣化が考えられ、この絶縁物の更新が必要である。

対策

現在の変圧器の絶縁材料の更新を含むオーバホールを実施することが考え

られるが、このためには長時間の停電が必要である。また信頼性が最優先 される電源変圧器であり、省エネルギーの観点からも更新することが望ま しい。容量は630k以3台又は750kVA2台とする。

尚、現在他の1台の容量 630MA でPLNからのレンタル品である。レンタル料は現在90,415 Rp/月で安価であるため今後共使用してゆく。

(2) 遊断器

(1)項の電力変圧器の1次侵造新器は、手動操作式の油入式で定路造断電流 1.5以、定路電圧12以、定路電流200Aのものであり、造断容量が小さい。 又、電力変圧器と同時期に設置された旧式なものである。

対策

造断器は現在のものを使用し、その1次例のディスコンスイッチはパワー ヒューズ付ディスコンスイッチを購入し取替る。

- 4)PM3のM2ドライヤセクションのDCモータの負荷が大きい。

TABLE6-12-7(1)の通り、定格電流を越えることがある。

試運転当時のデータTABLE6-12-7(2)と比較すると当時より増速されてきたが、トルクコンスタントであるからドレン排出が適正ならばそれ程電波が増加しない筈である。

対策

機械設備の改善、ドレネージの正常化が必要である。

5)PM3 セクショナルドライブ電気室用空調不良

サイリスタ制御整冷却用空調設備として1440以外の壁掛形空調があるが1 台は取外、他の1台の冷却能力も殆んどなくなっており、各ドアや窓および各 パネルの前面ドアを開放している。

防塵と半導体部品の保護のために至急整備または更新が必要。

6) ユニットト 壁掛スイッチ群の環境不良

晒プラントの壁掛スイッチの位置は湯気の出るピットに近く、電気設備に対 する環境が悪い。

贫 钦

将来はスイッチを環境の良い場所への移設が必要。取敢ず、スイッチの前方 1.5 mはスペースを確保し水がかからないように屋根、カバー、へい等の設 置が必要である。

7)ユニット1 変圧器室の鳥出

当工場の建物内には鳥(ツバメ)が多く飛びかっているが、変圧器室内に も入り込み、遮断器や変圧器、ブスパー等の母子に糞や、巣の材料を落し絶縁 不良の原因、強いてはブスパーの接地又は短絡事故になりかねない。

对锁

ドアー、防鳥網等の設置が必要 🦠

8)ユニット」 開放型モータの安全対策不良

充電部の露出した開放型モータが見受られる。人と木分に対する保護が必要である。

6-12-3 電力管理上の問題点と対策

1)契約電力

現在契約電力は 3,1 2 0kVA であるが、需要電力の最大は約 2,60 0kVA でやゝ 余裕のある契約となっている。

リノベーション工事により増加する予想最大電力は 21087A 程度であり、契約電力の増加は必要ない。

対策

デマンドメータを設置しデマンドの監視が望まれる。

2) 購入受電々圧改善計画

受電電IEの6 Nから20 Nへの昇圧の問題はPM3増設時から既にあった。 電力消費の少なかった当時はPLNとの接後で6 kV系への接続が可能で あった。PLNは最近の電力需要増加で額次20 kV系へ切換を進めて来て いる。

本計画においても20 kV 系か70 kV系への切換の考慮が必要であるが、現状の消費電力量からすれば20 kV受電で間に合う。しかしながら、将来計画のPM4 増設を間近かに控えているので、無駄な投資をやめて、その時点で総合的消費電力を算定し、70 kV受電を図るべきである。

3)受電力率の改善

力率の割引制度はPLNにはないが、これが80多以下になった場合超過 料金を支払うようになっている。超過料金Xは

 $X = \{B-0.75(A1+A2)\} \times \frac{A1}{A1+A2}$ で求められる。

但し、

B =使用 kVarh

A1 = WBP带 使用购 (18:00~22:00)

A2 = LWBP " (22:00 ~ 18:00)

Ti = A197A料金 96.50Rp/的

T2 = A2タイ人料金 60.50Rp/图

現在の受電力率の実績では80分以下になることはないので(83年12月の データーによると、Min = 82 分 通常は86~90分)受電力率を改善することによるコストダウンは望めない。

4) 電気料金の時間帯別メリット

別紙 P1G6-12-3 の日負荷曲線によれば、WBP 帯の負荷がやや小さくなっているがこの様な使い方によりコストダウンが可能となる。

対策

- (1) マッソのワイヤクリーニング、フェルトクリーニング等の時間に充てる。 (仕上歩留と抄造効率の向上が期待できる)
 - (2) ストローカッタ、ベルトコンペヤ類を停止し、カッターナイフ替をする 等に充てる。

(例)50BIカットすると次の節約になる

 $50\% \times (96.50-60.50) \text{ Rp} \times 4h \times 300d = 2,160,000 \text{ Rp/y}$

5)電力原単位の状況

1978年から6年間実績電力原単位推移を別紙TABLE6-12-5に又、銘柄 別電力原単位(84年度当工場予算値)をTABLE6-12-6に示す。 過去3年間の総門別電力原単位は、優略次の通り

| パルブブラント | コニット 1 | ユニット |
|------------|-------------|----------------|
| 当工場 534图/m | 841 7 1/ton | 2 4 3 4 函/ton |
| 比較工場 - | * 1,1 339 " | * 2 2, 2 4 5 " |

×1:日本の日社A工場

) 最近 1 年間の平均

*2; B II B

リノベ改造工事後ユニット!は平均電力約120 kW の増加が見込まれるが、増 産により、原単位を改善できよう。

ユニット I は割成のレファイナ設備の DDR 化により原単位を改善できよう。

しかし、薄葉紙や特殊紙抄造の場合は、電力原単位は平均的に高いのが普 通であるので特に問題はない。

6) 購入電力と自家発とのコスト比較

当工場の自家発は現在非常用に運転されているが、これは模算次の様なコス トになるからである。

数値は当工場の担当者より現地調査時聴取したものを使う。

燃料消費率 0.33 e/函

燃料代 200Kp/ℓ 66Rp/函

潤滑油代

レーバーコスト

従って101Rp/和 となる。

一方、騎入電力料金は1984年PPM予算のものを使うと73.72 Rp/kWhで あり購入が有利であることが判る。

7) 計器の指示値と管理データ

ユニット1変電室にある配電盤取付計器の指示が実징値と違うものが多い。 マルチテスタ(割定精度 0.3 多)及び差込電液計(測定精度は約1 多)で 実因した結果を下表に示す。

| | | | <u> </u> |
|------|-------|-------|----------|
| 変圧器% | 1次/2次 | 指示 | 実 阅 值 |
| No 1 | 2次電圧 | 404 | 404Y |
| | 2次電流 | 380A | 360~370A |
| Na 2 | 2 次電圧 | 385Y | 405V |
| ; | 2 次電流 | 300A | 250~260A |
| N 3 | 2 次電圧 | なし | 406~408V |
| | 1 次電流 | 13.5A | |
| | 2次電流 | | 200~220A |
| No 4 | 2 次電圧 | 440V | 407V |
| | 2次電流 | 530A | 513A |

これらを電力量の計算用に使っている指示計であるところに問題がある。

対策

指示計のないものはこれを購入して取付け、指示の校正も年1回は行な う必要がある。

> 尚、電力量計が設置されていないため、上記指示計の指示値より電力量 を計算し、原価管理を行なっている。

対 策

電力管理用の電力量計を導入する。

8)力率のコントロール

6 区受電所には 300 kWA 2パンク、ユニット L 変電室には 380V、25kWA × 1.0 ケのコンテンサがあり、手動操作による入切を行なっている。ユニット L の変電室には力率計がない。

対策

ユニットト変電室に力率計及び自動力率調整器の購入設置を推奨する。

6-12-4 組織および設備管理上の問題点と対策

1)組 钱

現在の人員構成は次の様になっており、現状からは妥当と思われる。

- o運転要員 PM1、PM2系 直2名、PM3系 直1名、各係長1名
- 。保全3名、工事2名、スタッフ2名、設計(計装と兼務)1名
- ○スタガー1名、

平均年令36.7才、高卒6名、他は中卒又は小卒であり、勤続年数の長い者が多い。一時的に保全、工事を増員して生産保全に力を入れ、UNITI、UNIT

2)保全管理

・保全体制は一応整っているが、標準化および計画的な実施がなされていない。 いわゆる Phan-Do-Check-Acton が不充分である。

次の点が問題と思われる。

- (1) チェックリスト、パトロール方法が不鯖
- (2) 段器の分解点後、テスト方法等の作業原準書、改造工事等の場合の工事基準書が整備されていない。
- (3) モータ台帳、変圧器台帳等の台帳がなく、名機器の管理番号による管理が

なされていない。

- (4) メンテナンス別図面、(単線図、ブローチャート、配線図等)が少ない。 又、改造後の修正がなされていない。
 - (5) 必要最少限のテスト機器、点検、記録計等が常備されていない。
 - (6) 整理、整頓が一般に良くない。(特に予備品関係、図面類)
 - (7) 焼損モータの巻替後、絶縁低下モータの乾燥等に使う乾燥機がなく、板紙 で囲った内部に電球を入れ乾燥させている。
 - 対 策 110 以 クラスのモータが入る乾燥室が必要である。
 - 3) 管理の方法

保全管理は絶体的なものはなく、各工場に合わせた改善の積み重ねが大切で あるが、基本的な事項について下記する。

当面の管理目標として数値による目標を設定する。

- A 電気設備のダウンタイムの発生を抑制する。
- B・設備保全費の低減(コストミニマム化)。但しAを優先する。
- (1) 設備に重要度によるランク付を行なう。設備停止による生産面と安全面と 環境、保全面等を考慮して、次の3区分とする。

1 . .

a =重点PM対策

b = P.M.对象 P.M.= 予防保全

c = B.M.对象 B.M.=事後保全

(2) 点検、補修

日常(回/日)、通常(回/週又は月)と精密点検(回/年~回/4年) に分け、必要に応じて計測器による定量的計測を行なう。

特に絶縁抵抗、負荷電流、振動、温度等の傾向管理が重要である。

チェックシートに、チェックポイント、料定規準、方法、実施周期等を明確 にしておく。(年1回程度の見直しが必要)

精密点検はブラントの計画停止(ワイヤ替やシャットダウン時)に合わせ 計画的に実施することがポイントである。

(3) 各侵器の個別管理を徹底するため、設備台帳を作成し、管理ル、検査方法 周期、フロー等必要なデータを記入する。

さらにこの台帳に補移、故障内容も記録し、複踏台帳を兼ねるようにする と計画実施の一元管理がしやすい。

計画は前月の保全実績、生産計画、設備状況等をベースに月単位に個人別

の行動計画を立てる。

(4) 轻年劣化対策

定期的に劣化の状況を把み、メーカの情報および過去の実績等から、計画 的に劣化部品の更新又は設備の更新を図って行く。

この場合、部品の納期(特に輸入品で生産中止となった場合)を考慮して 相当早い時期から準備を始めること。

又、設備を更新する場合改良をたえず考慮することが必要である。

(5) 故障対策

故障の内容を分析し、適切な対策を施さないと同じ故障が再発する。 対策に検討期間が必要な場合、問題解決迄専用のカードに内容を登録し、 対策完了予定期限付きで毎月の進捗状況をチェックできるようにすると便利 である。

4)予備品管理

突発故障の際、迅速な処置をとることにより操業への影響を最少限にとどめることが必要である。

- (1) 部品不足や様士時間の無駄時間を抑えるため、必要部品の在庫量、発注点、 発注数等資材担当者の協力を得て能率よく管理する必要がある。
- (2) 重点機器でトラブルの多いものに対しては現場(電気室、変電所等の3交替者の居る場所)に保全に必要な工具、図面、予備品、過去のトラブルシューティング事例集等を常備すると効果的である。
- (3) 保管中の予備品類の劣化対策として

資材倉庫も含め部品をビニール袋に入れるか、防錆処理をする等常に使える状態で保管されなければない。

又予備モーター等の絶縁測定は定期的に実施する。

5)工具、海定器類の管理

瀬定器等の管理したい機器に関有版をつけ、仕切板を設けた収納料圏にも同じ版をつけて、使用者はその名札をその収納部に掛ける方式等の工夫をする。 現在手持ちの工具、測定器類をTABLE6 − 1 2 − 8 に示す。

6) 教育

- (1) OJ Tを主体に改善のための全員対象のミーティングとスタッフ、係長以上を対象としたミーティングを月1回以上実施すること。
- (2) 必要に応じ、PLNやメーカー又は学校や研究所等の教育機関に担当