




設 備 仕 様

番 号	T-011	設 備 名	ターンオン測定器		
使用工程名	電気的特性試験				
使用目的	素子のターンオフ特性を測定する。				
寸 法	高 さ	奥 行	幅	重 量	
重 量	1650 mm	1200 mm	2000 mm	1000 kg	
設備能力					
設備仕様	印加電圧 3000V 電 流 1000A 測定温度 ~150℃				
写真 または図面				電	220V単相 <u> 1 </u> KW
				力	380V3相 <u> 20 </u> KW
			動	純 水 <u> </u> L/分	
				冷 却 水 <u> </u> L/分	
				窒 素 ガ ス <u> </u> ml/時	
				酸 素 ガ ス <u> </u> ml/時	
				水 素 ガ ス <u> </u> ml/時	
				高 圧 空 気 <u> </u> /時	
			力	真 空 <u> </u> L/分	
				酸 排 気 <u> </u> ml/時	
				一 般 排 気 <u> </u> ml/時	
				酸 排 水 <u> </u> L/分	
				一 般 排 水 <u> </u> L/分	
附 帯 設 備					
治 具 ・ 工 具					
備 考					


設 備 仕 様

番 号	T-014	設 備 名	ブロッキングライフ試験装置 (A)		
使用工程名	電気的特性試験				
使用目的	平型素子のBLT				
寸 法	高 さ	奥 行	幅	重 量	
重 量	1800 mm	800 mm	2600 mm	1000 kg	
設備能力	同時に16~20P 電圧印加				
設備仕様	印加電圧 ~3000V 温 度 ~ 150℃				
写真 または図面			電 力	220V単相 6 KW 380V3相 _____ KW	
			動 力	純 水 _____ L/分 冷 却 水 _____ L/分 窒素ガス _____ ml/時 酸素ガス _____ ml/時 水素ガス _____ ml/時 高圧空気 _____ /時 真 空 _____ L/分 酸 排 気 _____ ml/時 一般排気 _____ ml/時 酸 排 水 _____ L/分 一般排水 _____ L/分	
附 帯 設 備	漏れ電流記録計				
治 具 ・ 工 具	温度記録計				
備 考					


設 備 仕 様

番 号	QC-002	設 備 名	温度サイクル試験機			
使用工程名						
使用目的						
寸 法	高 さ	奥 行	幅	重 量		
重 量	192 mm	168 mm	333 mm	2000 kg		
設 備 能 力	テストエリア 600 mm×600 mm×600 mm					
設 備 仕 様	高温恒温器 低温 "					
写真 または図面				電 力	220V単相 _____ KW 380V3相 26 KW	
				動 力	純 水 _____ L/分 冷 却 水 30 L/分 窒素ガス _____ ml/時 酸素ガス _____ ml/時 水素ガス _____ ml/時 高圧空気 _____ /時 真 空 _____ L/分 酸 排 気 _____ ml/時 一般排気 _____ ml/時 酸 排 水 _____ L/分 一般排水 _____ L/分	
附 帯 設 備 治 具 ・ 工 具						
備 考						

設 備 仕 様

番 号	QC-008	設 備 名	複 写 機			
使用工程名	QC					
使用目的						
寸 法	高 さ	奥 行	幅	重 量		
重 量	440 mm	580 mm	860 mm	120 kg		
設備能力						
設備仕様	間接電子写真方式（乾式） 原稿サイズ，最大A3 コピーサイズ A3，B4，A4，B5，A5 倍率 1：1および1：0.7 連続コピー 100枚					
写真 または図面				電 力	220V单相 1.5 KW	
				電 力	380V3相 _____ KW	
		動 力	純 水	_____ L/分		
			冷 却 水	_____ L/分		
			窒素ガス	_____ ml/時		
			酸素ガス	_____ ml/時		
			水素ガス	_____ ml/時		
			高圧空気	_____ /時		
			真 空	_____ L/分		
			酸 排 気	_____ ml/時		
			一般排気	_____ ml/時		
			酸 排 水	_____ L/分		
			一般排水	_____ L/分		
附帯設備						
治具・工具						
備 考						

設 備 仕 様

番 号	QC-009	設 備 名	恒 温 槽			
使用工程名						
使用目的						
寸 法	高 さ	奥 行	幅	重 量		
	重 量	670 mm	710 mm	1100 mm	100 kg	
設 備 能 力						
設 備 仕 様	温度範囲 -65~+180℃					
写真 または図面				電 力	220V单相 3 KW	
				電 力	380V3相 _____ KW	
			動 力	純 水 _____ L/分 冷 却 水 _____ L/分 窒 素 ガ ス _____ /時 酸 素 ガ ス _____ ml/時 水 素 ガ ス _____ ml/時 高 圧 空 気 _____ /時 真 空 _____ L/分 酸 排 気 _____ ml/時 一 般 排 気 _____ ml/時 酸 排 水 _____ L/分 一 般 排 水 _____ L/分		
附 帯 設 備						
治 具 ・ 工 具						
備 考						

人員計画

近代化ライン稼働時の直接人員試算結果は次の通り

品 種	工 程 名	人 員 (人/月)	備 考
5 7 20 ア ン ベ ア	拡 散	2	
	ベレット	2	
	組 立	9	
	検 査	8	
	(小 計)	21	
50 7 800 ア ン ベ ア	拡 散	15	
	ベレット	25	
	組 立	26	
	検 査	15	
	(小 計)	81	
合 計		102	

6. 5 近代化計画実施上の留意点

- (1) この近代化計画は、中国側から近代化構想の説明をうけ、実状調査で得た資料をもとに中国側と再三にわたる意見交換を行った上でまとめたものであるが、中国側の実状に合わせた修正を必要とする部分もあると考える。

この近代化計画実行の主体は中国側にありこの資料の点検および近代化計画のリファインがまず必要である。

- (2) 半導体素子の製造は、構成材料であるシリコン外囲器等の部品の高品質はもちろん、純水、薬品の純度管理や設備管理等、製造条件の管理技術が重要である。中でも、半導体素子を構成する主要素であるペレットの製造については、特に、高精度・高信頼性のある設備、材料の使用が不可欠である。
- (3) 歩留が伴う製品の製造には、各工程における品質管理（工程管理）が重要である。いかに早く、工程の異状を把握し、適切な処置をするかは、管理機構、管理手法の内容による。

これらの管理手法の技術修得も近代化の重要な課題である。

- (4) 中国側は、近代化の時期を1986年末と希望している。従って、そのための準備期間は実質2年間で、計画実行のためには84年末または85年初めには先進国の技術導入を決定する必要があり、更に双方の努力によりこれを実行することが必要である。

6. 6 近代化計画後の製品拡大策

6. 6. 1 モジュール製品

近代化計画ラインで生産されるガラスパシベーションベレットを用い、組立工程を自主開発することでモジュール化が可能である。

(図 6. 6-1 ~ 6. 6-3 は、モジュール製品の例)

6. 6. 2 ガラスパシベーション製品

近代化計画では、5A、10A、20A タイプの 3 シリーズであるが、更に 30A、50A タイプの製品は自主開発可能である。

(図 6. 6-4 ~ 6. 6-5 は、ガラスパシベーション製品の例)

6. 6. 3 高耐圧・大電流製品


近代化計画では、800A-300V 製品が最大であるが、技術動向の一つである大容量化は、ベレット工程以降の治工具新設および検査設備を容量アップすることで、自主開発が可能である。

(図 6. 6-6 ~ 6. 6-9 は、大容量サイリスタの製品例)

○ 電力制御用

- ・ ピーク繰り返しオフ電圧および逆電圧: $V_{DRM}=V_{RRM}=400\sim 1600V$
- ・ 平均オン電流 (SCR 1個当たり): $I_T(AV)=50A$
- ・ 臨界オフ電圧上昇率: $dv/dt \geq 500V/\mu s$
- ・ 絶縁耐圧: $V_{ISOL} \quad 100\sim 300V \quad \text{---} 2000V \text{ AC}$
 $1000\sim 1600V \quad \text{---} 2500V \text{ AC}$
- ・ ガラスパッケージになっています。

単位: mm



最大定格

項目	記号	定格	単位
ピーク繰り返しオフ電圧 および ピーク繰り返し逆電圧	V_{DRM} V_{RRM}	100 ~ 1600	V
ピーク繰り返し逆電圧 (繰り返しなし) $T_J = 0\sim 125^\circ C$	V_{RSM}	150 ~ 1750	V
平均オン電流 (標準半波 $T_c = 86^\circ C$)	$I_T(AV)$	50	A
実効オン電流	$I_T(RMS)$	79	A
ピーク・ナイクルナージオン電流	I_{TSM}	1000 (50Hz) 1100 (60Hz)	A
電流 2 乗時間積	I^2t	5000	$A^2 \cdot s$
臨界オン電圧上昇率(注1)	dv/dt	100	$V/\mu s$
ピークゲート損失	P_{GM}	5	W
平均ゲート損失	$P_G(AV)$	0.5	W
ピークゲート逆電圧	V_{GDM}	-5	V
ピークゲート順電流	I_{GM}	2	A
保存温度	T_J	-40~125	$^\circ C$
保存湿度	T_{HRS}	-40~125	$^\circ C$
締付トルク(注2)	主端子(M5)	20	$kg \cdot cm$
	取付(M6)	30	
重量	-	170	g

注1: dv/dt
Gate Supply: $t_{gr} \leq 250ns$
 $I_G \geq 200mA$
 $V_{DRM} = 0.5 \times \text{定格電圧}$

注2: 締付トルク
主端子(M5) 16 $kg \cdot cm$
取付(M6) 24 $kg \cdot cm$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	最大	単位	
ピーク繰り返しオフ電流 およびピーク繰り返し逆電流	I_{DRM} I_{RRM}	$V_{DRM}=V_{RRM}=\text{定格電圧}, T_J=125^\circ C$	-	10	mA	
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM}=150A$	-	1.5	V	
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D=6V, R_L=10\Omega$	-	1.5	V	
ゲートトリガ電流	I_{GT}		-	80	mA	
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D=0.5 \times \text{定格電圧}, T_c=125^\circ C$	0.25	-	V	
保存電流	I_H	$R_L=100\Omega$	-	150	mA	
臨界オフ電圧上昇率	dv/dt	$V_{DRM}=2/3 \times \text{定格電圧}, T_c=125^\circ C$ 臨界電圧以上昇電圧	500	-	$V/\mu s$	
熱抵抗 (場合-ケース間)	$R_{th(j-c)}$	-	-	0.5	$^\circ C/W$	
絶縁耐圧	V_{ISOL}	AC $t=60sec$	100 - 300 V	2030	-	V
			1000 - 1600 V	2500	-	


図 6.6-2 モジュール製品 50A 1600V シリコン拡散接合型

○ 電力制御用

- ・ ピーク繰り返しオフ電圧および逆電圧: $V_{DRM} = V_{RRM} = 400 \sim 1600V$
- ・ 平均オン電流 (SCR 1個当たり): $I_T(AV) = 90A$
- ・ 臨界オフ電圧上昇率: $dv/dt \geq 500V/\mu s$
- ・ 絶縁耐圧
: VisoL 100 ~ 800V — 2000V AC
1000 ~ 1600V — 2500V AC
- ・ ガラスパッシベーションになっています。

最大定格

項目	記号	定格	単位
ピーク繰り返しオフ電圧 および ピーク繰り返し逆電圧	V_{DRM} V_{RRM}	100 ~ 1600	V
ピーク繰り返し逆電圧 (繰り返しなし $< 5ms$, $T_j = 0 \sim 125^\circ C$)	V_{RSW}	150 ~ 1750	V
平均オン電流 (半導体 $T_c = 81^\circ C$)	$I_T(AV)$	90	A
有効オン電流	$I_T(RMS)$	140	A
ピーク1サイクルオン電流	I_{TSM}	1800 (50Hz) 2000 (60Hz)	A
電流2乗時間積	I^2t	16200	$A^2 \cdot s$
臨界オフ電圧上昇率(注1)	di/dt	100	$A/\mu s$
ピークゲート損失	P_{GM}	5	W
平均ゲート損失	$P_G(AV)$	0.5	W
ピークゲート逆電圧	V_{ROM}	-5	V
ピークゲート順電流	I_{GM}	2	A
保存温度	T_{stg}	-40 ~ 125	$^\circ C$
動作温度	T_{opg}	-40 ~ 125	$^\circ C$
付付トルク(注2)	主端子(M5)	20	$kg \cdot cm$
	取付(M6)	30	
質量		170	g



注1: di/dt
Gate Supply: $t_{gr} \leq 250ns$
 $I_g \geq 200mA$
 $V_{DRM} = 0.5 \times$ 定格電圧

注2: 振動トルク
主端子(M5) 16 $kg \cdot cm$
取付(M6) 24 $kg \cdot cm$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)


項目	記号	測定条件	最小	最大	単位	
ピーク繰り返しオフ電流 およびピーク繰り返し逆電流	I_{DRM} I_{RRM}	$V_{DRM} = V_{RRM} =$ 定格電圧, $T_j = 125^\circ C$	-	15	mA	
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM} = 280A$	-	1.5	V	
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D = 6V, R_L = 10\Omega$	-	1.5	V	
ゲートトリガ電流	I_{GT}		-	80	mA	
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D = 0.5 \times$ 定格電圧, $T_c = 125^\circ C$	0.35	-	V	
保持電流	I_H	$R_L = 100\Omega$	-	200	mA	
臨界オフ電圧上昇率	dv/dt	$V_{DRM} = 2/3 \times$ 定格電圧, $T_c = 125^\circ C$ 指針定数上昇波形	500	-	$V/\mu s$	
熱抵抗 (埋合-ケース間)	$R_{th(j-c)}$	-	-	0.3	$^\circ C/W$	
絶縁耐圧	V_{ISOL}	AC, $t = 60sec$	100 - 300 V	2000	-	V
			1000 - 1600 V	2500	-	

図 66-3 モジュール製品 90A 1600V シリコン拡散接合型

○ 電力制御用

- ピーク繰り返しオン電圧 : V_{DRM}
- ピーク繰り返し逆電圧 : V_{RRM}
- ピーク繰り返し逆電圧 : V_{RRM}
- 平均オン電流 : $I_T(AV) = 30A$
- 実効オン電流 : $I_T(RMS) = 47A$

単位: mm



最大定格

項目	記号	定格	単位
ピーク繰り返しオン電圧 および ピーク繰り返し逆電圧	V_{DRM} V_{RRM}	100 ~ 1200	V
ピーク非繰り返し逆電圧 (繰り返しなし < 3ms, $T_J = C \sim 125^\circ C$)	V_{RSM}	150 ~ 1350	V
平均オン電流 (単相半波 $T_c = 76^\circ C$)	$I_T(AV)$	30	A
実効オン電流	$I_T(RMS)$	47	A
ピークリナイクルナージオン電流	I_{TSM}	600 (50Hz)	A
電流 2 乗時間積	$I^2 t$	1800	$A^2 s$
ピークゲート損失	P_{GM}	5	W
平均ゲート損失	$P_G(AV)$	0.5	W
ピークゲート電圧	V_{PGM}	10	V
ピークゲート逆電圧	V_{RCM}	-5	V
ピークゲート電流	I_{GM}	2	A
操作温度	T_J	-40 ~ 125	$^\circ C$
保存温度	T_{STG}	-40 ~ 125	$^\circ C$
取り付けトルク	-	50	$kg \cdot cm$
重量	-	20	g

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)


項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ピーク繰り返しオン電流 および ピーク繰り返し逆電流	I_{DRM} I_{RRM}	$V_{DRM} = V_{RRM} = \text{定格電圧}$ $T_J = 125^\circ C$	-	-	8	mA
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM} = 100A$	-	-	19	V
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D = 6V, R_L = 8\Omega$	-	-	3	V
ゲートトリガ電流	I_{GT}		-	-	100	mA
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D = \text{定格電圧} \times 1/2, T_c = 125^\circ C$	0.15	-	-	V
保持電流	I_H	$R_L = 100\Omega$	-	-	150	mA
熱抵抗 (接合-ケース間)	$R_{ch(j-c)}$	DC	-	-	0.7	$^\circ C/W$

図 6.6-4 ガラスパッシベーション製品 30A 100~1200V シリコン拡散接合型

○ 電力制御用

単位: mm

- ピーク繰り返しオフ電圧: V_{DRM}
- ピーク繰り返し逆電圧: V_{RRM}
- 平均オン電流: $I_T(AV) = 50A$
- 実効オン電流: $I_T(RMS) = 78.5A$
- 臨界オン電流上昇率: $di/dt = 100A/\mu s$
- 臨界オフ電圧上昇率: $dv/dt = 200V/\mu s$



最大定格

項目	記号	電 格	単 位
ピーク繰り返しオフ電圧 および ピーク繰り返し逆電圧	V_{DRM} V_{RRM}	100 ~ 1600	V
ピーク非繰り返し逆電圧 (繰り返しなし < 5ms, $T_J = 0 \sim 125^\circ C$)	V_{RSM}	150 ~ 1750	V
平均オン電流 (単相半波 $T_c = 81^\circ C$)	$I_T(AV)$	50	A
実効オン電流	$I_T(RMS)$	78.5	A
ピーク1サイクルオン電流	I_{TSM}	1000(50Hz)	A
電流2乗時間積	I^2t	5000	A ² s
臨界オン電流上昇率(注)	di/dt	100	A/ μs
ピークゲート損失	P_{GM}	5	W
平均ゲート損失	$P_G(AV)$	0.5	W
ピークゲート順電圧	V_{FGM}	10	V
ピークゲート逆電圧	V_{RGM}	-5	V
ピークゲート順電流	I_{GM}	2	A
運 転 温 度	T_J	-40 ~ 125	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-40 ~ 125	$^\circ C$
挿 入 力	-	50	kg/cm
重 量	-	35	g

注: di/dt 試験条件
 $V_D =$ 定格電圧 $\times 1/2$
 $T_c = 120^\circ C$
 ゲート条件
 $(V_D = 10V, R_G = 20\Omega, t_r \leq 1\mu s)$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)


項目	記号	制 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ピーク繰り返しオフ電圧 およびピーク繰り返し逆電圧	I_{DRM} I_{RRM}	$V_{DRM} = V_{RRM} =$ 定格電圧, $T_J = 125^\circ C$	-	-	10	mA
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM} = 150A$	-	-	17	V
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D = 5V, R_L = 5\Omega$	-	-	3	V
ゲートトリガ電流	I_{GT}		-	-	100	mA
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D =$ 定格電圧 $\times 1/2, T_c = 125^\circ C$	0.15	-	-	V
ゲート非トリガ電流	I_{GD}		2	-	-	mA
遅 れ 時 間	t_d	$V_D =$ 定格電圧 $\times 1/2, \text{ゲート条件}$ $V_D = 10V, R_G = 20\Omega, t_r \leq 1\mu s$	-	-	4	μs
タ ー ン オ フ 時 間	t_{stc}		-	-	6	μs
タ ー ン オ ン 時 間	t_q	$V_D =$ 定格電圧 $\times 1/2, I_{TM} = 100A$ $V_{RM} \geq 50V, dv/dt = 20V/\mu s, T_c = 125^\circ C$	-	150	-	μs
保 持 電 流	I_H	$R_L = 100\Omega$	-	-	120	mA
臨 界 オ フ 電 圧 上 昇 率	dv/dt	$V_{DRM} =$ 定格電圧 $\times 2/3, T_c = 125^\circ C$ 指数関数上昇波形	200	-	-	V/ μs
熱 抵 抗 (接合-ケース間)	$R_{th(j-c)}$	DC	-	-	0.4	$^\circ C/W$

図 6.6-5 ガラスパッシベーション製品 50A 100~1600V シリコン拡散接合型

単位：mm

○ 電力制御用

- ・ ピーク繰り返しオフ電圧： $V_{DRM}=4000V$
- ・ ピーク繰り返し逆電圧： $V_{RRM}=4000V$
- ・ 平均オン電流： $I_T(AV)=1000A$ ($T_c=79^\circ C$)



- 1-① カソード
- 1-② カソード(環)
- 2 アノード
- 3 ゲート(凸)

最大定格

項目	記号	定数	単位
ピーク繰り返しオフ電圧	V_{DRM}	4000	V
ピーク繰り返し逆電圧	V_{RRM}	4000	V
ピーク繰り返し逆電圧 (<5ms)	V_{RSM}	4400	V
平均オン電流	$I_T(RMS)$	1570	A
平均オン電流 (定格電流, $T_c=79^\circ C$)	$I_T(AV)$	1000	A
ピーク1サイクルオン電流	I_{TSM}	20000 (50Hz)	A
		22000 (50Hz)	
電流2乗時間積	I^2t	200×10^4	$A^2 \cdot s$
許容オン電流上昇率(三)	dI/dt	200	A/ μs
ピークゲート電流	I_{GM}	30	A
平均ゲート電流	$I_G(AV)$	4	A
ピークゲート逆電流	I_{GM}	6	A
ピークゲート逆電圧	V_{GRM}	20	V
ピークゲート逆電圧	V_{RRM}	-5	V
結晶温度	T_j	-40 ~ 125	$^\circ C$
保管温度	T_{stg}	-40 ~ 125	$^\circ C$
重量	-	3000 ± 300	kg

長さ：630mm

(注)： $V_D=1/2$ 定格電圧, $T_c=120^\circ C$, ゲート電流 ($V_G=15V, R_G=8\Omega, t_r \leq 1\mu s$)

電気的特性


項目	記号	測定条件	最小	最大	単位	
ピーク繰り返しオフ電流	I_{DRM}	$V_{DRM}=V_{RRM}$ 定格電圧 $T_j=125^\circ C$	-	50	mA	
ピーク繰り返し逆電流	I_{RRM}					
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM}=3200A, T_c=25^\circ C$	-	25	V	
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D=6V, R_L=8\Omega$	$T_c=-40^\circ C$	-	4.5	V
			$T_c=25^\circ C$	-	3.5	
ゲートトリガ電流	I_{GT}		$T_c=-40^\circ C$	-	300	mA
			$T_c=25^\circ C$	-	300	
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D=1/2$ 定格電圧, $T_c=125^\circ C$	0.2	-	V	
ゲート非トリガ電流	I_{GD}		3	-	mA	
遅れ時間	t_d	$V_D=1/2$ 定格電圧, $T_c=25^\circ C$	-	5	μs	
ターンオン時間	t_{gt}	ゲート電流 ($V_G=15V, R_G=8\Omega, t_r \leq 1\mu s$)	-	10	μs	
ターンオフ時間	t_q	$I_T=1000A, V_G \geq 200V, dV/dt=25V/\mu s$ $T_c=125^\circ C, V_{DRM}=1/2$ 定格電圧	-	400	μs	
保持電流	I_H	$T_c=25^\circ C, R_L=8\Omega$	-	300	mA	
許容オフ電圧上昇率	dV/dt	$I_T=2/3$ 定格電圧, $T_j=125^\circ C$ ゲート開放, 許容電流上昇率	1000	-	V/ μs	
熱伝達率 (空冷ファン時)	$R_{ch}(J-^\circ C)$	DC	-	0.015	$^\circ C/W$	

図 6.6-6 高耐圧・大電流製品 1000A 4000V シリコン全拡散接合型

単位：mm

○ 電力制御用

- ピーク繰り返しオン電圧： $V_{DRM} = 2500V$
- ピーク繰り返し逆電圧： V_{RRM}
- 平均オン電流： $I_T(AV) = 1500A$
- ターンオフ時間： $t_q = 400\mu s$ (最大)
- 境界オン電流上昇率： $di/dt = 200A/\mu s$
- 境界オフ電圧上昇率： $dv/dt = 500V/\mu s$
- 質量： $630g$
- 両面給付形



最大定数

項目	記号	定 値	単 位
ピーク繰り返しオン電圧 およびピーク繰り返し逆電圧	V_{DRM} V_{RRM}	2500	V
ピーク非繰り返し逆電圧 (繰り返しなし $t_{\text{off}}=0, T_j = 0 \sim 125^\circ C$)	V_{RSM}	2750	V
最大オン電流	$I_T(RMS)$	2555	A
平均オン電流	$I_T(AV)$	1500	A
ピーク1サイクルターンオン電流	I_{TSM}	30000(50%)	A
		33000(60%)	
電流2乗時間積	I^2t	3125×10^3	A^2s
境界オン電流上昇率(定)	di/dt	200	$A/\mu s$
ピークゲート損失	P_{GM}	30	W
平均ゲート損失	$P_{G(AV)}$	4	W
ピークゲート電圧	V_{GM}	6	V
ピークゲート逆電圧	V_{ROM}	20	V
ピークゲート電圧	V_{RGM}	5	V
保存温度	T_j	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
保管湿度	T_{RH}	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
電 流 力	-	2000 ± 200	$\%g$

(定) $V_D = 1/2$ 定格電圧, $T_c = 120^\circ C$, ゲート電流 ($V_G = 15V, R_G = 8\Omega, t_r \leq 1\mu s$)

電気的特性


項目	記号	測定条件	最小	最大	単位	
ピーク繰り返しオン電圧 およびピーク繰り返し逆電圧	I_{DRM} I_{RRM}	$V_{DRM} = V_{RRM} =$ 定格電圧 $T_j = 125^\circ C$	-	120	$\%A$	
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM} = 2500A, T_c = 25^\circ C$	-	175	V	
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D = 6V, R_G = 8\Omega$	$T_c = -40^\circ C$	-	45	V
			$T_c = 25^\circ C$	-	35	
			$T_c = -40^\circ C$	-	600	
			$T_c = 25^\circ C$	-	450	
ゲートトリガ電流	I_{GT}				$\%A$	
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D = 1/2$ 定格電圧, $T_c = 125^\circ C$	0.2	-	V	
ゲート非トリガ電流	I_{GD}		5	-	$\%A$	
遅 延 時 間	t_d	$V_D = 0.5$ 定格電圧, $T_c = 25^\circ C$	-	5	μs	
フ ー ン オ ン 時 間	t_{on}	ゲート電流 ($V_G = 15V, R_G = 8\Omega, t_r \leq 1\mu s$)	-	10	μs	
フ ー ン オ フ 時 間	t_{off}	$I_T = 1200A, V_R \geq 200V, dv/dt = 25V/\mu s$ $T_c = 115^\circ C, V_{DRM} = 1/2$ 定格電圧	-	400	μs	
保 持 電 流	I_H	$T_c = 25^\circ C, R_G = 8\Omega$	-	300	$\%A$	
境界オフ電圧上昇率	dv/dt	$V_{DRM} = 2/3$ 定格電圧, $T_j = 125^\circ C$ ゲート開放, 両面給付上昇波形	500	-	$V/\mu s$	
熱 伝 導 係 数 (接合-フィン間)	$R_{th(j-f)}$	DC	-	0.025	$^\circ C/W$	

図 6.6-7 高耐圧・大電流製品 1500A 2500V シリコン全拡散接合型

単位：mm

○ 電力制御用

- ・ ピーク繰り返しオン電圧: $V_{DRM} = 4000V$
- ・ ピーク繰り返し逆電圧: V_{RRM}
- ・ 平均オン電流: $I_T(AV) = 1500A$
- ・ チーンオフ時間: $t_q = 400\mu s$ (最大)
- ・ 境界オン電流上昇率: $di/dt = 250A/\mu s$
- ・ 境界オフ電圧上昇率: $dv/dt = 1500V/\mu s$
- ・ 重量: $1350g$
- ・ 河内冷卻形



- 1-1 カソード
- 1-2 カソード(兼)
- 2 アノード
- 3 ゲート(田)

最大定数

項目	記号	定数	単位
ピーク繰り返しオン電圧	V_{DRM}	4000	V
ピーク繰り返し逆電圧	V_{RRM}		
ピーク非繰り返し逆電圧 (繰り返ししなくとも、 $T_j = 0 \sim 125^\circ C$)	V_{RSM}	4400	V
最大平均オン電流	$I_T(RMS)$	2355	A
平均オン電流	$I_T(AV)$	1500	A
ピークパルスオン電流	I_{TSM}	30000(30%) 35000(40%)	A
最大エネルギー積	I^2t	4500×10^3	A^2s
境界オン電流上昇率(注)	di/dt	250	$A/\mu s$
ピークゲート損失	P_{GM}	30	W
平均ゲート損失	$P_{G(AV)}$	4	W
ピークゲート電流	I_{GM}	6	A
ピークゲート電圧	V_{GM}	30	V
ピークゲート逆電圧	V_{RGM}	5	V
最大温度	T_j	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
最大貯蔵温度	T_{stg}	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
電圧		4000	kV

注: $V_D = 1/2$ 定格電圧, $T_c = 125^\circ C$, ゲート電圧 ($V_G = 15V, R_G = 5\Omega, t_r \leq 1\mu s$)

電気的特性

項目	記号	測定条件	最小	最大	単位
ピーク繰り返しオン電流 およびピーク繰り返し逆電流	I_{DRM} I_{RRM}	$V_{DRM} = V_{RRM} =$ 定格電圧 $T_j = 125^\circ C$	-	120	μA
ピークオン電圧	V_{TM}	$I_{TM} = 3000A, T_c = 25^\circ C$	-	24	V
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D = 12V, R_L = 6\Omega$	$T_c = -40^\circ C$	45	V
	$T_c = 25^\circ C$		35		
ゲートトリガ電流	I_{GT}		$T_c = -40^\circ C$	600	μA
	$T_c = 25^\circ C$		400		
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D = 1/2$ 定格電圧, $T_c = 125^\circ C$	0.2	-	V
ゲート非トリガ電流	I_{GD}		5	-	μA
遅延時間	t_d	$V_D = 0.5$ 定格電圧, $T_c = 25^\circ C$	-	5	μs
チーンオン時間	t_{on}	ゲート電圧 ($V_G = 15V, R_G = 5\Omega, t_r \leq 1\mu s$)	-	10	μs
チーンオフ時間	t_q	$I_T = 1200A, V_R \geq 200V, dv/dt = 25V/\mu s$ $T_c = 115^\circ C, V_{DRM} = 1/2$ 定格電圧	-	400	μs
赤導電電流	I_H	$T_c = 25^\circ C, R_L = 6\Omega$	-	300	μA
境界オフ電圧上昇率	dv/dt_c	$V_{DRM} = 1/2$ 定格電圧, $T_j = 125^\circ C$ ゲート開放, 荷電電流上昇波形	1500	-	$V/\mu s$
外伝抗 (安全レフィン)	$R_{th(j-f)}$	DC	-	0.02	$^\circ C/W$


図 6.6-8 高耐圧・大電流製品 1500A 4000V シリコン全拡散接合型

○ 電力制御形

- ・ ピーク繰り返しオフ電圧: $V_{DRM} = 2500V$
- ・ ピーク繰り返し進電圧: V_{RRM}
- ・ 平均オン電流: $I_{T(AV)} = 2500A$
- ・ ターンオン時間: $t_{on} = 400\mu s$ (最大)
- ・ 起界オン電流上昇率: $di/dt = 250A/\mu s$
- ・ 起界オフ電圧上昇率: $dv/dt = 1500V/\mu s$

・ 両面冷却形
最大定格

項目	記号	定格	単位
ピーク繰り返しオフ電圧	V_{DRM}	2500	V
ピーク繰り返し進電圧	V_{RRM}		
ピーク繰り返し進電圧 (繰り返しなし $< 5ms, T_j = 0 \sim 125^\circ C$)	V_{RSM}	2750	V
実効オン電流	$I_{T(RMS)}$	3925	A
平均オン電流	$I_{T(AV)}$	2500	A
ピーク1サイクルナージオン電流	I_{TSM}	45000 (50Hz)	A
		50000 (60Hz)	
定数2乗時間積	$I^2 t$	1×10^7	$A^2 s$
起界オン電流上昇率(%)	di/dt	250	$A/\mu s$
ピークゲート損失	P_{GM}	30	W
平均ゲート損失	$P_G(AV)$	4	W
ピークゲート電流	I_{GM}	6	A
ピークゲート電圧	V_{POM}	30	V
ピークゲート進電圧	V_{RSM}	5	V
使用温度	T_j	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
重量		4000	kg



重量: 1350g

- 1-01 カソード
- 1-02 カソード(兼)
- 2 アノード
- 3 ゲート(白)

(注): $V_D = 1/2$ 定格電圧, $T_c = 120^\circ C$, ゲート電流 ($V_G = 15V, R_G = 8\Omega, t_r \leq 1\mu s$)
電流的特性

項目	記号	規定条件	最小	最大	単位	
ピーク繰り返しオフ電流	I_{DRM}	$V_{DRM} = V_{RRM} =$ 定格電圧 $T_j = 125^\circ C$	-	120	mA	
ピーク繰り返し進電流	I_{RRM}					
ピークオン電流	I_{TM}	$I_{TM} = 8000A, T_c = 25^\circ C$	-	182	V	
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	$V_D = 12V, R_L = 6\Omega$	$T_c = -40^\circ C$	-	4.0	V
			$T_c = 25^\circ C$	-	2.5	
ゲートトリガ電流	I_{GT}		$T_c = -40^\circ C$	-	400	mA
			$T_c = 25^\circ C$	-	230	
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	$V_D = 1/2$ 定格電圧, $T_c = 125^\circ C$	0.2	-	V	
ゲート非トリガ電流	I_{GD}		5	-	mA	
定数乗時間積	$I^2 t$	$V_D = 0.5$ 定格電圧, $T_c = 25^\circ C$	-	5	μs	
ターンオン時間	t_{gt}	ゲート電流 ($V_G = 15V, R_G = 8\Omega, t_r \leq 1\mu s$)	-	10	μs	
ターンオフ時間	t_q	$I_T = 1200A, V_R \geq 200V, dv/dt = 257/\mu s$ $T_c = 115^\circ C, V_{DRM} = 1/2$ 定格電圧	-	400	μs	
定数乗時間積	$I^2 t$	$T_c = 25^\circ C, R_L = 6\Omega$	-	300	mA	
起界オフ電圧上昇率	dv/dt	$V_{DRM} = 1/2$ 定格電圧, $T_j = 125^\circ C$ ゲート電流, 両面冷却形	1300	-	$V/\mu s$	
熱抵抗 (接合-フィン間)	$R_{th(j-c)}$	DC	-	0.015	$^\circ C/W$	

図 6.6-9 高耐圧・大電流製品 2500A 2500V シリコン全拡散接合型

第7章 添付資料

- 7.1 品質管理の考え方
 - 7.1.1 品質管理の考え方
 - 7.1.2 グループ活動について
 - 7.1.3 品質管理の五つの原則
 - 7.1.4 標準化
 - 7.1.5 不良の原因と予防
 - 7.1.6 日常の管理に使われる統計的手法とその活用
 - 7.1.7 検査の概要
 - 7.1.8 まとめ
 - 7.1.9 その他
- 7.2 中国上海市環境関連資料
 - 7.2.1 廃水中の有害物の最大許容濃度
 - 7.2.2 上海市工業用“廃気”“廃水”放出試行標準
 - 7.2.3 各月の最高温度の値
 - 7.2.4 1950～1972年度の各月最高温度が30℃を越える平均日数
 - 7.2.5 1983年度最高温度、湿度情況表
 - 7.2.6 車間空気中の有害物質最高許容濃度
 - 7.2.7 生活飲用水水質標準
- 7.3 用語集
 - 7.3.1 サイリスタ特性用語
 - 7.3.2 一般用語
- 7.4 サイリスタの使用法
 - 7.4.1 定格と使用法
 - 7.4.2 整流素子サイリスタの電氣的試験法

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and financial management. The text highlights that without reliable records, it becomes difficult to track expenditures, identify inefficiencies, and ensure that resources are being used effectively.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls and audits in ensuring the integrity of the financial system. It notes that internal controls are designed to prevent and detect errors and fraud, while audits provide an independent assessment of the organization's financial statements and operations. The text stresses that a strong internal control system is a key component of good governance and is necessary to build trust among stakeholders.

3. The third part of the document addresses the challenges of implementing effective financial management practices. It identifies several common obstacles, such as limited resources, lack of training, and outdated systems. The text suggests that overcoming these challenges requires a combination of technical expertise, leadership support, and a commitment to continuous improvement. It also emphasizes the importance of communication and collaboration between different departments and levels of the organization.

4. The fourth part of the document discusses the impact of financial management on the overall performance and sustainability of the organization. It argues that sound financial practices are not just about managing money but also about creating value and ensuring long-term success. The text highlights that organizations that invest in their financial management are more likely to attract investment, secure financing, and achieve their strategic goals.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of accurate record-keeping, strong internal controls, and effective communication. The text concludes by stating that financial management is a critical function that requires ongoing attention and improvement. It encourages organizations to take a proactive approach to financial management and to seek out best practices and innovative solutions to address their specific challenges.

第7章 添付資料

7. 1 品質管理の考え方

7. 1. 1 品質管理の考え方

(1) 品質管理の心構え

力あわせて、よい品を、安く、早く、多くの人に

品質管理とは、よい品を、安く、早く作り、多くの人によるこんで使ってもらうために、会社の各部門の人たち、すなわち研究、技術、製造、検査、倉庫、販売、サービスおよびその他の管理部門の人達がそれぞれ自分の知識、経験、技能を働かせて、与えられた職務を遂行し、かつ強調していく活動である。

そのためには、関係者みんなの意見をお互いに出し合って話し合い、良いと考えられることを着実に実施することが大切である。そして、実施した結果は、よく確認し、常に改善をはかり、それをまた実施に移すというようにしなければならない。

これらの活動は、日常行っていることであり、従って品質管理は特にむずかしいことを行うことではなく、目新しいことでもない。

(2) 仕事の心構え

ものを作る場合、「悪いものができたらとり除く」よりも「悪いものを作らない」ほうがよいのは当然である。

そのためには、つぎのような仕事に対する心構えが必要である。

① 作業標準を守る

- みんなで決めたことは確実に実行する。
- 作業標準に不備な点があったら改善提案をする。
- 標準ができていない場合は、作ることに協力する。

② 問題点をさがす

- 作業のやり方を常に反省し改善に心掛ける。
- 常に問題意識をもち、みんなで問題点をさがす。

③ 異状を見落さない

- 異状があったら、指示を受け事故を未然に防止するよう心掛ける。
- 異状があったとわかったら、同じ異状が再び起こらないように対策をする。

④ 正確な報告をする

- つごうの悪いこともかくさず報告する。
- 正しいデータをとる。

⑤ 品質に責任をもつ


- 自分で作ったものの品質に対して責任と自信をもつ。
- 次の工程をユーザと考え、不具合があったらまず自分のところを調べてみる。

以上は、仕事に対する心構えの一例だが、要ははじめから正しい作業をする ZD (Zero Defects) の心構えが必要である。ZD 運動が各職場で活発に推進されれば、結果として不良やロスが少なくなり、しかも安く、早く、楽にユーザに満足を与える品質のものを作ることができる。

従って、ZD 運動も品質管理も、目的とするところは同じである。

(3) 品質とは

消費者の要求する品質または評価する品質を「市場の品質」という。ユーザの要求する市場の品質を知り、次にどのような品質のものを作るべきかを考えて設計に入る。この設計で作り込まれるねらった品質を「設計の品質」といい、設計の品質をねらって製造した結果で上がった製品の品質を「製造の品質」という。これらの関係は、次のようになる。



ねらいの品質も、できばえの品質も、よくなければユーザを満足させることはできない。

(4) 品質保証

市場に出荷された製品は、ユーザが使いたいと思ったとき、いつでもその製品が期待どおり働いてくれるかどうかの問題になる。

このため、出荷する製品は、必ずユーザに「その製品のハタラキを約束する」つまり「品質を保証する」ことが必要になる。これが品質保証の考え方である。

品質保証は、工場を出るときの品質だけでなく、ユーザに渡ってからの品質まで重要視することである。製品がユーザの手に渡るまでには、いろいろな部門の人の手を経るが、品質保証は検査をキビシクするだけではできない。信頼できる設計、信頼できる製造と、さらにその他の各部門の協力があってはじめてできるのである。

(5) 信 頼 性

信頼性というのは、「信頼できる人」とか「信頼できる物」というように、日常私たちが使っていることと同じことで、「信頼できる人(物)」というのは私たちの期待どおりの役割を果たしてくれる人(物)をいう。

これと同じように、製品に信頼性があるということは、「使用者が使いたいと思ったときに満足にその機能を果たすこと」もっと簡単にいえば「いつも安心して使える」ということで、かなり確実であるとか、非常に信用できるという表現でなく、信頼できる度合いを数量的に表示したのが信頼度と呼ばれるものである。

宇宙ロケットや電子計算機などの例でもわかるように、最近では機器に対して非常に正確な動作が要求されるようになったことと、いろいろな機器の構造や動作が複雑化してきたことなどもあって、信頼性に対する関心が非常に強くなってきています。今後も科学技術の発達につれて、ますますその必要性が増してくるだろう。

このため、信頼性についてもっと認識し、設計、製造および使用の段階で製品に信頼性を折り込むようにしなければならない。これは、とりもなおさず品質の保証に結びつくからである。

7. 1. 2 グループ活動について

(1) グループ活動はなぜ必要か

ZD運動とか、QCサークル活動は、製品の信頼性を高めるために「仕事をする人が誤りや仕損じをしないように心がけ、もし誤りなどが起った場合は、その原因をつかみ、処置をとって再び同じ失敗をしないようにする」活動で、そうすることにより、仕事の質を向上させ、原価を低減させたり、納期を確保するとともに、仕事の結果に対して自信と誇りをもつように仕向ける活動である。

これらの活動は、個人で活動するよりも、グループ活動で問題の解決に立ち向かった方がはるかに効果が上がる。自分の仕事は自分自身が一番よく知っているのであり、その仕事に創意と工夫を折り込んで効果を高めるために共通する仕事をもっている人々が集まってグループを作り「三人寄れば文珠の知恵」を実行しようというわけである。

グループは、グループ員たちの気持がひとつになって、常に新しい気持で自分たちの日常作業をみつめながら前進する集団であることが大切である。グループ員が、グループ長を中心としてみんな同じ立場で自由に話し合い、自分たちのやり方を決めていくわけで、参加した人の意見は尊重し、良いと思ったことは実行する。従って、お互いの勉強にもなり、改善もどしどし行われるわけである。

表 7. 1 - 1 標準的なグループ活動の進め方の一例

す す め 方		参 考
1	<p>グループの編成</p> <p>(1) グループの名称</p> <p>(2) 所属の係、組、班</p> <p>(3) グループ長の選任</p> <p>(4) グループ人数</p>	<p>○上司と相談</p> <p>○グループは勤務別、職種別などグループ活動のしやすい単位で編成する</p>
2	<p>目標、実施計画をきめる</p> <p>(1) 目標項目と取り上げた理由</p> <p>(2) 目標値、実績のとり方</p> <p>(3) スケジュールと分担</p> <p>(4) 効果の予想</p>	<p>○目標は自主的に決める (パレート分析の結果を活用する)</p> <p>○現在の不良率をいつまでに何%にするなど、質、量、原価いずれでもよい</p>
3	<p>検討、改善活動の実施</p> <p>(1) 改善意見を出し合う (話し合い、提案、提案メモの提出)</p> <p>(2) QC手法の活用</p> <p>a) 問題点を見つける (パレート図など)</p> <p>b) 問題点に対する要因を見つける (特性要因図など)</p> <p>c) 要因でどれが大きく影響しているか調べる (層別、パレート図)</p> <p>d) 対策を考える</p> <p>e) 実施する</p> <p>f) 結果を調べる</p> <p>g) 標準化する (歯止めをする)</p>	<p>○QC手法</p> <p>パレート図 P 31 参照</p> <p>特性要因図 P 33 〃</p> <p>層別 P 34 〃</p> <p>管理図 P 23 〃</p> <p>ヒストグラム P 17 〃</p> <p>○グループ活動の進捗状況が最初に決めたスケジュールと合っているかチェックする</p> <p>○作業原簿や QCS がなければ作る。あるならすぐ改訂する</p>
4	<p>グループ活動のまとめ</p> <p>(1) グループ活動の成果を把握する</p> <p>(2) 表彰を申請する (グループ活動をさらに盛り上げる動機づけとする)</p> <p>(3) 報告にまとめる (できれば社外の発表会等で発表する)</p>	<p>○報告にまとめる内容</p> <p>(i) 取り上げた理由</p> <p>(ii) 工程の概要</p> <p>(iii) 現状の把握</p> <p>(iv) 工程の解析、対策</p> <p>(v) 結果と効果</p> <p>(vi) 標準化</p> <p>(vii) 今後の計画</p>
5	<p>再びグループ活動の計画をする</p>	

7. 1. 3 品質管理の5つの原則

品質管理を進めるには、日常仕事にたずさわる誰もが自分の仕事について、次の5つのことをいつも考え、見直すことが大切である。

品質管理の5つの原則

- ① どんな品質のものを作ればよいか
 - ② どうやって、その品質を作ればよいか
 - ③ 今どんな品質のものができているか どうやって知るか
 - ④ 今できているものの品質が、いつもと同じか、どうやって判断するか
 - ⑤ 異状があったとわかったら、どうしたらよいか
-
- ① どんな品質のものを作ればよいか
 - 規格の中心値と分布の中心値を合わせる。
 - 規格の幅より分布の幅を小さくする。
 - 不良率の小さいものを作る。
 - ② どうやって、その品質を作ればよいか
 - 標準を守る。
 - 標準を作ることに協力し、また絶えず改善に努める。
 - ③ 今どんな品質のものができているか、どうやって知るか
 - 正しく、早くはかる。
 - 記録を残す。
 - ④ 今できているものの品質が、いつもと同じか、どうやって判断するか
 - 今までの記録と比較する。
 - 現物を調べてよく確認する。
 - 早く判断をつけ、判断の結果はすぐ上長に連絡する。
 - ⑤ 異状があったとわかったら、どうしたらよいか
 - とりあえず応急の処置をする。
 - 対策を相談し、対策の実施は自分たちでやる。
 - 対策の結果を確かめる。

7. 1. 4 標 準 化

(1) 事 例 研 究

－ 卵のゆで方 －

- ① 馬井さん一家は、奥さんと年ごろの娘さん2人と末っ子の太郎君の5人家族です。娘さんたちは、よく家事の手伝いをします。

今日は、太郎君がハイキングにいったので、馬井家の夕食は大へんにぎやかです。ところが太郎君が、卵のことで不平をいうのです。「今日、お姉さんのゆでた卵は、からがよくむけなかった。それにひびが入っていて形がくずれている上に黄身が固まっていなかった」というのです。これを聞いた馬井さんも、半熟卵を頼んだときに堅すぎたことを思い出しました。

- ② いつもはお母さんがやるのですが、今日はお母さんが外出するので、娘さんたちが手伝ったのです。お母さんは出掛ける時「煮たってから、かたゆで7分、半熟3分、ゆで上がったらずぐ水に入れること」といい伝えて出掛けました。

- ③ さて、娘さんたちがゆで卵にとりかかると、そう簡単にはいかないことに気づきました。お鍋は大小あり、アルマイト製のうす底から鋳物のあつ底まであって、どれが適当なものかわかりません。火を多く出しすぎてやけどしそうになったり、お鍋の水が多すぎて、お湯があふれそうになったりしました。

ゆでている時、卵同士がぶつかりあってひび割れました。ゆで上がりの卵を冷水は、小さなボールに入れたので、すぐあたたまり効果がなかったようです。

- ④ 日曜日の朝食のあと、娘さんはお母さんと卵のゆで方について相談することにしました。そしてお母さんに卵のゆで方を実際にやってもらい、今まで気づかないこと、まずかったことなどを話し合いました。

- ⑤ お鍋はアルマイト製のものでよい（片手もちのうでのあるものが便利）。卵が十分かくれる程度に水を入れる（水が多すぎると煮こぼれるので注意、お鍋に6分目くらいがよい）。火はなべ底全面にかかる程度にする。急ぐ時はお湯を使うと仕事がかどる。そのほかは前にお母さんのいったとおり。しかし、ゆでている間卵同士がぶつかりあって、カラにひびが入ったり、黄味が片寄ったりするので、お箸などでかき回す。時間になったとき、卵をすくい上げ水に入れる。この場合、水は流し放しにした。

皆さんは、これの作業標準を作ってください。

(2) 標準化の心構え

心 構 え

- ① 標準ができていなければ、まず作る。……相談，協議，検討をする。
- ② 標準があるときは必ずこれを守る。……必ず実行する。
- ③ 初めから完全をねらわず、改善していく。……合理化、新しい技術などを採用する。
- ④ 標準は勝手に変更してはならない。……公開する。

作業標準の作り方

- ① 作業標準を作成する時は、多くの人に参加してもらう。
- ② 使用する設備、装置、治工具および使用する材料または部品の名称と員数も記録しておく。
- ③ 作業に要する時間、標準作業時間等、わかっているものは記入しておく。
- ④ 作業要領要点を簡単に書く（例・成否、安全、やりやすさ）
- ⑤ 必ず守れて実行できる内容であること、また見やすいこと。
- ⑥ 作業上の指示および注意事項（例・起こりやすい事故、予防方法など）
- ⑦ 使用設備、装置、治工具などの保守についても書く。
- ⑧ 異状発生時の処置を明らかにする（起こりやすい異状とその原因、処置のとり方、報告先など）
- ⑨ 関連規格（EI等）と食い違いのないこと。また、関連規格も記入しておく。
- ⑩ わかりにくい点は、図面や写真などを併用して説明する。

作業標準のフォロー

- ① 定期的に見直しをする。（見直しをした時は、日付を訂正して再発行してもらう）
- ② 変更した個所は※印を付けておく。
追加した個所は、※※印を付し、いつ、誰が、どこを訂正したかを明確にする。
- ③ 設備、治工具、環境等がかわった時は、忘れずに見直す。
- ④ 規格（EI）の変更があった時は、必ず作業標準を訂正し、食い違いのないようにする。
- ⑤ 技術指示などにより試作を行っている時は、必ずその作業標準に従っていないということを、品質係へ連絡し、ロットを別にする。
- ⑥ 改善、合理化を行った時、その提案内容を必ず作業標準に反映させる。

標準化の効果

- ① 方針が明確になる。
- ② 方法が合理化される。

- ③ 責任がはっきりする。
- ④ 誰でも同じように判断できる。
- ⑤ 後始末より、改善、合理化に力を入れられる。
- ⑥ 技術がうずもれない。

7. 1. 5 不良の原因と予防

不良品が発生すれば損失となることはよくわかっているが、歩留が悪いとどのくらいの材料が必要かを示したのが表7・1-2である。この表でわかるように、不良による損失は単に材料だけでなく、検査費用、人件費、動力費さらに組立て作業の場合は他の部品も一緒に不良にしてしまうことがあり、ムダになる。

このため、あらゆる作業において不良の発生を最小限におさえるとともに、不良が発生しないよう未然に予防する必要がある。これは、品質管理の5原則の第2「どうやってその品質のものを作れば良いか」を考えることであり、手法としてパレート図、特性要因図等が使われる。

表7. 1-2 100個の良品を作る場合の歩留と必要材料数

歩 留	必要材料数
100%	100 個
90	111
80	125
70	143
60	167
50	200
40	250

(1) 不良の原因

生産品は、3%とか7%という不良が出てくる。これは、バラツキがあるためで、不良をなくすということはバラツキを小さくすることにほかならない。不良について調べてみると意外なところに原因がひそんでおり、部門別に分類してみると次のようなものがある。

① 不良の部門別分類

- a) 市場不良 使用中の品質状況、市場の要望などのフィードバックの不足
→ (営業部門)

- b) 設計不良 設計の間違い、図面の書き違いなど→（技術部門）
- c) 製造不良 →（製造部門）
- d) 保管不良 保管中の変質、混合など→（倉庫部門）
- e) その他不良 生産手続、試験方法など→（その他の部門）

よい品は、すべての部門の人々の協力によって作られるもので、全員が品質意識をもち、不良発生の予防に努めることが大切である。これをみんなでやるQCという意味でTQC（トータル・コーリティ・コントロール）という。

② 上記の不良原因のうち、さらに製造に起因するバラツキの原因を大別すると次の6つに分けられる。

- a) 人（Man）…………… 作業標準の熟知，実行，訓練。適正配置。
- b) 材料（Material）…………… 質，量，取扱いに間違いはないか。
- c) 機械（Machine）…………… 始業時および日常の点検，整備，改善。
- d) 作業方法（Method）…………… 作業標準の確立，改善，安全の確保。
- e) 測定法（Measure）…………… 精度，等級，取扱法，定期点検はよいか。
- f) 環境（Environment）…………… 室温，湿度，塵埃，騒音など。

（2）不良の防止

不良を防ぐためには、上にあげた条件をもっとも良い状態に調節することが必要であり、具体的には次のことがらに注意しなければならない。

- a) 教育，訓練が正しく行われているか。
- d) 健康状態は十分か。
- c) 人員の配置は適材適所であるか。
- d) 規定の材質，形状の部品を使っているか。
- e) 設備，治工具の管理は十分か。
- f) 定められた作業方法をとっているか。さらによい方法はないか。
- g) 正しい計測器を正しい測定方法で使っているか。
- h) 検査結果，測定結果が有効に使われているか。
- i) 作業に適した環境であるか。整理整頓はよいか。

不良が発生した場合は、責任の押しつけ合いをしたり、不良のあと始末だけに走らず、不良の原因をよく調べて再び不良を繰り返さないよう標準の改定、機械の整備、訓練など、必要な手を打たなければならない。

できるだけ前の工程で確実に管理が行われれば、不良がなくなり、品質がよくそろう、材料や労力のムダがなくなる。このため、原価も安くなり、納期に遅れることもなくなる。

(3) 工程の管理

工程の管理とは、材料、機械、環境、作業方法、測定法、人などの管理であり、今まで考えてきた5つの原則を個々の作業についてあてはめ実施することである。

この項目（管理点）は数多くあるが、いろいろな手法を適切に使って正しい判断を行い、急所は抜けないように絶えず管理することが必要である。
















QCS (Quality Control Standard : 品質管理標準)

「どんな品質のものを作ればよいか」を考える場合、工程の急所を管理する、すなわち品質体系を整えることが重要である。この品質体系を標準にしたものをQCSと呼んでいる。QCSとは、工程における管理および検査の方式を工程図とともに併記し、その全容を一覧したものであり、管理項目、担当者、サンプリング、検査器具、記録様式、アクション先などを定めたものである。このようにして、工程の急所を絶えず洩れなく管理することが大切であり、日常の管理に管理図やQCSなどを適切に使い、工程を安定させることが必要である。

表7. 1-3 工程図示記号の説明

区分	記号	内容	区分	記号	内容
基 本	○	加工	用	□	全数検査項目
	○	測定		□	抜き検査項目
	□	検査		□	製品を回収・チェックする項目(工機に対するアクション)
	▽	貯蔵		○□	装置作業自体をチェックする項目
	〰	作業別区分			
	〰	工程図示の省略			

表 7. 1 - 4 QCS-事例研究

工 程	チェック No.	管理項目	担当者	サンプリング	検査器具	記録様式	アクション先	摘 要 関連EI, EG
 マウント			作業員					
 マウント検査	1	外 観 視 査	作業員		視感ルーペ		班 長	EG3003-1-1
 ゲット アッセノブリ								
 ゲット接続			作業員				班 長	EIR6-1-1
 バルブ								
 バルブ ベークン			作業員				部	EG3-1-1
 バルブ挿入			作業員				班 長	EG3-1-2
 封止, 排気	2	真 空 度	班 長			排 気 表	班 長	EG3-1-3
 至 検 査	3	スチーム至 バルブ至	班 長	5/ロット	至検査器		班 長	EG3003-1-2
 至 検 査	4	"B"テスト	班 長	15/時間	デフレク ションコーン	Pチャート	班 長	EG3003-2-1
 ニージソ			作業員				班 長	EG3-2-1
 特性検査	5	Ib, Ic,	検査員		gm試験器	仕上ラベル	班 長*	EIR3-1-1
 外観検査	6	外観寸法	検査員		視感ゲージ	仕上ラベル		EIR6-4-1
 特性検査	12	RS, gm	検査員		gm, RS 試験器	検 査 表	品質係	EG54-21-1
 外観検査	13	外観寸法	検査員		視感ゲージ	検 査 表	品質係	EG54-21-2

記 載 事 項

- 工 程 工程名, 工程図を記入する。
- チェック No. チェックする項目に対し, 一連 No. をつける。
- 管 理 項 目 管理する項目を記入する。
- 担 当 者 係名または作業員, 検査員, 班長など具体的に記入する。
- サンプリング 頻度, 個数など例えば 5個/時間
- 検 査 器 具 主な測定器具
- 記 録 様 式 様式 No., または E-R チャートなどの名称
- アクション先 担当者の連絡アクション先
- 関連 EI, EW 関連する標準類の No. および摘要

7. 1. 6 日常の管理に使われる統計的手法とその活用

(1) 統計的な考え方

品質管理の第一歩は、まず事実を確かめることから始まる。そして、事実をデータによって確かめ、それを正しく判断してアクションに結びつけることが大切である。しかし、個々の事実だけで全体を判断したり、処置をとったりすることはできない。

ある条件の下で安定に生産した製品でも、その品質がある範囲内でバラツキをもっているのは避けられない。このため、私たちがサンプルをとったり、測定したりしてデータを得るのは、そのデータに基づいてサンプルがとられた母集団がどのようなものであるかの情報をつかみ、それによって母集団に対して処置をとろうと考えているからである。ある母集団からランダムにとられたサンプルが、どのような性質をもつかを知ることができれば、逆にサンプルから得られたデータに基づいて、そのサンプルのとられた母集団がどのようなものであるかを推察できるはずである。

①品質は避けられないバラツキをもっている。②個々の品質だけでなく、集団としての品質を問題にして品質を管理する。ということが統計的に品質を考える場合に必要で、判断をくだし、処置をとろうとしている対象はサンプルやデータ自身でなく、その母集団であることを常に認識すべきである。その際、正しい判断をするための一つの方法として、統計的なデータの処理の方法が役に立つのである。




図7. 1-1 母集団とサンプルとデータの関係

(2) 数字の扱い方

データを統計的に扱う上で、必要な基礎的なことがらについて考えてみよう。

データの分析は、中心の位置とバラツキの大小の程度がわかればいろいろな比較をすることができる。

中心の位置をあらわすもの（中心値）としては、

平均値..... \bar{x}

中央値（メジアン）..... \hat{x}

バラツキの程度をあらわすものとしては

範囲.....R

標準偏差..... σ

がよく使われる。

ここで（7，2，9，4，3）という数値のグループについて考えてみよう。

平均値、普通、算術平均が用いられる。

$$\bar{x} = \frac{7 + 2 + 9 + 4 + 3}{5} = 5.0$$

中央値; 数値を小さい順 (または大きい順) に並べたとき、ちょうど中央にあたる値 (データが偶数個の場合は中央の 2 個の値の平均値)

$$\hat{x} = 4 \quad (2, 3, \textcircled{4}, 7, 9,)$$

範囲; グループの最大値と最小値の差であらわし、レンジともいう。

$$R = 9 - 2 = 7$$

標準偏差; グループの個々の値が、平均値からどれだけ離れているかによってバラツキの大きさを決める。

σ の計算方法については 7. 1. 6 (4) ⑥を参照してください。

(3) 数値の丸め方

丸め方の種類

切捨て、切上げ法、四捨五入法、JIS の丸め方などがあるが、品質管理関係ではおもに JIS の丸め方を採用している。

計算値の扱い

- (1) 計算値は測定値のケタより 2 ケタ下まで求めておく。
- (2) 計算した結果を測定値の読み数字より 1 ケタ下の数字に丸める。
- (3) 計算途中でなく、結果について適用する。

(例) マイクロメータで部品 3 個の厚さを計ったところ、 4.72 mm ,
 4.87 mm , 5.18 mm であった。

この平均値を求めると

$$\bar{x} = \frac{4.72 + 4.87 + 5.18}{3} = \frac{14.77}{3} = 4.9233$$

平均値 4.923 mm

JIS の丸め方

小数点以下 2 ケタ目に丸める場合の例

- (1) 小数点以下 3 ケタ目の数字が 5 未満であれば 2 ケタ目の数字をそのまま残す。

$$2.344 \rightarrow 2.34$$

- (2) 小数点以下 3 ケタ目の数字が 5 をこえれば 2 ケタ目の数字を 1 だけ増す。

$$2.967 \rightarrow 2.97$$

- (3) 小数点以下 3 ケタ目の数字が正しく 5 の場合または切捨て、切上げによって 5 になっていることがわからない場合には

(a) 小数点以下2ケタ目の数字が0, 2, 4, 6, 8ならば2ケタ目の数字をそのまま残す。

$$0.625 \rightarrow 0.62$$

(b) 小数点以下2ケタ目の数字が1, 3, 5, 7, 9ならば2ケタ目の数字を1だけ増す。

$$0.955 \rightarrow 0.96$$

(4) 小数点以下3ケタ目の数字が切捨て、切上げたものかがわかっている場合は(1)(2)の方法による。

$$1.855 \text{ (1.8552 を切捨てたものとする)} \rightarrow 1.86$$

$$0.545 \text{ (0.5447 を切上げたものとする)} \rightarrow 0.54$$

(4) ヒストグラム

① ヒストグラムの書き方 演習(1)

表

表7. 1-5

52	49	52	48	51	52	50	48	50	51
49	50	50	51	48	50	46	53	48	49
50	54	55	51	51	53	50	50	47	45
49	47	51	50	52	49	47	49	51	52
51	50	49	49	52	48	51	53	48	49

組みわけ表

表 7. 1 - 6

組	チ エ ッ ク	度 数
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		

ヒストグラム




図 7. 1 - 2 ヒストグラム

② ヒストグラムの書き方

データをヒストグラムにまとめると分布の姿、工程の状況、製品の状況を一目でつかむことができる。データを解析するには、ヒストグラムを書いてみる必要がある。

ヒストグラムの書き方の手順

(a) セルの数を決める

セル（組）の数は6～20の間にするのが望ましい。データが250個以下であればセルの数は10位にすればよい。

(b) セルの間隔

データの中、最大値と最小値を求め（ただしこの際とびはなれた異常なデータは除く）、最大値と最小値の差をセルの数で割り、その値に近い測定の単位の整数倍（できれば奇数倍）の都合のよい値を求める。

例 最大値 = 1,320, 最小値 = 800

$$\frac{1,320-800}{10} = 52$$

測定の単位は10, したがって50ときめる

(c) セルの境界

セルの境界値は測定の単位より1ケタ下の単位で5とする。

(例 775～825 825～875……)

(d) 表の作成

以上のようにセルわけをして表7. 1～8に示すようにまとめる。

セルの番号、セルの境界値を上小さい値を記入し、下に向かって順に大きい値を記入する。

セルの値を代表するセルの中央値は境界値の平均をとる。

(例 775～825の中央値は $\frac{775+825}{2} = 800$)

(e) 度数を求める

データがどのセルに入るかをチェックして度数を求める。

(f) 横軸に中央値あるいは境界値をとり、縦軸に度数をとりヒストグラム（柱状図）を画く。

(g) 平均値や標準偏差を計算することもできるが、そのためにはそれぞれ必要な欄を設ける必要がある。


③ ヒストグラムの書き方 演習(2)

表 7. 1-7

1,270	1,130	1,140	920	1,150	990	1,130	1,030	1,050	1,090
1,200	1,010	1,060	1,320	1,060	990	1,080	1,090	1,010	1,040
1,120	1,130	1,140	1,010	1,030	1,170	1,250	920	1,020	1,120
980	980	1,080	1,090	1,000	800	1,040	1,050	1,070	1,020
1,240	1,040	1,010	1,040	1,180	1,110	1,060	1,090	1,170	1,100
1,100	1,160	1,110	1,010	1,100	1,100	1,190	1,040	1,120	960
1,150	1,140	1,140	1,270	1,200	1,070	1,170	1,230	1,130	930
910	1,140	1,090	980	1,000	1,100	970	1,100	1,050	1,150
1,080	1,210	940	1,120	1,220	1,000	1,100	1,090	1,150	1,310
1,140	1,120	940	1,050	980	1,010	970	1,160	1,050	1,150

表 7. 1-8

セルの番号	セル	セルの中央値	チェック	度数
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				



数 値

図 7. 1-3

④ ヒストグラムの見方

規格とのてらし合わせ

規格を満足する場合 (図7. 1-4)




図7. 1-4

規格を満足しない場合 (図7. 1-5)




図7. 1-5

(a) 規格の上限と下限の中に十分なゆとりをもっておさまっている場合、工程は規格に対して満足な状態にある。(イ)(ハ)

(b) (ロ)は規格を満足しているが、ゆとりがないから注意しなければならない。

(c) 規格の上限や下限からはみだしておれば規格に対して不満足な状態にある。

(ホ)はバラツキを小さくする処置が必要である。

(ニ)と(ヘ)は平均値を規格の中心に近づけるような処置が必要である。

また(ニ)の場合は、バラツキを小さくしてもよい。

切られた分布

異状に高い端をもつ分布

山の2つある分布

離れ島のある分布




図7. 1-6 いろいろの分布

⑤ 正 規 分 布

正 規 分 布 ; 正 規 分 布 と は 図 7 . 1 - 7 に 示 す よ う に 、 左 右 対 称 で 、 な だ ら か な 吊
り が ね 型 の 分 布 で 、 あ る 値 を 狙 っ て 作 る と 多 く の も の は こ の よ う な あ
る 値 を 中 心 と し た 形 に な る 。




図 7 . 1 - 7

標 準 偏 差 ; 正 規 分 布 で は 、 標 準 偏 差 σ (シ グ マ) は 次 の よ う な 意 味 を 持 っ て い る 。

(a) σ は 分 布 の バ ラ ツ キ の 大 き さ を あ ら わ し て い る 。 σ の 値 が 大 き く
な る と 図 …… の よ う に な り 、 σ が 小 さ い ほ ど 最 大 、 最 小 の 幅 が せ
ま く な る 。 す な わ ち バ ラ ツ キ が 小 さ く な る 。

(b) 平 均 の 両 側 に σ の 値 を と る と 。 ($\bar{x} = 100$, $\sigma = 10$ と す る と)

$\bar{x} \pm 1 \sigma$ …… 90 から 110 の 間 に 総 面 積 の 約 68 %

$\bar{x} \pm 2 \sigma$ …… 80 から 120 の 間 に 総 面 積 の 約 95 %

$\bar{x} \pm 3 \sigma$ …… 70 から 130 の 間 に 総 面 積 の 約 99.7 %

を それ ぞ れ 含 む こ と に な る 。

こ の よ う な 正 規 分 布 の 性 質 は 管 理 図 な ど に 利 用 さ れ る 。

⑥ \bar{x} , σ の 計 算 法

ヒストグラムの数量化

度 数 分 布 だ け で は 概 略 の 姿 を つ か む だ け で あ る の で 、 数 量 的 裏 付 が 必 要 な 場 合 は 平
均 値 と 標 準 偏 差 を 次 の 計 算 表 か ら 求 め る 。

\bar{x} の 間 隔 $h = 50$

仮 の 平 均 $a = 1100$

f の 計 $N = 100$

f_u の 平 均 $\frac{f_u \text{ の 和 }}{N} = -0.33$

$$\bar{x} = a \times h \frac{fu \text{ の和}}{N} = 1100 + 50 (-0.33) = 1083.5$$

$$\sigma = h \sqrt{\frac{(fu^2 \text{ の和}) - (fu \text{ の和})^2 / N}{N-1}}$$

$$= 50 \sqrt{\frac{345 - (-33)^2 / 100}{99}} = 50 \sqrt{3.38} = 91.9$$

表 7. 1 - 9 計 算 の 表

No.	x	(度数) f	(仮平均よ りの距) u	f·u	f·u ²	u+u ²	f(u+u ²)
1	800	1	-6	-6	36	30	30
2	850	0	-5	0	0	20	0
3	900	3	-4	-12	48	12	36
4	950	6	-3	-18	54	6	36
5	1,000	17	-2	-34	68	2	34
6	1,050	18	-1	-18	18	0	0
7	1,100	22	0	(-88)	(224)	↔	(136)
8	1,150	20	1	20	20	2	40
9	1,200	6	2	12	24	6	36
10	1,250	5	3	15	45	12	60
11	1,300	2	4	8	32	20	40
	計	-100		(55)	(121)	↔	(176)
			計	-33	345	↔	312

(5) 管 理 図

① 管理図の概要

管理図とは

統計的に意味のある管理の限界を示す一対の線をひき、これに必要なデータを点として打って行く一種のグラフである。普通のグラフと違う点は、中心線とその両側に限界線がひいてあることである。打った点が限界の内側にあるか、外側にあるかなどによって、製造工程がよく管理された状態にあるかどうかを容易に判断することができる。

種類と用途

管理図は、機械、材料、作業標準、作業員の技量など、製造過程の中で製品の品質に影響を及ぼすすべての条件を、よく管理された状態に保つために用いる。

また、バラツキの原因は何か、今までの製造工程の状態はどうであったかを調べるためにも用いられる。

表 7. 1 - 1 0

管 理 図	管 理 す る も の
$\bar{x} - R$ $\bar{x} - R$	計 量 値
p, pn	不良率, 不良個数
c, u	欠 点 数

$\bar{x}-R$ 管理図

この管理図はその工程の品質特性が、長さ、目方、強度、純度、時間などのような計量値の場合に用いる。

\bar{x} 管理図は主として分布の平均値の変化をみるため、R 管理図は分布の幅、バラツキの変化を見るために用いる。




図 7. 1 - 8 $\bar{x}-R$ 管理図

② 管理図の作り方

\bar{x} -R 管理図

(a) 管理するものは何かを決める。

どの工程の、どの製品（部品）の、どんな特性について管理図を書くかを経済的、技術的に考えて決める。

(イ) 要求される製品の品質と重要な関係にある特性であること。

(ロ) 原料や半成品あるいは組立てる前の部品のように、なるべく前の工程の特性や製造条件であること。

(ハ) 測定しやすく処置がとりやすいこと。

(b) 試料とり方，測り方

1日に何回、試料を何個ずつ（通常4個，5個）、どのようにして抜取り、また、どんな測定器具で測るかを定める。

(c) データを記録して管理線を計算する。

試料を20-25組とり、管理図用紙にデータを記入し各群ごとに \bar{x} , Rを計算し、さらに $\bar{\bar{x}}$ Rを求め管理線を計算する。

データにより点を記入し管理線を記入する。

管理線の求め方

計算式表

表7. 1-11

管理図	中心線	上部管理限界線	下部管理限界線
\bar{x}	$\bar{\bar{x}} = \frac{\text{試料の平均値の和}}{\text{組の数}}$	$\bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}$	$\bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}$
R	$\bar{R} = \frac{\text{範囲Rの和}}{\text{組の数}}$	$D_4 \bar{R}$	$D_3 \bar{R}$

係 数 表

表 7. 1 - 12

群の大きさ n	x̄ 管理図 A ₂	R 管 理 図		x̄ 管理図 m ₃ A ₂	√n
		D ₃	D ₄		
2	1.880	0	3.267	1.880	1.414
3	1.023	0	2.575	1.187	1.732
4	0.729	0	2.282	0.796	2.000
5	0.577	0	2.115	0.691	2.236
6	0.483	0	2.004	0.549	2.450
7	0.419	0.076	1.924	0.509	2.646
8	0.373	0.136	1.864	0.432	2.828
9	0.337	0.184	1.816	0.412	3.000
10	0.308	0.223	1.777	0.363	3.162

(d) 管理線の検討

データを調べた結果、点が全部管理限界内にあればそのままよいが、点が管理限界外に飛び出している場合には、その原因を調べて処置する。処置がすんでからその点の試料を除いて管理線の計算をやり直す。飛び出した点でも原因がわからないか、わかっても処置ができなければそのデータは除かないで計算する。

(e) 規格との照し合わせ

規格が定められている場合には、管理線の計算に使った個々の測定値を全部使ってヒストグラムを作り規格との照し合わせをする。

(f) 経済的、技術的に考えて満足な状態になれば、この管理線を今後の製造工程の管理に採用する。

③ 管理図の見方

(a) 品質のバラツキと管理図

同じ原料を使い同じ作業を行っても、できた製品の品質は多かれ少なかれ必ずバラツキをとまなうものである。

表7. 1-13

バラツキの原因		バラツキの分類
1.	原料の品質が許容差の範囲で変わるため。	原因を調べても意味がない偶然のバラツキ
2.	作業標準で定められた許容差の範囲内で作業条件が変わるため。	
3.	作業標準を守らないで作業を行なったため	見のがすことのできない原因によるバラツキ
4.	作業標準を守ったが、作業標準が不完全で変動の原因がおさえられていなかったため	

管理図は、品質のバラツキの原因が、調べても意味のないものか、見のがすことのできないものかを区別する働きをするものである。

(b) 適切な管理図と適切でない管理図 (図7. 1-10)




図7. 1-10

(i) 適切な管理図とは、工程が不調になったとき、それを知らせ、また不調にならないければ図 (イ) のような管理状態になるものでなければならない。

(ii) 適切でない管理図とは、図7. 1-10 (ロ) のようにしばしば点が飛び出し、そのつど原因を調べてもなかなかわからないもの、あるいは図 (ハ) のように点が全然出る恐れのないものなどで、管理図としては役に立たないので検討する必要がある。

(c) 安定状態を示す管理図 (図7. 1-10 (イ))

(i) 管理図上の点が中心線付近に密集している。

(ii) 点が全くでたらめに散らばりっている。

(iii) 管理限界線付近には、極めてまばらにしかない

(iv) 通常 25点のうち0
35点のうち1点以下
100点のうち2点以下 } が管理限界線外に出る程度であれば、製造工程
その他が安定状態にあるといえる。

(d) 安定状態を示さない管理図

(i) 管理外れ (図7. 1-11)

管理限界の外に飛び出した点を管理外れという。管理図で管理外れが起きた場合は、必ず見のがすことのできない原因があるものとして、その原因を調べなければならない。




図 7. 1-11

(II) 連 (図 7. 1-12 (ホ)(ヘ) 図 7. 1-13 (ト)(チ))

中心線で区分した場合、片側に並んだ点の状態を連といい工程に何か異状があると考えてよい (ホ)(ヘ)。また点がだんだん上昇するか (ト)、下降するか (チ) 傾向を示す状態を上り連、下り連といい、連と同様に考えてよい。

連続 5 点の場合 将来の動きに注意する。

連続 6 点の場合 原因を調査する。

連続 7 点の場合 管理状態になるよう処置をとる。

連続 11 点の中 10 点 が中心線の片側にある場合は処置をとる。

連続 14 点の中 12 点




図 7. 1-12




図 7. 1-13

(Ⅲ) 周期性

周期性をもって上下に波打っているような特殊な傾向があれば調査を始める。

長い周期 図7. 1-14 (リ)

短い周期 図7. 1-14 (ズ)

製造工程の管理に使われる管理図は工程の変化を見るために、わずかのサンプルによって過去の状態と比較して判断する道具である。




図7. 1-14

④ その他の管理図

\bar{x} -R 管理図

\bar{x} の計算が面倒な場合、簡単な方法としてしばしば使われる。作り方の手順は \bar{x} -R 管理図とほぼ同じである。

表7. 1-14 管理線の計算式

	中心線	管理限界線	
		上部	下部
\bar{x}	$\bar{\bar{x}} = \frac{\text{試料の}\bar{x}\text{の和}}{\text{組の数}}$	$\bar{\bar{x}} + m_3 A_2 \bar{R}$	$\bar{\bar{x}} - m_3 A_2 \bar{R}$
R	$\bar{R} = \frac{\text{範囲Rの和}}{\text{組の数}}$	$D_4 \bar{R}$	$D_3 \bar{R}$

p 管理図

例えば、部品 100 個中に 8 個の不良品があるというように、計数値の場合で製品や部品の何個中に不良品が何個あるというような不良率を管理するときに用いる。




図 7. 1-15

p 管理図の管理限界線は計算式からわかるように、サンプルの大きさ n が違うならそれぞれのサンプルの大きさ n に対して管理限界を別々に計算する。

pn 管理図

不良品を取扱うことは p 管理図と同様であるが、不良率でなく不良個数を管理するとき用いる。





図 7. 1-16

上式でわかるように、pn 管理図では pn も n により変化する。従って、中心線も管理限界線も n によりすべて変化し、また、点の位置も非常に変化するので pn 管理図は各群の大きさ n が一定の場合にだけ用いる。

c 管理図

計数の場合、たとえば織物の一定面積中のキズの数、エナメル線の一定長さ中のピンホール数、ラジオセットのハンダ付不良個所の数など、あらかじめ定めた一定の単位中にあらわれる欠点数を管理するときに用いる。




管理線の計算式

中心線	管理限界線
$\bar{c} = \frac{\text{欠点数の総和}}{\text{単位の数}}$	$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$

図 7. 1 - 17

u 管理図

欠点数を取扱うことはc管理図と同様であるが、面積や長さが一定でないサンプル、たとえば織物の織むら数、エナメル線のピンホール数などの欠点数を管理するときに用いる。



管理線の計算式

中心線	管理限界線
$\bar{u} = \frac{\text{欠点数の総和}}{\text{サンプルの大きさの総和}}$	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n}$

図 7. 1 - 18

(6) パレート図


① パレート図とは

改善を進めていく場合、改善の努力を集中させる重点として、何を目標に選ぶか決める必要がある。この場合のやり方として、例えば不良を減少する場合、不良の内訳を調べ、影響の大きい順に不良項目を並べた図を作れば、項目の種類とか、どの項目が、どのくらい影響を与えているかが一目でわかるようになる。

この図から、品質に大きな影響を与えている現象とか原因をさがし出して重点的に退治していけば効果が大きいわけで、対策をうたねばならない目標を具体的に知ることができる。この図をパレート図という。

パレート図は、簡単な手法だが、項目の選定、分類の仕方、縦軸の目盛の単位のとおり方など、工夫して書くといろいろなことがわかる。

下の図は、パレート図の一例だが、この図から不良の大きい2～3を退治すれば、損害金額の72%以上を減少できることがわかる。



② パレート図を作るには

(a) パレート図を作るには、まずデータの内容をよく調べ、次のような項目別に分類する。

- (i) 不良の原因別
- (ii) 不良項目別（不良現象別）
- (iii) 品名別
- (iv) 工程別
- (v) 機械別
- (vi) 日時，時間別

(b) 尺度をきめる。

- (i) 金額（不良を金額に換算することも含む）
- (ii) 不良発生件数
- (iii) 不良率
- (iv) 時間

(c) 分類された項目ごとにデータを集計する。

(d) 縦軸に尺度をとり、分類項目ごとに大きいものから順に棒グラフに書く。

(e) 大きさの順番にその累積した和を求め、累積値を示す折線グラフを書き込む。

（全部の項目の合計を100%としたときの各項目ごとの百分率を求めグラフにしてもよい）

③ パレート図の使い方

パレート図を見ると

- (a) 全体で不良がどのぐらいでているか。
- (b) どの不良が一番大きいか、また不良の大きさはどんな順序になっているか。
- (c) どの不良とどの不良を退治すれば、全体として不良はどのくらいまで減らせるか。
- (d) 改善や不良対策によって不良項目の内容がどのように変ってゆくか。

などのことがわかるので、不良退治を効果的に行うには、まずパレート図を作って退治すべき項目を重点的にきめ、これによって改善を加えるところのネライをはっきりさせてから行うとよい。

また、いくつかのパレート図を比較してみると、そこに現われている不良項目の順序を調べたりすると改善の糸口をつかみやすいことが多い。

(7) 特性要因図

① 特性要因図とは

品質のバラツキの原因には、前にもやったように人、材料、機械、作業方法、測定方法、環境の6つがある。これらのバラツキの原因が重なり合って、その結果として品質にバラツキがあらわれる。この関係を図にあらわすと、原因と結果の関係がよくわかる。

この原因と結果の関係をあらわした図のことを特性要因図といい、問題となっている特性などについて現象を系統的に整理、分析したり、検討する際に活用すると便利な手法である。

下の図はハンダ付け不良の特性要因図の一例だが、一般には要因（原因）はもっと細かく具体的に手がうてるところまで解析する必要がある。

特性要因図の一例




図 7. 1 - 20 特性要因図の一例

② 特性要因図を作るには

(a) 問題点（特性）をあげる

品質、価格、納期などに関する問題で、とくに自部門の日常活動を進めるうえでの問題点、あるいは消費者（次工程も消費者）からの要望で解決しなければならない問題点を把握する。

(b) 特性に影響をおよぼす要因を列挙する。

模造紙、マジックインキを用意し、用紙は壁、黒板などに貼りつけておく。

検討しようとする問題に関係ある人、その問題について十分な知識、経験のある人に集まってもらいブレインストーミングなどで、どんどん要因をあげてもらおう（1人でつくってはならない、できれば第三者的な立場の人にも参加してもらおう）。

(c) 特性要因図を整理する。

意見が種切れになってきたら、適当なところで打切り

- ・手の打てるところまで要因は細かくなったか。
- ・ほとんど影響のないものはないか。
- ・手の打ちようがなく、書いておいても仕方のないものはないか。

などを検討する。

(d) 特性に影響を及ぼす要因の占有順位をきめる。

あげられた要因のうち、大きく影響すると思われるものを、再びブレインストーミング方式により指摘してもらい赤丸をつける。赤丸のうちでもとくに大きく影響するものには、2重赤丸をつける。

影響する程度を数、量で表わせるものはパレート図で表わすとよい。

③ 特性要因図の生かし方

特性要因図は書くのが目的でなく、問題解決のために作るのであるから、作りっぱなしではなく取り上げたいいくつかの原因について改善や維持をしていくことが必要である。

特性要因図は、特性と要因の関係が系統的に整理して理解できるだけでなく、管理点の設定などにも有効な方法で、また、技術的な面だけでなく、事務部門などにも広く活用できる。

活用する際は、パレート図、ヒストグラム、管理図などと併用するとさらに効果が上がる。

(8) 層 別

① 層別とは

バラツキには、さけられない偶然のバラツキや不注意によるバラツキなどいろいろあるが、機械別とか作業員別あるいは材料ロット別というように分けてデータをとってみると、それぞれいろいろのクセや特徴があって、不良やトラブルなどの原因を調べるうえに役立つ。

このように、データを何かの基準や特徴によっていくつかに分けることを層別という。

② 層別のやり方

- (a) どのような特性について検討するために層別を行うのかをハッキリさせる。
- (b) どういう内容について層別するかきめる。

- 例
- i) 時 間 月別, 日別, 午前, 午後別など
 - ii) 原, 材料 ロット別, サイズ別, 加工メーカー別など
 - iii) 作 業 工程別, 加工機械別, 作業員別, 班別など
 - iv) 測 定 測定器別, 測定方法別, 測定者別など

7. 1. 7 検査の概要

検査とは、次工程やユーザへの品質保証を目的として標準（判定基準）を設定し、品物をなんらかの方法で測定して、その結果を標準と比較し、個々の品質の良、不良またはロットの合格、不合格の判定を下すことで、製品を処置し、品質情報を提供することである。

(1) 検査の目的

次の工程やユーザに不良品が渡されるのを防ぐこと。
品質情報を提供すること。

工程における品質の変動、異状を知る。

工程能力を測定し規格や公差との関係を知る。

作業標準類の指示事項を守っているかを知る。

検査員や測定器の正確さ、精度を知る。

製品, 原材料, 製造方法の改善のためデータを知る。

良い品物を次工程やユーザに提出しようとする意欲を刺激すること。

(2) 検査の種類

表 7. 1 - 15

検査の分類	種 類
目 的	①受入検査 ②購入検査 ③中間検査または工程検査 ④倉入検査 ⑤出荷検査 ⑥その他戻入検査, 立会検査等
場 所	①定位置検査 ②巡回検査
性 質	①破壊検査 ②非破壊検査
方 法	①全数検査 ②ロット別採取検査

(3) 全数検査と抜取検査




図 7. 1 - 21

(4) 抜取検査の考え方

抜取検査は「少数」のサンプルで「多数」のロットの品質を推測するのであるからロットとサンプルの関係、ロットからのサンプルの抜き取り方、ロットの判定基準の決め方等は経済的な要求に基づいて統計的方法によってきめられる。

① 抜取検査の手順

- 手順 1 : 検査の形式を決める。
- 手順 2 : ロットを形成する。
- 手順 3 : ロットからサンプルをランダムに抜取る。
- 手順 4 : サンプルを測定する。
- 手順 5 : 判定の基準にてらしロットの合格、不合格を判定する。
- 手順 6 : ロットを処置し検査結果を知らせる。

② 検査特性曲線 (OC 曲線)

- ・ OC 曲線はロットの不良率 p (%) のものがどれくらいの割合で合格するかを表わしたグラフである。
- ・ 検査方式 (N : ロットの大きさ, n : サンプル数, c : 合格判定個数) をきめるとただ一つの OC 曲線が書ける。
- ・ 抜取検査を受けるロットの不良率が高くなるにつれて、そのロットの合格する確率 $L(p)$ が低くなる。
- ・ OC 曲線を見るとその検査方式の特性がよくわかる。

どのくらいの不良率の時に、ロットはほとんど（確率 95%）合格するか→

→ $p_0: \alpha = 0.05$ （生産者危険）

どのくらいの不良率の時に、ロットはほとんど（確率 10%）不合格となるか→

→ $p_1: \beta = 0.10$ （消費者危険）

（5） 抜取検査の利点と重要な点

抜取検査の利点と重要な点

抜取検査を合理的に行なえば、次のような利益が得られる。

- ① 全数検査より明らかに経済的である。（人手，時間，場所，設備，その他の費用等）
- ② 普通の全数検査よりかえって正確な検査ができる。（全数検査では心理的に粗雑になり、ミスの起こるチャンスも多い）
- ③ 工程への品質情報が速くなる。（工程へのフィードバック）
- ④ 破壊試験にも適用できる。（試験に多大の時間または経費を要する場合に現実的には全数検査はできない）
- ⑤ 品質をロットごとハネルので生産者が緊張する。（検査課が全数検査をすれば、生産者は依頼心を起こす）
- ⑥ 検査員が自重して注意深くなり責任感が高まる。（測定のやり方ばかりでなく測定装置の保守もよくなる）
- ⑦ 念入りの検査ができる。（少数試料による精密検査および参考的な項目の検査もできる）

抜取検査の不適當な場合

- ① 品物の 1 個 1 個が厳密に規格に合っていないなければならない場合、すなわち不良品が人命その他に危険を及ぼしたり、その品物を使用して組立てられると高価な品物を損するおそれのある場合などである。
- ② 品物の生産量が極端に少ない場合。
- ③ 品物がロットとして取扱えない場合。
- ④ 全数検査が簡単に行える場合、とくに自動機による検査を行うことのできる場合。
- ⑤ 選別型抜取検査で不合格となったロットの再選別を行う場合。

(補) 抜取検査の種類と特徴

抜取検査の分類

抜取検査は品質の表わし方、型および形式によって表7. 1-17のように分類される。

しかもこれを組合わせて用いるので、その種類は多くなる。

表7. 1-17

品質の表わし方別	型 別	形 式 別
①計 数	①規 準 型	①1回抜取検査
	②選 別 型	②2回抜取検査
②計 量	③調 整 型	③多回抜取検査
	④連続生産型	④逐次抜取検査

(例) 抜取検査の呼び方

・計数規準型2回抜取検査

計数抜取検査と計量抜取検査

計数抜取検査

ロットの合格、不合格の判定を下す基準が不良個数または欠点数で与えられるもの。

計量抜取検査

合格、不合格の判定基準が計量値(特性値)で与えられるもの。

抜取検査の型別による特徴

① 規準型抜取検査

生産者と購入者に対する保証を生産者危険(通常 $\alpha = 5\%$)および消費者危険(通常 $\beta = 10\%$)で保護するような抜取検査方式をいう。

② 選別型抜取検査

抜取検査で不合格になったロットは全数選別することを特徴とする。

品質保証の方法はロットごとの品質保証(LTPD:ロット許容不良率)と多数のロットの平均品質保証(AOQL;平均出検品質限界)とがある。




図 7. 1 - 22

③ 調整型抜取検査

- ・ 供給者が提出する品物の品質によって購入者が抜取検査をゆるくしたり、きつくしたりして調整することを特徴とする。
- ・ 品質保証の方法は合格とすることのできる最悪の品質で表わす。これを合格品質水準 (AQL) という。

品質がよいと推察される供給者に対し=ユルイ検査…供給者に励みを与える。

品質がわるいと推察される供給者に対し=キツイ検査…供給者に品質の向上を促す。

④ 連続生産型抜取検査

- ・ 連続生産で品物が引続き流れてくる状態のまま適用することを特徴とする。

抜取検査の1例 (図 7. 1 - 23)




図 7. 1 - 23

抜取検査の形式別による特徴

① 1回抜取検査

- ・ 1回のサンプルを調べた結果によってロットの合格、不合格を決定する形式をいう。

② 2回抜取検査

- ・1回目では、合格、不合格のハッキリした場合のみ判定をくだし、その中間の結果を示した場合は2回目の試料の結果を追加して合格、不合格を決定する形式をいう。

③ 多回抜取検査

- ・2回抜取検査をさらに拡張したもので合格、不合格が決定するまで毎回定められた大きさの試料の抜取検査を行う。

④ 逐次抜取検査

- ・ロットからサンプル1個または1定個数ずつ抜取って測定しながらそのつど集計した成績を一定基準と比較することによって、ロットの合格、不合格、不確定を判定してゆき、そのロットの合格、不合格の判定をくだせるまで抜取検査を続行する。

7. 1. 8 ま と め

品質は工程で作り込め

職場では次から次へと休みなく生産が続けられて製品ができ上がっていく。その製品の品質を最もよく知っているのは、それを作っている作業員自身である。

その作業員が

- ・どんな品質のものを作ればよいか。
- ・どうやって、その品質のものを作ればよいか。
- ・今どんなものができているか。どうやって知るか。
- ・今できているものの品質が、いつもと同じか、どうやって判断するか。
- ・異状があるとわかったらどうしたらよいか。

ということをしつかりと仕事の中で意識し実行しているならば、消費者が満足して買ってくれる製品を安く、早く作り出すことができるでしょう。

「品質は工程で作り込め」といわれる。従って、「工程」は、現場の製造工程はいうにおよばず、間接部門のすべての仕事の流れも工程の一部であることを十分承知しておかなくてはならない。

工程で品質を作り込むために、次の管理の手順をふみ推進していくことは有効である。場合によっては、職場の中の担当を決め、また、グループ活動として推進していくこともよい。

第1段階：計画する（Plan）

- ・品質の目標とそれを達成する方法を決める。

第2段階：実行する（Do）


- ・標準について教育，訓練し作業を実施する。

第3段階：確認する（Check）

- ・標準通り作業が行われ、品質が作り込まれているか確認する。

第4段階：処置する（Action）

- ・標準からずれている場合は、是正処置を行い、再発防止に努力し是正処置をフォローアップするとともにデータをフィードバックする。



管理の輪は必ず閉じ

なければならない

図7. 1-24




図 7. 1 - 25

7. 2 中国上海市環境関連資料

7. 2. 1 排水中の有害物の最大許容濃度

表 7. 2-1

番号	有害物質	最大許容濃度 (mg/L)
1	鉛 (Pb)	0.1
2	フッ素 (F)	1.5
3	ヒ素 (As)	1.5
4	銅 (Cu)	0.1
5	水銀 (Hg)	0.005
6	ニッケル (Ni)	0.1
7	亜鉛 (Zn)	1.0
8	シアン (CN ⁻)	0.1
9	塩素 (Cl ₂)	0~0.5
10	二硫化炭素 (CS ₂)	1.0
11	四塩化炭素 (CCl ₄)	5.0
12	酸	0.1
13	硫酸 (H ₂ SO ₄)	20~30
14	硝酸および硝酸塩 (HNO ₃ , NO ₃ ⁻)	30~35
15	アンモニウム (NH ₃)	5.0
16	カドミウム (Cd)	0.01
17	コバルト (Co)	1.0
18	鉄 (Fe)	0.5
19	ベンゼン (C ₆ H ₆)	0.5
20	蟻酸 (HCOOH)	0.1
21	硫化水素 (H ₂ S)	1~3
22	コールタール	20~50
23	硫化物と硫酸塩 (SO ₄ ⁻)	2~3
24	青酸ナトリウム (NaCN)	0.2~0.5

番号	有害物質	最大許容濃度 (mg/L)
25	三価クロム Cr^{3+}	0.5
	六価クロム Cr^{6+}	0.1
26	シアン化物 (簡単な物)	0.1~0.2
	〃 (複雑な物)	0.12
27	テレピン油	0.2
28	フェノールクロライド ($\text{C}_2\text{H}_4\text{OHCl}$)	0.001
29	青酸銅合成物	0.1
30	四エチル鉛 ($\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$)	捨ててはいけない
31	六窒化エタン (C_2N_6)	0.02
32	スチレン ($\text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5$)	0.1
33	第1類ニトロベンゼン ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$)	1.0
34	石油および石油製品 (多硫物)	0.1~0.2
	〃 〃 (その他)	0.12
35	D. D. T.	0.2
36	ピクリン酸 ($\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})(\text{NO}_2)_3$)	0.5
37	ジニトロフェノール ($\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})(\text{NO}_2)_2$)	2.0~30.0
38	トリニトロトルエン ($\text{C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)(\text{NO}_2)_3$)	0.5
39	テトラニトロメタン ($\text{C}(\text{NO}_2)_4$)	0.5
40	ジクロルエタン (CH_2Cl_2)	2.0
41	安息香酸 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$)	0.3
42	ジニトロベンゼン ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$)	0.5
43	ジニトロベンゼン ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$)	0.5
44	ベンゼンクロライド ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$)	0.1

7. 2. 2 上海市工業用“廃気”“廃水”放出試行標準

次の13種の有害物質を工業用“廃気”に含む時には、排出口の放出量（または濃度）は表7. 2-2および表7. 2-3の規定に符合しなければならない。

表7. 2-2 有害物質放出標準

単位；kg/時

番号	有害物質の名称		煙突（放出口） 高さ（m）											
			10	20	30	40	45	50	60	70	80	100	120	150
1	二酸化硫黄 SO ₂	冶金(製鉄)			20	36		56	80					
		化学工業	1.5	6	14	25		38	55	75	100			
		火力発電所			82		170		310		650	1200	1700	2400
2	煙 塵	火力発電所(煤粉)			82		170		310		650	1200	1700	2400
3	二硫化炭素 (CS ₂)		0.3	0.8	1.4	2.5		3.7	5.2	6.9	8.8			
4	硫化水素 (H ₂ S)		0.07	0.2	0.4	0.6		0.9	1.3	1.7	2.2			
5	弗化物 (F:換算)		0.06	0.3	0.6	1.0		1.5	2.2	3.0	3.9			
6	窒素化物 (NO ₂ 換算)		0.5	1.8	4.1	7.5		11.5	16.5	22.5	30.0			
7	塩 素 (Cl ₂)		0.3	1.2	2.8	5.0		7.7	11.0	15.0	20.0			
8	塩 酸 (HCl)		0.2	0.6	1.4	2.5		3.8	5.5	7.5	10.0			
9	一酸化炭素 (CO)				160				620			1700		

(注) 表中の放出量の標準は大気が中性状態を成す事と結びついている。連続放出する単一汚染源が結合して上海地区の気象パラメーターをつくりあげている。火力発電の二酸化硫黄、煙塵は一酸化炭素同様「国家の工業“三廃”放出試行標準」と結びついている。

表 7. 2 - 3 有害物質放出濃度標準

単位 ; mg / 標準 m^3

番号	有害物質 名称		出口からの煙突高度 (m)					
			10	20	30	40	50	60
1	硫酸 (H ₂ SO ₄)		16	65	145	260	400	600
2	鉛 (Pb)		0.4	1.5	3.0	5.5	8.5	
3	水銀 (Hg)			0.01	0.02	0.04	0.06	
4	ベリリウム化合物 (Be 換算)		0.015 (煙突高度 45~80 m)					
	工業用ボイラー		200					
	粉塵および酸化製鉄用		150~200					
5	水 泥		150					
	生産性粉塵	生産性粉塵	第 1 類	100				
		生産性粉塵	第 2 類	150				

(注) 表中の生産性粉塵系は局部の通風除塵後、許される放出標準を示す。

第 1 類は 10% 以上の遊離二酸化硅素或いは石綿の粉塵を含んだものを指す。

第 2 類は 10% 以下の遊離二酸化硅素の媒塵及びその他の粉塵を含んだものを指す。

表7. 2-4 工業“廃水”最高許容放出濃度^①

	番号有害物質或いは項目名称	最高許容放出濃度
1	水銀およびその無機化合物	0.02 mg/L (Hg 合計量)
2	カドミウム 〃 〃	0.1 〃 (Cd 〃)
3	六価クロム化合物	0.5 〃 (Cr ⁶⁺ 〃)
4	ヒ素およびその無機化合物	0.5 〃 (As 〃)
5	鉛 〃 〃 〃	1 〃 (Pb 〃)
6	pH 値	6~9 ^②
7	総浮遊物 (水力による排灰, 残渣および洗煤水)	500 mg/L
8	生化学的に必要な酸素量 (5日 20℃)	30 〃 ^③
9	化学的に消費する酸素量 (過マンガン酸カリウム法)	50 〃 ^④
10	硫 化 物	1 〃
11	揮 発 性	1 〃
12	シアン化物	1 〃 (CN ⁻ 合計量)
13	有 機 燐	0.5 〃
14	石 油 類	10 〃
15	銅およびその化合物	1 〃 (Cu 合計量)
16	亜鉛およびその化合物	5 〃 (Zn 〃)
17	弗素の無機化合物	10 〃 (Fe 〃)
18	ニトロベンゼン類	5 〃
19	アミノベンゼン類	3 〃

(注) ① 全排入流量が小さく、稀釈能力が比較的小さい釣堀及び漁獲用、養殖用水の工業“廃水”最高許容放出濃度等は、当地の具体的状況を根拠にして、厳しく把握する事。

② 工場の排水総ての出口を指す。

③ 製紙、化繊漂白液および製革の三種の廃水と都市には入ってくる污水处理工場の系統的工業廃水の生化学的に必要な酸素量の放出標準は 200 mg/L 迄放されるものとする。

④ 製紙、化繊漂白液および製革の三種の“廃水”の消費酸素の排放標準は 500 mg/L 迄放される、都市には入ってくる污水处理工場の系統的工業“廃水”の消費酸素量の放出標準は 200 mg/L 迄放されるものとする。

7. 2. 3 各月の最高温度の値

表 7. 2 - 5 各月最高温度値

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年℃												
1976	15.7	21.3	15.6	29.8	29.4	31.4	34.5	36.2	31.7	26.8	24.7	17.6
1977	14.3	17.8	25.2	28.5	28.9	32.9	35.8	36.0	33.3	27.0	23.9	18.2
1978	16.1	17.5	18.2	27.8	29.0	36.0	38.1	33.5	33.0	26.9	21.1	21.4
1979	18.7	21.2	27.0	27.0	32.2	34.2	36.1	34.9	31.8	27.6	27.5	16.3
1980	13.4	15.5	17.6	23.8	33.5	35.3	36.5	34.2	32.0	28.7	23.0	17.3
1981	15.0	20.9	19.0	25.7	30.6	35.1	35.6	35.8	28.7	23.8	18.7	

7. 2. 4 1950~1972年度の各月最高温度が30℃を超える平均日数

表 7. 2 - 6 1950~1972年の各月最高温度が30℃を越える平均日数

月	4	5	6	7	8	9	10
平均日数(天)	0.3	1.2	3.5	24	25	7.3	0.2

7. 2. 5 1983年度最高温度・湿度情况表

表 7. 2 - 7 1983年最高温度湿度情况表

項目		月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14 時	最高温度(℃)	21.5	14.4	19.0	30.2	31.2	29.5	37.6	38	33.8	29.5	21.9
日付	29		6	20	26,28	21	8	31	1	1	4	4	13	
相对湿度(%)	40		41	59	64	61	41	44	44	68	75	66	36	
湿度 < 50% (日)	10		7	10	9	2	4	3	5	0	0	19	23	
8 20 時	最高 湿度	Umax(%)	97	95	99	95	98	98	98	91	97	97	97	
		日付	11	11	20	18	30	23	17	28	17	16	2	6,8,13
	最高 湿度	Umin(%)	37	25	21	16	34	30	37	39	49	46	17	22
		日付	28	8	17,18	2	8	7	31	1	27,30	27	17	11

7. 2. 6 車間空気中の有害物質最高許容濃度

表7. 2-8(1)

編集 番号	物質名称	最高許容濃度 (mg/m^3)
	(一) 有毒物質	
1	一酸化炭素	30
2	メチルアミン	5
3	アセトアルデヒド	500
4	アクリロニトリル ($CH_2 = CHCN$)	3
5	ニメチルアミン	10
6	ニメチルベンゼン (キシレン)	100
7	ニメチルアシラミン (皮)	10
8	ジメチルジクロルシラン	2
9	二酸化硫黄	15
10	二酸化セレンウム	0.1
11	二塩化 (皮)	5
12	二硫化炭素 (皮)	10
13	ニイソシアノゲントルオール	0.2
14	ブテン	100
15	ブタジエン	100
16	ブチルアルデヒド	0.01
17	三エチル塩化錫 (皮)	0.01
18	三酸化ニヒ素および五酸化ニヒ素	0.3
19	三酸化ニクロム, クロム酸カリ, 重クロム酸カリ (CrO_3 換算)	0.05
20	三塩化シラン	3
21	ヘキサシクロアシラミン	10
22	五酸化燐	1
23	五塩化フェノールおよびそのナトリウム塩	0.3
24	BHC	0.1
25	プロピレンタイプBHC	0.05
26	アセトン	400
27	アクリロニトリル	2
28	アクリル酸	0.3
29	プロピルアルコール (皮)	2
30	トルエン	100

表7. 2-8(2)

編集 番号	物質名称	最高許容濃度 (mg/m ³)
31	アセトアルデヒド	3
32	ホスゲン 有機燐化合物	0.5
33	デメトン (E 059) (皮)	0.02
34	パラチオン (E 605) (皮)	0.05
35	〃 (3911) (皮)	0.01
36	〃 (4049) (皮)	2
37	メチルデメトン (メチル基 E 059) (皮)	0.2
38	メチルパラチオン (メチル基 E 605) (皮)	0.1
39	ROGOR (皮)	1
40	dibaichong (皮)	1
41	DDVP (皮) dichlor VOS	0.3
42	ビリジン 水銀その化合物	4
43	金属水銀	0.01
44	塩化水銀	0.1
45	有機水銀化合物 (皮)	0.005
46	テレピン油	300
47	シクロオキシ塩化プロパン	1
48	シクロオキシエタン	5
49	シクロヘキセン	50
50	シクロヘキサノール	50
51	シクロヘキサン	100
52	ベンゼン (皮)	40
53	ベンゼンおよびそのニトロ化合物 (ニトロベンゼンおよびニトロトルエン) (皮)	5
54	ベンゼンおよびその2-3ニトロ化合物 (2ニトロベンゼンおよび3ニトロトルエン等) (皮)	1
55	ベンゼンおよびその2ニトロ化合物 (1ニトロキシベンゼンおよび2ニトロキシベンゼン等)	1
56	アニリン, メチルアニリン, ディメチルアニリン (皮)	5
57	スチレン, パナジウムおよびその化合物	40
58	五酸化バナジウム煙	0.1
59	五酸化バナジウム粉塵	0.5
60	バナジウム鉄合金	1

表7. 2-8(3)

編集 番号	物質名称	最高許容濃度 (mg/m ³)
61	苛性 (NaOH 換算)	0.5
62	弗化水素および弗化物 (F 換算)	1
63	アンモニア	30
64	オゾン	0.3
65	酸化窒素 (NO ₂ 換算)	5
66	酸化亜鉛 (ZnO)	5
67	酸化セレンウム (Seo)	0.1
68	ヒ化水素 (AsH ₃)	0.3
69	鉛およびその化合物 (Pb) 鉛煙	0.03
70	鉛塵	0.05
71	四エチル鉛 (皮) (Pb (C ₂ H ₅) ₄)	0.005
72	硫化鉛	0.5
73	ベリリウムおよびその化合物 (Be)	0.001
74	モリブデン (可溶性化合物)	4
75	モリブデン (不溶性化合物)	6
76	黄 燐	0.03
77	フェノール (皮)	5
78	ナフタリンのアルカン, 四水素ナフタリン	100
79	青酸 (HCN) および青酸塩 (HCN 換算)	0.3
80	ベンゼン誘導体-ベンゼンのエーテル	7
81	硫化水素 (H ₂ S)	10
82	硫酸および三酸化硫黄	2
83	ジルコニウムおよびその化合物	5
84	マンガンおよびその化合物 (MnO ₂ 換算)	0.2
85	塩 素 (Cl ₂)	1
86	塩化水素および塩酸 (HCl)	15
87	クロルベンゼン	50
88	クロルナフタリンおよびクロルベンゼン誘導体 (皮)	1
89	クロールカーボン	1
90	ジクロルエタン	25

表7. 2-8(4)

編集 番号	物 質 名 称	最高許容濃度 (mg/m^3)
91	トリクロルエチレン	30
92	四塩化炭素 (皮)	25
93	クロルエチレン	30
94	塩化ニブチレン (皮)	2
92	臭化メタン (皮)	1
96	ヨウ化メタン (皮)	1
97	溶剤用ガソリン	350
98	DDT	0.3
99	カルボニルニッケル	0.001
100	タングステン及び炭化タングステン	6
	脂肪酸	
101	醋酸メチル (プロピオン酸)	100
102	醋酸エチル (酪酸)	300
103	醋酸プロピル	300
104	醋酸ブチル (カプロン酸)	300
105	醋酸ペンチル	
	醋酸ペンツール	100
106	メチルアルコール	50
107	プロピルアルコール	200
108	ブチルアルコール	200
109	ペンチルアルコール	100
110	フォスフィン (PH_3)	0.3
	(二) 生産上の粉塵	
1	10%以上の遊離二酸化硅素の粉塵を含む場合 (石英・石英岩等)	2
2	石棉粉塵および10%以上の石棉粉塵を含む場合	2
3	10%以下の遊離二酸化硅素を含有する碎石粉塵	4
4	10%以下の遊離二酸化硅素を含有する水泥粉塵	6
5	10%以下の遊離二酸化硅素を含有する煤塵	4
6	アルミニウム, 酸化アルミニウム, アルミニウム合金の粉塵	4
7	グラスウールおよびスラグ粉塵	6
8	煙草および茶葉粉塵	8
9	その他の粉塵	10

表7. 2-8の注

① 表中の最高許容濃度は、工場の労働者が空気中の有害物質に耐えられなくなる濃度の限度数値である。工場とは、労働者が生産の過程を観察・管理し日々あるいは時限的に停留している地点を指す。生産操作が車間内の別の地点で並行して多く行われている場合は、車間の平均を計算してその数値とすること。

② (皮)と標記があるのは、呼吸により外から吸収されるものを除き、皮膚を経て吸収され易い有毒物質をさす。

③ 労働者が車間内での停留時間を短縮し、措置をしても上記規定濃度の改善不能の時は、省、市、自治区の衛生主管部門が問題解決にあたらなければならない。

・一酸化炭素の最高許容濃度は、作業時間短縮時次のように規定が緩和される。

作業時間1時間以内 ; 一酸化炭素濃度 $50 \text{ mg}/\text{m}^3$

◇ 30 ◇ ; ◇ 100 ◇

◇ 15~20 ◇ ; ◇ 200 ◇

上記の条件下で反復作業を行うとき、作業時間間隔は2時間以上とするべきである。

…80%以上の遊離二酸化硅素の生産粉塵が含有される時は、 $1 \text{ mg}/\text{m}^3$ を超えてはならない。

…その他の粉塵は、二酸化硅素の含有量が10%以下で、鉱物性と動物性の有毒物質を含まないこと。

④ この表に列挙している各項の有毒物質検査方法は、現行の「車間の空気観測検査実験方法」の執行による。

7. 2. 7 生活飲用水水質標準

表7. 2-9

番号	項 目	標 準
	官能器官の性状指標；	
1	色	色度は15度を超えなく、異色しない
2	濁度	5度を超えない
3	臭および味	異臭、異味を与えない
4	肉眼で見られるものの化学指標	含有しない
5	PH 値	6.5～8.5
6	総硬度 (CaO による)	250mg/L を超えない。
7	鉄	0.3 ♪
8	マンガン	0.1 ♪
9	銅	1.0 ♪
10	亜 鉛	1.0 ♪
11	揮発性石炭酸類	0.002 ♪
12	陰イオン系合成洗剤の毒理学指標；	0.3 ♪
13	弗化物	1.0 ♪
14	シアン化物	0.05 ♪
15	ヒ 素	0.04 ♪
16	セレンウム	0.01 ♪
17	水 銀	0.001 ♪
18	カドミウム	0.01 ♪
19	クロム	0.05 ♪
20	鉛	0.1 ♪
	細菌学的指標；	
21	細菌総数	100個/ml
22	大腸菌群	3 個/L
23	遊離性塩素イオン	30分接触さし0.3ml/L より低下しない。集中式給水が、上述の要求に符合する工場排水を除いて、配管未梢水が0.05mg/L より低下しない。

注： 分散式給水の水質は、その毒理学的指標が本条規定に符合すること。その他の指標が暫時水質標準に至らないときは、関係部門とともに愛国衛生運動を積極的に展開し、有効な飲用水浄化措置を採用して給水水質を不断に高めておくこと。

7.3 用語集

7.3.1 サイリスタ特性用語

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
di/dt	臨界オン電流上昇率	Critical rate of rise of On-state Current	通態電流 臨界上昇率
dv/dt	臨界オフ電圧上昇率	Critical rate of rise of off-state Voltage	臨界上昇率 断態電圧
I_{DRM} & I_{RRM}	ピーク繰り返し オフ電流	Peak off-state and reverse Current	
I_G	ゲート電流	Gate Current	柵流
I_{GT}	ゲートトリガ電流	Gate-trigger Current	門板触発電流
I_H	保持電流	Holding-Current	保持電流
I_L	ラッチング電流	Latching-Current	閉鎖電流
$I_T (AV)$	平均オン電流	Average Forward Current, On-State	平均正向電流
I_{TM}	ピークオン電流	Peak on Current	
I_{TSM}	サージオン電流	Peak One-Cycle Surge On-state Current	
Q_{rr}	逆回復電荷	Reverse recovery Capacitance	反向恢復電容
R_L	負荷抵抗	Load resistance	負載電阻
R_{th}	熱抵抗	Thermal resistance	熱阻
T_a	周囲温度	Ambient temperature	周囲温度

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
Tc	ケ ー ス 温 度	Case temperature	
Tj	接 合 温 度	Junction temperature	結温
td	遅 れ 時 間	Delay time	延滞時間
tgt	タ ー ン オ ン 時 間	Turn-on time	接通時間
tq	タ ー ン オ フ 時 間	Turn-off time	換向関断時間
tr	立 ち 上 り 時 間	Rise time	上升時間
V _{DRM} V _{RRM}	ピーク繰り返し オフ電圧	Repetitive Peak off-state and reverse Voltage	正向断態重複 峰值電圧
V _{GT}	ゲートトリガ電圧	Gate-trigger Voltage	門触発電圧
V _{RSM}	ピーク非繰り返し 逆電圧	Transient peak reverse Voltage	
V _{TM}	ピークオン電圧	Peak-on-Voltage	

7.3.2 一般用語

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
エージング	熟 成 (素子安定化)	Aging	老煉
アロイ	アロイニング (合 金)	Alloying	焼結
AC	交 流	Alternating Current	交流
アルミ	アルミニウム	[Al] = Aluminum	鋁
アングルラップ	角 度 研 磨	Angle lapping	角度
	不 純 物 配 合	Arrangement of Impurity (Dopant)	雜質源配制
バクテリア	微 生 物 細 菌	Bacterium	
バランス	釣 合 衡 均 衡	Balance	平衡
バレル		Barrel	瑪瑙
ベベル	ベベリング	Beveling	倒角
ボイラー	湯 沸 か し	Boiler	鍋炉
ボンド	ボンディング	Bonding	点焊
ブース	(作 業 槽)	Booth (Etching booth)	隔開的小房間
ボトムアップ	下 意 上 達	Bottom up	

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
セラミック	陶 磁 器	Ceramic	陶瓷的
チェック	点 検 確 認	Check	検査, 驗算
ケミカルエッチ	化 学 的 エ ッ チ	Chemical etching	化学的蝕刻
サークル	小 集 団	Circle	
C・B	ク リ ー ン ベ ン チ	Clean bench	净化台
C・R	ク リ ー ン ル ー ム (防 塵 室)	Clean-Room	清浄室
コメント	注 解 注 釈	Comment	評詮(注)
コンタ	コ ン タ リ ン グ	Contouring	磨角
コピー	複 写	Copy	複製
コスト	費 用	Cost	費用
キュア	キ ュ ア リ ン グ (硬化, 焼付)	Cure = Curing	
カーブトレーサー		Curve tracer	曲線描繪儀
カット	カ ッ テ ィ ン グ (切 断)	Cutting	套料
データ	記 録 資 料	Data	資料
ディフェクト	欠 陥 (欠 点)	Defect	欠陥, 欠点

用語		英語	中国語
専門語または略語	一般名		
出 検	出 荷 検 査	Delivery Test	出廠測試
デザイン	設 計 , 計 画	Design	
デバイス	装 置 , 器 材	Device	裝置, 器件
デベロッパ	現 像	Development	挖槽
バラツキ	偏 差	Deviation Distribution	編差
ダイフュージョン	拡 散	Diffusion	擴散
DC	直 流	Direct Current	直流
ダスト	塵 , ほ こ り	Dust	粉屑, 粉末
エレクトロニクス	電 子 工 学	Electronics	電子学
エレメント	(中間工程の素子の総称)	Element	元件
エンキャップ	(カップをかぶせるの意味=保護)	Encapsulate	表面保護
エネルギー	動 力 源	Energy Power Source	能量 功率源, 能源
EI	技 術 標 準	Engineering Instruction	
ETC = etc	そ の 他 (エトセトラ)	Etcetera	附加項目
エッチ	エ ッ チ ン グ (食 刻)	Etching (Et'g)	台面腐蝕

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
パキユーム	吸着, 吸引 真空	Evacuate Vacuum	抽空 真空
エバルエーション	評 価	Evaluation	单片測量
エバポ	エバポレーション (蒸 着)	Evaporation	蒸, 一蒸, 二蒸
EW	工 場 標 準	Factory standards	
フィードバック	帰 還	Feed back	反馈
ファイナルテスト	最 終 検 査	Final Test	
フローチャート	流 程 図	Flow-chart	流程图
ガ ス	気 体	Gas	气体
グ ル ー プ	小団体 = 小集団 仲 間	Group	組
ヒストグラム	〃	Histogram	条带图
ホ ー ニ ン グ	吹 付 け	Honing	喷砂
インデックス	指 数	Index	指数
イオン	イ オ ン	Ion	离子
ジャンクション	接 合	Junction	接合
ノウハウ	専 門 知 識 秘 け つ	Know-How	

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
ラップ	ラ ッ ピ ン グ (研 磨)	Lapping-(Wafer) or polishing	磨片
レイアウト	配 置 図	Layout	布局
リードタイム	所 要 日 数	Lead Time	
リークテスト	漏 え い 試 験	Leak Test	滾々
レベル	水 準	Level	
ライフタイム	寿 命	Lifetime	寿命
ライン	現 場 , 作 業 工 程	Line	
リスト	目 録 , 一 覧 表	List	目録, 一覧表
ロス	損 失	Loss	損失
ロット	一 群 , 一 組	Lot	組 群
ロットアウト	ロ ッ ト 不 良	Lot out	
メンテナンス	整 備 , 保 全	Maintenance	保持, 維持
メーカ	製 造 者 (側)	Maker	制造者
マーケット	市 場	Market	市場
メンバー	組 織 員	Member	成員

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
マイクロメーター	ミ	Micro meter	測微計
Mo	モ リ ブ デ ン	Molybdenum	钼
マウント =アセンブリー	組 立 (山を組むの意味)	Mount = Assembly	
ノート	手 帳	Notebook	本子
オキサイド	酸 化	Oxide (thermal-Oxide)	酸化
バレート図	QC手法の1つ	Parate Diagram	
パーツ	部 品	Parts, Components	零件
P. E	光 食 刻	Photo-engraving	光刻
PEP	光 食 刻 工 程	Photo-engraving -process	光刻
ピンセット	ピンセット	Pincette (Tweezers)	錐子
プラント	設 備 , 工 場	Plant	工廠
メッキ	鍍 金	Plate =Plating	電鍍
ポイント	要 点	Point	要点
P. R ジャンクション	白金：白金ロジウム 熱電対	P. R-Junction	
プロセス	過 程 手 順	Process	過程

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
P / L	利 益 / 損 失	Profit/Loss	利 潤 / 損 失
プロジェクト	開 発 計 画	Project	規 画
QC	品 質 管 理	Quality-Control	
Q C S	品 質 管 理 標 準	Quality-Control Standard	
ル ー ト	順 路	Route	路 由
サ ン プ ル	試 料	Sample	試 様
サンドブラスト	サンドブラスト	Sand-blast	噴 砂
S E M	走査型電子顕微鏡	Scanning Electron Microscope	掃 描 電 子 顕 微 鏡
スケジュール	計画、日程、予定表	Schedule	日 程 預 定 計 画
シ ー ル	封 止	Seal Sealing	封 装
ショートエミッタ	短 絡 エ ミ ッ タ	Shorted Emitter	
シ リ コ ン	珪 素	[Si] = Silicon	硅
S C R	シリコン制御整流素子	Si Controlled rectifier	可 控 硅 整 流 元 件
シ リ コ ー ン	有機珪素化合物の 重合体の総称	Silicone	硅 有 机 化 合 物
シングル クリスタル	単 結 晶	Single crystal	单 晶

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
サイズ	大きさ，寸法	Size	大小 尺寸
スライス	スライシング (切 削)	Slicing-(Wafer)	切片
ノギス	寸法測定器の1つ	Slide calipers	
ハンダゴテ	半 田 ご て	Soldering iron	烙鉄
スペース	空 間 余 地	Space	空間
スピナー	回 転 機	Spinner	旋塗器
スプレーガン	噴 霧 器	Spray gun	噴射銃
S・R M/C	拡がり抵抗測定器	Spreading Resistance Probe	拡散電阻探針
スタッフ	間 接 員 (直接作業者以外の総称)	Staff	工作人員
ステージ	台	Stage	
ステップ	手 順	Step	
ストレージ	高 温 放 置	Storage	高温存放
システム	組 織 ， 制 度 体 系 ， 系 統	System	方式，制度 体系，系統
テフロン	テ フ ロ ン	Teflon	
テスト	試 験 ， 検 査	Test	試験 試 検

用 語		英 語	中 国 語
専門語または略語	一 般 名		
テ ス タ ー	試 験 器 , 検 査 装 置	Tester	試 験 器
テ ス ト ラ ン	試 作 開 始	Test-Running	
サ イ リ ス タ	制 御 整 流 素 子	Thyristor = Controled rectifier	半 導 体 間 流 管
ト ッ プ ダ ウ ン	上 意 下 達	Top Down	
ト ッ プ レ ベ ル	高 い 水 準	Top Level	最 高 級
TQC	総 合 品 質 管 理	Total · Quality · Control	
ト ラ ブ ル	故 障 , 事 故	Trouble	故 障
タ イ プ	形 式 , 種 類 (型)	Type	型 , 式 号
USW or USC	超 音 波 洗 浄	Ultrasonic Washing(or cleaning)	一 清 洗
U · P	ユ ー ス ポ イ ン ト (使 用 場 所)	Use-Point	
ユ ー ザ	使 用 者 顧 客	User Customer	使 用 者 用 戸
ウ エ ー ハ	ウ エ ー ハ	Wafer	晶 片
ウ ェ ル ド	熔 接	Weld = Welding	熔 接

7. 4 サイリスタの使用法

7. 4. 1 定格と使用法

(1) 最大定格について

(a) 最大定格の意義

ダイオード・整流素子・サイリスタ・トライアック等に流し得る電流や、印加可能な電圧、逆電力の損失等の最大許容値は、最大定格値として定められている。

半導体素子による回路を設計する上で最大定格を認識することは、素子を有効に動作させ、目標とする稼動時間に十分信頼させる上からも非常に大切なことである。半導体製品の特徴ある性質の一つとして、電気的特性が非常に温度に敏感なことが最大定格を規定する大きな要因となる。例えば、素子に一定電圧が印加された状態で、周囲温度が高くなり規定の接合温度を越えた場合、素子の導電率が高くなり電流が増大し、その結果素子に消費される逆電力損失が大きくなる。この電力損失により、さらに接合部の温度上昇の原因となって逆電流を増加せしめるといった悪循環が生じ、遂には半導体素子を破壊してしまうという場合がある。

最大定格値は、素子の寿命と信頼性を保証するために越えてはならない最大値であり、これらの値は構成している素材や設計、製造条件によって規制され、素子の容量および形状によって値を異にしている。最大定格としては、絶対最大定格の考え方を採用している。「絶対最大定格とは、瞬時といえども動作中に定格値を越えてはならないものである。」

(b) 電 圧 定 格

① 逆 電 圧 (V_{RSM} , V_{RRM} , V_{RGM})

サイリスタ

- ・ピーク繰り返し逆電圧：特に指定のない場合、ゲートを開放として繰り返し印加できる逆電圧の最大許容瞬時値。
(V_{RRM})
- ・ピーク非繰り返し逆電圧：特に指定のない場合、ゲートを開放として定められた条件下で繰り返すことなく印加できる逆電圧の最大許容瞬時値。
(V_{RSM})
- ・ピークゲート逆電圧：サイリスタがオフ特に繰り返し印加できるゲート逆電圧の最大許容瞬時値
(V_{RGM})

以上の定格に対し、万一この定格を越えた電圧が印加された場合、素子はブレイクダウンし破壊するおそれがある。

② ピークオフ電圧

サイリスタ

- ・ピーク繰り返しオフ電圧：特に指定のない場合、ゲートを開放として繰り返し印加できるオフ電圧の最大許容瞬時値。
(V_{DRM})
なお、印加電圧の電圧上昇率は、規定の臨界オフ電圧上昇率以下で規定されている。小容量の高感度サイリスタは、 $1\text{K}\Omega$ 以下の抵抗をゲートとカソード間に挿入することが規定されているものもある。
- ・ピークゲート順電圧：ゲートとカソードもしくは T_1 端子に素子をオンさせる方向に繰り返し印加できるゲート順電圧の最大許容瞬時値。ただし、電圧を印加した際、流れるゲート順電流がピークゲート順電流以下でなければならない。
(V_{FGM})
もし定格のピークオフ電圧を越えて電圧が印加された場合、素子がブレイクオーバーし、その際のターンオフ損失により破壊するおそれがある。

(c) 電流定格

① 定常動作電流定格

定常時流すことのできる電流は、 $T_c \text{ Max}$ (または $T_a \text{ Max}$) - $I_{F(AV)}$ (または $I_{T(AV)}$, $I_{T(RMS)}$) 曲線で示されている。これらの曲線は、素子の接合温度が $T_j \text{ Max}$ となるように設定されている。

サイリスタ

- ・平均オン電流：指定された条件のもとで商用周波数 ($50\text{Hz}/60\text{Hz}$) の正弦半波々形 (導通角 180°) の流しうる最大平均電流値。
($I_{T(AV)}$)
- ・実効オン電流：指定された条件のもとで順方向 (トライアックは両方向) に流しうる最大実効値電流。
($I_{T(RMS)}$)
- ・ピークゲート順電流：ゲートとカソードもしくは T_1 端子に素子をオンさせる方向に繰り返し流すことができる最大許容瞬時電流。
(I_{FGM} , I_{GM})

・臨界オン電流上昇率：指定された温度、ゲートバイアスおよびオフ電圧のもとで、素子がターンオンする際の電流の立ち上り時の最大許容電流上昇率値。

なお、ゲートドライブが少ない場合、ブレイクオーバーおよび di/dt による誤動作の場合の di/dt は、規定の値に比べ非常に小さな値となる。この定格を越えて使用した場合、素子が破壊するおそれがある。

② 瞬時過電流

瞬時過電流の通電時の最大瞬時接合温度は $T_{j, Max}$ を越えている。したがって、全使用期間での累積回数の総和が、100 回程度の異常時電流を対象に考えたものである。

サイリスタ

・ピーク 1 サイクルサージ：指定された接合温度で、50Hz 正弦波々形（導通角（オン）電流 $I_{FSM} \cdot I_{TSM}$ 180°、トライアツのみ 360°）1 サイクルを順方向に流しうる非繰り返し最大許容ピーク電流値。

・電流 2 乗時間積：10 ms 以下の時間幅の電流波形で、順方向に流すことのできる非繰り返し最大許容ピーク電流値を求めるための値。

I：電流実効値

t：パルス幅

整流素子については、特に定格として規定していないので次式により求める。

$$I^2 t = \left(\frac{\text{ピーク 1 サイクルサージ電流値(50Hz)}}{\sqrt{2}} \right)^2 \times 0.01 \text{ (A}^2\text{B)} \dots\dots\dots (1)$$

また、最小の時間幅については、素子のチップの電流の広がり等により、整流素子は 100 μ Sec 以上、サイリスタは 1 mSec 以上となる。

(d) 温度定格

① 接合温度

最大接合温度 $T_{j, Max}$ は、素子を構成する材料と信頼度によって規定され、単に動作するというだけでなく、劣化、寿命など信頼性とのかねあいで考えねばならぬ

い。一般に素子の劣化は、接合温度が短くなるにつれて加速され、平均寿命 L_m (時間)、接合温度 T_j ($^{\circ}K$) との間には、 A 、 B を素子固有の定数として (2) 式の関係が認められている。

$$\log L_m \doteq A + \frac{B}{T_j} \dots\dots\dots (2)$$

したがって、長寿命の保証をする素子の最大接合温度が決定される。

また、逆電流 (オフ電流) の温度依存性は、(3) 式で表わされる。

$$\log I_R \propto A \cdot \frac{qV}{KT_j} \dots\dots\dots (3)$$

A : 素子固有の定数、 q : 電子の電荷、 K : ボルツマン定数
 T_j : 接合温度 (絶対温度)、 V : 印加電圧

(2) 式より見られるように、高温時の逆電流は大きく、高温時の逆電流の電力損失も大きくなる。この電力損失により、接合温度を上昇させさらに逆電流を増大させるという繰り返しの熱暴走をひきおこす場合がある。この熱暴走を抑制するためにも、接合温度および放熱条件等を十分に考慮する必要がある。

② 保 存 温 度

保存温度 T_{sig} は、素子を動作させない状態で保存し得る周囲温度範囲で、これはシリコンチップ以外の素子を構成する材料の性質と信頼度から規定される。また、保存の際には、端子の酸化等については十分に注意し、保存法を配慮すること。

(2) サイリスタの定格と使用法

(a) ゲートトリガ特性

SCR、トライアック等のサイリスタは、ゲート電流を振り込むことにより、オフ状態からオン状態へスイッチングする。

サイリスタのゲート特性には、ゲートトリガ電圧、ゲートトリガ電流、ゲート非トリガ電圧、ゲート非トリガ電流があり、ゲートトリガ電圧、電流は、サイリスタをスイッチングさせるために必要な最少ゲート電圧、電流と定義される。また、ゲート非トリガ電圧、電流は、素子保証温度内でスイッチングすることができない最大電圧、電流と定義される。

また、ゲートトリガ特性は、ゲート信号がパルスの場合、そのパルス幅によって左右され、パルス幅の小さい程ゲートトリガ電流、電圧とも大きくなる。パルス幅が 100μ 秒以上になると、ほぼ直流レベルと同等になるが、これにより短くなると、ゲートトリガ電流は通電幅により 2 ~ 3 倍、3 ~ 5 倍程度に増加します。ゲートトリガ

電圧は、それ程大きく変化せず、せいぜい2倍程度である。

(b) ラッチングおよび保持特性

サイリスタが、スイッチングする時のアノード電流の特性として、ラッチング電流と保持電流がある。ラッチング電流は、オフ状態からオン状態にスイッチした直後にゲート電流を除去し、その後サイリスタをオン状態に保つのに必要な最小アノード電流であり、保持電流は、オン状態を維持し得る最小アノード電流である。

サイリスタを小容量素子の集合体とみなした時、ラッチング電流は、ゲート近傍の小容量素子によって決定され、保持電流は最もオフしがたい小容量素子により決定される。素子の容量等によって異なるが、一般的にラッチング電流は、保持電流の1.5～3倍程度に分布している。特に、L負荷の場合には、電流の立上り ($di_A/dt = E/L$) が緩かとなり、ゲートパルス幅以内にアノード電流 i_A が、ラッチング電流に達していませんと素子は再びオフ状態へ戻る。

したがって、ゲートパルス幅を十分広げるか、マルチパルス等を利用する。また、保持電流は、低電流レベルで素子を動作させる時に問題となる。保持電流、ラッチング電流は、負の温度特性を示す。

(c) スイッチング特性

サイリスタのスイッチング特性には、大別してターンオン特性とターンオフ特性があり、前者は、 di/dt 耐量、直並列運転時等に問題となり、後者は、チョッパ、インバータ制御などの高周波スイッチング回路で問題となる。

① ターンオン特性

ターンオン時間 t_{gt} は、ゲート電流が振り込まれてからサイリスタがオン状態へスイッチングする時間であり、遅れ時間 t_d (ゲート電流ピーク値 i_G の10%から、オフ電圧 V_D が10%下降するまでの時間) と立ち上り時間 t_r (V_D が90%から10%まで下降するに要した時間) から成る。この時の波形は図7. 4-1のとおりである。

ターンオン時間は、温度、ゲート条件オフ電圧等に依存する。

一般に $t_{gt} = 4 \sim 6 \mu s$ 程度に分布している。表7. 4-1は、 t_d 、 t_r の各条件変化に対する依存性である。

表 7. 4-1 t_d, t_r の各条件に対する依存性

条 件	変化の内容	遅れ時間 t_d	立上り時間 t_r	
α 度	高値になる	短縮	あまり変化なし	
オフ電圧	高電圧になる	短縮	若干短縮	
ゲート	放電値	大きくなる	短縮	あまり変化なし
	立上り	速くなる	短縮	あまり変化なし
イノ電流	高電流になる	あまり変化なし	長くなる	

ターンオン時の損失については、図 7. 4-1 に示す通り、ほとんど立ち上り時間内に発生する。 di/dt の大きな回路の場合、サイリスタの広がり速度が約 $0.1 \text{ mm}/\mu\text{s}$ であるために、電流がペレットの局部（ゲート近傍）に集中し、いわゆるホットスポットを生じる恐れがあるので、保護回路が必要となる。




図 7. 4-1 ターンオン時の各部波形および損失

② ターンオフ特性

ターンオフ時間 t_q は、アノード電流が零になった時間から再び正のアノード電圧を印加しても、オフ状態へ移行できる最小の時間であり、この時の様子は図 7. 4-2 のとおりである。

ターンオフ時間は、 $I_T, (di/dt), V_D, dv/dt, \text{接合部温度 } T_j, V_R$ によって変化しその変化の内容は表 7. 4-2 のとおりである。現在、商品化されている高速スイッチングサイリスタは、 $t_q = 10\sim 25\mu\text{s}$ 程度になっている。

チョップおよびインバータ制御の場合、回路のターンオフ時間が素子自身の t_q よりも短くなると、転流失敗し大きな di/dt をもつ電流が通電され、劣化もしくは破壊することがあるので注意を要する。

また、ターンオフ過程において、図7. 4-3に示すとおりかなり大きな逆電流が流れ、その後、 di_R/dt で減少する。この di_R/dt と回路のインダクタンスによって大きな逆電圧が発生する。 di_R/dt は、素子によって異なり外部で抑制することはできない。したがって、逆電流の時間積（逆回復電荷量 Q_{sig} ）に応じて保護回路を示す必要がある。

また、逆回復損失は、 I_{RM} 後に発生する。

表7. 4-2 t_q の各条件に対する依存性

条 件		変化の内容	ターンオフ時間
オン電流	I_T	大きくなる	増加
	$-(di/dt)$	大きくなる	増加
接 合 部 温 度		高温になる	増加
逆 電 圧		大きくなる	減少
オフ電流	(dv/dt)	大きくなる	増加
	v_D	大きくなる	増加




図7. 4-2 ターンオフ時各部波形




図7. 4-3 逆回復特性

(d) 臨界オフ電圧上昇率

サイリスタは、理想的なスイッチと比較すると多くの相違点があり、その一つにオフ電圧上昇率 dv/dt の問題がある。これは、たとえば誘導負荷やインバータ等において、急な立ち上りの電圧が発生するような回路で、その電圧上昇率によって素子がターンオンするもので、通常臨界オフ電圧上昇率は、 $1\mu s$ 当りの電圧上昇率で表わしている。

dv/dt によって素子がターンオンした場合、ゲートターンオンに比べて初期の電流が一部に集中するため、 di/dt 耐量が著しく低下し、 $1/10 \sim 1/100$ 程度になる。したがって、素子に印加する dv/dt を素子の臨界値以下にする必要がある。この dv/dt の定義には、図 7. 4-4 に示すように 2 通りあり、各々指数関数上昇波形、直線上昇波形において、つぎのようになる。

$$dv/dt = \frac{Q_{63}V_D}{t_1} \quad \text{or} \quad \frac{Q_{87}V_D}{t_2}$$

この dv/dt によるトリガの機構は、次のように説明することができる。

サイリスタの接合部の等価回路は、図 7. 4-5 のようになるが、アノード・カソード間を順バイアスした時、この電圧は C_{j2} へ印加される。この時に変位電流 $i = dv/dt \cdot C_{j2}$ が流れ、ゲート順をバイアスする方向となり、通常のゲート電流と同様な機能をもつ。

dv/dt 耐量は、接合部温度、オフ電圧、ゲート・カソード間抵抗に反比例する。




図 7. 4-4 dv/dt の定義




図 7. 4-5 サイリスタ接合部等価回路

7. 4. 2 整流素子、サイリスタの電気的試験法

(1) 逆阻止3端子サイリスタの試験法

(a) ピーク繰り返しオフ電流および逆電流 (I_{DRM} および I_{RRM})




図 7. 4 - 6

(b) ピークオン電圧 (V_{TH} (V_{FM}))




図 7. 4 - 7

接合部の温度上昇を小さくするために繰り返し、デューティは1%以下が望ましい。

- (c) ゲートトリガ電圧、ゲートトリガ電流 (V_{GT} , I_{GT})
 ゲート非トリガ電圧、ゲート非トリガ電流 (V_{GD} , I_{GD})




図 7. 4 - 8

I_{GT} を測定する際は、SW を OFF とし、 V_{GT} を測定する際は SW を ON とし電流計を短絡し測定する。

- (d) 保持電流 I_H

ゲートにトリガ電流を流して試料を導通状態となし、十分な順電流を流した後、ゲート電流をしゃ断し、アノード電流を徐々に減少させて阻止状態となる直前のアノード電流を測定する。

直流電源を指定の電圧とし、アノード電流の減少は負荷抵抗 R_1 の値を増加することによって行う。





図 7. 4 - 9

スイッチ S_1 を閉じて試料にゲート電流を流して導通状態となし、負荷抵抗 R_1 を低くするかあるいはスイッチ S_2 を閉じて、試料に十分な順電流を流した後、 S_1 を開き試料が導通状態にあることを確認して、 R_1 を徐々に大きくする。

なお、パルス順電流源により試料に十分な順電流を供給する場合には、 S_1 は S_2 の開かれる以前に開放しなければならない。

(e) 臨界オフ電圧上昇率 (dv/dt)



R_1 : 無誘導抵抗
 R_2 : 保護抵抗
 B_1 : 水銀スイッチ

図 7. 4 - 10

S_1 をONさせると R_1 と C_1 の時定数により、アノード電圧が指数関数で図7. 4 - 11のように上昇する。




図 7. 4 - 11

この際のアノード電圧上昇は、次式により求められる。

$$dv/dt = \frac{V_D}{T} \times 0.632 \quad \dots \dots \dots (1)$$

(f) ターンオン時間、遅れ時間、立ち上り時間 (t_{gt} , t_d , t_r)




図 7. 4 - 12

THY₁ を ON して、 R_1 を通し E_1 より C_1 に電圧 (オフ電圧 V_D) を充電し、THY₁ が OFF となった後、試料に規定のゲート信号を供給し、試料を ON させる。




図 7. 4 - 13

(g) ターンオフ時間 (t_q)




図 7. 4 - 14

トリガ回路の a により試料のサイリスタを ON とし、指定の I_{TM} を通電し、十分 ON を接続した後、THY₁ (ゲート信号 b) を ON とすると試料に逆電圧が印加される。さらにその後で、THY₂ (ゲート信号 c) を ON とすると試料に再起順電圧が印加される。




図 7. 4 - 15

(h) 熱抵抗 (接合ケース間) ($R_{th}(j-c)$)




図 7. 4 - 16

あらかじめ試料のベース電流 I_B に対する電圧降下 V_{TB} の温度依存性を求めておく。次に試験回路により、スイッチ S を投入し、試料を ON させ I_B を通電する。試料のアノード電流 I_A はトランジスタ T_{11} により供給される。




図 7. 4 - 17

ケース温度 T_C が飽和した時点で、バイアス電流による V_{TB2} を測定し、接合温度 T_j を求め熱抵抗を次式により計算する。

$$R_{th}(j-c) = \frac{T_j - T_c}{P_T} \quad (C/W) \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$R_T = \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} \times I_A \times V_{TA} \quad \dots \dots \dots (3)$$

JICA