

第 4 章

ダム、土木構造物および水文データ収集装置


1. Reservoir Cross Section Survey with a Set of Echo-Sounder (1/2)

音響測探機による貯水池探浅測量
(1/2)



2. Reservoir Cross Section Survey with a Set of Echo-Sounder (2/2)

音響測探機による貯水池探浅測量
(2/2)




3. Reservoir Cross Section Survey of
Exposed Ground below HWL
(Leveling Measurement)

常時満水位以下の地上部分の貯水池
池横断測量（水準測量）



4. Installation of the Concrete-made
Base Points for Checking the
Condition of the Reservoir
Sedimentation

貯水池の堆砂状況確認のためのコン
クリート製測量杭の設置



5. Measurement of the Seepage through the Dam (1/2)
(Total Seepage through the Dam)

ダム堤体からの滲水量測定 (1/2)
(総滲水量測定)



6. Measurement of the Seepage through the Dam (2/2)
(Measurement of Seepage Volume from Relief Well)

ダム堤体からの滲水量測定 (2/2)
(観測井戸からの滲水量測定)



7. Measurement of Water Level in the Dam Body (1/2)

ダム堤体内の水位測定 (1/2)



8. Measurement of Water Level in the Dam Body (2/2)

ダム堤体内の水位測定 (2/2)




9. About 10m Long Crack and Land Slide which Took Place on Surface of Downstream Embankment Slope of Dam near the Spillway Right Wall in 1978

1978年における洪水吐付近ダム下流側の法面上の亀裂（長さ10m）と法面崩壊の発生状況



10. Drain Pipe Installed on Concrete Stair
beside the Dounstream Spillway
Right Wall

洪水吐の下流側右岸に設置されて
いる排水パイプ




11. Erosion along Left Bank Side of the
Reservoir in the Upstream Portion of
Spillway

洪水吐に近い貯水池左岸側斜面の
浸食



12. View of River Bank Erosion in the Down Stream Portion of Spillway

洪水吐下流側の河岸浸食状況



13. Land Slide Occuring around Inlet Channel of Intake Structure (1/2)

取水口付近の法面崩壊箇所 (1/2)



14. Land Slide Occuring around Inlet Channel of Intake Structure (2/2)

取水口付近の法面崩壊箇所 (2/2)



15. Inspection of Foundation of the Penstock Line
(Anchor Block No. 3 - No. 7)

水圧鉄管路の基礎調査
(アンカーブロック No. 3 - No.7)




16. Inspection of Anchor Blocks of Penstock Line
(Anchor Block No.8)

水圧鉄管路のアンカーブロック調査
(アンカーブロック No. 8)




17. Steep Sloped Portion of Penstock
Line Destroyed in the Past (1/2)
(It was restored by Da Nhim P/S office
in 1976.)

破壊された急勾配部分の水圧鉄管
路 (1/2)
(その後1976年にダニム発電所
により修復された。)




18. Steep Sloped Portion of Penstock
Line Destroyed in the Past (2/2)
(It was restored by Da Nhim P/S office
in 1976.)

破壊された急勾配部分の水圧鉄管
路 (2/2)
(その後1976年にダニム発電所
により修復された。)



19. Cracks in Concrete Wall of
Powerhouse

発電所のコンクリート壁の亀裂



20. Rehabilitation Works for Land Slope
on the Left Bank
(from the Road Surface to the
Reservoir Surface)

左岸側道路の法面保護工事
(道路から貯水池水面に下る法面)




21. Inspection of White Ants on the Dam Body
Body

ダム堤体における白アリ調査




22. Central Station at the Dam Site (1/2)

ダムサイトにある中央観測所 (1/2)



23. Central Station at the Dam Site (2/2)

ダムサイトにある中央観測所 (2/2)



24. Dalat Meteorological Station (1/2)

ダラット 気象観測所 (1/2)




25. Dalat Meteorological Station (2/2)

ダラット 気象観測所 (2/2)



26. Viewing Upstream of the Left Bank of Reservoir

貯水池左岸側からの上流域の状況




27. Downstream View of the
Dam

ダム下流域の状況




28. Dou Duoug Bridge in the Downstream of the
Dam
(Viewed from Downstream)

ダム下流の Dou Duoug 橋
(下流から見た写真)



29. The 1993 Flood with a Peak Discharge of about 1,600 m³/sec

1993年の洪水時の洪水吐放流（ピーク流入量 1,600 m³/sec）



第 5 章

変電設備


5.1 サイゴン変電所

Synchronous Condensers 同期調相機

1. General View of Synchronous Condenser


同期調相機外観

19,000 kVA (leading)
11,000 V, 998 A
750 rpm



2. Synchronous Condenser (Unit No. 2) under Disassembling (Viewed from PMG Side)
Windings were covered with heavy dust.

同期調相機（2号機）の分解状況
（PGM側）
内部は塵埃の付着量が多い。




3. Synchronous Condenser (Unit No. 1) under Inspection

同期調相機（1号機）の検査風景




4. Fretting Corrosion on the Main Shaft
at the PMG Side of Unit No. 1

1号機のPMG側で主軸と回転子ス
パイダーのかん合部に現れたフレ
ットリングコロージョン




5. Damage on Support Insulator of
Brush Holder for Unit No. 1

1号機のブラシホルダー支持棒の
絶縁筒の溶断状況




6. Worn-out Conditions of Slip Rings
for Unit No. 1

1号機のスリップリングの磨耗状
況




7. Split-off Conditions of Babbit Metal Lining for Bearing Metal for Unit No.1

軸受メタルの剥離状況（1号機）



8. Line Side Terminal Conductors Covered with Heavy Dust (Unit No. 2)

ライン側引き出し導体の塵埃付着状況（2号機）



9. Deformation of 11 kV Power Cable

11 kV 電力ケーブルの変形



Main Transformers

主要変圧器


1. General View of Main Transformer "2T"

主要変圧器 "2T" の外観

Single-phase x 3
26/28/13 MVA x 3


$\frac{230}{\sqrt{3}} / \frac{66}{\sqrt{3}} / 11$ kV

OFAF



2. Oil Leakage from 230 kV Line Bushing Bushing (Main Transformer "2T")

230 kV ブッシングの漏油状況
(主要変圧器 "2T")



3. Oil Leakage from 230 kV Neutral Bushing
(Main Transformer "2T")

230 kV 中性点ブッシングの漏油状
況
(主要変圧器 "2T")



4. Oil Leakage from 66 kV Bushing
(Main Transformer "1T")

66 kV ブッシングからの漏油状
況
(主要変圧器 "1T")




5. Oil Leakage from 11 kV Bushing
(Main Transformer "1T")

11 kV ブッシングからの漏油状況
(主要変圧器 "1T")




6. Oil Leakage from Oil Pump
(Main Transformer "2T")

送油ポンプからの漏油状況
(主要変圧器 "2T")




7. Oil Leakage from Radiator Valve
(Main Transformer "1T")

放熱器弁からの漏油状況
(主要変圧器 "1T")




8. Buchholts Relay on Main Transformer

ブッフホルツ継電器の外観




9. Dial Thermometer on Main Transformer

ダイヤル温度計の外観



10. Oil Flow Relay on Main Transformer

油流指示器の外観




House-service Transformer 所内変圧器

1. General View of House-service Transformer "5T"


所内変圧器 "5T" の外観

Three-phase
300 kVA
11/0.38 kV
ONAN, Dyn 11



2. Oil Leakage from Top Cover of Tank (House-service Transformer "5T")

タンク上ふたからの漏油状況
(所内変圧器 "5T")



3. General View of House-service Transformer "7T"


所内変圧器 "7T" の外観

Three-phase
300 kVA
15/0.38 kV
ONAN, Dyn II



4. Oil Leakage and Rust on the Upper Part of Transformer (House-service Transformer "5T")

変圧器上部の漏油および発錆状況 (所内変圧器 "5T")




66 kV Transformers

66 kV 変圧器

1. General View of 66 kV Transformer "3T"


66 kV 変圧器 "3T" の外観

Three-Phase
12/16/20 MVA
66/15 kV
ONAF
Dyn 1




2. Oil Leakage from On-load Tap-changer (66 kV Transformer "3T")

負荷時タップ切替器からの漏油状況
(66 kV 変圧器 "3T")



3. Oil Leakage from Oil Pumps (66 kV Transformer "4T")

送油泵からの漏油状況
(66 kV 変圧器 "4T")



4. General View of 66 kV Transformer "9T"


66 kV 変圧器 "9T" の外観

Single-phase x 3

2 MVA x 3


66/15 kV

ONAN



5. Oil Leakage from the Upper Part (66 kV Transformer "9T")

変圧器上部からの漏油状況
(66 kV 変圧器 "9T")




Switchgear

開閉機器


1. General View of 230 kV Switchyard

230 kV 開閉所概観



2. General View of 66 kV Switchyard

66 kV 開閉所概観



3. General View of 66 kV Air-blast Type Circuit Breaker and Current Transformer Unit


Oil leakage was observed on each current transformer.

66 kV 空気遮断器変流器ユニット外観
各相変流器で漏油が観測された。




4. Oil Leakage from Dash-pot Part of 66 kV Air-blast Type Circuit Breaker

66 kV 空気遮断器のダッシュポット部からの漏油状況




5. Corrosion of Local Control Box for 66 kV Air-blast Type Circuit Breaker

66 kV 空気遮断器現場制御箱の腐食状況




6. General View of 66 kV Oil Circuit Breaker

66 kV 油遮断器外觀




7. Interior of Local Control Box for 66 kV Oil Circuit Breaker

66 kV 油遮断器の現場制御箱の内部
状況




8. General View of 66 kV Disconnecting Switch

66 kV 断路器外觀




9. Corrosion of Local Control Box for 66 kV Disconnecting Switch

66 kV 断路器の現場制御箱の腐食状況




10. 66 kV capacitance voltage transformer, which was temporarily borrowed from another substation, for 66 kV bus No. 1.

66 kV No. 1 母線用計器用変圧器
他の変電所から一時的に借用して
いた。




11. 66 kV Capacitance Voltage Transformer for 66 kV bus No. 2

66 kV No. 2 母線用計器用変圧器



12. Inside of Cable Trench for Control Cables in 66 kV Switchyard

66 kV 開閉所内の制御ケーブル用ケ
ーブルダクトの内部




13. 15 kV Oil Circuit Breaker
Oil leakage was observed on the oil tank.

15 kV 油遮断器
油タンクに漏油が観測された



14. 15 kV Disconnecting Switch
Heavy rust was observed on all metallic parts.

15 kV 断路器
全ての金属部が発錆していた



15. General View of 66 kV Static Condenser Bank

66 kV スタティックコンデンサ外観



16. Damage on 66 kV Static Condenser Bank

66 kV スタティックコンデンサの破損状況




Control & Relay Board

配電盤、保護継電器盤


1. General View of Main Control Board

主配電盤の外観



2. Control and Relay Board for Thu Duc P/S (Gas Turbine) Circuits


Thu Duc 発電所（ガスタービン）接続回路の配電盤・保護継電器盤



3. Measuring Instruments of Main Control Board

Scale of some instruments were revised by using papers with hand writing.


主配電盤上の指示電気計器
計器の中には紙を使ってスケール
を変更しているものがあつた



4. Interior of Main Control and Relay Board


Some protective relay were additionally installed at the inside.

主配電盤、保護継電器盤の内部状況
数種の保護継電器が盤内に追加設置されていた



5. Interior of AC and DC Distribution Board

所内交流・直流電源盤の内部




5.2 ダニム発電所

Transformers

変圧器

1. General View of Main Transformers


主要変圧器の外観



2. Main Transformer "2T"


主要変圧器 "2T" の外観

Three-phase
45 MVA
13.2/230 kV
OFWF




3. Oil Leakage from 230 kV Line
Bushing for Main Transformer "2T"

主要変圧器 "2T" の230 kV ブッシング
の漏油状況




4. Oil Leakage from Oil Pump for Main
Transformer "4T"

主要変圧器 "4T" 漏油状況




5. Buchholts Relay on Main Transformer "3T"

主要変圧器 "3T" 用ブクホルツ継電器




6. Oil Flow Relay on Main Transformer "3T"

主要変圧器 "3T" 用油流継電器



7. Water Flow Relay on Main Transformer "2T"


主要変圧器 "2T" 用水流指示器



8. General View of House-service Transformer "13T"

所内変圧器 "13T" の外観

Three-phase
500 kVA
13.2/0.38 kV
ONAN



9. Oil Leakage from Bushing and Top Cover for House-service Transformer "11T"


所内変圧器 "11T" のブッシングおよび上ふたからの漏油状況



10. General View of 66 kV Transformer
"6T"


66 kV 変圧器 "6T" の外観

Three-phase, Three-winding
3/2/1 MVA
13.2/31.5/6.6 kV



11. General View of 66 kV Transformer
"7T"


66 kV 変圧器 "7T" の外観



12. General View of 66 kV Transformer
"5T"

66 kV 変圧器 "5T" の外観


Three-phase
22.5/17 MVA
13.2/66 kV
ONAF/ONAN



13. General View of 110 kV Transformer
"9T"

110 kV 変圧器 "9T" の外観

Three-phase
Auto-transformer with OLTC
63 MVA
230/121 kV
OFAF




Switchgear

開閉機器


1. General View of 230 kV Switchyard

230 kV 開閉所の概観



2. 230 kV Air-blast Type Circuit Breaker

230 kV 空気遮断器




3. 230 kV Disconnecting Switch

230 kV 断路器



4. Corrosion of Local Control Box for
230 kV Air-blast Circuit Breaker

230 kV 空気遮断器の現場制御箱の
腐食状況




5. Corrosion of Local Control Box for
230 kV Disconnecting Switch

230 kV 断路器の現場制御箱の腐食
状況




6. General View of 66 kV Switchyard

66 kV 開閉所の概観




7. General View of 110 kV Switchyard

110 kV 開閉所の概観



8. 13.2 kV Indoor Air-blast Type Air-circuit Breaker

13.2 kV 屋内形空気遮断器




Control & Relay Board

配電盤、保護継電器盤

1. General View of Main Control Board

主配電盤の外観




2. Protective Relay Board

保護継電器盤



3. Unit Automatic Control Board for Generating Equipment

水車発電機用自動制御盤




第 6 章

送電設備


1. 230kV Transmission Line Tower
(Use of Non-galvanized Steel for
Tentative Repair)

230kV 送電線鉄塔
(非亜鉛メッキ部材による仮補修)



2. 230 kV Tower
Steel Member Bored by Bullets

230kV 鉄塔の被弾部材



3. 230kV Tower
Rusted Steel Member

230kV 鉄塔の腐食部材




4. 230kV Tower Repaired by Non-galvanized and Smaller Size Steel

230kV 鉄塔
非亜鉛メッキ・原サイズより小型
の材料による仮補修



5. 230kV Tower Tentatively Repaired by Non-galvanized Steel with Damaged Member by Bullets

230kV 鉄塔
被弾部材及び非亜鉛メッキ材料に
よる仮補修



6. 230kV Line Conductor
Breakage of Individual Wires

230kV 送電線
素線の破断したまま使用している
電線




7. 230kV Tower Leg Tentatively
Repaire

230kV 鉄塔
主脚材の仮補修




8. 230kV Tower Tentatively Repaired
by Non-galvanized Steel

230kV 鉄塔
非亜鉛メッキ材による部材補修




9. Insulators for Transmission Line
Rusted Pin

送電線用碍子
腐食によりピン部磨耗




10. Tool
Conductor Tensioner Damaged

送電線用工具
破損した延線車




11. 66kV Thap Cham - Phan Ri Section
Conductor Joint

66kV Thap Cham - Phan Ri 区間
電線仮接続




12. 66kV Da Nhim - Thap Cham Section
Steel Tubular Pole Bored by Bullet

66kV Da Nhim - Thap Cham 区間
被弾し穿孔されている鋼管柱




13. 66 kV Da Nhim - Thap Cham Section
Deformed Crossarms for Conductor
(1/2)

66kV Da Nhim - Thap Cham 区間
変形した電線腕金 (1/2)



14. 66 kV Da Nhim - Thap Cham Section
Deformed Crossarms for Conductor
(2/2)

66kV Da Nhim - Thap Cham 区間
変形した電線腕金 (2/2)




15. 66 kV Da Nhim - Thap Cham Section
Tentative Repair of Steel Tubular Pole
Bored by Bullets

66kV Da Nhim - Thap Cham 区間
被弾した鋼管柱の臨時補強




16. 66 kV Thap Cham - Phan Ri Section
Rusted Steel Parts on Concrete Pole

66 kV Thap Cham - Phan Ri 区間
コンクリート柱の錆びた鋼材




17. 66kV Cam Ranh - Dien Khanh
Section
Rottened Wooden Pole Reinforced by
a Concrete Pole

66kV Cam Ranh - Dien Khanh 区間
コンクリート柱により補強されて
いる腐食した木柱




18. 66kV Cam Ranh - Dien Khanh
Section
Broken Insulator Sets

66kV Cam Ranh - Dien Khanh 区
間
碍子破損のまま運転している送電
線




19. 66kV Thap Cham - Cam Ranh Section
Steel Tubular Pole without Staywires
(Missing)

66kV Thap Cham - Cam Ranh 区
間
支線の全く紛失した銅管柱




20. 66kV Thap Cham - Cam Ranh Section
Steel Tubular Pole with only One
Staywire (One Staywire Missing)

66kV Thap Cham - Cam Ranh 区
間
片側支線のみ有する銅管柱
(1本紛失)



21. PC-2 Transformer Factory

PC-2 変圧器工場




22. Line Fittings Produced by PC-2
Factory

PC-2 工場製造による配電用金具




23. Concrete Pole Factory of PCC-2

PCC-2 のコンクリート柱工場




24. Tower Factory of PCC-2

PCC-2 の鉄塔製造工場



25. Tower Materials Produced by PCC-2
Factory

PCC-2 製造の鉄塔部材



JICA