

No. 1

Ministère de l'Enseignement de Base
et de l'Alphabétisation de Masse
Burkina Faso

**RAPPORT DE L'ETUDE DU CONCEPT DE BASE
POUR
LE PROJET DE CONSTRUCTION
D'ECOLES PRIMAIRES
AU
BURKINA FASO**

VOLUME SUPPLEMENTAIRE

Mars 1996

JICA LIBRARY



J 1127183 (0)

AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE
PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL


GRS
CR (2)
96-074


RAPPORT DE L'ETUDE DU CONCEPT DE BASE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION
D'ECOLES PRIMAIRES AU BURKINA FASO

VOLUME SUPPLEMENTAIRE

511
29.6
GRS

5/96





1127183 (0)


**Ministère de l'Enseignement de Base
et de l'Alphabétisation de Masse
Burkina Faso**

**RAPPORT DE L'ETUDE DU CONCEPT DE BASE
POUR
LE PROJET DE CONSTRUCTION
D'ECOLES PRIMAIRES
AU
BURKINA FASO**


VOLUME SUPPLEMENTAIRE

Mars 1996

**AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE
PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL**



Carte de la zone de l'étude



MOUHOUN

Ecoles auxquelles l'étude a été effectuée	8 écoles (24 salles de classe)
Ecoles faisant l'objet du Projet	6 écoles (18 salles de classe)

OUBRITENGA

Ecoles auxquelles l'étude a été effectuée	8 écoles (25 salles de classe)
Ecoles faisant l'objet du Projet	6 écoles (16 salles de classe)

GANZOURGOU

Ecoles auxquelles l'étude a été effectuée	5 écoles (11 salles de classe)
Ecoles faisant l'objet du Projet	5 écoles (11 salles de classe)


SISSILI

Ecoles auxquelles l'étude a été effectuée	12 écoles (31 salles de classe)
Ecoles faisant l'objet du Projet	10 écoles (25 salles de classe)

BAZEGA

Ecoles auxquelles l'étude a été effectuée	7 écoles (18 salles de classe)
Ecoles faisant l'objet du Projet	4 écoles (9 salles de classe)

Ecoles faisant l'objet dans les 5 provinces de l'étude



< Légende >

	Ecole faisant l'objet du Projet	31 écoles
	Ecole non-faisant l'objet du Projet	9 écoles
	Ecoles hors examen	21 écoles
	Ecoles faisant l'objet de l'étude, Total	61 écoles

Nabojo (R14)
 N° de référence
 Nom de l'école

Carte des écoles faisant l'objet de l'étude

Liste des écoles faisant l'objet du Projet

Province objet	SH No.	RE No.	Nom de l'école	Quantité des installations à construire		Superficie totale des planchers (m²)
				Salles	Cabinet de toilettes	
BAZEGA	1	BR03	Lilbouré	2	1	218.25
	2	BR04	Napagabtenga-Gougouen	3	1	294.75
	3	BR06/C03	Nakombogo	1	1	141.75
	4	BAD1	Doulougou	3	1	294.75
	5	BAD2	Zangogo	-	-	-
	6	BAD3	Namyimi	-	-	-
	7	BAD4	Combissiri - Gana	-	-	-
	8	BR07	Gougouen	-	-	-
	9	BR08	Tama	-	-	-
GANZOURGOU	10	GR04	Komséogo	1	1	141.75
	11	GAD1	Sapaga	2	1	218.25
	12	GAD2	Zorgo	3	1	294.75
	13	GAD3	Bollé	2	1	218.25
	14	GAD4	Rapadama-T	3	1	294.75
MOUHOUN	15	MR02	Bolomakoté	3	1	294.75
	16	MR03	Dora	3	1	294.75
	17	MR04	Boron	-	-	-
	18	MR07	Sécaco	3	1	294.75
	19	MR09	Seyou	3	1	294.75
	20	MR10	Fobiri	-	-	-
	21	MAD1	Soukui	3	1	294.75
	22	MAD2	Hankuy-B	3	1	294.75
	23	MR01	Fié	-	-	-
	24	MR11	Bandio	-	-	-
	25	MAD3	Tierkou	-	-	-
OUBRITENGA	26	OR04	Goabgá	3	1	294.75
	27	OR06	Sé logouen (Seloghin)	-	-	-
	28	OR13	Bilgo	3	1	294.75
	29	OR14	Nédogo	3	1	294.75
	30	OR15	Nomgana (Nongana)	-	-	-
	31	OAD1	Village-V3	2	1	218.25
	32	OAD3	Boulala	2	1	218.25
	33	OAD5	Loumbila	3	1	294.75
	34	OR01	Sourgoubila	-	-	-
	35	OR02	Damsi	-	-	-
	36	OR03	Sandogo	-	-	-
	37	OR05	Zinguédoghin	-	-	-
	38	OR10	Moutti	-	-	-
	39	OC16	Tangséghin	-	-	-
	40	OC17	Goupila	-	-	-
	41	OAD2	Goue	-	-	-
	42	OAD4	Moentenga	-	-	-
	43	OAD6	Gaske	-	-	-
SISSILI	44	SR09	Péhiri	3	1	294.75
	45	SR10	Kayéro	3	1	294.75
	46	SR12/C20	Baouiga	2	1	218.25
	47	SR13/C21	Nébourou	2	1	218.25
	48	SR14	Poun	-	-	-
	49	SR15	Sapouy	3	1	294.75
	50	SR20	Laro	-	-	-
	51	SR21/C11	Nanano	2	1	218.25
	52	SR27	Karabolé	3	1	294.75
	53	SR29/C24	Sadouin	2	1	218.25
	54	SC19	Katian	2	1	218.25
	55	SAD2	Coumbiogoro	3	1	294.75
	56	SR06	Nevri	-	-	-
	57	SR16	Tiabienkasso	-	-	-
58	SR25	Sadon Nouna	-	-	-	
59	SR26	Bouri	-	-	-	
60	SAD1	Netiao	-	-	-	
61	SAD3	Vara	-	-	-	
			Total	79	31	8,066.25

: écoles faisant l'objet de la coopération

Le résultat de l'étude sur la situation des 61 sites faisant l'objet de l'étude est rangé ci-après suivant l'ordre comme suit:

1. Plan des environs des sites

Plan de localisation des sites des 5 provinces faisant l'objet de l'étude réalisé sur la carte géographique des provinces.

2. Photos de la situation des sites


3. Fiche de l'étude sur les sites

Fiche de l'étude sur les sites est rédigé sur la base du questionnaire ramassé lors de l'étude du concept de base. Par ailleurs, concernant les écoles faisant l'objet de l'étude mais dont le questionnaire n'a pas pu être ramassé ou dont l'accès était impossible, leur fiche reste en blanc.


4. Plan abrégé

Plan abrégé de la situation de chaque site. pour les 31 écoles faisant l'objet de la coopération, le plan du Projet est annexé, et pour les autres plan de la situation.

* Par ailleurs, les documents 1. et 2. sus-mentionnés sont annexés seulement pour les 31 écoles faisant l'objet du Projet.



Carte de Localisation




BAZEGA

BR03 Lilbouré



④



BR03 BAZEGA
Lilbouré



①




③



②


Fichier de l'étude sur place			Date de l'étude le 9, 15 1995	Groupe chargé B	No. de fichier 1																																					
N° de réf. BR03	Nom de l'école : LILBOURE																																									
Accès	Condition d'accès	*Transport possible par véhicule *Transport possible selon les saisons																																								
	Distance	< > Km de la route principale() * < 17 > Km de la ville de / du village de (TOESSE)																																								
Condition du site	Propriétaire	*Propriétaire déterminé *Propriétaire non-déterminé																																								
	Surface	Environ 4.0 ha.																																								
	Condition du terrain	*Approprié à la construction *Possible par adaptation du prototype *Non- approprié																																								
	Dénivellement	*Plat *Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction *Non-approprié																																								
Géologie	*Appropriée à la construction *Nécessite une étude de forage, etc. *Non-appropriée																																									
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bâtiment-1</th> <th>Bâtiment-2</th> <th>Bâtiment-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Constructeur</td> <td>*A.P.E. *Autres()</td> <td>*A.P.E. *Autres()</td> <td>*A.P.E. *Autres()</td> </tr> <tr> <td>Année de construction</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Structure</td> <td>*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres</td> </tr> <tr> <td><Finition> Toit</td> <td>*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()</td> <td>*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()</td> <td>*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()</td> </tr> <tr> <td>Mur</td> <td>*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres</td> </tr> <tr> <td>Plancher</td> <td>*Mortier *Terre *Autres</td> <td>*Mortier *Terre *Autres</td> <td>*Mortier *Terre *Autres</td> </tr> <tr> <td>Condition des installations</td> <td>*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique</td> <td>*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique</td> <td>*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique</td> </tr> <tr> <td>Nombre des salles de classe</td> <td colspan="2">salles de classe 2</td> <td colspan="2">salles de classe 1</td> </tr> </tbody> </table>					Bâtiment-1	Bâtiment-2	Bâtiment-3	Constructeur	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	Année de construction	19	19	19	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	Plancher	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	Nombre des salles de classe	salles de classe 2		salles de classe 1	
		Bâtiment-1	Bâtiment-2	Bâtiment-3																																						
Constructeur	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()																																							
Année de construction	19	19	19																																							
Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres																																							
<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()																																							
Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres																																							
Plancher	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres																																							
Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique																																							
Nombre des salles de classe	salles de classe 2		salles de classe 1																																							
Logement des maîtres	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Logement-1</th> <th>Logement-2</th> <th>Logement-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Constructeur</td> <td>*A.P.E. *Autres()</td> <td>*A.P.E. *Autres()</td> <td>*A.P.E. *Autres()</td> </tr> <tr> <td>Année de construction</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Structure</td> <td>*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres</td> </tr> <tr> <td><Finition> Toit</td> <td>*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()</td> <td>*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()</td> <td>*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()</td> </tr> <tr> <td>Mur</td> <td>*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres</td> <td>*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres</td> </tr> <tr> <td>Plancher</td> <td>*Mortier *Terre *Autres</td> <td>*Mortier *Terre *Autres</td> <td>*Mortier *Terre *Autres</td> </tr> <tr> <td>Condition des installations</td> <td>*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique</td> <td>*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique</td> <td>*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique</td> </tr> </tbody> </table>					Logement-1	Logement-2	Logement-3	Constructeur	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	Année de construction	19	19	19	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	Plancher	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique						
	Logement-1	Logement-2	Logement-3																																							
Constructeur	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()																																							
Année de construction	19	19	19																																							
Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres																																							
<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()																																							
Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres																																							
Plancher	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres																																							
Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique																																							
Cantine	Existence	*Oui *Non																																								
	US AID	*Oui *Non																																								
	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres																																								
	Traitement	*Infiltration *Autres()																																								
Toilettes	Existence	*Oui *Non																																								
	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres																																								
	Traitement	*Infiltration *Autres()																																								
Source d'eau	Nature	*Puits *Eau de village *Etang *Rivière *Autres()																																								
	Enplacement	*Dans le terrain *Hors-terrain (Km)																																								
	Système du puits	*Pulsage *Pompe à ailes *Pompe à pédales *Non-Identifié																																								
Alimentation électrique	*Oui *Non																																									
Projet similaire réalisé ou prévu	*Oui *Non																																									
Enfants scolarisables	*Garçons (350)		*Filles (225)		Total (575)																																					
Elèves actuels	126 élèves																																									
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CMI	CM2	Total																																			
Garçons	35		51				86																																			
Filles	22		18				40																																			
Total	57		69				126																																			
Maîtres actuels	2 maîtres																																									
Remarques																																										




	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
Installations existantes	Salle de classe-1	Belle apparence	1 salle + magasin	
	Salle de classe-2	En banco, vitrage, mur en banco dénoyé, sol de terre battue avec affaissement, porte et fenêtre en tôle galvanisée	2 bâtiments (dont 1 bâtiment, utilisation impossible)	
Installations du Projet	Logement pour les maîtres	Banco	4 trous	
	Toilettes			
	Salle	Structure	Nbre/type	
	Bâtiment de salle de classe	Bloc de béton armé	1 bâtiment : 2 salles	
	Toilettes	Bloc de béton armé	1 bloc : 6 cabinets	

Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.

PLAN DU PROJET **SCALE 1:1000** 0m 5m 10m 20m 40m





Carte de Localisation




BAZEGA

BR04 Napagabtenga-Gouguen




BR04 BAZEGA
 Napagabrenga-Gouguen

Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9, 22 1995	Groupe chargé C	No. de fichier 2					
N° de réf. BR01	Nom de l'école : NAPAGABTENGA-GOUGUEN								
Accès	Condition d'accès	*Transport possible par véhicule. *Transport possible selon les saisons							
	Distance	* < 3 > Km de la route principale(N5) * < > Km de la ville de / du village de ()							
Condition du site	Propriétaire	*Propriétaire déterminé. *Propriétaire non-déterminé							
	Surface	Environ 3.0 ha.							
	Condition du terrain	*Approprié à la construction *Possible par adaptation du prototype *Non- approprié							
	Dénivellement	*Plat. *Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction *Non-approprié							
	Géologie	*Appropriée à la construction *Nécessite une étude de forage, etc. *Non-appropriée							
Aperçu des installations	Bâtiment d'école Nombre de bâtiment (2)	Bâtiment-1			Bâtiment-2		Bâtiment-3		
		Constructeur	*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		
		Année de construction	1979		1918		19		
		Structure	*Banco. *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		
		<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		
		Mur	*Banco. *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		
		Plancher	*Mortier. *Terre. *Autres		*Mortier. *Terre. *Autres		*Mortier. *Terre. *Autres		
		Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		
		Nombre des salles de classe	salles de classe 2		salles de classe 1		salles de classe		
		Logement des maîtres Nombre de logement: (3)	Logement-1			Logement-2		Logement-3	
	Constructeur		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		
	Année de construction		19		19		19		
	Structure		*Banco. *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		
	<Finition> Toit		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		
	Mur		*Banco. *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco. *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		
	Plancher		*Mortier. *Terre. *Autres		*Mortier. *Terre. *Autres		*Mortier. *Terre. *Autres		
	Condition des installations		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		
	Cantine		Existence	*Oui		*Non			
			US AID	*Oui		*Non			
		Structure	*Banco. *Bloc de béton		*Banco de bonne qualité		*Autres		
		Toilettes	*Oui		*Non				
	Source d'eau	Existence	*Oui		*Non				
		Structure	*Banco. *Bloc de béton		*Banco de bonne qualité		*Autres		
Traitement		*Infiltration		Autres()					
Nature		*Puits. *Eau de village		*Etang. *Rivière		*Autres()			
	Emplacement	*Dans le terrain.		*Hors-terrain (1 Km)					
	Système du puits	*Pulsage. *Pompe à ailes.		*Pompe à pédales		*Non-identifié			
Alimentation électrique		*Oui		*Non					
Projet similaire réalisé ou prévu		*Oui		*Non					
Enfants scolarisables		*Garçons (81)		*Filles (52)		Total (133)			
Elèves actuels						133 élèves			
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total		
Garçons		32		20	29		81		
Filles		19		24	9		52		
Total		51		44	38		133		
Maîtres actuels						4 maîtres			
Remarques									




Carte de Localisation



BAZEGA

BR06 Nakombogo



①




②



④




③



BR06	BAZEGA
Nakombogo	


Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9, 25 1995	Groupe chargé B	No. de fichier 3									
N° de réf. BR06	Nom de l'école : NAKOMBOGO												
Accès	Condition d'accès	•Transport possible par véhicule. •Transport possible selon les saisons											
	Distance	•< 2 >Km de la route principale(N-6) •< >Km de la ville de / du village de ()											
Condi- tion du site	Propriétaire	•Propriétaire déterminé. •Propriétaire non-déterminé											
	Surface	Environ ha.											
	Condition du terrain	•Approprié à la construction •Possible par adaptation du prototype •Non- approprié											
	Dénivelation	•Plat •Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction •Non-approprié											
Aperçu des installa- tions	Bâtiment d'école Nombre de bâtiment (3)	Bâtiment-1			Bâtiment-2			Bâtiment-3					
		Constructeur	•A.P.E. •Autres(U.S.A.)			•A.P.E. •Autres(U.S.A.)			•A.P.E. •Autres()				
		Année de construction	1993			1992			1987				
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres				
		<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()			•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()			•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()				
		Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres				
			Plancher	•Mortier •Terre •Autres			•Mortier •Terre •Autres			•Mortier •Terre •Autres			
		Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique			•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique			•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique				
		Nombre des salles de classe	salles de classe 1			salles de classe 1			salles de classe 1				
		Logement des maîtres	Nombre de logement: (2)	Logement-1			Logement-2			Logement-3			
				Constructeur	•A.P.E. •Autres()			•A.P.E. •Autres()			•A.P.E. •Autres()		
				Année de construction	19			19			19		
				Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		
				<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()			•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()			•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
				Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		
Plancher	•Mortier •Terre •Autres				•Mortier •Terre •Autres			•Mortier •Terre •Autres					
Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique			•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique			•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique						
Cantine	Existence			•Oui			•Non						
	US AID			•Oui			•Non						
	Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco de bonne qualité •Autres								
Toilettes	Existence	•Oui			•Non								
	Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres			•Banco de bonne qualité •Autres								
	Traitement	•Infiltration			Autres()								
Source d'eau	Nature	•Puits •Eau de village			•Etang •Rivière			•Autres()					
	Enplacement	•Dans le terrain			•Hors-terrain (0.3 Km)								
	Système du puits	•Puisage •Pompe à ailes			•Pompe à pédales			•Non-identifié					
Alimentation électrique	•Oui			•Non									
Projet similaire réalisé ou prévu	•Oui			•Non									
Enfants scolarisables	•Garçons ()			•Filles ()			Total (160)						
Elèves actuels							181 élèves						
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total						
Garçons		42		49		19	110						
Filles		28		34		9	71						
Total		70		83		28	181						
Maîtres actuels							3 maîtres						
Remarques													




Installations existantes	Salle		Structure		Année de construction
		Salle de classe -1 Salle de classe -2 Salle de classe -3 Salle de classe -4 Logement pour les maîtres-1,2 Cantine		Tôit, tole galvanisée mur intérieur, mortier Tôit, tole galvanisée mur intérieur, mortier Banco, Mur extérieur et intérieur: ciment, toit: tole galvanisée Banco, Banco	
Installations du Projet	Salle		Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment de salle de classe Toilettes		Bloc de béton armé Bloc de béton armé	1 bâtiment : 1 salle 1 bloc : 6 cabinets	

PLAN DU PROJET SCALE 1:1000 0m 5m 10m 20m 40m

Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.




Carte de Localisation



BAZEGA

BADI Doulougou




①



②



③




BADI	BAZEGA
Doulougou	

Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9, 22 1995	Groupe chargé C	No. de fichier 4			
N° de réf. BADI	Nom de l'école : DOULOUGOU						
Accès	Condition d'accès	*Transport possible par véhicule *Transport possible selon les saisons					
	Distance	* < > Km de la route principale() * < 1 > Km de la ville de / du village de (KOMBISSIRI)					
Condition du site	Propriétaire	*Propriétaire déterminé *Propriétaire non-déterminé					
	Surface	Environ 9.0 ha.					
	Condition du terrain	*Approprié à la construction *Possible par adaptation du prototype *Non-approprié					
	Dénivellation	*Plat *Bien que dénivélé, pas de problème pour la construction *Non-approprié					
Aperçu des installations	Géologie	*Appropriée à la construction *Nécessite une étude de forage, etc. *Non-appropriée					
	Bâtiment d'école	Bâtiment-1	Bâtiment-2	Bâtiment-3			
Nombre de bâtiment (2)	Constructeur	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres(Pays)	*A.P.E. *Autres()			
	Année de construction	1984	1954	19			
	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres			
	<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()			
	Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres			
	Plancher	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres			
	Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique			
	Nombre des salles de classe	salles de classe 3	salles de classe 3	salles de classe			
	Logement des maîtres	Logement 1-6					
	Nombre de logement: (6)	Constructeur	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()		
Année de construction		19	19	19			
Structure		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres			
<Finition> Toit		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()			
Mur		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres			
Plancher		*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres	*Mortier *Terre *Autres			
Condition des installations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique				
Cantine	Existence	*Oui *Non					
	US AID	*Oui *Non					
	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres					
Toilettes	Existence	*Oui *Non					
	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres					
	Traitement	*Infiltration *Autres()					
Source d'eau	Nature	*Puits *Eau de village *Etang *Rivière *Autres()					
	Emplacement	*Dans le terrain *Hors-terrain (Km)					
	Système du puits	*Puisage *Pompe à ailes *Pompe à pédales *Non-identifié					
Alimentation électrique	*Oui *Non						
Projet similaire réalisé ou prévu	*Oui *Non						
Enfants scolarisables	*Garçons (450) *Filles (400) Total (850)						
Elèves actuels	480 élèves						
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Garçons	53	50	52	37	48	49	289
Filles	29	34	39	35	24	30	191
Total	82	84	91	72	72	79	480
Maîtres actuels	6 maîtres						
Remarques							

BAZEGA

BADI Douougou




	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
Installations existantes	Bâtiment du Salle de classe-1	vétuste	3 salles + magasin	1981
	Bâtiment du Salle de classe-2	CHB+ finition en mortier et brique	3 salles	
	Logement pour les maîtres		6 bâtiments	
Installations du Projet	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment de salle de classe	Bloc de béton armé	1 bâtiment : 3 salles	
	Toilettes	Bloc de béton armé	1 bloc : 6 cabinets	


Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.

PLAN DU PROJET

SCALE 1:1000



Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9, 22 1995	Groupe chargé B	No. de fichier 5			
N° de réf. BAD2	Nom de l'école : ZANGOGO						
Accès	Condition d'accès	•Transport possible par véhicule •Transport possible selon les saisons					
	Distance	•< 7 >Km de la route principale(N-6) •< >Km de la ville de / du village de ()					
Condi- tion du site	Propriétaire	•Propriétaire déterminé •Propriétaire non-déterminé					
	Surface	Environ 5.0 ha.					
	Condition du terrain	•Approprié à la construction •Possible par adaptation du prototype •Non- approprié					
	Dénivellement	•Plat •Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction •Non- approprié					
Aperçu des installations	Géologie	•Appropriée à la construction •Nécessite une étude de forage, etc. •Non- appropriée					
	Bâtiment d'école	Bâtiment-1			Bâtiment-2	Bâtiment-3	
		Constructeur	•A.P.E. •Autres(U.S.A.)		•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	
		Année de construction	1972		19	19	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	
		<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	
		Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	
		Plancher	•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	
	Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique		
	Nombre des salles de classe	salles de classe 3		salles de classe	salles de classe		
	Logement des maîtres	Logement-1			Logement-2	Logement-3	
		Constructeur	•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	
		Année de construction	19		19	19	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	
		<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	
Mur		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		
Plancher		•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres		
Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique			
Cantine	Existence	•Oui		•Non			
	US AID	•Oui		•Non			
	Structure	•Banco •Bloc de béton		•Banco de bonne qualité •Autres			
Toilettes	Existence	•Oui		•Non			
	Structure	•Banco •Bloc de béton		•Banco de bonne qualité •Autres			
	Traitement	•Infiltration		Autres()			
Source d'eau	Nature	•Puits •Eau de village		•Etang •Rivière •Autres()			
	Enplacement	•Dans le terrain		•Hors-terrain (Km)			
	Système du puits	•Puisage		•Pompe à ailes •Pompe à pédales •Non-identifié			
Alimentation électrique	•Oui		•Non				
Projet similaire réalisé ou prévu	•Oui		•Non				
Enfants scolarisables	•Garçons (300)		•Filles (150)		Total (450)		
Élèves actuels						127 élèves	
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Garçons		28		27		29	84
Filles		19		16		8	43
Total		47		43		37	127
Maîtres actuels						4 maîtres	
Remarques							




Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.

Installations existantes	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment salle de classe		3 salles	Détérioration en cours
	Logement pour les maîtres	Banco	Toit en paille	
Accès 7 km de la N-6 MOSKO				

PLAN DU PROJET	SCALE 1:1000	
-----------------------	--------------	--

Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9. 22 1995	Groupe chargé B	No. de fichier 6					
N° de réf. BAD3	Nom de l'école : NAMYIMI								
Accès	Condition d'accès	*Transport possible par véhicule. *Transport possible selon les saisons							
	Distance	< 3 > Km de la route principale(N-5) * < > Km de la ville de / du village de ()							
Condition du site	Propriétaire	*Propriétaire déterminé *Propriétaire non-déterminé							
	Surface	Environ 5.0 ha.							
	Condition du terrain	*Approprié à la construction *Possible par adaptation du prototype *Non-approprié							
	Dénivellement	*Plat *Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction *Non-approprié							
Géologie	*Appropriée à la construction *Nécessite une étude de forage, etc. *Non-appropriée								
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment-1			Bâtiment-2		Bâtiment-3		
		Constructeur	*A.P.E. *Autres(Pays)	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()	*A.P.E. *Autres()			
	Nombre de bâtiment (1)	Année de construction	1984		19		19		
		Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres			
	<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()			
	Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres			
		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres			
	Plancher	*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres			
		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique			
	Nombre des salles de classe	salles de classe 3		salles de classe		salles de classe			
		Logement-1		Logement-2		Logement-3			
	Logement des maîtres	Constructeur	*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		
		Année de construction	19		19		19		
	Nombre de logement: (1)	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres			
		<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		
Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres				
	*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres				
Plancher	*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres				
	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non-hygiénique				
Cantine	Existence	*Oui *Non		*Non					
	US AID	*Oui *Non		*Non					
Toilettes	Structure	*Banco *Bloc de béton	*Banco de bonne qualité	*Autres					
	Existence	*Oui *Non		*Non					
Traitement	*Infiltration		*Autres()						
	Nature	*Puits *Eau de village	*Etang	*Rivière	*Autres()				
Source d'eau	Enplacement	*Dans le terrain		*Hors-terrain (Km)					
	Système du puits	*Puisage	*Pompe à ailes	*Pompe à pédales	*Non-identifié				
Alimentation électrique		*Oui *Non		*Non					
Projet similaire réalisé ou prévu		*Oui *Non		*Non					
Enfants scolarisables		*Garçons (400)		*Filles (200)		Total (600)			
Elèves actuels						153 élèves			
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total		
Garçons		34		32		24	90		
Filles		26		21		16	63		
Total		60		53		40	153		
Maîtres actuels						3 maîtres			
Remarques									




Installations existantes	Salle	Structure	Nbre type	Année de construction
	Bâtiment salle de classe Logement pour les maîtres	Barco	3 salles 1 Bâtiment	

Autre maîtres résident dans la ville de Kombisiri
Accès : 3km de la N-5

PLAN DU PROJET **SCALE 1:1000** 0m 5m 10m 20m 40m

Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9. 22 1995	Groupe chargé C	No. de fichier 7			
N° de réf. BAD4	Nom de l'école : COMBISSIRI - GANA						
Accès	Condition d'accès	•Transport possible par véhicule •Transport possible selon les saisons					
	Distance	< 4 > Km de la route principale() < > Km de la ville de / du village de ()					
Condi- tion du site	Propriétaire	•Propriétaire déterminé •Propriétaire non-déterminé					
	Surface	Environ 4.0 ha.					
	Condition du terrain	•Approprié à la construction •Possible par adaptation du prototype •Non- approprié					
	Déni-vel-la-tion	•Plat •Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction •Non- approprié					
	Géologie	•Appropriée à la construction •Nécessite une étude de forage, etc. •Non- appropriée					
Aperçu des installa- tions	Bâti- ment d'école	Bâtiment-1		Bâtiment-2	Bâtiment-3		
		Constructeur	•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	
		Année de construction	1972		19	19	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	
		<Fini-tion> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	
		Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	
		Plancher	•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	
		Condition des instal-lations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique	
		Nombre des salles de classe	salles de classe		salles de classe	salles de classe	
		Logement des maîtres	Logement-1		Logement-2	Logement-3	
	Constructeur		•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	
	Année de construction		19		19	19	
	Structure		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	
	<Fini-tion> Toit		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	
	Mur		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	
	Plancher		•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	
	Condition des instal-lations		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non- hygiénique	
	Cantine		Existence	•Oui •Non		•Non	
			US AID	•Oui •Non		•Non	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco de bonne qualité •Autres		
	Toilettes	Existence	•Oui •Non		•Non		
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco de bonne qualité •Autres		
Traitement		•Infiltration •Autres()		•Autres()			
Source d'eau	Nature	•Puits •Eau de village		•Etang •Rivière •Autres()			
	Enplace-ment	•Dans le terrain		•Hors-terrain (Km)			
	Système du puits	•Puisage •Pompe à ailes		•Pompe à pédales •Non-identifié			
Alimentation électrique		•Oui •Non		•Non			
Projet similaire réalisé ou prévu		•Oui •Non		•Non			
Enfants scolarisables		•Garçons (145)		•Filles (97) Total (242)			
Elèves actuels				242 élèves			
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Garçons	41		56		32	16	145
Filles	21		28		29	19	97
Total	62		84		61	35	242
Maîtres actuels						3 maîtres	
Remarques							




Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.

Installations existantes	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment salle de classe Logement pour les maîtres	Bloc de béton + mortier Banco	3 salles + 1 magasin 2 bâtiments	avec les salles provisoires, en 1972


Surface de terrain - 4,3 ha, source d'eau - 2 puits, nombre d'élèves - 242, nombre de maîtres - 3, pompe - fournie par les Pays - Bas, frais de maintenance - prise en charge par l'AITI

PLAN DU PROJET

SCALE 1:1000



Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9. 25 1995	Groupe chargé C	No. de fichier 8				
N° de réf. BR07	Nom de l'école : GOUGUEN							
Accès	Condition d'accès	•Transport possible par véhicule •Transport possible selon les saisons						
	Distance	•< 4 >Km de la route principale() •< >Km de la ville de / du village de ()						
Condition du site	Propriétaire	•Propriétaire déterminé •Propriétaire non-déterminé						
	Surface	Environ 7.0 ha.						
	Condition du terrain	•Approprié à la construction •Possible par adaptation du prototype •Non-approprié						
	Dénivellation	•Plat •Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction •Non-approprié						
	Géologie	•Appropriée à la construction •Nécessite une étude de forage, etc. •Non-appropriée						
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment-1			Bâtiment-2		Bâtiment-3	
		Constructeur	•A.P.E. •Autres(Pays)	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()
	Nombre de bâtiment (1)	Année de construction	1993		19		19	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres
	<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
	Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	
	Plancher	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	
	Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		
	Nombre des salles de classe	salles de classe 3		salles de classe		salles de classe		
	Logement des maîtres	Logement-1			Logement-2		Logement-3	
		Constructeur	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()
	Nombre de logement: (2)	Année de construction	19		19		19	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres
	<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
	Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	
	Plancher	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres	
	Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		
	Cantine	Existence	•Oui •Non		•Oui •Non		•Oui •Non	
		US AID	•Oui •Non		•Oui •Non		•Oui •Non	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres
	Toilettes	Existence	•Oui •Non		•Oui •Non		•Oui •Non	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres
		Traitement	•Infiltration Autres()		•Infiltration Autres()		•Infiltration Autres()	
Source d'eau	Nature	•Puits •Eau de village	•Etang •Rivière	•Autres()				
	Enplacement	•Dans le terrain		•Hors-terrain (2 Km)				
	Système du puits	•Puisage	•Pompe à ailes	•Pompe à pédales	•Non-identifié			
Alimentation électrique	•Oui •Non		•Oui •Non					
Projet similaire réalisé ou prévu	•Oui •Non		•Oui •Non					
Enfants scolarisables	•Garçons (593)		•Filles (670)		Total (1,263)			
Elèves actuels					151 élèves			
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total	
Garçons		28		19		37	84	
Filles		22		24		21	67	
Total		50		43		58	151	
Maîtres actuels					4 maîtres			
Remarques								




Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.


Installations existantes	Salle	Structure	Nbre/Type	Année de construction
	Bâtiment salle de classe	Bloc de béton + peinture en mortier	3 salles	Construit par la subvention du Gouvernement
	Logement pour les maîtres		3 bâtiments	
	Bâtiment de toilettes	Banco		

PLAN DU PROJET **SCALE 1:1000** 0m 5m 10m 20m 40m


Fichier de l'étude sur place		Date de l'étude le 9, 25 1995	Groupe chargé C	No. de fichier 9			
N° de réf. BR08	Nom de l'école : TAMA						
Accès	Condition d'accès	•Transport possible par véhicule. •Transport possible selon les saisons					
	Distance	•< 15 >Km de la route principale() •< >Km de la ville de / du village de ()					
Condition du site	Propriétaire	•Propriétaire déterminé. •Propriétaire non-déterminé					
	Surface	Environ 120 ha.					
	Condition du terrain	•Approprié à la construction •Possible par adaptation du prototype •Non- approprié					
	Dénivellation	•Plat •Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction •Non- approprié					
Géologie	•Appropriée à la construction •Nécessite une étude de forage, etc. •Non- appropriée						
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment-1,2,3			Bâtiment-4	Bâtiment-5	
		Constructeur	•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	
	Nombre de bâtiment (3 + 1)	Année de construction	19		1995	19	
		Structure	•Banco. •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	
	<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
	Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		
	Plancher	•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres		
	Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		
	Nombre des salles de classe	salles de classe 1 x 3 = 3		salles de classe (3)	salles de classe		
	Logement des maîtres	Logement-1			Logement-2	Logement-3	
		Constructeur	•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()	•A.P.E. •Autres()	
	Nombre de logement ()	Année de construction	19		19	19	
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres	
	<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
	Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		
	Plancher	•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres	•Mortier •Terre •Autres		
	Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		
	Cantine	Existence	•Oui		•Non	•Non	
		US AID	•Oui		•Non	•Non	
	Toilettes	Structure	•Banco •Bloc de béton		•Banco de bonne qualité	•Autres	
		Existence	•Oui		•Non	•Non	
	Source d'eau	Structure	•Banco •Bloc de béton		•Banco de bonne qualité	•Autres	
		Traitement	•Infiltration		Autres()		
Alimentation électrique	Nature	•Puits •Eau de village		•Etang •Rivière	•Autres()		
	Enplacement	•Dans le terrain		•Hors-terrain (Km)			
	Système du puits	•Puisage •Pompe à ailes		•Pompe à pédales	•Non-identifié		
Projet similaire réalisé ou prévu	•Oui		•Non				
Enfants scolarisables	•Garçons (334)		•Filles (403)		Total (737)		
Elèves actuels	106 élèves						
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Garçons	29		20		20		69
Filles	14		10		13		37
Total	43		30		33		106
Maîtres actuels	3 maîtres						
Remarques							



Installations existantes	Salle	Structure	Nbre type	Année de construction
	CL-1 CL-2 CL-3	Banco Banco	1 salle 1 salle 1 salle	Assistance de l'ONG, 2 mois après le début des travaux
	Bâtiment neuf(en construction)	Bloc de béton principal: charpente métallique	3 salles	
Toilettes et cantine - néant, source d'eau - puits avec pompe, logement pour les maître - néant				
PLAN DU PROJET		SCALE 1:1000		




Carte de Localisation



GANZOURGOU

GR04 Komséogo


Fichier de l'étude sur place			Date de l'étude le 9, 14 1995	Groupe chargé B	No. de fichier 10				
N° de réf. GR04	Nom de l'école : KOMSEOGO								
Accès	Condition d'accès	•Transport possible par véhicule •Transport possible selon les saisons							
	Distance	•< 18 >Km de la route principale(N-4) •< >Km de la ville de / du village de ()							
Condition du site	Propriétaire	•Propriétaire déterminé •Propriétaire non-déterminé							
	Surface	Environ ha.							
	Condition du terrain	•Approprié à la construction •Possible par adaptation du prototype •Non- approprié							
	Dénivellement	•Plat •Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction •Non-approprié							
Géologie	•Appropriée à la construction •Nécessite une étude de forage, etc. •Non-appropriée								
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment-1			Bâtiment-2		Bâtiment-3		
		Constructeur	•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()		
		Année de construction	1985/89		19		19		
		Structure	•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		
		<Finition> Toit	•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
		Mur	•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		
		Plancher	•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres		
		Condition des installations	•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		
		Nombre des salles de classe	salles de classe 2		salles de classe		salles de classe		
		Logement des maîtres	Logement-1			Logement-2		Logement-3	
	Constructeur		•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()		•A.P.E. •Autres()		
	Année de construction		1985		1989		19		
	Structure		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Bloc de béton •Banco de bonne qualité •Autres		
	<Finition> Toit		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		•Tôle galvanisée ondulée •Chaumé •Autres()		
	Mur		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		•Banco •Mortier •Bloc de béton sans revêtement •Banco de bonne qualité •Autres		
	Plancher		•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres		•Mortier •Terre •Autres		
	Condition des installations		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		•Bonne •Nécessite de la réfection •Dangereuse ou non-hygiénique		
	Cantine		Existence	•Oul		•Non			
			US AID	•Oul		•Non			
		Structure	•Banco •Bloc de béton		•Banco de bonne qualité •Autres				
Traitement		•Infiltration		Autres()					
Toilettes	Existence	•Oul		•Non					
	Structure	•Banco •Bloc de béton		•Banco de bonne qualité •Autres					
	Traitement	•Infiltration		Autres()					
Source d'eau	Nature	•Puits •Eau de village		•Etang •Rivière		•Autres()			
	Emplacement	•Dans le terrain		•Hors-terrain (0.5 Km)					
	Système du puits	•Puisage •Pompe à ailes		•Pompe à pédales		•Non-identifié			
Alimentation électrique	•Oul		•Non						
Projet similaire réalisé ou prévu	•Oul		•Non						
Enfants scolarisables	•Garçons (5,529)		•Filles (5,119)		Total (10,648)				
Elèves actuels					98 élèves				
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total		
Garçons		21		33		22	76		
Filles		7		9		6	22		
Total		28		42		28	98		
Maîtres actuels							2 maîtres		
Remarques									



Note) La disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.

Installations existantes	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Salle de classe		3 salles+magasin	
	Logement pour les maîtres - 1	Bloc de béton		
	Logement pour les maîtres - 2	Banco		
Installations du Projet	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment de salle de classe	Bloc de béton armé	1 bâtiment : 1 salle	
	Toilettes	Bloc de béton armé	1 bloc : 6 cabinets	

PLAN DU PROJET	SCALE 1:1000	
----------------	--------------	--






Carte de Localisation

0 1 2 3 4 5 10 15 km

GANZOURGOU

GAD1 Sapaga



GADI GANZOURGOU
Sapaga

Fichier de l'étude sur place				Date de l'étude le 9, 28 1995	Groupe chargé C	No. de fichier 11		
N° de réf. GADI	Nom de l'école : SAPAGA							
Accès	Condition d'accès	*Transport possible par véhicule. *Transport possible selon les saisons						
	Distance	* < 3 > Km de la route principale (N4) * < > Km de la ville de / du village de ()						
Condi- tion du site	Propriétaire	*Propriétaire déterminé *Propriétaire non-déterminé						
	Surface	Environ 7.5 ha.						
	Condition du terrain	*Approprié à la construction *Possible par adaptation du prototype *Non- approprié						
	Décalvella-tion	*Plat *Bien que dénivelé, pas de problème pour la construction *Non-approprié						
Aperçu des installa- tions	Géologie	*Appropriée à la construction *Nécessite une étude de forage, etc. *Non-appropriée						
	Bâtiment d'école	Bâtiment-1		Bâtiment-2		Bâtiment-3		
		Constructeur	*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()	
		Année de construction	19		19		19	
		Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	
		<Finition> Toit	*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	
		Mur	*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	
		Plancher	*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres	
		Condition des instal-lations	*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non- hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non- hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non- hygiénique	
		Nombre des salles de classe	salles de classe 3		salles de classe		salles de classe	
		Logement des maîtres	Logement-1		Logement-2		Logement-3	
	Constructeur		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()		*A.P.E. *Autres()	
	Année de construction		19		19		19	
	Structure		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres	
	<Finition> Toit		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()		*Tôle galvanisée ondulée *Chaumé *Autres()	
	Mur		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres		*Banco *Mortier *Bloc de béton sans revêtement *Banco de bonne qualité *Autres	
	Plancher		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres		*Mortier *Terre *Autres	
	Condition des instal-lations		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non- hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non- hygiénique		*Bonne *Nécessite de la réfection *Dangereuse ou non- hygiénique	
	Cantine		Existence	*Oui *Non				
			US AID	*Oui *Non				
Structure		*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres						
Existence		*Oui *Non						
Toilettes	Structure	*Banco *Bloc de béton *Banco de bonne qualité *Autres						
	Traitement	*Infiltration *Autres()						
	Existence	*Oui *Non						
Source d'eau	Nature	*Puits *Eau de village *Etang *Rivière *Autres()						
	Emplacement	*Dans le terrain *Hors-terrain (2 Km)						
	Système du puits	*Pulsage *Pompe à ailes *Pompe à pédales *Non-identifié						
Alimentation électrique	*Oui *Non							
Projet similaire réalisé ou prévu	*Oui *Non							
Enfants scolarisables	*Garçons (1,760) *Filles (2,016) Total (3,776)							
Elèves actuels	174 élèves							
Classe	CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2	Total	
Garçons		28		48		39	115	
Filles		13		17		29	59	
Total		41		65		68	174	
Maîtres actuels	5 maîtres							
Remarques								

GANZOURGOU

GADI Sapaga

N-4
A ZORGO

Rivière


Logement pour les maîtres-4

Logement pour les maîtres-3

≈ 150m

Note) Le disposition finale des installations du Projet devra être déterminée sur place avant le commencement des travaux de construction.

Installations existantes	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment de salle de classe	CHB + finition en peinture de mortier	3 salles	1982
	Logement pour les maîtres	Ranço	4 bâtiments	
Installations du Projet	Salle	Structure	Nbre/type	Année de construction
	Bâtiment de salle de classe	Bloc de béton armé	1 bâtiment : 2 salles	
	Toilettes	Bloc de béton armé	1 bloc : 6 cabinets	



PLAN DU PROJET

SCALE 1:1000

