

第8編

烏龜碑汚水処理場ボーリング調査 コア写真

岷江成都地区水環境総合管理計画調査

最終報告書(案)

第8編 烏龜碑污水处理場ボーリング調査コア写真

目 次

1	ボーリング孔Z K 1	8-1
2	ボーリング孔Z K 2	8-4
3	ボーリング孔Z K 3	8-6
4	ボーリング孔Z K 4	8-8
5	ボーリング孔Z K 5	8-11


成都市乌龟碑污水厂用地地质调查

钻探岩心照片

(ZK1)



第一箱



第二箱

中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑污水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK1コア写真(1/3)




第三箱



第四箱

中華人民共和国
 岷江成都地区水環境総合管理計画調査
 国際協力事業団

烏龜碑汚水処理場ボーリング調査
 ボーリング孔ZK1コア写真 (2/3)



第五箱


中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑汚水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK1コア写真 (3/3)


成都市乌龟碑污水厂用地地质调查

钻探岩心照片

(ZK2)



第一箱




第二箱

中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑污水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK2コア写真(1/2)



第三箱



第四箱


中華人民共和國
 岷江成都地区水環境綜合管理計畫調查
 國際協力事業団

烏龜碑污水処理場ボーリング調査
 ボーリング孔ZK2コア写真(2/2)


成都市乌龟碑污水厂用地地质调查

钻探岩心照片

(ZK3)




第一箱



第二箱

中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑污水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK3コア写真(1/2)



第三箱



第四箱


中華人民共和国
 岷江成都地区水環境総合管理計画調査
 国際協力事業団

烏龜碑汚水処理場ボーリング調査
 ボーリング孔ZK3コア写真(2/2)


成都市乌龟碑污水厂用地地质调查

钻探岩心照片

(ZK4)




第一箱




第二箱

中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑污水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK4コア写真(1/3)




第三箱



第四箱

中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑汚水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK4コア写真(2/3)



第五箱


中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑污水处理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK4コア写真(3/3)

成都市烏龜碑污水廠用地地質調查

鑽探岩心照片

(ZK5)



第一箱




第二箱

中華人民共和國
岷江成都地區水環境綜合管理計畫調查
國際協力事業團

烏龜碑污水處理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK5コア写真(1/2)



第三箱



第四箱

中華人民共和国
岷江成都地区水環境総合管理計画調査
国際協力事業団

烏龜碑汚水処理場ボーリング調査
ボーリング孔ZK5コア写真(2/2)