

Carte de Localisation




**MANAKARA**


**MK1 ANDRANOMAINTY**




Vue complète de l'école



Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Extérieur/Bâtiment de salles de classe (détail)




Intérieur/Salle de classe



Intérieur/Salle de classe (détail)

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK1	Nom de l'école EPP ANDRANOMAINTY	Date de l'étude le 12/8/1997	Groupe chargé B	N° de fichier 23					
Accès	Accès	<input checked="" type="radio"/> Transport possible par véhicule	<input type="radio"/> Transport difficile	<input type="radio"/> Transport impossible					
	Distance	· ( 0.6 ) Km de la route principale ( NR-12 ) · ( 8 ) Km de la ville ( MANAKARA )							
Conditions du site	Propriétaire	<input type="radio"/> Gouvernement	<input checked="" type="radio"/> Communauté locale	<input type="radio"/> Privé / Particulier	<input type="radio"/> Pas d'information				
	Surface	Environ 0.5 ha							
	Conditions du terrain	<input checked="" type="radio"/> Approprié à la construction	<input type="radio"/> Possible par adaptation du prototype	<input type="radio"/> Non-approprié					
	Dénivellation	<input type="radio"/> Plat	<input checked="" type="radio"/> Bien que dénivélé pas de problème pour la construction	<input type="radio"/> Non-approprié					
	Géologie	<input checked="" type="radio"/> Appropriée à la construction	<input type="radio"/> Nécessite une étude de forage, etc.	<input type="radio"/> Non-appropriée					
Aperçu des installations	Bâtiment d'école  Nombre de bâtiments ( 2 )	Bâtiment - 1		Bâtiment - 2		Bâtiment - 3			
		Maître d'ouvrage	· Communauté locale <input checked="" type="radio"/> Gouvernement		· Communauté locale <input checked="" type="radio"/> Gouvernement		· Communauté locale · Gouvernement		
			· Gouvernement français		· Gouvernement français		· Gouvernement français		
			· Autres		· Autres		· Autres		
		Année de construction	1963		1963				
		Structure	Toit	<input checked="" type="radio"/> Bois	· Charpente métallique	<input checked="" type="radio"/> Bois	· Charpente métallique	· Bois	· Charpente métallique
			Mur	· Bois	· Charpente métallique	<input checked="" type="radio"/> Brique	· Charpente métallique	· Bois	· Charpente métallique
				<input checked="" type="radio"/> Brique	· Autres	· Autres	· Brique	· Charpente métallique	
			· Autres				· Autres		
		Finitions	Toit	· Tôle ondulée galvanisée		<input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée		· Tôle ondulée galvanisée	
				· Palme	<input checked="" type="radio"/> Tuile	· Palme	· Tuile	· Palme	· Tuile
			· Autres			· Autres		· Autres	
Mur		<input checked="" type="radio"/> Mortier	· Terre · Lavinara	<input checked="" type="radio"/> Mortier	· Terre · Lavinara	· Mortier	· Terre · Lavinara		
		· Plaque	· Peinture	· Plaque	· Peinture	· Plaque	· Peinture		
	· Autres		· Autres	· Autres		· Autres			
Plancher		<input checked="" type="radio"/> Mortier	· Terre · Plaque	<input checked="" type="radio"/> Mortier	· Terre · Plaque	· Mortier	· Terre · Plaque		
		· Autres		· Autres		· Autres			
Conditions des installations	· Bonnes		· Bonnes		· Bonnes				
	· Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période		· Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période		· Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période				
	<input checked="" type="radio"/> Nécessité de la réfection		<input checked="" type="radio"/> Nécessité de la réfection		<input checked="" type="radio"/> Nécessité de la réfection				
	· Dangereuses ou non-hygiéniques		<input checked="" type="radio"/> Dangereuses ou non-hygiéniques		· Dangereuses ou non-hygiéniques				
N° de salles de classe	4 salles de classe		2 salles de classe		salles de classe				
Toilettes	Existence	<input checked="" type="radio"/> Oui	· Non	· Autres					
	Structure	· Bois	<input checked="" type="radio"/> Brique	· Autres					
	Traitement	<input checked="" type="radio"/> Infiltration	· Autres						
Domages dus aux cyclones	Mois/Année	· 1 / 1997		· 2 / 1993		· 12 / 1989			
Source d'eau	Nature	· Puits	<input checked="" type="radio"/> Eau courante	· Etang	· Rivière	· Autres			
	Emplacement	· Dans le terrain		<input checked="" type="radio"/> Hors du terrain ( 500 m )					
Alimentation électrique		· Oui	<input checked="" type="radio"/> Non						
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui	<input checked="" type="radio"/> Non						
Nombre d'élèves scolarisables							700 élèves		
Nombre d'élèves prévus							360 élèves		
Elèves actuels									
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total			
Garçons	147	80	94	73	58	452			
Filles	165	96	83	92	42	478			
Total	312	176	177	165	100	930 élèves			
Maîtres actuels									
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total			
Nombre de sections	4	4	3	3	2	16 sections			
Cours à double flux	4 Section / 2 classe		Cours à triple flux			12 Section / 4 classe			
Cours à quadruple flux	Section / - classe		Cours multi-niveaux			- Section / - classe			
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lors de l'étude, il y a eu lieu une session sur la santé auprès des villageois organisée par le fonctionnaire d'Etat dans le bâtiment 2.</li> <li>· Une salle de classe détruite en janvier dernier était laissée telle quelle faute de financement.</li> <li>· Les toilettes se sont rendues inutilisables à cause du cyclone.</li> </ul>								





NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.

(LÉGENDES)

(BÂTIMENT DU PROJET)	
NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	10
TOILETTES	2x (TYPE 4 TOILETTES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	ELIMINATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
	LIMITES DU TERRAIN





Carte de Localisation







Vue complète de l'école




Extérieur/Bâtiment de salles de classe




Intérieur/Salle de classe (demi - destruction)



Eau courante



Intérieur/Salle de classe



Intérieur/Salle de classe (détail)




Intérieur/Toilettes

MANAKARA

MK2 TANAMBE

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK2	Nom de l'école EPP TANAMBE	Date de l'étude le 12 / 8 / 1997	Groupe chargé B	N° de fichier 24		
Accès	Accès	<input checked="" type="radio"/> Transport possible par véhicule    · Transport difficile    · Transport impossible				
	Distance	· ( 0 ) Km de la route principale    · ( 3 ) Km de la ville ( MANAKARA )				
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="radio"/> Gouvernement    · Communauté locale    · Privé / Particulier    · Pas d'information				
	Surface	Environ 0.47 ha				
	Conditions du terrain	<input checked="" type="radio"/> Approprié à la construction    · Possible par adaptation du prototype    · Non-approprié				
	Dénivellation	<input checked="" type="radio"/> Plat    · Bien que dénivellé pas de problème pour la construction    · Non-approprié				
	Géologie	<input checked="" type="radio"/> Appropriée à la construction    · Nécessite une étude de forage, etc.    · Non-appropriée				
Aperçu des installations	Bâtiment d'école		Bâtiment - 1	Bâtiment - 2	Bâtiment - 3	
		Maître d'ouvrage	· Communauté locale · Gouvernement <input checked="" type="radio"/> Gouvernement français · Autres		· Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres	
		Année de construction	1962			
	Nombre de bâtiments ( 1 )	Structure	Toit	· Bois <input checked="" type="radio"/> Charpente métallique	· Bois    · Charpente métallique	· Bois    · Charpente métallique
			Mur	· Bois    · Charpente métallique <input checked="" type="radio"/> Brique · Autres	· Bois    · Charpente métallique · Brique    · Charpente métallique · Autres	· Bois    · Charpente métallique · Brique    · Charpente métallique · Autres
	Finitions	Toit	· Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile <input checked="" type="radio"/> Autres ( Ardoise d'asbeste ondulée )		· Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres	
			Mur	<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres		· Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres
		Plancher		<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Plaque · Autres		· Mortier    · Terre    · Plaque · Autres
	Conditions des installations	· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période <input checked="" type="radio"/> Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		
	N° de salles de classe	5 salles de classe		salles de classe		
	Toilettes	Existence	<input checked="" type="radio"/> Oui    · Non    · Autres			
		Structure	· Bois <input checked="" type="radio"/> Brique    · Autres			
		Traitement	<input checked="" type="radio"/> Infiltration    · Autres			
	Domages dus aux cyclones	Mois/Année	· 12 / 1989    · 1 / 1997			
	Source d'eau	Nature	· Puits <input checked="" type="radio"/> Eau courante    · Etang    · Rivière    · Autres			
Emplacement		<input checked="" type="radio"/> Dans le terrain    · Hors du terrain				
Alimentation électrique		· Oui <input checked="" type="radio"/> Non				
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui <input checked="" type="radio"/> Non				
Nombre d'élèves scolarisables					794 élèves	
Nombre d'élèves prévus					243 élèves	
Elèves actuels						
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total
Garçons	51	41	31	25	25	173
Filles	60	36	41	20	21	178
Total	111	77	72	45	46	351 élèves
Maîtres actuels						
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total
Nombre de sections	2	2	2	2	2	10 sections
Cours à double flux	10 Section / 5 classe		Cours à triple flux		-- Section / -- classe	
Cours à quadruple flux	-- Section / -- classe		Cours multi-niveaux		-- Section / -- classe	
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Les bâtiments de classe construits en 1924 sont inutilisables à cause du cyclone de 1989 qui avait détruit leur toit et mur.</li> <li>· L'électricité avait desservi du bâtiment, mais depuis 1972 elle a été coupée parce que le gouvernement a cessé d'allouer le budget de l'électricité.</li> <li>· Il y a une borne d'eau courante sur le terrain, qui est ouverte aux villageois. (Un investisseur prend en charge les frais d'eau.)</li> </ul>					



NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.


(LÉGENDES)

(BÂTIMENT DU PROJET)	
NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	3
TOILETTES	1 (TYPE 6 TOILETTES)


	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	ELIMINATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
	LIMITES DU TERRAIN

PLAN DU PROJET	
0 2.5 5 10 20m	
ECHELLE 1:500	






Carte de Localisation






Vue complète de l'école




Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Extérieur/Toilettes



Intérieur/Salle de classe




Intérieur/Salle de classe

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK3	Nom de l'école EPP TANAMBAO MARAKARA	Date de l'étude le 12 / 8 / 1997	Groupe chargé B	N° de fichier 25				
Accès	Accès	<input checked="" type="radio"/> Transport possible par véhicule      · Transport difficile      · Transport impossible						
	Distance	· ( 0.02 ) Km de la route principale ( NR-12 )      · ( 1 ) Km de la ville ( MANAKARA )						
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="radio"/> Gouvernement      · Communauté locale      · Privé / Particulier      · Pas d'information						
	Surface	Environ 0.52 ha						
	Conditions du terrain	<input checked="" type="radio"/> Approprié à la construction      · Possible par adaptation du prototype      · Non-approprié						
	Dénivellement	<input checked="" type="radio"/> Plat      · Bien que dénivelé pas de problème pour la construction      · Non-approprié						
	Géologie	<input checked="" type="radio"/> Appropriée à la construction      · Nécessite une étude de forage, etc.      · Non-appropriée						
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment -- 1		Bâtiment -- 2		Bâtiment -- 3		
		Maître d'ouvrage		Maître d'ouvrage		Maître d'ouvrage		
		Année de construction		Année de construction		Année de construction		
	Structure	Toit	· Bois      · Charpente métallique		· Bois      · Charpente métallique		· Bois      · Charpente métallique	
		Mur	· Bois      · Charpente métallique · Brique      · Autres		· Bois      · Charpente métallique · Brique      · Autres		· Bois      · Charpente métallique · Brique      · Autres	
	Finitions	Toit	· Tôle ondulée galvanisée · Palme      · Tuile · Autres ( Ardoise d'asbeste ondulée )		· Tôle ondulée galvanisée · Palme      · Tuile · Autres		· Tôle ondulée galvanisée · Palme      · Tuile · Autres	
		Mur	· Mortier      · Terre      · Lavinara · Plaque      · Peinture · Autres		· Mortier      · Terre      · Lavinara · Plaque      · Peinture · Autres		· Mortier      · Terre      · Lavinara · Plaque      · Peinture · Autres	
		Plancher	· Mortier      · Terre      · Plaque · Autres		· Mortier      · Terre      · Plaque · Autres		· Mortier      · Terre      · Plaque · Autres	
	Conditions des installations		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques	
	N° de salles de classe		4 salles de classe		3 salles de classe		1 salles de classe	
	Toilettes	Existence	· Oui      · Non      · Autres		· Oui      · Non      · Autres		· Oui      · Non      · Autres	
		Structure	· Bois      · Brique      · Autres		· Bois      · Brique      · Autres		· Bois      · Brique      · Autres	
		Traitement	· Infiltration      · Autres		· Infiltration      · Autres		· Infiltration      · Autres	
	Dommages dus aux cyclones		Mois/Année		· 12 / 1989			
	Source d'eau	Nature	· Puits      · Eau courante      · Etang      · Rivière      · Autres		· Puits      · Eau courante      · Etang      · Rivière      · Autres		· Puits      · Eau courante      · Etang      · Rivière      · Autres	
Emplacement		· Dans le terrain      · Hors du terrain		· Dans le terrain      · Hors du terrain		· Dans le terrain      · Hors du terrain		
Alimentation électrique		· Oui      · Non		· Oui      · Non		· Oui      · Non		
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui      · Non		· Oui      · Non		· Oui      · Non		
Nombre d'élèves scolarisables						800 élèves		
Nombre d'élèves prévus						442 élèves		
Elèves actuels								
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total		
Garçons	169	79	114	68	91	521		
Filles	187	89	109	82	72	539		
Total	356	168	223	150	163	1,060 élèves		
Maîtres actuels								
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total		
Nombre de sections	5	5	5	3	3	21 sections		
Cours à double flux		6 Section / 3 classe		Cours à triple flux		15 Section / 5 classe		
Cours à quadruple flux		-- Section / -- classe		Cours multi-niveaux		-- Section / -- classe		
Remarques		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Le tuyau d'eau courante avait été installé, mais s'est rendu inutilisable après arrêt d'allocation du budget du gouvernement.</li> <li>· La ligne électrique a été posée, mais elle n'est pas utilisée par manque de budget.</li> <li>· Les toilettes ne sont pas utilisées. (Elles sont à chasse d'eau, mais inutilisables car l'eau n'arrive pas. Leurs portes restent détruites.)</li> </ul>						



ROUTE PRINCIPALE





NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.

(LÉGENDES)

(BÂTIMENT DU PROJET)	
NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	10
TOILETTES	1 (TYPE 4 TOILETTES) 1 (TYPE 6 TOILETTES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	ELIMINATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
	LIMITES DU TERRAIN





Carte de Localisation



**MANAKARA**


**MK4 MANGARIVOTRA**




Vue complète de l'école




Vue complète de l'école



Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Extérieur/Bâtiment de salles de classe (demi-destruction)




Intérieur/Salle de classe



Fau courante

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK4	Nom de l'école EPP MANGARIVOTRA	Date de l'étude le 13 / 8 / 1997	Groupe chargé B	N° de fichier 26				
Accès	Accès	<input checked="" type="checkbox"/> Transport possible par véhicule    · Transport difficile    · Transport impossible						
	Distance	· ( 0.75 ) Km de la route principale ( NR-12 )    · ( 7 ) Km de la ville ( MANAKARA )						
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement    · Communauté locale    · Privé / Particulier    · Pas d'information						
	Surface	Environ 0.4 ha						
	Conditions du terrain	<input checked="" type="checkbox"/> Approprié à la construction    · Possible par adaptation du prototype    · Non-approprié						
	Dénivellation	<input checked="" type="checkbox"/> Plat    · Bien que dénivellé pas de problème pour la construction    · Non-approprié						
	Géologie	<input checked="" type="checkbox"/> Appropriée à la construction    · Nécessite une étude de forage, etc.    · Non-appropriée						
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment - 1		Bâtiment - 2		Bâtiment - 3		
		Maître d'ouvrage · Communauté locale <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement · Gouvernement français · Autres		· Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres		· Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres		
	Année de construction		1976					
	Structure	Toit	<input checked="" type="checkbox"/> Bois    · Charpente métallique		· Bois    · Charpente métallique		· Bois    · Charpente métallique	
		Mur	· Bois <input checked="" type="checkbox"/> Brique    · Charpente métallique · Autres		· Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres		· Bois    · Charpente métallique · Brique    · Charpente métallique · Autres	
	Finitions	Toit	<input checked="" type="checkbox"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		· Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		· Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres	
		Mur	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque <input checked="" type="checkbox"/> Peinture · Autres		· Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres		· Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres	
		Plancher	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier    · Terre    · Plaque · Autres		· Mortier    · Terre    · Plaque · Autres		· Mortier    · Terre    · Plaque · Autres	
	Conditions des installations		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période <input checked="" type="checkbox"/> Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques	
	N° de salles de classe		4 salles de classe		salles de classe		salles de classe	
	Toilettes	Existence	· Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		· Autres			
		Structure	· Bois    · Brique		· Autres			
Traitement		· Infiltration    · Autres						
Domages dus aux cyclones		Mois/Année · 1 / 1997		· 1 / 1994				
Source d'eau	Nature	· Puits <input checked="" type="checkbox"/> Eau courante		· Etang    · Rivière    · Autres				
	Emplacement	· Dans le terrain <input checked="" type="checkbox"/> Hors du terrain		( 250 m )				
Alimentation électrique		· Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non						
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non						
Nombre d'élèves scolarisables						225 élèves		
Nombre d'élèves prévus						210 élèves		
Elèves actuels								
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total		
Garçons	77	49	89	83	58	356		
Filles	73	57	76	66	63	335		
Total	150	106	165	149	121	691 élèves		
Maîtres actuels								
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total		
Nombre de sections	3	3	3	3	3	15 sections		
Cours à double flux		2 Section / 1 classe		Cours à triple flux		9 Section / 3 classe		
Cours à quadruple flux		4 Section / 1 classe		Cours multi-niveaux		- Section / - classe		
Remarques								
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Les salles de classe en bois construites en 1976, sont inutilisables depuis le cyclone de 1997. Les cours sont donnés dans une salle de classe du collège, situé dans un autre terrain.</li> <li>· La ligne électrique se trouve près du site, mais elle alimente pas l'école.</li> </ul>								



NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.


(LÉGENDES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	ELIMINATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
	LIMITES DU TERRAIN


(BÂTIMENT DU PROJET)	
NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	8
TOILETTES	2 x (TYPE 4 TOILETTES)


PLAN DU PROJET	
ECHELLE 1:600	





Carte de Localisation







Vue complète de l'école



Extérieur/Bâtiment de salles de classe




Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Vue complète de l'école



Intérieur/Salle de classe




Extérieur/Toilettes

MANAKARA

MK5 TANAKIDY

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK5	Nom de l'école EPP TANAKIDY	Date de l'étude le 13 / 8 / 1997	Groupe chargé B	N° de fichier 27					
Accès	Accès	<input checked="" type="radio"/> Transport possible par véhicule	<input type="radio"/> Transport difficile	<input type="radio"/> Transport impossible					
	Distance	· ( 0.5 ) Km de la route principale ( NR-12 ) · ( 3 ) Km de la ville ( MANAKARA )							
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="radio"/> Gouvernement	<input type="radio"/> Communauté locale	<input type="radio"/> Privé / Particulier	<input type="radio"/> Pas d'information				
	Surface	Environ 0.88 ha							
	Conditions du terrain	<input checked="" type="radio"/> Approprié à la construction	<input type="radio"/> Possible par adaptation du prototype	<input type="radio"/> Non-approprié					
	Dénivellation	<input checked="" type="radio"/> Plat	<input type="radio"/> Bien que dénivelé pas de problème pour la construction	<input type="radio"/> Non-approprié					
	Géologie	<input checked="" type="radio"/> Appropriée à la construction	<input type="radio"/> Nécessite une étude de forage, etc.	<input type="radio"/> Non-appropriée					
Aperçu des installations	Bâtiment d'école  Nombre de bâtiments ( 3 )	Bâtiment -- 1		Bâtiment -- 2		Bâtiment -- 3			
		Maître d'ouvrage		· Communauté locale ( <input checked="" type="radio"/> Gouvernement ) · Gouvernement français · Autres		· Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français ( <input checked="" type="radio"/> Autres ) ( mission catholique )		· Communauté locale ( <input checked="" type="radio"/> Gouvernement ) · Gouvernement français · Autres	
		Année de construction		1966		1987		1962, 1997	
		Structure	Toit	( <input checked="" type="radio"/> Bois ) · Charpente métallique		( <input checked="" type="radio"/> Bois ) · Charpente métallique		( <input checked="" type="radio"/> Bois ) · Charpente métallique	
			Mur	· Bois ( <input checked="" type="radio"/> Brique ) · Autres		· Bois ( <input checked="" type="radio"/> Brique ) · Autres		· Bois ( <input checked="" type="radio"/> Brique ) · Autres	
		Finitions	Toit	( <input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée ) · Palme · Tuile · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée ) · Palme · Tuile · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée ) · Palme · Tuile · Autres	
			Mur	( <input checked="" type="radio"/> Mortier ) · Terre · Lavinara · Plaque · Peinture · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Mortier ) · Terre · Lavinara · Plaque · Peinture · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Mortier ) · Terre · Lavinara · Plaque · Peinture · Autres	
			Plancher	( <input checked="" type="radio"/> Mortier ) · Terre · Plaque · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Mortier ) · Terre · Plaque · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Mortier ) · Terre · Plaque · Autres	
		Conditions des installations		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection ( <input checked="" type="radio"/> Dangereuses ou non-hygiéniques )		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période ( <input checked="" type="radio"/> Nécessité de la réfection ) · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques	
		N° de salles de classe		3 salles de classe		2 salles de classe		1 salles de classe	
		Toilettes	Existence	( <input checked="" type="radio"/> Oui ) · Non · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Oui ) · Non · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Oui ) · Non · Autres	
			Structure	· Bois ( <input checked="" type="radio"/> Brique ) · Autres		· Bois ( <input checked="" type="radio"/> Brique ) · Autres		· Bois ( <input checked="" type="radio"/> Brique ) · Autres	
Traitement	( <input checked="" type="radio"/> Infiltration ) · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Infiltration ) · Autres		( <input checked="" type="radio"/> Infiltration ) · Autres				
Domages dus aux cyclones		Mois/Année · 1989 · 1 / 1997		Mois/Année · 1989 · 1 / 1997		Mois/Année · 1989 · 1 / 1997			
Source d'eau	Nature	· Puits · Eau courante · Etang ( <input checked="" type="radio"/> Rivière ) · Autres		· Puits · Eau courante · Etang ( <input checked="" type="radio"/> Rivière ) · Autres		· Puits · Eau courante · Etang ( <input checked="" type="radio"/> Rivière ) · Autres			
	Emplacement	· Dans le terrain ( <input checked="" type="radio"/> Hors du terrain ) ( 100 m )		· Dans le terrain ( <input checked="" type="radio"/> Hors du terrain ) ( 100 m )		· Dans le terrain ( <input checked="" type="radio"/> Hors du terrain ) ( 100 m )			
Alimentation électrique		· Oui ( <input checked="" type="radio"/> Non )		· Oui ( <input checked="" type="radio"/> Non )		· Oui ( <input checked="" type="radio"/> Non )			
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui ( <input checked="" type="radio"/> Non )		· Oui ( <input checked="" type="radio"/> Non )		· Oui ( <input checked="" type="radio"/> Non )			
Nombre d'élèves scolarisables						400 élèves			
Nombre d'élèves prévus						495 élèves			
Elèves actuels									
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total			
Garçons	163	70	38	35	16	322			
Filles	161	52	41	29	24	307			
Total	324	122	79	64	40	629 élèves			
Maîtres actuels									
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total			
Nombre de sections	3	2	2	2	1	10 sections			
Cours à double flux		10 Section / 5 classe		Cours à triple flux		— Section / — classe			
Cours à quadruple flux		— Section / — classe		Cours multi-niveaux		— Section / — classe			
Remarques		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Le bâtiment 3, non utilisé pendant 2 ans à cause de la vétusté, a été détruit complètement en janvier 1997. Cependant il a été reconstruit par le Lions Club. Lors des travaux, de l'eau nécessaire a été transportée en conteneur depuis la résidence du constructeur située à 1,5 km du site.</li> <li>· Une partie de la cour est utilisée comme potager, pour couvrir les frais de matériels de classe (craies, etc.)</li> </ul>							



NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.

(LÉGENDES)

(BÂTIMENT DU PROJET)	
NOH DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	7
TOILETTES	1 (TYPE 6 TOILETTES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	ELIMINATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
	LIMITES DU TERRAIN

PLAN DU PROJET	
0 2.5 5 10 20m	
ECHELLE 1:500	





Vue complète de l'école




Extérieur/Bâtiment de salles de classe



Puits




Intérieur/Salle de classe



Intérieur/Salle de classe

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK6	Nom de l'école EPP MIDEBOKA 1	Date de l'étude le 14/8/1997	Groupe chargé B	N° de fichier 28		
Accès	Accès	<input checked="" type="checkbox"/> Transport possible par véhicule     · Transport difficile     · Transport impossible				
	Distance	· ( 1 ) Km de la route principale ( NR-12 )     · ( 18 ) Km de la ville ( MANAKARA )				
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement     · Communauté locale     · Privé / Particulier     · Pas d'information				
	Surface	Environ 0.4 ha				
	Conditions du terrain	<input checked="" type="checkbox"/> Approprié à la construction <input checked="" type="checkbox"/> Possible par adaptation du prototype     · Non-approprié				
	Dénivellation	· Plat <input checked="" type="checkbox"/> Bien que dénivellé pas de problème pour la construction     · Non-approprié				
Aperçu des installations	Géologie	<input checked="" type="checkbox"/> Appropriée à la construction     · Nécessite une étude de forage, etc.     · Non-appropriée				
	Bâtiment d'école					
Nombre de bâtiments ( 3 )	Maître d'ouvrage	Bâtiment - 1		Bâtiment - 2	Bâtiment - 3	
		<input checked="" type="checkbox"/> Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres		<input checked="" type="checkbox"/> Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres	
	Année de construction		1952	1962	1986	
	Structure	Toit	<input checked="" type="checkbox"/> Bois     · Charpente métallique	<input checked="" type="checkbox"/> Bois     · Charpente métallique	<input checked="" type="checkbox"/> Bois     · Charpente métallique	
		Mur	<input checked="" type="checkbox"/> Bois · Brique · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Bois · Brique · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Bois · Brique · Autres	
	Finitions	Toit	<input checked="" type="checkbox"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme     · Tuile · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme     · Tuile · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme     · Tuile · Autres	
		Mur	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier · Terre · Lavinara · Plaque · Peinture · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier · Terre · Lavinara · Plaque · Peinture · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier · Terre · Lavinara · Plaque · Peinture · Autres	
		Plancher	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier · Terre · Plaque · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier · Terre · Plaque · Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Mortier · Terre · Plaque · Autres	
	Conditions des installations		<input checked="" type="checkbox"/> Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="checkbox"/> Dangereuses ou non-hygiéniques	<input checked="" type="checkbox"/> Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="checkbox"/> Dangereuses ou non-hygiéniques	<input checked="" type="checkbox"/> Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="checkbox"/> Dangereuses ou non-hygiéniques	
	N° de salles de classe		3 salles de classe	1 salles de classe	1 salles de classe	
	Toilettes	Existence	<input checked="" type="checkbox"/> Oui     · Non     · Autres			
		Structure	<input checked="" type="checkbox"/> Bois     · Brique     · Autres			
Traitement		<input checked="" type="checkbox"/> Infiltration     · Autres				
Dommages dus aux cyclones		Mois/Année     · 1989     · 1995     · 1997				
Source d'eau	Nature	<input checked="" type="checkbox"/> Puits     · Eau courante     · Étang     · Rivière     · Autres				
	Emplacement	<input checked="" type="checkbox"/> Dans le terrain     · Hors du terrain				
Alimentation électrique		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non				
Projet similaire réalisé ou prévu		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non				
Nombre d'élèves scolarisables				155 élèves		
Nombre d'élèves prévus				155 élèves		
Elèves actuels						
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total
Garçons	69	28	29	10	16	152
Filles	63	25	32	11	9	140
Total	132	53	61	21	25	292 élèves
Maîtres actuels					7 maîtres	
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total
Nombre de sections	2	1	1	1	1	6 sections
Cours à double flux		2 Section / 1 classe		Cours à triple flux		— Section / — classe
Cours à quadruple flux		— Section / — classe		Cours multi-niveaux		— Section / — classe
Remarques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>· La mission a discuté avec le village du problème du manque d'espace pour la construction sur le site actuel.</li> <li>1) Un bâtiment en bois à 1 salle de classe et 3 ceux de logement des enseignants seront éliminés et le terrain sera nivelé. (à effectuer par 50 villageois pour une semaine)</li> <li>2) Le village ménagera un autre terrain pour les logements des enseignements. Pour les bois de construction, l'autorisation de l'abatage d'arbres sera obtenue dans une semaine de la part de la Direction des Eaux et Forêts. Il faut compter un mois pour les autorisations concernées.</li> </ul> <p>Le responsable de ces travaux est Mpanjaka (le chef de tribu).</p>						




E) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.


(LÉGENDES)

(BÂTIMENT DU PROJET)	
NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	6
TOILETTES	1 (TYPE 4 TOILETTES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	ELIMINATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
	LIMITES DU TERRAIN







Carte de Localisation





36

'97 B 13



Vue complète de l' école




Vue complète de l' école



'97 B 13

Voie avant




Extérieur/Bâtiment de salles de classe




'97 B 13

Extérieur/Bâtiment de salles de classe



'97 B 13


Intérieur/Salle de classe



Intérieur/Salle de classe

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MK7	Nom de l'école EPP ANALABE	Date de l'étude le 13 / 8 / 1997	Groupe chargé B	N° de fichier 29				
Accès	Accès	<input checked="" type="radio"/> Transport possible par véhicule    - Transport difficile    · Transport impossible						
	Distance	· ( 0 ) Km de la route principale ( NR-12 )    · ( 1 ) Km de la ville ( MANAKARA )						
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="radio"/> Gouvernement    · Communauté locale    · Privé / Particulier    · Pas d'information						
	Surface	Environ 1.7 ha						
	Conditions du terrain	<input checked="" type="radio"/> Approprié à la construction    · Possible par adaptation du prototype    · Non-approprié						
	Dénivellation	<input checked="" type="radio"/> Plat    · Bien que dénivellé pas de problème pour la construction    · Non-approprié						
	Géologie	<input checked="" type="radio"/> Appropriée à la construction    · Nécessite une étude de forage, etc.    · Non-appropriée						
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment - 1		Bâtiment - 2		Bâtiment - 3		
		Maître d'ouvrage		<input checked="" type="radio"/> Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres		<input type="radio"/> Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres		<input type="radio"/> Communauté locale · Gouvernement · Gouvernement français · Autres
	Année de construction		1989					
	Structure	Toit	<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique		<input type="radio"/> Bois    · Charpente métallique		<input type="radio"/> Bois    · Charpente métallique	
		Mur	<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres		<input type="radio"/> Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres		<input type="radio"/> Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres	
	Finitions	Toit	<input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		<input type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		<input type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres	
		Mur	<input type="radio"/> Mortier · Terre <input checked="" type="radio"/> Lavinara <input checked="" type="radio"/> Plaque    · Peinture · Autres		<input type="radio"/> Mortier · Terre <input type="radio"/> Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres		<input type="radio"/> Mortier · Terre <input type="radio"/> Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres	
	Plancher	<input checked="" type="radio"/> Mortier · Terre    · Plaque · Autres		<input type="radio"/> Mortier · Terre    · Plaque · Autres		<input type="radio"/> Mortier · Terre    · Plaque · Autres		
		Conditions des installations		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="radio"/> Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection · Dangereuses ou non-hygiéniques
	N° de salles de classe		3 salles de classe		salles de classe		salles de classe	
	Toilettes	Existence	· Oui <input checked="" type="radio"/> Non    · Autres					
		Structure	· Bois    · Brique    · Autres					
		Traitement	· Infiltration    · Autres					
	Dommages dus aux cyclones		Mois/Année		· 1997    · 1995    · 1989			
	Source d'eau	Nature	· Puits    · Eau courante    · Etang <input checked="" type="radio"/> Rivière    · Autres					
Emplacement		· Dans le terrain <input checked="" type="radio"/> Hors du terrain    ( 500 m )						
Alimentation électrique		· Oui <input checked="" type="radio"/> Non						
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui <input checked="" type="radio"/> Non						
Nombre d'élèves scolarisables						150 élèves		
Nombre d'élèves prévus						58 élèves		
Elèves actuels								
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total		
Garçons	15	8	4	—	—	27		
Filles	6	4	7	—	—	17		
Total	21	12	11	—	—	44 élèves		
Maîtres actuels								
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total		
Nombre de sections	1	1	1	—	—	3 sections		
Cours à double flux		— Section / — classe		Cours à triple flux		— Section / — classe		
Cours à quadruple flux		— Section / — classe		Cours multi-niveaux		— Section / — classe		
Remarques · Suite à la destruction du bâtiment à 3 salles de classe construites en 1979, due au cyclone de 1989, les salles de classe actuelles ont été reconstruites.								



NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.


(BÂTIMENT DU PROJET)


NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
CLASSE	2
TOILETTES	1 (TYPE 4 TOILETTES)

(LÉGENDES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	LIMITES DU TERRAIN

PLAN DU PROJET





Carte de Localisation




MANAKARA

MK8 AMBODIMANGA



Vue complète de l'école



(construction en cours)  
Extérieur/Bâtiment de salles de classe




Ligne électrique



(construction en cours)  
Extérieur/Bâtiment de salles de classe




Intérieur/Salle de classe (construction en cours)



(construction en cours)  
Intérieur/Salle de classe

## Fichier de l'étude sur place

N° de réf. MKS	Nom de l'école EPP AMBODIMANGA	Date de l'étude le 14/8/1997	Groupe chargé B	N° de fichier 30					
Accès	Accès	<input checked="" type="radio"/> Transport possible par véhicule    · Transport difficile    · Transport impossible							
	Distance	· ( 0 ) Km de la route principale (Voie pour l'installation de la ligne électrique)    · ( 6 ) Km de la ville ( MANAKARA )							
Conditions du site	Propriétaire	<input checked="" type="radio"/> Gouvernement    · Communauté locale    · Privé / Particulier    · Pas d'information							
	Surface	Environ 0.68 ha							
	Conditions du terrain	<input checked="" type="radio"/> Approprié à la construction    · Possible par adaptation du prototype    · Non-approprié							
	Dénivellation	<input checked="" type="radio"/> Plat    · Bien que dénivélé pas de problème pour la construction    · Non-approprié							
	Géologie	<input checked="" type="radio"/> Appropriée à la construction    · Nécessite une étude de forage, etc.    · Non-appropriée							
Aperçu des installations	Bâtiment d'école	Bâtiment - 1		Bâtiment - 2		Bâtiment - 3			
		Maître d'ouvrage		<input checked="" type="radio"/> Communauté locale    · Gouvernement · Gouvernement français · Autres		<input checked="" type="radio"/> Communauté locale    · Gouvernement · Gouvernement français · Autres			
		Année de construction		1975					
	Nombre de bâtiments ( 1 )	Structure	Toit	<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique		<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique		<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique	
			Mur	<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres		<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres		<input checked="" type="radio"/> Bois    · Charpente métallique · Brique · Autres	
	Finitions	Toit	<input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		<input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		<input checked="" type="radio"/> Tôle ondulée galvanisée · Palme    · Tuile · Autres		
		Mur	<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres		<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres		<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Lavinara · Plaque    · Peinture · Autres		
		Plancher	<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Plaque · Autres		<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Plaque · Autres		<input checked="" type="radio"/> Mortier    · Terre    · Plaque · Autres		
		Conditions des installations	· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="radio"/> Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="radio"/> Dangereuses ou non-hygiéniques		· Bonnes · Utilisation possible sous réserve de celle pour la courte période · Nécessité de la réfection <input checked="" type="radio"/> Dangereuses ou non-hygiéniques		
		N° de salles de classe	1 salles de classe		salles de classe		salles de classe		
	Toilettes	Existence	· Oui <input checked="" type="radio"/> Non    · Autres						
		Structure	· Bois    · Brique    · Autres						
Traitement		· Infiltration    · Autres							
Domages dus aux cyclones	Mois/Année	· 1989    · 1997							
Source d'eau	Nature	<input checked="" type="radio"/> Puits    · Eau courante    · Etag    · Rivière    · Autres							
	Emplacement	· Dans le terrain <input checked="" type="radio"/> Hors du terrain    ( 200 m )							
Alimentation électrique		· Oui <input checked="" type="radio"/> Non							
Projet similaire réalisé ou prévu		· Oui <input checked="" type="radio"/> Non							
Nombre d'élèves scolarisables						300 élèves			
Nombre d'élèves prévus						57 élèves			
Elèves actuels									
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total			
Garçons	14	10	15	4	—	43			
Filles	12	5	7	3	—	27			
Total	26	15	22	7	—	70 élèves			
Maîtres actuels									
Niveau	11e	10e	9e	8e	7e	Total			
Nombre de sections	1	1	1	1	—	4 sections			
Cours à double flux	3 Section/ 1 classe			Cours à triple flux			— Section/ — classe		
Cours à quadruple flux	— Section/ — classe			Cours multi-niveaux			2 Section/ 1 classe		
Remarques	· 3 bâtiments d'école (5 classes) et un logement des enseignants ont été détruits par le cyclone de 1989. Un seul bâtiment est en train de reconstruire par les habitants locaux. · Après ce cyclone, une église protestante avait servi de salle de classe mais, elle a été aussi détruite par le cyclone de 1997 (rétablissement en cours). On utilise cette année une église catholique. · Il n'y a aucune maison aux alentours. · Les enseignements fréquentent l'école depuis la ville de Manakara (45 mn à pied). · A l'inverse, 16 élèves (7e) et 7 élèves (8e) dans le Fokontany vont à l'école à Manakara.								



NOTE) AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DU PROJET SERA ARRANGÉ SUR PLACE APRÈS LES DISCUSSIONS AVEC LE PERSONNEL DE SUPERVISION.

(BÂTIMENT DU PROJET)

NOM DE SALLES	NOMBRE DE SALLES
GLASSE	3
TOILETTES	1 (TYPE 4 TOILETTES)

(LÉGENDES)

	BÂTIMENT DU PROJET
	BÂTIMENT EXISTANT
	LIMITES DU TERRAIN

