



ケネスカウンダー通りとアンゴラ通り交差点の渋滞状況



ケネスカウンダー通りとルサカ通り交差点から国道1号線へかけての渋滞状況

写真-5 交差点渋滞状況



マプト〜カテンベ間フェリー



国道 201 号線カテンベ地区




カテンベ地区破損しているカルバート



国道 201 号線カテンベ地区



国道 201 号線、カテンベから 21km 地点



国道 201 号と 202 号の交差点(カテンベから南へ 40km)



国道 201 号と 202 号の交差点 からマトラへの道路  
Terraplenada (路盤材を転圧しただけ) の路面



スピルウエー



道路橋梁局エントランス

道路橋梁局オフィス




道路メンテナンス機材



アスファルト常温混合プラントおよび資材

写真-7 市道路橋梁局場内



国営技術研究所




CREL S.A.R.L



CMC Eslero Spa Maputo Branch






候補地① Av. Malhangalene (旧市街側)  
既設舗装は完全に破損



候補地① Av. Milagre Mabote (旧市街側)  
既設舗装は完全に破損



候補地② Av. Milagre Mabote (郊外側) 未舗装道路



候補地③ Av. Malahangalene (郊外側) 未舗装道路



候補地④ 空港西側の新興住宅地主要街路 (集中豪雨による道路面の浸食)

