

Other Information:

- 1) 河川名 : Mai Dau River
- 2) 現橋位置へのアプローチは現状では不可能。バイクで 20 分、途中何度も降りて徒歩も。また、強度不足の橋や市場が有り道が狭い。
- 3) 全く辺鄙な所で日本の無償の Publicity は全く期待できない。

The site rough sketc




写真 1 : 現橋



写真 2 : 現橋



Other Information:

1) 河川名 : Nang Mao Canal

2) 完成すれば現場より 7 ㇿ先の DT61 に繋がり、水路より 40 ㇿ距離を短縮できる。

3) 途中で、木橋など強度不足の橋が多く、この 1 橋のみを高規格で建設しても価値無し。

The site rough sketch




写真 1 : 架橋予定位置



写真 2 : 取付道路