

### 写真集 3

#### 既往プロジェクト地区の給水施設

フェーズII 地域のハンドポンプ  
付き井戸。

時間給水をしているため、順番  
待ちのバケツの列ができる。

BRONG AHAFO 州、  
BERKUM JARMAN 郡にて



Area Mechanic の手により修理  
中のハンドポンプ。

シリンダーの交換で、約半日で  
終了する。

西部州、SEFWI WIAWSO 郡  
にて。



フェーズIII 地区。

試験的に取り付けられた除鉄装  
置。住民は丁寧に維持管理を  
しており、問題なく稼動してい  
る。


東部州、EAST AKIM 郡にて



写真集 4  
現地調査風景

物理探査の一種、VLF探査  
中央の赤いシャツを着た調査助  
手が覗いているのがVLF探査  
機である。


WASSA WEST郡、  
Cyanide Unit1にて



物理探査の中では最も一般的な  
電気探査。

物理探査担当団員が、自分で  
測定を行っている。

WASSA WEST郡、  
Cyanide Unit3にて



水質試験。

水理地質担当団員が、携行水  
質試験キットにて、井戸水の  
水質を試験している。

WASSA AMENFI郡  
Manso Amenfiにて

