

イギグポンプ場



封水ポンプ ポンプ・電動機は損傷のため撤去されている。



場内排水ポンプ インペラ軸筒部に亀裂あり、中間軸受が磨耗し振動が大きい。

イギグ加圧ポンプ場



ポンプ場内部 ポンプ2台を取り外し修理中、吐出弁パッキンから漏水あり。

アルカラ・アムルングポンプ場



主ポンプ軸封部 スリーブが磨耗、グラウンドパッキンから過剰な漏水あり。