

## マガピットポンプ場



13.2kV 受電盤 通気口の鋼板が腐食、鳥類が内部に侵入・営巣し機器を汚損。



13.2kV 受電盤 下部の端子・端子台に塵埃の付着・発錆あり、配線の汚れが顕著。

## イギグポンプ場 アルカラ・アムルングポンプ場



イギグ、アルカラ・アムルングの両ポンプ場ともカガヤン川から取水するため、水陸両用掘削機で取水工まで導水路を掘削している。(写真はイギグポンプ場)



水陸両用掘削機と湿地ブルドーザで導水路の掘削・運搬作業を行っている。