

イギグポンプ場 アルカラ・アムルングポンプ場



両ポンプ場の護岸とも背面の盛土が圧密沈下して、護岸工が歪んだり破損したりしている。



護岸工の背面土砂が吸い出され、護岸工が破壊されている。

イギグポンプ場 アルカラ・アムルングポンプ場



梁と壁の付け根あたりからの漏水。両ポンプ場とも漏水が見られる。



壁からの漏水状況。