





PC 橋梁部伸縮装置・舗装状況



舗装損傷

カンボジア日本友好橋 PC 橋梁部



2 径間鋼橋継ぎ手部の錆の発生



2 径間と 3 径間掛け違い部の錆の発生

カンボジア日本友好橋 鋼箱桁部