

PS-3 DAUDERE (Moro, Lautem)



既存校舎



教室棟



便所内



使用不能鉄骨造建物

PS-4 LUCA (Viqueque, Viqueque)



既存校舎



教室棟破損部分詳細



屋根構造材のシロアリ被害



コンクリート躯体詳細

PS-5 REMEXIO (Remexio, Aileu)



学校前道路風景



教室棟



成人授業風景



屋根構造と布製パーティション

PS-6 TIBAR (Bazartete, Liquica)



教室棟



教室棟廊下



使用不能便所棟



教室内