

写真 7.21 キタ～カティ(1)



10m 幅員のラテライト道路が整備されている

写真 7.22 キタ～カティ(2)



橋梁部手前，橋面はモルタル仕上げであった

写真 7.23 北回廊(1)



北回廊舗装整備状況 (サンダーレ～カイ中間地点)

写真 7.24 北回廊(2)



北回廊未舗装区間 (ディディエニ)

写真 7.25 北回廊(3)



北回廊舗装工事基地

写真 7.26 北回廊(4)



ディストリビュータ

写真 7.27 ケニエバ～カイ (1)



幅員は 7m 程度である

写真 7.28 ケニエバ～カイ (2)



定期的に維持修繕は行われている

写真 7.29 マナンタリ～タンバガ (1)



幅員は 7m～10m 程度である

写真 7.30 マナンタリ～タンバガ (2)



マナンタリダム近傍は、狭く険しく危険を伴う

写真 7.31 サンダーレ～ディアコン (1)



写真 7.32 サンダーレ～ディアコン (2)

