

写真 8.9 ファレメ川橋 (9)



「セ」国側入出国管理チェックポイント

写真 8.10 ファレメ川橋 (10)



「セ」国側入出国管理事務所 (警官詰所)

写真 8.11 コンベラ第2橋 (1)



河川のような窪みは20~30m程度の幅を持つ

写真 8.12 コンベラ第2橋 (2)



水が走ったあとが残っている

写真 8.13 ウルンカリ川 (1)



現道交差部の様子

写真 8.14 ウルンカリ川 (2)




現道交差部から上流を望む

写真 8.15 ウルンカリ川 (3)



現道交差部から下流を望む

写真 8.16 ウルンカリ川 (4)



河床は非常に硬い硬岩である

写真 8.17 バフィン川 (1)



水量は豊富であり、河川幅は約 200m である

写真 8.18 バフィン川 (2)



道路中心を示す杭

写真 8.19 バフィン川 (3)



地元民が使用する小船

写真 8.20 バフィン川 (4)



周辺集落の様子、施工には問題ない