

写真 8.21 バレ川 (1)



現道交差部より上流を望む

写真 8.22 バレ川 (2)



乾季は浅瀬を通過している

写真 8.23 バレ川 (3)



現道交差部より約 100m 下流

写真 8.24 バレ川 (4)



現道交差部より約 100m 下流

写真 8.25 バレ川 (5)



地元住民から洪水時の水位を確認する

写真 8.26 バレ川 (6)



同左

写真 8.27 バレ川 (7)



確認した水位は河床より 9～10m であった

写真 8.28 バレ川 (8)




対象となっていない南側ルートにあった植民地時代に建設された潜水橋，幾度か補修を行った痕跡あり

写真 8.29 バレ川 (9)



上流側で倒壊していたバオバブの木

写真 8.30 バコイ川 (1)



バコイ川にかかるマベイ橋

写真 8.31 バコイ川 (2)



有効幅員は4.2mであった

写真 8.32 バコイ川 (3)



上部構造近影

写真 8.33 バコイ川 (4)



上部構造下面