

教育省協議及びサイト視察



教育省協議(基本設計調査)



教育大臣表敬(基本設計調査)



ミニッツ署名(基本設計調査)



ミニッツ交換(基本設計調査)



UNICEFによる支援プロジェクト視察



同左



英国援助によるドゥゲルHSS視察



英国援助の多目的ホールと野外集会場(同左)

教育省協議及びサイト視察



世銀LGSF工法プロトタイプ建設現場視察(チャンジLSS)



LGSF屋根トラス設置工事中



世銀LGSF工法リンチェンクンフェンPS視察



教室棟窓枠伝統的装飾の詳細



世銀石積み工法のシャバMSS視察



シャバMSS化学実験室内



世銀によるチャブチャMSS視察



チャブチャMSS校舎

教育省協議及びサイト視察



世銀によるタクツェMSS視察



多目的ホールとキッチン(同左)



教育省とコンサルタントの協議(基本設計調査)



覚え書き署名・交換(基本設計調査)



ミニッツ署名(基本設計概要説明調査)



ミニッツ交換(基本設計概要説明調査)

調査対象校写真

No.1 Phobjikha(ポブジカ)



既存教室棟



敷地周辺は鶴の飛来する保護湿原地区に指定



建設予定地(移転先)



建設予定地内にある村の貯水槽

No.2 Genekha(ゲネカ)



既存校舎



建設予定地



敷地入り口付近仮設教室棟(造成の必要性低い)



近くの仮設学生寮、バラック1棟に3人以上

調査対象校写真

No.3 Kabjisa(カブジサ)



既存管理棟



損傷により使用不能な既存建物



既存教室棟2棟



建設予定地(要大規模造成)

No.4 Bitekha(ピテカ)



既存教室棟



建設予定地



建設予定地(要大規模造成)



敷地南に位置する学生寮より校舎側を見る

調査対象校写真

No.5 Pakshikha(パクシカ)



建設予定地(要大規模造成)



敷地内へのアクセス道路(約150m)接続予定位置



建設予定地



アクセス道路からみた建設予定地

No.6 Tangshibji(タンシブジ)



建設予定地へのアクセス路(要補修)



建設予定地



建設予定地



建設予定地

調査対象校写真

No.7 Bartsham(バツァム)



既存教室棟と教員宿舎



既存敷地から建設予定地への車両アクセスは不可能



建設予定地



既存教室棟と校庭

No.8 Lango(ランゴ)



既存校教室棟・多目的棟と校庭



インド政府供与の標準設計教室棟



建設予定地外にある学校所有地



岩の多い建設予定地

調査対象校写真

No.9 Kanglung(カンルン)



インド政府供与の管理棟(石積み壁と窓装飾)



建設予定地(先方による造成済み)



建設予定地



サッカー場予定地(造成困難)

No.10 Minjey(ミンジェ)



既存教室棟・管理棟



建設予定地(要大規模造成)



がけ崩れが多く危険なアクセス道路



途中で終わっているアクセス路(要延長)

調査対象校写真

No.11 Buli(プリ)



既存校へのアクセス道路のがけ崩れ



損傷の著しい既存男子寮



建設予定地



建設予定地(要大規模造成)

No.12 Tsirang(チラン)



アクセス道路(一部要造成)



建設予定地



建設予定地



建設予定地

調査対象校写真

No.13 Chukha(チュカ)



既存教室棟(正門方向より)



増築された木造教室棟内部の損傷



敷地内の既存建物(要撤去)



男子寮(横長の建物)

No.14 Gyelposhing(ゲルポシン)



既存特別教室棟(インド政府供与)



男子寮と便所棟(インド政府供与)



既存建物のシロアリ被害



建設予定地(土地は平坦)

調査対象校写真

No.15 Autsho(アウツォ)



アクセス道路の崖崩れ箇所



既存教室・管理棟と前庭の損傷



建設予定地(大きな岩が多く、要大規模造成)



仮設教室内授業風景