

エリトリア国  
地域保健医療サービス向上計画  
予備調査報告書

平成 18 年 9 月

(2006 年)

独立行政法人 国際協力機構

無 償

J R

06-085

## 序文

日本国政府は、エリトリア国政府の要請に基づき、同国の地域保健医療サービス向上計画にかかる予備調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。

当機構は、平成18年7月28日から平成18年8月26日まで予備調査団を現地に派遣しました。


この報告書が、今後予定される基本設計調査の実施、その他関係者の参考として活用されれば幸いです。

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成18年9月

独立行政法人国際協力機構  
無償資金協力部  
部長 中川 和夫

# プロジェクトサイト位置図



## ハリベット病院



### ハリベット病院の外観

管理棟の2階建て以外はすべて1階建て。管理棟から離れて、診療棟(放射線科、検査室、手術室、ICU、外来)が平面的に散在しており、ほかにランドリー、キッチン、非常用発電機小屋がある。現有施設は、各診療科の病棟がまとまりなく散在しており、迷路状の動線、非効率な部屋の配置など機能上の不具合が随所で見られる。



### 整形外科手術室

手術室は6室で、左右に扇状に広がっている。中央部分に一般外科の手術室、中央右手に、整形外科の2室とENTの1室、口腔外科の1室、中央左手に、一般外科の手術室の1室が配置されている。写真中央に手術台、その奥が麻酔器、右端しに无影灯が設置されており、いずれも動作する。



### 自動血球計数装置

血液検査室に設置。Beckman-Coulter社のACT diff型。3~4年前に設置され、維持管理も良く、うまく活用されている。



### X線透視撮影装置

X線撮影室に設置されている。オランダのPhilips社のDiagnost90型。中古品として保健省が供給した。納入年不明。動作する。



### 非常用発電機

発電機小屋に設置されている。フランスのOlympian社のBP500-PT3型。納入年不明。動作する。



### 歯科ユニット

3台が設置されているが、患者用椅子の破損、水、エアーコンプレッサー、及び診察灯が壊れており、いずれも歯科ユニットとして機能を果たしていない。



## アゴルダット病院



### アゴルダット病院の外観

100床の病院。本館2階建てで築約40年を経過している。本館の中に、放射線科、検査室、手術室、外来が入っている。本館と離れて、別棟にランドリー、キッチン、非常用発電機小屋がある。中央診療機能を担う手術部、放射線科、検査などの既存建物は、いずれも老朽化している。



### 手術台

手術室に設置されている。約40年前に保健省から供給された。油圧式の手術台。動作する。



### 電気メス

手術室に設置されている。約10年前に保健省から中古品を供給された。Alsatom社のEB-SS4MSB/R型。動作する。



本館1階の廊下。外来患者のための長椅子が置かれている。



### X線撮影装置

X線撮影室に設置されている。約10年前に保健省から中古品を供給された。ドイツのSiemens製品。動作するが停電時に使用できない。



### 自動血球計数装置

検査室に設置されている。約3年前に保健省から供給された。Beckman-Coulter社のACT型。動作する。