

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-1/(No.77)
学校名 :EOUM Aparicio Francisco Mérida Morales
所在地:San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Cabecera municipal
生徒数: 474、教室数:10

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	-	

凡例:○必要、×建設不要、()は想定必要教室数

(現況写真)



1.銘板



2.教室遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-2/(No.78)
学校名:EORM/1
所在地:San Marcos, San Pedro Sacatepéquez Cabserio Oratorio
生徒数:(100) 教室数:3

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	3 教室全壊	
復興状況:	FONAPAZ により 3 教室建設中	×
車両アクセス:	可	
その他:	-	

凡例:○必要、×建設不要、()は想定必要教室数

(現況写真)



1.アクセス道路



2.基礎鉄筋工事中

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-3/(No.76)
学校名:INEB
所在地:San Marcos, San Pedro Sacatepéquez Cabecera municipal
生徒数:- 教室数:-

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	中学校	×

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、()は想定必要教室数

(現況写真)



1. アクセス道路



2.校舎遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-4/(No.82)
学校名:EORM
所在地:San Marcos, Tacana Aldea Toaca
生徒数:150 教室数:6

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	厨房、トイレ、バスケットコートの地盤の一部沈下	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、()は想定必要教室数(現況写真)



1. トイレ遠景(後部地盤沈下)



2. 銘板



3 教室棟後部遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-5/(No.84)
学校名:EORM
所在地:San Marcos, Tacana, Canton Tuichapse
生徒数:114 教室数:6

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害軽微(屋根一部、窓ガラス一部破損)	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	不可	×
その他:	3教室建設中(現、別敷地にある教室移転用)	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、()は想定必要教室数
(現況写真)



1. 教室遠景 (手前右は建設中3教室校舎)



2.校舎後部、屋根、窓ガラスの一部破損、(後背部斜面崩壊の危険あり)

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-6/(No.73)
学校名:EORM 19de Julio
所在地:San Marcos, San Lorenzo, Aldea Rio Hondo
生徒数:179 教室数:6

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	Inter-Vida の給食支援あり。	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、()は想定必要教室数

(現況写真)



1.道路側外壁



2.教室遠景(右側奥は売店)

調査結果概要表

表 1 調査対象校


番号:S-7/(No.75)
学校名:EORM
所在地:San Marcos, San Pablo Caseio Las Brisas
生徒数:160、教室数:3

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	災害時、校庭、近隣道路に土砂堆積	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、()は想定必要教室数

(現況写真)



1.教室内部(低学年用)



2.教室遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S-8/(No.74)
学校名:EORM
所在地:San Marcos, Pablo, Aldea El Quetzail
生徒数:169、教室数:6

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	後背地斜面崩壊の危険性あり	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、()は想定必要教室数

(現況写真)



1.手洗い場



2.教室遠景 (教室後部の斜面崩壊危険あり)