

ANNEX 22 調査状況およびセミナー風景写真






エネルギー・鉱山省庁舎



エネルギー・鉱山省における IcR 説明 中央奥から

- · F. Isasi 鉱山次官
- · A. Rodríguez 鉱山総局長
- · V. Vargas 顧問
- · 丸岡 JBIC リマ事務所主席駐在員
- ・鈴木 JBIC リマ事務所副主席駐在員




Activos Mineros SAC 情報収集 左から

- · V. Carlos 所長
- M. Castro スーパーバイザー
- · M. Bardales 総裁



FONAM 情報収集 左から

- ・J. Justo 所長
- J. Zegarra コンサルタント



Osinergmin 情報収集 左から

- · G. Shinno 鉱業登記課長
- ・G. Delgado アドバイザー




INGEMMET 情報収集 左から

- · J. Macharé 顧問
- · M. Huerta 所長



Puno 大学情報収集 左から

- ・H. Tapia 教授
- · M. Cuentas 教授
- 1人おいて
- · V. Lozada MEM 技師



Puno 州エネルギー鉱山局 左から


- · A. Naira 局長補佐
- · A. Arizaca 局長




PELT 情報収集 左から

- · F. Lino 化学担当技師
- · A. Lescano 副所長

Rimac地区現地踏査試料採取風景



Bellavista 堆積場




Bellavista 堆積場排水路




Casapalca 堆積場



Antuquito 堆積場



プラスチック被覆を施した Tanboraque 堆積場



Casapalca 堆積場試料採取風景




Antuquito 堆積場試料採取風景(1)




Antuquito 堆積場試料採取風景(2)



Bellavista 堆積場試料採取風景(1)



Bellavista 堆積場試料採取風景(2)




Tablachaca 堆積場試料採取風景

リンコナーダ地区調査




Lunar 湖畔で廃石(ずり) の中から石英脈を含む粘板 岩を粉砕している Lunar 地区の男性

粉砕しながら自然金を探 し出している。粉砕された 粘板岩はキンバレッテに供 給される。




Lunar 地区の廃石(ずり)は Lunar 湖畔まで広がる。 この廃石中から石英脈の ついている粘板岩を地区の 人々が拾い集めキンバレッ テの原鉱とする。




Lunar地区、粗粒金鉱に 水銀を添加しキンバレッテ 法により粉砕しながら金・ 水銀アマルガム化を進行さ せる。



キンバレッテ法後粉末 状鉱石から金・水銀アマル ガムの回収を行う。




選鉱尾鉱堆積場で堰堤 が崩壊し尾鉱が流出、尾鉱 を詰めた土嚢で修復する。 流出したシアン、水銀を 含む選鉱廃水(泥水)はそ のまま Lunar 湖と Rinconada 湖中間の Molinoパンパに流れ込む。



Corporación Minera Ananea 社所有の Comuni 坑口(海抜 5,050m)。

坑口付近には氷河の一部が点在する。近年、山岳 氷河は急速に後退してい るとのことである。




Corporación Minera Ananea 社所有の Comuni 坑口前の廃石(ずり)中の 鉱床母岩で黒色粘板岩。

母岩中には微小の黄鉄 鉱が認められる。




Corporación Minera Ananea 社 Comuni 坑口前 の廃石(ずり)の堆積状況。 廃石(ずり)中の黒色粘 板岩は少量の石英及び黄 鉄鉱が認められ。




Balcon III 坑口の廃石 中の黒色粘板岩。

少量の硫砒鉄鉱の鉱染 が認められる。



Ritfy Cocho 坑口から トロッコにより搬出され た黒色粘板岩(この中の 石英脈に伴う金粒が手選 によって仕分けられる。



Chaquiminas 漂砂鉱床 採掘現場

この付近のモレーンの 層厚は基盤 (黒色粘板岩) 上に 10m が認められる。

金は基盤岩付近の細粒 部に濃集が認められる (MEM 技師談)。




San Antonio de Poto の 漂砂金鉱床採掘現場


手前のプラットフォー ムはモレーン洗浄後の廃 石

廃石中には 0.08g/m³の 金が含まれる。


雪山の下方には Rinconada 鉱山が遠望で きる




Santa Rosa 鉱山跡と Cesilia選鉱場跡



Santa Rosa 鉱山から 排出された廃滓を集約 した Cesilia 堆積場




Santa Rosa 鉱山から湧出 する酸性水 (pH2.3) によ り茶褐色に汚濁された Cesilia川



海抜 4800m のパンパに廃 棄された生活廃棄物

La Rinconada 集落から廃 乗されたビニール袋に包ま れた生ごみを含む廃棄物が 放置されている。



Rinconada 鉱山周辺に廃 棄された生活廃棄物

La Rinconada 集落から廃 棄された生ごみを含む廃棄 物は集落周辺、鉱山周辺に各 所に積み上げられている。




Linconada 湖から鉱山及 び氷河が覆う Ananea Chico 山

Rinconada 地区は氷河、 湖等が見られる風光明媚な 自然が残っている。

	-		


セミナー写真

The Pilot Study for Project Formation for Environmental Improvement of Abandoned Mines




丸岡 JBIC リマ事務所首席駐在員 によるセミナー開会の挨拶 塩上は左から

- ·Rodríguez エネルギー鉱山省鉱山総局長
- · Valdivia エネルキ、一鉱山大臣
- · Vásquez エネルギー鉱山省鉱山環境総 局長
- ・大木調査団長



Valdivia エネルギー鉱山大臣によるスピーチ




Vásquez エネルギー鉱山省鉱山環 境総局長によるペルー国鉱山環境関 係、特に Ananea 地域の状況報告

(Title)

MEM's policy for mining pollution mitigation and development




Vásquez エネルギー鉱山省鉱山環境 総局長によるペルー国鉱山環境関係、特 に Ananea 地域の状況報告の一こま



大木 JBIC 調査団長による調査結果 の報告


(Title)

Summary of the pilot study for project formation for environmental improvement of abandoned mines




セミナー会場風景

セミナー参加者はペルー政府関係 機関、日本政府関係機関の約80名の 参加があった。



Rodríguez エネルギー鉱山省鉱山総 局長によるセミナー閉会の辞



コヒーブレイク風景

エネルギー鉱山省庁舎内の中庭 にて行い、活発な議論が交わされ た。



名刺交換風景

左から

- · Cenzano プノ州代表国会議員
- ・羽地調査団員
- · Rodríguez 鉱山総局長
- ・国会議員秘書
- ・丸岡 JBIC リマ事務所首席駐在員

