2009年11月27日 【出席者リスト】

| ANDA |
|------|

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDCUTOS Y ALCANTARILLADOS PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ANDA PARA EL MEJORAMIENTO OPERACIONAL QUINTA REUNIÓN MENSUAL DE EQUIPOS DE TRABAJO. - NOVIEMBRE DE 2009 LISTA DE ASISTENCIA

| NRW Reduction Man | agement Team | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| . Arq. Yanet Margarita Díaz | Technical Director | | |
| 2. Ing. Armando Ramírez | Infraestructure Manager | DOJne | 22472707 |
| 3. Licda. Aura Marina Eguizabal | Technical Assistance | Juegariel. | 22472703 agguedas/Concla.god |
| 4. Ing. Roberto Recinos | Project Unit Chief | 8 | result tadayah w |
| 5. Inga. Alba Daysi Driotes de Paz | Assesor | Malapaz | 2347 3768 |
| 5. Ing. Mauricio Dominguez | Technical Assesor | White | 734) 254 |
| | i | | |
| | | | |
| | . Arq. Yanet Margarita Díaz . Ing. Armando Ramírez . Licda. Aura Marina Eguizabal i. Ing. Roberto Recinos 5. Inga. Alba Daysi Driotes de Paz | . Arq. Yanet Margarita Díaz Technical Director Infraestructure Manager Licida. Aura Marina Eguizabal Technical Assistance Technical Assistance Project Unit Chief Inga. Albe Daysi Driotes de Paz Assesor | Technical Director Ing. Armando Ramírez Infraestructure Manager Infr |

| AĻĆ | ÓN DE USOS MULTIPLES, 27 DE NOVI | MBRE DE 2009 | | HORA: 1:30 P.M. |
|------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| l° | NOMBRE | CARGO | FIRMA | TELEFONO Ó E- MAIL |
| ا | NRW Reduction Ac | tion Team (Región M | letropolitana) | 1 |
| 7 1 | 1. Ing. José Israel Flores (Líder) | Metropolitan Región Manager | 1 | |
| 8 2 | 2. Arq. Aquiles Montoya | Distributor in charge | 1 | 2247 2628 |
| 9 3 | 3. Sr. Oscar Mónchez | Technician | | |
| 10 | 4. Sr. Oscar Portillo | Land Registration | | |
| 11 5 | 5. Lic. Ricardo Vásquez | Billing Department Chief | A Secretary of the second | 6739 2 61 |
| 12 (| 6. Ing. Mario Valiente | Chief | Me also still & | 2247.7498 |
| 13 | 7. Sr. Manuel Bernal | Plumber | · / | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |

| NOMBRE | | | T |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| HOHDRE | CARGO | FIRMA | TELEFONO Ó E- MAIL |
| NRW Reduction Act | ion Team (Región | Central) | |
| 4 1. Arq. Frederick A.Benítez (líder) | Central Región Manager | Pressucio time | 22412425 |
| 5 2. Ing. Alexander Recinos | Technical collaborator | | |
| .6 3. Lic. Manuel Castro | Administrative Coordinator | | i |
| .7 4. Arq. Luis Díaz | Technical Engineering | 371WZ | |
| .8 5. Sr. Luis Ernesto Gutiérrez | Administrative Cooperator | 7 | |
| 9 6. Sr. Neftalí Batres | Brigade Chief | 27 | |
| 7. Ing. José Luis Hércules | coordinator | C/44 1 | 2247 - 3438 |
| 8. Ing. Hugo Santamaría | chief operating | I man | - |
| 22 9. Ing. Neftalí Cañas | Manager | Julial | 2600-2602 |
| 10. Ing. Walter Fuentes | Engineer | /// | |
| | | | |
| | | | |

| SAL | ON DE USOS MULTIPLES, 27 DE NOVIE | MBRE DE 2009 | | HORA: 1:30 P.M. | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ٧° | NOMBRE | CARGO | FIRMA | TELEFONO 6 E- MAIL | | | | | | |
| 4 | NRW Reduction Actio | n Team (Región Occ | dental) | | | | | | | |
| 24 | 1. Ing. Angel Gabriel Valdés (líder) | Western Región Manager | | | | | | | | |
| 25 | 2. Ing. José Elmer Umaña | Operation Chief | Filmen) | TREASURE TO Jumpin | | | | | | |
| 26 | 3. Sr. Adolfo García | Brigade Chief | | | | | | | | |
| 27 | 4. Arq. Douglas Orellana | Land Registration Unit | Amudlu # | 24-22271 decilion & male of the | | | | | | |
| 28 | 5. Lic. Luis Caballero. | Billing Unit Coordinator | | | | | | | | |
| 29 | 6. Licda. Iris Arévalo | Comunication Unit | Land Michigan | 2781 100 | | | | | | |
| 30 | 7. Sr. Marlon Guzmán | Administrative Colaborator | SAME | 6156 FG51 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

HORA: 1:30 P.M.

TELEFONO Ó E- MAIL

| Energy Efficiency | Unit Team | | | |
|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 31 1. Ing. Juan Ceavega (líder) | Unit Chief | | | |
| 32 2. Ing. Hernán Cortéz | Supervisor | 343) | 2247-278 | 5 |
| 33 3. Inga. Cecibel de Mayorga | Cooperator Technic | ian dulului | 2247-278 | 75 |
| 34 4. Ing. Mario Sayes | Las Pavas Plant | | | |
| 35 5. Ing. Nelson Escamilla | Production in Char | ge | | |
| 36 6. Ing. Miguel González | Energy Efficiency U | Init | | " |
| 37 7. Ing. Juan Tobías Ramírez | Engineer | Johnan | 2747 - 293 jtramirezm@hot | mail. co |
| 38 8. Ing. Marco Durán | System Control Cer | ntre | | |
| 39 9. Sr. Fredy Martínez | Operator | | | |
| | | | | |
| | | | | - |
| | | i | | |
| C and self-left to a confidence contract to a confidence of the confidence for a second to the confidence of the confide | 13-44 TERmanen MOVER-683 de Sentencio 30 menuel mansasti moverneta. | 5 | | |
| C JA HER SEC 24 1 CONTRACTOR SECURITY C APPOPLICITY AND HER PROPERTY TO ANNOUNCE AND SECURITY TO ANNOUNCE AND | | | | |
| S JA NE SE SE SOSSIBATORISMIS EXPERIENT REMITTERS FORMANIA. A JA NE SE | LISTA DE A | | HORA 1 30 P.M. | |
| NOMBRE | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO | | HORA 1.30 P.M. TELEFONO 6 E- MAIL | |
| ON DE USOS MULTIPLES, 27 DE NOVIEM NOMBRE Sewerage Planning | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team | SISTENCIA FIRMA | | |
| Apparation | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager | SISTENCIA | | |
| NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area | SISTENCIA FIRMA | | |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer | SISTENCIA FIRMA | | |
| NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area | SISTENCIA FIRMA | | |
| NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta María Nulla 4. Inga. Gladys Rodríguez | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer | SISTENCIA FIRMA | | |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer | SISTENCIA FIRMA | | |
| Apparation Convocados - | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer | SISTENCIA FIRMA | | |
| NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta María Nuila 4. Inga. Gladys Rodríguez Otros Convocados - Lic. Milton Portillo | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer ANDA Planning Unit Chief | SISTENCIA FIRMA | | |
| NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta Maria Nuila 4. Inga. Gladys Rodríguez Otros Convocados - Lic. Milton Portillo Inga. Celia de Mena | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer ANDA Planning Unit Chief UGA Chief | SISTENCIA FIRMA (11111E 111 NRW | | |
| NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta María Nulla 4. Inga. Gladys Rodríguez Otros Convocados - Lic. Milton Portillo Inga. Celia de Mena Lic. Rolando Cáceres | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer ANDA Planning Unit Chief UGA Chief Assesor | SISTENCIA FIRMA | | |
| Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta María Nulla 4. Inga. Gladys Rodríguez Otros Convocados - Lic. Milton Portillo Inga. Celia de Mena Lic. Rolando Cáceres Licda. Ana de Cardoza | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer ANDA Planning Unit Chief UGA Chief Assesor | SISTENCIA FIRMA (11111E 111 NRW | TELEFONO Ó E- MAIL | |
| Apparation NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta Maria Nuila 4. Inga. Gladys Rodriguez Otros Convocados - Lic. Milton Portillo Inga. Celia de Mena Lic. Rolando Cáceres Licda. Ana de Cardoza | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer ANDA Planning Unit Chief UGA Chief Assesor | SISTENCIA FIRMA Grant in NRW | ### TELEFONO 6 E-MAIL ################################### | |
| NON DE USOS MULTIPLES, 27 DE NOVIEM NOMBRE Sewerage Planning 1. Ing. Armando Ramírez (líder) 2. Ing. Ing. Flavio Meza. 3. Inga. Marta María Nuila 4. Inga. Gladys Rodríguez Otros Convocados - Lic. Milton Portillo Inga. Celia de Mena Lic. Rolando Cáceres Licda. Ana de Cardoza Inga. Churchic. Raminz | LISTA DE A BRE DE 2009 CARGO Team Manager Sanitary Area Engineer Engineer ANDA Planning Unit Chief UGA Chief Assesor Cooperation Chief | SISTENCIA FIRMA (11111E 111 NRW | ### TELEFONO 6 E-MAIL ################################### | |

LISTA DE ASISTENCIA

FIRMA

CARGO

AITA

Agua cere 10005 SALON DE USOS MULTIPLES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2009
Nº NOMBRF

NOMBRE

| Agua para sodos SALÓN DE USOS MULTIPLES, 27 DE NOVI | EMBRE DE 2009 | | HORA: 1:30 P.M. |
|--|---------------|--|-------------------|
| Nº NOMBRE | CARGO | FIRMA | TELEFONO Ó E-MAIL |
| JICA EXPERT TEAM O | FFICE | | |
| 50 Srita. Carola Leiva | Assistance | (Xavio) | |
| Sr. Manuel Rivera | Assistance | | |
| 52 Srita. Mariana Taylor | Traductor | | 2 |
| 53 Sr. Emilio Sura | Traductor | , and it is the same of the sa | |
| 54 Sr. Victor Valverde | Traductor | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 11-222 -

【発表資料】




Advances until now

1.1 Existing Problems

Categorization of Problems

List of problems and categorization: Clasification of technical, administrative and legal problems.

 Structure of problems: Using the Tre diagram, identifying causes and phenomena and type of relation between them to fin the root of problem depending the importance.



Advance Until Now

1.2 Audit of Water

- Gathering of billing and monthly water production information, thru Comercial and Production Area of each region and also from ITT Department.
- Study of 9 steps to calculate NRW and losses of water.

| | (| Compon | entes del balance de agua) | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---------------|
| Α | В | С | Ď | Е |
| | | Consumos Autorizados y Facturados | Consumo Medido Facturado (incluyendo exportación de agua) | Agua Facturad |
| | Consumos Autorizados | M ^k / year | Consumo no Medido Facturado * | M³/year |
| | M³/year | Consumos Autorizados y No Facturados | Consumo Medido No Facturado | 2000 |
| Volumen de Entrada del | | M ³ / year | Consumo No Medido No Facturado | NRW WATER |
| Sistema | | Pérdidas Aparentes | Consumo No Autorizado | Agua no |
| M³/year | Pérdidas de | M³/year | Medición Inexacta | Facturada ** |
| | Agua | Pérdidas Reales | Fugas en la Principales de Transmisión y Distribución | M³/year |
| | M³/year | refuidas keales | Fugas y Rebalses en los Tanques de Almacenamiento | |
| | | M³/year | Fugas en las Conexiones de Servicio hasta el Punto de Medición | |

Summary

- Study the water balance according to IWA
- Structure of list of problems using tree diagram and categorization by relevance.
- Implementation of process of water audit for regions and Metropolitan Area





ESTADO ACTUAL DEL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA EN LA REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA"

EN ESTOS MOMENTOS NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA DE CAMBIO DE VALVULAS PARA AISLAMIENTO Y VALVULAS DE CONTROL, EN EL DISTRITO MODELO.

OBSERVACIONES GENERALES:

- NO SE HAN ENCONTRADO PROBLEMAS EN LAS EXCAVACIONES, EL MATERIAL ES EL ADECUADO
- EN ALGUNOS CASOS SE HA TENIDO QUE HACER MAS GRANDE LA EXCAVACION YA QUE LOS ACCESORIOS PARA INSTALAR LAS NUEVAS VALVULAS REQUIEREN MAS ESPACIO.
- SE HA INSTALADO 1 VALVULA COMPLETA EN DOS DIAS, SE TIENEN INSTALADAS 5 VALVULAS, PARA LO CUAL SE NECESITARON 10 DÍAS.
- 4. SE ESPERA INSTALAR UNA VALVULA DIARIA, ES DECIR REDUCIR EL TIEMPO DE PRUEBA A LA MITAD.

















| INSTALACION DE VALVULAS (VALVU | | | | | | NA I V | //ULW | NJL PI | 3 LA | . Pua | | H_NS N | OJ T |
|--|------|-----|---|------|---|--------|-------|--------|------|-------|------|--------|------|
| | WOV | | | | | |) | Dic OS |) | | | | |
| CODIGO Y UBICACIÓN DE VALVULA | | _ | G | RUPO | 1 | | | | _ | G | RUPO | 2 | |
| | 200 | i | 2 | 3 | A | | | 7 | R | 9 | 10 | 11 | |
| VALVULA 5 (Ø 4"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE | .pir | ÷ | | - 10 | - | | | | -0 | - 47 | BAY | | _ |
| LA PAZ Y 8°. C. OTE. | | | _ | | | | | | | | | | |
| VALVULA 6 (Ø 4"): SOBRE BLVD, BOSQUES DE LA PAZ, ENTRE 4*.v 5*. C. OTE. | | | | | | | | | | | | | |
| LA PAZ, ENTRE 4°.y 5°. C. OTE. VALVULA 7 (Ø 4"): SOBRE CALLE LOS PINOS, | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRE 4°.y 5°, C. PTE. VALVULA 8 (Ø 4"): SOBRE CALLE LOS PINOS, Y | | - | | | | | | - | | | | - | - |
| 8ª, C. PTE. | | | | | | | | | | | | | |
| VALVULA 25 (Ø 4"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE | | | | | | | | | | | | | |
| LA PAZ, ENTRE 4°.y 5°. C. PTE. | | | | | | | | | | | | | ш |
| VALVULA 1 (Ø 4"): SOBRE ACCESO SUR OTE. | | | | | | | | | - | | | | |
| CALLE "A" Y BLVD. BOSQUES DE LA PAZ. | | | | | | | | | | | | | |
| VALVULA 2 (Ø 4"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE LA PAZ, ENTRE 21°.y 20°. C. OTE. | | | | | | | | | | | | | |
| VALVULA 3 (Ø 4"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE | | | | | | | | - | | 100 | | | |
| LA PAZ, ENTRE 17°.y 16°. C. OTE. | | | | | | | | i i | | | yX | - 4 | |
| VALVULA 4 (Ø 4"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE | | | | | | | | | | | | | |
| LA PAZ, ENTRE 12ª.y 13ª. C. OTE VALVULA 13 (Ø 6"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE | _ | = | | | | | | | - 0 | | | | |
| LA PAZ. ENTRE CALLE "B" Y 21s. C. PTE | | | | | | | | | | | | | |
| VALVULA 15 (Ø 4"): SOBRE BLVD. BOSQUES DE | | | | _ | | | | | | | | | |
| LA PAZ, ENTRE 23°.y 24°. C. PTE. | | , , | | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE MICROMEDIDORES (500) | | | 4 | | | | | - | | | | | |

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS

CONSTRUCCION DE CAJAS E INSTALACION DE MACROMEDIDOR Y CAJAS MNF

| ACTIVIDADES | Dic-U9 | | | | | | | | | | | Emp-10 | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----|----|----|---------|----|----|----|--------|------|--------|----|----|----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 11 | 21 | 22 | 23 | a i ti | in i | 28 | 29 | 30 | ĪΠ | T. | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EXCAVACION | | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Т |
| CONSTRUCCION DE CAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | | | |
| INSTALACAION DE VALVULAS, MACRO Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | T | | | | | | | Ī | | F | | | | |
| ELABORACION DE LOSAS DE | | | | | | | | | | | | ı (İ | | | | | | | | | | | |
| PRUEBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | | | |

"LA EJECUCION DE LAS OBRAS DESCRITAS Y PROGRAMADAS ANTERIORMENTE QUEDA SUJETA A LAS DIRECCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA ANDA, REFERENTE A OTRAS ACTIVIDADES QUE SEAN DERIVADAS DE LA EMERGENCIA."

REPORTE DE ANALISIS DE MEDIDORES EN DISTRITO MODELO

- EN LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA REPORTADO UN 5% DE AVANCE DEL TOTAL SOLICITADO.
- SOLO HAY UNA PERSONA DELEGADA PARA ESTA ACTIVIDAD, Y EL ENCARGADO TAMBIEN TIENE DELEGADAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR, DEBIDO A ESTO EL AVANCE ES UN POCO LENTO.
- SE ESTIMA TERMINAR ESTA ACTIVIDAD EN LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE.

REPORTE DE ANALISIS DE MEDIDORES EN DISTRITO MODELO

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO:











COMENTARIOS FINALES

ES NECESARIO ACLARAR QUE EL PROCESO DE INSTALACION DE VALVULAS SE VIO INTERRUMPIDO DEBIDO A LA EMERGENCIA GENERADA A RAIZ DE LA TORMENTA IDA, LA CUAL OCASIONO QUE COLAPSARAN VARIAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO, Y VARIAS LINEAS PRIMARIAS POR LO CUAL TODAS LAS CUADRILLAS DE LA REGION METROPOLITANA, HAN ESTADO POR DOS SEMANAS REHABILITANDO LAS INFRAESTRUCTURAS DAÑADAS.

Y TENER TERMINADO EL PROYECTO PILOTO PARA LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2010.









Técnicas de Reducción de Agua No Facturada


Región Central.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER PERÍODO

Dentro del primer período se realizaron las siguientes actividades:

- · Selección del Bloque modelo.
- Revisión del funcionamiento de válvulas del Bloque Modelo.
- Elaboración de planos.
- Sondeo de Medidores Averiados
- Sondeo de conexiones llegales.
- · Sonde o de errores en los medidores





SONDEO DE MEDIDORES

INSPECCION DE MEDIDORES EN BLOQUE MODELO (TONACATEPEQUE, PROYECTO JICA)

| TTEM | Descripción | Ruta 1 | Ruta 2 | Ruta 3 | Ruta 4 | Ruta 5 | Ruta 6 | Ruta 7 | Ruta 12 | Totales |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | legal | 2 | 1 - 1 | | | | | | | 2 |
| 2 | Mal Estado | 28 | 35 | 44 | 37 | 20 | 15 | 7 | 10 | 196 |
| 3 | Fraudulento | 1 | | | | | 8 | 1 | -1 | 11 |
| 4 | Enterrados (En proceso de exploración) | 8 | 10 | 17 | 14 | 5 | | 2 | 1 | 57 |
| 5 | Directo | 41 | 10 | 20 | 21 | 16 | 24 | 27 | 22 | 181 |
| 6 | Suspendido | | 1 | - 5 | | 2 | 7 | 6 | 1 | 22 |
| 7 | Bueno | 108 | 52 | 113 | 115 | 55 | 128 | 225 | 41 | 837 |
| | Total Censados | 188 | 108 | 199 | 187 | 98 | 182 | 268 | 76 | 1306 |









469

Total a sustituir

INSPECCIÓN DE VÁLVULAS

En cuanto al funcionamiento de las válvulas del sistema de Tonacatepeque se encontraron los siguientes datos:

25 válvulas buenas 14 válvulas malas









ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO PERIODO

- Instalación de válvulas.
- Instalación de Macro medidores.
- Instalación de Micro medidores.











































































Programación 2009 2010 notas 1 Sebeción de instalaciones objeto 1 Sebeción de materiales 1 Sebeción de materiales 1 Sebeción de materiales 1 Sebeción de materiales 1 Sebeción de desentes recelectrales 1 1 Sebeción de desentes recelectrales 1 1 Sebeción de desentes recelectrales 2 1 Sebeción de desentes recelectrales 3 1 Sebeción de materiales 1 Sebeción de materia

EJEMPLOS DE ANALISIS DE DATOS RECOLECTADOS





Datos de Analizador de Redes

| DATE | TIME | VAH_SYS | PFH_SYS | W(AD) | W(MD) |
|------------|----------|---------|---------|-------|-------|
| 15/09/2029 | 4:48:19 | 69.5 | 73.8 | -24.9 | 94 |
| 15/09/2029 | 6:48:19 | 67.8 | 722 | -24.9 | 93 |
| 15/09/2029 | 8:48:19 | 66.5 | 69.8 | -21.5 | 95 |
| 15/09/2029 | 10:48:19 | 65.7 | 69.1 | -21.5 | 95 |
| 15/09/2029 | 12:48:19 | 64.6 | 67.5 | -19.9 | 95 |
| 15/09/2029 | 14:48:19 | 64.7 | 67.6 | -19.9 | 95 |
| 15/09/2029 | 16:48:19 | 65.4 | 69.3 | -23.2 | 94 |
| 15/09/2029 | 18:48:19 | 65.4 | 68.5 | -2.7 | 95 |
| 15/09/2029 | 20:48:19 | 66.1 | 69.8 | -22.5 | 94 |
| 15/09/2029 | 22:48:19 | 68.4 | 723 | -23.7 | 94 |
| 15/09/2029 | 23:48:19 | 68.3 | 723 | -23.9 | 94 |
| 15/09/2029 | 23:58:19 | 68.4 | 721 | -22.9 | 94 |



| ECHA | DATOS | 00:30 | 01:30 | 02:30 | | | | | | | | d | | | | | 15:30 | | 47.20 | 18:30 | 40.20 | 20.20 | 21:30 | 22.20 | 22.20 |
|--------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 04/09/2009 | EOUPO | 00:30 | 01:30 | 02,30 | 02:30 | 04:30 | U3:30 | 00:30 | 97:30 | 00:30 | DN 09:30 | 10:30 | 11:30 | 1230 | 13:30 | 14:30 | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | DN | 20:30 | 21:30 | EE,30 | 23:30 |
| | PRESIM | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | 120 | | | | |
| 05/09/2009 | EQUIPO | 10 | 18 | 101 | 10 | 18 | 101 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 18 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 701 |
| | PRESIDE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | BB | 80 | 80 | 80 | 80 | BU | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ar ba basa | EQUIPO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nc | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 06/09/2009 | PRESIM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | BB | 80 | 80 | 80 | 88 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07/09/2009 | EQUIPO | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| u / Jusyzuus | PRESIM | 68 | 60 | GII | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 08,09/2009 | EQUIPO | | | | -4 | | | - 1 | 1. | | ON | | 14.1 | | 1.1 | | | | ON | - 17 | | -44 | 14. | | |
| | PRE-SIM | | | | - | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| | EQUIPO | | | | | | | | | 7.5 | ON | | | | | | | | | | | | 177 | | |
| | PRE-SEXM | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | 11 | 7.1 | | | |
| | EQUIPO | | | | | | | | | | OFF | | | | | | | | | | ON | | | | |
| | PRESEN | | 0-2 | | | | | | | | 20 | | | | _ | | | | | - | 70 | | - | | _ |
| 11/09/2009 | ECUIPO PRESION | - | 100 | - 5 | | | | | | | ON | - | | | | | | | | | ON | | | | |
| _ | EQUIPO | A | 4 | - 13 | - | | | | | | 70 ON | - | | - | - | | | | | ON | 70 | | | | |
| 12/09/2009 13/09/2009 | ECHORAL CONTRACTOR | 4 | - | -3 | | | | | | | 70 | | | - | | | | | | 80 | | | | | |
| | EQUIPO | - | | | 18 | - | | | | | ON | | ON | | | | | | | ON | | | | | |
| | PRESIN | | | | | 5 | | | | | 110 | | 110 | | | | | | | 110 | | | | | |
| | EQUIPO | 1-1 | | | | Ť. | | | | | ON | | | | | | | | | | ON | | | | |
| | PRESON | | | 1 | | 35 | | | | | 60 | ii . | | | | | | | 1 | | 100 | | | | |
| | EQUIPO | ON | CHH | ON- | CNA | CM | ON | ON | ON | CIN | ON | ON | ON | CHH | CMI | OH | ON | ON | ON | ON | OH | ON | ON | CIN | ON |
| 15/09/2009 | PRESON | 100 | 100 | DOL | nnc | anc | 100 | 100 | anc | DDC | 100 | 100 | 100 | 100 | nnc | 100 | 100 | nnc | 100 | 100 | 100 | 100 | nac | ממנ | 100 |
| 16/19/2009 | EQUIPO | ON | CIN | ON | CWN | CNN | OM | ON | ON | CWI | ON | OM | ON | CIM | CHH | ON | ON | ON | CHM | ON | ON | ON | ON | CHM | OM |
| TOPL/YZUU3 | PRESIM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 17/09/2009 | EQUIPO | ON | CHH | ON | CIN | CHH | ON | ON | ON | CIM | ON | ON | ON | CHH | CM | COM | ON | ON | CIM | ON | ON | ON | ON | CIN | ON |
| Tylnakrinia | PRESON | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |





| 4 | |
|-----------|--|
| | HOJA DE REPORTE (RESUMEN) |
| 1 80 | OMPINE DE E. D. La Militar, Colonia Militar, No. San Jacknio, S. S. |
| 2 TII | PO DE E. M. WALL WALL |
| 261 | PECIF. DEL EQUIPO Casacit Trafa Neu Hob Yell Transformer 1948 LVA × 5 22668 V / 484 V |
| | Parpair Capacity Pairs Parpair Capacity Pairs |
| 4 PE | EMODO DE MEDICION YYYY 2853 YYYY 2853 UMM 582 MININ 505 OCT 000 DD 000 |
| 5 P.A | RAMETROS MEDIDOS Mar. Veltarge Mile. Veltarge Average Veltarge Voltage Average Veltarge Voltage A33.3 4.1% 464.7 -2.2% 487.3 D.5% |
| _ | Consumption Power Tetal 55,310.66 (W b -> 41,010.66 (W b ' Manth (Estimated Figure) |
| 1.5 | Average Kur Initia a Energy 0.51 1448664 (White Teaths are 4 Figure 1 |
| La Carlo | Man. Kir Min. Kir Average Kir 53.5 48.3 53.2 |
| 3 | Mai. IVA Min. IVA Are rarge VVA |
| 100 | Mar. LYAR Min. EVAR Average KVAR 22.5 56.9 22.4 |
| - 0 | Max.PF |
| - 12 | Bydraulic Dafa Tatal Flora 2,725.56 g 1/46 01,765.66 g 1 Manth(Caller stee Figure) |
| 1 | Max. Flow Male. Flow Average Flow 1.95700 in fam 1.95700 in fam 1.95700 in fam 1.95700 in fam in |
| No. | Mas. Premire Mb. Premire Average Premire |
| V | 124 peri 24 peri 14 peri 15 pe |
| - N | etetet |
| 1 | Pump Consumption Power Total UP 1 Total WAS Assessed PF Total Films |
| | Pamp No. 1 S3,318.50 kWb S6,328.00 kVAb 34 2,725.50 m ³ 060 Pamp No. 2 kWb — kVAb — m ³ 060 |
| | Pump No. 1 LW LW LWA LWA LWA LWA LWA LWA LWA LWA L |
| Street | Pamp No.5 |
| 1500m | Pany No. 5 CW B CYAB C D'AGE Pany No. 7 CW B CYAB C D'AGE |
| Chooling. | Pang No. 2 |
| 1000 | |
| 900 | |
| the land | |



PROPUESTAS

Planta de Bombeo Caites Beneficios de Diablo



- Reducción aproximada de \$1,647.20 en concepto de energía eléctrica.
- Reducción de fugas
- Maximizar los tiempos de operación del equipo, alargando los tiempos de mantenimiento del equipo.

Edificio Administrativo



- Eliminación de \$1,217 en concepto de penalización por bajo FP.
- · Mejorar la calidad de energía
- Alargar la vida útil de la carga instalada.


Equipo en proceso de adquisición

- Variador de Frecuencia
- Banco de capacitores automatizado
- Caudalimetros portátiles
- Cámaras termograficas
- Pilas recargables y cargadores



2009年12月22日

【発表資料】




Advances until now

1.1 Existing Problems

Categorization of Problems

List of problems and categorization: Clasification of technical, administrative and legal problems.

 Structure of problems: Using the Tre diagram, identifying causes and phenomena and type of relation between them to fin the root of problem depending the importance.



Advance Until Now

1.2 Audit of Water

- Gathering of billing and monthly water production information, thru Comercial and Production Area of each region and also from ITT Department.
- Study of 9 steps to calculate NRW and losses of water.

| | | | onal use for Water Balance | | |
|---------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Α | В | С | D | E | |
| | | Consumos Autorizados y Facturados | Consumo Medido Facturado (incluyendo exportación de agua) | Agua Facturad | |
| | Consumos Autorizados | M³ / year | Consumo no Medido Facturado * | M³/year | |
| | M³/year | Consumos Autorizados y No | Consumo Medido No Facturado | NRW WATER Agua no Facturada ** | |
| Volumen de Entrada del | | Facturados M ³ / year | Consumo No Medido No Facturado | | |
| Sistema | | Pérdidas Aparentes | Consumo No Autorizado | | |
| M³/year | Pérdidas de | M³/year | Medición Inexacta | | |
| | Agua | ** ** * * * * | Fugas en la Principales de Transmisión y Distribución | M ³ /year | |
| | M³/year | Pérdidas Reales | Fugas y Rebalses en los Tanques de Almacenamiento | | |
| | | M³/year | Fugas en las Conexiones de Servicio hasta el Punto de Medición | | |

Summary

- Study the water balance according to IWA
- Structure of list of problems using tree diagram and categorization by relevance.
- Implementation of process of water audit for regions and Metropolitan Area






ESTADO ACTUAL DEL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA EN LA REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA" Current situation of project.

EN ESTOS MOMENTOS NOS ENCONTRAMOS EN LA 2ª. ETAPA DE CAMBIO DE VALVULAS CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS MNF, EN EL DISTRITO MODELO. We are in the 2nd period of valve installation and pit construction of MNF.

OBSERVACIONES GENERALES: General observations:

- YASE TERMINO DE INSTALAR TODAS LAS STEP TEST VALVE Y LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO. All the step test and other valves were installed.
- 2. NO SE PUDO ENCONTRAR LA LINEA EN DONDE SE DEBERIA DE INSTALAR LA STEP TEST VALVE 1. We could not install valve N. 1 because the pipe line was not found.
- SE HA INSTALADO 10 VALVULAS COMPLETAS EN DOS SEMANAS. We install 10 valves in one week.
- SE CUMPLIERON LAS ESPECTATIVAS DE TIEMPO TRAZADAS. We achieve the goals regarding work plan.

























REPORTE DE INSTALACION DE MICRO MEDIDORES EN DISTRITO MODELO. Micro Meter Report.

- EN LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA REPORTADO UN 80% DE AVANCE DEL TOTAL SOLICITADO, ESTO COMPRENDE LA INSTALACION DE 395 UNIDADES, RESPECTO A 500 PROGRAMADAS. This activity is almost finished, we need to installa 395 units of 500.
- LOS MEDIDORES HAN SIDO INSTALADOS POR 4 FONTANEROS. This meters are install by 4 plumbers.
- SE HAN INSTALADO EN 5 DIAS LABORALES, This installation was made in 5 days.
- SE HA EXPERIMENTADO UN ATRASO EN LA INSTALACION, DEBIDO A CIERTOS PROBLEMAS CON LOS HABITANTES Y SITUACIONES FISICAS DE LOS MEDIDORES (COMO SE DETALLA EN CUADRO A CONTINUACION). We have experienced some difficulties with some customer complaining about substitution.

REPORTE DE INSTALACION DE MICRO MEDIDORES EN DISTRITO MODELO. Micro Meter Installation Report.

CUADRO DE INSTALACION TABLE OF INSTALLATION.

| Micro Mete | erinstallation | riccoanita | hat could not be installed | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 5837487 No se ubico servicio | | | | | | |
| Fecha de | Quantity | 2 | 6340905 Cliente no permitio | The same of the sa | | | | | |
| Instalacion | | 3 | 6554076 servicio suspendido | No se ubico. Not located | | | | | |
| 09/12/2009 | 28 | 4 | 5732091 servicio suspendido | Cliente no permitio: Customer don't allow Servicio suspendido: Suspended servi- | | | | | |
| 10/12/2009 | 18 | 5 | 6325113 servicio suspendido | | | | | | |
| 10/12/2009 | 10 | 6 | 5956675 servicio suspendido | No tiene tapadera: No cover | | | | | |
| 10/12/2009 | 42 | 7 | 6515627 servicio suspendido | Necesita Caja: Needs Box | | | | | |
| 11/12/2009 | 73 | 8 | 5923442 servicio suspendido | | | | | | |
| 11/12/2009 | 44 | 9 | 5898666 servicio suspendido | Vehiculo/Caja: Vehicle blocking | | | | | |
| 12/12/2009 | 70 | 10 | 5923465 servicio suspendido | Caja sellada con concreto: Seal Box | | | | | |
| 14/12/2009 | 6 | 11 | 6074454 servicio suspendido | | | | | | |
| 14/12/2009 | 72 | 12 | 8413496 no tiene tapadera | | | | | | |
| 14/12/2009 | 30 | 13 | 7884562 necesita caja | | | | | | |
| 15/12/2009 | 2 | 14 | 6881505 Cliente no permitio | | | | | | |
| Total Inst. | 395 | 15 | 7097542 Cliente no permitio | T Comments | | | | | |
| Total no Inst | 30 | 16 | 7034116 Cliente no permitio | | | | | | |
| Total general | 425 | 17 | 6340905 Vehiculo / caja | | | | | | |
| | | 18 | 6500334 Caja sellada con concrete | 1 | | | | | |
| | | 19 | 6893955 Cliente no permitio | | | | | | |
| | | 20 | 7513385 Vehiculo / caja | | | | | | |
| S.S. 15-12-09 | | 21 | 6110115 no tiene tapadera | | | | | | |
| All the mot | ers were install by | 4 22 | 6367403 servicio suspendido | | | | | | |
| | ers were install by | 23 | 6868323 Cliente no permitio | | | | | | |
| plumbers | | 24 | 24 6164743 Cliente no permitio | | | | | | |
| | | 25 | 6213196 Cliente no permitio | | | | | | |
| | | 26 | 6938051 Cliente no permitio | | | | | | |
| | | 27 | 6925305 No se ubico servicio | 7 | | | | | |
| | | 28 | 6917372 Sivalvula y aterrado | | | | | | |
| | | 29 | 6289572 no tien servicio de aqua | | | | | | |
| | | 30 | 7214853 caja inter y atemada | | | | | | |









Técnicas de Reducción de Agua no Facturada Municipio de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador

ANDA Región Central y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA, se encuentra desarrollando el **Proyecto de Desarrollo de Capacidades de ANDA**, para el Mejoramiento Operacional en el Municipio de Toncatapeque, Departamento de San

En la ejecución del proyecto se encuentra un equipo expertos de JICA, el cual proporcionan asistencia técnica de operación y mantenimiento a ANDA, la institución se encarga de implementar el proyecto y lograr los objetivos trazados de dicho proyecto que son fortalecer la capacidad operacional de ANDA en una eficiencia operacional y administración del servicio de agua potable.

El proyecto consiste en la instalación de vályulas, que se realizarán en sectores determinados para el estudio, además las válvulas se conectaran a la red para aislar el sector, con el fin de medir cuánta agua se está perdiendo y con ello se determinara donde están las fugas.

Por otra parte se instalarán medidores en las viviendas donde el medidor se encuentre en mal estado o que tenga el servicio directo.

1. Actividades realizadas:

- Revisión de funcionamiento de válvulas
- Sondeo de medidores averiados
- Sondeo de conexiones ilegales
- Levantamiento físico del tipo de material de la tubería instalada y el diámetro de las mismas.
- Excavación de tres cajas de 2.70 x 1.50 x 1.80 metros. Instalación de válvula compuerta de ø 4", ubicada en la 4ª. Calle Oriente y 5ª Avenida Norte, con fecha 30/11/2009.
- Instalación de dos cabos brida y espiga de ø 4", ubicada en la 4ª Calle Oriente y 5ª Avenida Norte, con fecha 30/11/2009.
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 4", ubicada en la 4º Calle Oriente. Avenida Norte, con fecha 30/11/2009.

En resumen se instalo una válvula compuerta de ø 4", con sus respectivos accesorios en el mes de noviembre.



Blvd. Venezuela, Final Av. Peralta, Plantel El Coro, San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2247-2437 Fax.: (503) 2247-2482



2. Actividades realizadas en el mes de diciembre:

- Instalación de válvula compuerta de ø 4", ubicada en la 4ª Calle Poniente y 6ª Avenida Norte, con fecha 3/12/2009.
- Instalación de dos cabos brida y espiga de ø 4", ubicada en la 4ª Calle Poniente y 6ª. Avenida Norte, con fecha 3/12/2009.
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 4", ubicada en la 4ª Calle Poniente y 6ª. Avenida Norte, con fecha 3/12/2009.
- Instalación de válvula compuerta de ø 4", ubicada en la 5ª Avenida Norte y 2ª Calle Oriente, con fecha 9/12/2009.
- Instalación de dos cabos brida y espiga de ø 4", ubicada en la 5ª Avenida Norte y 2ª Calle Oriente, con fecha 9/12/2009.
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 4", ubicada en la 5ª Avenida Norte y 2ª Calle Oriente, con fecha 9/12/2009.
- Instalación de válvula compuerta de ø B", ubicada en la 4ª. Calle Oriente y 5ª. Avenida Norte, con fecha 14/12/2009.
- Instalación de dos cabos brida y espiga de ø 6", ubicada en la 4ª Calle Oriente y 5ª. Avenida Norte, con fecha 14/12/2009
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 6", ubicada en la 4ª Calle Oriente y 5ª. Avenida Norte, con fecha 14/12/2009
- Instalación de válvula compuerta de ø 2 1/2", ubicada en la 1ª Avenida Norte y Calle Colgota, con fecha 16/12/2009.
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 2 1/2", ubicada en la 1ª Avenida Norte y Calle Colgota, con fecha 16/12/2009.
- Instalación de válvula compuerta de ø 4", ubicada en la 6ª Avenida Sur y 3ª Calle Poniente, con fecha 22/12/2009.
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 4", ubicada en la 6ª Avenida Sur y 3ª. Calle Poniente, con fecha 22/12/2009.
- Instalación de válvula compuerta de ø 4", ubicada en la 14ª Avenida de Diciembre y 3ª Calle Oriente, con fecha 26/12/2009.
- Instalación de dos cabos brida y espiga de ø 4", ubicada en la 14ª Avenida de
- Diciembre y 3º. Calle Oriente, con fecha 26/12/2009 Instalación de dos uniones flexibles de ø 4", ubicada en la 14º Avenida de Diciembre y 3ª. Calle Oriente, con fecha 26/12/2009.
- Instalación de válvula compuerta de ø 2 1/2", ubicada en la 6º Avenida Norte y 2º Calle Poniente, con fecha 28/12/2009.
- Instalación de dos cabos brida y espiga de ø 2 1/2", ubicada en la 6ª Avenida Norte y 2ª. Calle Poniente, con fecha 28/12/2008.
- Instalación de dos uniones flexibles de ø 2 1/2", ubicada en la 6ª Avenida Norte y 2ª. Calle Poniente, con fecha 28/12/2009. Construcción completa y colado de una caja de 2.4 x 1.5 x 1.80 metros.



Blvd. Venezuela, Final Av. Peralta, Plantel El Coro, San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2247-2437 Fax.: (503) 2247-2482





- Colado de fundaciones y colocación de ladrillos en dos cajas de $2.4 \times 1.5 \times 1.80$ metros.
- Inspección de medidores aterrados en Ruta No.1.
 Instalación de 54 medidores en la Ruta No.1. ubicados en el Casco Urbano, con fecha 1/12/2009 al 17/12/2009.
- Instalación de 15 medidores en la Ruta No.7, Ubicados en Altos del Tejar, con fecha 11/12/2009 al 17/12/2009.


En resumen se instalaron 5 válvulas compuerta de ø 4", 1 válvula de ø 6" y 2 válvula de ø 2 ½, con sus respectivos accesorios en el mes de noviembre y 69 medidores. Ver esquema anexo.





Blvd. Venezuela, Final Av. Peralta, Plantel El Coro, San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2247-2437 Fax.: (503) 2247-2482













































Dirección Técnica Unidad de Eficiencia Energética



INFORME DE AVANCE DEL EQUIPO DE AHORRO DE ENERGIA DE JICA, AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

FASE 2-2 y 2-3

Analisis de datos Recolectados.

Esta fase ya fue finalizada en las 10 plantas pilotos correspondientes al area metropolitana.

FASE 3-1

Selección de Medidas

En esta fase ya se identificaron las medidas a implementar y se han elaborado diseños de las mejoras propuestas los cuales estan en fase de dibujo.

En estas medidas a implementar se ha concluido que la mejor forma de obtener ahorros es la utilizacion de variadores de velocidad en los equipos de bombeo de las estaciones pilotos, ya que estas trabajan directamente contra la red de distribucion. Donde se considera que se podria obtener un ahorro estimado hasta de un 20%, en el consumo de energia electrica, para lograr este ahorro las mejoras deben ser realizadas en su totalidad y ademas contar con equipos de medicion para monitorear las mejoras.

Esto tambien incluira la capacitacion a todo el personal involucrado en operación, mantenimiento y administracion del cada una de las plantas pilotos para lograr hacer eficiente el sistema de bombeo.

FASE 3-2

Simulacion de Efectos.

Se ha inciado la simulcion de efectos en las plantas pilotos, las cuales a la fecha no se han concluido debido a que se han podido efectuar mediciones hidraulicas en cada una de ellas, a pesar de haber realizado las gestiones para el apoyo de la Region Oriental en el prestamo del caudalimetro ya que el que posee la REgion Metropolitana se encuentra dañado.

A pesar de este inconveniente se ha tratdo de realizar la simulacion con datos proporcionados por el area de mantenimiento electromecanico de la region metropolitana, con hojas tecnicas y curvas de operacion de las bombas, pero se detectaron incogruencia en los datos proporcionados y memorias de calculo realizadas.

FASE 3-3

San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2247-2961 y (503) 2247-2785



Dirección Técnica Unidad de Eficiencia Energética



Selección de instalaciones pilotos.

Inicialmente se habia considerado la planta Caites del Diablo y el edificio administrativo, y se adiciona la planta de bombeo La Militar ya que se determino que los ahorros podrian ser importantes.

FASE 3-4

Gestion de los Equipos de Medicion.

Con fondos de la cooperacion JICA, ya se realizo la gestion, evaluacion de ofertas y adjudicacion de los equipos de medicion, los caules se esperan sean entregados al equipo de ahorro de energia para continuar con los estudios.

San Salvador, El Salvador. C.A. Tel. (503) 2247-2961 y (503) 2247-2785