

៥. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

៥.១. វិធីសាស្ត្រធ្វើផែនការ

៥.១.១. លក្ខណៈទូទៅ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនឹងត្រូវបង្កើតឡើងតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖ -

- ក) ដើម្បីកំណត់តួនាទីរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសំដៅលើការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងកំណត់មុខងារកំពង់ផែត្រូវមានដើម្បីបំពេញតាមតួនាទីរបស់ខ្លួន
- ខ) ដើម្បីប៉ាន់ស្មានពីតម្រូវការតាមមុខងារមួយៗក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំគោលដៅ
- គ) ដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការកំណត់ចូលកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ដោយពិចារណាបែងចែកឱ្យបានសមស្របក្នុងចំណោមកំពង់ផែទាំងអស់ រួមទាំងកំពង់ផែភ្នំពេញ និងកំពង់ផែច្រកទ្វារអន្តរជាតិផ្សេងទៀត
- ឃ) ដើម្បីកំណត់គំណាតតម្រូវការរវាងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ធៀបទៅនឹងសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់របស់កំពង់ផែនៅឆ្នាំគោលដៅ ដោយគិតលើការកែលម្អទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានស្រាប់/ឧបរិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងធាតុទុំដូចជាប្រតិបត្តិការកុងតឺន័រជាដើម
- ង) ដើម្បីកំណត់ចំនួនបំប៉និយភណ្ឌដែលត្រូវការសាងសង់ថ្មី ដោយគិតទៅលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពមុខងារបំប៉និយភណ្ឌបច្ចុប្បន្នឡើងវិញ
- ច) ដើម្បីកំណត់កន្លែងទំនេរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដោយពិចារណាលើគម្រោងប្រើប្រាស់ ពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈធម្មជាតិ ។ល។
- ឆ) ដើម្បីកំណត់កន្លែងទំនេរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំគោលដៅ ដោយពិចារណាលើបញ្ហាសង្គម/ធម្មជាតិ និងទិសដៅរីកចំរើនរបស់កំពង់ផែនោះរយៈពេលវែង (លើសពីឆ្នាំគោលដៅ)
- ជ) ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងប្លង់បំប៉និយភណ្ឌដែលល្អប្រសើរបំផុត ដោយពិចារណាលើការបំពេញមុខងារបានត្រឹមត្រូវ ចំណាយអស់តិច រីកចំរើនទៅអនាគត និងរក្សាបរិស្ថានសង្គម/ធម្មជាតិ
- ឈ) ដើម្បីសិក្សាពីវិធានការអនុវត្តផែនការនេះ ដូចជា PPP ជាដើម ។

គំនិតក្នុងចំណុច ក) បានលើកយកមកពិភាក្សារួចហើយក្នុងជំពូក ៣ ហើយកំពង់ផែគេកំណត់ឱ្យបំពេញតួនាទី “កាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិទៅ/មកកម្ពុជា”, “ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពោរពេញដោយការប្រកួតប្រជែងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិក្នុងវិស័យផ្សេងៗ” និង “ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនៅតំបន់រាយរងផ្សេងៗ” ។ ចំពោះគំនិតក្នុងចំណុច ខ) និង គ) តម្រូវការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរក្នុងជំពូក ៣ ។ តម្រូវការដីឧស្សាហកម្មត្រូវបានយកមកសិក្សាក្នុង “គម្រោងសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែសម្រាប់កំណើនច្រករបៀងទីក្រុងភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ” ធ្វើឡើងដោយ JICA នៅឆ្នាំ ២០០៣ ។ ផ្អែកលើការសិក្សានេះ តម្រូវការដីឧស្សាហកម្មក្នុងមណ្ឌលកំពង់ផែនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំពូកនេះ ។ គំនិតក្នុងចំណុច ឃ) និងចំណុចបន្ទាប់ទៀតនឹងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំពូកនេះដែរ ។

៥.១.២. ការវាយតម្លៃពីបរិស្ថានជាយុទ្ធសាស្ត្រ


(១) ទស្សនាទានទូទៅ

នៅអំឡុងពេលធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍អភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេលវែង ការវាយតម្លៃបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ (SEA) ត្រូវបានធ្វើដើម្បីបង្កើតផែនការដែលមានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចតួចបំផុត ។ ក្នុងការសិក្សានេះ SEA ផ្តោតលើការវាយតម្លៃបរិស្ថានដែលបានអនុវត្តក្នុងដំណើរការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាជំរើសល្អបំផុត ។ ការវាយតម្លៃបរិស្ថានដែលបានធ្វើក្នុង

ដំណើរការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ដូចតទៅ៖-

- កំណត់កត្តាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវពិចារណាក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជំរើសផ្សេងៗ (មើលខ្លឹមសារលំអិតក្នុងចំណុច ៥.១.២(២))
- ការបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជំរើសផ្សេងៗ ដោយពិចារណាលើកត្តាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលបានកំណត់ (មើលខ្លឹមសារលំអិតក្នុងចំណុច ៥.៨.១ (៥))
- បង្ហាញពីការពិចារណាលើបរិស្ថាន ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងដំណើរការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជំរើសផ្សេងៗ (មើលខ្លឹមសារលំអិតក្នុងចំណុច ៥.៨.៥)
- ធ្វើការពិនិត្យវាយតម្លៃបរិស្ថានបឋម (IEE) លើផែនការអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗ និងប្រៀបធៀបផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន (មើលខ្លឹមសារលំអិតក្នុងចំណុច ៥.៩)
- ជ្រើសរើសផែនការល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគិតទៅលើការចំណាយ បញ្ហាប្រតិបត្តិការផែ សុវត្ថិភាព និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន (មើលខ្លឹមសារលំអិតក្នុងចំណុច ៥.១០.១) ។

រូប ៥.១០-១ បង្ហាញពីដំណើរការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងមូល និងការពិចារណាលើបរិស្ថាន ។
កង



ចំណាំ: ក្រឡេងគូសដិតបង្ហាញពីការវាយតម្លៃ/ការពិចារណាលើបរិស្ថាន
រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.១-១: ដំណើរការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងមូល និងការពិចារណា/វាយតម្លៃបរិស្ថាន

(២) កត្តាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវពិចារណាក្នុងដំណើរការធ្វើផែនការជំរើសផ្សេងៗ

ផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ JICA លើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម មានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ៣០ កត្តា ត្រូវគេជ្រើសរើសជាដំបូងយកមកធ្វើការពិចារណា និងវាយតម្លៃ ហើយកត្តាដែលអាចអនុវត្តបានច្រើនជាងគេ គេកំណត់បានតាមរយៈការពិគ្រោះ យោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សា JICA ។ ជាក់ស្តែង គេជ្រើសរើសបានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ១១ កត្តា។ គួរកត់សំគាល់ដែរថាទីតាំងសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែង គេកំណត់នៅតំបន់ខាងក្នុងទំនប់រលកបច្ចុប្បន្ននេះឯង។ តារាង ៥.១-២ បង្ហាញពីកត្តាហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ដែលគេបានជ្រើសរើស (កំណត់សំគាល់សញ្ញាផ្ទៃក្រចក) និងសំណើរកែតម្រូវ ។

តារាង ៥.១-១: កត្តាប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលបានជ្រើសរើស និងការកែតម្រូវ

| កត្តាហេតុប៉ះពាល់ | | | ការកែតម្រូវ | |
|------------------|--|---|---|--|
| បរិស្ថាន | ១ | ការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃស្រូវចិត្ត | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចតម្រូវឱ្យសហគមន៍ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ |
| | ២ | សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន ដូចជាការងារ ធ្វើនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ។ល ។ | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចប៉ះពាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន ដូចជាការនេសាទ និងទេសចរណ៍ជាដើម |
| | ៣ | ការប្រើប្រាស់ដី និងយកធនធានក្នុង មូលដ្ឋានមកប្រើប្រាស់ | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ដីបច្ចុប្បន្ន |
| | ៤ | ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដូចជា ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងអង្គការស្ថាប័ន ធ្វើសេចក្តីសម្រេចថ្នាក់មូលដ្ឋាន | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចធ្វើឱ្យមានការបែងចែកសហគមន៍តាមមូល ដ្ឋាន |
| | ៥ | សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម បច្ចុប្បន្ន | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបច្ចុប្បន្ន |
| | ៦ | ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចក្រៅ | — | នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍គ្មានជនជាតិភាគតិច ឬ ប្រជាជនក្រីក្ររស់នៅទេ |
| | ៧ | ផលប្រយោជន៍ និងការបំផ្លាញបែង ចែកមិនស្មើគ្នា | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចធ្វើឱ្យការបែងចែកផលប្រយោជន៍ និងការបំ ផ្លាញមិនស្មើគ្នា |
| | ៨ | កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រវត្តិ | — | នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រវត្តិអ្វីទេ |
| | ៩ | វិវាទផលប្រយោជន៍តាមមូលដ្ឋាន | — | ចាត់ទុកជាផ្នែកនៃកត្តា ២ និង ៧ |
| | ១០ | ការប្រើប្រាស់ទឹក ឬ សិទ្ធិប្រើទឹក និង សិទ្ធិសហគមន៍ | — | ចាត់ទុកជាផ្នែកនៃកត្តា ២ និង ៧ |
| | ១១ | ប្រព័ន្ធអនាម័យ | — | មិនអាចយកមកពិចារណាបានក្នុងដំណាក់កាលនេះ តែនឹងត្រូវយកមក ពិចារណានៅដំណាក់កាលធ្វើ IEE |
| ១២ | ភ័យមហន្តរាយ (ហានិភ័យ) ជំងឺឆ្លងដូចជា HIV/AIDS | — | មិនអាចយកមកពិចារណាបានក្នុងដំណាក់កាលនេះ តែនឹងត្រូវយកមក ពិចារណានៅដំណាក់កាលធ្វើ IEE | |
| បរិស្ថានធម្មជាតិ | ១៣ | ឋានសួគ៌ និងលក្ខណៈភូមិ សាស្ត្រ | ✓ | ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែអាចផ្លាស់ប្តូរឋានសួគ៌សមុទ្រ ដោយធ្វើ ឱ្យឆ្នេរសមុទ្រស្រីកិរិយិល |
| | ១៤ | សំណាកដី | — | តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍នេះ គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ |
| | ១៥ | ទឹកក្រោមដី | — | តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍នេះ គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ |
| | ១៦ | ស្ថានភាពជលធារ | — | នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពុំមានបឹងប្តូរ ឬ ទន្លេអ្វីទេ |
| | ១៧ | តំបន់តាមឆ្នេរ | — | គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ ដោយតំបន់ត្រូវអភិវឌ្ឍន៍នឹងត្រូវ ធ្វើតែក្នុងតំបន់បែបបច្ចុប្បន្ន |
| | ១៨ | ភូមិភាគ ពពួកសត្វ និងជីវៈចម្រុះ | ✓ | អាចមានហេតុប៉ះពាល់ដល់ភូមិភាគ/ពពួកសត្វផ្សេងៗ នៅពេលគេ សាងសង់ផ្លូវថ្មីចូលកំពង់ផែ |
| | ១៩ | ឧតុនិយម (អាកាសធាតុ) | — | តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍នេះ គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ |
| | ២០ | ទេសភាពធម្មជាតិ | — | គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ ដោយតំបន់ត្រូវអភិវឌ្ឍន៍នឹងត្រូវ ធ្វើតែក្នុងតំបន់បែបបច្ចុប្បន្ន |
| | ២១ | ការឡើងកំដៅផែនដី* | — | មិនអាចយកមកពិចារណាបានក្នុងដំណាក់កាលនេះទេ តែនឹងត្រូវយក មកពិចារណាឡើងវិញ អំឡុងពេលធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន |
| | បរិស្ថានសង្គម | ២២ | ការបំពុលខ្យល់អាកាស | ✓ |
| ២៣ | | បំពុលទឹក | ✓ | សំណង់ផែនការកាត់បន្ថយចរន្តប្តូរទឹក និងបង្កើតជាតំបន់ទឹកហ្នឹងផ្តល់ (មិនមានទឹកហូរចេញចូល) |
| ២៤ | | ការមួងមេរោគធ្វើឱ្យខូច | — | តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍នេះ គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ |
| ២៥ | | កាកសំណល់* | — | មិនអាចយកមកពិចារណាបានក្នុងដំណាក់កាលនេះ តែនឹងត្រូវយកមក ពិចារណានៅដំណាក់កាលធ្វើ IEE |

គម្រោងសិក្សាពីការពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែង
និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្នុងព្រះសីហនុ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

| កត្តាហេតុប៉ះពាល់ | | | ការកែតម្រូវ | |
|------------------|---------------------|---|-------------|---|
| ២៦ | សំលេងថ្លង់ និងរំញ័រ | ✓ | | អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តាមមូលដ្ឋាន បើគេសាងសង់ផ្លូវថ្មី ចូលទៅកាត់កន្លែងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំង ដូចជាតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅ |
| ២៧ | ធនធានក្នុងដី | — | | តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ផែននេះ គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ |
| ២៨ | ក្លិនស្អុយ | — | | តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ផែននេះ គេមិនរំពឹងថាមានហេតុប៉ះពាល់អ្វីទេ |
| ២៩ | កករណ៍ទឹក | — | | ចាត់ទុកជាផ្នែកនៃកត្តា ២៣ |
| ៣០ | គ្រោះថ្នាក់ | — | | មិនអាចយកមកពិចារណាបានក្នុងដំណាក់កាលនេះ តែនឹងត្រូវវាយកមក ពិចារណានៅដំណាក់កាលធ្វើ IEE |

*: បើទោះគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ JICA ឱ្យធ្វើការពិចារណាលើបញ្ហា “ឡើងកំដៅផែនដី” និង “កាកសំណល់” ក៏ដោយ ក្រុមសិក្សា គម្រោងបានសម្រេចថាបញ្ហាទាំងនេះមិនគួរគិតនៅដំណាក់កាលនេះទេ តែកត្តាទាំងនេះនឹងត្រូវពិចារណាក្នុងដំណាក់កាលក្រោយទៀត ។ រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

៥.២. សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ននៃបំប៉ននីយកណ្តវែង

៥.២.១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំប៉ននីយកណ្ត និងគ្រឿងចក្របច្ចុប្បន្ន

ជារួម បំប៉ននីយកណ្តវែងអាចចែកចេញជាប្រាំពីរ (៧) ប្រភេទ៖ ផ្លូវទឹក & បាសាំង បំប៉ននីយកណ្តការពារ បំប៉ននីយកណ្តចុង
ព្រ បំប៉ននីយកណ្តដឹកជញ្ជូន បំប៉ននីយកណ្តបែងចែកទំនិញតាមលំដាប់ប្រភេទ បំប៉ននីយកណ្តស្តុក និងបំប៉ននីយកណ្តផ្សេងៗ ។

ផ្អែកទៅតាមព័ត៌មានពី ក.ស.ស តារាង ៥.២-១ បង្ហាញសង្ខេបពីបំប៉ននីយកណ្តវែងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (គិតនៅ
ឆ្នាំ ២០១២) និងរូប ៥.២-១ ពិពណ៌នាពីផែនទីទីតាំងបំប៉ននីយកណ្តវែង ពិសេសសម្រាប់ប្លង់វិស្វកម្ម & ស្ថាបត្យកម្ម ។ ផងដែរ
តារាង ៥.២-២ បង្ហាញពីកាលប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបំប៉ននីយកណ្តវែងនៅកំពង់ផែនេះ ។ យោងទៅលើតារាង និងរូបនេះ បំប៉ននីយ
កណ្តនីមួយៗជាទូទៅគេបែងចែកតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ -

ផ្លូវទឹក & បាសាំង (លេខ ១, ២, ៣ & ៤)៖ មានដូចជាយួងនាវាចូលផែ (approach channel) មានប្រវែង ១.៧០០
ម៉ែត្រ ទទឹង ១២៥ ម៉ែត្រ និងជំរៅទឹក -១០ ម ហើយមានបាសាំងបី (៣)៖ កប៉ាល់សណ្តោង កំពង់ផែថ្មី និងបាសាំងចំណត
កុងតឺន័រទិតនៅកន្លែងទីទេត្តានៅមុខមាត់ច្រាំងកប៉ាល់សណ្តោង ច្រាំងចំណតផែថ្មី និងចំណតកុងតឺន័រ ។ បាសាំងទាំងនេះមាន
ជំរៅទឹករៀងគ្នា -៣, -៩ និង -១០ ម៉ែត្រ ។ ទោះយ៉ាងណា យោងទៅតាម ក.ស.ស យួងនាវាចូលផែ កំពង់ផែថ្មី និងបាសាំង
ចំណតកុងតឺន័រត្រូវគេដឹកស្តារនៅពេលថ្មីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០០៨ ។

បំប៉ននីយកណ្តការពារ (លេខ ៥, ៦ & ៧)៖ ជលសីមា (ទំនប់ការពារទឹករលក) បី (៣) ធ្វើឡើងពីកំទេចច្រាក់ព័ទ្ធនៅ
ភាគខាងជើង និងខាងត្បូងនៃតំបន់ផែ ។ នៅភាគខាងជើងជាប់ព្រំប្រទល់ខាងលើខ្សែច្រាំងចំណតនៃកំពង់ផែថ្មី និងចំណតកុង
តឺន័រមានទំនប់ការពារទឹករលកបី៖ ទំនប់ខាងជើង (ជើង) ប្រវែង ៣.៣៥០ ម៉ែត្រ ទទឹងពី ៨.៣-១៤ ម៉ែត្រ ជំរៅទឹកវាស់
ឡើងលើ +០.៥- +៤.០ ម៉ែត្រ និងទំនប់ខាងត្បូង (ត្បូង) ប្រវែង ៥៥០ ម៉ែត្រ ទទឹង ៨.៣ ម៉ែត្រ ជំរៅទឹកវាស់ឡើង
+៤.០ ។ កំពង់ផែលយចូល/លយចេញ គឺនៅចន្លោះទំនប់ការពារទឹករលកទាំងពីរដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-២ ។ នៅទិសខាង
ត្បូងជាប់ព្រំប្រទល់ខាងក្រោមខ្សែច្រាំងចំណត ជាទំនប់ការពារទឹករលកខ្លីជាងគេហៅថាទំនប់ខាងត្បូង ទិតនៅប្រវែង ៣០០
ម៉ែត្រ ទទឹង ២.៦ ម៉ែត្រ និងជំរៅទឹកវាស់ឡើង +២.៥ ។ ទំនប់ការពារទឹករលកទាំងអស់សាងសង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ ។

បំប៉ននីយកណ្តចុងព្រ (លេខ ៨ ដល់ ១៥)៖ មានបំប៉ននីយកណ្តចុងព្រប្រាំ (៥) ក្នុងកំពង់ផែ ។ បំប៉ននីយកណ្តចុងព្រពីរ
(២) ធ្វើដោយចាក់បេតុង៖ ច្រាំងចំណតថ្មី និងចំណតកុងតឺន័រទិតនៅក្នុងតំបន់ផែ ។ ច្រាំងចំណតថ្មីមានប្រវែង ៣៥០ ម៉ែត្រ
ជំរៅទឹកចុះទៅក្រោម -៩ ម៉ែត្រ និងជំរៅទឹកវាស់ឡើងលើ +៣.០ ម៉ែត្រ មានទិសនាវាមាត់ច្រាំងទំហំ ១៥.៨១០ ម៉ែត្រការ៉េ ។
នៅតំបន់ផែចាស់ មានបំប៉ននីយកណ្តចុងព្រពីរ (២)៖ មួយគឺផែចាស់ទិតនៅជ្រុងខាងលិចបែរមុខទៅសមុទ្រក្រៅធ្វើឡើងជា
មួយសំណង់ស្ថានីយ៍ប្រវែង ២ x ២៩០ ម៉ែត្រ (ទាំងលើគោក និងក្នុងសមុទ្រ) ជំរៅចុះទៅក្រោមទឹក -៩ ម៉ែត្រ និងជំរៅវាស់
ឡើងលើ +៥.២ ម៉ែត្រ ។ មួយទៀតគឺជាច្រាំងចំណតកប៉ាល់សណ្តោង (tugboat quay) ទិតនៅបាសាំងកប៉ាល់សណ្តោងធ្វើពី
បេតុងប្រវែង ២៧០ ម៉ែត្រ ជំរៅទឹកចុះទៅក្រោម -៣ ម៉ែត្រ និងជំរៅវាស់ឡើងលើ +២.០ មានទិសនាវាមាត់ច្រាំងទំហំ
៧.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ។ បំប៉ននីយកណ្តចុងព្រនៅដាច់ពីគេមួយទិតនៅចំងាយប្រមាណ ៨ គីឡូម៉ែត្រ ភាគព្រំស្ថាននៃតំបន់ផែ
ហៅថាផែប្រេង (oil jetty) ទិតនៅតាមស្ថានីយ៍ចំណតប្រេង បច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយវិស័យឯកជន ។ ផែនេះមានប្រវែង ៥៣
ម៉ែត្រ x ៦ ម៉ែត្រ ជាឧបសំណង់ RC សង់ពីបេតុង ជំរៅទឹកចុះទៅក្រោម -៤ ម៉ែត្រ និងជំរៅទឹកវាស់ឡើងលើ +២.៦ ។
លើកលែងចំណតផែកុងតឺន័រ បំប៉ននីយកណ្តចុងព្រទាំងអស់សាងសង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ ។

បំប៉ននីយកណ្តដឹកជញ្ជូន (លេខ ១៦ ដល់ ២០)៖ នៅតំបន់ផែមានផ្លូវថ្នល់បួន (៤)៖ ផ្លូវខាងលិច (ទំហំ ១៥.៦១១ ម៉ែត្រ
ការ៉េ) ផ្លូវខាងក្នុងក្រោយឃ្នាំងលេខ ៣ និងលេខ ៤&៥ (ទំហំ ១១.៩៥២ និង ៣៨.១៣៦ ម៉ែត្រការ៉េ) ផ្លូវចូល និងផ្លូវខាង
ក្នុងចំណតផែកុងតឺន័រ (ទំហំ ៩.២០០ និង ៣៤.៥៨៧ ម៉ែត្រការ៉េ) ។ ផ្លូវខាងលិចសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩៦៩ គ្រាន់តែចាក់សាប


បេតុងប៉ូណ្លោះ ។ ផ្លូវខាងក្នុងក្រោយឃ្លាំងសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩៦៩ ចាក់បេតុង ។ ដូចគ្នាដែរ ផ្លូវចូលផែ និង ផ្លូវខាងក្នុងចំណត
ផែកុងតឺន័រសាងសង់នៅឆ្នាំ ២០០៣ ចាក់បេតុង អាចទប់ទល់នឹងរថយន្តដឹកធុនធំៗ និងគ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញពាក់ព័ន្ធ
ផ្សេងៗ ។

តារាង ៥.២-១: បំបន្ថយភស្តុតាងសំខាន់ៗរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (គិតនៅឆ្នាំ ២០១២)

| No | Category | Item | Basic Dimension | | | | | | Type/Specification | Built or Procured in | Remark |
|----|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | Length (m) | Width (m) | Depth (CDLm) | Radius (m) | Elevation (CDLm) | Unit (nr or lb) | | | |
| 1 | Waterways & Basins | Approach Channel | 1,700 | 125 | -10 | - | - | - | - | 2005 | |
| 2 | | Tug Boat Basin | - | - | -3 | - | - | - | - | 1964 | Actual depth: 1.5m to 2.5m |
| 3 | | New Port Basin | - | - | -9 | 460 | - | - | - | 2006 | |
| 4 | Protective Facilities | Container Berth Basin | - | - | -10 | 360 | - | - | - | 2008 | |
| 5 | | North Breakwater (north) | 3,350 | 8.3 - 14 | - | - | +0.5 - +1.0 | - | - | 1967 | 66% completed facility - 50m opened (design 200m) |
| 6 | | South Breakwater | 500 | 26 | - | - | +2.5 | - | - | 1965 | With 8m concrete block type study for tug boat |
| 7 | Mooring Facilities | New Quay | 350 | - | -9 | - | +3.0 | - | - | 1969 | Concrete curbs damaged and some ladders lost. |
| 8 | | Apron | 400 | - | -11.5 | - | +3.0 | - | - | 2004-2007 | |
| 9 | | Apron | 290 x 2 | - | -9 | - | +5.2 | - | - | 2004-2007 | Minor settlement observed |
| 10 | Mooring Facilities | Apron | 270 | - | -3 | - | +2.0 | - | - | 1964 | Refer to Sub-section 5.2.2 |
| 11 | | Apron | 53 | 6 | -4 | - | +2.0 | - | - | 2011 | Newly overhauled |
| 12 | | Apron | - | - | - | - | +2.6 | - | - | 1976 | Damaged |
| 13 | Transportation Facilities | West internal road | - | - | - | - | - | - | - | 1969/2007 | Located at west side of port area |
| 14 | | Terminal Road | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | |
| 15 | | Access Road | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | |
| 16 | Cargo Storing Facilities | Terminal Road | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 17 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2003/2012 | Minor settlement observed |
| 18 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 19 | Cargo Handling Equipment | Apron | 358 x 2 | - | - | - | - | - | - | 2004-2007 | |
| 20 | | RTG | - | - | - | - | - | - | - | 2001/2009 | |
| 21 | | Forklift | - | - | - | - | - | - | - | 1995-2008 | |
| 22 | Cargo Storing Facilities | Trailer Head and Chassis | - | - | - | - | - | - | - | 1985-2009 | |
| 23 | | Mobile Harbor Crane | - | - | - | - | - | - | - | 2002-2006 | |
| 24 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2001-2007 | |
| 25 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |
| 26 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1967-1969 | |
| 27 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1968-1969 | |
| 28 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 29 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 30 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 31 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 32 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 33 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 34 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 35 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 36 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 37 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 38 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 39 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 40 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 41 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 42 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 43 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 44 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 45 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 46 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 47 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 48 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 49 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |
| 50 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |
| 51 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2005-2007 | |
| 52 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |
| 53 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |
| 54 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 55 | Storage Facilities | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | Under rehabilitation by ADB project |
| 56 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |
| 57 | | Apron | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |

Note: A.C. LB and RC respectively mean "Asphalt Concrete", "Inter-Locking Block" and "Reinforced Concrete".

ប្រភព: ក.ស.ស ក្រុមសិក្សាគម្រោង



ប្រភព: ក.ស.ស , Google Earth ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-១: ផែនទីទីតាំងបំប៉ននិយកណ្តុំផែក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

តារាង ៥.២-២: កាលប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

| Year/Date | Chronological Event |
|------------|---|
| 1956/02/29 | Grant Assistance of French Government for the Old Port given on the amount of FF 3.2 billion with a local counterpart fund of Riel 30 million (exchange rate was FF10=Riel 1 approximately at the time) |
| 1956 | Design of the Old Port executed by two French companies " De Dragages et de Travaux Publics" & "Eiffel" |
| 1956/05/16 | Commencement of construction of the Old Port by French companies |
| 1959/08/15 | Completion of construction works of the Old Port |
| 1960/04 | Opening of the Old Port |
| 1960 | Design of the New Port carried out by French Company " Dumez" and local company " Chhrun" |
| 1962 | Completion of Warehouse Nos. 1&2 |
| 1964 | Partial Dredging of Port Basin carried out at the New Port Completion of Tug Boat Basin Quay |
| 1960's | Construction of New Railway Line between Phnom Penh and Kompong Som by Cambodian National Railway Construction of National Road No.4 between Phnom Penh and Kompong Som |
| 1967 | Construction of North Breakwater (but later abandoned at the progress 60%) |
| 1967-1969 | Construction of the New Port upon the budget of US\$ 18,125,000- including: 1) -10m (ACD) depth Quay , 350m long 2) Warehouse Nos. 3&4 3) Dredging of Port Basin at the New Port 4) Reclamation of the New Port area |
| 1975-1979 | Construction of Groyne at eastside of the New Quay |
| 1986 | Excavation in front of the New Port Quay from -6m to -7.5m by mobile crane with grab bucket |
| 1987 | Replacement of P/C beams by steel beams at the corner between main Jetty and Access Bridge Repair of P/C beams by mortar filling at Old Port |
| 1989 | Riprap filling underneath the P/C beams in Pier Nos. P1 and P2 of Access Bridge of Old Jetty to recover the damaged span |
| 1994-1995 | Restoration of Warehouse Nos. 1, 2 and 4 by ADB sub-project T-23 Procurement of container stacking trucks by ADB sub-project T-14 |
| 1995-1996 | Procurement and installation of navigation light buoys and beacons along South Channel Repairs of seaside cantilever P/C slabs by ADB sub-project T-25 Installation of new fender system for the Old Jetty by ADB sub-project T-25 Upgrading of container yard pavement and lighting by ADB sub-project T-24 |
| 1996-1997 | Repairs of P/C beams of the Old Jetty by ADB sub-project T-25 JICA SHV Port Master Planning and Feasibility Study |
| 1999 | Renovation of fender system at the old Jetty |
| 1999-2001 | Detailed design of SHV Port Urgent Rehabilitation Project (Phase I) by JBIC Loan |
| 2002-2005 | Construction of SHV Port Urgent Rehabilitation Project (Phase I) including: 1) -11.5 m depth Quay , 250m long (container berth) 2) 7 ha Container Yard 3) 536,000 cu.m Reclamation (+2.5) 4) -10 m depth, 758,000 cu.m Dredging (basin and approach channel) 5) 13.3ha Access and Diversion Roads 6) Electrical System for terminal including Generator Sets (800kw x 3) 7) Water Supply and Fire Fighting System 8) Yard Drainage System 9) 928m Yard Fence 10) Buildings (Generator House, Pump Control Room & Underground Tank, 60t Weighing Bridge, Gates) 11) 7 units of Navigation Buoys |
| 2005 | Detailed design of SHV Port Urgent Rehabilitation Project (Phase II) by JBIC Loan Replacement of Fender System of the New Quay |
| 2005-2007 | Construction of SHV Port Urgent Rehabilitation Project (Phase II) including: 1) -11.5 m depth Quay , 160m long (container berth extension) 2) 30,000 sq.m Apron & Container Yard including Terminal Building Area 3) 95,000 cu.m Reclamation 4) -10m depth, 380,000 cu.m Dredging (basin and offshore disposal) 5) Fence and Gate around Administration Building 6) Administration Building 7) Maintenance Workshop 8) Security Box 9) Terminal Utilities around Administration Building 10) Two (2) Patrol Boats |
| 2006 | Design of Port Security Project by JICA Grant Aid |
| 2007-2008 | Construction of Port Security Project including: 1) VTMS 2) X-ray Scanning System 3) Container Checking Building 4) Pavement around Container Checking Building 5) CCTV system |
| 2011 | 5cm Asphalt Overlay at the Old Port Apron and the Old Jetty |

ប្រភព: ក.ស.ស. របាយការណ៍ការសិក្សារបស់ JICA ឆ្នាំ ១៩៩៧

បំបន្ថយភណ្ឌបែងចែកទំនិញតាមលំដាប់ប្រភេទ (លេខ ២១ ដល់ ២៨): ក.ស.ស មានគ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញ និង គ្រឿងចក្រផ្សេងៗដូចជា QGCs ២ គ្រឿង (៣០.៥ តោន) ផ្លូវដែកសម្រាប់ QGC រត់ប្រវែង ២ x ៣៥៨ ម៉ែត្រ RTGs ៧ គ្រឿង គ្រឿងស្នូចនៅដៃ ៩ គ្រឿង គ្រឿងចូក ១ គ្រឿង រថយន្តកុងតឺន័រ ៣១ គ្រឿង និងដងយោងចល័ត ២ គ្រឿង ប្រើ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៦ ។ ក្នុងចំណោមកុងតឺន័រ មានទិលានកុងតឺន័រ ៤២.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ចាក់សាបបើតុងខាងក្នុង បុកគ្រឹះបេ តុង RTG និងកុងតឺន័រ ។ បំបន្ថយភណ្ឌទាំងនេះសាងសង់ពីឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ២០០៧ ។

បំបន្ថយភណ្ឌស្តុកទុក (លេខ ២៩ ដល់ ៣៥): ទិលានស្តុកទុកមានពីរ (២) សាងសង់ក្រោយពីឆ្នាំ ២០០១ មិននៅ ក្រោយឃ្នាំងទំនិញលេខ ៣ និងលេខ ៤ & ៥ មានផ្ទៃក្រឡា ៥.៣២៨ និង ១៩.០៩៤ ម៉ែត្រការ៉េ ចាក់បេតុង ។ ឃ្នាំងទំនិញ លេខ ១ និង ២ ធ្វើពីបេតុង ក្រោងសំណង់ធ្វើពីដែករុញជាប់គ្នា មិននៅក្នុងតំបន់ផែនដី ។ ផ្ទៃក្រឡាវាលរាបនៃឃ្នាំងទំនិញ លេខ ១ និង ២ ធ្វើពីបេតុង ក្រោងសំណង់ធ្វើពីដែករុញជាប់គ្នា មិននៅក្នុងតំបន់ផែនដី មានផ្ទៃ ក្រឡាវាលរាបរៀងគ្នា ១៣.៨៧៥, ៦.៩៨៨ និង ៦.៩៨៨ ម៉ែត្រការ៉េ ។ ឃ្នាំងទំនិញទាំងអស់សាងសង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ ។

បំបន្ថយភណ្ឌផ្សេងទៀត (លេខ ៣៦ ដល់ ៥៥): ពោងសញ្ញាធ្វើនាវាចរណ៍មាន ៨ និងភ្លើងបំភ្លឺសម្រាប់ធ្វើនាវាចរណ៍ មាន ១ ដាក់និងកំពុងប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ពោងសញ្ញាបំប្លែងខ្លះទុកនៅទិលានមាត់ច្រាំងផែនដី ។ VTMS ដែលជាប្រព័ន្ធ ស្ថាន X-ray និងអាគារត្រួតពិនិត្យកុងតឺន័រ (ក្រោមដៃនសមត្ថកិច្ចគយ) និងប្រព័ន្ធការមេរ្យាសុវត្ថិភាព CCTV ត្រូវគេផ្តល់ ឱ្យនៅពេលធ្វើជាបំបន្ថយភណ្ឌសន្តិសុខដៃ ក្រោមជំនួយតម្លៃរបស់ជប៉ុន ។ ជញ្ជាំងក្នុងបរិវេណតំបន់ផែនដីខាងក្រោម កំពង់ផែនដី និងចាស់ សង់ពីជញ្ជាំងបេតុង គេសាងសង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ តែតំបន់ពង្រីកមួយដូចជាចំណតផែនដីកុងតឺន័រ ព្រះដោយបន្ទាល់ស ទើបតែធ្វើនៅពេលសាងសង់ចំណតផែនដីនេះ ។ មានកាណូតពិសេសប្រាំបី (៨) គ្រឿង ធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅតំបន់ផែនដី: កប៉ាល់សណ្តោង ៣ គ្រឿង (២ x ៨ HP) កប៉ាល់សណ្តោង ២ គ្រឿង (៨០០ HP) កប៉ាល់កណ្តាចរ ១ គ្រឿង (៣៩០ HP) កប៉ាល់ចងពួរ ១ គ្រឿង (១៧៥ HP) និងកប៉ាល់ល្បាត ១ គ្រឿង (២ x ២១០ HP) ។ កប៉ាល់ល្បាតក៏ជា ជំនួយតម្លៃរបស់ជប៉ុនដែរ ។ បំបន្ថយភណ្ឌអាគារសំខាន់ៗប្រាំមួយមានក្នុងតំបន់ផែនដី: អាគាររដ្ឋបាល រោងជាងថែទាំ អាគារ ទុកសំភារៈប្រើប្រាស់ និងច្រកទ្វារលេខ ១, ២ និង ៣ ។ លើកលែងច្រកទ្វារលេខ ១ និង ២ សាងសង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ និង ១៩៩០ អាគារទាំងអស់សាងសង់នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០៥ និង ២០០៧ ។ បំបន្ថយភណ្ឌផ្សេងទៀតមានដូចជា: -ជលយានដ្ឋាន (ក្រោមសម្បទានផ្តល់ទៅឱ្យវិស័យឯកជន) កន្លែងឆ្លើងរថយន្តមិននៅក្បែរកំពង់ផែនដី និងផ្លូវថ្នល់ ដែលពីមុនមកគេប្រើដីក ទំនិញទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ ដល់ ១៩៩០ ។

៥.២.២. ភាពមាំមួននៃសំណង់ផែនដី

(១) លក្ខណៈទូទៅ


ផែនដីចិតនៅខាងលិចនៃតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ជាផ្នែកមួយនៃបំបន្ថយភណ្ឌផែនដីកំពង់ផែនដីសាងសង់នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-២ ។ កំពង់ផែនដីនេះមានចំណតប្រវែង ២៩០ ម និងស្ថានចូលផែនដីប្រវែង ១៨០ ម ជំរៅ ទឹកចុះទៅក្រោម -៩ ម ។ ផែនដីជាមិត្តរូបនៃឯករាជភាពទទួលបានពីអាណានិគមន៍រដ្ឋាភិបាលបរទេសមានបង្ហាញក្នុង ក្រាសលុយ ១.០០០ រៀល ។



ប្រភព: ផែនទីអង្កេតរបស់ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-២: ទីតាំងផែចាស់

ផ្នែកខាងក្រោមនេះពិពណ៌នាពីភាពមាំមួននៃសំណង់ផែចាស់បច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំងមានព័ត៌មានមូលដ្ឋានពីបំប៉ននីយភណ្ឌផ្តល់ឱ្យដោយ ក.ស.ស ការវាយតម្លៃជាបឋមរួមទាំងកាលប្រវត្តិ រំលឹកពីរបាយការណ៍ពីមុនៗ កំណត់ត្រាជួសជុល កំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ការវិភាគជាតួលេខ និងអនុសាសន៍ មានជាវិធានការទប់ស្កាត់មួយចំនួន ដែលអាចត្រូវបានពិចារណាដើម្បីកែលម្អផែចាស់នេះ ។ រូប ៥.២-៣ បង្ហាញពីដ្យាក្រាមដំណាក់កាលប្រវត្តិកំពង់ផែចាស់លើកឡើងមុននេះ ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-៣: ដ្យាក្រាមកាលប្រវត្តិកំពង់ផែចាស់

(២) ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

ផែចាស់មានស្ថានីយផែ ស្ថានីយចូលផែ ទីប្រសព្វកាត់ជ្រុងរវាងស្ថានីយផែ និងស្ថានីយចូលផែ របង និងប្រព័ន្ធគ្រឿងបំប៉ន ស្ថបដាក់ទំនិញ និងសំភារៈបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-៤ ។



ប្រភព: ក.ស.ស. ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-៤: បំណងបណ្តឹងផែនការ



រូប ៥.២-៥ បង្ហាញពីគម្រោងប្លង់ទូទៅ ចំណុចស្ថានីយ៍ ផែនការចូលផែ និងផ្ទះ P/C និងតារាង ៥.២-៣ បង្ហាញពីទំហំទូទៅនៃបំណងបណ្តឹងផែនការសំខាន់ៗរបស់ផែនការ។

ដូចបានពិពណ៌នាក្នុងតារាង និងរូប ទាំងស្ថានីយ៍ផែនការនិងស្ថានីយ៍ចូលផែគឺជាសំណង់ប្រភេទដូចគ្នា មានផ្ទះ P/C រូបរាងអក្សរ-T ទ្រទ្រង់ផែនការ។ ទីប្រសព្វនៅកាត់ជ្រុងក៏ជាប្រភេទដូចគ្នាដែរ តែទីប្រសព្វនៅកាត់ជ្រុងនេះទទួលបានការខាតធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារផ្ទះ P/C មួយចំនួនចាស់ទ្រុឌទ្រោម ហើយត្រូវដាក់ជំនួសដោយផ្ទះដែកអក្សរ-H វិញ បណ្តាលមកពីទឹករលកសមុទ្រនៅទិសពាយព្យប្រាកដប្រាកដក្រោមទីប្រសព្វកាត់ជ្រុងនោះ។ គ្រឹះស្ថានីយ៍ផែនការសង់ឡើងពីថ្មសុទ្ធចាក់ចូលទៅបាតសមុទ្រជម្រៅទឹក -១០ ទៅ -១១ ម នៅចន្លោះចំងាយ ៣៦ ម ពីគ្នា ដើម្បីទប់គ្រឹះផ្ទះ P/C អក្សរ-T ។ ដូចបានឃើញក្នុងរូប ផ្ទះ P/C អក្សរ-T មានរូបរាងដូចគ្នានៅគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ ជាប្រភេទគ្រឹះបុកចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។ រាំងសន្ទះ និងតែមធ្យមជួរដេកខាងលើគេធ្វើជាបំពង់ដោយកាត់ទទឹង។ ចំនួនផ្ទះសរុបនៅស្ថានីយ៍ផែនការដប់បួន (១៤) ដែលគេដាក់លេខ ១ ដល់ ៤ នៅជាប់តែមធ្យមចាប់ពីដីគោកដល់សមុទ្រ ហើយផ្ទះទាំងនេះគេធ្វើជាបំពង់ជាមួយរាំងសន្ទះប្រាំមួយ (៦) ចូលក្នុងមេធ្វើមនាបពីរពីលេខ -៧ និង ៨-១៤ ។ ផ្ទះនៅស្ថានីយ៍ចូលផែគេធ្វើជាបំពង់ជាមួយរាំងសន្ទះប្រាំមួយ (៦) ចូលក្នុងមេធ្វើមនាបដែរ។

ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ប្រព័ន្ធរាំងការពារមានកៅស៊ូកង់ឡានដាក់នៅជាប់ច្រាំងផែនការ និងរាំងការពារកៅស៊ូប្រភេទរង្វង់មូលមានដែករាងអក្សរ-H ។ ប្រព័ន្ធរាំងការពារសរុបទាំងអស់មាន ២៥ ក្នុងនោះ ៩ នៅក្នុងសមុទ្រ និង ១៦ នៅជាប់ច្រាំងផែនការ។ យោងតាម ក.ស.ស សំណង់មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធនេះសាងសង់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ១៩៩៦ ក្នុងអនុគម្រោង T-២៥ និងការងារកែលម្អជាថ្មីមួយចំនួន ដូចជា៖-ដាក់កៅស៊ូកង់ការពារបន្ថែម និងលាបថ្នាំ ធ្វើនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ រាំងការពាររាងអក្សរ-H ត្រូវគេដាក់ក្នុងជំរៅសមស្របមួយដល់បាតសមុទ្រ ជាប់ជាមួយដែករាំងអក្សរ-H កំពស់ស្ទើរនឹងស្ថានីយ៍ផែនការសរសររាំងទាំងពីរក៏តភ្ជាប់ជាមួយដែកទម្រង់អក្សរ-H ជាមួយតំណរច្រើនផងដែរ។

ប្រព័ន្ធបំបាំងភ្លើងមានលក្ខណៈធម្មតា ហើយមានបំបាំងភ្លើងប្រភេទដាក់នៅទិសលិច (៣) នៅស្ថានីយ៍ផែនការ។ បង្គោលភ្លើងប្រភេទដាក់នៅតាមផ្នូលចំនួនប្រាំ (៥) នៅតាមស្ថានីយ៍ចូលផែពីមុនមកគេដាក់នៅទីនោះ តែបច្ចុប្បន្នគេដកចេញហើយ។ ប្រព័ន្ធនេះទំនងជាគេយកមកប្រើ នៅពេលធ្វើការថែទាំម្តងម្កាល។ តភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធបំបាំងភ្លើង ស្ថានីយ៍ផែនការមានការមេរ៉ាសន្តិសុខ CCTV មួយ (១) ដែលបានដាក់នៅពេលថ្មីៗ ដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពផែនការលើស្ថានីយ៍ផែនការនោះ។

នៅចុងស្ថានីយ៍ផែនការមានស្នូបគ្មានជញ្ជាំងតូចមួយ ទំហំប្រហែល ១៧០ ម^២ ។ ស្នូបនេះគេមិនប្រើសម្រាប់សកម្មភាពលើកដាក់/ផ្ទុកទំនិញអ្វីទេ តែទុកសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងរៀបចំពិធីផ្សេងៗនៅស្ថានីយ៍ផែនការនោះ។



ប្រភព: ក.ស.ស. ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-៥: គម្រោងប្លង់ទូទៅនៃកំពង់ផែចាស់

តារាង ៥.២-៣: ទំហំទូទៅនៃផែនការ

| Item | Specification | Length (m) | Width (m) | Area (m ²) | Elevation (CDL) | Number (nr) | Remark |
|-----------------|---|------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Main Pier | Pavement: Asphalt Concrete Pavement | 288 | 27.45 | - | +5.2 | - | |
| Access Bridge | Slab: P/C, Reinforced Concrete Beam: T-shaped P/C Beam | 180 | 11.00 | - | +4.5~+5.0 | - | |
| Corner Junction | Foundation: Pneumatic Caisson | - | - | - | +5.0~+5.2 | - | Triangle-shaped |
| Fender System | Tire Protection and Circular type Rubber Fender with H-shaped steel piles | - | - | - | - | 9 | Offshore side |
| | | | | | | 16 | Inshore side |
| Lighting system | Yard Light type | - | - | - | - | 3 | Main Pier |
| Small Shed | RC | - | - | 170 | - | 1 | |

ប្រភព: ក.ស.ស. ក្រុមសិក្សាគម្រោង

(៣) ការវាយតម្លៃជាបឋម

១) ព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់ពេល

យោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA ពីមុនមក និងព័ត៌មានទទួលបាននៅពេលថ្មីៗពី ក.ស.ស ព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់ពេលនៃផែនការដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមានសង្ខេបក្នុងតារាង ៥.២-៤ ។

តារាង ៥.២-៤: ព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់ពេលនៃផែនការ

| Date | Historical Event |
|------------|--|
| 1959/08/15 | Completion of construction works of the Old Jetty |
| 1960/04 | Opening of the Old Jetty |
| 1987 | Relacement of P/C beams by steel beams ath the corner between main Jetty and Access Bridge Repair of P/C beams by mortar filling at Old Jetty |
| 1989 | Riprap filling underneath the P/C beams in Pier Nos. P1 and P2 of Access Bridge of Old Jetty to recover the damaged span |
| 1995-1996 | Repairs of seaside cantilever P/C slabs by ADB sub-project T-25 Construction of new fender system for the Old Jetty by ADB sub-project T-25 |
| 1996-1997 | Repairs of P/C beams of the Old Jetty by ADB sub-project T-25 |
| 1999 | Renovation of fender system at the old Jetty |
| 2011 | 5cm Asphalt Overlay at the Old Port Apron and the Old Jetty |

Note: ADB sub-project T-25 included 1) repair of cantilevered P/C slabs along seaside edge of Main Jetty, 2) installtion of 25 sets of rubber fenders with fender piles, and 3) repair of damaged P/C beams with epoxy and silane coating

ប្រភព: របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ និង ក.ស.ស

ដូចបានឃើញក្នុងតារាង ផែនការបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ ១៩៦០ ហើយបឋមនីយភណ្ឌផែនការនេះគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាល ៥១ ឆ្នាំ ហើយ ។ ក្រោយពីបានបើកដំណើរការបាន ១៧ ឆ្នាំ គេបានធ្វើការជួសជុលផ្ទៃ P/C ខ្លះៗនៅជ្រុងប្រសព្វរវាងស្ពានផែ និងស្ពានចូលផែ នឹងជួសជុលស្ពានផែ និងស្ពានចូលផែផងដែរ ។

ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ មក ADB បានចាប់ផ្តើមអនុគម្រោង T-២៥ ដោយជួសជុលបន្ទះ P/C ចាក់ឃ្នាបនៅតាមតែមន្ទេរសមុទ្រជាប់នឹងស្ពានផែ ដាក់កៅស៊ូការពារ ២៥ កង់ និងជួសជុលផ្ទៃ P/C ដែលខូចខាតដាក់បន្ថែមស្រទាប់ epoxy និង silane ។ អនុគម្រោងនេះអនុវត្តចប់នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ។

នៅពេលថ្មីៗ ដោយចំណាយខ្លួនឯង ក.ស.ស បានចាក់សាបផែនការកំរាស់ ៥ សម ។ ផងដែរនោះ ក.ស.ស បានធ្វើការជួសជុលផែនការដោយខ្លួនឯង តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៧ មក ដោយធ្វើទៅតាមវិធីសាស្ត្រជាអនុសាសន៍របស់ ADB ។

២) របាយការណ៍ពីមុនៗ

ក្នុងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធដែលគម្រោងប្រមូលបាន របាយការណ៍បី (៣) ពីមុនមកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងផែ
ចាស់នេះ។ ក្នុងចំណោមរបាយការណ៍ទាំងបីនេះ របាយការណ៍ពីរ (២) បានលើកឡើងពីផ្នែកបច្ចេកទេស ពិសេសការងារជួស
ជុល ការចុះត្រួតពិនិត្យដល់កន្លែង ការវិភាគពីសំណង ។ល។ របាយការណ៍មួយ (១) ទៀត ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផ្នែកប្រតិបត្តិ
ការផែចាស់នេះ ឧ. និន្នាការបរិមាណលើកដាក់ទំនិញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ខាងក្រោមគឺជាសេចក្តីសង្ខេប និងចំណុចគន្លឹះដក
ស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍ទាំងនោះ៖ -

ក) អនុគម្រោង ADB T-២៥ សម្រាប់ផែចាស់ក្រុងព្រះសីហនុ (១៩៩៥-១៩៩៧)

អនុគម្រោង ADB T-២៥ ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ផែចាស់ ដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្រិត និងស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោម
លើកសំណើវិធីសាស្ត្រជួសជុល និងអនុវត្តការងារជួសជុលសំណង់បេតុងបច្ចុប្បន្នរបស់ផែចាស់ដែលខូចខាត ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់
១៩៩៧។ ការវាយតម្លៃ និងសំណើវិធីសាស្ត្រលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ ដើម្បីធ្វើការជួសជុលផែចាស់^១ ហើយសេចក្តីសង្ខេបការ
វាយតម្លៃ និងសំណើជួសជុលទាំងនោះមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-៥ ។

តារាង ៥.២-៥: សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍អនុគម្រោង ADB T-២៥ (សំណើជួសជុលជាក់ស្តែង)

| Item | Methodology/Content | Result/Conclusion |
|--|--|--|
| Visual Inspection | Conducting walk-over visual inspection with recording inspection sheets including sketch drawings | Surface cracks of cantilevered slab did not form a regular pattern due to the dusty and irregular nature of deck surface and were not possibly structural cracks Sgificant number of P/C beams were in an advanced level of deterioration with concrete spalling at the nderside of the main pier and access bridge Two P/C beams at the underside of the main pier and access bridge had longitudinal cracks up to 5 meters in length and 20 mm in width, and had spalled areas where P/C cables were exposed, and, in some cases, rusted to an extent where there appeared to be no effective steel cross section left P/C beams under the corner junction where waves are always splashing much higher than other areas, causing extensive damage, had been replaced by steel beams |
| Concrete Repair Method (Previous Report) | Classifying concrete damage into six (6) repair types with specifications of recommended repair materials to be used | A report of repair method of the Old Jetty, prepared by Patterson Britton & Partners Pty Ltd, was referenced to this report, which stated that the basic philosophy behind the rapairs was to to extend the life of the jetty for approx. ten years, and that the prestressed concrete was extremely difficult to repair and highlighted the hazards associated with such repair works, particularly removal of saline concrete The following were specified repair types in the report: Type 1 Small Cracks (less than 0.3 mm wide), sparay application of silane Type 2: Medium Cracks (0.3 mm to 1.0 mm wide), apply flood coat of silane, knife into cracks, a pate consisting of mixture of silane and silica fume, apply flood coat of silane Type 3: Large Cracks (lager than 1.0 mm wide), chisel out old concrete to form a Vee, wash surface of concrete with freash water and dry, trowel into crack, purpose-designed repair mortar (e.g. by SIKA, FOSROC, MBT, EPIREZ) Type 4: Delaminated Concrete, remove loose concrete and other areas of drummy concrete which are not contributing to the strength of the beam, wire brush exposed tendons and concrete surface to remove loose rust, dust and aggregate etc., wash with freash water and dry, apply protective epoxy paint coating to tendons, wet concrete surface, apply coating of cement/water slurry, repair concrete using vibrated comentitious concrete (1:3 cement sand mortar), and tie large rapairs into existing concrete using steel anchors and additional reinforcement Type 5: Spalled Concrete, repair method as for Type 4 Tpe 6: Mechanical tie, complete all the surface rapairs, attach steel plate by epoxy to the bottom and the both sides of flange covering certain longitudinal length affected, fix the steel encasement at the both sides of the flange |
| Repair Quantification | Quantilying repair volumes upon specified damaged portions | 700m2 of delamination/spall surface repairs, 49 m3 of delamination/spall repaires(70 mm thk.), 105 m of crack rapairs, 10,700 m2 of silan spray coat for the bottom flange and 150 mm web surfaces, and 6,500 liters of saline material |
| Recommendation | General evaluation for the above | The proposed repair methods by Patterson Britton & Partners Pty Ltd. The quotations for specialist repair materials and silane spraying equipment are requested from overseas suppliers, followed by the placing of an order The repair work is supervised on a full-time basis by an expatriate supervisor experienced in remedial concrete work |

ប្រភព: របាយការណ៍អនុគម្រោង ADB T-២៥ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្តីពីការជួសជុលផែចាស់ក្រុងព្រះសីហនុ

ដូចបានលើកឡើងក្នុងតារាង ជាទូទៅ របាយការណ៍នេះមានបួន (៤) ផ្នែកសំខាន់ៗ៖-ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង វិធីសាស្ត្រជួសជុលជាក់ស្តែង ការកំណត់បរិមាណ និងផ្តល់អនុសាសន៍ជួសជុល។ ចំណុចគន្លឹះសំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះលើកឡើងដូចខាងក្រោម៖ -

^១ SMEC (១៩៩៥) របាយការណ៍ស្តីពីការជួសជុលផែចាស់ក្រុងព្រះសីហនុ អង្គការអនុវត្តគម្រោងមាន PIU-MPWT ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ADB

✚ ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតសំណង់មួយចំនួនដែលគេរកឃើញពីមុននៅឆ្នាំ ១៩៩៤ និង ១៩៩៥ ជាពិសេស៖ -

- ផ្ទឹម P/C បច្ចុប្បន្នមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំង
- ផ្ទឹម P/C ខ្លះមានការបែបបាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមបណ្តោយរហូតដល់ប្រវែង ៥ ម និងទទឹង ២០ មម នៅកន្លែងដាក់ខ្សែកាប P/C និង/ឬ ដោយសារច្រេះ
- តួសំណង់នៅចំណុចប្រសព្វតភ្ជាប់គ្នាមានសភាពទ្រុឌទ្រោម ដោយសារទឹករលកបោកប៉ះនៅចន្លោះជញ្ជាំងផ្ទឹមទល់គ្នាពីរ ។

✚ ដោយក្នុងរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងពីផលវិបាកក្នុងការជួសជុល និងពង្រឹងផ្ទឹម ភ.ជ បុកគ្រឹះស្រាប់នោះ គេបានឱ្យជាយោបល់ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលចុះធ្វើការជួសជុលជាក់ស្តែង វិធីសាស្ត្រជួសជុលជាក់ស្តែងប្រាំមួយ (៦) ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ឯកទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ រួមមាន៖ -ការងារជួសជុលប្រភេទ ១ (ការបាក់បែកតិចតួច) ២ (ការបាក់បែកមធ្យម) ៣ (ការបាក់បែកធំ) ៤ (បេតុងរិចរិល) ៥ (បេតុងបាក់បែក) និង ៦ (តំណមេកានិច) ។

✚ ក្នុងនោះក៏មានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់សំភារៈជួសជុលពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់បរទេស និងការគ្រប់គ្រងរាល់ការងារជួសជុលពេញម៉ោងទាំងអស់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបរទេស ដើម្បីបង្ការហេតុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ។

ខ) ការសិក្សារបស់ JICA លើ M/P & F/S សម្រាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (១៩៩៦-១៩៩៧)

ស្ទើរតែស្របពេលជាមួយគ្នានៃអនុគម្រោង ADB T-២៥ ផែនការមេ & ការសិក្សាពីសមិទ្ធិលទ្ធកម្មបានធ្វើឡើងដោយ JICA ពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់ ១៩៩៧ ។ ការសិក្សានេះរួមមានការវិភាគសំណង់ផែនការ ផ្អែកទៅតាមការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ការធ្វើតេស្តនីតិវិធី ការធ្វើតេស្តនីមិនបំបែក (non-distractive tests) និងការវិភាគពីសំណង់ ។ ការវាយតម្លៃទាំងនោះមានក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវ^២ នោះ ហើយសេចក្តីសង្ខេបការវាយតម្លៃមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-៦ ។

^២ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរក្រៅប្រទេសរបស់ជប៉ុន (OCIDI) ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ប៉ាស៊ីហ្វិកអន្តរជាតិ (PCI) (១៩៩៧) របាយការណ៍ចុងក្រោយ លេខ ២ ការធ្វើផែនការមេ ការសិក្សាពីការធ្វើផែនការមេ និងការសិក្សាពីសមិទ្ធិលទ្ធកម្មសម្រាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា JICA

តារាង ៥.២-៦: សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍ JICA MP&F/S

| Item | Methodology/Content | Result/Conclusion |
|---------------------------|--|--|
| Visual Inspection | Identifying damage level of the existing P/C beams upon six (6) damage levels classification | Specifically, 9 out of 132 P/C main beams (7%), or 6 out of 21 lattice beams groups (21%) were damaged in serious condition |
| | | P/C beam No.4 between pier Nos. P6 and P5 at access bridge was precarious compared to others, which might be collapsed depending on loading conditions |
| | | Except for the above beam No.4, damage and deterioration of the P/C beams generally tended to occur at the both ends of each beam where splash made by coming or reflecting waves always wetted the concrete surface |
| | | 41 out of 96 traverse P/C cable concrete encasements (43%) were damaged probably by ship berthing, which might cause looseness of the traverse P/C cables originally pre-stressed and was deemed to be no longer effective as lattice beam structures |
| | | 30% of offshore cantilever P/C slabs along beam No. 14 were damaged by moored ships and replaced with R/C (reinforced concrete) slabs which seemed to be no longer effective equivalent to durability of P/C slabs |
| Saline Contents Test | Sampling two Specimens A & B by core drilling machine, cutting each test piece by 15mm, and conducting chemical analysis in Japanese laboratory in compliance with JIS No. R5202 | Two Specimens A and B identified as Grade III of damage level classification in the visual inspection, sampled from beam No. 11 between pier Nos. A6 and A5, and beam No. 12 between pier Nos. A3 and A2, indicated serious infiltration of saline contents. |
| | | Especially, the infiltration reached rebars and even some P/C cables for Specimen B |
| | | This situation implied possible damages of reinforcing rebars and P/C cables certainly for some other beams identified as Grades III, IV as well as V. |
| Half-cell Potential Test | Measuring potentials along the surface of a P/C beam bottom flange (main jetty) in compliance with ASTM C876-91 | The actual measurement results showed much more negative levels than a classification "greater than 90% probability that reinforcing steel corrosion occurs" |
| Compressive Strength Test | Using shmidt Hammer to seven (7) points of the existing P/C beams | Large fluctuations were shown in range of average strength between 395 and 600 kg/cm2 or bigger |
| | | Some strengths seemed lower than the measured in consideration of long duration of concrete hydration |
| Structural Analysis | Allowable stress method | Case I (original structural conditions, assuming no any damages and 1.5 t/m2 uniformly loaded) was within allowable stresses |
| | | Case II (present structural conditions, assuming one half of bottom flange concrete and P/C cables are lost, and 1.5 t/m2 uniformly loaded) was beyond allowable stresses |
| | | Case III (present structural conditions, assuming one half of bottom flange concrete and P/C cables are lost) obtained maximum 0.9 t/m2 of applicable uniform load as calculated backward |
| Structural Diagnosis | General evaluation of the above | Structure of the Old Jetty will be usable for coming several years with careful operation under certain restriction of loads, taking the present conditions into consideration |

ប្រភព: របាយការណ៍ចុងក្រោយ JICA M/S&F/S ឆ្នាំ ១៩៩៧ លេខ ២

ដូចបានលើកឡើងក្នុងតារាង ជាទូទៅ របាយការណ៍មានប្រាំមួយ (៦) ផ្នែកសំខាន់ៗ៖- ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ការធ្វើតេស្តនីវាតុ saline ការធ្វើតេស្តនីវាតុក្តារពាក់កណ្តាលសែល ការធ្វើតេស្តនីវាតុលំដាប់សង្កត់ ការវិភាគពីសំណង់ និងការវាយតម្លៃសំណង់:

- ✚ ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងបានរកឃើញកន្លែងខូចខាត និងទ្រុឌទ្រោម ដែលគេចែកចេញជាប្រាំមួយ (៦) កម្រិតដូចជា៖-កម្រិត 0 (គ្មានការខូចខាត) I (បែកបាក់តូចៗ) II (ខូចខាតតិចតួច) III (ខូចខាតមធ្យម) IV (ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ) និង V (ខូចខាតទាំងស្រុង) ជាពិសេស៖-
 - ធ្នឹមមេ ៧% (ធ្នឹមមេ ៩ នៃ ១៣២) ឬ ធ្នឹមនាប ២៩% (ធ្នឹមនាប ៦ នៃ ២១) មានការខូចខាតទាំងស្រុង នៅត្រង់ចំណុចសំនាំង និងស្ពានចូលផែ ។ ផ្នែកចាក់បេតុង ៥០% នៅតែមិនប្រកាសស៊ីករិចរិលអស់ ជាលទ្ធផលធ្វើរំហែកចេញខ្សែកាប P/C ។
 - ធ្នឹម P/C លេខ ៤ នៅចន្លោះស្ពានផែលេខ P6 និង P5 លើស្ពានចូលផែ អាចបាក់ធ្លាក់ដោយសារខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពេក នៅត្រង់កណ្តាលធ្នឹម ។ ធ្នឹមផ្សេងទៀតជាទូទៅមានការខូចខាត និងទ្រុឌទ្រោមនៅចុងសងខាងធ្នឹមនីមួយៗ ដោយទឹករលកបោកប៉ះមុខផ្ទៃបេតុងដែលធ្វើឱ្យសើមជានិច្ច ។
 - ការស្រោបខ្សែកាប P/C ៤៣% នៅស្ពានផែ និងស្ពានចូលផែទទួលរងការខូចខាតដោយកប៉ាល់ចូលចត និងបេតុងបុកគ្រឹះអាចរងផ្ទុកមិនរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទម្រង់ធ្នឹមនាបបានទេ ។
 - បន្ទះឃ្នាបនៅមាត់ឆ្នេរ ៣០% នៅតាមបណ្តោយធ្នឹមលេខ ១៤ ទទួលរងការខូចខាតដោយកប៉ាល់ចូលចតព្រហើយត្រូវគេដាក់ជំនួសដោយគ្រឹះបេតុងវិញ ។
 - សន្ទះរាបាំងមួយចំនួននៅចន្លោះស្ពានផែលេខ A5 និង A4 និង A7 និង A6 បានបាក់បែក ដោយសារធ្នឹម P/C មានខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ។

- ✚ គេបានជ្រើសរើសគំរូពីរនៅកម្រិត III នៅពេលចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើកែដកចាក់គ្រឹះជាលទ្ធផល ទទួលបានពីការធ្វើតេស្តស្តីពីស្ថានភាពពាក់កណ្តាលសែលបានបញ្ជាក់ពីជម្រាបទឹកធ្ងន់ធ្ងរចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធខ្សែកាប P/C ខាងក្រៅ ។
- ✚ ទំងន់ធ្នឹម P/C បច្ចុប្បន្នអាចទ្រទ្រង់បានជាអតិបរមា តាមការប៉ាន់ស្មានប្រមាណ 0.៩ tf/ម^២ ក្រោមស្ថានភាពសំណង់ ដែលខូចខាតនេះ ហើយគេសន្មតថាបេតុងស្រទាប់បានក្រោម និងខ្សែកាប P/C ជ្រុះបាត់តែម្តង ។ លទ្ធផលនេះ គេ កំណត់ថាបើធ្នឹម P/C ពីដើមមកគ្មានការខូចខាត វាអាចទ្រទំងន់បាន (១.៥5tf/ម^២) ។
- ✚ បើទោះគេគិតថាការខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោមនឹងកាន់តែមានការវិវត្តន៍ធ្ងន់ធ្ងរទៅទៅអនាគត ដោយសាររដ្ឋ ពល saline ចំពោះ សំណង់ និងដំណើរការ និងលក្ខណៈទំនងជាមិនច្បាស់លាស់ ដែលអាចមានប្រយោជន៍ សម្រាប់អនាគតខ្លីខាងមុខនេះ ដោយគេត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការលើកដាក់ឱ្យហ្មត់ចត់ ។

ខ) ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែបន្ទាន់នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ JICA SAPROF (២០០៨)

នៅពេលថ្មីៗ ជំនួយការពិសេសដើម្បីបង្កើតគម្រោង (SAPROF) អនុវត្តដោយក្រុម JICA នៅឆ្នាំ ២០០៨ សម្រាប់ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ប្រេង & ចំណតផែពហុគោលបំណង ។ SAPROF បានរំលឹកពីចំណតផែប្រេង ពិសេសឈរ លើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការទំនិញក្នុងរបាយការណ៍^៧ និងចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗត្រូវដកស្រង់មកបង្ហាញដូចខាងក្រោម:-

- ✚ ស៊ីម៉ង់ត៍ និងជីគីជាទំនិញសំខាន់ៗ ដែលបានលើកដាក់នៅចំណតផែចាស់
- ✚ និន្នាការទំនិញមានបី (៣) ស្ថានភាព ប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៩៨ ជាមួយទំនិញតិចជាង ២០០.០០០ តោន ប្រែប្រួលខ្លាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០៤ ដែលមានទំនិញនៅចន្លោះ ២០០.០០០ ដល់ ៦០០.០០០ តោន និង ការប្រែប្រួលថយចុះក្រោយពីឆ្នាំ ២០០៥ ដល់បច្ចុប្បន្នជាមួយទំនិញម្រមាណតិចជាង ១០០.០០០ តោន ។

៣) កំណត់ត្រាជួសជុល

ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-៤ ការងារជួសជុលដំបូងគេធ្វើនៅឆ្នាំ ១៩៨៧ រួមទាំងការផ្លាស់ធ្នឹម P/C ដែលខូចខាត ជាមួយធ្នឹមរាងអក្សរ-I និងបាត់បាយអររបន្ថែម ។ ពីរឆ្នាំក្រោយមក គេបានចាក់បន្ថែមអំបែងសីលានៅពីក្រោមធ្នឹម P/C ដែល ខូចខាតនៅចន្លោះស្ថានីយ៍លេខ P2 និង P1 នៅស្ថានីយ៍លេខ ១ នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ការងារជួសជុលធ្នឹម P/C ទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើង ដោយអនុគម្រោង ADB T-២៥ ដែលមានការងារជួសជុលបន្តនៃ P/C ប្រព័ន្ធការពារ និង ធ្នឹម P/C ។ ជាពិសេស ការងារជួស ជុលធ្នឹម P/C គឺមានសារៈសំខាន់ជាងគេ និងត្រូវបែងចែកជាប្រភេទ ១ ដល់ ៦ ដូចបានពិពណ៌នាក្នុងតារាង ៥.២-៥ ។ ការងារ ជួសជុលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ បន្ទាប់ពីគម្រោង ADB នេះ ក.ស.ស បានធ្វើការងារជួសជុលបានជោគជ័យ យោងទៅ តាមវិធីសាស្ត្រជួសជុលដដែល រួមជាមួយវិធីសាស្ត្រកែប្រែទៅតាមប្រភេទ ៦ ។ តារាង ៥.២-៧ បង្ហាញដោយសង្ខេបពីវិធីជួស ជុលធ្នឹម P/C ធ្វើដោយហិរញ្ញវត្ថុករករបស់ ក.ស.ស ។ តារាងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រជួសជុលប្រាំមួយ (៦) ចំណុច ទៅតាម កម្រិតខូចខាត ដែលត្រូវកំណត់នៅពេលចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ។ ប្រភេទ ១ ដល់ ៥ គឺជាវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា ដូចបានលើក ឡើងក្នុងគម្រោង ADB ក៏ប៉ុន្តែ ការងារជួសជុលប្រភេទ ៦ ចែកចេញជាវិធីសាស្ត្រពីរ (២): ប្រភេទ ៦-១ និង ៦-២ ។ បើ ទោះ ទស្សនាទានមូលដ្ឋានទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នា គេត្រូវកែប្រែ និងធ្វើឱ្យល្អប្រសើរដោយ ក.ស.ស សាកសមសម្រាប់ ស្ថានភាពខូចខាតជាក់ស្តែង ។

ក្នុងចំណោមទិន្នន័យ និងព័ត៌មានប្រមូលបាន វាមានការលំបាកកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រភេទការងារត្រូវជួសជុលជាក់

^៧ ក្រុមហ៊ុន Nippon Koei, OCIDI (២០០៨) ជំនួយពិសេសសម្រាប់បង្កើតគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាន់ សម្រាប់ មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ប្រេង & ចំណតផែពហុគោលបំណង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា JICA

ស្តែង ដោយ ក.ស.ស ប្រើវិធីសាស្ត្រជួសជុលផ្សេងៗគ្នាច្រើនសម្រាប់ការងារជួសជុលតែមួយបន្ទាប់ពីគម្រោង ADB ។ លើសពីនេះ កំណត់ត្រាជាប្រព័ន្ធនៅសល់មិនគ្រប់គ្រាន់។ អន្តរកាលខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់ គេអាចតាមដានដឹងតាមរយៈកំណត់ត្រាជួសជុលដែលគេបានចងក្រងទុកដូចបានលើកឡើងក្នុងចំណុច ៣) “ការចុះទៅត្រួតពិនិត្យដល់កន្លែងផ្ទាល់” ។ ក្នុងស្ថានភាពនេះ ក.ស.ស បានរៀបចំកំណត់ត្រាជួសជុលសម្រាប់តែការងារជួសជុលប្រភេទ ៦-១ និង ៦-២ ដោយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលក្ខណៈជាក់ស្តែងដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-៦ ។ តួលេខបង្ហាញពីការបែងចែកវិធីសាស្ត្រជួសជុលជាក់ស្តែងប្រើសម្រាប់ការងារជួសជុលប្រភេទ ៦-១ និង ៦-២ ដែលគេសន្មត់ថាបង្ហាញពីការខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោមជាមួយប្រតិកម្ម saline ឧ.ខ្សែកាប P/C មួយចំនួនចូរលុង ជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យដៃកសិករថែមទៀត បង្កការបែកបាក់ និងរិចរិល ។ល។ ការអង្កេតពីការបែងចែកមានដូចខាងក្រោម៖-









- ធ្វើមេ ២៩% (ធ្វើមេ ៣៨ នៃ ១៣២) ឬ ៧៦% នៃធ្វើមេនាប (ធ្វើមេនាប ១៦ នៃ ២១) ក្នុងស្ថានភាព និងស្ថានភាពចូលផែត្រូវបានជួសជុលក្នុងប្រភេទការងារជួសជុល ៦-១ និង ៦-២ ដែលមានកម្រិតខូចខាត និងទ្រុឌទ្រោមធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារប្រតិកម្ម saline ។
- ធ្វើមេ ១២% (ធ្វើមេ ១៦ នៃ ១៣២) ក្នុងស្ថានភាព និងស្ថានភាពចូលផែត្រូវបានចាត់ចូលការងារជួសជុលប្រភេទ ៦-១ ឬ ៦-២ ដែលមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចធ្វើមេ និងកន្លែងកាច់ ដល់កម្រិតអតិបរមា ។
- ធ្វើមេនាប ៣៨% (ធ្វើមេនាប ៨ នៃ ២១) នៅស្ថានភាព និងស្ថានភាពចូលផែ ត្រូវបានជួសជុលរួចហើយក្នុងប្រភេទការងារ ៦-១ ឬ ៦-២ ដែលមានការខូចខាតដូចគ្នា និងកំពុងចិតក្នុងសភាពភ័យហន្តរាយ ។


៤) កំណត់ត្រាប្រើប្រាស់

របាយការណ៍ SAPROF ឆ្នាំ ២០០៨ រាយការណ៍ពីបរិមាណទំនិញលើកដាក់នៅផែចាស់ពីឆ្នាំ ១៩៩២ ដល់ ២០០៨ ដើម្បីពិភាក្សាពីប្រើប្រាស់ផែចាស់ ដែលគេធ្លាប់ប្រើសម្រាប់ឱ្យកប៉ាល់ទេសចរណ៍ និងសាឡាងចូលចត ដោយខ្វះបំបនីយភណ្ឌចំណត ។ រូប ៥.២-៧ បង្ហាញពីនិន្នាការបរិមាណទំនិញលើកដាក់នៅចំណតផែចាស់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ជាមួយព័ត៌មានពីរបាយការណ៍ SAPROF និងស្ថិតិផ្ទៃក្នុង ក.ស.ស ផ្តល់ឱ្យ ។ ដូចបានឃើញក្នុងរូប បរិមាណទំនិញចម្រុះពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់ ១៩៩៨ មូលហេតុប្រហែលមកពីអនុសាសន៍កំហិតលើកដាក់ចូលកប៉ាល់ក្នុងរបាយការណ៍ JICA ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលបានពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា បរិមាណទំនិញបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សវិញប្រមាណពី ៤០០.០០០ ដល់ ៥៦០.០០០ តោន ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០៣ ស្ទើរ ២-៣ ដង នៃបរិមាណទំនិញនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ នៅឆ្នាំ ២០០៤ បរិមាណទំនិញឈប់កើនឡើង និងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដល់ ២០០.០០០ តោន ដែលប្រហែលមកពីការដាក់បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការដឹកជញ្ជូនស៊ីម៉ង់ត៍តាមនាវាចរណ៍ ។ ក្រោយពីឆ្នាំ ២០០៥ បរិមាណទំនិញកើនឡើងទៀតនៅឆ្នាំ ២០០៦ តែបន្តធ្លាក់ចុះ ដូចបានពិពណ៌នាក្នុងរូប ។ ការធ្លាក់ចុះនេះប្រហែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំនើនបរិមាណទំនិញស៊ីម៉ង់ត៍លើកដាក់ចូលកប៉ាល់នៅកំពង់ផែខ្ពស់ម៉ុង បើទោះក្រោយពិលុបចោលបំរាមនោះហើយក៏ដោយ ដែលនៅពេលនោះកាន់កាប់ដោយវិស័យឯកជន ។ សន្មត់ថាកប៉ាល់ចូលផែរឿយៗបំផុតនៅផែចាស់ជាមធ្យមជាកប៉ាល់ទំនិញទូទៅចំណុះផ្ទុក ១០.០០០ DWT ប្រវែងប្រមាណ ១៣០ ម ផ្អែកទៅតាមការចុះអង្កេតជាក់ស្តែង នៅអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការលើកដាក់ចូលកប៉ាល់ ដោយឧបតមាថាលើកដាក់ចូលកប៉ាល់បាន ៧០% នោះគេអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានដូចខាងក្រោម៖-

- កប៉ាល់ចូលចត ២.៤ ប្រចាំខែនៅផែចាស់ ដែលមានបរិមាណទំនិញលើកដាក់សរុប ២០០.០០០ តោន ក្នុងមួយឆ្នាំ
(= ២០០.០០០ តោន/ឆ្នាំ / (១០.០០០ តោន x ០.៧) / ១២ ខែ)
- កប៉ាល់ចូលចត ៦.៧ ប្រចាំខែនៅផែចាស់ ដែលមានបរិមាណទំនិញលើកដាក់សរុប ៥៦០.០០០ តោន ក្នុងមួយឆ្នាំ
(= ៥៦០.០០០ តោន/ឆ្នាំ / (១០.០០០ តោន x ០.៧) / ១២ ខែ)

តារាង ៥.២-៧: វិធីសាស្ត្រជួសជុលរបស់ ក.ស.ស សម្រាប់ធ្នឹម P/C


| Type | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|---|---|---|
| Schematic Drawing |  |  |  |  |
| Method | <p>a) Apply Sika roof seal after concrete surface is cleaned by brushing and fresh water</p> | <p>a) Apply Sika roof seal after concrete surface is cleaned by brushing and fresh water</p> | <p>a) Chisel out old concrete to form a Vee shape. b) Wash surface of the concrete with fresh water, let it dry. c) Trowel into crack repair mortar e.g. by Sika</p> | <p>a) Remove loose concrete and other dummy concrete (allow dummy sound when tapped with small metal striker and cracks along most of boundary of the area). b) Wire brush exposed tendons and concrete surface to remove loose rust, dust and aggregate etc. c) Prepare formwork supported by scaffolding. d) Apply protective epoxy paint coating to tendons (if P/C cables are heavily rusted or broken at large repaired area, cut and replace these by high strength reinforcing steel with connection by welding to sound part of P/C cables). e) Wet concrete surface and apply coating of cement, Sika LATEX and water slurry. f) Repair concrete using cementitious concrete with admixture (e.g. Sika LATEX, increasing adhesion, reduce shrinkage)</p> |
| Remark | <p>* Modified by PAS (previously spray of silane was applied to this type, which was suggested in SMEC report of ADBT-25 sub-project)</p> | <p>* Modified by PAS (previously mortar comprising silane and silica fume were applied to this type, which was suggested in SMEC report of ADBT-25 sub-project)</p> | <p>* Application of cementitious mortar is depending on manufacturer's instruction of such as Sika, Fosroc, EPIREZ or MBT</p> | |
| Type | 5 | 6-1 | 6-2 | |
| Schematic Drawing |  |  |  |  |
| Method | <p>a) Basically same as Type 5 from a) to f)</p> | <p>a) Basically same as Type 4 from a) to f). b) After a), install steel plates encased to the bottom flange and fixed by bolts. c) Infill epoxy grout between the plates and the concrete surfaces after the bolts are fixed</p> | <p>a) Basically same as Type 4 from a) to f). b) After a), install steel plates encased to the middle of I-shaped beam and fixed by bolts. c) Infill epoxy grout between the plates and the concrete surfaces after the bolts are fixed</p> | |
| Remark | <p>* Same method of Type 4 is basically applied to this repair type</p> | <p>* This method is for more serious damaged case than the one of Type 5, which is developed by PAS based on a suggestion made in SMEC report of ADBT-25 sub-project</p> | <p>* This method is for more serious damaged case than the one of Type 6-1, which is developed by PAS, which is developed by PAS based on a suggestion made in SMEC report of ADBT-25 sub-project</p> | |



ប្រភព: គ.ស.ស & ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-៦: កំណត់ត្រាជួសជុលសម្រាប់ធុរិម P/C (ប្រភេទ ៦-១ និង ៦-២)

ករណីលើកឡើងពីខាងលើត្រូវបំបែកធម្មតាពីកំណត់ចូលចេញ ០.៦ ទៅ ១.៧ ក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញ (ដោយសន្មត់យកបួន (៤) សប្តាហ៍ក្នុងមួយខែ) សម្រាប់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំកន្លងទៅពីឆ្នាំ ១៩៩២ ដល់ ២០១០ ។ គេចាត់ទុកប្រៀបធៀបសំណត់ត្រាតូចតែហេតុប៉ះពាល់មើលមិនឃើញអាចកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងៗលើសំណង់ផ្សេងៗ បើទោះ ក.ស.ស បានរឹតបណ្តឹងការប្រើប្រាស់ចំណតផ្សេងៗនោះក៏ដោយ ។



ប្រភព: របាយការណ៍ SAPROF ឆ្នាំ ២០០៨ និង ក.ស.ស

រូប ៥.២-៧: ឥទ្ធិការទំនិញលើកដាក់បាននៅផែនដៅ

៥) ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង

ការចុះត្រួតពិនិត្យគេធ្វើឡើងតាមបី (៣) វិធី ។ ទីមួយគឺ “ការវាយតម្លៃបំប៉ននិយមណ្ឌ” គឺជាការចុះត្រួតពិនិត្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅផែនដៅ ។ ទីពីរគឺ “ការត្រួតពិនិត្យលំអិត” គេត្រួតពិនិត្យតែនៅកន្លែងខូចខាតធ្ងន់ P/C និងកន្លែងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត សំដៅលើការត្រួតពិនិត្យដែលបានធ្វើពីមុនៗ និងទៀងទាត់ដោយ JICA និង ក.ស.ស ។ ទីបីគឺ “ការធ្វើតេស្តនិមិត្តបំបែក” ដើម្បីបញ្ជាក់ពីកំលាំងបេតុងសម្រាប់ធ្នឹម P/C បច្ចុប្បន្ន នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យដោយប្រើឧបករណ៍ពិសោធន៍ ។

ក) ការវាយតម្លៃបំប៉ននិយមណ្ឌ

ការវាយតម្លៃបំប៉ននិយមណ្ឌសំដៅលើវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទូទៅ ដោយប្រើឯកសារត្រួតពិនិត្យទូទៅ រៀបចំជាសៀវភៅណែនាំភាសាជប៉ុន ចេញដោយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ (CDIT)^៤ ។ ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ គេអនុវត្តតាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង យោងទៅតាមចំណុចវិនិច្ឆ័យកំណត់ក្នុងតារាងបញ្ជីស្រាវជ្រាវដែលបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បំពេញព័ត៌មានពីបំប៉ននិយមណ្ឌដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃទាំងនោះ ។ តារាង ៥.២-៨ បង្ហាញពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើភាពទ្រុឌទ្រោមដូចមានកំណត់ក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់សក្តានុពល(៤) កម្រិតដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ។

^៤ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ (CDIT) វិទ្យាស្រាវជ្រាវកំពង់ផែ & អាកាសយានដ្ឋាន (PARIS) (ឆ្នាំ ២០០៧) សៀវភៅណែនាំពីបច្ចេកទេសថែទាំបំប៉ននិយមណ្ឌផ្តែងនៅប្រទេសជប៉ុន (ជាភាសាជប៉ុន)

តារាង ៥.២-៨: លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពីភាពទ្រុឌទ្រោមសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

| Level | Condition of Member(s) |
|-------|--|
| a | Quality and performance conspicuously lowered |
| b | Quality and performance lowered |
| c | Disturbance started, but quality and performance not lowered |
| d | No defect confirmed |

ប្រភព: សៀវភៅណែនាំពីបច្ចេកទេសថែទាំបំប៉ននិយកណ្តៅនៅប្រទេសជប៉ុន

ផ្អែកទៅតាមការប្រែប្រួលចែកចំណុចទ្រុឌទ្រោម សៀវភៅណែនាំនេះគួសបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃបំប៉ននិយកណ្តៅគោលដៅ ។ ដោយពិចារណាលើហេតុប៉ះពាល់កម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៃផែនការ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម ត្រូវតែយកមកអនុវត្តក្នុងការវាយតម្លៃបំប៉ននិយកណ្តៅដូចបានពិពណ៌នាក្នុងតារាង ៥.២-៩ ។

តារាង ៥.២-៩: លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យការវាយតម្លៃបំប៉ននិយកណ្តៅដែលយកមកអនុវត្ត

| Classification | A | B | C | D |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Facility Condition | Capacity and performance apparently lowered | Capacity and performance might be lowered, in case of neglect | Continuous observation required, even no disturbance confirmed for capacity and performance | Satisfactory capacity and performance remained without any defect |
| Assessment Criteria | "a" is more than one (1) and capacity and performance of facility are already lowered | Either "a" or "b" is more than one (1) and capacity and performance of facility might be lowered | Except for A, B, C | All are "d" |

ប្រភព: សៀវភៅណែនាំពីបច្ចេកទេសថែទាំបំប៉ននិយកណ្តៅនៅប្រទេសជប៉ុន

តារាង ៥.២-១០ និង ៥.២-១១ រៀងគ្នាបង្ហាញពីលទ្ធផលវាយតម្លៃបំប៉ននិយកណ្តៅនៅស្ថានីយ៍ ចំណុចប្រសព្វកាត់ជ្រុង និងស្ថានីយ៍ផងដែរ រូប ៥.២-៨, ៥.២-៩ និង ៥.២-១០ បង្ហាញពីលក្ខណៈទីតាំងជាក់ស្តែងនៃការត្រួតពិនិត្យផែនការនេះ ។ កំណត់សំគាល់លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសម្រាប់ស្ថានីយ៍ ទីប្រសព្វនៅកាត់ជ្រុង និងស្ថានីយ៍ផងដែរមានសង្ខេបដូចខាងក្រោម: -

🚧 ស្ថានីយ៍ (សំដៅលើតារាង ៥.២-១០ និង រូប ៥.២-៨, ៥.២-៩ និង ៥.២-១០)

ស្ថានីយ៍មានចំណុចត្រូវត្រួតពិនិត្យ (១) រួមមាន:-ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក បាណាត់ចងពួរ (mooring bollard) ប្រព័ន្ធការពារ ចិញ្ចឹមផ្លូវបេតុង ការតម្រង់ជួរច្រាំងចំណត ទិសានមាត់ច្រាំងផែ ឧបវិវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះ ប្រព័ន្ធក្លែងបំភ្លឺនិងអាការ ។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-១០ ស្ថានីយ៍មានបំប៉ននិយកណ្តៅខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ (៣) ដែលធ្វើឱ្យសមត្ថភាព និងដំណើរការប្រតិបត្តិការផែនការ/អាចថយចុះ ដូចមានបង្ហាញក្នុង “A” និង “B” ទៅតាមការបែងចែក ។

ប្រព័ន្ធការពារគឺជាបំប៉ននិយកណ្តៅមួយទទួលបានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ភាគច្រើនផ្អែកនៅក្នុងសមុទ្រ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការខូចខាតនៅផ្នែកដីគោកមានតិចតួច បើទោះគេសង្កេតឃើញមានភាពទ្រុឌទ្រោមបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ (សំដៅលើរូប ៥.២-៨) ។ ចំពោះការខូចខាតនៅផ្នែកក្នុងសមុទ្រ ប្រព័ន្ធការពារប្រហែល ៧០-៨០% សភាពខូចខាតមធ្យម-ធ្ងន់ធ្ងរ និង/ឬទាំងស្រុង នៃចំនួននៅផ្នែកសមុទ្រទាំងមូល ។ ប្រព័ន្ធការពារនេះបាក់បែកធ្ងន់ធ្ងរ តាមការអង្កេតមានលើផ្ទៃទឹក និងផ្នែកតភ្ជាប់ជាមួយប៊ូឡុងកៅស៊ូការពាររាងមូល ។ តាមការសន្មត់ ប្រព័ន្ធការពារដែលខូចខាតនេះមិនអាចទប់ទល់នឹងកំលាំងស្រូបនៅពេលកំលាំងចូលចតម្តងៗ ដែលអាស្រ័យទៅនឹងទំហំកំលាំងចូល និងលក្ខណៈចូលចតរបស់កំលាំង ។ យោងទៅតាមមន្ត្រីកណ្តាលរបស់ ក.ស.ស កំលាំងចូលចតនៅផែនការមានការលំបាកបើកបរ នៅពេលមានខ្យល់បក់ពីទិសនិរតីក្នុងរដូវភ្លៀង ដែលប្រការនេះធ្វើឱ្យមានកំលាំងចតរបស់កំលាំងបុកខ្លាំង ធ្វើឱ្យកៅស៊ូនៅជាប់ច្រាំងចល់តុលាកន្លែង ។ ផងដែរនោះ ប្រព័ន្ធមានបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅ

កន្លែងគេដាក់ដែកបង្កប់រាងអក្សរ-H ខូចទ្រង់ទ្រាយ ដោយសារហេតុផលដូចគ្នា និងកំបាំងចូលចតមិនមានការត្រួតពិនិត្យបុក
ប៉ះផ្ទឹមផ្ទាល់។ ចំណុចអក្សរដែកទម្រង់ទាំងនោះមានទិសដៅមិនស្របគ្នានឹងជួរតម្រង់ច្រាំងចំណត ហើយមិនត្រឹមត្រូវ។ ការខូច
ខាតបែបនេះកើតមានតែនៅផ្នែកក្នុងសមុទ្រ ចំណែកនៅលើគោកមានតិចតួច ដោយសារកំបាំងចូលនៅចំណុចនេះជាធម្មតា
មានទំហំតូច ប្រព័ន្ធការពារគេដាក់ចំនួនដប់ប្រាំមួយ (១៦) លើគោ ធៀបទៅក្នុងសមុទ្រមានប្រាំបួន (៩) ងាយស្រួលឱ្យ
កំបាំងបើកចុះឡើង បង្កើតដោយសំណង់ស្ថានីយ៍ជាតំរូវការពារខ្យល់បក់ ទឹករលក និងធនធានបុកកម្ពុខាំង ។ល។

ឧបសំណង់ផែនការ គេដឹងគ្រប់គ្នាថាមានការខូចខាតខ្លាំងបំផុត ហើយក៏បានរាយការណ៍ដាក់ក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាជ្រាវ
របស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៦។ ធាតុសំណង់សំខាន់ៗមានដូចជាផ្ទឹម P/C និងបន្ទះ RC ។ បើទោះការខូចខាត និងភាពទ្រុឌ
ទ្រោមនៃផ្ទឹម P/C បន្តកើតឡើងបន្តិចម្តងៗ ក.ស.ស ក៏កំពុងធ្វើការជួសជុលជាប្រចាំហើយផងដែរតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨ ផ្អែកទៅតាម
វិធីសាស្ត្រជួសជុលបង្កើតឡើងដោយ ក.ស.ស ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-៩ និង ៥.២-១០ ដែលរួមមានការងារប្រភេទ ១
ដល់ ៦-១ & ៦-២ បែងចែកទៅតាមកម្រិតខូចខាតរកឃើញជាក់ស្តែង ។

និយាយជាទូទៅ ជាមួយកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តបន្ទាប់របស់ ក.ស.ស សភាពខូចខាត និងទ្រុឌទ្រោមផ្ទឹមបានថយចុះច្រើនជាង
ការរំពឹងទុក បើមើលទៅសណ្ឋានរូបរាង បើទោះណាតាមការសង្កេតឃើញមានការខូចខាតខ្លះៗកើតមានក៏ដោយ។ គួរកត់សំ
គាល់ដែរថា៖- ចំណែកបាក់បែក ការខូចខាត និង/ឬប្រេះស្រាំ ត្រូវគេជួសជុលដោយប៉ាតបាយអរ និង/ឬ ចាក់បេតុងជាមួយ
គ្រឹះថ្មី (ប្រភេទ ១-៥) ។ កន្លែងខ្លះស្រោបដោយបន្ទះដែក (ប្រភេទ ៦-១ និង ៦-២) នៅប្រើបានជាទៀងទាត់ បើទោះណា
ដែកស្រោបទាំងនោះឡើងច្រើនចាប់បន្តិចបន្តួច ដោយសារទឹកសមុទ្រស៊ី និងទឹករលកបោកប៉ះ។ ផងដែរនោះ ដូចបានរាយ
ការណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ពីមុនៗ គេសន្មត់ថាតែមួយ និងផ្នែកផ្ទឹម ដែលមានទឹករលក និង/ឬ ទឹករលកបោកប៉ះជាញឹកញយ ធ្វើ
ឱ្យមានការខូចខាត និង/ឬ ទ្រុឌទ្រោមធ្ងន់ធ្ងរ។ លើសពីនេះ គេក៏សង្កេតឃើញថាការស្រោបបេតុងខ្សែកាបកាត់ទទឹងខ្លះៗមាន
ការខូចខាត ធ្ងន់ធ្ងរ ពិសេសនៅផ្នែកក្នុងសមុទ្រ ដែលធ្វើឱ្យគំរូបខ្សែកាបបើកចេញ។

ផ្អែកទៅតាមការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង គ្រឹះផ្ទឹម P/C មានផ្ទឹមជន្លន់ឆ្លងកាត់ និងផែស្ថានយូប ប្រហែលមានសភាពទ្រុឌ
ទ្រោមតិចជាងផ្ទឹម P/C ។ គេទទួលស្គាល់ថាស្ថានីយ៍យូបដែលមិនមានការបញ្ជាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រទំនងជាចិតថេរ ប៉ុន្តែ ផ្ទឹម
ជន្លន់ប្រហែល ៨០% នៅផ្នែកសមុទ្រ បង្ហាញថាមានច្រើនចាប់ បាត់បង់រូបរាងជ្រុងបេតុងដើម ដែលអាចជាលទ្ធផលបណ្តាល
មកពីទឹករលកបោកបក់ ភាពទ្រុឌទ្រោម និងកំបាំងបុក ។ល។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-៩ និង ៥.២-១០ ។ ដូចមាន
បង្ហាញក្នុងរូប គេក៏សង្កេតឃើញដែរថាផ្ទឹមជន្លន់ធំជាងគេនៅចុងស្ថានីយ៍ ដែលកំពុងខូចខាត និងទ្រុឌទ្រោមចេញសរសៃដែក
នៅតាមជ្រុង ហើយផ្ទឹមជន្លន់ ២០-៣០% នៅជិតច្រាំង មានការធ្ងន់ធ្ងរយូបចេញសរសៃដែក។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ការវាយតម្លៃកំណត់ “C” ឬ “D” លើចំណុចត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដូចជា៖-ប្រព័ន្ធលូរបង្ហូរទឹក
បាញ់ចងពួរ ចិញ្ចើមផ្លូវបេតុង ជួរច្រាំងចំណត ទីលានមាត់ច្រាំងផែ ប្រព័ន្ធក្លើងបំភ្លឺ និងអាគារ ដែលតាមការសន្មត់នឹងត្រូវ
សាងសង់ថ្មី បន្តថែទាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោម ។

តារាង ៥.២-១០: ការវាយតម្លៃបន្តិយភណ្ឌលើការត្រួតពិនិត្យទូទៅ (ស្ពានធំ)

| Part of Jetty | | Main Pier | | | | | | | | | Assessment | Remark |
|-----------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------------|
| | | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | | |
| Drainage System | | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| Mooring Bollard | Offshore | d | c | c | c | d | c | d | c | d | C | |
| | Inshore | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| Fender System | Offshore | c | a | a | a | a | a | a | a | c | A | |
| | Inshore | d | c | c | c | c | d | c | d | d | C | |
| Concrete Curb | Offshore | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| | Inshore | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| Quay Alighment | Offshore | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| | Inshore | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| Apron | | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | |
| Superstructure | Undemeath | a | a | a | a | a | a | a | a | a | A | On-going repair |
| | Upper/Side | d | a | c | c | d | d | d | d | d | A | |
| Foundation | Abutting Beam | Offshore | b | b | a | b | b | b | c | b | A | |
| | | Inshore | b | c | c | b | b | c | d | d | B | |
| | Caisson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | Undone, not available |
| Lighting System | | d | - | - | - | d | - | - | - | d | D | |
| Building | Small Shed | c | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |

រៀបចំដោយ ក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង ៥.២-១១: ការវាយតម្លៃបន្តិយភណ្ឌលើការត្រួតពិនិត្យទូទៅ (ចំណុចប្រសព្វកាត់ជ្រុង & ស្ពានចូលធំ)

| Part of Jetty | | Comer Junction | Access Bridge | | | | | | Assessment | Remark |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----------------------|--------|
| | | | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | | |
| Drainage System | | d | d | d | d | d | d | D | | |
| Concrete Curb | | d | d | d | d | d | d | D | | |
| Quay (Bridge) Alighment | | d | d | d | d | d | d | D | | |
| Apron (Access Road) | | d | d | d | d | d | d | D | Paved Area | |
| Superstructure | Undemeath | a | a | b | b | b | a | A | On-going repair | |
| | Upper/Side | c | d | d | d | d | b | C | | |
| Foundation | Abutting Beam | North | - | b | b | c | c | - | B | |
| | | South | - | c | c | c | c | - | C | |
| | Caisson | - | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | Undone, Not available | |

រៀបចំដោយ ក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) Main Pier Overview



(2) Main Pier (inshore side)



(3) Main Pier (offshore side)



(4) Bollard (inshore side)



(5) Bollard (offshore side)



(6) Concrete Curb



(7) Circular Fender (offshore side)
Seriously damaged



(8) Circular Fender (inshore side)
Minor crack



(9) Entrance Gate



(10) Fender Supporting H-Piles (offshore side), Deformed



(11) Fender Supporting H-Piles (inshore side), Rusty



(12) Apron (offshore side)
Restriction Markings



(13) Apron (center)



(14) Small Shed



(15) Apron Lighting System
CCTV camera attached

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-៨: លក្ខណៈទីតាំងកន្លែងដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅផែនាសំ (ក)



(16) **Damaged RC Slab (Main Pier)**
Rebars exposed



(17) **Damaged Support (Main Pier)**
Corner broken with rebar exposed



(18) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 6-1 (Steel plate encasement)



(19) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 6-2 (Steel plate encasement)



(20) **Damaged P/C Beam (Main Pier)**
Concrete broken & Rebar exposed



(21) **Cracked P/C Beam (Main Pier)**
Crack and Rusted Fluid



(22) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 6-2 (Steel plate encasement)



(23) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 1-3 (Epoxy, Epoxy Mortar)



(24) **Cracked P/C Beam (Main Pier)**
Type 4 (Concreted with new rebar)



(25) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 6-1 (Steel plate encasement)



(26) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 1-3 (Epoxy, Epoxy Mortar)



(27) **Repaired P/C Beam (Main Pier)**
Type 6-1 (Steel plate encasement)



(28) **Cracked P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 1-3 (Epoxy Mortar)



(29) **Cracked P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 1-3 (Epoxy Mortar)



(30) **Cracked P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 1-3 (Epoxy Mortar)

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-៩: លក្ខណៈទីតាំងកន្លែងដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅផែបាស់ (ខ)



(31) **Cracked P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 1-3 (Epoxy, Epoxy Mortar)



(32) **Repaired P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 6-1 (Steel plate encasement)



(33) **Damaged P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 4 (Concreted with new rebar)



(34) **Damaged P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 1-2 (Epoxy Mortar)



(35) **Damaged P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 1-3 (Epoxy Mortar)



(36) **Repaired P/C Beam (Access Brdg.)**
Type 6-1 (Steel Plate Encasement)



(37) **Corner Junction Overview**



(38) **Damaged P/C Beam (Cnr. Junction)**
Type 2 (Epoxy Mortar)



(39) **Repaired P/C Beam (Cnr. Junction)**
Replaced by H-shaped Steel Beam



(40) **Damaged Abutting Beam**
(MP/inshore), Rebars exposed



(41) **Damaged Abutting Beam**
(MP/inshore), Rebars exposed



(42) **Damaged Traverse P/C Cable**
Concrete Encasement (MP/inshore)



(43) **Damaged Abutting Beam**
(MP/offshore), Rebars exposed &
concrete deteriorated
រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(44) **Damaged Abutting Beam**
(MP/offshore), Rebars exposed &
rust fluid



(45) **Damaged Traverse P/C Cable**
Encasement (MP/offshore),
Some cable exposed

រូប ៥.២-១០: លក្ខណៈទីតាំងកន្លែងដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅផែនទី (ត)

ចំណុចប្រសព្វកាត់ប្រុង និងស្ថានភាពផ្ទៃ (សំដៅលើតារាង ៥.២-១០ និង រូប ៥.២-៨, ៥.២-៩ និង ៥.២-១០)

ចំណុចប្រសព្វកាត់ប្រុង និងស្ថានភាពមានប្រាំ (៦) ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ៖-ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកចិញ្ចឹមផ្លូវបេតុង ជួរស្ថាន ទីលានមាត់ច្រាំងផែ (ផ្លូវចូល) ឧបសំណង់ និងគ្រឹះសំណង់ ។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-១១ ស្ថានីយ៍មានបំណងសម្រាប់ខ្នាតធ្ងន់ធ្ងរ (២) ដែលធ្វើឱ្យសមត្ថភាព និងដំណើរការប្រតិបត្តិការកំពុងថយចុះ/អាចថយចុះ ដូចមានកំណត់សំគាល់ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ “A” ឬ “B” ។

ឧបសំណង់នៅចំណុចប្រសព្វកាត់ប្រុងមានខូចខាត និងធ្លាក់ P/C មួយចំនួនគេដាក់ជំនួសដោយធ្នឹមដែករាងអក្សរ-H នៅ ឆ្នាំ ១៩៨៧ ដូចបានលើកឡើងពីមុនក្នុង (១) “កាលប្រវត្តិ” និង (៣) “កំណត់ត្រាជួសជុល” ។ គ្រោងសំណង់បច្ចុប្បន្ននៅចំ ណុចប្រសព្វកាត់ប្រុងមានធ្នឹមដែករាងអក្សរ-H ធ្នឹម P/C នៅសល់មួយចំនួន និង P/C និងបន្ទះ RC ។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-១០ ធ្នឹមដែករាងអក្សរ-H នៅប្រើបានចិតថេរ បើទោះធ្នឹមទាំងនោះស៊ីករិចរិលដោយសារទឹកស៊ីនៅជុំវិញក៏ដោយ ។ ទោះយ៉ាងណា គេសង្កេតឃើញថាបាតធ្នឹមបេតុងមួយបានធ្លាក់ចុះ ហើយចេញសរសៃដែកច្រេះចាប់នៅកន្លែងមានទឹកបោកប៉ះ ។ កន្លែងនេះត្រូវការជួសជុលជាបន្ទាន់ ដោយប្រើវិធីសមស្រប និងការថែទាំជាបន្ទាន់ដែរ ។ ឧបសំណង់ស្ថានភាពផ្ទៃមានសមាស ធាតុដូចស្ថានីយ៍ផែដែរ ។ ដោយជាស្ថានីយ៍ផែ បញ្ហាកង្វល់សំខាន់ក៏ជាការខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោមធ្នឹម P/C ផងដែរ ។ តាមការ ចុះអង្កេត ធ្នឹម P/C នៅចន្លោះស្ថានីយ៍ផែលេខ P6 ដល់ P5 មានចំណែកជួសជុល ដែលគេបែងចែកទៅតាមកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ ប្រើវិធីសាស្ត្រជួសជុលប្រភេទ ៦-១ ។ ការខូចខាតទំនងជាបង្កើតមានភាគច្រើនកណ្តាលធ្នឹមដូចបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA ឆ្នាំ ១៩៩៧ ។ បើទោះធ្នឹម P/C នៅចន្លោះស្ថានីយ៍ផែ P2 និង P1 គេអាចបញ្ជាក់ថាអាចមានការបាក់ ធ្លាក់បណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពាក់កណ្តាលមនុស្សដើរឆ្ពោះទៅខាងត្បូងទំនប់ការពារទឹករលកក៏ដោយ ការខូចខាតនេះ ត្រូវតែជួសជុលរួចរាល់ហើយ ដោយចាក់កំទេចសីលាននៅឆ្នាំ ១៩៨៩ ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមើលទៅទំនងជាមានលំនឹង ។ នៅធ្នឹម P/C ផ្នែកផ្សេងទៀត វិធីសាស្ត្រជួសជុលប្រភេទ ១ ដល់ ៥ ត្រូវគេយកមកអនុវត្ត អាស្រ័យទៅតាមកម្រិតខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោម ។ ធ្នឹម P/C ទាំងអស់ទំនងជាត្រូវជួសជុលដោយប្រើវិធីសាស្ត្រជួសជុលមួយបង្កើតដោយ ក.ស.ស ដូចបាន លើកឡើងក្នុងចំណុច (៣) “កំណត់ត្រាជួសជុល” ។ គេក៏សង្កេតឃើញដែរថាចុងធ្នឹម និងចំណែកធ្នឹម ដែលមានរលកសមុទ្រ និង/ឬ ទឹកបោកប៉ះជារឿយៗ ទទួលរងការខូចខាត និង/ឬ ភាពទ្រុឌទ្រោមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ដូចស្ថានីយ៍ផែដែរ ហើយសំបក ស្រោបបេតុងខ្សែកាប P/C កាត់ទទឹងមួយចំនួនក៏ច្រេះចេញសរសៃដែក ។ លើសពីនេះ គេបញ្ជាក់ថា ចំណែកជួសជុលមួយ ចំនួន ពិសេសកន្លែងគេជួសជុលដោយបាយអ និងកន្លែងចាក់បេតុងបុកគ្រឹះថ្មី (ប្រភេទ ១ ដល់ ៥) មានការប្រេះស្រាំខ្លះៗនៅ តាមជ្រុង ការបាក់បែង និងស៊ីករិចរិលបេតុងដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-៩ និង ៥.២-១០ ។

ដូចស្ថានីយ៍ផែដែរ គ្រឹះធ្នឹម P/C នៅស្ថានីយ៍ផែមានធ្នឹមជំនួលកាត់ទទឹង និងប្រអប់ស្ថានីយ៍ប្រហែលទ្រុឌទ្រោមតិច ជាងធ្នឹម P/C ផ្នែកទៅតាមការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ។ ធ្នឹមជំនួលកាត់ទទឹង ៥០% នៅភាគខាងជើងបង្ហាញឱ្យឃើញថា មានភាពទ្រុឌទ្រោមតិចតួចនៅលើផ្ទៃបេតុង បណ្តាលមកពីទឹករលកបោកប៉ះ ។

ចំណុចត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតវាយតម្លៃដាក់អក្សរ “C” ដូចជាឧបសំណង់ (ខាងលើ/នៅខាង) ហើយធ្នឹមជំនួល (នៅ ខាងត្បូង) មិនបង្ហាញការខូចខាត ឬ ភាពទ្រុឌទ្រោមគួរឱ្យកត់សំគាល់ទេ ។ ផ្នែកផ្សេងទៀតវាយតម្លៃដាក់អក្សរ “D” ដូចជា ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក ចិញ្ចឹមផ្លូវបេតុង ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្លូវថ្នល់ តាមការសង្កេត គឺគ្មានភាពខ្លះចន្លោះវិសាលដល់សមត្ថភាព និង ដំណើរការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់បំណងសម្រាប់ខ្នាតធ្ងន់ធ្ងរទេ ។

ខ) ការត្រួតពិនិត្យលំអិត

ការត្រួតពិនិត្យលំអិតសំដៅលើវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈលំអិត ពិសេសសម្រាប់ធ្នឹម P/C និង ការស្រោបបេតុងខ្សែកាប P/C ជាគ្រោងសំណង់សំខាន់របស់ផែចាស់ ។ ការត្រួតពិនិត្យ គេធ្វើដោយចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាក់

ស្វែង ដើម្បីសង្កេតពីលក្ខណៈទូទៅនៃការខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោម និងដើម្បីប្រៀបធៀបកម្រិតខូចខាតគម្រោងសំណង់តាម
កាលប្រវត្តិ ។

ការសង្កេតទូទៅ

គំរូខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោមសម្រាប់គម្រោងគ្រឹះបេតុង (RC) និង P/C គេចែកចេញជា “ការលិចទឹក & ជាប់កំណក
កំបោ” “ការបែកបាក់” និង “ការសិករិចរិល & ចេញសរសៃដែក” ។ ការសង្កេតផ្នែកទៅតាមប្រភេទទាំងនេះមានដូចខាង
ក្រោម (ក៏សំដៅលើរូប ៥.២-៩ និង ៥.២-១០) :-

🚧 ការលិចទឹក និងជាប់កំណកកំបោ

ការលិចទឹក និងជាប់កំណកកំបោ ជាធម្មតា គេសង្កេតឃើញមាននៅលើផ្ទៃគ្រោងបេតុងជាមួយសញ្ញាដូចជាពិសិទ្ធិម្នាក់
ជួនកាលមានទឹកច្រោះចាប់ សញ្ញារូចអង្កាញ់ៗ មានសារធាតុកំបោបណ្តាលមកពីប្រតិកម្មគីមីក្នុងបេតុង ។ល។ គេសន្មត់ថាការ
លិចទឹក និងកំណកកំបោជាធម្មតាបណ្តាលមកពីការចាក់បេតុងលើស្ទើងពេក ។ ដូចបានលើកឡើងពីមុន ផ្ទៃបេតុងភាគច្រើននៃ
គ្រោងសំណង់ គេអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រជួសជុលមួយបង្កើតដោយ ក.ស.ស ហើយវាមានការលំបាកកំណត់ពីសញ្ញាខូចខាត និង
ភាពទ្រុឌទ្រោម ។ ទោះយ៉ាងណា ដោយសារទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់លើផ្ទៃខាងលើរបស់បេតុង និងទឹកច្រោះចាប់ និងសញ្ញារូច
អង្កាញ់ៗដោយសារទឹកភ្លៀង គេអាចមើលមិនឃើញកន្លែងប្រេះស្រាំដោយសារសំណង់ខូចខាត ។

🚧 ការប្រេះស្រាំ

ការប្រេះស្រាំតាមបណ្តោយ: ការប្រេះស្រាំនេះ តាមការសង្កេត មានលក្ខណៈស្របគ្នាទៅនឹងទិសដៅបណ្តោយលើបាត
ផ្ទៃធ្នឹម P/C និងជាធម្មតាបណ្តាលមកពីការកាត់ស៊ីដោយសរសៃដែក និង/ឬ ខ្សែកាប P/C តាមខ្សែបណ្តោយដែលគេបង្កប់ក្នុង
ធ្នឹម ។ បាតធ្នឹមបែកប្រេះចូលទឹកសមុទ្រ ហើយទឹករលកបោកប៉ះជញ្ជាំងមុខធ្នឹមជន្លល់ ។ លក្ខណៈបែបនេះវាកាន់តែធ្វើឱ្យមាន
ការស៊ីកាត់ខ្លាំងឡើង ហើយកាត់ដៃកំណង់ និងគ្រឹះសំណង់នៅជុំវិញខ្សែកាប ដែលបង្កឱ្យមានការបាក់ធ្លាក់ ហើយជាលទ្ធ
ផលអាចធ្វើឱ្យសំណង់ទាំងមូលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់មិនបានយូរ ។ ក្នុងការចុះសង្កេតនេះ ការប្រេះស្រាំបែបនេះកើតមាន
លើផ្ទៃបាតធ្នឹមនៅជ្រុងស្រទាប់បាតក្រោមនៃធ្នឹម និងគែមចុងទាំងសងខាងរបស់ធ្នឹម ។

ការប្រេះស្រាំរាងជាតុកោណកែង: ការប្រេះស្រាំបែបនេះ ជាទូទៅតាមការសង្កេត កើតមាននៅកណ្តាលផ្ទៃបាតរបស់
ធ្នឹម P/C ដោយសារការទ្រទ្រង់កោង និងការខូចរូបរាង បណ្តាលមកពីដាក់ទំងន់ ។ ការប្រេះស្រាំកើតមាន ដោយសារការ
បង្ហាប់គ្រឹះមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយការដាក់ទំងន់លើសពីសមត្ថភាពដែលទ្រទ្រង់បាន ។ នៅអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យ គេមិនបាន
បញ្ជាក់ថាមានការប្រេះស្រាំបែបនេះទេ តែគួរឱ្យកត់សំគាល់ថាការប្រេះស្រាំនេះគួរត្រូវត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃឱ្យបានហ្មត់ចត់ ។

🚧 បេតុងសិករិចរិល/ប្រេះបែក និងចេញសរសៃដែក

ជាចំបងបង្កឡើងដោយការស៊ីកាត់ដែកដោយជាតិអំបិល និងជាតិការបោសបេតុង ។ ផងដែរនោះ គេទទួលបានថាការ
ចាក់បេតុងស្ទើងពេក និងការលាយបេតុងមិនសុទ្ធជាកត្តាបង្កឱ្យមានការប្រេះបែក និង/ឬ ភាពទ្រុឌទ្រោម ។ ការចុះត្រួត
ពិនិត្យនេះបានរកឃើញផ្នែកប្រេះបែក និងទ្រុឌទ្រោមនៅស្រទាប់បាតក្រោម និងនៅផ្នែកជួសជុលធ្នឹម P/C គែមធ្នឹមកាត់ទទឹង
ទាំងពីរ (ការស្រោបបេតុង) និងផ្ទៃ និងជ្រុងធ្នឹមជន្លល់ ។ ដោយគ្មានវិធានការការពារការស៊ីកាត់ និងសិករិចរិលទាំងនេះ ផ្នែក
នេះប្រហែលអាចនឹងមានការរំខាន ហើយដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់នីមួយៗនឹងថយចុះ ដូចជាសមត្ថភាពកោងអាចធ្វើបាន
តិចទៅៗ និងបង្កឱ្យមានការសិករិចរិល និងការបាក់ធ្លាក់ដែកជាដើម ។

ការកាត់ស៊ី និងការបាក់ធ្លាក់ខ្សែកាប P/C

ទាំងនេះជាធម្មតាកើតឡើងដោយសារជំរាបទឹកភ្លៀង និង/ឬ ទឹកសមុទ្រ ចូលទៅសសៃដែកក្នុងគ្រោងបេតុង នៅលើ/ កាត់តាមផ្ទៃលើ និងបាតផ្ទៃ P/C និងគម្រោងសំណង់បោះយុទ្ធរបស់ខ្សែកាប P/C ។ មិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះ គេរាយការណ៍ថា សសៃដែកខាងក្នុងធ្វើឲ្យមុនពេលចាក់បេតុង ឬបណ្តុះរាងដែក និង/ឬ ដាក់បេតុងស្ទើរពេក ជូនកាលធ្វើឱ្យមានការជ្រាបទឹក ។ មើលទៅមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយតាមផ្នែកប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏អាចបណ្តាលឱ្យខ្សែកាប P/C បាក់ធ្លាក់ផងដែរ ។ ពិសេស គេត្រូវធ្វើ ការអង្កេតដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើផ្នែកដែលបានជួសជុលទៅលើគ្រោងបេតុង ដែលអាចនៅមានជំរាបឃ្និត ការបោន ឬ ការស៊ី កាត់នៅក្នុងបេតុង ដែលមិនអាចមើលឃើញជាក់ស្តែងពីផ្ទៃខាងលើ ។ ការត្រួតពិនិត្យនេះមិនបានសង្កេតពីការស៊ីកាត់ ឬ បាក់ ធ្លាក់ខ្សែកាបទេ ។ ទោះយ៉ាងណា ដូចបានលើកឡើងពីមុនមក រូបថតចាស់ៗបង្ហាញថាការស៊ីកាត់ និងការបាក់ធ្លាក់ បានកើត ឡើងរួចហើយនៅផ្នែកមួយចំនួននៃស្រទាប់បាតក្រោមរបស់ផ្ទៃ P/C ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះនឹងធ្វើឱ្យអាយុកាលប្រើ ប្រាស់បានយូរអង្វែង ។

ការប្រៀបធៀបតាមកាលប្រវត្តិនៃកម្រិតខូចខាតតាមចំណាត់ថ្នាក់

តារាង ៥.២-១៣ បង្ហាញពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតខូចខាតដូចមានកំណត់ក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ។ ចំណាត់ថ្នាក់នេះកំណត់លក្ខណៈខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោមប្រាំមួយ (៦) កម្រិត ។ ដើម្បីវាយតម្លៃអន្តរកាលនៃកម្រិតខូច ខាត គេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចំណាត់ថ្នាក់នេះដើម្បីប្រៀបធៀបតាមកាលប្រវត្តិ ។

តារាង ៥.២-១២: ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតខូចខាត

| Grade | Description |
|-------|---|
| 0 | No damage |
| I | Small cracks. Spots of corrosion on concrete surface. |
| II | Slight damage. Cracks without corrosion. Slight swelling of concrete. |
| III | Medium damage. Many spots of corrosion. Cracks with corrosion and swelling of concrete. |
| IV | Heavy damage. Wide width of cracks. Concrete about to fall off |
| V | Serious damage. Concrete section lost. Structure might collapse depending on unwanted load application. |

ប្រភព: របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៦

ផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ខាងលើ ក្រុមសិក្សាគម្រោងបានចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ហើយបានសង្ខេបលទ្ធផលចុះត្រួត ពិនិត្យនោះ ។ លទ្ធផលអាចបញ្ចូលគ្នាប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធផលពីឆ្នាំ ១៩៩៦, ២០០០ និង ២០០២ ទទួលបានពីរបាយ ការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA ឆ្នាំ ១៩៩៦ និង ក.ស.ស ។ អន្តរកាលទាំងនេះសម្រាប់ស្ថានផែរេម និងស្ថានចូលផែលើក យកមកពិភាក្សាដូចខាងក្រោម:-

ស្ថានផែរេម

រូប ៥.២-១១ បង្ហាញពីការប្រៀបធៀបតាមកាលប្រវត្តិត្រឹកកម្រិតខូចខាតផ្ទៃ P/C និងតែមធ្វឹមកាត់ទទឹងកំណត់តាម ពណ៌ តារាង ៥.២-១៣ បង្ហាញពីការប្រៀបធៀបសង្ខេបកំណត់ដោយលេខ និងរូប ៥.២-១២ ពិពណ៌នាពីអន្តរកាលកម្រិត ខូចខាតគិតទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗ ។

ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-១១ ការខូចខាតភាគច្រើនមាននៅតាមតែមធ្វឹម P/C ពិសេសផ្ទៃនៅចន្លោះស្ថានផែលេខ A7 និង A6, A4 និង A3 និង A2 និង A1 ដោយមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិត IV និង V នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ។ នៅឆ្នាំ ២០០០ ផ្ទៃដប់ (១០): ផ្ទៃលេខ ១៣ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ A9 និង A8 ផ្ទៃលេខ ១៤ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ A8 និង A7 ផ្ទៃលេខ ២ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ A7 និង A6 ផ្ទៃលេខ ១៣, ៥, ៤ និង ២ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ A5 និង A4 និង ផ្ទៃលេខ ១៤ និង ១ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ A2 និង A1 មានការខូចខាតធ្ងន់បំផុតកម្រិត II ឬ III ទៅ V ។ ការខូចខាត

នេះមានការរីករាលដាលពេញទាំងផ្ទះនោះ ដែលមានន័យថាគ្រោងផ្ទះទាំងអស់ត្រូវខូចខាតទាំងស្រុង។ ផងដែរ ផ្ទះលេខ ២ នៅចន្លោះស្ពានផែលេខ A6 និង A5 និងផ្ទះលេខ ៤ នៅចន្លោះស្ពានផែលេខ A2 និង A1 ទំនងទិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុត ព្រោះការខូចខាតកើតមាននៅកណ្តាលផ្ទះ។ នៅឆ្នាំ ២០០០ ផ្អែកទៅតាមកំណត់ត្រាសង្កេត មើលទៅទំនងគ្មានវិធានការជួសជុលណាមួយនោះទេ។ ក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងពេលបន្ទាប់មកធ្វើនៅឆ្នាំ ២០០២ មិនដូចឆ្នាំ ២០០០ ទេ មានការបញ្ជាក់ថាគ្មានការខូចខាតអ្វីជាក់ស្តែងកើតមាននោះទេ ក្រៅតែពីផ្ទះបី (៣)៖ ផ្ទះលេខ ៧ នៅចន្លោះស្ពានផែលេខ A8 និង A7 និងផ្ទះលេខ ១៤ និង ១២ នៅចន្លោះស្ពានផែលេខ A3 និង A2 ។ ផ្ទះទាំងអស់គេកំណត់ទិតក្នុងកម្រិត V នៅឆ្នាំ ២០០០ គេជួសជុលតាមប្រភេទការងារជួសជុល ៦-១ & ៦-២ (ដាក់ស្រោបដៃកបន្ទះ)។ គេសន្មត់ថាគេបានចាត់វិធានការការពារ ដែលរួមមានមិនត្រឹមតែការងារជួសជុលប៉ុណ្ណោះទេ ដូចជាការងារប៉ះកន្លែងប្រេះ និងប៉ាតបាយអ epoxy តែក៏មានការដាក់កំហិតទំនប់លើស្ពានផែនោះដែរ។

**គម្រោងសិក្សាពីការពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែង
និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

| Per No.A9 | 1996 | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | 2002 | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| Beam 14 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 13 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 12 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 11 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 10 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 09 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 08 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 07 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 06 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 05 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 04 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 03 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 02 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Beam 01 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |


Note : 1. Colors and hatching marked mean the following:
 2. Hatching marked portions from D1 to D6 present damage of the both edges of concrete encasement of PC cables for making bit-axi structure

**ប្រភព: របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ (១៩៩៦), ក.ស.ស (២០០០ & ២០០២) និងក្រុមសិក្សាគម្រោង (២០១១)
 រូប ៥.២-១១: ការប្រៀបធៀបកាលប្រវត្តិនៃកម្រិតខូចខាតតាមចំណាត់ថ្នាក់ (ស្ថានភាព)**


តារាង ៥.២-១៣: ការសង្ខេបពីកម្រិតខូចខាតតាមចំណាត់ថ្នាក់ (ស្ថានផែមេ)

| Year | Grade | PC Beam between Pier Nos. | | | | | | | | | | | | | | Total | | | |
|-------|-------|---------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| | | A9-A8 | | A8-A7 | | A7-A6 | | A6-A5 | | A5-A4 | | A4-A3 | | A3-A2 | | A2-A1 | | (nr) | (ratio) |
| | | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | | | | |
| 1996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.03 | 4.0 | 0.06 | 7.0 | 0.10 | 23.0 | 0.04 |
| | I | 27.0 | 0.39 | 26.0 | 0.37 | 17.0 | 0.24 | 19.0 | 0.27 | 15.0 | 0.21 | 15.0 | 0.21 | 14.0 | 0.20 | 14.0 | 0.20 | 147.0 | 0.26 |
| | II | 19.0 | 0.27 | 22.0 | 0.31 | 24.0 | 0.34 | 23.0 | 0.33 | 26.0 | 0.37 | 23.0 | 0.33 | 27.0 | 0.39 | 17.0 | 0.24 | 181.0 | 0.32 |
| | III | 22.0 | 0.31 | 21.0 | 0.30 | 14.0 | 0.20 | 17.0 | 0.24 | 24.0 | 0.34 | 21.0 | 0.30 | 25.0 | 0.36 | 16.0 | 0.23 | 160.0 | 0.29 |
| | IV | 2.0 | 0.03 | 1.0 | 0.01 | 12.0 | 0.17 | 1.0 | 0.01 | 2.0 | 0.03 | 7.0 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 15.0 | 0.21 | 40.0 | 0.07 |
| | V | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.04 | 2.0 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.01 | 9.0 | 0.02 |
| Total | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 560.0 | 1.00 | |
| 2000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.03 | 4.0 | 0.06 | 7.0 | 0.10 | 23.0 | 0.04 |
| | I | 27.0 | 0.39 | 26.0 | 0.37 | 17.0 | 0.24 | 17.0 | 0.24 | 15.0 | 0.21 | 15.0 | 0.21 | 14.0 | 0.20 | 13.5 | 0.19 | 144.5 | 0.26 |
| | II | 19.0 | 0.27 | 22.0 | 0.31 | 24.0 | 0.34 | 23.0 | 0.33 | 26.0 | 0.37 | 23.0 | 0.33 | 27.0 | 0.39 | 14.0 | 0.20 | 178.0 | 0.32 |
| | III | 21.0 | 0.30 | 20.0 | 0.29 | 13.5 | 0.19 | 16.0 | 0.23 | 20.0 | 0.29 | 21.0 | 0.30 | 25.0 | 0.36 | 14.0 | 0.20 | 150.5 | 0.27 |
| | IV | 2.0 | 0.03 | 1.0 | 0.01 | 12.0 | 0.17 | 1.0 | 0.01 | 2.0 | 0.03 | 7.0 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 14.0 | 0.20 | 39.0 | 0.07 |
| | V | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 3.5 | 0.05 | 3.0 | 0.04 | 7.0 | 0.10 | 2.0 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 7.5 | 0.11 | 25.0 | 0.04 |
| Total | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 560.0 | 1.00 | |
| 2002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.03 | 4.0 | 0.06 | 7.0 | 0.10 | 23.0 | 0.04 |
| | I | 27.0 | 0.39 | 25.0 | 0.36 | 17.0 | 0.24 | 17.0 | 0.24 | 15.0 | 0.21 | 15.0 | 0.21 | 14.0 | 0.20 | 13.5 | 0.19 | 143.5 | 0.26 |
| | II | 19.0 | 0.27 | 22.0 | 0.31 | 24.0 | 0.34 | 23.0 | 0.33 | 26.0 | 0.37 | 23.0 | 0.33 | 26.0 | 0.37 | 14.0 | 0.20 | 177.0 | 0.32 |
| | III | 21.0 | 0.30 | 20.0 | 0.29 | 13.5 | 0.19 | 16.0 | 0.23 | 20.0 | 0.29 | 21.0 | 0.30 | 24.0 | 0.34 | 14.0 | 0.20 | 149.5 | 0.27 |
| | IV | 2.0 | 0.03 | 1.0 | 0.01 | 12.0 | 0.17 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 7.0 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 14.0 | 0.20 | 38.0 | 0.07 |
| | V | 1.0 | 0.01 | 2.0 | 0.03 | 3.5 | 0.05 | 3.0 | 0.04 | 8.0 | 0.11 | 2.0 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 7.5 | 0.11 | 29.0 | 0.05 |
| Total | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 560.0 | 1.00 | |
| 2011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.03 | 4.0 | 0.06 | 7.0 | 0.10 | 23.0 | 0.04 |
| | I | 23.0 | 0.33 | 17.0 | 0.24 | 11.0 | 0.16 | 17.0 | 0.24 | 14.5 | 0.21 | 15.0 | 0.21 | 14.0 | 0.20 | 13.0 | 0.19 | 124.5 | 0.22 |
| | II | 19.5 | 0.28 | 19.5 | 0.28 | 22.5 | 0.32 | 18.0 | 0.26 | 23.5 | 0.34 | 21.5 | 0.31 | 24.0 | 0.34 | 14.0 | 0.20 | 162.5 | 0.29 |
| | III | 23.0 | 0.33 | 27.0 | 0.39 | 14.5 | 0.21 | 20.0 | 0.29 | 17.5 | 0.25 | 20.0 | 0.29 | 24.5 | 0.35 | 14.0 | 0.20 | 160.5 | 0.29 |
| | IV | 2.0 | 0.03 | 1.0 | 0.01 | 12.0 | 0.17 | 1.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 0.07 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.19 | 34.0 | 0.06 |
| | V | 2.5 | 0.04 | 5.5 | 0.08 | 10.0 | 0.14 | 4.0 | 0.06 | 14.5 | 0.21 | 6.5 | 0.09 | 3.5 | 0.05 | 9.0 | 0.13 | 55.5 | 0.10 |
| Total | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 70.0 | 1.00 | 560.0 | 1.00 | |

រូបថតដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(i) Comparison of Occurrence Percentage



(ii) Transition of Damage Level

រូបថតដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-១២: អន្តរកាលភាគរយកើតមាន និងកម្រិតខូចខាត (ស្ថានផែមេ)

នៅឆ្នាំ ២០១១ ផ្អែកលើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ដូចគ្នាធ្វើឡើងដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង នៅអំឡុងរយៈពេលប្រាំបួន (៩) ឆ្នាំកន្លងទៅ លក្ខណៈធ្មឹមនីមួយៗមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សំគាល់ ។ គេសង្កេតឃើញថា ក.ស.ស បានធ្វើការជួសជុលជាប្រចាំ ហើយការខូចខាតក៏ចេះតែកើតមានចេញពីភាពទ្រុឌទ្រោម ។ ការងារជួសជុលដោយ ក.ស.ស គួរឱ្យកត់សំគាល់គឺថា ការខូចខាតទំនងជារីករាលដាលដល់ផ្នែកកណ្តាលធ្មឹម ដែលពីមុនមកគេដាក់កំណត់ការខូចខាតកម្រិត I ឬ II មុនឆ្នាំ ២០០២ ។ ការខូចខាតទាំងអស់ស្ទើរតែកើនពី ១ ដល់ ២ កម្រិត ។ ស្ថានភាពនេះបង្ហាញថា ការខូចខាត និងភាពទ្រុឌទ្រោមនៅមានទំហំធំ ពិសេសនៅត្រង់ធ្មឹម ដែលមិនបានជួសជុល ដោយមានវិធានការការពារត្រឹមត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពទ្រុឌទ្រោមនៃបេតុង saline និង/ឬ ស៊ែរ៉េដែកស៊ីកាត ព្រោះការងារជួសជុលទាំងនោះច្រើនធ្វើតែនៅ

កន្លែងខូចខាតជាក់ស្តែង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ មើលទៅទំនងជាការចាក់ស្រោបបេតុងខ្លះៗដើម្បីចាប់ភ្ជាប់មាត់ច្រាំង P/C ទទួលរងការខូចខាតដោយកំបាំងចូលចត មិនបានធ្វើការជួសជុលទេ តួបេតុងប្រេះបែកចេញមកក្រៅ និងមាត់ច្រាំង P/C នៅ កន្លែងមួយចំនួន។

ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-១៣ និង រូប ៥.២-១២ និន្នាការបង្ហាញពីការថយចុះក្នុងកម្រិត I និង II ហើយកើនឡើង ក្នុងកម្រិត III, IV និង V ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ សមាមាត្ររួមគ្នានៃកម្រិត 0, I និង II មានប្រមាណ ៦៥% និងនៅសល់ ៣៥% នៅលើកម្រិត III ។ ក្រោយពីឆ្នាំ ២០០០ សមាមាត្រនោះកាន់តែមានការខូចខាតសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅៗលើកម្រិត III រហូតដល់ ៤៥% នៅឆ្នាំ ២០១១ សម្រាប់សមាមាត្រនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ។


🚧 ស្ថានចូលផែ

រូប ៥.២-១៣ បង្ហាញពីការប្រៀបធៀបកាលប្រវត្តិនៃកម្រិតខូចខាតផ្ទៃម P/C និង តែមផ្ទៃមកាត់ទទឹង ដោយកំណត់ តាមពណ៌ តារាង ៥.២-១៤ បង្ហាញពីការសង្ខេបនៃការប្រៀបធៀបកំណត់ដោយលេខ និងរូប ៥.២-១៤ ពិពណ៌នាពីអន្តរកាល កម្រិតខូចខាតគិតទៅតាមឆ្នាំ។

ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-១៣ ការខូចខាតភាគច្រើនកើតមាននៅកណ្តាលផ្ទៃម P/C ពិសេសផ្ទៃមលេខ ៤ និង ៣ នៅ ចន្លោះស្ថានផែលេខ P6 និង P5 ដែលមានកម្រិតខូចខាតខ្លាំងនៅកម្រិត IV និង V ដូចមានបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ។ នៅឆ្នាំ ២០០០ ផ្ទៃម (៣) : ផ្ទៃមលេខ ៤ និង ៣ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ P5 និង P4 និងផ្ទៃមលេខ ៥ នៅចន្លោះស្ថានផែលេខ P3 និង P2 មានការខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់ បូករួមកម្រិត II ឬ III ទៅ V ។ នៅឆ្នាំ ២០០២ គ្មានការបញ្ជាក់ពីការខូចខាតអ្វីជាក់ ភ្នែកទេ ស្រដៀងគ្នាទៅករណីស្ថានផែមេដែរ ។ ផ្ទៃមទាំងអស់ដែលគេវាយតម្លៃដាក់ក្នុងកម្រិត V នៅឆ្នាំ ២០០០ ត្រូវបានជួស ជុលដោយការងារជួសជុលប្រភេទ ៦-១ & ៦-២ (ការចាក់ស្រោបបន្ទះដេក) ។ ដូចគ្នាដែរ គេសន្មត់ថាមានវិធានការការពារ មួយចំនួនគេបានអនុវត្ត ដែលមិនត្រឹមតែការងារជួសជុលប៉ុណ្ណោះទេ ដូចជាការងារប៉ះស្នាមប្រេះ និងបាត់បាយអរ epoxy បន្ថែម តែក៏មានការរឹតបណ្តឹងទំងន់ដាក់លើស្ថានផែផងដែរ ។ តាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យ ដោយប្រើចំណាត់ថ្នាក់ដូចគ្នា ធ្វើ ឡើងដោយក្រុមសិក្សាគម្រោងនៅឆ្នាំ ២០១១ យើងសង្កេតឃើញថា ក.ស.ស បានធ្វើការជួសជុលមួយចំនួន ហើយការខូច ខាតបន្តកើតមានពីភាពទ្រុឌទ្រោម ។ ពិសេស ផ្ទៃមលេខ ៤, ៣ និង ២ មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅកណ្តាលផ្ទៃមនីមួយៗ ។ ផ្ទៃម ដទៃទៀតមិនមានការខូចខាតច្រើនទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ។ តាមការស្ទង់មើល ហេតុផលធ្វើឱ្យមានការខូចខាតប្រមូលផ្តុំនៅ ត្រង់ផ្ទៃមនៅចន្លោះរវាងស្ថានផែលេខ P6 និង P5 គឺថាគំលាតចន្លោះស្ថានផែលេខ P6 និង P5 គឺជាកន្លែងទទួលរងទំងន់ថយន្ត ច្រើនជាងគេ ពិសេសនៅពេលថយន្តបិតចុះឡើងម្តងៗ ។ ប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះនៅស្ថានផែ ស្ថានភាពស្ថានចូលផែមិនសូវ មានភាពធ្ងន់ធ្ងរទេ ព្រោះគ្មានប្រតិបត្តិការលើកដាក់/ផ្ទុកផ្ទេរអ្វីធ្វើនៅស្ថានចូលផែទេ ។ ករណីស្ថានចូលផែ ការចាក់ស្រោបបេ តុងដើម្បីភ្ជាប់មាត់ច្រាំង P/C ក៏មានមិនមានការខូចខាតអ្វីដែរ ព្រោះមិនដូចស្ថានផែមេទេ នៅទីនោះគ្មានកំបាំងចូលទេ ។

ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-១៤ និងរូប ៥.២-១៤ និន្នាការបង្ហាញពីថយចុះក្នុងកម្រិត I និង II ហើយកើនឡើង ក្នុងកម្រិត III, IV និង V ដូចជាស្ថានផែដែរ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ សមាមាត្ររួមនៅកម្រិត 0, I និង II មានច្រើនជាង ៦០% និងនៅសល់គឺលើសកម្រិត III ។ បន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០០០ សមាមាត្របង្ហាញឱ្យឃើញពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទៅៗលើកម្រិត III រហូតដល់ ៤៣% នៅឆ្នាំ ២០១១ ធៀបទៅឆ្នាំ ១៩៩៦ មាន ៣៨% ។

**គម្រោងសិក្សាពីការពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែង
និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**




ប្រភព: របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវ JICA ឆ្នាំ ១៩៩៦ (១៩៩៦), ក.ស.ស (២០០០ & ២០០២) និងក្រុមសិក្សាគម្រោង (២០១១)

រូប ៥.២-១៣: ការប្រៀបធៀបកាលប្រវត្តិនៃកម្រិតខូចខាត (ស្ថានចូលផ្តែ)


តារាង ៥.២-១៤: ការសង្ខេបពីកម្រិតខូចខាតតាមចំណាត់ថ្នាក់ (ស្ថានចូលផ្តែ)

| Year | Grade | PC Beam between Pier Nos. | | | | | | | | Total | |
|-------|-------|---------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | P6-P5 | | P5-P4 | | P4-P3 | | P3-P2 | | (nr) | (ratio) |
| | | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | (nr) | (ratio) | | |
| 1996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| | I | 7.0 | 0.28 | 4.0 | 0.16 | 8.0 | 0.32 | 7.0 | 0.28 | 26.0 | 0.26 |
| | II | 4.0 | 0.16 | 14.0 | 0.56 | 8.0 | 0.32 | 10.0 | 0.40 | 36.0 | 0.36 |
| | III | 10.0 | 0.40 | 7.0 | 0.28 | 7.0 | 0.28 | 7.0 | 0.28 | 31.0 | 0.31 |
| | IV | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 4.0 | 0.04 |
| | V | 3.0 | 0.12 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.03 |
| Total | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 100.0 | 1.00 | |
| 2000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| | I | 7.0 | 0.28 | 4.0 | 0.16 | 8.0 | 0.32 | 7.0 | 0.28 | 26.0 | 0.26 |
| | II | 4.0 | 0.16 | 12.0 | 0.48 | 8.0 | 0.32 | 11.0 | 0.44 | 35.0 | 0.35 |
| | III | 10.0 | 0.40 | 7.0 | 0.28 | 7.0 | 0.28 | 5.0 | 0.20 | 29.0 | 0.29 |
| | IV | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 4.0 | 0.04 |
| | V | 3.0 | 0.12 | 2.0 | 0.08 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.04 | 6.0 | 0.06 |
| Total | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 100.0 | 1.00 | |
| 2002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| | I | 7.0 | 0.28 | 4.0 | 0.16 | 8.0 | 0.32 | 7.0 | 0.28 | 26.0 | 0.26 |
| | II | 4.0 | 0.16 | 12.0 | 0.48 | 8.0 | 0.32 | 11.0 | 0.44 | 35.0 | 0.35 |
| | III | 10.0 | 0.40 | 7.0 | 0.28 | 7.0 | 0.28 | 5.0 | 0.20 | 29.0 | 0.29 |
| | IV | 1.5 | 0.06 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 4.5 | 0.05 |
| | V | 2.5 | 0.10 | 2.0 | 0.08 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.04 | 5.5 | 0.06 |
| Total | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 100.0 | 1.00 | |
| 2011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| | I | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 0.16 | 8.0 | 0.32 | 5.0 | 0.20 | 22.0 | 0.22 |
| | II | 4.0 | 0.16 | 11.5 | 0.46 | 8.0 | 0.32 | 11.0 | 0.44 | 34.5 | 0.35 |
| | III | 7.0 | 0.28 | 6.0 | 0.24 | 7.0 | 0.28 | 5.5 | 0.22 | 25.5 | 0.26 |
| | IV | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 4.0 | 0.04 |
| | V | 8.0 | 0.32 | 3.5 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 2.5 | 0.10 | 14.0 | 0.14 |
| Total | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 25.0 | 1.00 | 100.0 | 1.00 | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(i) Comparison of Occurrence Percentage



(ii) Transition of Damage Level

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-១៤: អន្តរកាលភាគរយកើតមាន និងកម្រិតខូចខាត (ស្ថានចូលផែ)

គ) ការធ្វើតេស្តនីមិនបំបែក

សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនីមិនបំបែក ក្រុមសិក្សាគម្រោងបានធ្វើតេស្តនី Schmidt Hammer សម្រាប់ស្រទាប់ក្រោមនៃឆ្នើម P/C ខ្លះៗ ដើម្បីប៉ាន់ស្មានពីកំលាំងបេតុង។ តារាង ៥.២-១៥ បង្ហាញពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តនីសង្ខេប បង្ហាញថាកំលាំងបេតុងតាមការប៉ាន់ស្មាន ជាមួយកត្តាកែតម្រូវគឺប្រហែលនៅចន្លោះ ៦០ និង ៧៥ N/mm² (៦០០ និង ៧៦០ kgf/cm²) ជាមធ្យម ៦៧.៤ N/mm² (៦៨៧ kgf/cm²) ។ លទ្ធផលខុសគ្នា និងធំជាងលទ្ធផលរកឃើញថាក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ (៣៩៥ ដល់ ៦០០ kgf/cm² លើសពីនេះ) ។ ក្នុងការធ្វើតេស្តនីនេះ គេអាចដឹងជាទូទៅបានថា ពេលខ្លះរង្វាស់ខ្នាតមានភាពខុសគ្នាខ្លះទៅតាមឧបករណ៍ប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ វិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ អ្នកវាស់ស្ទង់ និងលក្ខណៈបេតុង ។ល។

សន្ទត់ថាកំលាំងបេតុងដើមនៃឆ្នើម P/C មាន ៤០ N/mm² ជាទូទៅមានចំពោះឆ្នើម P/C ប្រវែងវែង កំលាំងជាក់ស្តែងតាមការរំពឹងទុកមាន ៥២ 52 N/mm² ដោយគិតលើអត្រាបន្ថែម ៣០% ក្នុងទម្រង់ដើមរបស់បេតុង។ រូប ៥.២-១៥ (i) បង្ហាញការប្រៀបធៀបរវាងកំលាំងវាស់ស្ទង់ កំលាំងសន្ទត់ដែលមានពីដើម និងកំលាំងជាក់ស្តែងតាមការរំពឹងទុក។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប កំលាំងវាស់ស្ទង់ទាំងអស់ធំជាងកំលាំងរំពឹងទុកបើគិតតាមការសន្ទត់ដែលបានលើកឡើង។ រូប ៥.២-១៥ (ii) បង្ហាញពីកំលាំងព្យាករណ៍/ថយចុះ ទៅតាមអាយុកាលបេតុងនីមួយៗ។ កំលាំងព្យាករណ៍គេប៉ាន់ស្មានចេញពីសមីការខាងក្រោម $eq (I)$ កំណត់ដោយវិទ្យាស្ថានបេតុងអាមេរិចកាំង (ACI)⁵ ។

⁵ វិទ្យាស្ថានបេតុងអាមេរិចកាំង (ACI). (១៩៩៧) ការព្យាករណ៍ពីភាពទាញយឺត ការរុញ និងទទួលបានអាកាសធាតុក្នុងសំណង់បេតុង ACI 209R-92

$$(f'c)_t = \frac{t}{a + \beta} (f'c)_{28} \dots\dots\dots eq(1)$$


ដែល:

- $(f'c)_t$: កំលាំងសង្កត់បេតុងនៅពេលណាមួយ t (N/mm²)
- t : អាយុកាលបេតុង (ថ្ងៃ)
- a, β : កត្តាមេគុណ អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទស៊ីម៉ង់ត៍ អាយុកាលបេតុង ។ល។ ដូចមានកំណត់ក្នុង (ACI 209R-92 (a=4.0 និង $\beta=0.85$ យកមកប្រើធម្មតាក្នុងការធ្វើតេស្តនេះ)
- $(f'c)_{28}$: កំលាំងសង្កត់បេតុង ២៨ ថ្ងៃ (N/mm²)


តារាង ៥.២-១៥: លទ្ធផលធ្វើតេស្ត Schimidt Hammer នៅផែនដី

| Test No. | Location | | Ave. Rebound | Adjustment | | Corrected Rebound | Estimated Compressive Strength | | |
|----------|-----------|----------|--------------|------------|------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------|
| | Pier Nos. | Beam No. | | + 90° | Wet | | (kgf/cm ²) | (N/mm ²) | |
| 1 | A9 | - A8 | 13 | 64 | -2.3 | +5 | +67 | 683 | 66.9 |
| 2 | A9 | - A8 | 10 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 3 | A8 | - A7 | 2 | 60 | -2.3 | +5 | +63 | 631 | 61.8 |
| 4 | A8 | - A7 | 5 | 65 | -2.3 | +5 | +68 | 696 | 68.2 |
| 5 | A8 | - A7 | 9 | 64 | -2.3 | +5 | +67 | 683 | 66.9 |
| 6 | A8 | - A7 | 12 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 7 | A7 | - A6 | 2 | 62 | -2.3 | +5 | +65 | 657 | 64.4 |
| 8 | A7 | - A6 | 5 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 9 | A7 | - A6 | 6 | 68 | -2.3 | +5 | +71 | 735 | 72.0 |
| 10 | A7 | - A6 | 9 | 64 | -2.3 | +5 | +67 | 683 | 66.9 |
| 11 | A7 | - A6 | 11 | 66 | -2.3 | +5 | +69 | 709 | 69.5 |
| 12 | A7 | - A6 | 13 | 63 | -2.3 | +5 | +66 | 670 | 65.7 |
| 13 | A7 | - A6 | 14 | 70 | -2.3 | +5 | +73 | 761 | 74.6 |
| 14 | A6 | - A5 | 2 | 65 | -2.3 | +5 | +68 | 696 | 68.2 |
| 15 | A6 | - A5 | 14 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 16 | A5 | - A4 | 2 | 66 | -2.3 | +5 | +69 | 709 | 69.5 |
| 17 | A5 | - A4 | 3 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 18 | A5 | - A4 | 4 | 64 | -2.3 | +5 | +67 | 683 | 66.9 |
| 19 | A5 | - A4 | 5 | 62 | -2.3 | +5 | +65 | 657 | 64.4 |
| 20 | A5 | - A4 | 12 | 62 | -2.3 | +5 | +65 | 657 | 64.4 |
| 21 | A5 | - A4 | 13 | 65 | -2.3 | +5 | +68 | 696 | 68.2 |
| 22 | A5 | - A4 | 14 | 63 | -2.3 | +5 | +66 | 670 | 65.7 |
| 23 | A4 | - A3 | 11 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 24 | A4 | - A3 | 13 | 69 | -2.3 | +5 | +72 | 748 | 73.3 |
| 25 | A4 | - A3 | 14 | 67 | -2.3 | +5 | +70 | 722 | 70.8 |
| 26 | A3 | - A2 | 12 | 58 | -2.3 | +5 | +61 | 605 | 59.3 |
| 27 | A3 | - A2 | 14 | 68 | -2.3 | +5 | +71 | 735 | 72.0 |
| 28 | A2 | - A1 | 1 | 62 | -2.3 | +5 | +65 | 657 | 64.4 |
| 29 | A2 | - A1 | 2 | 66 | -2.3 | +5 | +69 | 709 | 69.5 |
| 30 | P6 | - P5 | 2 | 59 | -2.3 | +5 | +62 | 618 | 60.6 |
| 31 | P6 | - P5 | 3 | 61 | -2.3 | +5 | +64 | 644 | 63.1 |
| 32 | P6 | - P5 | 4 | 60 | -2.3 | +5 | +63 | 631 | 61.8 |
| 33 | P6 | - P5 | 5 | 58 | -2.3 | +5 | +61 | 605 | 59.3 |
| 34 | P5 | - P4 | 4 | 63 | -2.3 | +5 | +66 | 670 | 65.7 |
| 35 | P3 | - P2 | 5 | 66 | -2.3 | +5 | +69 | 709 | 69.5 |
| 36 | P3 | - P2 | 4 | 64 | -2.3 | +5 | +67 | 683 | 66.9 |
| | | | | | | | Average | 687 | 67.4 |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(i) Measured Strength vs Assumed Design Strength



(ii) Estimated/Regressed Strength vs Concrete Age

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-១៥: ប្រៀបធៀបកំលាំងបេតុងជាមួយជាមួយអាយុកាលបេតុង

ដោយគណនាសមីការនេះ ៥២ N/mm² ដែលបានលើកឡើងមានកំលាំងសង្កត់បេតុងរយៈពេល ២៨ ថ្ងៃ។ ផងដែរ កំលាំងថយចុះគេកំណត់ចេញពីខ្សែកោងថយចុះ ផ្អែកទៅតាមកំលាំងព្យាករណ៍គណនាចេញពីសមីការនេះ។ ដូចនេះ កំលាំង វាស់ជាក់ស្តែងមានទំហំធំជាងកំលាំងព្យាករណ៍បើប្រៀបធៀបគ្នា។ ទោះយ៉ាងណា វាអាចទៅរួចដែលថាកំលាំងវាស់ជាក់ស្តែង គេគិតទៅលើបេតុងជួសជុល មិនមែនកំលាំងពិតប្រាកដរបស់បេតុងថ្មី P/C ទេ។

៦) ការវិភាគជាតួលេខ

ក) ការព្យាករណ៍ពីជំរាបឃ្លឹកអ៊ីយ៉ូដ

គេទទួលស្គាល់ជារួមថា អត្រាជំរាបឃ្លឹកអ៊ីយ៉ូដក្នុងសំណង់បេតុងត្រូវទៅតាមច្បាប់សំណាយភាយរបស់ Fick ។ ឃ្លឹកអ៊ីយ៉ូដសម្រាប់ចំងាយ និងពេលវេលាដែលមិនជ្រើសរើស គេគណនាតាមសមីការខាងក្រោម eq (2) :


$$C(x,t) = C_0 \left(1 - \operatorname{erf} \left(\frac{0.1x}{2\sqrt{D_{ap}t}} \right) \right) \dots\dots\dots eq(2)$$

ដែល:

- $C(x,t)$: ធាតុឃ្លឹកអ៊ីយ៉ូដនៅចំងាយ x និងពេល t (kg/m³)
- C_0 : ធាតុឃ្លឹកអ៊ីយ៉ូដនៅផ្ទៃបេតុង (kg/m³)
- x : ចំងាយពីផ្ទៃបេតុង (mm)
- D_{ap} : មេគុណសំណាយភាយមើលឃើញ (cm²/year)
- t : រយៈពេលពីការចាប់ផ្តើមប្រើ និងការត្រួតពិនិត្យ (ឆ្នាំ)
- erf : អនុគមន៍ Error

$$\operatorname{erf}(s) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^s e^{-\eta^2} d\eta$$

បើទិន្នន័យធាតុឃ្និតបេតុងបែងចែកនៅចំណុចដូចគ្នាទទួលបានពីការចុះត្រួតពិនិត្យដល់កន្លែងជាក់ស្តែង C_o និង D_{ap} កំណត់បានជាលទ្ធផលបង្ហាញក្នុងខ្សែកោងថយចុះ ត្រូវគ្នាទៅនឹងទិន្នន័យទទួលបាន C គេអាចប៉ាន់ស្មាននៅ t និង x ដែលមិនបានជ្រើសរើសពីភាពប្រហាក់ប្រហែលនៃទិន្នន័យគណនាពីសមីការលើកឡើង ។ រូប ៥.២-១៦ បង្ហាញពីធាតុឃ្និតអ៊ីយ៉ូដដែលបានព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១១ និង ២០២១ ផ្អែកទៅតាមលទ្ធផលទទួលបានពីការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ។ ទិន្នន័យទទួលបាននៅឆ្នាំ ១៩៩៦ គេបំប្លែងជាធាតុឃ្និតអ៊ីយ៉ូដប្រៀបធៀបគ្នា ហើយខ្សែកោងថយចុះមានបង្ហាញជាបន្ទាត់ចុះជាមួយជ្រុងការ៉េ ។ “កម្រិតកើតមានការកាត់ស៊ី” បង្ហាញមាន 1.2 kg/m^3 កំណត់ទូទៅតាមបង្គោលបេតុងទេសជប៉ុន ។ លទ្ធផលធ្វើតេស្តគំរូ A និង B នៅផ្នែកដីទល់មុខស្រទាប់បាតក្រោមផ្ទៃ P/C លេខ ១១ ដល់សន្ទះ D6 នៅចន្លោះស្ថានីយ៍លេខ A6 និង A5 និងនៅលើផ្នែកដីទល់មុខស្រទាប់បាតក្រោមផ្ទៃ P/C លេខ ១២ នៅជិតបន្ទះ D1 នៅចន្លោះស្ថានីយ៍លេខ A3 និង A2 ។



រូប ៥.២-១៦: បរិមាណសារធាតុឃ្និតអ៊ីយ៉ូដគេព្យាករណ៍ (គំរូ A&B)

ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-១៥ (i) គំរូ A ជម្រៅពីផ្ទៃបេតុងមានប្រមាណ ៨៧ មម (២០១១) និង ៩៥ មម (២០២១) ធៀបទៅនឹង ៧៥ ម (១៩៩៦) មានបរិមាណសារធាតុឃ្និត 1.2 kg/m^3 ហើយភាពខុសគ្នា ៨ មម (២០១១) និង ២០ មម (២០២១) ពីទិន្នន័យនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ រៀងគ្នាបង្ហាញថាមានការជ្រាបឃ្និតអ៊ីយ៉ូដពីស្ថានភាពនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ។ បើទោះបេតុងជាក់ស្តែងគិតជាសរុបដែលមានកម្រាស់មិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយ ព្រោះគ្មានរូបបង្ហាញលំអិត នោះគេសន្មត់យកកម្រាស់ ៥០ មម ផ្អែកទៅតាមព័ត៌មានរបស់ ក.ស.ស ទទួលបានពីការងារជួសជុលជាក់ស្តែង គេព្យាករណ៍ថា ប្រតិកម្មស៊ីកាត់បានឈានទៅដល់កម្រិតភាគដាច់ខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយនឹងទៅដល់ជិតស្រទាប់ខ្សែកាប P/C ទីមួយនៅឆ្នាំ ២០២១ ។

ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.២-១៥ (ii) គំរូ B ជម្រៅផ្ទៃមុខកាត់បេតុងមាន ១៣៥ មម (២០១១) និង ១៤៨ មម (២០២១) ធៀបទៅនឹង ១១៥ មម (១៩៩៦) មានបរិមាណសារធាតុឃ្និតអ៊ីយ៉ូដ 1.2 kg/m^3 និងភាពខុសគ្នា ២០ មម (២០១១) និង ៣៣ មម (២០២១) ពីទិន្នន័យនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ រៀងគ្នា មានន័យថាមានការជ្រាបសារធាតុឃ្និតអ៊ីយ៉ូដនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ។ មើលទៅទំនងជាគំរូ B ចិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគំរូ A ។ ដូចខាងលើ គេសន្មត់ថាប្រតិកម្មស៊ីកាត់បានឈានទៅដល់ស្រទាប់ខ្សែកាប P/C ទីមួយ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយនឹងរាលដាលទៅក្បែរស្រទាប់ទីពីរនៅឆ្នាំ ២០២១ ។

^៦ សង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសំណង់ស៊ីវិលជប៉ុន (JSCE) (២០០៧) បទដ្ឋានកំណត់សម្រាប់សំណងបេតុង “ប្លង់”

ខ) លក្ខណៈសន្តត់អាចទ្រទ្រង់បាន

ការវិភាគសំណង់ធ្វើឡើងក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ។ ការវិភាគបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាផ្ទៃម P/C ដោយគ្មានស្រទាប់ខ្សែកាប P/C ទីមួយ អាចទ្រទ្រង់បានរហូតដល់ ៩ kN/m² (0.9 tf/m²) ធៀបទៅផ្ទៃម P/C ដើម អាចទ្រទ្រង់បានត្រឹមតែ ១៥ kN/m² (1.5 tf/m²) ស្ទើរនឹងទំងន់ឡាន T-20 ។ ការវិភាគនេះផ្តល់ករណីមួយចំនួនដែលជ្រុះខ្សែកាប P/C ផ្អែកទៅតាមលទ្ធផលព្យាករណ៍ពីការជ្រាបសារធាតុឃ្និតអ៊ីយ៉ូដ ។

វិធីវិភាគគឺកំណត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជាមុន ដោយពិចារណាលើលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការវិភាគក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ចំពោះករណី (២) ដំបូងដូចគ្នានឹងការវិភាគពីមុន និងដើម្បីធ្វើការគណនាសំណង់រកលក្ខខណ្ឌដែលទ្រទ្រង់បានសម្រាប់ករណីសន្តត់បួន (៤) ទៀត ។

ខាងក្រោមគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់ធ្វើវិភាគ:-

- ✚ ករណីធ្វើឡើងវិញនៅពេលចាប់ផ្តើមផ្លូវថ្នល់ជាមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧
- ✚ ប្រើផ្ទៃម P/C ទំហំដូចគ្នា
- ✚ មិនមានការប្រែប្រួលអ្វីផ្សេងៗត្រូវយកមកពិចារណាលើកំលែងបញ្ហាខ្សែកាប P/C បំពេញមុខងារខុសប្រក្រតី
- ✚ បេតុងប្រើធាតុផ្សំដូចគ្នា និងខ្សែកាប P/C ដូចដែលប្រើក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ដែលបានបញ្ជាក់តាមរយៈករណីធ្វើឡើងវិញ
- ✚ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំងន់សង្កត់ជាមួយកំលាំងទប់កោងនៅស្រទាប់លើ ទំងន់សង្កត់ទាញតឹងនៅស្រទាប់បាតក្រោម និងកត្តាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងបាក់ធ្លាក់ផ្ទៃម P/C ។

ករណីជ្រើសរើសមានដូចតទៅ (សំដៅលើផ្នែកជាក់ស្តែងក្នុងតារាង ៥.២-១៦) :-

- ✚ **ករណី A:** ទំងន់សង្កត់ ១៥ kN/m² (1.5 tf/m²) (ស្ទើរនឹងទំងន់រថយន្ត T-20) លើលក្ខណៈសំណង់ដើមតាមការសន្តត់ ដោយគ្មានការខូចខាត ។
- ✚ **ករណី B:** ទំងន់សង្កត់ ៩ kN/m² (0.9 tf/m²) ទទួលបានពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ លើកលក្ខណៈស្រទាប់បាតក្រោមរបស់ខ្សែកាប P/C ខូច (ខ្សែកាប ៥ ខូច) ។
- ✚ **ករណី C:** ទំងន់សង្កត់ ៩ kN/m² (0.9 tf/m²) លើលក្ខណៈខ្សែកាប P/C ខាងក្រៅទាំងអស់ដែលខូច (ខ្សែកាប ៩ ខូច)
- ✚ **ករណី D:** រកលក្ខខណ្ឌដាក់ទំងន់បាន ឱ្យត្រូវទៅតាមការសង្កត់ទំងន់ដែលធ្វើពិសោធន៍លើលក្ខណៈខ្សែកាបខាងក្រៅទាំងអស់ (ខ្សែកាប ៩ ខូច) ដូចគ្នាទៅនឹងករណី C ដែរ ។
- ✚ **ករណី E:** រកលក្ខខណ្ឌដាក់ទំងន់បាន ឱ្យត្រូវទៅតាមការសង្កត់ទំងន់ដែលធ្វើពិសោធន៍លើលក្ខណៈខ្សែកាប នៅស្រទាប់បាតក្រោមខ្សែកាប P/C ពីរខូច (ខ្សែកាប ១០ ខូច) ។
- ✚ **ករណី F:** រកលក្ខខណ្ឌដាក់ទំងន់បាន ឱ្យត្រូវទៅតាមការសង្កត់ទំងន់ដែលធ្វើពិសោធន៍លើលក្ខណៈខ្សែកាប នៅស្រទាប់បាតក្រោមខ្សែកាប P/C ពីរខូច និងខ្សែកាបនៅខាងក្រៅខូច (ខ្សែកាប ១១ ខូច) ។

តារាង ៥.២-១៦ ពិពណ៌នាពីការវិភាគសំណង់ដោយសង្ខេបពីករណីលើកឡើងពីខាងលើ ។ ករណីនីមួយៗមានការស្រាយបំភ្លឺដូចខាងក្រោម:-

តារាង ៥.២-១៦: ការសង្ខេបពីការវិភាគសំណង់

| Case | A | | | | B | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|--|
| Typical Section (Bottom Flange) | | | | | | | | |
| Loading Condition (except for Dead Load) | Uniform Load (approx. T-20 equivalent) | | q | tf/m ² kN/m ² | Uniform Load (calculated backward) | | q | tf/m ² kN/m ² |
| | | | | 1.50 15.00 | | | | 0.90 9.00 |
| Stress Checking | Concrete | Allowable Bending Compression Stress | σ _{ca} | N/mm ² 14.00 | Concrete | Allowable Bending Compression Stress | σ _{ca} | N/mm ² 14.00 |
| | | Bending Compression Stress | σ _c | N/mm ² 13.67 < σ _{ca} OK | | Bending Compression Stress | σ _c | N/mm ² 12.53 < σ _{ca} OK |
| | PC Cable | Allowable Tensile Stress | σ _{pa} | N/mm ² 900.00 | PC Cable | Allowable Tensile Stress | σ _{pa} | N/mm ² 900.00 |
| | | Tensile Stress | σ _p | N/mm ² 664.72 < σ _{pa} OK | | Tensile Stress | σ _p | N/mm ² 725.42 < σ _{pa} OK |
| | Resisting Bending Moment at Rupture | | | | Resisting Bending Moment at Rupture | | | |
| | Mu | | | | Mu | | | |
| | kN-m 22,911.81 | | | | kN-m 17,526.82 | | | |
| | Ultimate Bending Moment | | | | Ultimate Bending Moment | | | |
| | Fs | | | | Fs | | | |
| | - | | | | - | | | |
| | 1.26 > 1 OK | | | | 1.23 > 1 OK | | | |
| Remark | * Original design same assumed on 1997 JICA Study Report * Satisfactory durable for 1.5 tf/m ² (15 kN/m ²) uniform load without any loss of PC cables | | | | * Satisfactory durable for 0.9 tf/m ² (9 kN/m ²) uniform load, in case five (5) PC cables at the bottom layer are cut by corrosive reaction on the shown cable arrangement | | | |
| Case | C | | | | D | | | |
| Typical Section (Bottom Flange) | | | | | | | | |
| Loading Condition (except for Dead Load) | Uniform Load (apply same uniform load of Case B) | | q | tf/m ² kN/m ² | Uniform Load (calculated backward) | | q | tf/m ² kN/m ² |
| | | | | 0.90 9.00 | | | | 0.50 5.00 |
| Stress Checking | Concrete | Allowable Bending Compression Stress | σ _{ca} | N/mm ² 14.00 | Concrete | Allowable Bending Compression Stress | σ _{ca} | N/mm ² 14.00 |
| | | Bending Compression Stress | σ _c | N/mm ² 14.83 > σ _{ca} NG | | Bending Compression Stress | σ _c | N/mm ² 12.25 < σ _{ca} OK |
| | PC Cable | Allowable Tensile Stress | σ _{pa} | N/mm ² 900.00 | PC Cable | Allowable Tensile Stress | σ _{pa} | N/mm ² 900.00 |
| | | Tensile Stress | σ _p | N/mm ² 987.70 > σ _{pa} NG | | Tensile Stress | σ _p | N/mm ² 858.16 < σ _{pa} OK |
| | Resisting Bending Moment at Rupture | | | | Resisting Bending Moment at Rupture | | | |
| | Mu | | | | Mu | | | |
| | kN-m 12,590.98 | | | | kN-m 12,590.98 | | | |
| | Ultimate Bending Moment | | | | Ultimate Bending Moment | | | |
| | Fs | | | | Fs | | | |
| | - | | | | - | | | |
| | 0.89 < 1 NG | | | | 1.03 > 1 OK | | | |
| Remark | * Not durable for 0.9 tf/m ² (9 kN/m ²) uniform load, in case nine (9) PC cables at the bottom and both sides layers are cut by corrosive reaction on the shown cable arrangement | | | | * Satisfactory durable for 0.5 tf/m ² (5 kN/m ²) uniform load, in case nine (9) PC cables at the bottom and both sides layers are cut by corrosive reaction on the shown cable arrangement | | | |
| Case | E | | | | F | | | |
| Typical Section (Bottom Flange) | | | | | | | | |
| Loading Condition (except for Dead Load) | Uniform Load (calculated backward) | | q | tf/m ² kN/m ² | - | | q | tf/m ² kN/m ² |
| | | | | 0.20 2.00 | | | | - - |
| Stress Checking | Concrete | Allowable Bending Compression Stress | σ _{ca} | N/mm ² 14.00 | Concrete | Allowable Bending Compression Stress | σ _{ca} | N/mm ² 14.00 |
| | | Bending Compression Stress | σ _c | N/mm ² 11.15 < σ _{ca} OK | | Bending Compression Stress | σ _c | N/mm ² 10.38 < σ _{ca} OK |
| | PC Cable | Allowable Tensile Stress | σ _{pa} | N/mm ² 900.00 | PC Cable | Allowable Tensile Stress | σ _{pa} | N/mm ² 900.00 |
| | | Tensile Stress | σ _p | N/mm ² 842.33 < σ _{pa} OK | | Tensile Stress | σ _p | N/mm ² 871.59 < σ _{pa} OK |
| | Resisting Bending Moment at Rupture | | | | Resisting Bending Moment at Rupture | | | |
| | Mu | | | | Mu | | | |
| | kN-m 11,207.14 | | | | kN-m 10,020.48 | | | |
| | Ultimate Bending Moment | | | | Ultimate Bending Moment | | | |
| | Fs | | | | Fs | | | |
| | - | | | | - | | | |
| | 1.03 > 1 OK | | | | 1.01 > 1 OK | | | |
| Remark | * Satisfactory durable for 0.2 tf/m ² (2 kN/m ²) uniform load, in case ten (10) PC cables at the bottom two layers are cut by corrosive reaction on the shown cable arrangement | | | | * Satisfactory durable for dead load only, in case ten (11) PC cables are cut by corrosive reaction on the shown cable arrangement | | | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

ករណី A: ទំងន់សង្កត់បេតុងកោង និងទំងន់សង្កត់ទាញតឹង P/C មាន 13.67 និង 664.72 N/mm² រៀងគ្នា អាចទ្រទំងន់បានទាំងពីរ ហើយកត្តាសុវត្ថិភាពធុរ្យមាន 1.26 ។ ករណីនេះអាចទ្រទំងន់បាន 15 kN/m² (1.5 tf/m²) (គ្មានខ្សែកាប P/C ខូច) ។ គេសន្មត់ថាករណីនេះទំងន់ជាដូចគ្នាទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ សន្មត់ថាស្ទើរនឹងលក្ខណៈទ្រទំងន់ដើមដែរ ។

ករណី B: ទំងន់សង្កត់បេតុងកោង និងទំងន់សង្កត់ទាញតឹង P/C មាន 12.53 និង 725.42 N/mm² រៀងគ្នា អាចទ្រទំងន់បានទាំងពីរ ហើយកត្តាសុវត្ថិភាពធុរ្យមាន 1.23 ។ ករណីនេះអាចទ្រទំងន់បាន 9 kN/m² (0.9 tf/m²) (ខ្សែកាប P/C បាតក្រោមទាំងអស់ ៥ ខូច) ។ គេសន្មត់ថាករណីនេះក៏ទំងន់ជាដូចគ្នាទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JICA នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ដែរ ។

ករណី C: ទំងន់សង្កត់បេតុងកោង និងទំងន់សង្កត់ទាញតឹង P/C មាន 14.83 និង 987.70 N/mm² រៀងគ្នា អាចទ្រទំងន់បានទាំងពីរ ហើយកត្តាសុវត្ថិភាពធុរ្យមាន 0.89 ។ ករណីនេះមិនអាចទ្រទំងន់បាន 9 kN/m² (0.9 tf/m²) ទេ (ខ្សែកាប P/C បាតក្រោមទាំងអស់ ៥ និងខ្សែកាប P/C ៤ ទាំងសងខាងខូច) ។ មើលទៅទំងន់ជាលក្ខណៈទ្រទំងន់បានមានលទ្ធភាពតិចជាង បើតាមលក្ខណៈខ្សែកាប P/C ដែលយកមកប្រើ ។


ករណី D: បានរកឃើញថាលក្ខណៈអាចទ្រទំងន់បានគឺ 5 kN/m² (0.5 tf/m²) ដូចករណី C ដែរ (ខ្សែកាប P/C បាតក្រោមទាំងអស់ ៥ និងខ្សែកាប P/C ៤ ទាំងសងខាងខូច) ត្រូវទៅតាមលទ្ធភាពទ្រទំងន់របស់បេតុងកោង និងទំងន់សង្កត់ទាញតឹងរបស់ P/C មាន 12.25 និង 858.16 N/mm² រៀងគ្នា អាចទ្រទំងន់បានទាំងពីរ ហើយកត្តាសុវត្ថិភាពធុរ្យមាន 1.03 ។ បើមានការជ្រាបសារធាតុយុវិតអ៊ីយ៉ូដជាក់ស្តែងដូចតាមការព្យាករណ៍ ករណីនេះទំងន់រដ្ឋបង្ហាញឱ្យឃើញពីលក្ខណៈខ្សែកាបជាក់ស្តែង ។

ករណី E: បានរកឃើញថាលក្ខណៈអាចទ្រទំងន់បានគឺ 2 kN/m² (0.2 tf/m²) ជាមួយលក្ខខណ្ឌខ្សែកាប P/C ១០ ខូចនៅក្នុងស្រទាប់បាតក្រោមទាំងពីរត្រូវទៅតាមលទ្ធភាពទ្រទំងន់របស់បេតុងកោង និងទំងន់សង្កត់ទាញតឹងរបស់ P/C មាន 11.15 និង 842.33 N/mm² រៀងគ្នា អាចទ្រទំងន់បានទាំងពីរ ហើយកត្តាសុវត្ថិភាពធុរ្យមាន 1.03 ។ ករណីនេះមានការវិវត្តន៍ជាងករណី D ។

ករណី F: រកមិនឃើញលក្ខណៈអាចទ្រទំងន់បានជាមួយលក្ខខណ្ឌខ្សែកាប P/C ១១ ខូច ដូចមានបង្ហាញ ។ ទំងន់សង្កត់បេតុងកោង និងទំងន់សង្កត់ទាញតឹង P/C មាន 10.38 និង 871.59 N/mm² រៀងគ្នា អាចទ្រទំងន់បានទាំងពីរ ហើយកត្តាសុវត្ថិភាពធុរ្យមាន 1.01 ។ ករណីនេះមានការ វិវត្តន៍ជាងករណី D ។ ករណីនេះមានន័យថាខ្សែកាប P/C ៨ អាចទ្រទំងន់ផ្ទឹម P/C ទាំងមូលបាន ។ នេះគឺជាលក្ខណៈខ្សែកាបដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ។

គ) ការព្យាករណ៍ពីកម្រិតខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់ផ្ទឹម P/C (ស្ថានផែមេ)

សម្រាប់វិធីសាស្ត្រព្យាករណ៍ដំណើរខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមសំណង់ គេនិយមប្រើវិធីសាស្ត្រ Markov Chain ដែលជាកំរិតប្រូបាប៊ីលីតេគណិតវិទ្យា ក្នុងនោះមានបង្ហាញពីបំរែបំរួលពីសកម្មភាពមួយទៅសកម្មភាពមួយទៀតដោយគោលការណ៍ពីគឺ “សភាពលក្ខណៈ” និង “អន្តរកាល” ។ គេអាចព្យាករណ៍ដំណើរខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមជាមួយអត្ថន័យអន្តរកាលប្រូបាប៊ីលីតេ p_x ដោយប្រើលទ្ធផលវិនិច្ឆ័យកម្រិតខូចខាតផ្ទឹម P/C (កម្រិត 0, I, II, III, IV និង V) តាមការកំណត់ ។ រូប ៥.២-១៧ បង្ហាញពីគំរូទូទៅនៃអន្តរកាល Markov Chain សម្រាប់លទ្ធផលនៃការវិនិច្ឆ័យនេះ ។



ប្រភព: សៀវភៅណែនាំពីបច្ចេកទេសថែទាំបំប៉ននិយកណ្តុំផែនដីប៉ុនកែសម្រួលដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-១៧: គំរូអន្តរកាល Markov Chain សម្រាប់កម្រិតខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមនៃថ្មី P/C

កម្រិតខូចខាតមួយនៃអន្តរកាលគ្រោងសំណង់ទៅកម្រិតផ្សេងទៀត បើពេលវេលាកន្លងទៅពីបច្ចុប្បន្ន ហើយពេលដែលនៅសល់ក្នុងអន្តរកាលនៅទីតាំងកម្រិតដូចគ្នានៃគ្រោងសំណង់។ អន្តរកាលនៃភាពទ្រុឌទ្រោមនេះកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាចំពោះគ្រោងសំណង់ទាំងអស់ ហើយចុងក្រោយសំដៅឆ្ពោះទៅកម្រិត V ដោយគ្មានការវិវត្តន៍អ្វីបន្ទាប់ទឹកកម្រិតនេះទេ។ ក្នុងគំរូនេះ ភាពទ្រុឌទ្រោមមានការវិវត្តន៍បន្តិចម្តងៗ បន្ទាប់ពីអន្តរកាលលើកឡើងខាងលើ។ សន្មតថាគ្រោងសំណង់ទាំងអស់គេវាយតម្លៃក្នុងកម្រិត 0 នៅដំណាក់កាលដំបូង នោះគេបានសមីការដេទែរីមីណង់ដូចខាងក្រោម:-

$$\begin{bmatrix} V \\ IV \\ III \\ II \\ I \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-px & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ px & 1-px & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & px & 1-px & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & px & 1-px & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & px & 1-px & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & px & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots eq (3)$$

ដែល:

- px : ប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាល (កំណត់ថេរ)
- t : ពេលវេលាកន្លង (ឆ្នាំ)


រូបមន្តខាងលើគូសបញ្ជាក់ពីសភាពកម្រិតទ្រុឌទ្រោមជាមួយគំរូ Markov Chain ។ ក្នុងការគណនាជាក់ស្តែង គេចាំបាច់ធ្វើការសាកល្បងផ្លាស់ប្តូរលេខបំបែកជាភាគនៃកម្រិតខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោម ហើយប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាល ជាលទ្ធផលត្រូវគ្នារវាងផលធៀបជាក់ស្តែង និងផលធៀបបានមកការគណនា ក្នុងការកំណត់កម្រិតនៅឆ្នាំគោលណាមួយ។ ដោយយកប្រូបាប៊ីលីតេដែលរកឃើញមកប្រើ គេអាចគណនារកផលធៀបខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមតាមសមីការ eq (3) សម្រាប់គោលដៅផែនការបានយូរ ដែលជាការព្យាករណ៍ផលធៀបខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមក្នុងដំណើរអន្តរកាល ដែលគេសន្មត។

ក្នុងការវិភាគសាកល្បងនេះ ការព្យាករណ៍គេធ្វើតែសម្រាប់ស្ថានីយផែនការ ពិព្រោះវិធី Markov Chain ទាមទារឱ្យមានប៉ាន់គំរូស្ថិតិជាក់លាក់ ហើយប៉ាន់គំរូសម្រាប់ស្ថានីយផែនការទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកធ្វើការវាយតម្លៃចេញជាលទ្ធផល។


ឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃការព្យាករណ៍គេកំណត់យកឆ្នាំ ១៩៩៦ សម្រាប់ការគណនាសាកល្បងសមីការ eq (3) ហើយផលធៀបជាក់កម្រិតរបស់សមីការនេះ ត្រូវគេយកមកប្រើធ្វើជាទិន្នន័យជាក់ស្តែងដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២-១៣។ តាមរយៈការសាកល្បងមួយចំនួនលើកឡើងពីមុន ភាពត្រូវគ្នាប្រសើរបំផុតនៃផលធៀបកម្រិតខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ មានកម្រិតពីរ (២) លេខដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយគេទទួលបានប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាល 0.១៣៤។ ដោយយកប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាលនេះមកប្រើ ការគណនាតាមសមីការ eq (3) ឱ្យផលជាផលធៀបកម្រិតខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមទាំងអស់នៅរយៈពេលផ្តល់សេវាកម្ម ដែលគេសន្មតយកពីឆ្នាំ 0 ដល់ ១០០។

រូប ៥.២-១៨ បង្ហាញពីដំណើរវិវត្តន៍ការខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមឆ្នើម P/C តាមការព្យាករណ៍តាមវិធី Markov Chain ដែលមាន i) របាយផលធៀបកម្រិតខូចខាត/ភាពទ្រុឌទ្រោមនៅរយៈពេលផ្តល់សេវាកម្ម ii) ការប្រៀបធៀបដំណើរការអន្តរកាលឆ្ពោះទៅរកការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម និង iii) ការប្រៀបធៀបរវាងផលធៀបកម្រិតខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមជាក់ស្តែង និងផលធៀបព្យាករណ៍តាមវិធី Markov Chain ។


ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបទី ១ i) មើលទៅទំនងជាផលធៀបកម្រិតខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមដែលបានបង្ហាញខុសគ្នាទៅឆ្នាំ ១៩៩៦, ២០០២, ២០១១, ២០១៦ និង ២០២១ ។ ជាពិសេស តួលេខបង្ហាញពីនិទ្ទាការ ដែលភាគរយកម្រិត 0, I និង II តូចជាង ហើយកម្រិត IV និង V ធំជាង នៅពេលរយៈពេលផ្តល់សេវាកម្មមានកាន់តែច្រើន ។ រូបទី ២ ii) បង្ហាញពីនិទ្ទាការស្រដៀងគ្នាក្នុងនោះ ចំណុចកំពូលនៃរបាយចិតនៅយ៉ាងច្បាស់នៅកម្រិត II ដល់ឆ្នាំ ២០០២ តែអាចនឹងប្តូរទៅកម្រិត III វិញបន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ ដោយថយចុះនៅកម្រិត 0, I និង II ហើយកើនឡើងក្នុងកម្រិត IV និង V ។ រូបទីបី iii) បញ្ជាក់ពីបដិលោមភាពរវាងរបាយផលធៀបកម្រិតខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមជាក់ស្តែង និងតាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ ២០១១ ។ បដិលោមភាពនេះបង្ហាញពីដំណើរអន្តរកាលខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម អាចនឹងត្រូវពន្យារទៅវែងទៀត ព្រោះកម្រិត I និង II នៅមានច្រើនសន្លឹក ហើយនិទ្ទាការមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ ២០០២ ដែរ ។ គួរឱ្យកត់សំគាល់ផងដែរថាការប៉ះពាល់ និងការងារថែទាំដែល ក.ស.ស បានធ្វើក្នុងពេលកន្លងអាចមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការពន្យារដំណើរការអន្តរកាលនេះ ។



i) Distribution of Damage/Deterioration Ratio by In-Service Period



ii) Comparison of Damage/Deterioration Process



iii) Predicted Deterioration Ratio vs Actual Deterioration Ratio (2011)

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.២-១៨: ដំណើរវិវត្តន៍នៃការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមថ្នម P/C តាមការព្យាករណ៍ (ស្ថានផែម)

ឃ) ការខូចខាតដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់របស់ស្ថានីយដេមដោយសន្តត់ទុកជាមុន

លើសពីនេះ លទ្ធផលព្យាករណ៍តាមវិធី Markov Chain តែទទួលបានក្នុងចំណុច c) ជួយឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ
ការខូចខាតដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់។ ទ្រឹស្តី Takahashi et al^៧ បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របង្កើតខ្សែកោងដំណើរការប្រតិបត្តិការ
សំណង់មួយ។

វិធីត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃមានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖-

- ក១) ប៉ាន់ស្មានពីប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាលប្រសើរបំផុតនៃវិធី Markov Chain ផ្អែកទៅតាមទិន្នន័យប្រមូលបានតាម
រយៈការចុះអង្កេតវិភាគពីសំណង់ជាក់ស្តែង
- ក២) ព្យាករណ៍ផលធៀបខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមសម្រាប់សំណង់នីមួយៗគិតតាមឆ្នាំ ដោយយកប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាល
ប្រសើរបំផុតមកប្រើ
- ក៣) កំណត់កម្រិតទំនប់នីមួយៗ និងប៉ាន់ស្មានពីកម្រិតទូទៅគិតតាមឆ្នាំ ដោយធ្វើការគុណផលធៀបខូចខាត/ទ្រុឌ
ទ្រោម និងការកម្រិតទំនប់ត្រូវគ្នា
- ក៤) សន្តត់ទុកជាមុននូវសន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់តាមរយៈពេលបំពេញសេវាកម្ម ស្ទើរនឹងការកម្រិតទូ
ទៅគិតតាមឆ្នាំ
- ក៥) គួរខ្សែកោងដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ដោយគ្រោងសន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ ត្រូវគ្នាទៅនឹងរយៈពេល
បំពេញសេវាកម្ម។

ខាងក្រោមគឺជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ៖-

- ✚ យកលទ្ធផលព្យាករណ៍ផលធៀបខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមគិតតាមឆ្នាំមកប្រើប្រាស់ ជាមួយប្រូបាប៊ីលីតេអន្តរកាលប្រ
សើរបំផុត 0.១៣៤ គណនាបានពីចំណុចមុន ៣) និងត្រូវគ្នាទៅនឹងលទ្ធផល ក១) និង ក២) ។
- ✚ ប្រើកម្រិតទំនប់ដែលគេបានសន្តត់ទុកជាមុនតាមកម្រិត 0=100, I=99, II=98, III=95, IV=80, V=0 ដោយ
ការដាក់កម្រិតដែលបានលើកឡើងសម្រាប់សំណង់ប្រភេទស្ថានីយដេមដែលមានបទដ្ឋាន មានសំដៅក្នុងជំពូកនេះ ។
- ✚ កំណត់ “លក្ខណៈកម្រិតលទ្ធភាពធ្វើសេវាកម្មបាន (SLS)” ក្នុងសន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ ៨០% និង
“លក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់បំផុត(ULS)” ក្នុងសន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ ៦០% ដែលបានស្នើឡើងលើក្រ
ដាសចេញដោយ Takahashi និង Yokota et al^៨ ។

យោងទៅតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើ និងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទុកជាមុន រូប ៥.២-១៩ បង្ហាញពីការខូចខាតដំណើរការប្រតិបត្តិ
ការសំណង់ដែលគេសន្តត់ទុកជាមុននៅស្ថានីយដេម និងតារាង ៥.២-១៧ បង្ហាញពីការសង្ខេបនៃការប៉ាន់ស្មានសន្ទស្សន៍ដំណើរ
ការប្រតិបត្តិការសំណង់នៅរយៈពេលបំពេញសេវាកម្ម។ ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប និងតារាងទាំងពីរ ការសង្កេតលើលទ្ធផលមួយ
ចំនួនមានដូចតទៅ៖-


- ✚ សន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ (SPI) ធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗចាប់ពីក្រោយ ២០ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ ១៩៨០)

^៧ Takahashi, Yokota និង Iwanami: “គន្លឹះគ្រប់គ្រងទ្រទ្រង់សម្រាប់បំប៉ននិយមណ្ឌលដៃ -កំណត់ពីការខូចខាតដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ និង
ការអនុវត្តសាកល្បង”, របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជំហាន លេខ ២៩ (២០០៦)

^៨ Yokota, Takahashi និង Nishizono: “ការស្រាវជ្រាវពីការវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រងបំប៉ននិយមណ្ឌលដៃ”, ក្រសួងរៀបចំដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹក
ជញ្ជូន និងទេសចរណ៍ (MLIT) សន្និសីទរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ (២០០៧)
<<http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/h17eiken/program/kadai/pdf/shitei/shi1-04.pdf>>

- ✚ SPI ថយចុះខ្លាំង ក្រោយពីរយៈពេល ៣៥-៤០ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ ១៩៩៥-២០០០)
- ✚ លក្ខណៈកម្រិតលទ្ធភាពធ្វើសេវាកម្មបាន (SLS) ធ្លាក់ចុះនៅ ៤៩ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ ២០០៩)
- ✚ លក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់បំផុត (ULS) កើតមាននៅ ៦២ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ ២០២២)

ការសង្កេតខាងលើកំណត់រយៈពេលបំពេញសេវាកម្មកម្រិតជាក់លាក់សម្រាប់ទាំង SLS និង ULS នៅពេលត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ ។ បើទោះលទ្ធផលអាចមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងលក្ខណៈជាក់ស្តែងនៃស្ថានផែមេ ហើយអាចមិនមានប៉ាន់តម្លៃឱ្យទុកចិត្តបាន គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះ ការសង្កេតតួសបញ្ជាក់ពីកត្តាផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន ។ យ៉ាងហោចណាស់ គេអាច និយាយសន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងលើស SLS ទៅទៀត ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.២-១៩: ការខូចខាតដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់តាមការសន្ទត់ (ស្ថានផែមេ)

តារាង ៥.២-១៧: ការសង្ខេបពីការប៉ាន់ស្មានសន្ទស្សន៍ដំណើរការប្រតិបត្តិការសំណង់ (ស្ថានផែមេ)

| In-service Period (year) | Year | px = 0.134 | | | | | | Weighted Rating (%) | | | | | | Structural Performance Index (%) |
|--------------------------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------------|
| | | Damage/Deterioration Ratio (%) | | | | | | 0 | I | II | III | IV | V | |
| | | 0 | I | II | III | IV | V | 100 | 99 | 95 | 90 | 80 | 0 | |
| 0 | 1960 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 1961 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 1962 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.19 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.98 |
| 3 | 1963 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.06 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 4 | 1964 | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.99 | 8.88 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.91 |
| 5 | 1965 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 13.42 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 |
| 6 | 1966 | 0.81 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.23 | 18.20 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 7 | 1967 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.96 | 23.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.73 |
| 8 | 1968 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.63 | 27.63 | 1.37 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 99.65 |
| 9 | 1969 | 0.65 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 | 31.96 | 2.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 10 | 1970 | 0.60 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.24 | 35.89 | 3.26 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 99.46 |
| 20 | 1980 | 0.23 | 0.49 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 22.86 | 48.84 | 22.36 | 3.58 | 0.23 | 0.00 | 97.86 |
| 30 | 1990 | 0.07 | 0.34 | 0.38 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 7.43 | 33.44 | 36.02 | 15.14 | 2.88 | 0.00 | 94.92 |
| 36 | 1996 | 0.04 | 0.23 | 0.38 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 3.64 | 22.94 | 35.91 | 22.69 | 6.74 | 0.00 | 91.91 |
| 40 | 2000 | 0.02 | 0.17 | 0.35 | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 2.23 | 17.13 | 33.21 | 26.43 | 10.06 | 0.00 | 89.06 |
| 42 | 2002 | 0.02 | 0.15 | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.05 | 1.75 | 14.66 | 31.36 | 27.74 | 11.82 | 0.00 | 87.32 |
| 49 | 2009 | 0.01 | 0.08 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.73 | 8.15 | 23.75 | 29.22 | 17.68 | 0.00 | 79.53 |
| 50 | 2010 | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.64 | 7.45 | 22.63 | 29.07 | 18.40 | 0.00 | 78.20 |
| 51 | 2011 | 0.01 | 0.07 | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.14 | 0.56 | 6.82 | 21.53 | 28.83 | 19.08 | 0.00 | 76.82 |
| 56 | 2016 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 4.29 | 16.34 | 26.65 | 21.69 | 0.00 | 69.27 |
| 60 | 2020 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 2.92 | 12.75 | 24.03 | 22.75 | 0.00 | 62.63 |
| 61 | 2021 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.16 | 2.65 | 11.94 | 23.30 | 22.87 | 0.00 | 60.91 |
| 62 | 2022 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 2.40 | 11.17 | 22.55 | 22.93 | 0.00 | 59.19 |
| 70 | 2030 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.27 | 0.47 | 0.05 | 1.06 | 6.30 | 16.34 | 21.60 | 0.00 | 45.35 |
| 80 | 2040 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.65 | 0.01 | 0.36 | 2.82 | 9.64 | 16.95 | 0.00 | 29.80 |
| 90 | 2050 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.79 | 0.00 | 0.12 | 1.18 | 5.11 | 11.51 | 0.00 | 17.92 |
| 100 | 2060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.88 | 0.00 | 0.04 | 0.46 | 2.49 | 6.99 | 0.00 | 9.97 |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

៧) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការវាយតម្លៃជាបឋមត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន ៦ ចំនុច ដែលរួមបញ្ចូល កាលប្រវត្តិ ការរាយការណ៍ពីមុន កំណត់ត្រាជួសជុល កំណត់ត្រាការប្រើប្រាស់ ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង និង ការវិភាគជាតួលេខដូចបានលើកឡើងពីមុន។ ចំនុចទាំងនោះហើយ ដែលជាហេតុសង្ហាញឱ្យឃើញចំនុចគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃផែនការ។ ការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនុចគន្លឹះទាំងនេះ សរុបសេចក្តីមកសំរាប់ការវាយតម្លៃជាបឋមគឺត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម:

- ✚ ការទទួលយកវិធីសាស្ត្រដែលបានកែប្រែជាហេតុដែលធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្រាលនូវភាពខូចខាត/ ទ្រុឌទ្រោម ។ ទោះបីជាវិធីសាស្ត្រវាមិនត្រឹមត្រូវពេញលេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់របស់រចនាសម្ព័ន្ធ ប៉ុន្តែវាគោរពតាមលំដាប់នៃដំណើរការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម ។

តាមកាលប្រវត្តិសារៈសំខាន់នៃការកែប្រែការងារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធការពារ និង ចាក់កៅស៊ូផ្តល់ក្រោយឆ្នាំ ១៩៩៧ ។ សារៈសំខាន់នៃការកែប្រែការងារបាននិយាយពីការមិនរាប់បញ្ចូល ក.ស.ស មានពេលកំណត់ក្នុងការអនុវត្តការកែប្រែការងារឱ្យទៀងពេលនៅពេលដែលពួកគេចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ជាពិសេសឆ្នាំ P/C ដោយប្រើប្រាស់ ការបង្កើតវិធីសាស្ត្រពីការណែនាំជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥-១៩៩៧ គំរោងរបស់ ADB ។ ទោះបីជាវាមិនមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ពីការភ្ជាប់គ្នារវាងវិធីសាស្ត្រនឹងលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់នៃសំណង់ឆ្នាំ P/C ខាង

លើ ដែលបានធ្វើការអង្កេតជាក់ស្តែងក៏ដោយ ។

- ទោះបីជាការកែប្រែការងារនៃ ការផ្គុំ និង ការវិភាគបណ្តឹងប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយ ក.ស.ស ក៏ដោយ ក៏ផែនការនៅតែមានការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារធ្នឹម P/C និងធ្នឹមទល់គ្នា។ នៅ ក្នុងការអនុវត្តការខូចខាតធ្នឹមរបស់ P/C ទៅមុខដោយប្រាកដ ។

១-២ ស្តង់ដារ ១០.០០០ DWT នៃកប៉ាល់ដឹកទំនិញទូទៅចតនៅកំពង់ផែចាស់ មិនសូវញឹកញាប់ទេ ប៉ុន្តែបង្កើត ឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលមើលមិនឃើញកាន់តែច្រើនឡើង ដែលមានទិពលលើការទ្រុឌទ្រោមរបស់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុង កំឡុងពេលចត និងប្រតិបត្តិការផ្គុំ-ផ្ទេរ ។ ថ្មីៗនេះផងដែរ ក.ស.ស មានការវិភាគបណ្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនការ សំរាប់សកម្មភាពផ្គុំ-ផ្ទេរច្រើនទៅតាមអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ជាអប្បបរមាលើការ ទ្រុឌទ្រោមរចនាសម្ព័ន្ធ ដោយផ្អែកទៅលើ អនុសាសន៍នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ នៃការសិក្សារបស់ JICA ។

ការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងបានរកឃើញការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម បំបន្ថយភព្យុយ៉ាងខ្លាំងនៅផែនការដែលរួមបញ្ចូល ទាំងប្រព័ន្ធការពារធ្នឹម P/C (ឧបរចនាសម្ព័ន្ធ) និង ធ្នឹមទល់គ្នា (ការស្ថាបនា) ។ នៅក្នុងការអនុវត្តធ្នឹម P/C ដែល មានទិន្នន័យសំរាប់ប្រៀបធៀបកំរិតនៃការខូចខាតរបស់ពួកគេ ដែលបានបង្ហាញការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមជាលំដាប់ និងការកើនឡើងរបស់សមាមាត្រកំរិតខូចខាតថ្នាក់ទី III IV និង V ។

- ការជ្រៀមទឹកនៃលូរឹតអ៊ីយ៉ូតទទួលបានសន្តតពីការតឹងរឹងនៃតំរូវការផ្គុំដែលមាននៅលើធ្នឹម P/C នៅក្នុងដំណើរ ការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម តាមលំដាប់ ។ ដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធនៃផែនការដំបូង ទៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅខាង SLS និង អាចឈានទៅដល់ ULS នៅពេលអនាគត ។

- ការវិភាគតួលេខខាងលើ បានព្យាករណ៍ការជ្រៀមទឹកនៃលូរឹតអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ និង ២០២១ នៅ លំដាប់ជំរៅកើនពី ៨៧-១៣៥ និង ៩៥-១៤៨ មីលីម៉ែត ដែល លទ្ធផលទាំងនោះ នាំមកនូវការវិភាគបណ្តឹង លើការដាក់ចូលកប៉ាល់ ដែលមាន ទ្ធិពលលើធ្នឹម P/C តាមលំដាប់រៀងៗខ្លួន 5 kN/m² (0.5 tf/m²) និង 0-2 kN/m² (0-0.2 tf/m²) ឯកសណ្ឋាននៃការផ្គុំអាស្រ័យលើការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធមួយ ។ ការខូចខាត/ ទ្រុឌទ្រោម ត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយ Markov Chain Model ដែលជាអ្នកផ្តល់យោបល់ក្នុងដំណើរការអន្តរកាលតាមលំដាប់ ។ ទោះបីជាមានដំណើរការអន្តរកាលពិតមែន ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាត្រូវបានផ្អាកនៅឆ្នាំ ២០១១ ប្រហែលដោយសារ តែហេតុផលមួយក្នុងការកែប្រែការងារបានកើតមានឡើង និង ការវិភាគបណ្តឹងលើការដាក់ចូលកប៉ាល់ វាត្រូវបាន បង្ខំឱ្យវិវត្តបណ្តឹងដោយ ក.ស.ស ។ លើសពីនេះទៀត ការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់លទ្ធផលដែលបានព្យា ករណ៍លើផលធៀបការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមដោយ Markov Chain Model បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីកាប៉ាន់ស្មាន ដែលមិនអាចបដិសេធន៍បានដែលផែនការផែនការនៅ Serviceability Limit State (SLS) ជាមួយនិង ចំណោទខ្លាំង និងអាចឈានទៅដល់ Ultimate Limit State (ULS) ក្នុងពេល១០ឆ្នាំ និងក្រោយពេល ១០ឆ្នាំ ។

(៤) អនុសាសន៍

សរុបសេចក្តីដែលបានផ្តល់រួមគ្នា តាមរយៈ ការវាយតម្លៃជាបឋមអាចបង្ហាញត្រឹមតែស្ថានភាពដែលបានសន្តតនៅ ក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋាននៃផែនការ និង ការចាប់ផ្តើមវិនិយោគដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ដឹងមុនដើម្បីដាក់តាមលំដាប់ និងជាប្រភា គដែលនឹងត្រូវជួបប្រទះនៅការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម របស់ធ្នឹម P/C ពីព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធនៃអ្នកបង្កើតធ្នឹម P/C និងឡើងមក ហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបន្តបន្ទះលើ ហេតុដែលវាមានការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមមកពីការបែងចែក មិនមានលក្ខណៈ ដូចគ្នា ។ អ្នកដំណើរតាមទូកមានការមិនពេញចិត្តនិងបំបន្ថយភព្យុយ៉ាងខ្លាំង កប៉ាល់ RO RO និងកប៉ាល់ដទៃទៀតអាចធ្វើឱ្យមាន

ការបែកបាក់នៅពេលដែលទំនិញកំពង់ផែកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុស្របពេលជាមួយគ្នា វាត្រូវបានគេផ្តល់យោបល់ថាផែនការ
ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងខ្ពស់បំផុតទៅតាមទំហំដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន លើការវិវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការប្រតិបត្តិដែល
មានហេតុផល និង ការជួសជុលមានប្រសិទ្ធភាព និងពង្រឹងការពិចារណាដើម្បីសម្រាល និង លុបបំបាត់នូវការខូចខាត/
ទ្រុឌទ្រោម និងការពន្យារអាយុកាលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ យោងទៅតាមការពិចារណាខាងលើ គេមានវិធានការទប់
ស្កាត់ដូចតទៅ៖

១) ការកំណត់នូវតម្រូវការតួនាទី និងមុខងាររបស់ផែនការ

វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឈរលើទស្សនៈរដ្ឋបាលកំពង់ផែដែលជាតួនាទី និង មុខងាររបស់កំពង់ផែ
ដែលត្រូវបានគេកំណត់ និងធ្វើឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នស្របទៅតាមមុខងាររបស់បំប៉ននីយភណ្ឌដ៏ទៃទៀត ផ្អែកលើការជាក់ស្តែង
សមត្ថភាព និងភាពជាប់លាប់នៃបំប៉ននីយភណ្ឌអាចធ្វើការវាយតម្លៃបាន។

ជាទូទៅការប្រើប្រាស់ចំណតឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់អតិបរមារាល់សកម្មភាពនៅក្នុងកំពង់ផែគឺជាតួនាទីរបស់រដ្ឋបាល
កំពង់ផែ។ ទោះបីជាបំប៉ននីយភណ្ឌនីមួយៗមានកំហិតលើប្រភេទកំពង់ផែដែលអាចចូលមកបាននិង ទំហំរបស់កំពង់ផែដែល
មានសមត្ថភាព និង មានភាពជាប់លាប់។ ដោយឡែក សមត្ថភាព និងភាពជាប់លាប់ត្រូវបានគេបន្ថយការលែងប្រើប្រាស់
ក្រោយពេលចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់វា ដូច្នេះ ការថែរក្សា ការជួសជុល និង ការពង្រឹង ជាហេតុដែលត្រូវការជាចាំបាច់។

ដូច្នេះហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សារបស់នូវការប្រើប្រាស់របស់ផែដោយកំណត់តួនាទី និង មុខងារម្តង
ទៀត តាំងពីផែនការមានអាយុជាង ៥០ ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញសេវាកម្ម និងតាំងពីផែនការមានអាយុសមរម្យគ្រប់
គ្រាន់នៅឡើយដូចជា ការថែរក្សា ការជួសជុល ការពង្រឹង ដោយហេតុនេះហើយវាបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងការវាយតម្លៃជា
បំប៉ន។ ដូច្នេះ ធ្វើឱ្យតួនាទី និងមុខងារនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពច្បាស់លាស់ដែលចាំបាច់សំរាប់ស្ថានភាពមិនអាចជឿស្រេច
ដែលនាំឱ្យ សមត្ថភាព និង ភាពជាប់លាប់ នៅតែមានការថយចុះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ដូចជា ការថែរក្សា ការជួសជុល និង
ការពង្រឹងដែលត្រូវបានគេអនុវត្ត។

បើគិតទៅការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ បំប៉ននីយភណ្ឌផែ ការពិចារណាខាងលើគឺវាមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែប្រសិទ្ធ
ភាពនៃការគ្រប់គ្រងបំប៉ននីយភណ្ឌជាមួយនិងចំណាយប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈសុទ្ធជាជំនួយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាផងដែលជួយ
បន្ថែមសមត្ថភាពកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឱ្យពេញលេញ។

២) ប្រតិបត្តិបន្ទាន់នូវការចុះអង្កេតដើម្បីនិយ័យពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ផែនការ

ការចុះអង្កេតរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានអនុវត្តសំរាប់កំពង់ផែតែមួយគត់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥-១៩៩៧ គំរោងរបស់ ADB
និងការសើបអង្កេត/ការវិភាគផ្នែកមួយចំនួនខុសគ្នារបស់ថ្មីម P/C ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយក្រុមអ្នក
សិក្សា JICA ។ គ្រប់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងទាំងអស់ភាគច្រើនបានមកពីគំរោង និងការសិក្សាប្រតិបត្តិការលើសពី ១៥ឆ្នាំមុន។
វាមើលទៅទំនងបើក្រាមធ្វើការវាយតម្លៃជាបំប៉នអាចខ្ពស់ទៅបាន ផ្អែកលើព័ត៌មានពីមុន ទោះបីជាមានការអង្កេតជាក់
ស្តែង និងការវិភាគតួលេខដែលបានបញ្ចូលថ្មីនេះក៏ដោយ។ ជាការពិតណាស់ ការប៉ាន់ស្មានលើសមត្ថភាពសំណង់ និង ភាព
ជាប់លាប់ត្រូវបានធ្វើឱ្យឆាប់រហ័សដោយប្រមូលព័ត៌មានពិតនិង ព័ត៌មាននៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ដើម្បីដឹងពីកន្លែងច្បាស់លាស់
ចរិតលក្ខណៈ មូលហេតុ និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការដែលពិតប្រាកដនូវការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមថ្មីម P/C និងគ្រឹះនឹងការ
បៀកស៊ីម៉ង់ ដូចជាថ្មីមទល់គ្នា និងធ្វើរួមទាំងបំប៉ននីយភណ្ឌដ៏ទៃទៀត ផែនការត្រូវការបន្ទាន់នូវការចុះអង្កេតដើម្បីនិយ័យពី
រចនាសម្ព័ន្ធបំប៉ននីយភណ្ឌមានកំរិតដូចជា៖-

- ✚ ការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងពីការអនុវត្តរបស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្តង់ដារ ដែលបានកំណត់នូវចំណាត់ថ្នាក់នៃការខូចខាត រួម ព្រមទាំងការធ្វើតេស្តសំណង់បេតុង និងការអង្កេតក្រោមទឹករបស់ហិបសំណង់
- ✚ ការវាស់វែងលើការផ្លាស់ប្តូរទឹកកន្លែងតាមរយៈឧបករណ៍អង្កេត
- ✚ ការធ្វើតេស្តមិនបំបែកដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្វាយប៊ែរអុបទិច (fiber-optic) ប្រដាប់សំរាប់បង្ហាញភស្តុតាង ថាជីវិតសំរាប់ការអង្កេតល្អិតល្អន់នៅ តំបន់ដែលចូលមិនចុះ និងតំបន់មូលដ្ឋាន ការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិច/មេកា និចសំរាប់ការកំណត់តំបន់ បន្ទាត់ផ្ចិត និង កំរាស់គ្រឹះ និង កំរាស់នៃជំរាបទឹកបេតុង រលកកៅស៊ូ/មេកានិច សំរាប់ ប្រមូលព័ត៌មានខ្លាំង ការប្រេះស្រាំ ការបកបេតុងទេរនៅខាងក្នុង និងការកាត់ត្រានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទុកឧប ករណ៍ និង ចរិកលក្ខណៈ អគ្គិសនីបរិធាន និងអត្រានៅក្នុងបេតុង
- ✚ ការបែងចែកតេស្តដោយការលំអៀងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីកម្មសិទ្ធិ និងការធ្វើឱ្យបេតុងខូចខាតនិងការ ពង្រឹងឧទាហរណ៍: តេស្តលើការយកគ្រាប់ចេញ
- ✚ ការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សំរាប់ការវាយតម្លៃនៃកត្តាដែលធ្លាក់ចុះ ដូចជាការខូចខាតអំបិល ការវាយប្រហារដោយសា ជាតិគីមី និងប្រតិកម្មជាតិក្បូង ។ល។

៣) ការអនុវត្តលើវិធីសាស្ត្រជួសជុល/ពង្រឹងបន្ថែម

ក) ប្រព័ន្ធការពារ

ប្រព័ន្ធការពារគឺជាផ្នែកមួយរបស់បំបន្ថយភណ្ឌដែលមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅផែនដីដើម្បីប្រាប់ចូលថាមពលចំណាត់។ ពិសេសប្រព័ន្ធការពារមានលើការកើតមានលើផ្ទៃ P/C ។ ប្រសិនបើ មុខងារមិនមានដំណើរការល្អទេ រាល់ថាមពលទាំងអស់ដែលត្រូវបានចែកចាយដោយ ផ្ទៃ P/C វាអាចជាហេតុដែលធ្វើឱ្យខូចខាតផ្ទៃ។ តាមការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន មនុស្សយន្តការពារមួយចំនួនបានឱ្យឃើញថាមានស្នាមប្រេះនិងលទ្ធផលខូចខាតពី ការអង្កេតតឹងរឹង/ការធ្វើឱ្យខូច និង/ឬ ការកើតឡើងដោយចៃដន្យនូវការ បត់បែនតាមចំណាត់ កប៉ាល់ និងការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមដោយសារពន្លឺពណ៌ស្វាយ និងការកើតឡើងនូវកំដៅខ្ពស់។ វាផងដែរ មានគ្រោងសសរផ្ទៃ H នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានគេធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដោយសារតែការប៉ះទង្គិចនាវាដោយចៃដន្យ។ មានការរំខានកើតឡើង ២ គឺការមានអំណាចខ្ពស់លើផ្នែកក្នុងសមុទ្រពិព្រោះតែមានចំណាត់កប៉ាល់ធំៗ លើសពីនេះទៅទៀត ផ្ទៃ P/C មិនអាចជាប់លាន់ នៅចំណាត់វិភាគបណ្តឹងរាបស្មើដែលមានឥទ្ធិពលពីការដឹកនាំដែលមានរាងចតុកោណកែងមិនបានគិតពិចារណាពីប្លង់របស់វា ដូច្នេះ ការជួសជុលប្រព័ន្ធការពារឡើងវិញ វាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនពីការខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោម របស់ផ្ទៃ P/C ។ មានជំរើស ដែលអាចមាន ២ ឬ ៣ តាមរយៈការវាស់វែង ២ ដែលត្រូវបានស្នើរសុំដូចតទៅ:-

- ✚ ជំនួសកន្លែងខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមមួយចំនួនដោយមនុស្សយន្តការពារលើផ្នែកនៅក្នុងសមុទ្រជាមួយនិង ការមិនប្រើប្រាស់បញ្ចូលលើកន្លែងជិតទ្រង់ដើម្បីប្រញាប់វាស់វែង
- ✚ ការតាំងលំនៅឡើងវិញ ប្រព័ន្ធការពារ ត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញលើការស្ថាបនាកន្លែងផ្ទៃមូលដ្ឋាន និង ហិបដាក់អារុធ ត្រូវបានគេតាំងលំនៅ នៅទីនោះដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តបណ្តឹងចំណាត់លើការខូចខាត និងទ្រុឌទ្រោមរបស់ផ្ទៃ P/C ។ ក្នុងករណីប្រព័ន្ធការពារមួយចំនួនត្រូវការចន្លោះរវាងកន្លែងហិបដាក់អារុធ វាក្លាយជាប្រភេទប្រព័ន្ធដែលកើតឡើង ដោយខ្លួនឯង ឧទាហរណ៍ដូចជា ដោយមិនបាច់ប៉ះផ្ទៃ P/C ច្រើនពេកទេ។

ខ) ផ្ទៃ P/C និង សំណង់បេតុងដីទៃទៀត

ផ្ទៃ P/C បានរួមបញ្ចូលក្នុងផ្ទៃមូលដ្ឋានដែលគ្រាំទ្រដោយការតាំងលំនៅបេតុងហិបដាក់អារុធ ដែលជាសមាជិកសំណង់ដ៏សំខាន់របស់ផែនដី។ អាស្រ័យហេតុនេះ វាមានតួនាទី និងមុខងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងកំពង់ផែ ផ្ទៃ P/C និង សំណង់បេតុងដីទៃ











ទៀតមិនត្រឹមតែត្រូវការជួសជុលនោះទេវាត្រូវការពង្រឹងការងារទៀតផង ដើម្បីរឹងមាំក្នុងការជួយសម្រាល និងកាត់បន្ថយ
ការខូចខាត/ខ្រុតខ្រោម និងធ្វើឱ្យជីវិតមានរីកចម្រើនទៅបាន ។

តារាង ៥.២-១៦ បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចជួសជុលផ្ទៃ P/C និង សំណង់បេតុងដីទៃទៀតរួមបញ្ចូលទាំង ផ្ទៃមេដី
និង កន្លែងហិបដាក់អារ៉ុច ។ តារាងប្រើវិធីសាស្ត្រជួសជុលមាន ៥ប្រភេទ រួមបញ្ចូលទាំង "ជួសជុលស្នាមប្រេះ" " ស្រទាប់ខាង
ក្រៅ" "ការបន្សាប" " ការថែរក្សា cathodic " និង "ផ្នែកស្ថាបនាឡើងវិញ" ការសំណង់បេតុងទាំងអស់នេះអាចអនុវត្តបាន
ហើយវាមានគុណសម្បត្តិនិមួយៗ និងគុណវិបាកនិមួយៗផងដែរ ។ល ។ តារាងបានរួមបញ្ចូលនូវវិធីសាស្ត្រខ្លះសំរាប់ការខូចខាត
របស់អំបិល ដែលភាគច្រើនវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចុះអង្កេតផ្ទៃ P/C និង សំណង់បេតុងដីទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ខ្សាច់ដោយ
សារតែរោងចក្រមានការខ្រុតខ្រោម ។ ការជួសជុលត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការតែមួយ រឺប្រតិបត្តិការច្រើន ប្រសិនបើ
សំខាន់ ។

តារាង ៥.២-១៩ ការផ្តល់យោបល់ optimal ពេលវេលានៃការជួសជុលបេតុងរបស់បំបន្ថយភណ្ឌផែ ណែនាំឱ្យពិចារណា
លើផ្ទៃនៃរង្វង់ជីវិតដោយ Fukute⁹ និងតារាង ៥.២-២០ កំណត់សំគាល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងភាពខ្រុតខ្រោមនិង កំរិតនៃការ
ខ្រុតខ្រោម និងសម្តែងនូវការប្រុងប្រយ័ត្ន ។ ដូចយោងទៅតាមរូប ៥.២-១២ និង ៥.២-១៤ ៧៥-៨០% នៃការខូចខាត/
ខ្រុតខ្រោមរបស់ផ្ទៃ P/C នៅផែចំបងទាំងពីរ និង ផ្លូវចូលស្ថាននៅច្រកទ្វារទី II III IV និង V នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ហើយរូបភាព
៥.២-២០បានបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ដែលបានបែងចែកជាផ្នែកនៃការលូតលាស់ ដំណើរការ ពន្លឺន និង
ដំណើរការនៃការខ្រុតខ្រោមរួចរាល់អស់ហើយ ។

⁹ Fukute: " សិក្សាលើការប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការថែរក្សា និងការជួសជុល/ការពង្រឹង លើការខ្រុតខ្រោមរបស់បំបន្ថយភណ្ឌផែ ជាមួយនិង
ការពិចារណាលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ" ការរាយការណ៍ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរបស់វិស្វកម្មកំពង់ផែ (SCOPE), (2006),
<http://www.scopenet.or.jp/main/research/pdf/fukute_houkoku.pdf>


តារាង ៥.២-១៨ វិធីសាស្ត្រជួសជុលដែលអាចអនុវត្តបានរបស់អ្នក P/C និង សំណង់បេតុងដ៏ទៃទៀត

| ITEM TYPE | CRACK REPAIR | SURFACE COATING | DESALINATION | CATHODIC PROTECTION | SECTIONAL RESTORATION |
|--------------------|---|---|---|---|--|
| IMAGE PHOTOGRAPH |  |  |  |  |  |
| CONCEPTUAL DRAWING |  |  |  |  |  |
| PURPOSE | <ul style="list-style-type: none"> * Waterproof. * Restoration of durability | <ul style="list-style-type: none"> * Control of rebar corrosion progress with decreasing infiltration of chloride ion and oxygen | <ul style="list-style-type: none"> * Extraction of chloride ion inside concrete by electric potential gradient | <ul style="list-style-type: none"> * Suspension of corrosion reaction by passing protective current | <ul style="list-style-type: none"> * Restoration of damaged concrete section including anticorrosive coating to rebar, and replacement by and addition of new rebar |
| METHOD | <ol style="list-style-type: none"> Inject epoxy resin, V-shaped cutting and apply epoxy resin or mortar | <ol style="list-style-type: none"> Coat concrete surface with polymer, resin or rubber materials | <ol style="list-style-type: none"> Attach electrolyte solution matrix to concrete surface, Connect lead wire to rebar of concrete and wire-mesh respectively, Apply electric current to the circuit | <ol style="list-style-type: none"> Install titanium mesh electrode, Place cement mortar or concrete overlay, Connect positive and negative wires to External Power, Apply electric current to the circuit | <ol style="list-style-type: none"> Chip all damaged and saline concrete portions, Blasting and coating rebar or, Recondition by new rebar, Apply restoration materials such as epoxy mortar&resin, polymer concrete etc. |
| CHARACTERISTIC | <ul style="list-style-type: none"> ○ Easy/quick application to minor crack ○ Less disturbance to the actual operation × Not applicable to deteriorated/structural cracks, × Additional crack may be arisen around the repaired cracks, × Appearance highlighted by the repaired method | <ul style="list-style-type: none"> ○ Certain preventive coating secured, ○ Easy application, ○ Less disturbance to the actual operation × Possible diffusion of chloride ion inside coated concrete surface, × Weakness for damage and scratch | <ul style="list-style-type: none"> ○ Certain desalination expected, ○ Less duration of passing current than cathodic protection, ○ Minimal disturbance to the actual operation × Not applicable to saline concrete with much chloride ion & rebar corrosion, × Possible re-supply of chloride ion remained inside concrete | <ul style="list-style-type: none"> ○ Most reliable method to suspend corrosion process, ○ Many experiences recorded, ○ Applicable to saline concrete containing much chloride ion × Costs to be increased by passing external power/changing anode metals | <ul style="list-style-type: none"> ○ Able to directly remove deterioration part(s) of saline concrete, ○ Certain protection to be expected for entering chloride ion, ○ Original section(s) secured without deficiency × Possible re-supply of chloride ion remained inside concrete, × Possible occurrence of "Micro-cell Corrosion" |
| APPLICATION | <ul style="list-style-type: none"> * Initial crack caused by temperature, dry and shrinkage etc. | <ul style="list-style-type: none"> * Saline concrete surface | <ul style="list-style-type: none"> * Saline concrete surface | <ul style="list-style-type: none"> * Saline concrete member | <ul style="list-style-type: none"> * Damaged and saline concrete member |
| MAINTENANCE | <ul style="list-style-type: none"> * Confirmation of other crack(s) around the repaired portion(s) | <ul style="list-style-type: none"> * Re-touching partially | <ul style="list-style-type: none"> * Coating required after desalination process and monitoring chloride ion content | <ul style="list-style-type: none"> * Passing external power continuously and changing anode materials periodically | <ul style="list-style-type: none"> * Periodical visual inspection required with monitoring of infiltration of chloride ion etc. |
| DURABILITY | <ul style="list-style-type: none"> * Limitedly and partially secured only at new concrete structure | <ul style="list-style-type: none"> * Limitedly and partially secured only up to latent stages of deterioration | <ul style="list-style-type: none"> * Limitedly and partially secured with combination to other method of repair such as coating | <ul style="list-style-type: none"> * Secured for suspension of progressive corrosion of rebar inside concrete structure(s) | <ul style="list-style-type: none"> * Secured for restoration of section of structural member(s), but it is not reinforcement of structural member(s) |

តារាង ៥.២-១៩: ប្រតិបត្តិការអនុវត្តការជួសជុលបេតុងរបស់បំបនីយកណ្តុំ

| Repair Type | Deterioration Process | | | | | Remark |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | Newly Constructed | Latent | Advanced | Accelerated | Deteriorated | |
| Crack Repair | ○ | High Risk for Re-deterioration | | | | Re-diffusion of chloride ion |
| Surface Coating | ○ | | | | | |
| Desalination + Surface Coating | - | ○ | ○ | | | |
| Cathodic Protection | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Control of Protective Current |
| Sectional Restoration | Not Economical | | ○ | ○ | ○ | Micro-cell Corrosion |

ប្រភព: " សិក្សាលើការប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការថែរក្សា និងការជួសជុល/ការពង្រឹង លើការត្រួតត្រាមេម្របស់បំបនីយកណ្តុំ



ប្រភព: ការថែរក្សាបច្ចេកទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់បំបនីយកណ្តុំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

រូប ៥.២-២០: ទំនាក់ទំនងរវាងភាពត្រួតត្រាមេម្រ និង កំរិតនៃការ ទ្រុឌទ្រោម និងសម្តែងនូវការប្រុងប្រយ័ត្ន

ផ្អែកលើតារាង ៥.២-១៩ ស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានដែនកំណត់ក្នុងការប្រមូលនូវវិធីសាស្ត្រជួសជុល ដែលអាចអនុវត្តបានរបស់ ឆ្លឹម P/C ពី "ការបន្សាប + ស្រទាប់ខាងក្រៅ" "ការថែរក្សា cathodic" និង"ផ្នែកស្ថាបនាឡើងវិញ" ។ នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ វាមានការណែនាំបន្ថែមថា វិធីសាស្ត្រនៃការប្រមូលគឺត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទាក់ទងគម្រោងបេតុង (ការអនុវត្តតែមួយ រឺរួមបញ្ចូលគ្នា) អាស្រ័យលើការត្រួតពិនិត្យភាពខូចខាត/ទ្រុឌទ្រោមនីមួយៗ តាមរយៈដំណើរការចុះអង្កេតដើម្បីវិនិច្ឆ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធ ។

តារាង ៥.២-២០ បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រពង្រឹងដែលអាចអនុវត្តបានសំរាប់ថ្នាក់ P/C ។ ដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុង តារាង មានវិធីសាស្ត្រ ៤ ដែលបានណែនាំរួមមាន "ដៃកែច្នៃ/វាយនភណ្ឌ" "ការជំនួសកន្លែង" "ការបញ្ជាក់ពីមុន" និង "ការគាំទ្របន្ថែម" ។ ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពពេញលេញអាស្រ័យលើតំរូវការតួនាទី និង មុខងាររបស់ផែចាស់ និងការពិចារណាលើសកម្មភាព និងភាពជាប់លាប់ ។ ជាទូទៅវិធីសាស្ត្រ "ដៃកែច្នៃ/វាយនភណ្ឌ" វាងាយស្រួលក្នុងការដាក់ និងមានតំលៃថោកជាងជំរើសដទៃទៀត ប៉ុន្តែភាពជាប់លាប់របស់វាបានត្រឹមតែការផ្ទុកបន្ថែមនៅក្នុងកំពង់ផែ ហើយវាមិនបាន បំពេញនូវជំរើសសំរាប់កាត់ខ្សែពួររបស់ P/C ទេ ។ វិធីសាស្ត្រ "ការជំនួសកន្លែង" វាមានលក្ខណៈសមរម្យល្អ និង ទទួលបានវិសាលភាពទាំងមូលនឹងភាពជាប់លាប់ ប៉ុន្តែតំលៃរបស់វាខ្ពស់ ពីព្រោះវាសារៈសំខាន់ក្នុងការកំទិចចោលនូវថ្នាក់ P/C បង្កើតថ្នាក់ P/C ថ្មី និងបញ្ចូលនូវថ្នាក់ថ្មីដែលធ្វើឱ្យគ្រឿងបរិក្ខារមានចលនា ។ វិធីសាស្ត្រ "ការបញ្ជាក់ពីមុន" ជាវិធីសាស្ត្រ ធម្មតា និង ប្រសិទ្ធិក្នុងការរ៉ាប់រងនូវសមត្ថភាព និងភាពជាប់លាប់ ប៉ុន្តែ ចាំបាច់ត្រូវមានបេតុងជាប់លាប់សំរាប់បញ្ជាក់លើផ្នែក ខាងក្រៅរបស់ថ្នាក់ P/C ហើយវាជាប់ទាក់ទងនឹងតំលៃរបស់បេតុងសំរាប់ខ្សែពួរថ្មី និងធ្វើឱ្យចំនុចនោះជាប់នៅមួយកន្លែង ។ វិធីសាស្ត្រ "ការគាំទ្របន្ថែម" ជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធិភាពលើសំណង់ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការបត់បែនថ្នាក់ P/C នៅពេល បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែមានភាពលំបាកក្នុងការបែងចែកកន្លែងសំរាប់គាំទ្រនូវចំនួនដែលមាននៅក្នុងហិបដាក់អារុធ ។





សំរាប់ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រជួសជុល ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អាស្រ័យលើតំរូវការនៃការចុះអង្កេតដើម្បីវិនិច្ឆ័យពីរចនា សម្ព័ន្ធ ។ ដូច្នោះ ទោះបីជាព័ត៌មាននៅពេលបច្ចុប្បន្នមានដែនកំណត់ ក៏វិធីសាស្ត្រ "ដៃកែច្នៃ/វាយនភណ្ឌ" "ការជំនួសកន្លែង" "ការបញ្ជាក់ពីមុន" និង "ការគាំទ្របន្ថែម" ត្រូវបានគេអនុវត្ត និង ការប្រតិបត្តិតាមអនុសាសន៍ ។

៤) ទំហំនៃជំរើសបំប៉ននិយកណ្តៅដែលតទៅ តួនាទី និង មុខងាររបស់ផែចាស់

ផែចាស់មិនប្រាកដថាយកមកប្រើប្រាស់ទេ ទោះបីជា ក.ស.ស ធ្វើការវិភាគបណ្តឹងប្រតិបត្តិការ និងទោះជាមានឧបករណ៍ ណែនាំដូចជាប្រតិវិធានការបច្ចេកទេសក៏ដោយ ។ ទស្សនវិស័យមួយពិតប្រាកដ ចាំបាច់ត្រូវតែកំណត់នូវជំរើសរបស់បំប៉ននិយ កណ្តៅសំរាប់គ្រឹះស្ថានជោគជ័យលើតួនាទី និងមុខងារដោយផ្អែកទៅលើនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់កំពង់ផែក្រុងព្រះ សីហនុ ។

ប្រសិនបើចំណត់ដទៃទៀតរបស់បំប៉ននិយកណ្តៅអាចសម្រួលគ្រប់កំណត់ទាំងអស់ គេសង្ឃឹមថាចំណត់នៅផែចាស់មានទំហំ ធំគ្រប់គ្រាន់ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ពេលនោះជំរើសថ្មីលែងមានសារៈសំខាន់ ។ ដូច្នោះ ប្រសិនបើគ្មានកីដំរើសថ្មីត្រូវបានគេ ត្រូវការគួរសម បន្ទាប់មក វាត្រូវបានផ្តល់ចាប់ពីដំបូងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃប្រតិបត្តិការរបស់ផែចាស់ ។

តារាង ៥.២-២០: វិធីសាស្ត្រពង្រឹងដែលអាចធ្វើទៅបានរបស់ថ្លើម P/C

| ITEM/TYPE | STEEL/TEXTILE BONDING | REPLACEMENT | PRE-STRESSING | ADDITIONAL SUPPORTING |
|--------------------|--|--|--|---|
| IMAGE PHOTOGRAPH |  |  |  |  |
| CONCEPTUAL DRAWING |  |  |  |  |
| PURPOSE | * Strengthening load resistance capacity by additional reinforcement materials ① Clean up concrete surface, ② Apply epoxy resin to surface, ③ Attached reinforcement materials such as steel plate, textile sheet at bottom and both side of beam | * Restoring load resistance capacity by new structural member(s) ① Remove the existing P/C beam(s), ② Rehabilitate support and damaged abutting beam(s), ③ Fabricate new P/C beam(s), ④ Install new P/C beam(s) | * Reinforcing P/C beam(s) by external pre-stressing PC cables ① Reinforce the both edges of P/C beam(s), ② Install necessary fixings at anchorage and turning points, ③ Install and tension PC cables upon design required | * Mitigating bending moment of the existing P/C beam(s) by additional support(s) ① Driving H-shaped piles between the existing caisson foundations, ② Uplift the existing P/C beam(s) to release tension of the existing PC cables above, ③ Install new abutting beams on the new piles with necessary supports |
| METHOD | ○ Flexible application to concrete surface, ○ Easy supply of reinforcement materials, ○ Less disturbance to the actual operation × Limited effect to reinforce concrete member, × Possible damage to original member, × Difficulty in bonding of reinforcement materials to the entire beams(s) * Additional load resistance limited | ○ Certain securement of structural stability, ○ Easy installation of new PC beam(s), ○ Flexible adjustment to required design loads be considered × Large-scale disturbance to the actual operation, × Possible impact to the existing caissons, × Higher costs may be required | ○ Certain securement of structural stability, ○ Easy installation of external PC cables, ○ Flexible adjustment to required design loads be considered × Medium-scale disturbance to the actual operation, × Difficulty in application of pre-stressing, × Concrete repair to be concurrently required | ○ Mitigation of bending moment for the existing beam(s), ○ Less impact to the existing structure(s), ○ Minimal disturbance to the actual operation × Additional reinforcement required at upper side of the existing beam(s), × Possible damage to P/C beams by H-pile driving, × Difficulty of lifting the existing beam(s) |
| CHARACTERISTIC | × Limited effect to reinforce concrete member, × Possible damage to original member, × Difficulty in bonding of reinforcement materials to the entire beams(s) * Additional load resistance limited | × Large-scale disturbance to the actual operation, × Possible impact to the existing caissons, × Higher costs may be required | × Medium-scale disturbance to the actual operation, × Difficulty in application of pre-stressing, × Concrete repair to be concurrently required | × Additional reinforcement required at upper side of the existing beam(s), × Possible damage to P/C beams by H-pile driving, × Difficulty of lifting the existing beam(s) |
| APPLICATION | * Additional load resistance limited | * Full load resistance depending on target utilization to be determined | * Full load resistance depending on target utilization to be determined | * Restricted load resistance depending on allowable structural durability |
| MAINTENANCE | * Corrosion protection required for steel repair materials | * Not significantly required due to new member(s) installed | * Certain corrosion protection required for PC cables | * Corrosion protection required for H-shaped piles as well as P/C beams concurrently |
| DURABILITY | * Limitedly secured only for increasing additional live load | * Secured for long period, depending on durability of the existing caissons | * Secured for certain period, depending on durability of the existing P/C beams and caissons | * Upgrading structurally with distributing critical load conditions |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

៥.២.៣. សមត្ថភាពបំបន្ថយកម្រិតបំបែកប្រដាប់

(១) ចំណតផ្ទៃក្នុងតេន័រ

ដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុងជំពូកទី៤ សមត្ថភាពការលើកដាក់ទំនិញដែលមាននៅចំណតផ្ទៃក្នុងតេន័រមាន ៥០០.០០០ TEUs ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រមូលផ្តុំកប៉ាល់ដែលមកដល់នៅថ្ងៃពិសេស៥ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ វានឹងអាចបន្ថយនូវកំនើននៃបរិមាណការលើកដាក់ក្នុងតេន័រ ។ កំនើនសមត្ថភាពនៃឧបករណ៍លើកដាក់ទំនិញ រួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូល QGCs ថ្មី វាផងដែរគឺជាបុរេលក្ខណ៍នៃការកំណត់សមត្ថភាពលើកដាក់ ។

(២) ចំណតផ្ទៃចាក់ធារ

សមត្ថភាពលើកដាក់ទំនិញរបស់ចំណតសំរាប់នាវាខ្នាតធំដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយ គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតពហុបំណង ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មាន ២១៦០ពាន់តោនក្នុង ១ឆ្នាំដូចជាដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងលើ ។

តារាង ៥.២-២១ ការប៉ាន់ស្មានលើសមត្ថភាពលើកដាក់ទំនិញរបស់ចំណតសំរាប់នាវាខ្នាតធំ (កំពុងសាងសង់)

| Commodity | Maximum Handling Volume | Vessel Size | Number of Ships | Handling Efficiency | Gang | Working Hours | Berth-Day | Berth Occupancy Ratio |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------|---------------|-----------|-----------------------|
| | tons/yr | | | | | | | |
| Woodchips | 1,400,000 | 50,000 | 28 | 280 | 4 | 20 | 63 | 68% |
| Rice | 600,000 | 10,000 | 60 | 48 | 4 | 20 | 156 | |
| Wheat | 148,000 | 10,000 | 15 | 112 | 4 | 12.5 | 26 | |
| Sugar | 9,000 | 7,000 | 1 | 48 | 4 | 12.5 | 4 | |
| Total | 2,157,000 | | 104 | | | | 249 | |

ប្រភព: ក.ស.ស

(៣) ចំណតផ្ទៃទេសចរណ៍

វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមិនមានចំណតទូកកំសាន្តដែលមានមុខងារសំខាន់ទេពីព្រោះមិនមានអាគារសំរាប់អ្នកដំណើរនៅក្នុង កំពង់ផែទេ ។ លើសពីនេះទៅទៀតផែនការដែលកប៉ាល់ទេសចរណ៍ប្រើប្រាស់ជាចំបងគឺមានការទ្រុឌទ្រោមតិចតួច និងមុខងារខាងក្រៅរបស់វាមិនអាចរក្សានៅក្នុងឆ្នាំទិសដៅបានទេ ។

ដូច្នេះហើយ ក្រុមអ្នកសិក្សាគំរោងបានវាយតម្លៃថា សមត្ថភាពនៃចំណតទូកកំសាន្តនៅក្នុងឆ្នាំទិសដៅគឺមិនមានទេ ។

៥.៣. លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ថែទាំបណ្តាញ

៥.៣.១. ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការចំណតផែកុងតឺន័រនៅកម្ពុជា

ដូចការព្យាករណ៍ពីតំរូវការដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងជំពូកទី ៣ ចំនួនសរុបនៃការរៀបចំទំនិញទាំងអស់មាន ៧៥០.០០០ TEUs ដែលត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានផ្ទុកក្នុងកំពង់ផែប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០៣០ ដែលចំនួន ៥០០.០០០ TEU អាចត្រូវបានផ្ទុកនៅចំណតផែកុងតឺន័រកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ប្រសិនបើមានការកើនឡើងទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុង ជំពូកទី ៤ ហើយ ៥០០.០០០ TEUs ក៏អាចផ្ទុកនៅក្នុងកំពង់ផែថ្មីរបស់កម្ពុជា ផងដែរដែលពេល ការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ ។ ចំណតផែកុងតឺន័រដែលមាននៅក្នុងកំពង់ផែភ្នំពេញនឹង បញ្ឈប់ការលើកដាក់កុងតឺន័រ និងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាចំណតរបស់អ្នកដំណើរ ក្រោយមកប្រតិបត្តិការក៏បានចាប់ផ្តើមឡើង នៅក្នុងចំណតថ្មី ពីព្រោះចំណតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នៃបរិវេណរបស់ CBD វាមិនសមស្របរាប់ការលើកដាក់កុងតឺន័រ ។ ដូច្នេះ ហើយចំណតផែកុងតឺន័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះសមត្ថភាពនៅក្នុងឆ្នាំគោលដៅ ហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានចំនួន ៧៥០.០០០ TEUs ។

អាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការព្យាករណ៍ពីតំរូវការ វានឹងត្រូវបានគេពេញចិត្តនិងបន្ថែម ៦០.០០០ TEU ដែលត្រូវបាន លើកដាក់នៅក្នុងកំពង់ផែថ្មីរបស់កម្ពុជាដោយសារការកើនឡើងនៃបរិមាណគ្រឿងបរិក្ខារ ឬ តំបន់ទីលាន និងនៅសល់ ៦៩០.០០០ TEUs ត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដោយការអភិវឌ្ឍន៍របស់ចំណតផែកុងតឺន័រ ព្រោះតែការ កំណត់នេះត្រូវនិងចំនួនលទ្ធផលផ្សេង និង បង្កើតនូវប្រាក់ចំណេញជាអតិបរមា ។

ទោះបីជាកំពង់ផែកុងតឺន័រមួយចំនួនមានគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែកុងតឺន័រ ក៏ចំណតផែកុងតឺន័រទាំងនេះវាមិន ដូចនិងការស្ថាបនាពិព្រោះ គ្រប់គំនិតទាំងអស់ពិតជានៅក្នុងតំណាក់កាលដំបូង គំរោងមួយចំនួនរបស់ចំណតត្រូវបានគេតាំង លំនៅទីកន្លែង ដែលត្រូវការបរិមាណដីធំមួយនៃទ្រព្យម្ចាស់ និងការរក្សាដោយរោយម្យេក និងកន្លែងដីទៅទៀតដែល មានវាលពណ៌បៃតងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលពីទីក្រុង ។ លើសពីនេះទៅទៀតការពង្រាយរបស់កុងតឺន័រទៅតាមចំណតឆ្នេរ តូចៗ ប្រសិនបើពួកគេមានការខានដល់ការកាត់បន្ថយការដឹកទំនិញតាមសមុទ្រ ទៅ/មកប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតំលៃខ្ពស់ ជាងប្រទេសជិតខាង រដ្ឋភិបាលមិនគួរយល់ព្រមនូវគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ដូច្នេះក្រុមអ្នកសិក្សាគំរោងបានប៉ាន់ស្មានថាបរិមាណនៃការ លើកដាក់ទំនិញកុងតឺន័រនៅក្នុងកំពង់ផែកុងតឺន័រក្នុងឆ្នាំទិសដៅនិងត្រូវបានស្នើរសូន្យ ។

៥.៣.២. ចំនួនបណ្តាញផែកុងតឺន័រ

(១) ចំណតផែកុងតឺន័រ

ដូចអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅកាលពីផ្នែកមុន ការបន្ថែមចំណតផែកុងតឺន័រដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុក ៦៥០០០០ TEU ដែល ជាតំរូវការនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្នុងឆ្នាំគោលដៅ ។ ទោះបីជាសេវាកម្មអាកាសយានបដិសេធនិងកំពង់ផែក្រុងព្រះ សីហនុក្នុងឆ្នាំទិសដៅក៏ដោយក៏នៅមាន សេវាកម្ម ក្នុងអាស៊ី និង សេវាកម្ម feeder និង សេវាកម្ម trunk line មិនបដិសេធនិង កំពង់ផែដែល នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ទំហំរបស់បណ្តាញមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់ការយកចិត្តទុកដាក់លើទំហំនៃការកើន ឡើងរបស់កំពង់ផែកុងតឺន័រផ្សាយចេញពីសេវាកម្មក្នុងអាស៊ី ។ ការវាស់វែងនៅក្នុងការបង្ហាញ ២.៦នៃអតិបរមាកំពង់ផែ បដិសេធនិងកំពង់ផែក្នុងឆ្នាំទិសដៅមានចំនួនកំពង់ ៤៥០០ TEU ចំណតថ្មីបានយកចិត្តទុកដាក់នូវទំហំនៃចំនួនកំពង់នេះ ។ ជាទូទៅ សំរាប់ការយកចិត្តទុកដាក់លើជំរើកពេញនៃកំពង់ចំនួន ៤៥០០ TEU ជុំវិញទឹក១៥ម៉ែត្រនៃចំណតត្រូវបានគេ ត្រូវការដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៣-១ និង តារាង ៥.៣.២ ។ ទោះបីជាវាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានអតិបរមាទំហំ ទំហំកំពង់ក៏វាមិនដូចនិង ការមកដល់ រឺ ការចេញដំណើរពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុជាមួយនិងជំរើកពេញ ក្នុងការពិចារណា ពីលក្ខខណ្ឌនៃដីតំបន់ភូមិសាស្ត្ររបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុរវាងកំពង់ផែប្រទេសថៃ និង កំពង់ផែខាងត្បូងនៃប្រទេស

រឿតណាម ។ ដូច្នេះក្រុមអ្នកសិក្សាគំរោងមានអនុសាសន៍ថា ច្រាំចំណតជំរៅរបស់ចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីមានជំរៅ ១៤ម៉ែត ដែលជាជំរៅជ្រៅដូចគ្នានៃកំពង់ផែ Cai Mep Thi Vai ។

តារាង ៥.៣-១: ទំហំស្តង់ដាររបស់កប៉ាល់កុងតឺន័រ

| DWT | Length Overall (m) | Width (m) | Full load draft(m) | TEU Capacity |
|---------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 10,000 | 139 | 22.0 | 7.9 | 500 - 890 |
| 20,000 | 177 | 27.1 | 9.9 | 1,300 - 1,600 |
| 30,000 | 203 | 30.6 | 11.2 | 2,000 - 2,400 |
| 40,000 | 241 | 32.3 | 12.1 | 2,800 - 3,200 |
| 50,000 | 274 | 32.3 | 12.7 | 3,500 - 3,900 |
| 60,000 | 294 | 35.9 | 13.4 | 4,300 - 4,700 |
| 100,000 | 350 | 42.8 | 14.7 | 7,300 - 7,700 |

ប្រភព: OCIDI

តារាង ៥.៣-២: ទំហំស្តង់ដាររបស់ចំណតកុងតឺន័រ

| Self weight tonnage DWT (t) | Length of berth (m) | Water depth of berth (m) | (Reference) Container capacity (TEU) |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 10,000 | 170 | 9 | 500 - 890 |
| 20,000 | 220 | 11 | 1,300 - 1,600 |
| 30,000 | 250 | 12 | 2,000 - 2,400 |
| 40,000 | 300 | 13 | 2,800 - 3,200 |
| 50,000 | 330 | 14 | 3,500 - 3,900 |
| 60,000 | 350 | 15 | 4,300 - 4,700 |
| 100,000 | 400 | 16 | 7,300 - 7,700 |

ប្រភព: OCIDI

(២) ចំណត RORO

ដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងការព្យាករណ៍ពីតំរូវការនៅក្នុងជំពូកទី ៣ សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់រថយន្តដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយកប៉ាល់កុងតឺន័រ រីកចម្រើនដឹកទំនិញទូទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ន និង ត្រូវបានបង្វែរទៅជាការដឹកជញ្ជូន RORO រហូតដល់ឆ្នាំគោលដៅ ។ ដូច្នេះចំណត RORO ត្រូវបានស្ថាបនានៅក្នុងកំពង់ផែ ។

(៣) ចំណតទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងទំនិញទូទៅ


ដូចទំនិញចាក់ធារស្ងួត ជាចំណតនៃពហុគោលបំណងថ្មីនិងត្រូវបានឆ្លើយតបនឹងផ្នែកនៃតំរូវការទាំងអស់ឡើងទៅឆ្នាំគោលដៅនៃឆ្នាំ ២០៣០ ។ លើសពីនេះទៅទៀត បំបន្ថយភណ្ឌថ្មីមួយ សំរាប់ដាក់កំនើននៃទំនិញទូទៅ ដូចជា អង្ករក្រអូប និងទំនិញរោងចក្រ ដែលនិងត្រូវស្ថាបនា ។

(៤) ចំណតផែទេសចរណ៍

ដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងការព្យាករណ៍ពីតំរូវការនៃទេសចរណ៍អ្នកដំណើរនៅក្នុងជំពូកទី ៣ សក្តានុពលរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដូចជាមូលដ្ឋានរបស់ទូកកំសាន្តមួយដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ និង កំនើននៃកប៉ាល់កំសាន្តមកពីឆ្ងាយដែលអាចនិយាយបានថាជាការរំពឹងទុក ។ ដូច្នេះចំណតទូកកំសាន្តមួយនិងត្រូវបានស្ថាបនា ។ ទោះបីជាការស្ថាបនានៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចំណតដែលខំប្រឹងប្រែងលើកប៉ាល់កំសាន្តវាមិនប្រាកដពីព្រោះ កប៉ាល់កំសាន្តនោះគឺជាការរំពឹងទុកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅលេងកំពង់ផែក្នុងកំឡុងពេលរដូវក្តៅ ។ ដូច្នេះចំណតកំសាន្តគួរតែផ្តុកនូវបរិមាណនៃទំនិញមួយចំនួន ។

(៥) តំរូវការនៃបរិមាណច្រាំចំណត

ផ្អែកទៅលើការពិពណ៌នាខាងលើ ចំណតកុងតឺន័រ២ និងចំណតទូកកំសាន្ត ១គូរតែត្រូវបានស្ថាបនាជាថ្មី។ កត្តាកំពូលនៃការដាក់ទំនិញនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្នុងឆ្នាំគោលដៅត្រូវបានប៉ាន់ស្មានប្រហែល ១.៥ ដែលនៅតែខ្ពស់ជាងកំពង់ផែដំបូងៗត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាចំណតផែកុងតឺន័រអាចដាក់ទំនិញ RORO ក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់កុងតឺន័រត្រូវបានផ្អាក។ ទំនិញទូទៅគួរតែត្រូវបានផ្ទុក នៅចំណតផែកុងតឺន័រ រីក ចំណតកំសាន្តអាស្រ័យលើប្រភេទ ទំនិញ។ រូប ៥.៣-១ បានបង្ហាញនូវតារាងពេលវេលានៃប្រាក់បំណាច់តាមប្រភេទទំនិញរបស់ទំនិញ និងអ្នកដំណើរដែលនៅទីនោះ (កំពុងសាងសង់) និង គំរោងចំណតថ្មី។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៣-១: ទំនិញ និងអ្នកដំណើរដែលនៅទី នោះ និង គំរោងចំណតថ្មី

(៦) តំរូវការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវចរាចរតាមខ្សែរទឹក និងអាងទឹក

ផ្លូវចរាចរតាមខ្សែរទឹកនិងអាងទឹកនៅពីមុខចំណតកុងតឺន័រថ្មី គួរធ្វើឱ្យកាន់តែជ្រៅដល់ ១៤ ម៉ែតដើម្បីឱ្យកំប៉ាល់ចូលបាន ៤.៥០០ TEUs ដូចនូវអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើ។ គោលបំណងចម្បងនៃសុវត្ថភាពផ្លូវទឹក និង បង្កានូវការកំពង់ប្រែង ព្រោះតែបាទរបស់កំប៉ាល់ ផ្លូវចរាចរតាមខ្សែរទឹកគួរតែ ពង្រីកឡើងដល់ ៤៤០ម៉ែត ដែលត្រូវនឹង ១.៥ ដងនៃ LOA នៃ កំប៉ាល់កុងតឺន័រដ៏ធំបំផុតមកកំពង់ផែក្នុងឆ្នាំគោលដៅ។

៥.៣.៣. ការជួសជុល និងកែលំអរបំណងបណ្តឹងបច្ចុប្បន្ន

(១) លក្ខណៈទូទៅ

កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុផ្តល់ឱ្យមានការជាច្រើននៅក្នុងបំណងបណ្តឹងផែនការសំរាប់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំពង់ផែ។ បំណងបណ្តឹងទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតាំងពីទសវត្សរ៍១៩៦០ដល់បច្ចុប្បន្ន។ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ មានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសតាមរយៈជំនួយការមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ដែលមកពី រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ ជាទូទៅ បំណងបណ្តឹងចាស់លំអៀងទៅរកការខូចខាត និងខ្ពុតខ្រោម ដែលត្រូវបានប្រៀបធៀបលើការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់បំណងបណ្តឹង ដែលរៀបចំយ៉ាងល្អ និងត្រូវបានពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាព និងការប្រើប្រាស់ពេញលេញ។

ឯកសារនេះត្រូវបានគេពិភាក្សា ពីការជួសជុល និង ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលមាននៅ បំណងបណ្តឹងតាមរយៈការប៉ាន់ស្មានទូទៅ

ដែលកើតចេញពីការវិភាគលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព័ត៌មានរបស់បំបន្ថយភណ្ណ ដែលត្រូវបាន ផ្តល់ដោយ ក.ស.ស ជាពិសេសសំរាប់ទាក់ទងជនស៊ីវិល និង វិស្វកម្មរបស់បំបន្ថយភណ្ណនៅក្នុងកំពង់ផែ ការវាស់វែងរបស់ បំបន្ថយភណ្ណផ្អែកទៅលើការត្រួតពិនិត្យទូទៅ និងការវិនិច្ឆ័យ។ ការឆ្ពោះទៅរកការប៉ាន់ស្មានត្រូវបានវាយតម្លៃដោយការប្រមូលព័ត៌មានរបស់បំបន្ថយភណ្ណនិងការធ្វើការឱ្យបំបន្ថយភណ្ណត្រូវបានវាស់វែងដោយការត្រួតពិនិត្យទូទៅ និងការវិនិច្ឆ័យលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចក្ខុវិស័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យធាតុសំខាន់ៗនិងការពិចារណាលើព័ត៌មានរបស់បំបន្ថយភណ្ណដែលបានមកពី ក.ស.ស ។ លទ្ធផលនៃការប៉ាន់របស់បំបន្ថយភណ្ណអាស្រ័យលើគំនូសបញ្ជាក់នៃការសរុបសេចក្តីមួយចំនួន ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការសរុបសេចក្តី ផ្តល់នូវការណែនាំមួយចំនួនដូចទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលត្រូវបានពិចារណា ។

(២) ការប៉ាន់ស្មានរបស់បំបន្ថយភណ្ណ

ការបញ្ជាក់ដូចគ្នានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមុន ៥.២.២ ការប៉ាន់ស្មានរបស់ បំបន្ថយភណ្ណផ្តោតទៅលើវិធីសាស្ត្រមួយរបស់ការត្រួតពិនិត្យទូទៅមួយ និងការវិនិច្ឆ័យដែលប្រើប្រាស់តារាងត្រួតពិនិត្យទូទៅមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងការចែកចាយកូនរបស់ជនជាតិជប៉ុនមួយតាមរយៈវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរ (CDIT)¹⁰ ។ ការត្រួតពិនិត្យនិងការវិនិច្ឆ័យត្រូវបានអនុវត្តដោយការបញ្ជូលការត្រួតពិនិត្យដោយចក្ខុវិស័យក្នុងការប្រមូលនូវលទ្ធផលពី ក.ស.ស ផ្អែកលើធាតុធម្មតានិងតារាងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងតារាងសំខាន់របស់បំបន្ថយភណ្ណ។ តារាង ៥.៣-៣ ពេលបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការខ្រុតខ្រោមវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវអ្វីដែលគេបាននិយាយក្នុងកូន ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបានកំណត់មាន៤កំរិតនៃលក្ខខណ្ឌរបស់ដូចនៅក្នុងតារាង ។

តារាង ៥.៣-៣: ការពិចារណា និង ការវិនិច្ឆ័យលើ ការខ្រុតខ្រោម នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

| Level | Condition of Member(s) |
|-------|--|
| a | Quality and performance conspicuously lowered |
| b | Quality and performance lowered |
| c | Disturbance started, but quality and performance not lowered |
| d | No defect confirmed |

ប្រភព: ការរក្សាកូនបច្ចេកទេសរបស់បំបន្ថយភណ្ណក្នុងប្រទេសជប៉ុន

អាស្រ័យលើការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នៃកំរិតខ្រុតខ្រោម និងកូនដែលបានបង្ហាញនូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការប៉ាន់ស្មានលើគោលបំណងរបស់បំបន្ថយភណ្ណ។ ការប៉ាន់ស្មានលើការសំរេចចិត្តលើកំរិតនៃសុវត្ថភាពខ្ពស់របស់សារៈសំខាន់របស់បំបន្ថយភណ្ណ ការប៉ាន់ស្មានលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានដាក់បន្តបន្ទាប់លើការប៉ាន់ស្មានរបស់បំបន្ថយភណ្ណដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង ៥.៣-៤ ។

តារាង ៥.៣-៤ ការប៉ាន់ស្មានលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់បំបន្ថយភណ្ណដែលជាការអនុវត្ត

| Classification | A | B | C | D |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Facility Condition | Capacity and performance apparently lowered | Capacity and performance might be lowered, in case of neglect | Continuous observation required, even no disturbance confirmed for capacity and performance | Satisfactory capacity and performance remained without any defect |
| Assessment Criteria | "a" is more than one (1) and capacity and performance of facility are already lowered | Either "a" or "b" is more than one (1) and capacity and performance of facility might be lowered | Except for A, B, C | All are "d" |

ប្រភព: ការរក្សាកូនបច្ចេកទេសរបស់បំបន្ថយភណ្ណក្នុងប្រទេសជប៉ុន

¹⁰ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរ(CDIT)¹⁰ កំពង់ផែ និង វិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវអាកាសយានដ្ឋាន(PARIS), (2007), បច្ចេកទេសនៃការថែរក្សាកូនរបស់បំបន្ថយភណ្ណនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន (បោះពុម្ពដោយជនជាតិជប៉ុន)

១) ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក និង អាងទឹក

តារាង ៥.២-៥ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានបំប៉ននិយមភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក និង អាងទឹកសំរាប់ប្រព័ន្ធ។ រូប ៥.៣-២បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃទំហំជាក់ស្តែងរបស់ ការដ្ឋាននៃការត្រួតពិនិត្យលើការថែរក្សាបំប៉ននិយមភាព។ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង ការប៉ាន់ស្មានផ្តល់នៅចំណាត់ថ្នាក់ "D" ដែលមានន័យថា " ការពេញចិត្តនូវសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅតែមានពេញចិត្ត " ទៅកាន់បំប៉ននិយមភាពទាំងអស់ លើកលែង ត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងត្រូវបានរក្សានៅជំរៅ ៣ ម៉ែត្រ ប៉ុន្តែជំរៅពិតប្រាកដគឺ ១.៥ ទៅ ២.៥ម៉ែត្រ។ វាមិនមែនជាការបង្ហាញសំខាន់ទេលើប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ពីព្រោះត្រឹមតែ និងកំបាំងចតនៅ basin និងច្រាំងចំណត។ ដូច្នេះ បើគិតទៅ អតិបរមានៃសមត្ថភាពរបស់បំប៉ននិយមភាពសំរាប់ទូកធំៗ និងកំបាំងដែលអាចចតនៅថ្ងៃអនាគត វាត្រូវបានគេកំណត់សំគាល់ថា tugboat basin មិនមានការពេញ ចេញលើសមត្ថភាព និង ការអនុវត្តដូចការប៉ាន់ស្មាន ។

តារាង ៥.៣-៥: ការវាយតម្លៃបំប៉ននិយមភាពទូទៅ (ផ្លូវទឹក និងបាសាំង)

| Insction Item | Facility | Waterways & Basins | | | | Remark |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| | | Approrch Channel | Tug Boat Basin | New Port Basin | Container Berth Baisin | |
| Depth | | d | a | d | d | |
| Condition of Fairway or Basin | | d | d | d | d | |
| Assessment | | D | A | D | D | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(៤៦) ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកចូល



(៤៧) Tugboat Basin-1



(៤៨) Tugboat Basin-2



(៤៩) New Port Basin



(៥០) Container Berth Basin-1



(៥១) Container Berth Basin-2

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង ៥.៣-២: លក្ខណៈផ្លូវទឹក និងបាសាំង

២) ការការពារបំប៉ននិយមភាព

តារាង ៥.៣-៦ លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសអោយធ្វើប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ផ្តើមធ្វើនៃការប៉ាន់ស្មានលើការការពាររបស់បំប៉ននិយមភាពដូចជាទំនប់រលកខាងជើង (ខាងជើង និងខាងត្បូង) និងទំនប់រលក។ រូប ៥.៣-៣ បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃទំហំជាក់ស្តែងរបស់ការដ្ឋាននៃការត្រួតពិនិត្យលើការការពារបំប៉ននិយមភាព។ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង និងរូប ការប៉ាន់ស្មានលើការប៉ាន់ស្មាននានាមានដូចជា "A" "C" និង "D" ទំនប់រលកខាងត្បូង (ខាងត្បូង) មានការប៉ាន់ស្មានអាក្រក់បំផុត

ពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមានកំហុសដូចជា ការបាត់បង់ផ្នែកកំទិចថ្ម និង/ឬ គ្រឿងបរិក្ខារសំរាប់បំពេញដូចជាការពន្យល់ក្នុង
រូប៥.៣-៤ ។ ផ្នែកនៃស្ថានភាពអាចនឹងមានហេតុការណ៍កើត ឡើងដូចមុន ព្រោះតែផ្នែកខ្លះ មិនបានបំពេញត្រូវបានព្យួរការ
ដំណើរការណ៍នៃការស្ថាបនាប្រហែល ៦០% ។ ទំនប់រលកខាងត្បូង (ខាងជើង) មានការរលំរបស់កំទិចថ្មប៉ុន្តែការខូចខាតនេះ
វាមិនមែននៅក្នុងដំណាក់កាលច្បាស់លាស់នោះទេ ។ នៅតំបន់ទំនប់រលកខាងជើងនៅក្នុងកំពង់ផែចាស់បង្ហាញនូវការមិនតាម
ដាមលើកំហុសមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ។

តារាង ៥.៣-៦: ការវាយតម្លៃបឋមនិយករណ្តូទូទៅ (បឋមនិយករណ្តូការពារ)

| Insction Item | Facility | Protective Facilites | | | Remark |
|----------------------------------|----------|----------------------|-------|------------------|--------|
| | | North Breakwater | | South Breakwater | |
| | | North | South | | |
| Movement, Dispersion, Settlement | | a | c | d | |
| Damge | | b | d | d | |
| Assessment | | A | C | D | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) North Breakwater (N)-1
(nearly original section portion)



(2) North Breakwater (N)-2
(lacking stone fills portion)



(3) North Breakwater (N)-3




(4) North Breakwater (N)-4
(no stone materials exist)



(5) North Breakwater (N)-5
(south tip of north breakwater (N))



(6) North Breakwater (S)-1



(7) North Breakwater (S)-2



(8) North Breakwater (S)-3



(9) North Breakwater (S)-4



(10) South Breakwater-1



(11) South Breakwater-2



(12) South Breakwater-3

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង៥.៣-៧: លក្ខណៈបឋមនិយករណ្តូការពារ



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង ៥.៣-៤: លក្ខណៈទំនប់លក្ខណៈខាងជើងតាមការអង្កេតជាក់ស្តែង

៣) បំបន្ថយភាពងងឹត

ដូចដែលបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងនៃបំបន្ថយភាពងងឹតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលមាន៥បំបន្ថយភាពងងឹតនៅក្រៅមយុត្តាធិការរបស់ ក.ស.ស។ ការប៉ាន់ស្មាននេះត្រឹមតែ ៤បំបន្ថយភាពងងឹតតាំងតែពីនៅដៃចាស់ជាពិសេស ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកមុន ៥.២.២ ។

តារាង ៥.៣-៧ បង្ហាញនូវលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានរបស់បំបន្ថយភាពងងឹត ៤ ដ៏ទៃទៀត៖ ច្រាំងចំណតថ្មីចំណតកុងតឺន័រ ច្រាំងចំណតកំប៉ាល់សណ្តែង និងដៃប្រេង ។ រូប ៥.៣-៥ បានបង្ហាញប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការដ្ឋានច្បាស់លាស់នៃការត្រួតពិនិត្យរបស់បំបន្ថយភាពងងឹត ។ ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងតារាង និងរូប ការប៉ាន់ស្មានផ្តល់នូវលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៃ "A" រឺ "B" ទៅជាច្រាំងចំណតថ្មី ចំណតកុងតឺន័រ និងដៃប្រេង ។ ច្រាំងចំណតថ្មីត្រូវបានប៉ាន់ស្មានជាមួយនិងលក្ខណៈនៃការថយចុះសមត្ថភាព និងការអនុវត្តរបស់ជាន់ថ្នាក់ដែលសហការគ្នាជួយទប់ និងសហការគ្នាធ្វើជាស្ពាន លើអ្វីដែលបាន បាត់ និងបែកបាក់ ។ សំរាប់ចំណតកុងតឺន័រ ដំណោះស្រាយរបស់ផ្លូវអាកាសយានត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជាពិសេស នៅផ្នែកផ្ទុកហូសហេតុ ។ ដៃប្រេងត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានសភាពអាក្រក់ពីព្រោះវាមានការថយចុះនៃសមត្ថភាព និងកិរិយាអនុវត្តជាច្រើនលើប្រព័ន្ធការពារដែលមានការបាត់បង់នូវផ្នែកផ្សេងៗមួយចំនួន ដូចជាមានការបែកបាក់នូវការសហការគ្នាក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ ការខូចខាត និងស្នាមប្រេះលើសំណង់អាគារខាងលើ/តែម និងមាន spalling ជាច្រើននៅផ្នែកខាងក្រោម ។ គ្មានកំហុសពិសេសណាដែលត្រូវបានអង្កេតសំរាប់ច្រាំងចំណត tug boat ជាមុនទេ ព្រោះតែការថយចុះជាញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់ច្រើន និង តំបន់ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយ breakwater ។

តារាង ៥.៣-៧: ការប៉ាន់ស្មានលើការអនុវត្តទៅរបស់បំបន្ថយភាពងងឹត (បំបន្ថយភាពងងឹត)

| Insction Item | Facility | Mooring Facilities | | | | | | | | Remark | |
|-----------------|------------------|--------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------------------|--|
| | | New Quay | | Container Berh | | Tug Boat Quay | | Oil Jetty | | | |
| | | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | | |
| Drainage System | | d | D | d | D | - | - | d | D | | |
| Mooring Bollard | | c | C | c | C | d | D | C | C | | |
| Fender System | | c | C | c | C | c | C | a | A | | |
| Ladder | | a | A | d | D | - | - | - | - | | |
| Concrete Curb | | a | A | - | - | - | - | a | A | | |
| Quay Alighment | | c | C | c | C | d | D | d | D | | |
| Apron | | c | C | b | B | d | D | - | - | | |
| Gravity Type | Copping Concrete | b | B | c | C | c | C | / | | | |
| | Boddy Concrete | c | C | d | D | d | D | | | | |
| Pier Type | Superstructure | Undemeath | / | | | | | | a | A | |
| | | Upper/Side | | | | | | | b | B | |
| | Concrete Pile | N/A | | | | | | | N/A | Undone, not available | |
| | Access Bridge | c | | | | | | | C | | |

Source: Project Team

៤) ការដឹកជញ្ជូនរបស់បំបន្ថយភាពងងឹត

តារាង ៥.៣-៨ លទ្ធផលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៃការប៉ាន់ស្មានរបស់បំបន្ថយភាពងងឹតនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់បំបន្ថយភាពងងឹត ដូចជាផ្លូវកំពង់ផែខាងលិច ផ្លូវកុងតឺន័រខាងក្រោយឃ្លាំលេខ ៣, ៤ និង ៥ និងច្រកចូលផ្លូវកុងតឺន័រសំរាប់ចំណតកុងតឺន័រ ។ រូប ៥.៣-៦ បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌនៃការដ្ឋានជាក់ស្តែងនៃការត្រួតពិនិត្យលើការដឹកជញ្ជូនរបស់បំបន្ថយភាពងងឹត ។ ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង និង រូបការបង្ហាញផ្លូវទាំងអស់មិនមានកិរិយានៃការខូចខាតជាពិសេសសំរាប់ការអនុវត្តនោះទេ លើកលែងតែផ្លូវកុងតឺន័រចំណតកុងតឺន័រ ។ ដំណោះស្រាយមួយចំនួននៃការចាក់ស្រែះ ជ្រុងចេញមួយចំនួនត្រូវបានអង្កេតលើផ្នែកខាងលិច ។

តារាង ៥.៣-៨: ការវាយតម្លៃពីបំណិនបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ (បំណិនបណ្តុះបណ្តាល)

| Insction Item | Transportation Facilities | | | | | | | | | | Remark |
|-----------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------|------------|--|------------|--|------------|--------|
| | West Port Road | | Internal Road behind Warehouse | | | | Access Road (for Conatier Terminal) | | Internal Road (for Conatier Terminal) | | |
| | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | |
| Pavement | c | C | c | C | c | C | c | C | b | B | |
| Gurdrail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drainage System | c | C | c | C | c | C | c | C | d | D | |
| Lighting System | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) **New Quay-1**
(quay line)



(2) **New Quay-2**
(mooring bollard)



(3) **New Quay-3**
(missing ladder)



(4) **New Quay-4**
(broken concrete curb)



(5) **Container Berth-1**
(overview)



(6) **Container Berth-2**
(berth line/fender/ladder, etc.)



(7) **Container Berth-3**
(apron settlement)



(8) **Container Berth-4**
(mooring bollard)



(9) **Tugboat Quay-1**
(overview)



(10) **Tugboat Quay-2**
(quay line/fender/mooring rings, etc.)



(11) **Tugboat Quay-3**
(apron)



(12) **Oil Jetty-1**
(overview)



(13) **Oil Jetty-2**
(superstructure: upper view)



(14) **Oil Jetty-3**
(superstructure: side view)



(15) **Oil Jetty-4**
(broken concrete curb)



(16) Oil Jetty-5
(superstructure: underneath view)



(17) Oil Jetty-6
(missing fender system)



(18) Oil Jetty-7
(rusted bollard)

ប្រភព: ក.ស.ស និងក្រុមអ្នកសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៣-៥: លក្ខណៈបំប៉ននីយកណ្តូងព្យួរ



(1) West Port Road-1
(AC pavement)



(2) West Port Road-2
(rotary junction)



(3) West Port Road-3
(ILB pavement)



(4) Internal Road-1
(entrance to internal road)



(5) Internal Road-2
(behind warehouse No.3)



(6) Internal Road-3
(behind warehouses Nos. 4&5)



(7) Access Road
(toward Gate No.3)



(8) CY Internal Road-1
(ILB pavement)



(9) CY Internal Road-2
(ILB pavement partially settled)

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៣-៦: លក្ខណៈបំប៉ននីយកណ្តូងដឹកជញ្ជូន

៥) ប្រភេទនៃទំនិញបំប៉ននីយកណ្តូង

តារាង៥.៣-៩ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានរបស់បំប៉ននីយកណ្តូងសំរាប់ទិលាននៃទំនិញកុងតឺន័រដែលផ្ទុកក្នុងបំប៉ននីយកណ្តូង ។ រូប ៥.៣-៧ លក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៃការរដ្ឋានដែលបានជ្រើសរើសអោយធ្វើប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ផ្តើមធ្វើនៃប្រភេទបំប៉ននីយកណ្តូង ។ ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាង និង រូប ទិលានកុងតឺន័រដែលមានដំណោះស្រាយដែលមិនស្ទើរភាពគ្នានៃការចាក់ស្រែះចិញ្ចឹមផ្លូវនៅជុំវិញតំបន់ខាងលិចរបស់ទិលានកុងតឺន័រនៅក្នុងផ្នែកផ្ទុកទំនិញច្រើនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយដងយោងនៅផែ និងគោលការណ៍នៃការផ្ទេរគ្រឿងស្នូច ។

ការចុះអង្កេតជាក់ស្តែងនៃការផ្ទេរគ្រឿងស្នូច និងការបង្កើតធុមកុងតឺន័រ ពួកគេមិនមានដំណោះស្រាយបន្ថែម ។ ការបដិសេធទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយ លទ្ធផលនៃការសម្រុះសម្រួលរបស់ ក.ស.ស ។

ដូច្នេះហើយ នៅផ្នែកនៃចេញមធ្យមបេតុងមានដូចជា ការរក្សានៃសិក្ខាសិលាមិនមានសារៈសំខាន់នៃការខូចខាតលើប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ។

តារាង ៥.៣-៩: ការវាយតម្លៃបំប៉និយភណ្ឌទៅ (បំប៉និយភណ្ឌបែងចែកទំនិញតាមប្រភេទ)

| Insction Item | Cargo Sorting Facilities | | Remark |
|----------------------------|--------------------------|------------|--------|
| | Container Yard | | |
| | Level | Assessment | |
| Pavement | b | B | |
| Continer Foundation | d | D | |
| Transfer Crane Foundation | d | D | |
| Drainage system | d | D | |
| Water Supply & F.F. System | d | D | |
| Power Supply System | d | D | |
| Lighting System | d | D | |
| Gurdrail | - | - | |
| Landscaping | - | - | |
| Gate & Fence | d | D | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) Container Yard-1
(RTG foundations/ILB pavement)



(2) Container Yard-2
(rainwater pooled)



(3) Container Yard-3
(partially depressed)

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង ៥.៣-៧: លក្ខណៈទឹកក្នុងបំប៉និយភណ្ឌបែងចែកទំនិញតាមប្រភេទ

៦) បំប៉និយភណ្ឌស្តុកទំនិញ

តារាង ៥.៣-១០ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានបំប៉និយភណ្ឌសំរាប់ទិលានផ្ទុកខាងក្រោយឃ្នាំទំនិញលេខ ៣ ៤ និង ៥ នៃការផ្ទុកបំប៉និយភណ្ឌ ។ រូប៥.៣-៨ លក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៃការរដ្ឋានដែលបានជ្រើសរើសអោយធ្វើប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ផ្តើមធ្វើលើ tow (2) ការផ្ទុកបំប៉និយភណ្ឌ ។ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង និងរូប រាល់ទិលានទាំងអស់មិនមានកំរិតនៃការខ្ចាតខ្ចាយពិសេសសំរាប់ការអនុវត្តនៃប្រភេទទំនិញមួយៗទេ ។ រូប

ផ្លូវបេតុងមួយចំនួនមានការរលាត់ និងមានស្នាមប្រេះតូចៗ ប៉ុន្តែការរលាត់ និងស្នាមប្រេះតូចៗនោះមានការខូចខាតតិចតួចនៅកំរិតការងារជួសជុលនៃការថែរក្សា ordinal ។

តារាង ៥.៣-១១ ការបង្ហាញនូវលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានបំប៉និយភណ្ឌសំរាប់ឃ្នាំ ១, ២, ៣, ៤ និង ៥ នៃការផ្ទុកបំប៉និយភណ្ឌ ។ រូប ៥.៣-៩ នៅពេលបច្ចុប្បន្នលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៃការរដ្ឋាននៃការអនុវត្តរបស់ឃ្នាំ ។ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង និងរូប ចំណាត់ថ្នាក់នៃការប៉ាន់ស្មានលើការស្ថាបនាបេតុងដូច "B" ជាមួយនិងការថយចុះនៃ សមត្ថភាពនិងការអនុវត្តជាពិសេស ព្រោះតែការធ្វេសប្រហែស ជាពិសេសជញ្ជាំងបេតុងនៃឃ្នាំទំនិញទាំងអស់ ។ ស្នាមប្រេះពីរ

វិធីត្រូវបានលាបពីក្រៅជញ្ជាំងអាគារនៅក្នុងគ្រឹះនៃខ្សែបញ្ជូន ។ ដំបូលបន្ទះបាតគ្រោងដែលថែបនៃការស្ថាបនាមិនត្រូវមាន
ការខ្ចោចខ្ចាញ់ខ្លាំងទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ។

តារាង ៥.៣-១០: ការវាយតម្លៃបំណុលរក្សាទុក (បំណុលរក្សាទុក, ទីលានស្តុក)

| Insction Item | Facility | | Cargo Sorting Facilities | | | | Remark |
|----------------------------|----------|------------|-------------------------------|------------|--|--|--------|
| | | | Storage Yard behind Warehouse | | | | |
| | No.3 | | Nos 4&5 | | | | |
| | Level | Assessment | Level | Assessment | | | |
| Pavement | c | C | c | C | | | |
| Continer Foundation | - | - | - | - | | | |
| Transfer Crane Foundation | - | - | c | C | | | |
| Drainage system | c | C | d | D | | | |
| Water Supply & F.F. System | - | - | - | - | | | |
| Power Supply System | d | D | d | D | | | |
| Lighting System | d | D | d | D | | | |
| Gurdrail | - | - | - | - | | | |
| Landscaping | - | - | - | - | | | |
| Gate & Fence | c | C | d | D | | | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) Storage Yard 1-1
(behind warehouse No. 3)



(2) Storage Yard 1-2
(behind warehouse No. 3)



(3) Storage Yard 1-3
(behind warehouse No. 3)



(4) Storage yard 2-1
(behind warehouses Nos. 4&5)



(5) Storage yard 2-2
(behind warehouses Nos. 4&5)



(6) Storage Yard 2-3
(behind warehouses Nos. 4&5)

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៣-៨: លក្ខណៈទីតាំងបំណុលរក្សាទុក (ទីលានស្តុក)

តារាង ៥.៣-១១: ការវាយតម្លៃបំណុលរក្សាទុក (បំណុលរក្សាទុក, ឃ្នាំងទំនិញ)

| Insction Item | Facility | | Storage Facilities | | | | | | | | | | Remark |
|----------------------|----------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--------|
| | | | Warehouse No.1 | | Warehouse No.2 | | Warehouse No.3 | | Warehouse No.4 | | Warehouse No.5 | | |
| | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | | | |
| Concrete Sturicuture | b | B | b | B | b | B | b | B | b | B | | | |
| Steel Structure | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | | | |
| Seawage System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Water Supply System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Power Supply System | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | | | |
| Lighting System | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | | | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) Warehouse No. 1
(RC/Steel framed structure)



(2) Warehouse No. 2
(RC/Steel framed structure)



(3) Warehouse No. 3
(RC/Steel framed structure)



(4) Warehouse No. 4
(RC/Steel framed structure)



(5) Warehouse No. 5
(RC/Steel framed structure)



(6) Warehouse Concrete Wall-1
(cracked concrete wall)



(7) Warehouse Concrete Wall-2
(cracked concrete wall)



(8) Warehouse Concrete Wall-3
(cracked concrete wall)



(9) Warehouse Concrete Wall-4
(cracked concrete wall)

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៣-៩: លក្ខណៈទីតាំងបំប៉នបំបែកបណ្តុសុក (ឃ្នាំទំនិញ)

៧) បំប៉នបំបែកបណ្តុផ្សេងៗ

តារាង ៥.៣-១១ ការសង្ខេបនូវលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ស្មានបំប៉នបំបែកបណ្តុរបស់បំប៉នបំបែកបណ្តុដ៏ទៃទៀត ដូចជា សន្តិសុខ បំប៉នបំបែកបណ្តុនៃកំពង់ផែ អាគារធម្មតារបស់កំពង់ផែ សញ្ញាជំនួយនាវាចរណ៍ និង កន្លែងឆ្លើងឡាននិងទំនប់ផ្គុំរបស់វា។ រូប ៥.៣-៩ ផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌការរដ្ឋានជាក់ស្តែងនៃការអនុវត្តរបស់បំប៉នបំបែកបណ្តុផ្សេងៗ។ ដូចដែលបានបង្ហាញ ក្នុងតារាង និងរូប ការប៉ាន់ស្មានផ្តល់នូវចំណាត់ថ្នាក់ "A" បញ្ជូនទៅ VTMS នៃអាគាររដ្ឋបាល និង "C" រឺ "D" បញ្ជូនទៅស្ថាបនា ឬ បញ្ជូនទៅ បំប៉នបំបែកបណ្តុដ៏ទៃទៀតក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ ទោះបីជាច្រកទ្វារលេខ ១ និងលេខ២ ចាស់ ជាងច្រកទ្វារលេខ៣ ក៏វាមិនមានការ ទ្រុឌទ្រោមដែលគួរឱ្យកំណត់សំគាល់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ទោះបីជាការមេរ័យ CCTV ត្រូវបានខូចដោយ ផ្នែកបន្ទោរក៏ដោយ ប្រព័ន្ធការមេរ័យត្រូវបានគេជួសជុលយោងតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលបានផ្តល់ដោយ ក.ស.ស។ CCTV ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ ក្នុងអាគាររដ្ឋបាលបំពេញមុខងារច្រើន ព្រោះខ្សែរកាបអុបទិចដែលបានភ្ជាប់ទៅកាន់វ៉ាដារដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាត់ដោយចេដន្យ ដោយសារសកម្មភាពស្ថាបនានៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែ។

តារាង ៥.៣-១២: ការវាយតម្លៃបឋមនីយកណ្តូទូទៅ (បឋមនីយកណ្តូផ្សេងៗ)

| Facility Insection Item | Other Facilities | | | | | | | | | | | | | | Remark | | |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|------|---|------|---|------|---|-----------------|------------|--------|--------------|------------|
| | Admin. Building | | Maintenance Workshop | | Utility Buildings | | Gate | | | | | | Navigation Aids | | | Weigh Bridge | |
| | Level | Assessment | Level | Assessment | Level | Assessment | No.1 | | No.2 | | No.3 | | Level | Assessment | | Level | Assessment |
| Concrete Sturcuture | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | - | - | - | - | c | C | |
| Steel Structure | - | - | d | D | - | - | - | - | - | - | d | D | c | C | c | C | |
| Seawage System | d | D | d | D | d | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Water Supply System | d | D | d | D | d | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Power Supply System | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | - | - | d | D | |
| Lighting System | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | d | D | |
| VTMS | a | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CCTV System | c | C | - | - | - | - | c | C | c | C | c | C | - | - | - | - | |
| Perimeter Fence | c | C | - | - | - | - | c | C | c | C | c | C | - | - | - | - | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង



(1) **Administration Building**
(RC, PAS office)



(2) **Maintenance Workshop**
(RC/steel framed structure)



(3) **Utility Building-1**
(RC, pump house)



(4) **Utility Building-2**
(Generator & power supply bldg.)



(5) **Gate No. 1**
(RC)



(6) **Gate No. 2**
(RC)



(7) **Gate No. 3**
(Steel Framed structure)



(8) **X-ray Scanning Building**
(RC)



(9) **Container Checking Building**
(RC, gamma-ray scanning system)



(10) **Navigation Aids-1**
(Red buoy)



(11) **Navigation Aids-2**
(Navigation light)



(12) **Navigation Aids-3**
(spare buoys at old port apron)



(13) **Weighbridge**



(14) **CCTV System-1**



(15) **CCTV System-2**



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៣-១០: លក្ខណៈទីតាំងបំបាំងបំបិទបំបិទបំបិទ

៨) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ផ្អែកលើការបញ្ជាក់ខាងលើនៃការប៉ាន់ស្មានបំបាំងបំបិទបំបិទ ការសន្និដ្ឋានត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម:-

ផ្លូវទឹក និង ចំណត: ចំណតនាវាសណ្តោងមិនមានការថែរក្សានូវផ្នែកជំរៅដើមសំខាន់ ប៉ុន្តែស្ថានភាពមិនមានការប៉ះពាល់ ជាក់ច្បាស់នៅ លើប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ។ វាត្រូវបានគេឧបមាថាវាមានជំរៅទឹកភ្នំពីព្រោះតែកង្វះខាតការ ថែរក្សាដែលយកចេញពីសមុទ្រ ។

- បំបាំងបំបិទបំបិទការពារ:** ទំហំការពារទឹករលក (ខាងជើង) ជាផ្នែកមិនទាន់បានបំពេញ វាហាក់បីដូចជាបាត់បង់នូវគ្រឿងបរិក្ខារបំពេញនូវកន្លែងពីមុននៅលើនៃទំហំការពារទឹករលក ដែលត្រូវនិងកំពស់រលកដែលវាទំនងជាមធ្យមមកតំបន់ កំពង់ផែតាមផ្នែកខូចខាតក្នុងកំឡុងពេលដែលលក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុអាក្រក់ ។
- បំបាំងបំបិទបំបិទចុងព្រះ:** ច្រាំងចំណតថ្មីដែលមានបញ្ហាអស្ចារ្យមួយចំនួនរួមបញ្ចូលទាំងការបាត់បង់ថ្នាក់ៗ និងការខូចខាតនៃទំហំបេតុង និង បេតុងព្រោះតែការខូចខាតពីការចាស់ ។ ចំណតក្នុងតេន័រមានត្រឹមតែមួយចំនួននៅលើតំបន់អាកាសយាន្ត ដែលដែលអាចជាហេតុដោយផ្ទាល់ស្មារតីលើចំនុចការផ្គត់ផ្គង់របស់រថយន្ត និងគ្រឿងបរិក្ខារលើកដាក់ទំនិញ ។ កំពង់ផែប្រេងមានបញ្ហាច្បាស់លាស់មួយជាមួយនិងលក្ខខ័ណ្ឌនៃ ការស្ថាបនាប្រព័ន្ធ ការពារ បេតុងរឹងមាំ និង ឧបវិធានសម្ព័ន្ធព្រោះតែការខ្ទេចខ្ទោមមកពីការចាស់ និង កង្វះខាតការថែរក្សា ។
- ការដឹកជញ្ជូនរបស់បំបាំងបំបិទ:** ផ្លូវក្នុងរបស់ចំណតក្នុងតេន័រមានចំណែកគួរឱ្យបារម្ភលើចេញមធ្យម ព្រោះតែការប្រើប្រាស់ភ្លើងបំបាំងបំបិទដោយរថយន្តសណ្តោង និងគ្រឿងបរិក្ខារលើកដាក់ទំនិញដ៏ទៃទៀត ។
- ប្រភេទទំនិញបំបាំងបំបិទ:** ផ្លូវក្នុងដូចគ្នាសំរាប់ចំណតក្នុងតេន័រ ទីលានផ្តល់ក្នុងតេន័រមានផ្នែកគួរឱ្យបារម្ភមួយចំនួនរវាងមូលដ្ឋានគ្រឹះបេតុង RTG និង/វិ មូលដ្ឋានគ្រឹះបេតុងជាច្រើន ។ វាអាចព្រោះតែឥទ្ធិពលនៃការមិនពិចារណាលើបង្គំ បារម្ភមែតដែលផ្ទុករថ ។
- ការផ្គត់ផ្គង់របស់បំបាំងបំបិទ:** គ្រប់ឃ្លាំងទាំងអស់ត្រូវបានមានវិធានការតបត ហើយនិងជញ្ជាំងបេតុងមានស្នាមប្រេះនៅលើខ្សែរួមបញ្ចូលនៃគ្រឹះ ។
- បំបាំងបំបិទផ្សេងៗ:** រដ្ឋបាលដែលនៅក្នុង VIMS អាគារដែលមានការខូចខាតព្រោះតែមិនបានភ្ជាប់ខ្សែរួម ។

(៣) អនុសាសន៍


ការពិចារណាខាងលើ ការប្រមូលលើការវាស់វែងត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ផ្នែកទៅលើកិរិតនៃការខូចខាត:

- **ការស្តារឡើងវិញជាបន្ទាន់:** ផែនការទាមទារមានសម្បទាជាបន្ទាន់វិញ ពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែការធ្វេសប្រហែស។ វិធានការតបត ជាពិសេសសំរាប់ការជួសជុលបេតុង ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងអាស្រ័យលើការណែនាំក្នុងតារាង ៥.២-១៦។ ដើម្បីជីវិតសេវាកម្មរបស់ពួកគេមានការលាតសន្ធឹងភាគច្រើនវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានអនុវត្តផ្នែកនៃការធ្វើឡើងវិញជាមួយនិងគ្រឹះឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកកំណត់គោលដៅ។ វាត្រូវបានអនុវត្ត mortal spray ទៅផ្នែកខាងក្រោម និង តំបន់បេតុងដែលមានកំរិតខ្ពស់នៃការវិវាទសាស្ត្រ វាទៅកាន់កំហុសដីទេឡើយ របស់សមាជិកនៃការស្ថាបនា។
- **សម្បទាវិញ:** ទំនប់រលក ខាងជើង ឃ្នាំងទំនិញ និង VTMS នៅក្នុងអាគាររដ្ឋបាលមានការធ្លាក់ចុះក្រោម ទំនិញ "កាយសម្បទាវិញ"។ ទំនប់រលក មានតំរូវការផ្នែកបើការជួសជុលយ៉ាងហោចណាស់ជាកន្លែងដែលមានគ្រឿងបរិក្ខារខ្ពស់ដែលត្រូវបានបាត់បង់ដោយការបំពេញឱ្យត្រូវនូវការវិវត្តន៍ដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងបរិក្ខារឡើងវិញ។ ជញ្ជាំងបេតុងរបស់ឃ្នាំងត្រូវ ការមានការជួសជុលស្នាមប្រេះដូចជា ការបញ្ចូលការ បំពេញបេតុងឱ្យទៅជាចំណែក v-cut ឱ្យទៅជាចំណែកដ៏ខ្លី និងការធ្វើបេតុងឡើងវិញ។ល។ ខ្សែអុបទិចដែលភ្ជាប់ទៅវាដា ហើយនិង VTMS ចាំបាច់ត្រូវបានតភ្ជាប់ឡើងវិញដោយអ្នកមាន បច្ចេកទេសជំនាញ វិញត្រូវបានជំនួស។
- **ការថែរក្សាបូរណស័ខ្យា:** ការអង្កេតទាំងអស់នៃចំណតនាវាសណ្តោង មានដូចជា ច្រាំចំណតថ្មី ចំណតក្នុងតេន័រ ផ្លូវក្នុងនិងទិលានសំរាប់ទំនិញរបស់ចំណតក្នុងតេន័រ។ ការថែរក្សាតាមលំដាប់នៃការប្រមូល/ដំណើរការឡើងវិញនៃធាតុដែលបានបាត់បង់ ប្រសិនបើចាំបាច់ជួសជុលបេតុងឡើងវិញ និងការធ្វើគ្រឹះឡើងវិញនៃថ្នល់ ILB ជារឿយៗ ចាំបាច់ត្រូវការ ពេលវេលាក្នុងការថែទាំ។

៥.៣.៤. តម្រូវការទំហំដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

រូប ៥.៣-១១ ប្រៀបធៀបរូបរាងទឹកកន្លែងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (ខាងស្តាំ) និងកំពង់ផែធម្មតា (ខាងឆ្វេង)។ ជាទូទៅ កំពង់ផែមួយជាទឹកកន្លែងភស្តុភារនៃឧស្សាហកម្ម និង ផលិតករ ដែលច្រើនតែប្រើប្រាស់ការប្រមូល ផ្តុំរបស់កំពង់ផែ វាត្រូវបានគេសណ្តាននៅក្នុងកំពង់ផែមួយ។ សកម្មភាពរបស់តំបន់នេះដូចជាតំបន់ការពារមួយរវាងតំបន់ កំពង់ផែ និ តំបន់ទីក្រុង។ ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសជប៉ុនដាក់កំហិតលើការធ្វើនគរូបនីយកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន ឬ ឧស្សាហកម្មមួយដែលមិនប្រមូលលើសកម្មភាពកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែមួយ។ នៅក្រុងព្រះសីហនុ ទោះបីជាមិនមានតំបន់កំពង់ផែ និងឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងនឹងកំពង់ផែត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង ឬ តំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅ។ រូបរាងទឹកកន្លែងនៃក្រុងព្រះសីហនុ។ នេះគឺជាមូលហេតុនៃផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់កំពង់ផែលើសកម្មភាពនៅទីក្រុងដូចជាការស្ទុះចរាចរណ៍នៅកំពង់ផែ។

វាមានសារៈសំខាន់លើទំរង់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់កំពង់ផែនៅក្រុងព្រះសីហនុ និង នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងនិងកំពង់ផែសំរាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់កំពង់ផែ និង សំរាប់ការសម្រុះសម្រួលរវាង សកម្មភាពកំពង់ផែ និងសកម្មភាពទីក្រុង។ ដូច្នេះវាប្រហែលជាមានភាពខុសគ្នាលើទំរង់នៃតំបន់កំពង់ផែដែលមាននៅតំបន់ដីគោកពីព្រោះតំបន់នៅជុំវិញកំពង់ផែមានការធ្វើនគរូបនីយកម្មរួមមកហើយ។ ដូច្នេះហើយ ទំរង់នៃតំបន់កំពង់ផែមានការម៉ឺងមាត់ក្នុងការទទួលបានមកវិញនូវដីធ្លីថ្មីខាងក្រោយចំណតកំពង់ផែ និង ប្រើប្រាស់តំបន់ដែលមិនចុះសម្រុងគ្នាសំរាប់ឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងនឹងកំពង់ផែ។ ប្រវែងតំបន់កំពង់ផែដែលនៅខាងក្រោយចំណតកំពង់ផែហោចណាស់ក៏ ១ គីឡូម៉ែត្រដែរ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

**រូប ៥.៣-១១ ការប្រៀបធៀបសណ្ឋានរូបរាងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (ខាងស្តាំ)
និងកំពង់ផែធម្មតា (ខាងឆ្វេង)**

នៅក្រុងព្រះសីហនុ ការអភិវឌ្ឍន៍របស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមរយៈអ្នកវិនិយោគឯកជនមានការអភិវឌ្ឍន៍លឿនជាងការព្យាករណ៍របស់ “អ្នកសិក្សានៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សំរាប់ភ្នំពេញ របៀងនៃការវិកលចរិតរបស់ក្រុងព្រះសីហនុ” និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ៍កម្មដ៏ទៃទៀតដែលធ្វើឱ្យកើតឡើងរបៀបសង្គ្រោះទៅរកឆ្នាំគោលដៅ។ ជាពិសេសសំរាប់បរិមាណនៃការពង្រីកឧស្សាហ៍កម្មដ៏ធ្ងន់ វាអាចធ្វើទៅបានអាស្រ័យលើការវិនិយោគឯកជន ដូច្នោះ ក.ស.ស គួរតែបែងចែកនូវផ្នែកមួយនៃការទទួលបានមកវិញនូវតំបន់កំពង់ផែដែលមិនចុះសម្រុងគ្នាសំរាប់ផលិតកម្ម ដែលអាស្រ័យលើជំរើរបស់កំពង់ផែដូចជាដំណើរការនាំចេញ។


៥.៤. កន្លែងទំនេរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផង

៥.៤.១. ផែនការប្រើប្រាស់ដី និងបាសាំងនៅជុំវិញកំពង់ផែបច្ចុប្បន្ន

(១) តំបន់ដែនទឹក

១) នៅក្រៅកំពង់ផែ

ក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់កម្ពុជាពុំមានកំណត់ពីសិទ្ធិនេសាទ ឬ សហគមន៍នេសាទអ្វីទេ។ អនុក្រឹត្យស្តីពីការសិទ្ធិទឹកត្រូវបានប្រកាសម្តងនៅទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ តែច្បាប់នេះត្រូវរលុបបាត់ទៅវិញនៅសម័យចលាចលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃរបបប៉ុលពត ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពុំមានការរៀបចំតាំងជាថ្មីឡើងវិញទេ។ នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ មានការយល់យោគរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើអ្នកប្រកបរបរនេសាទក្នុងការកំណត់ដែននេសាទ។ នៅខេត្តព្រះសីហនុ មានភូមិនេសាទធំៗបីកន្លែងនៅដាច់ពីគ្នា ក្នុងនោះ ភូមិទំបន់រលកក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមានដែននេសាទធំទូលាយជាងគេ។ (រូប ៥.៤-១)



ប្រភព: អគ្គអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនេសាទសមុទ្រ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបែងចែកលោកនេសាទខេត្តកំពង់សោម ក្រសួងកសិកម្ម នេសាទ និងរុក្ខាប្រមាញ់
British Admiralty Charts ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៤-១: ដែននេសាទនៃភូមិនេសាទទាំងបីនៅខេត្តព្រះសីហនុ

២) នៅក្នុងកំពង់ផែ

ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៤-៤ មានទំបន់ទឹកតែមួយគត់បើកទៅសមុទ្រ ហើយដូចនេះ ទំនិញពន្យារ កប៉ាល់ និងនាវារបស់កំពង់ផែ និងកាណូតនេសាទគឺចេញចូលច្រកទំបន់ទឹកនេះតែមួយ ដែលនេះជាបញ្ហាកង្វល់សម្រាប់សុវត្ថិភាពកំពង់ផែ។


ប្រជាជននេសាទជលវិប្បកម្មប្រកបរបររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដៃដូចគ្នាជាមួយកាណូត/កប៉ាល់ផ្សេងទៀតដែរ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស ធ្វើដំណើរទៅមកក្បែរកន្លែងការពារនៅតាមទំបន់ទឹក ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬ ព្រមព្រៀងពី ក.ស.ស នោះទេ។ ប្រជាពលរដ្ឋរូប ១០២ នាក់ (ប្រុស ៨៨ និង ស្រី ១៤ នាក់) មកពី ២១ គ្រូ

សារប្រកបរបររបស់ជនរុក្ខ (ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងសមុទ្រ) ក្នុងតំបន់នេះ ដែលមានរហូតដល់ ៩៧៣ កន្លែង ។ ទ្រុឌធ្វើជនរុក្ខមុខំហំ ជាមធ្យម ៩.៦ម^២ (រូប ៥.៤-៤) ។

(២) តំបន់ដីគោក

១) ខ្សែឆ្នេរនៃខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុគេចាត់ទុកជាតំបន់ទីប្រជុំជនមានមនុស្សរស់នៅច្រើន គ្រប់ដណ្តប់ប្រហែល ១៥.០០០ ហត ឬ ៦% នៃ ផ្ទៃដីសរុបរបស់ខេត្តព្រះសីហនុ ។ ភូមិភាគច្រើនចិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ ៣ និង ៤ ។ ដីខ្លះនៅតាមផ្លូវជាតិទាំងនេះជាវាស្រែ គ្រប់ដណ្តប់ប្រហែល ៧.៨០០ ហត ឬ ៣% នៃផ្ទៃដីខេត្តសរុប ។ ទោះយ៉ាងណា តំបន់ព្រៃឈើសរុបក្នុងខេត្តនេះនៅមានទំហំធំ ស្មើ ៨១% នៃផ្ទៃដីខេត្តទាំងមូល ។



ប្រភព: ជំរឿនប្រជាជនឆ្នាំ ២០០៨ NIS ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិធ្វើសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ប្រទេសជប៉ុន និងផែនការមេរបស់ខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (២០០៩-២០១០) ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៤-២: ការប្រើប្រាស់នៅខ្សែឆ្នេរនៃខេត្តព្រះសីហនុ

២) ដែនសមត្ថកិច្ច ក.ស.ស

ប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមស៊ីវិល ហើយបានក្លាយជាបញ្ហាអស់ជាច្រើនឆ្នាំចំពោះការដែល មិនបានរៀបចំឡើងវិញ ។ ប្រព័ន្ធផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ពុំទាន់មាននៅឡើយនៅកម្ពុជា^{១១} ។ សព្វថ្ងៃ វាបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយ នៅពេលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថេរភាពសង្គម (យោងទៅលើផ្នែក ៥.១០.២ (១) ។

ក្នុងបរិបទនេះ ក.ស.ស មានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដំណោះពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនក្នុងដែនសមត្ថភាពកិច្ចរបស់ខ្លួននៅអំឡុង និង ក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិល ។ ចុងក្រោយ^{១២} អនុក្រឹត្យ នៅឆ្នាំ ២០០០ និង ២០០៩ បានបញ្ចប់វិវាទជាមួយអភិបាលខេត្តព្រះសី

^{១១} គម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីគេបានធ្វើនៅប្រាំឆ្នាំនោះ ដោយមានជំនួយពីអង្គការ GTZ ហើយគម្រោងសាកល្បងចុះបញ្ជីដីធ្លីបាន អនុវត្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តែមិនទាន់ដល់ខេត្តព្រះសីហនុនៅឡើយទេ ។

^{១២} អនុក្រឹត្យស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខ ២៣ អនក្រ.ប្រក និង លេខ ៥៤ អនក្រ.ប្រក


ហនុ លើផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ហើយបានកំណត់ពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែ ផ្ទៃដីសរុបរបស់ ក.ស.ស មិនមានការកំណត់
ជាស្ថិតិជាក់លាក់ឡើយ ។ ក្នុងអនុក្រឹត្យថែទាំក្នុងព្រំដែនយុត្តាធិការ តែគេមិនដែលបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យវាស់វែងជាក់ស្តែងនៅ
ឡើយនោះទេ ។ (រូប ៥.៤-៣)

ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស មានតំបន់ដៃ តំបន់ SEZ តំបន់ក្នុងភូមិបេត្រង់ តំបន់ឆ្នេរថ្មី តំបន់ផ្សេងទៀត និងតំបន់
ដែលទាន់បានត្រួតពិនិត្យវាស់វែង រួមមានភូមិនេសាទ និងសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់នឹងតំបន់ SEZ ។

តារាង ៥.៤-១: តំបន់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស ដែលបានចុះវាស់វែង

| ប្រភេទ | ផ្ទៃដី (ម ^២) |
|----------------|---------------------------|
| តំបន់ដៃ | ៦១៣.៥៧ |
| តំបន់ SEZ | ៦៨៣.៦៣១ |
| តំបន់បេត្រង់ | ១.៥១៧.៥០៦ |
| តំបន់ឆ្នេរថ្មី | ៥៦.០៩៨ |
| តំបន់ផ្សេងទៀត | ៦៤.២៤៩ |

ប្រភព: នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក.ស.ស



ប្រភព: ក.ស.ស. ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៤-៣: តំបន់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស

៣) តំបន់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស

អនុក្រឹត្យនៅឆ្នាំ ២០០០ បានទុកបញ្ហាដល់ ក.ស.ស នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមិនស្របច្បាប់ក្នុងព្រំដែនដែនរបស់ខ្លួន ។ មានសង្កាត់ពីរក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស មួយគឺនៅជុំវិញ SEZ និងមួយទៀតនៅតាមខ្សែឆ្នេរ (រូប ៥.៤-៤) ។ ដោយសារទំនាក់ទំនងរវាង ក.ស.ស និងប្រជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់សំណងផ្លាស់ទីជម្រកក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កាលពីពេលកន្លងទៅមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំង គេមិនបានចុះធ្វើការអង្កេតពិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែននោះទេ ។ គេបានចុះអង្កេតតាមដានជាមូលដ្ឋានផ្នែកសង្គមលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយលទ្ធផលមានពិពណ៌នាក្នុងចំណុច ៥.៥.៧ ។ ប្រវត្តិ និងបុព្វហេតុដែលបណ្តាលឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមកតាំងជម្រកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស ប្រែប្រួលខុសៗគ្នា ។

ក) សង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមខ្សែឆ្នេរបណ្តោយផ្លូវសម្តេចហ៊ុនសែន

តាមការប៉ាន់ស្មាន មានប្រជាពលរដ្ឋ ១១.០០០ នាក់ រស់នៅក្នុងតំបន់តាមបណ្តោយឆ្នេរនោះមាន ២.២០០ គ្រួសារ ។

គេបាននិយាយថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរស់នៅទីនេះមកពីតំបន់ឆ្នេរផ្សេងៗនៅកម្ពុជា និងវៀតណាម ដោយសារមានការសាងសង់ទំនប់ទឹកធំនៅអំឡុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែនៅឆ្នាំ ១៩៥៥ ដែលធ្វើឱ្យផ្ទៃសមុទ្រក្នុងតំបន់ការពារដោយទំនប់ទឹកស្ងប់មិនសូវមានទឹករលក និងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចងពូកាណូតនេសាទតូចៗ ។ ផងដែរនោះ ចលាចលក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាម សង្គ្រាមស៊ីវិល និងរបបប៉ុលពតធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជា ក.ស.ស លំបាកគ្រប់គ្រងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់កំពង់ផែ ។


ភូមិនេសាទទំហំជាក់លាក់មួយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានទំនប់ទឹកនោះ ។ ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅតាមខ្សែឆ្នេរបណ្តោយផ្លូវសម្តេចហ៊ុនសែនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការនេសាទ និងលក់ដូរកំប៉ុកកំប៉ុក ។ តាមទំហំផ្ទៃដីជាក់ស្តែងនៃតំបន់នេះមិនចូលរួមសម្រាប់កំនើនប្រជាជនទេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងតំបន់នេះធ្វើកន្លែងចតតូចៗពីឈើដើម្បីចតទូកនេសាទរបស់ខ្លួន ឬ ជួលឱ្យទូកនេសាទផ្សេងទៀតចូលចងពូកដើម្បីយកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិត ។ យោងទៅតាម ក.ស.ស ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានធ្វើកន្លែងចតទាំងនោះ បានចាកចេញពីតំបន់នេះ ហើយទៅរស់នៅតាមទីក្រុង និងកន្លែងផ្សេងអស់ហើយ ។

ខ) សង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញ SEZ

តាមការប៉ាន់ស្មាន មាន ១.២០០ គ្រួសារ និងប្រជាពលរដ្ឋ ៦.០០០ នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញ SEZ ។

ប្រវត្តិមករស់នៅតំបន់នេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប្រែប្រួលខុសៗគ្នា តែភាគច្រើនគេនិយាយថាមនុស្សដែលមករស់នៅទីនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីទទួលបានគោលនយោបាយទូទាត់ប្រាក់សំណងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រក ក៏ប៉ុន្តែ ក៏មានអ្នកចំណាយលុយទិញដីពីអភិបាលខេត្ត នៅពេលអភិបាលខេត្តរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងប្រកាសព្រំដែនសមត្ថកិច្ចតំបន់ SEZ នេះនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ។ អនុក្រឹត្យឆ្នាំ ២០០០ បរាជ័យមិនបានដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទិញដីពីរដ្ឋហើយនៅជា “ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមិនស្របច្បាប់” ដដែល ។ តាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងពេលកន្លងមក ក.ស.ស បានបង្កើតវិធីសាស្ត្រកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋ បង្កើតប្រព័ន្ធទូទាត់សំណង និងកិច្ចសន្យាឯកជន ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅត្រឹមត្រូវ ហៅថា “កិច្ចព្រមព្រៀង” ដែលមានព័ត៌មានមូលដ្ឋានពីសមាជិកគ្រួសារ ស្នាមមេដៃ រូបថតសមាជិកគ្រួសារ បញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិ និងផែនការទីទីតាំងអចលនទ្រព្យ ។

គម្រោងសិក្សាពីការពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែង និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា




ប្រភព: ក.ស.ស. ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៤-៤: ការប្រើប្រាស់ដីបច្ចុប្បន្នរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

៥.៤.២. ផែនការមានស្រាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដី និងបាសាំងនៅជុំវិញកំពង់ផែ

រូប ៥.៤-៥ បង្ហាញពីផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកំណត់ក្នុងផែនការរៀបចំទីក្រុងនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ និង ២០១០ ។ តាមរយៈផែនការទាំងនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថាដីសម្រាប់រោងចក្រផលិតកម្ម និងឧស្សាហកម្មពន្លឺការ មានការថយចុះច្រើននៅអំឡុងរយៈពេលនេះ ដោយសារមានកំនើនប្រជាជន ការរីកចម្រើនខាងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និង ការយល់ដឹងពីបញ្ហាបរិស្ថាន។ ដូចនេះ ក.ស.ស ត្រូវរៀបចំដីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ រួមគ្នាជាមួយការ អភិវឌ្ឍន៍ផែលើកឡើងនៅចំណុចមុននេះ ។




ប្រភព: JICA

រូប ៥.៤-៥: ការប្រើប្រាស់ដីនៅជុំវិញកំពង់ផែក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ (ឆ្កេង) និង ២០១០ (ស្កាំង)


រូប ៥.៤-៦ និង រូប ៥.៤-៧ បង្ហាញពីផែនការរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅឆ្នាំ ១៩៦៤ និងនៅសម័យប៉ុលពត ។ ផែនការទាំងពីរមានការកំណត់ដីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ ដោយត្រូវរានដីប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃបាតាំងនៅ ជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលក (ជញ្ជាំងសមុទ្រ) ។ បើផែនការទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្ត នោះកំពង់ផែនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងតំបន់តូចមួយ ហើយក៏គ្មានហេតុប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើចរាចរទីក្រុងដែរ ។

ដោយការប្រើប្រាស់ដីនៅជុំវិញកំពង់ផែមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងគំហុកតាំងពីពេលដែលគេធ្វើផែនការទាំងនេះមក គេមិនអាច យកផែនការទាំងនេះមកអនុវត្ត និងឱ្យជោគជ័យតាមគម្រោងបានទេ តែវាជាការសំខាន់បំផុតដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែរួមគ្នាជា មួយតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅជិតខាង ដែលនេះជាទស្សនៈមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការកំពង់ផែកំណត់កាលដំបូងរបស់កំពង់ផែ ដោយគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការសង្គម និងបរិស្ថាន ។



ប្រភព៖ ក.ស.ស

រូប ៥.៤-៦៖ ផែនការវែបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦៤




ប្រភព: ក.ស.ស

រូប ៥.៤-៧: ផែនការផែបង្កើតឡើងនៅជំនាន់ប៉ុលពត

៥.៤.៣. តំបន់បេក្ខភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផែ

“ការសិក្សាពីផែនការមេសម្រាប់វិស័យកំពង់ផែ និងនាវាចរណ៍” ធ្វើឡើងដោយ JICA បានវាយតម្លៃពីសក្តានុពលតំបន់ រាយរងនៅចន្លោះស្រែអំបិល និងតំបន់ទៅភាគខាងកើតសួនឧទ្យានជាតិរាមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផែដោយប្រើវិធីសាស្ត្រវិភាគ ពីភាពប្រទាក់ក្រឡាត្នា (mesh analysis method) ។ លទ្ធផលមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៤-៨ ។ ចំពោះសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែកុងតឺន័រ ដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ជាងគេនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ផែរបស់គម្រោងនេះ ការសិក្សាបានវាយតម្លៃថា តំបន់នៅព្រំដីជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលកមានសក្តានុពលខ្ពស់ជាងគេ ។



ប្រភព: JICA

រូប ៥.៤-៨: លទ្ធផលវាយតម្លៃសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែកុងតឺន័រដោយការសិក្សា ពីផែនការមេសម្រាប់វិស័យកំពង់ផែនិងនាវាចរណ៍

បើទោះក្នុងវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រវិភាគពីភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នាក្នុងការសិក្សាពីមុនដាក់បញ្ចូលការវាយតម្លៃពីសង្គម-បរិស្ថាន ក្រុមសិក្សាគម្រោងបានវិភាគឡើងវិញពីបញ្ហាសង្គម-បរិស្ថាននៃការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការតំបន់ជុំវិញបំប៉ននីយភណ្ឌផែបច្ចុប្បន្ន ដែលតម្រូវឱ្យមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតក្នុងការវិភាគពីភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នានេះ ដោយឈរលើយុទ្ធសាស្ត្រវាយតម្លៃបរិស្ថានពិពណ៌នាក្នុងចំណុច ៥.១.២។ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃមានក្នុងតារាង ៥.៤-២។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការទៅជាមួយការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រកដោយស្ម័គ្រចិត្ត លទ្ធផលវាយតម្លៃតំបន់ដែលបានលើកឡើងនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងតំបន់ផ្សេងទៀត ឬ យ៉ាងហោចណាស់ជិតស្និទ្ធនឹងមធ្យមភាគនៃតំបន់ផ្សេងទៀតដែរ។ ដូចនេះ ក្រុមសិក្សាគម្រោងលើកជាអនុសាស្ត្រថា៖-តំបន់បេក្ខភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការ “បាលាំងនៅព្រំជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលករបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និងព្រំប្រទល់ខាងក្រៅ លើកលែងនៅតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ” ។

តារាង ៥.៤-២: ការវាយតម្លៃបរិស្ថានជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជ្រើសរើសទីតាំងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ផែ

| | |
|---|--|
| ការរើចេញដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត | បើគេដកចេញតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ នោះមិនកើតមានការរើចេញទៅតាំងជំរកដីដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តតាមទីតាំងនីមួយៗនោះទេ។ ការរើទីជម្រកបន្តិចបន្តួចអាចកើតមាន នៅពេលអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវចេញចូលតាមទីតាំងនីមួយៗ លើកលែងតំបន់បែតង ដូចជាតំបន់សួនឧទ្យានជាតិដើម។ |
| សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ដូចជាការងារ និងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត | ការពង្រឹងមុខងារកំពង់ផែនឹងធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋានដំណើរការលឿន និងបង្កើតការងារធ្វើក្នុងមូលដ្ឋាន។ ដោយការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការប្រសិទ្ធភាពបំផុតអាចធ្វើបានតែក្នុងតំបន់ជុំវិញកំពង់ផែបច្ចុប្បន្ន នោះគេរំពឹងថា គេអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ នៅពេលជ្រើសរើសទីតាំងនេះ។ ធនធានទេសចរណ៍មានក្នុងតំបន់នៅជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលកនោះទេ។ ចំពោះការរនសាទរិញ បំប៉ននីយភណ្ឌចង្កូរសម្រាប់ទូកនេសាទ និងបំប៉ននីយភណ្ឌសម្រាប់ជលវប្បកម្មគឺមានក្នុងតំបន់នេះ។ បំប៉ននីយភណ្ឌចង្កូរ គេអាចរក្សាទុកនៅជាមួយភូមិនេសាទ។ នៅពេលចាំបាច់ ដោយត្រូវផ្តល់កន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើជលវប្បកម្ម នោះគេអាចរក្សា ឬ កែលម្អមុខរបរចិញ្ចឹមរបស់គេឱ្យល្អប្រសើរឡើងបាន។ |
| ការប្រើប្រាស់ដី និងធនធានក្នុងមូលដ្ឋាន | នៅពេលដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មានគ្រប់គ្រាន់ដោយការរានដី នោះការប្រើប្រាស់ដីមិនមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីជាក់ស្តែងទេនៅតាមកន្លែងមួយៗ។ |
| រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដូចជា៖-បេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម អង្គការសម្រេចថ្នាក់មូលដ្ឋាន | នៅពេលកំពង់ផែអភិវឌ្ឍន៍ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រកអ្វីធំដុំទេ នោះរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីជាក់ស្តែងដែរនៅតាមកន្លែងមួយៗ។ |
| បេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ | ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានមានដំណើរ និងបង្កើនចំណូលពីការបង់ពន្ធ។ ដោយការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការប្រសិទ្ធភាពបំផុតអាចធ្វើបានតែក្នុងតំបន់ជុំវិញកំពង់ផែបច្ចុប្បន្ន នោះគេរំពឹងថា គេអាចទទួលបានចំណូលពីការបង់ពន្ធច្រើនក្រាស់ក្រែល នៅពេលជ្រើសរើសទីតាំងនេះ។ |
| មិនបានទូទាត់សំណងលើការខូចខាត និងទ្រព្យសម្បត្តិ | អត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការអាចមានទៅដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន និងការបង្កើតការងារធ្វើ។ ដោយការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការប្រសិទ្ធភាពបំផុតអាចធ្វើបានតែក្នុងតំបន់ជុំវិញកំពង់ផែបច្ចុប្បន្ន នោះគេរំពឹងថាគេអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ នៅពេលជ្រើសរើសទីតាំងនេះ។ គេមិនរំពឹងថាមានការខូចខាតអ្វីជាក់ស្តែងលើភាគីណាមួយក្នុងកន្លែងមួយៗនោះទេ ដោយគេអនុវត្តវិធានការសម្របសម្រួលផ្សេងៗដូចជា៖-ចៀសវាងការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រកដែលមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត។ |
| ឋានលេខា និងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ | កម្រិតប្រែប្រួលឋានលេខានឹងមានតិចតួចក្នុងតំបន់នៅជុំវិញកំពង់ផែបច្ចុប្បន្ន ដោយសារតំបន់នេះនៅក្នុងរង្វង់ទំនប់ការពារទឹករលកបច្ចុប្បន្ន ហើយការរិចរិលក៏មានតិចតួចតែ ដោយ |

| | |
|-------------------------------|---|
| | សំអាងហេតុដូចគ្នា ។ |
| ភូតគាម ពពួកសត្វ និងជីវៈចម្រុះ | ដោយតំបន់នៅជុំវិញកំពង់ផែបច្ចុប្បន្នគឺជាទីតាំងនៅឆ្ងាយបំផុតពីសួនឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ ព្រៃធំ ផលប៉ះពាល់មានទៅលើភូតគាម ពពួកសត្វ និងជីវៈចម្រុះមានតិចតួច ។ |
| ការបំពុលបរិយាកាស | ដោយកំពង់ផែបច្ចុប្បន្នទិសដោយក្រុងបំផុត កម្រិតផលប៉ះពាល់ពីផ្សែងរថយន្តទៅលើ តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានមធ្យមបើធៀបទៅនឹងកន្លែងផ្សេងទៀត ។ |
| ការបំពុលទឹក | កម្រិតកាត់បន្ថយចរន្តផ្លាស់ប្តូរទឹកសមុទ្រនឹងដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ ។ |
| សំលេងរំខាន និងសំលេងរញ្ជ័រ | ដោយកំពង់ផែបច្ចុប្បន្នទិសដោយក្រុងបំផុត កម្រិតផលប៉ះពាល់នៃសំលេងរំខានពីរថយន្ត នៅតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានមធ្យមបើធៀបទៅនឹងកន្លែងផ្សេងទៀត ។ |

ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

ពិចារណាលើការកំណត់មុខងារ និងការប្រើប្រាស់តំបន់នៅជុំវិញកំពង់ផែសមស្រប និងស៊ីសង្វាក់គ្នា ក្រុមសិក្សាគម្រោងស្នើឱ្យមានការ
អភិវឌ្ឍន៍ជាមូលដ្ឋានដូចក្នុងរូប ៥.៤-៥ ។

បាត់ដំបងនៅជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលកត្រូវរាងដី ហើយត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍កន្លែងធ្វើប្រតិបត្តិការផែ មានដូចជាតំបន់ចំណតផែ (កុង
តឺន័រ និង RORO) និងតំបន់ឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ (ពស្តុការ និង EPZ) ។ គេត្រូវរាងដីឱ្យបានធំតាមដែលអាចធ្វើបាន ។ តំបន់
នេះ ជាតំបន់ផែបច្ចុប្បន្ន និងតំបន់ SEZ ផែបច្ចុប្បន្ន នឹងត្រូវអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា ហើយក្លាយជា SEZ ផែ ដែលរីកចម្រើន ។ បើត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ផែ
ថែមទៀតហួសឆ្នាំគោលដៅដែលបានកំណត់ គេត្រូវធ្វើនៅក្រៅទំនប់ការពារទឹករលកខាងជើង ដែលនៅទីនោះ គេអាចសាងសង់ច្រាំងចំណត
ទឹកជ្រៅបាន ។ ចំណែកចុងទំនប់ការពារទឹករលកខាងត្បូង គេអាចអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើជាចំណតផែទេសចរណ៍មួយ ។ តំបន់នៅជុំវិញកំពង់ផែ ដែល
តភ្ជាប់ចំណតផែទេសចរណ៍ គួរអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាកន្លែងលំហែរសម្រាប់សាធារណៈជនមកកំសាន្ត ។ ផែចាស់ដែលបានសាងសង់ឡើង ក្រោយពី
ទទួលបានឯកភាព គួរត្រូវរក្សាទុកជាមិទ្ធិត្ថបងករណីជាអាហារហូតទៅ ។




ប្រភព: ក.ស.ស

រូប ៥.៤-៥: រូបភាពទីតាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ផែ

៥.៥. លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ

៥.៥.១. ឋានលេខា

កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុបែរមុខទៅឆកសមុទ្រកំពង់សោមក្នុងឈូងសមុទ្រថៃ នៅរយៈខ្សែបណ្តោយ ១០៣° ៣០' E និង រយៈទទឹង ១០° ៣៩' N ហើយមានជំរៅទឹកសមុទ្រ ៥ ទៅ ១០ ម។ ទីតាំងតាមមាត់ឆកនេះមានកោះដំឡូង កោះម៉ាណូ កោះតាមទឹម កោះរុង កោះរុងសំឡឹង និងកោះពស់ (រូប ៥.៥-១) ។ កោះទាំងនេះបំពេញមុខងារជាទំនប់ការពារទឹកលក ធម្មជាតិ ពិសេសទប់ទល់ទៅនឹងទឹកលកនៅខាងលិច និងនិរតីពីឈូងសមុទ្រថៃ។ តំបន់កំពង់ផែបំពេញទៅដោយទីទួលខ្ពស់ ទាបៗជាអន្លើ។



ប្រភព: British Admiralty Charts


រូប ៥.៥-១: ឋានលេខានៅជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

៥.៥.២. វិធីសាស្ត្រវាស់ជំរៅទឹកសមុទ្រ និងកករាតទឹក


នៅខែ សីហា និង កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ក្រុមសិក្សាគម្រោង JICA បានចុះធ្វើការអង្កេតជលធារសាស្ត្រ និង E/S សម្រាប់ ក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែពហុគោលបំណងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (ក្រុមសិក្សាគម្រោងចំណតផែពហុគោល បំណង) ។ រូប ៥.៥-២ បង្ហាញពីខ្សែបាតសមុទ្រ ផ្នែកទៅតាមលទ្ធផលអង្កេតជលធារសាស្ត្រនេះ ។

ផ្អែកទៅលើការប្រៀបធៀបជាមួយទិន្នន័យអង្កេតជលធារសាស្ត្រ និងរូបបង្ហាញនាវាចរណ៍ និងបាតដំបូងជម្រៅទឹក -១០ ម នៅឆ្នាំ ២០០៦ ក្រុមសិក្សាគម្រោងចំណតផែពហុគោលបំណងបានធ្វើការវិភាគពីបរិមាណកករាតក្នុងសមុទ្រ ។

ទំហំកករទឹកក្នុងបាសាំងមានកម្រិត ហើយគេរកឃើញមានកករទឹកតិចតួចនៅម៉ូឌីប្រសព្វតំបន់បូមស្តារ និងតំបន់បាតសមុទ្របច្ចុប្បន្ន តែកករទឹកនៅតាមយួងនាវាចរណ៍មានបរិមាណច្រើនជាងនៅតំបន់ A (តំបន់មាត់ច្រាំងផែ) និងតំបន់ C (ផ្នែកកណ្តាលយួង) ។ តំបន់ B និង D គ្មានកករទឹកទេ ដោយសារកករទឹកទាំងនោះហូរទៅកន្លែងទំនាប ។ ពីតំបន់ B កករទឹកហូរទៅយួងខាងត្បូង និងពីតំបន់ D ហូរតាមចរន្តទឹកសមុទ្រទៅប៉ែកនិរតី ។ (មើលរូប ៥.៥-៣)



ប្រភព: E/S សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែពហុគោសបំណងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (២០១១) និងក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.៥-២: ទិន្នន័យអង្កេតជលធារសាស្ត្រ (ខែសីហា និង កញ្ញា ២០១១)



ប្រភព: E/S សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែពហុគោសបំណងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (២០១១)
រូប ៥.៥-៣: កករទឹកយួង


៥.៥.៣. ឧតុនិយម

ទិន្នន័យឧតុនិយម (ខែមករា ឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១) ប្រមូលបានដោយស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ចម្ងាយ ១.១ គម ពីច្រកទ្វារលេខ ៣ នៃកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ។

(១) សីតុណ្ហភាព

តារាង ៥.៥-១ បង្ហាញពីមធ្យមភាពសីតុណ្ហភាពប្រចាំខែទាបបំផុត និងខ្ពស់បំផុតឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១១ ។ យោងទៅតាមទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពនេះ សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១១ មាន ២៩.៤ °C ។ ខែត្រជាក់បំផុតគឺខែមករា មានសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមប្រចាំខែ ២៤.៣°C និង ខែក្ដៅបំផុតគឺខែ មេសា មានសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមប្រចាំខែ ៣៤.០ °C ។

តារាង ៥.៥-១: មធ្យមភាពសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត និងខ្ពស់បំផុតប្រចាំខែ (២០០០ ដល់ ២០១០)



ប្រភព: ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

(២) របបខ្យល់

តារាង ៥.៥-២ បង្ហាញពីល្បឿនខ្យល់អតិបរមាប្រចាំខែឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១១ ។ ពេញមួយឆ្នាំ មានខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅរដូវប្តូរឆ្នាំពីទិសនិរតីទៅទិសពាយព្យ ។ តាមកំណត់ត្រា កំលាំងខ្យល់បក់ខ្លាំងបំផុតនៅអំឡុងរយៈពេលនេះគឺ ២២ ម/វិ ក្នុងទិសដៅនិរតី ។

តារាង ៥.៥-២: ល្បឿនខ្យល់អតិបរមាប្រចាំខែ (ឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១១)

| Years | Jan | | Feb | | Mar | | Apr | | May | | Jun | | Jul | | Aug | | Sep | | Oct | | Nov | | Dec | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd |
| 2000 | NE | 8 | E | 12 | SE | 8 | E | 8 | W | 10 | NW | 13 | NW | 20 | NW | 18 | NW | 10 | N | 10 | NE | 6 | NE | 8 |
| 2001 | N | 8 | N | 6 | E | 9 | N | 12 | NW | 10 | NW | 17 | NW | 14 | W | 8-9 | NW | 5 | NE | 4 | N | 5 | NE | 7 |
| 2002 | NE | 6 | S | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | SE | 5 | S | 4 | SE | 4 | NE | 6 | W | 7 | E | 5 | W | 8-10 | NW | 6-7 | W | 5 | NW | 4 | N | 5 | NE | 4 |
| 2004 | E | 4 | SE | 3 | S | 4 | E | 4 | NW | 7 | N | 19-20 | W | 4 | S | 6 | W | 4 | NE | 3 | S | 3 | NE | 4 |
| 2005 | N | 5 | SE | 4 | SE | 4 | S | 4 | S | 3 | W | 7 | W | 8-10 | NW | 5 | NW | 9 | NE | 3 | NE | 7 | NNE | 8 |
| 2006 | NE | 6 | S | 5 | E | 4 | N | 4 | NW | 6 | NW | 15 | NW | 17 | NW | 16 | NW | 10 | NW | 16 | S | 14 | NNE | 8 |
| 2007 | NE | 10 | S | 10 | S | 8 | NE | 12 | SE | 15 | N | 15 | N | 10 | W | 8 | W | 7 | W | 6 | NE | 3 | NE | 4 |
| 2008 | NNE | 9 | SSE | 5 | E | 6 | SE | 4 | W | 5 | W | 5 | NW | 10 | SW | 12 | W | 10 | SW | 11.5 | - | - | - | - |
| 2009 | N | 10 | NE | 5 | E | 6 | NW | 7 | W | 7 | SW | 13 | NW | 17 | NW | 9 | NW | 18 | NW | 14 | NE | 10 | NE | 9 |
| 2010 | N | 9 | SE | 7 | SE | 6 | E | 5 | S | 8 | W | 7 | NW | 16 | W | 17 | W | 8 | SW | 22 | NE | 8 | NE | 7 |
| 2011 | NE | 5 | SE | 7 | NE | 5 | SE | 5 | N | 5 | NW | 7 | NW | 10 | | | | | | | | | | |

Note: : More than 10 m/s : More than 20 m/s

ប្រភព: ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម


ផ្អែកទៅលើប្រេកង់ទិសដៅខ្យល់ពេញមួយឆ្នាំ ខេត្តព្រះសីហនុមានទិសដៅខ្យល់តាមរដូវបីប្រភេទផ្សេងគ្នា។ តារាង ៥.៥-៣ និង រូប ៥.៥-៤ បង្ហាញពីប្រេកង់ទិសដៅ និងខ្យល់មានទិសដៅបក់បីប្រភេទតាមរដូវកាលពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០០១ ។

- កុម្ភៈ មិនា និងមេសា : ទិសទក្សិណ និងខាងត្បូង
- ឧសភា មិថុនា សីហា និងកញ្ញា : ខាងលិច និង ទិសពាយព្យ
- មករា តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ : ខាងជើង និងទិសឦសាន

តារាង ៥.៥-៣: ប្រេកង់ទិសដៅខ្យល់ក្នុងមួយខែ (ល្បឿនអតិបរមាប្រចាំខែនៅឆ្នាំ ២០០០-២០១០) (%)

| | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Ave |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| N | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 24 | 36 | 28 | 25 | 13 |
| NE | 18 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 47 | 58 | 36 | 18 |
| E | 10 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| SE | 28 | 33 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| S | 31 | 26 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 10 |
| SW | 3 | 11 | 13 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| W | 0 | 0 | 4 | 30 | 34 | 32 | 46 | 54 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| NW | 1 | 3 | 4 | 20 | 39 | 52 | 42 | 33 | 20 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


ប្រភព: ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម



ប្រភព: ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

រូប ៥.៥-៤: ប្រេកង់ទិសដៅខ្យល់តាមរដូវកាល (ឆ្នាំ ២០០០-២០១០)

រូប ៥.៥-៥ បង្ហាញពីប្រេកង់ទិសដៅខ្យល់ រួមទាំងល្បឿនខ្យល់ (ឆ្នាំ ២០០០-២០១០) ។ ទិសដៅខ្យល់ខ្ពស់មានទិសខាងលិច (១៨.៤%) ទិសពាយព្យ (១៧.៨%) និងទិសឦសាន (១៧.៦%) ។



ប្រភព: ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម


រូប ៥.៥-៥: ប្រេកង់ទិសដៅខ្យល់រួមទាំងល្បឿនខ្យល់ (ឆ្នាំ ២០០០-២០១០)

(៣) របបទឹកភ្លៀង

តារាង ៥.៥-៤ បង្ហាញពីកំណត់ត្រារបបទឹកភ្លៀងពីខែ មករា ឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១។ មធ្យមភាគរបបទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំគឺ ៣.០៨១ មម ហើយមធ្យមភាគថ្ងៃធ្លាក់ទឹកភ្លៀងមាន ១៩៤ ថ្ងៃ ពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ឆ្នាំ ២០១០ លើកលែងនៅឆ្នាំ ២០០៨ ។

រូប ៥.៥-៤: របបទឹកភ្លៀងនៅខេត្តព្រះសីហនុ (ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០០-ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១)

| | | (mm) | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 2000 | Total | 70.8 | 82.3 | 66.6 | 289.6 | 298.5 | 538.3 | 434.0 | 957.7 | 111.4 | 506.2 | 57.7 | 25.5 | 3,438.6 |
| | Max/day | 21.5 | 26.6 | 34.0 | 82.1 | 29.0 | 105.7 | 97.2 | 173.8 | 34.4 | 65.4 | 16.2 | 14.4 | 173.8 |
| | Rainy Days | 9 | 14 | 11 | 14 | 22 | 24 | 24 | 26 | 20 | 27 | 10 | 9 | 210 |
| 2001 | Total | 115.6 | 62.2 | 165.9 | 156.1 | 432.0 | 589.1 | 294.1 | 847.0 | 308.1 | 370.2 | 32.5 | 26.0 | 3,398.8 |
| | Max/day | 41.3 | 24.0 | 47.4 | 58.8 | 86.8 | 54.8 | 45.0 | 101.3 | 38.3 | 75.4 | 22.8 | 13.8 | 101.3 |
| | Rainy Days | 12 | 8 | 19 | 11 | 22 | 24 | 19 | 30 | 24 | 26 | 7 | 7 | 209 |
| 2002 | Total | 7.4 | 31.2 | 84.9 | 183.2 | 403.9 | 431.0 | 256.2 | 930.9 | 518.4 | 70.5 | 190.3 | 89.6 | 3,197.5 |
| | Max/day | 6.0 | 2.2 | 54.2 | 53.4 | 124.4 | 51.8 | 54.2 | 194.2 | 102.0 | 18.0 | 62.2 | 37.0 | 194.2 |
| | Rainy Days | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | 26 | 24 | 28 | 26 | 18 | 15 | 8 | 193 |
| 2003 | Total | 0.0 | 4.4 | 244.7 | 71.1 | 327.9 | 432.4 | 472.9 | 477.1 | 390.2 | 383.5 | 23.6 | 3.8 | 2,831.6 |
| | Max/day | 0.0 | 2.0 | 49.0 | 20.0 | 39.9 | 84.4 | 103.1 | 85.2 | 40.8 | 45.4 | 14.0 | 3.6 | 101.3 |
| | Rainy Days | 1 | 3 | 16 | 10 | 28 | 21 | 25 | 22 | 29 | 25 | 8 | 1 | 189 |
| 2004 | Total | 35.0 | 25.4 | 53.0 | 192.4 | 424.5 | 546.5 | 848.9 | 733.2 | 282.5 | 143.1 | 71.5 | 0.0 | 3,356.0 |
| | Max/day | 17.7 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 86.8 | 86.4 | 143.0 | 165.0 | 48.6 | 34.0 | 25.4 | 0.0 | 165.0 |
| | Rainy Days | 4 | 4 | 3 | 14 | 22 | 25 | 26 | 26 | 23 | 12 | 10 | 1 | 170 |
| 2005 | Total | 45.5 | 0.9 | 48.4 | 170.6 | 322.5 | 379.2 | 705.1 | 366.3 | 383.2 | 63.0 | 68.9 | 69.6 | 2,623.2 |
| | Max/day | 35.6 | 0.2 | 36.2 | 96.8 | 55.8 | 74.2 | 113.4 | 57.0 | 55.8 | 63.0 | 22.5 | 26.0 | 113.4 |
| | Rainy Days | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 25 | 29 | 23 | 20 | 24 | 15 | 8 | 185 |
| 2006 | Total | 121.6 | 127.6 | 79.9 | 197.0 | 447.0 | 562.4 | 927.3 | 602.9 | 519.3 | 349.8 | 92.0 | 29.5 | 4,056.3 |
| | Max/day | 59.5 | 31.4 | 24.8 | 58.2 | 93.8 | 50.2 | 159.4 | 103.4 | 127.0 | 82.5 | 31.0 | 26.5 | 159.4 |
| | Rainy Days | 11 | 15 | 9 | 13 | 21 | 28 | 27 | 26 | 25 | 21 | 9 | 3 | 208 |
| 2007 | Total | 2.5 | 3.9 | 134.7 | 227.1 | 270.4 | 289.1 | 695.2 | 449.3 | 820.1 | 316.6 | 125.6 | 30.2 | 3,364.7 |
| | Max/day | 2.4 | 2.5 | 59.0 | 42.0 | 42.0 | 68.0 | 116.4 | 74.5 | 118.0 | 97.5 | 39.0 | 14.6 | 118.0 |
| | Rainy Days | 2 | 3 | 12 | 16 | 20 | 21 | 29 | 30 | 24 | 18 | 10 | 4 | 189 |
| 2008 | Total | 0.0 | 33.2 | 145.2 | 189.4 | 396.2 | 482.2 | 335.3 | 435.4 | 484.6 | 370.7 | 87.8 | N.A. | 2,960.0 |
| | Max/day | 0.0 | 14.4 | 54.6 | 62.5 | 95.0 | 143.0 | 42.5 | 69.0 | 55.8 | 68.4 | 24.4 | N.A. | 143.0 |
| | Rainy Days | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 16.0 | 27.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 20.0 | 12 | N.A. | 194 |
| 2009 | Total | 2.4 | 6.8 | 113.3 | 127.4 | 353.2 | 141.5 | 379.1 | 220.8 | 715.1 | 215.7 | 14.4 | 63.3 | 2,353.0 |
| | Max/day | 2.4 | 4.0 | 33.5 | 34.0 | 56.4 | 18.6 | 72.4 | 37.8 | 76.8 | 51.6 | 10.6 | 36.8 | 76.8 |
| | Rainy Days | 1 | 9 | 15 | 16 | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 22 | 8 | 6 | 201 |
| 2010 | Total | 46.2 | 0.6 | 2.6 | 56.0 | 244.0 | 239.6 | 438.8 | 308.0 | 176.6 | 482.4 | 164.4 | 30.2 | 2,189.4 |
| | Max/day | 33.4 | 0.6 | 1.0 | 19.4 | 43.4 | 37.6 | 69.4 | 45.3 | 42.8 | 62.4 | 36.8 | 14.6 | 69.4 |
| | Rainy Days | 7 | 1 | 4 | 11 | 19 | 26 | 27 | 25 | 20 | 29 | 16 | 5 | 190 |
| 2011 | Total | 1.2 | 12.8 | 129.6 | 110.8 | 97.0 | 277.0 | 355.0 | 442.8 | | | | | 1,426.2 |
| | Max/day | 1.0 | 10.8 | 61.6 | 39.6 | 31.8 | 39.0 | 51.6 | 96.0 | | | | | 331.4 |
| | Rainy Days | 2 | 7 | 18 | 12 | 19 | 25 | 25 | 28 | | | | | 136 |




Note: : More than 200mm : More than 800mm

ប្រភព: ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

៥.៥.៤. សាគរសាស្ត្រ

(១) លក្ខណៈទឹកជោរនាច

ផ្អែកទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកជោរនាច ACD (ទិន្នន័យក្រាហ្វិកភ្នាក់ងារកងទ័ពជើងទឹក), MSL (មធ្យមភាគនូវទឹកសមុទ្រ) គឺ ACD+១.០៧ ម នូវទឹកខ្ពស់បំផុតគឺ ACD+២.១៤ ម។ JICA M/P និង F/S បានធ្វើការអង្កេតពីកម្រិតទឹកជោរនាចនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ហើយបានកំណត់ពីកម្រិតទិន្នន័យសំណង់ (CDM) ផ្អែកទៅតាមបទដ្ឋានជប៉ុន។ ដូចនេះ ACD ទាបជាង CDL ០.៤៧ ម (រូប ៥.៥-៦) ។



ប្រភព: E/S សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែពហុគោលបំណងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (២០១១)

រូប ៥.៥-៦: បំរែបំរួលទឹកជោរនាចនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

យោងទៅតាមការវិភាគទិន្នន័យទឹកជោរនាចនៃការអង្កេតរបស់ក្រុមសិក្សាគម្រោងចំណតផែពហុគោលបំណង នូវទឹកជោរនាចត្រឹមតែ ២.៨% ទាបជាង CDL ។ ដូចនេះ សម្រាប់ការងារសាងសង់ និងការបើកនាវា ។

(២) លក្ខណៈទឹករលក

ផ្អែកទៅតាមការវិភាគលក្ខណៈទឹករលករបស់ JICA M/P និង F/S នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ទឹករលកនៅផ្ទៃសមុទ្រមានកំពស់ទាបជាង ០.៥ ម៉ែត្រ មាន ៩២.៣% និងទឹករលកខ្ពស់ជាង ០.៧៥ ម៉ែត្រ តាមការប៉ាន់ស្មានមានត្រឹមតែ ០.៨% ។ ទឹករលកភាគច្រើនជាធម្មតាបោកពីទិសខាងជើងទៅលិច ។ រយៈពេលទឹករលកយូរបំផុត (៩៧.៨%) គឺតិចជាង ៣.០០ វិនាទី ។ (តារាង ៥.៥-៥ និង តារាង ៥.៥-៦) ។

តារាង ៥.៥-៥: ប្រេកង់កំពស់ទឹកលកតិតតាមទិសដៅបក់បោក

| Frequency | | year 1983-1996 | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Wave height (m) | N | NNE | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | Total | |
| 0.00-0.24 | n | 696 | 23 | 391 | 8 | 721 | 3 | 347 | 3 | 2,192 |
| | % | 22.3% | 0.7% | 12.5% | 0.3% | 23.0% | 0.1% | 11.1% | 0.1% | 70.1% |
| 0.25-0.49 | n | 203 | 8 | 26 | 1 | 334 | 9 | 104 | 8 | 693 |
| | % | 6.5% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 10.7% | 0.3% | 3.3% | 0.3% | 22.2% |
| 0.50-0.74 | n | 69 | 6 | 10 | - | 75 | 2 | 53 | 3 | 218 |
| | % | 2.2% | 0.2% | 0.3% | - | 2.4% | 0.1% | 1.7% | 0.1% | 7.0% |
| 0.75-0.99 | n | 4 | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | 17 |
| | % | 0.1% | - | 0.1% | - | 0.2% | - | 0.1% | - | 0.5% |
| 1.00-1.24 | n | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 |
| | % | - | - | - | - | 0.2% | - | 0.1% | - | 0.3% |
| Total | n | 972 | 37 | 430 | 9 | 1,143 | 14 | 509 | 14 | 3,128 |
| | % | 31% | 1% | 14% | 0% | 37% | 0% | 16% | 0% | 100% |

Note: Hindcasted by Bretshneider method, n: number of occurrence

ប្រភព: JICA M/P និង F/S នៅឆ្នាំ ១៩៩៧

តារាង ៥.៥-៦: ប្រេកង់រយៈពេលមានទឹកលកតិតតាមទិសដៅបក់បោក

| Frequency | | year 1983-1996 | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Wave period (m) | N | NNE | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | Total | |
| 0.00-0.99 | n | 215 | 1 | 74 | 2 | 125 | 4 | 53 | 1 | 475 |
| | % | 6.9% | 0.0% | 2.4% | 0.1% | 4.0% | 0.1% | 1.7% | 0.0% | 15.2% |
| 1.00-1.99 | n | 502 | 28 | 348 | 4 | 394 | 10 | 331 | 10 | 1,627 |
| | % | 16.0% | 0.9% | 11.1% | 0.1% | 12.6% | 0.3% | 10.6% | 0.3% | 52.0% |
| 2.00-2.99 | n | 249 | 7 | 8 | 3 | 572 | - | 114 | 3.00 | 956 |
| | % | 8.0% | 0.2% | 0.3% | - | 18.3% | 0.0% | 3.6% | 0.1% | 30.5% |
| 3.00-3.99 | n | 6 | 1 | - | - | 50 | - | 11 | - | 68 |
| | % | 0.2% | 0.0% | - | - | 1.6% | - | 0.4% | - | 2.2% |
| 4.00-4.99 | n | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | % | - | - | - | - | 0.1% | - | - | - | 0.1% |
| Total | n | 972 | 37 | 430 | 9 | 1,143 | 14 | 509 | 14 | 3,128 |
| | % | 31% | 1% | 14% | 0% | 37% | 0% | 16% | 0% | 100% |

Note: Hindcasted by Bretshneider method, n: number of occurrence

ប្រភព: JICA M/P និង F/S នៅឆ្នាំ ១៩៩៧


(៣) ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

យោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ JICA M/P និង F/S នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ គេបានធ្វើការអង្កេតចរន្តទឹក មេសា ដល់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នៅទីតាំងយួងខាងត្បូង យួងខាងជើង និងតំបន់ចាក់កាកសំណល់នៅសមុទ្រនៅជុំវិញកោះដែកគោល ។ ល្បឿនអតិបរមា និងទិសដៅប្រេកង់ចរន្តទឹកក្នុងយួងខាងត្បូងមានប្រហែល ៥០ សម/វិនាទី ពីទិសពាយព្យទៅខាងជើង ។ នៅយួងខាងជើង ល្បឿនអតិបរមាមាន ៥០ សម/វិនាទី ចរន្តហូរពីទិសខាងត្បូងទៅនិរតី ។ និរន្តរភាពចរន្តទឹកនៅជុំវិញកោះដែកគោលហូរពីទិសល្បឿនអតិបរមា ៨០ សម/វិនាទី ។

៥.៥.៥. លក្ខណៈបច្ចេកទេសភូមិសាស្ត្រ

(១) ការអង្កេតបច្ចេកទេសភូមិសាស្ត្រ

គេបានធ្វើការអង្កេតបច្ចេកទេសភូមិសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃស្រទាប់ដីក្រោមនៅសមុទ្រក្នុងតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីវាយតម្លៃពីកន្លែងសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ ។ គេបានកំណត់ទីតាំងជីករន្ធចុះទៅក្រោមស្រទាប់ដីបាតសមុទ្រ ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីលក្ខណៈស្រទាប់ដីក្រោមបាតសមុទ្រ ក្នុងនោះគេបានខ្វែងស្រទាប់ដីបាតសមុទ្រ ៦ កន្លែង ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៥-៧ ។



ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៥-៧: ផែនទីទីតាំងរន្ធខ្នងនៅស្រទាប់ដីបាតសមុទ្រ

លទ្ធផលសង្ខេបពីការខ្វែងស្រទាប់ដីបាតសមុទ្រដើម្បីយកមកសិក្សាមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៥-៧ ។ ស្រទាប់ដីទំនងដែលមានតម្លៃ-N តិចជាង ៥ គេរកឃើញក្នុងរន្ធខ្នង ៥ កន្លែង ក្នុងដែនទំនប់ការពារទឹករលកក្នុងជម្រៅប្រហែលពី ៥-៨ ម ពីបាតសមុទ្រ ។ ផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្តនៃបំណែកតូចៗនៅទីតាំងទាំងនេះ ស្រទាប់ដីទំនងអាចច្រើនជាដ៏ខ្លាច ។

ស្រទាប់ផ្ទៃប្រែប្រួលនៅជម្រៅចុះពី -១១ ម ដល់ -២៨ ម នៅរន្ធខ្នងទាំង ៦ កន្លែងនោះ ។ ឧបករណ៍ខ្នង របាយការណ៍ពីសណ្ឋានដី និងលទ្ធផលសង្ខេបនៃការធ្វើតេស្តនៅទីតាំងទាំងនេះលើរន្ធខ្នងទាំង ៦ កន្លែងនោះ (BH-១ ដល់ ៦) មានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ-៨ ។

តារាង ៥.៥-៧: លទ្ធផលសង្ខេបពីការខ្វែងស្រទាប់ដីបាតសមុទ្រដើម្បីយកមកសិក្សា (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១)


| Boring No. | Elevation | N-Value | Description of Strata |
|------------|-------------------------|---------|--|
| BH-11JO-01 | Seabed -4.4m to -9.9m | N<5 | Very soft/soft sandy clay |
| | -9.9m to -20m | 5<N<50 | Clayey sand and sandy clay with gravels |
| | -20m to -23.4m | N>50 | Sandstone and siltstone |
| BH-11JO-02 | Seabed -4.8m to -13.0m | N<5 | Very soft/soft sandy clay with fragment of shells |
| | -13.0m to -21.6m | 5<N<50 | Clayey sand and sandy clay |
| | -21.6m to -25.3m | N>50 | Dense sand |
| | -25.3m to -28.4m | N=30 | Very stiff clay/sandy clay |
| | -28.4m to 30.3m | N>50 | Sandstone and siltstone |
| BH-11JO-03 | Seabed -4.7m to -12.0m | N<10 | Very soft or soft sandy clay |
| | -12.0m to -15.2m | 10<N<50 | Sandy clay, sand |
| | -15.2m to -17.7m | N>50 | Sandstone, siltstone and sandy clay in fractures |
| | -17.7m to -19.8m | N=12 | Clay with sandstone and siltstone |
| BH-11JO-04 | -19.8m to -21.1m | N>50 | Sandstone and siltstone |
| | Seabed -4.5m to -12.6m | N<5 | Very soft or soft sandy clay |
| | -11.5m to -15.3m | N>50 | Sandstone and Siltstone |
| BH-11JO-05 | Seabed -5.2m to -9.9m | N<5 | Very soft/soft sandy clay with fragment of shells |
| | -9.9m to -19.6m | 5<N<50 | Sandy clay with fragment shells, sand, clayey sand |
| | -19.6m to -23.2m | N>50 | Sand |
| | -23.2m to -31.1m | N>50 | Weathered sandstone/siltstone |
| | -31.1m to -34.4m | N>50 | Moderately sandstone |
| BH-11JO-06 | Seabed -10.5m to -10.8m | N<5 | Very soft or soft silty clay |
| | -10.8m to -13m | N>50 | Weathered sandstone/claystone/siltstone |
| | -13m to -16.9m | N>50 | Moderately sandstone/siltstone |

ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

(២) ការចុះអង្កេតស្រទាប់ដី


គេបានធ្វើការចុះអង្កេតហ្មត់ចត់មួយដើម្បីកំណត់ពីល្បឿនស្រទាប់ដីនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្នុង JICA M/P និង F/S នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ (រូប ៥.៥-៨) ។ លើសពីនេះ E/S បានធ្វើការអង្កេតលំអិតមួយទៀតសម្រាប់គំរូបង្អង់លំអិតសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែពហុគោលបំណងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (ឆ្នាំ ២០១១) ។

យោងទៅតាមការចុះអង្កេតល្អិតល្អន់នេះ គេរកឃើញល្បឿនស្រទាប់ដីនៅជម្រៅចុះប្រហែលពី -១១ ទៅ -១៣ ម នៅជុំវិញពោងបំណុតពណ៌ក្រហម (ប្រហែល ៤៥០ ម ពីច្រកទ្វាររបស់កំពង់ផែ) ក្នុងយូងខាងជើង (រូប ៥.៥-៩) ។



ប្រភព: JICA M/P និង F/S នៅឆ្នាំ ១៩៩៧

រូប ៥.៥-៨: ផ្ទៃស្រទាប់ថ្មដែលបានចុះអង្កេតល្អិតល្អន់ (១៩៩៦)



ប្រភព: E/S ស្រទាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែតហុកោលបំណងរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (២០១១)

រូប ៥.៥-៩: លទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតល្អិតល្អន់នៅឃ្នងខាងជើង

៥.៦. លក្ខណៈមូលដ្ឋាននៃបរិស្ថានដ្ឋានធម្មជាតិ


៥.៦.១. លក្ខណៈទូទៅនៃតំបន់ឆ្នេរ

តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុពេញទៅដោយឆ្នេរខ្សាច់ ឆ្នេរដែលមានថ្មនៅដេដាស និងជ្រោយសមុទ្រ។ នៅតាមដៃសមុទ្រតូចៗ ក៏ដូចនៅស្ថានភាពជាតិរៀបរយប្រហែល ២០ គម ភាគអាគ្នេយ៍នៃកំពង់ផែផងដែរ គេសង្កេតឃើញមានព្រៃកោងកាងដុះជ្រោងច្រាងលំអរទៅដោយផ្កាថ្មប្រទឹកនៅជុំវិញកោះដាច់ឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រ។

៥.៦.២. ប្រព័ន្ធដីវៈចម្រុះ

(១) ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រតំបន់ដីគោករបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមានជាវាលស្មៅ គុម្ពាតព្រៃ បឹងបួរ ដីចំការ និងព្រៃបោះផ្សំៗ។ ចំងាយប្រហែល ២-៣ គម ភាគខាងកើតនៃកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុជាព្រំប្រទល់ព្រៃការពារក្បាលឆាយគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (ក.រ.ន)។ រូប ៥.៦-១ បង្ហាញពីប្រភេទដីចំការនៅជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និងព្រំប្រទល់ព្រៃការពារក្បាលឆាយ។



ប្រភព៖ ក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.៦-១៖ ប្រភេទដីចំការសំខាន់ៗនៅជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និងព្រំប្រទល់ព្រៃការពារក្បាលឆាយ

១) ការចុះអង្កេតពិពណ៌នាភូគព្ភ/ពពួកសត្វអាស្រ័យនៅតំបន់ដីគោក

ការសិក្សាអង្កេតពិពណ៌នាភូគព្ភ/ពពួកសត្វអាស្រ័យនៅតំបន់ដីគោកនៃកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ធ្វើឡើងនៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ដោយផ្តល់ការងារបន្តទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុក (ជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់)។ គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺ

ដើម្បីស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពពួកភូតតាម/ពពួកសត្វអាស្រ័យនៅតំបន់ដីគោកនៅកន្លែងសក្តានុពលធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់ថ្មីមួយទៀត ។ ផ្លូវថ្មីនេះគេគ្រោងធ្វើកាត់ឧទ្យានឆ្នេរសមុទ្រសម្តេចហ៊ុនសែន ភ្ជាប់ទៅភាគខាងលិចព្រៃការពារក្បាលអាយ ។ ការសិក្សាអង្កេតពិពពួកភូតតាមធ្វើទៅតាមវិធីបន្ទាត់កាត់ទទឹង ចំណែកការសិក្សាពិពពួកសត្វអាស្រ័យនៅតំបន់ដីគោក គេធ្វើតាមរយៈការចុះសម្ភាសធន៍ផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅ ឬ ធ្វើការនៅតំបន់ចុះអង្កេតនោះ ។

ក) វិធីសាស្ត្រ

ការចុះអង្កេតតាមវិធីបន្ទាត់កាត់ទទឹងធ្វើនៅតាមទីតាំងប្រាក់កន្លែង កន្លែងមួយៗទំហំ ៥០០ ម x ២០ ម (ឧ. ផ្ទៃដី ១ ហិកតា) ។ រូប ៥.៦-២ បង្ហាញពីទីតាំងកាត់ទទឹងដែលបានចុះអង្កេត ហើយទទួលបានព័ត៌មានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម៖ -

- កំណត់បានឈ្មោះប្រភេទដើមឈើតាមទីតាំងកាត់ទទឹងដែលបានចុះអង្កេត
- ចំនួនដើមឈើកំពស់ជាង ១.៥ ម

អ្នកជំនាញដើមឈើក្នុងស្រុក (អ្នកមានបទពិសោធន៍រកស៊ីកាប់ឈើ) ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលរួមក្នុងការចុះអង្កេតនេះ ដើម្បីជួយប្រាប់ឈ្មោះប្រភេទដើមឈើមួយៗ ដោយឡែកចំពោះប្រភេទដើមឈើដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះ អ្នកចុះអង្កេតបាន ថតរូបទុកយកមកឱ្យអ្នកជំនាញនៅភ្នំពេញកំណត់ឈ្មោះនៅពេលក្រោយ ។

ការចុះសម្ភាសន៍ជាវិធីសាស្ត្រមួយធ្វើឡើងដើម្បីសិក្សាពីពពួកសត្វអាស្រ័យនៅតំបន់ដីគោក ដើម្បីប្រមូលឈ្មោះ និងអត្តសញ្ញាណប្រភេទសត្វព្រៃអាស្រ័យក្នុងតំបន់នោះ តែមានការរំលែកខ្លះ ដោយសត្វភាគច្រើនជាប្រភេទសត្វត្រីចរមិនដើរហើរ នៅពេលថ្ងៃ ។ គេបានប្រើមត៌ក្នុងទ្រូងនាំផ្លូវនៅពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍ច្រើនរវាងការកំណត់អត្តសញ្ញាណខុស ។



ប្រភព: Google ក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.៦-២: ការចុះអង្កេតតាមវិធីសាស្ត្របន្ទាត់កាត់ទទឹងពិពពួកភូតតាមអាស្រ័យនៅតំបន់ដីគោក

ខ) លទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតពិពណ៌នាភូមិសាស្ត្រ

តាមរយៈការចុះអង្កេត គេកំណត់បានឈ្មោះដើមឈើ ៨៥ ប្រភេទ ក្នុងនោះប្រភេទដើមឈើមានច្រើនជាងគេគឺ *Acacia* spp. និង *Eucalyptus* spp ។ ដើមឈើពីរប្រភេទដូចជា *Dipterocarpus costatus* និង *Xylopia pierrei* ចាត់ចូលជាប្រភេទដើមឈើទទួលរងការគំរាមគំហែងក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ។ ចំណែកដើមឈើ *Dipterocarpus costatus* ចាត់ចូលជាប្រភេទដើមឈើហិនហោច (EN) ដែលគេឃើញមាននៅតំបន់កាត់ទទឹង T1 ។ ប្រភេទដើមឈើ *Xylopia pierrei* ចាត់ចូលជាប្រភេទងាយរងគ្រោះ (VU) គេឃើញមាននៅតំបន់កាត់ទទឹង T1 និង T3 ។ ដើមឈើពីរប្រភេទនេះមានច្រើននៅកម្ពុជា ហើយមិនទាន់ត្រូវការអភិរក្សពិសេសអ្វីណាមួយនៅឡើយ ។ ទោះយ៉ាងណា គួរចៀសវាងការបំផ្លាញដើមឈើប្រភេទទាំងនេះ ដោយជ្រើសរើសផ្លូវឱ្យបានហ្មត់ចត់ (ឧ. រៀងចេញពីតំបន់មានព្រៃ) ។ រូប ៥.៦-៣ បង្ហាញពីរូបថតប្រភេទដើមឈើទទួលរងការគំរាមគំហែង ដែលបានថតនៅអំឡុងពេលចុះអង្កេត ។



ប្រភព: Google ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៦-៣: ប្រភេទដើមឈើទទួលរងការគំរាមគំហែងកំណត់បាននៅអំឡុងពេលចុះអង្កេត

តារាង ៥.៦-១ បង្ហាញពីចំនួនប្រភេទ និងដង់ស៊ីតេដើមឈើនៅចំណុចកាត់ទទឹងនីមួយៗ ។ ដង់ស៊ីតេដើមឈើគេគិតទៅលើចំនួនដើមឈើកំពស់ចាប់ពី ១.៥ ម ឡើងទៅ ។ ដើមឈើមានចន្លោះពី ២១-៥១ ប្រភេទ ហើយមានដង់ស៊ីតេចន្លោះពី ៥-១៤៣ ដើម ក្នុងមួយហិកតា ។ លទ្ធផលបង្ហាញថាដង់ស៊ីតេដើមឈើមានការប្រែប្រួលច្រើនក្នុងតំបន់ចុះអង្កេត ។

តារាង ៥.៦-១: ចំនួនប្រភេទដើមឈើ និងដង់ស៊ីតេដើមឈើចំណុចកាត់ទទឹងនីមួយៗ

| ចំណុចកាត់ទទឹង | ចំនួនប្រភេទដើមឈើ | ចំនួនដើមឈើ (កំ.>១.៥ ម) | ដង់ស៊ីតេដើមឈើក្នុង១ហិកតា |
|---------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| T1 | 47 | 110 | 110 |
| T2 | 21 | 5 | 5 |
| T3 | 51 | 143 | 143 |
| T4 | 23 | 52 | 52 |
| T5 | 31 | 41 | 41 |

ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

គ) លទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតពិពណ៌នាសត្វ

យោងទៅតាមបទសម្ភាសន៍នៅអំឡុងពេលចុះអង្កេត គេកំណត់បានសត្វ ៨៣ ប្រភេទអាស្រ័យនៅជុំវិញតំបន់ចុះអង្កេតនោះមានដូចជាពពួកថ្មីសត្វ (មាន ១៦ ប្រភេទ) សត្វស្លាប (៣៥ ប្រភេទ) ឧរង្កសត្វ (១៨ ប្រភេទ) និងថលដំណី (១០ ប្រភេទ) ។ ក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វទាំងនោះ ថ្មីសត្វពីរប្រភេទ និងឧរង្កសត្វបីប្រភេទចាត់ចូលជាប្រភេទសត្វទទួលការគំរាម

រាមគំហែងក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ។ តារាង ៥.៦-២ បង្ហាញពីប្រភេទសត្វទទួលរងការគំរាមគំហែង និងចំណាត់ថ្នាក់សត្វទាំងនោះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ។ ដោយទីអាស្រ័យរបស់ពួកសត្វទទួលរងការគំរាមគំហែងទាំងនេះមិនច្បាស់លាស់ គេចាំបាច់ត្រូវចុះអង្កេតសិក្សាឱ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុង EIA ដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ថាគម្រោងកសាងផ្លូវឆ្លងកាត់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទីជីវករបស់ពួកសត្វទាំងអស់នេះទេ ។ បើរកឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ គេត្រូវផ្លាស់ប្តូរផ្លូវ ឬ ត្រូវពិចារណាការវិធានការអភិរក្សឱ្យបានសមស្រប ។

តារាង ៥.៦-២: ប្រភេទពួកសត្វរងការគំរាមគំហែងដែលគេកំណត់បាន និងចំណាត់ថ្នាក់ពួកសត្វទាំងនេះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN

| | ឈ្មោះហៅធម្មតា | ឈ្មោះប្រភេទ | ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជី IUCN |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ថនិកសត្វ | សត្វពង្រួល | <i>Manis javanica</i> | ហិនហោច (EN) |
| | សត្វកញ្ជ្រោងហោះ | <i>Pteropus lylei</i> | ងាយរងគ្រោះ (VU) |
| ឧរង្គសត្វ | សត្វអណ្តើក* | <i>Cuora galbinifrons</i> | ហិនហោចខ្លាំង (CR) |
| | សត្វអណ្តើកស៊ីខ្យង | <i>Malayemys subtrijuga</i> | ងាយរងគ្រោះ (VU) |
| | ពស់វែងចាស់ | <i>Ophiophagus hannah</i> | ងាយរងគ្រោះ (VU) |

*: យោងទៅតាមព័ត៌មានក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ពាក់ព័ន្ធនឹងអណ្តើកប្រភេទនេះនៅកម្ពុជាគឺមិនច្បាស់លាស់ទេ ហើយទីជីវករបស់អណ្តើកប្រភេទនេះច្រើននៅតំបន់ព្រៃជ្រៅ ដូចនេះអាចមានការរាជ្ជប្តូរឡើយមួយប្រភេទផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រដៀងគ្នា ។
ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

(២) ប្រពន្ធអេកូសមុទ្រ

១) ទីជម្រកសមុទ្រសំខាន់ៗ


ដែនទឹកកម្ពុជាអំណោយផលដល់ទីជម្រកសមុទ្រសំខាន់ៗសម្រាប់រុក្ខជាតិអាស្រ័យនិងសមុទ្រដូចជា៖ - ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកស្មៅសមុទ្រ និងព្រៃកោងកាង ។ ក្នុងដែនទឹកជាប់កំពង់ផែពុំសូវមានស្មៅសមុទ្រច្រើនប៉ុន្មានទេ បូកនឹងខ្លះពុំមានតែម្តង ដោយឡែកស្មៅសមុទ្រគេប្រទះឃើញមានច្រើននៅកោះរូង និងកោះរុងសំឡឹម (UNEP, ២០០៧^១) ទិតនៅចំងាយប្រហែល ២០ គម ខាងលិចកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ។ ចំណែកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតក៏មានស្មៅសមុទ្រច្រើនដែរ តែនៅតំបន់ទាំងនេះមិនមានការប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែនោះទេ ព្រោះវាទិតនៅជាង ៣០-៤០ គម ខាងកើតពីកំពង់ផែ ។

នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុ ព្រៃកោងកាងភាគច្រើនដុះនៅតាមដៃសមុទ្រតូចៗ និងនៅស្ថានឧទ្យានជាតិរៀម ចំងាយប្រហែល ២០ គម ខាងកើតកំពង់ផែ ។ ព្រៃកោងកាងទាំងនេះទំនងជាមិនមានការប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែនោះទេ ដោយព្រៃទាំងនេះទិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ។ នៅជិតកំពង់ផែពុំឃើញមានព្រៃកោងកាងដុះនោះទេ ។

ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមាននៅតាមក្បែរច្រាំងសមុទ្រ និងនៅជុំវិញកោះ ។ រូប ៥.៦-៤ បង្ហាញពីទីតាំងដែលគេប្រទះឃើញមានផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកនៅកម្ពុជា ។ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកគេរកឃើញមាននៅក្បែរច្រាំង និងនៅកោះឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រ ដែលអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍន៍ផង ដូចជាពេលធ្វើសកម្មភាពបូមស្តារជាដើម ។ ដូចនេះគេបានធ្វើការអង្កេតជាបឋមដោយសិក្សាពីផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកនៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ផ្តោតលើកោះរូង កោះរុងសំឡឹម និងកោះថាស ។ កោះទាំងនេះទិតនៅចំងាយ ០-២០ គម ខាងលិចកំពង់ផែ ។ ចំណែកផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកនៅក្បែរច្រាំងឆ្នេរពុំបានធ្វើការសិក្សាទេ ដោយទឹកមើលឃើញមានកម្រិត ។ ការចុះអង្កេតធ្វើឡើងដោយបន្តទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុក (ជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់) ។

^១ UNEP ២០០៧. របាយការណ៍ជាតិស្តីពីស្មៅសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង


ព័ត៌មានលំអិតនៃការចុះអង្កេតនេះមានពិណដូចខាងក្រោម ។



ប្រភព: UNEP ២០០៧, របាយការណ៍ជាតិស្តីពីផ្ទៃប្រទេសនៅតាមដែនទឹកឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូង
រូប ៥.៦-៤: តំបន់មានផ្កាថ្មប្រទេសនៅកម្ពុជា

ក) វិធីសាស្ត្រ

ផ្កាថ្មប្រទេសនៅកោះរុង កោះរុងសំឡឹម និងកោះថាសត្រូវបានចុះអង្កេតដោយប្រើតាមវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យផ្ទៃប្រទេស ។ វិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យផ្ទៃប្រទេសជាវិធីសាស្ត្រទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដើម្បីវាយតម្លៃសុខភាពផ្កាថ្មប្រទេស ដោយ កត់ត្រាពីស្ថានភាពលក្ខណៈ និងសន្ទស្សន៍សុខភាពផ្សេងៗ (ឧ. ផ្កាថ្មប្រៃក្លាយទៅជាពណ៌ស ជំងឺផ្កាថ្ម ត្រី និងនិបិដ្យាដ្ឋិតសត្វ (សត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នង ឬបុណ្យកជាតិ) នៅតាមតំបន់កាត់ទទឹង ។ ការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញមុជទឹកនៅតំបន់កាត់ទទឹង ចំងាយ ១០០ ម សិក្សាសរុបបាន ១១ កន្លែង (កោះរុង: ២ កន្លែង កោះរុងសំឡឹម: ៧ កន្លែង និងកោះថាស: ២ កន្លែង) ។ រូប ៥.៦-៥ បង្ហាញពីទីតាំងចុះអង្កេតជាក់ស្តែង ។



ប្រភព: ក្រុមសក្សាគម្រោង

រូប ៥.៦-៥: ទីតាំងកន្លែងចុះអង្កេតពីផ្កាថ្មបំប្រែទឹក

ខ) លទ្ធផល

i) ផ្កាថ្មរឹង

ផ្កាថ្មរឹងជាមធ្យមនៅតាមកោះរុង កោះរុងសំឡឹម និងកោះថាសមាន ៣៦%, ៣៤% និង ២០% ។ ផ្កាថ្មរឹងនៅកោះថាសពុំសូវមានច្រើនទេ ដោយសារនៅទីនោះមានភារីសបញ្ជើរក្អកច្រើនពេក ។

ផ្កាថ្មរឹងប្រទះឃើញក្នុងតំបន់ចុះអង្កេតគឺជាអំបូរគ្រួសារ: Poritidae, Acroporidae, Agariciidae, Dendrophyllidae, Faviidae, Fungiidae, Mussidae និង Siderastreidae ។ ប្រភេទផ្កាថ្មមានច្រើនជាងគេគឺ Poritidae និង Faviidae ដែលជាទូទៅមានការលូតលាស់យឺត តែធន់ទៅនឹងកកទឹកបានយូរ ។

ការប្រែក្លាយទៅជាពណ៌សមានកម្រិតទាបនៅគ្រប់តំបន់សិក្សាទាំងអស់ (ប្រហែល ៣%) ។ ផ្កាថ្មរឹងមួយចំនួនឆ្លងជំងឺអុចៗពណ៌ផ្កាឈូកបណ្តាលមកពីដង្កូវសំប៉ែតបរាសិត ។

ii) ត្រី និង និបិដ្ឋាដ្ឋិត (ពពួកសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នង)

នៅកោះរុង ទីតាំងចុះអង្កេត SR1សម្បូរត្រីច្រើន (ប្រហែល ១៣០ ក្បាល/១០០ ម^២) ចំណែកនៅកោះរុងសំឡឹម ត្រីមានចន្លោះពី ៥-៣០ ក្បាល/១០០ ម^២ ដោយឡែកនៅកោះថាសពុំសូវមានត្រីច្រើនទេ ពោលគឺមានតិចជាង ៥ ក្បាល/១០០ ម^២ ។ ប្រភេទត្រីដែលគេប្រទះឃើញមានច្រើនគឺត្រីឆ្កែក្រហម ត្រីអណ្តាតខ្លី និងត្រីមេអំពៅ ។ នៅកោះរុងសំឡឹម (ទីតាំង BB1) គេសង្កេតឃើញមានប្រភេទត្រីក្បាលសេក (*Bolbometopon muricatum*)

ចាត់ចូលជាប្រភេទត្រី ងាយរងគ្រោះ (VU) ក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ។

នៅកោះទាំងបីនេះពុំសូវប្រទះឃើញប្រភេទនីបិដ្យាដ្ឋិត (ពពួកសត្វគ្មានឆ្អឹង) ច្រើនប៉ុន្មានទេ ។ ពពួកសត្វគ្របប្រទះឃើញ ច្រើនគឺប្រភេទ urchins ។ នៅទីតាំង BB1 នៅកោះរុងសំឡឹម គេសង្កេតឃើញមានសម្បូរទៅដោយក្រចាប់សមុទ្រប្រភេទ ម្តងបន្ត។

គ) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បើទោះនៅតាមកោះដែលបានចុះអង្កេតមានផ្កាថ្នាំរឹងតិចតួច (២០-៣០%) ក៏ដោយ សុខភាពផ្កាថ្នាំរឹងនេះមានលក្ខណៈ ល្អ ព្រោះការវិវត្តន៍ទៅជាពណ៌សមានកម្រិតទាប ។ ដោយផ្កាថ្នាំរឹងនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រ សកម្មភាព សាងសង់ផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងកុំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ដោយគេត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ និងមានវិធានការសមស្របកាត់ បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ដែលអាចមាន ។

២) ថនិកសត្វសមុទ្រ

យោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ Beasley et al. (២០០៧)^២ គេកំណត់បានថនិកសត្វសមុទ្រ ១០ ប្រភេទ ក្នុងដែនទឹកសមុទ្រកម្ពុជា ក្នុង ៥ ប្រភេទជា Cetaceans និង ១ ប្រភេទជាតោសមុទ្រ ។ នៅតំបន់ខេត្តព្រះសីហនុ គេសង្កេត ឃើញផ្សេង Irrawaddy អាស្រ័យនៅដែនទឹកជាប់ស្ថានឧទ្យានជាតិរៀម ។ ប្រភេទពពួកសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតគេសង្កេត ឃើញច្រើនមាននៅកោះរុង និងកោះរុងសំឡឹម ។ តោសមុទ្រដើមឡើយសម្បូរនៅក្រុងកេប និងខេត្តកំពត តែបច្ចុប្បន្នមិន ដឹងនៅទីណាទេ ។ តាមរបាយការណ៍ តោសមុទ្រក៏ឃើញមាននៅជុំវិញកោះរុង និងកោះរុងសំឡឹម តែប្រទះឃើញម្តងម្កាល និងមានចំនួនតិចតួចបំផុត ។

៥.៦.៣. គុណភាពខ្យល់អាកាស

បច្ចុប្បន្ន ទិន្នន័យពីគុណភាពខ្យល់នៅជុំវិញតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ មិនសូវមានច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាពីគុណភាព ខ្យល់ធ្វើឡើងជាផ្នែកនៃ EIA សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ប្រេង និងសាងសង់ចំណតផែនការគោលបំណងជាបន្ទាន់ នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (២០០៨) នោះទេ ។ ការសិក្សាធ្វើឡើងនៅទីតាំងមួយតាមបណ្តោញផ្លូវស្ថានឧទ្យានឆ្នេរសមុទ្រ សម្តេចហ៊ុនសែន (ប្រហែល ២០០ ម ពីច្រកទ្វារចេញចូលរបស់ SEZ) រយៈពេល ២៤ ម៉ោង នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧ (ថ្ងៃសុក្រ) ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រយកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺអនុភាពព្យួរសរុប (TSP) ធាតុកាបូន (CO) នីត្រូស្យែន ឌីអុកស៊ីត (NO₂) និងស៊ុលផួរឌីអុកស៊ីត (SO₂) ។ តារាង ៥.៦-៣ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតនេះ ។

តារាង ៥.៦-៣: លទ្ធផលការចុះអង្កេតពីគុណភាពខ្យល់ (តម្លៃមធ្យមភាគនៅរយៈពេល ២៤ ម៉ោង)

| | តម្លៃមធ្យមភាគនៅរយៈពេល ២៤ ម៉ោង (mg/m ³) | បទដ្ឋានជាតិ តម្លៃមធ្យមភាគនៅរយៈពេល ៨ ម៉ោង (mg/m ³) |
|-----|--|--|
| TSP | 0.02 | 0.33 |
| CO | < 10 | 20 |
| NO2 | 0.012 | 0.1 |
| SO2 | 0.004 | 0.3 |

ប្រភព: EIA លើការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ប្រេង និងចំណតផែនការគោលបំណងជាបន្ទាន់នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (២០០៨)

^២ Beasley et al (២០០៧) ការអភិវឌ្ឍថនិកសត្វសមុទ្រនៅដែនទឹកកម្ពុជា រួមមានកំណត់ត្រា Seven New Cetacean ថនិកសត្វអាស្រ័យនៅ ក្នុងទឹក ២០០៧, ៣៣ (៣), ៣៦៨-៣៧៩

យោងទៅតាមលទ្ធផលចុះអង្កេត ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់មានតម្លៃទាបជាងបទដ្ឋានគុណភាពខ្យល់នៅជុំវិញថ្នាក់ជាតិ ។ ផ្អែកលើលទ្ធផលទាំងនេះ ជាទូទៅ គុណភាពខ្យល់នៅជុំវិញតំបន់កំពង់ផែអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអាចទទួលយកបានដោយសកម្មភាពកំពង់ផែនិងរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅតំបន់នេះបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានអ្វីធំដុំបង្កឱ្យកង្វះដល់គុណភាពខ្យល់នោះទេ ។ ទោះយ៉ាងណា មិនតិចមិនច្រើន សកម្មភាពកំពង់ផែអាចរួមចំណែកបំពុលខ្យល់ក្នុងមូលដ្ឋានមានគំរូឧទាហរណ៍ខាងក្រោម:-

- គុណភាពខ្យល់នៅតាមផ្លូវដែក (ផ្លូវជាតិលេខ ៤) អាចមានសភាពទ្រុឌទ្រោម ដោយសារមានឡានបើកចេញចូលទៅមកឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះជាប្រចាំ និងពិសេសនៅពេលម៉ោងលើកដាក់ផ្ទុកផ្ទេរទំនិញច្រើន ដែលនៅអំឡុងម៉ោងនេះច្រើនកើតមានការកកស្ទះចរាចរ បង្កឱ្យមានការបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងថែមទៀត ។ ការកកស្ទះចរាចរភាគច្រើនកើតមាននៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ដោយសារគេធ្វើការលើកដាក់ផ្ទុកផ្ទេរទំនិញច្រើននៅថ្ងៃនេះ ។ ការប្រើប្រាស់ថយន្តដឹកទំនិញចាស់ៗក៏ជាកង្វល់មួយផងដែរ ព្រោះរថយន្តទាំងនេះបញ្ចេញផ្សែងច្រើនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធូនធូរជាងរថយន្តទំនើបៗ ។
- ធូលីផ្សែងផ្ទៃ និងកំទេចកំទីឈើហុយមកពីទឹកនៃស្តុករបស់ទាំងនេះក៏អាចធ្វើឱ្យខូចដល់គុណភាពខ្យល់ទាំងក្នុង និងក្រៅតំបន់កំពង់ផែផងដែរ ពិសេសនៅពេលមានខ្យល់ និងអាកាសធាតុហួតហែង ។

៥.៦.៤. គុណភាពទឹក

ការសិក្សាពីគុណភាពទឹកធ្វើនៅខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ដើម្បីចុះប្រមូលទិន្នន័យមូលដ្ឋានពីគុណភាពទឹកក្នុង និងនៅជុំវិញតំបន់ផង ។ ការសិក្សានេះបន្តទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុកមួយ (ជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់) ។

(១) វិធីសាស្ត្រ

តារាង ៥.៦-៤ បង្ហាញពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាពទឹកដែលបានចុះអង្កេត និងវិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ ។ សីតុណ្ហភាពទឹក pH កម្រិតជាតិអំបិល និងអុកស៊ីសែនរលាយ (DO) ត្រូវបានវាស់ស្ទង់ជា *in situ* ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតគេយកទៅវិភាគនៅទីពិសោធន៍ក្រសួងបរិស្ថាន (ប.រ.ស) ។ សំណាកទឹកគំរូ គេប្រមូលបាននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ នៅចន្លោះម៉ោង ៧ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤ រសៀល ។ អាកាសធាតុភាគច្រើនបើកថ្ងៃ តែត្រូវវិខានដោយខ្យល់ព្យុះខ្លាំងម្តងម្កាល ។

តារាង ៥.៦-៤: ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាពទឹកដែលបានចុះអង្កេត និងវិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ

| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ឯកតា | វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ | ផ្សេងៗ |
|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| សីតុណ្ហភាពទឹក | °C | Digital thermometer AZ 363 | <i>In situ</i> |
| pH | - | Digital pH meter (phScan) | <i>In situ</i> |
| កម្រិតជាតិអំបិល | PSU | Refractometer | <i>In situ</i> |
| អុកស៊ីសែនរលាយ (DO) | mg/l | DO meter | <i>In situ</i> |
| ភាពល្អកំករ | NTU | Turbidity meter | MOE lab. |
| វត្ថុរឹងព្យួរសរុប (TSS) | mg/l | 2540 D | MOE lab. |
| តម្រូវការអុកស៊ីសែនគីមី (COD) | | JIS K0102 | MOE lab. |
| នីត្រូសែនសរុប (T-N) | mg/l | JIS K0102 | MOE lab. |
| ផូស្វ័រសរុប (T-P) | mg/l | JIS K0102 | MOE lab. |
| សមាសធាតុប្រេង (ធាតុ n-hexane) | mg/l | 5520 D | MOE lab. |
| បាក់តេរី Coliform | MPN/100 ml | NFT 90-413 | MOE lab. |

ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

ទីតាំងសរុបទាំងអស់ ១២ កន្លែង គេបានចុះអង្កេតសិក្សាពីផ្ទៃទឹក ស្រទាប់កណ្តាល និងស្រទាប់បាតទឹក ។ រូប ៥.៦-៦ បង្ហាញពីទីតាំងតំបន់ចុះអង្កេត ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៦-៦: ទីតាំងតំបន់ចុះអង្កេតពីគុណភាពទឹក

(២) លទ្ធផល

តារាង ៥.៦-៥ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតពីគុណភាពទឹក ដែលបានរកឃើញជាក់ស្តែងដូចខាងក្រោម:-

- សីតុណ្ហភាព និងកម្រិតជាតិអំបិលនៅតាមតំបន់ចុះអង្កេតមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច (ប្រហែល ៣០°C និង ៣%)
- នៅតាមតំបន់ និងបាតទឹកភាគច្រើនមាន DO គ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្រិតអាចទទួលយកបានជាទូទៅចន្លោះពី ៦-៨ 6-8 mg/l ។ លើកលែងនៅតំបន់ W9 និង W10 មានត្រឹមតែ ២.៣ និង ៣.៥៦ mg/l ប៉ុណ្ណោះ ។ នេះប្រហែលមកពី ចរន្តទឹកផ្លាស់ប្តូរនៅតំបន់នេះមានកម្រិត ដោយមានទឹកកង្វះមកពីសហគមន៍នៅក្បែរនោះ ។
- COD, T-N និង T-P នៅតាមតំបន់ និងបាតទឹកភាគច្រើនទឹកក្នុងកម្រិតអាចទទួលយកបានជាទូទៅ លើកលែងនៅ តំបន់ W2 និង W3 មានស្រទាប់បាតទឹក T-N ១.០៨ និង ១.៥០ mg/l លើសកម្រិតខ្ពស់ក្នុងបទ ដ្ឋានគុណភាពទឹក ជាតិ (១ mg/l) ។ បុព្វហេតុបណ្តាលឱ្យ T-N មានកម្រិតកើនខ្ពស់នេះ មិនមានប្រភពអ្វីបញ្ជាក់ ច្បាស់លាស់ទេ ។
- គេប្រទះឃើញមានប្រេងនៅគ្រប់តំបន់ចុះអង្កេតទាំងអស់ ។ ប្រភពទឹកកង្វះមកពីសហគមន៍នៅក្បែរនោះ និងទឹក បញ្ចេញចោលពីបាតនាវា ។

- នៅតំបន់ W1, W9, W11 និង W12 គេប្រទះឃើញមានបាក់តេរី Coliform ច្រើនសន្ធឹក ។ ដោយសារតំបន់ទាំងនេះមិននៅក្នុងជលសីមា (ទំនប់ការពារទឹករលក) ឬ ក្នុងតំបន់ក្បែរច្រាំង ប្រភពទឹកកង្វក់ទំនងមកពីសហគមន៍នៅក្បែរៗនោះ ។

តារាង ៥.៦-៥: លទ្ធផលចុះអង្កេតពីគុណភាពទឹក

| | | Temp. | pH | DO | Salinity | Turbidity | TSS ^{*2} | COD | T-N | T-P | Oil content | Coliform bacteria |
|------------------------|---|-------|---------|----------|----------|-----------|-------------------|------|----------|------------|-------------|---------------------|
| Unit | | °C | - | mg/l | % | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml |
| Standard ^{*1} | | - | 7.0-8.3 | >2.0-7.5 | - | - | - | <2-8 | <0.2-1.0 | <0.02-0.09 | 0.00 | <1000 |
| W1 | S | 30.0 | 8.4 | 7.51 | 2.90 | 0.00 | 276.00 | 1.09 | 0.47 | 0.02 | 27.60 | 0 |
| | M | 30.0 | 8.5 | 7.45 | 2.85 | 0.00 | 258.00 | 1.51 | 0.43 | 0.02 | 11.80 | 2.4x10 ³ |
| | B | 30.1 | 8.5 | 8.58 | 3.00 | 10.00 | 324.00 | 1.43 | 0.49 | 0.03 | 0.50 | < 30 |
| W2 | S | 30.2 | 8.4 | 7.72 | 2.30 | 0.00 | 272.00 | 1.68 | 0.32 | 0.01 | 31.20 | 0 |
| | M | 30.0 | 8.4 | 8.71 | 2.60 | 0.00 | 268.00 | 0.84 | 0.83 | 0.04 | 7.80 | 0 |
| | B | 30.2 | 8.4 | 9.88 | 2.65 | 2.00 | 292.00 | 1.18 | 1.50 | 0.03 | 2.10 | 0 |
| W3 | S | 30.5 | 8.5 | 7.17 | 2.65 | 0.00 | 284.00 | 1.76 | 0.63 | 0.01 | 19.80 | 0 |
| | M | 29.9 | 8.5 | 7.23 | 3.00 | 0.00 | 298.00 | 2.18 | 0.79 | 0.01 | 0.40 | 0 |
| | B | 29.9 | 8.4 | 10.10 | 2.50 | 8.00 | 298.00 | 3.11 | 1.08 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| W4 | S | 30.3 | 8.5 | 7.04 | 2.80 | 0.00 | 318.00 | 1.60 | 0.45 | 0.03 | 19.00 | 0 |
| | M | 30.0 | 8.5 | 6.83 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 2.02 | 0.58 | 0.05 | 5.40 | 0 |
| | B | 29.9 | 8.4 | 7.30 | 3.20 | 1.00 | 296.00 | 1.09 | 0.56 | 0.03 | 0.18 | 0 |
| W5 | S | 30.1 | 8.5 | 6.49 | 3.00 | 0.00 | 290.00 | 1.68 | 0.45 | 0.03 | 2.80 | 0 |
| | M | 30.1 | 8.4 | 6.72 | 2.90 | 0.00 | 258.00 | 3.19 | 0.48 | 0.03 | 0.20 | 0 |
| | B | 30.1 | 8.4 | 4.89 | 2.90 | 5.00 | 270.00 | 3.53 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| W6 | S | 30.2 | 8.5 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 274.00 | 1.93 | 0.41 | 0.02 | 37.40 | < 30 |
| | M | 30.1 | 8.4 | 6.81 | 2.40 | 0.00 | 276.00 | 2.69 | 0.46 | 0.02 | 5.60 | 0 |
| | B | 30.1 | 8.5 | 6.79 | 2.75 | 3.00 | 252.00 | 3.61 | 0.46 | 0.02 | 0.60 | 0 |
| W7 | S | 30.2 | 8.6 | 6.84 | 2.90 | 0.00 | 286.00 | 3.02 | 0.63 | 0.03 | 9.20 | < 30 |
| | M | 30.1 | 8.6 | 6.52 | 3.10 | 0.00 | 302.00 | 2.02 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | < 30 |
| | B | 30.1 | 8.6 | 6.39 | 3.00 | 2.00 | 270.00 | 2.52 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| W8 | S | 30.4 | 8.6 | 7.17 | 3.10 | 0.00 | 310.00 | 2.52 | 0.46 | 0.02 | 4.00 | 0 |
| | M | 30.3 | 8.6 | 7.22 | 2.90 | 0.00 | 298.00 | 1.68 | 0.45 | 0.04 | 0.00 | < 30 |
| | B | 30.2 | 8.6 | 7.14 | 3.20 | 1.00 | 282.00 | 2.69 | 0.51 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| W9 | S | 30.5 | 8.8 | 8.37 | 3.00 | 0.00 | 318.00 | 1.85 | 0.44 | 0.04 | 18.60 | 9.2x10 ² |
| | M | 30.6 | 8.8 | 7.62 | 3.10 | 0.00 | 324.00 | 1.85 | 0.64 | 0.04 | 1.60 | < 30 |
| | B | 30.3 | 8.6 | 2.30 | 3.20 | 4.00 | 356.00 | 0.92 | 0.53 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| W10 | S | 30.6 | 8.7 | 7.66 | 3.00 | 0.00 | 340.00 | 1.09 | 0.48 | 0.02 | 4.80 | < 30 |
| | M | 30.6 | 8.7 | 7.56 | 3.00 | 0.00 | 292.00 | 0.84 | 0.62 | 0.04 | 0.00 | 36 |
| | B | 30.7 | 8.7 | 3.56 | 3.10 | 7.00 | 284.00 | 0.34 | 0.62 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| W11 | S | 30.3 | 8.6 | 7.11 | 3.10 | 0.00 | 302.00 | 0.17 | 0.32 | 0.04 | 1.80 | 9.3x10 ³ |
| | M | 30.3 | 8.7 | 7.17 | 3.00 | 0.00 | 302.00 | 1.18 | 0.61 | 0.05 | 0.06 | 2.3x10 ² |
| | B | 30.2 | 8.7 | 6.68 | 3.20 | 6.00 | 274.00 | 0.59 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| W12 | S | 30.2 | 8.6 | 6.70 | 3.00 | 0.00 | 306.00 | 0.92 | 0.36 | 0.04 | 4.20 | 2.3x10 ² |
| | M | 30.2 | 8.6 | 6.78 | 3.10 | 0.00 | 276.00 | 0.17 | 0.54 | 0.03 | 0.40 | 9.2x10 ² |
| | B | 30.2 | 8.6 | 5.71 | 3.15 | 3.00 | 292.00 | 0.34 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | 0 |

S: ផ្ទៃទឹក M: ស្រទាប់កណ្តាល B: ស្រទាប់បាតទឹក

*1: បទដ្ឋានគុណភាពទឹកនៅតំបន់ដែនទឹកសាធារណៈដើម្បីអភិរក្សជីវចម្រុះ (សម្រាប់ទឹកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ) ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថានទឹក ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។

*2: តម្លៃ TSS ទំនងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះតម្លៃទាំងនេះខ្ពស់ពេក ប្រហែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាបកច្នេកទេសវិភាគនៅទីពិសោធន៍ ។

កំណត់សំគាល់: ប្រអប់ពណ៌ត្នោតសំគាល់តម្លៃលើសបទដ្ឋានគុណភាពទឹកកម្ពុជា

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

(៣) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បើទោះទឹកនៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់កំពង់ផែទទួលរងការបំពុលដោយប្រេង និងបាក់តេរី coliform តែក្រៅពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះ គុណភាពទឹកគឺមិនក្នុងកម្រិតអាចទទួលយកបាន ។ ទោះយ៉ាងណា ជាមួយបរិស្ថាននៅជុំវិញបែបនេះ តំបន់នៅក្នុងជលសីមា (ទំនប់ការពារទឹករលក) អាចងាយនឹងទទួលរងការបំពុលទឹកទៅថ្ងៃក្រោយ ពិសេសនៅពេលពង្រីកកំពង់ផែ SEZ

ចាប់ផ្តើមដំណើរការ និងការបន្តបង្កើនទឹកកកកំពង់ផែសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅជុំវិញនោះ ។

៥.៦.៥. កាកសំណល់

(១) កាកសំណល់មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់

កាកសំណល់មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មកពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសំខាន់ៗមានដូចជា៖- ថង់ផ្លាស្ទិក កំទេចឈើ ដប កំប៉ុង និង ក្រដាស ។ កាកសំណល់ទាំងនេះគឺក្រុមហ៊ុនឯកជន (CINTRY Co., Ltd.) ជាអ្នកប្រមូលយកទៅចោលនៅកន្លែងចាក់ សំរាមរបស់ទីក្រុង ។

(២) កាកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់

កាកសំណល់ប្រេងពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកាកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង គេចាំបាច់ត្រូវមានរបាយការណ៍ទាក់ទង កាកសំណល់ប្រេងនោះ ។

៥.៦.៦. សំលេងឆ្លង់/ខ្នុរ

បច្ចុប្បន្ន ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងសំលេងរំខាននៅជុំវិញតំបន់កំពង់ផែគឺមានកម្រិតទៅតាមការចុះអង្កេតធ្វើឡើងជាផ្នែកនៃ ការធ្វើ EIA សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ប្រេង និងសាងសង់ចំណតផែនការបំណងជាបន្ទាន់នៅកំពង់ផែក្រុង ព្រះសីហនុ (២០០៨) ។ ការចុះអង្កេតនេះធ្វើឡើងនៅតំបន់មួយតាមផ្លូវឆ្នេរឧទ្យានសមុទ្រហ៊ុនសែន (ចំងាយប្រហែល ២០០ ម ពី ច្រកទ្វារចេញចូលរបស់ SEZ) រយៈពេល ២៤ ម៉ោង នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧ (ថ្ងៃ សុក្រ ម៉ោង ៦ ព្រឹក) ។


យោងទៅតាមលទ្ធផលចុះអង្កេត កម្រិតសំលេងរំខានជាមធ្យមរៀងរាល់ម៉ោងគឺចិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់បង្គោលសំលេងរំខាន ជាតិសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មនៅគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់ ។ បើទោះកម្រិតសំលេងរំខានអតិបរមាម្តងម្កាលកើនលើស កម្រិតបង្គោលជាតិក៏ដោយ ជាទូទៅ សំលេងរំខាននៅជុំវិញតំបន់កំពង់ផែអាចចាត់ទុកថាចិតក្នុងកម្រិតអាចទទួលយកបាន ។ ក៏ប៉ុន្តែ សំលេងរំខាននៅផ្លូវដែក (ផ្លូវជាតិលេខ ៤) មានកម្រិតខ្ពស់មិនអាចទទួលយកបាន នៅអំឡុងម៉ោងរថយន្តដឹកទំនិញ ធ្ងន់ៗបើកចេញចូល ។

៥.៦.៧. គុណភាពកាករាវទឹក

ការចុះអង្កេតគុណភាពកាករាវទឹកធ្វើនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពកាក រាវទឹកជាមូលដ្ឋាននៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ។ ការចុះអង្កេតនេះផ្តល់បន្ថែមទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សារៀបចំ (HYMETEC) ជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់ ។

(១) វិធីសាស្ត្រ

ការចុះអង្កេតគុណភាពកាករាវទឹកធ្វើនៅ ៩ កន្លែង ។ ទីតាំងចុះអង្កេតមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៦-៧ ។ តារាង ៥.៦-៦ បង្ហាញពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាពកាករាវទឹក និងវិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ ។ គំរូកាករាវទឹកគឺតែចាប់យកតាមវិធីសាស្ត្រចែងនូវ ។ គំរូ មួយចំនួនគេយកមកពីកន្លែងចុះអង្កេតនីមួយៗ ដាក់លាយចូលគ្នាទុកក្នុងប្រអប់ត្រជាក់ ។



ប្រភព: Google ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៦-៧: ទីតាំងកន្លែងចុះអង្កត់ពីគុណភាពករទឹក

តារាង ៥.៦-៦: ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាពករទឹក

| ល.រ | សារធាតុ | ឧបករណ៍វិភាគ | វិធីសាស្ត្រវិភាគ |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ១ | ទំនាញផែនដីជាក់លាក់ | Weight analysis Sartorius | TCVN 4195:1995 |
| ២ | ធាតុផ្សំក្នុងទឹក | Oven Memmet | TCVN 6648:2000 |
| ៣ | ម៉ែត្រផ្សំក្នុងទឹក | Weight analysis Sartorius | TCVN 6862:2001 |
| ៤ | កាបូនសរីរាង្គសរុប (TOC) | TOC analyzer | EPA 9060:1996 |
| ៥ | ប្រេង (អ៊ីត្រូកាបូនប្រេងកាតសរុប) | Weight analysis Sartorius | TCVN 5070 – 1995 |
| ៦ | ម្សៅសាយូ (សារធាតុពណ៌ខៀវ/មេទីឡែន) | UV-VIS | SMEWW 5540C:2005 |
| ៧ | ហ្វូណល | UV-VIS | EPA 9071A – 1996 |
| ៨ | នីត្រាត | Ion chromatography | TCVN 6643:2000 |
| ៩ | ក្លរីន | - | TCVN 6225- 3:1996 |
| ១០ | ស៊ុលហ្វាត | Ion chromatography | TCVN 6656 : 2000 |
| ១១ | ហ្វូសហ្វាត | Ion chromatography | TCVN 6499:1999 (ISO 11263:1994) |
| ១២ | អាហ្សូតសរុប (T-N) | UV-VIS | TCVN 6498:1999 (ISO 11261:1995) |
| ១៣ | ហ្វូសហ្វីតសរុប (T-P) | | TCVN 4052-85 |
| ១៤ | ស្ពាន់ធ័រសរុប (T-S) | IR spectrum | TCVN 7371:2004 |
| ១៥ | ស៊ីយ៉ាណីត (CN) | UV-VIS | TCVN 6181:1996 (ISO 6703:1984) |
| ១៦ | បារ៉ូម (Ba) | Atomic absorption spectroscopy (AAS) | TCVN 6649:2000& SMEWW 3125:2005 |
| ១៧ | យ៉ាណូរ (As) | | TCVN 6649:2000& TCVN 6626:2000 |
| ១៨ | សំណប៉ាប៉ាង (Sn) | | TCVN 6649:2000& SMEWW 3125:2005 |

| | | | |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|
| ១៩ | ដែក (Fe) | UV-VIS | TCVN 6649:2000& TCVN 6177:1996 |
| ២០ | ម៉ង់ហ្គាណែស (Mn) | Atomic absorption spectroscopy (AAS) | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២១ | កាដម្យូម (Cd) | | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២២ | ក្រូម្យូម (Cr) ⁺⁶ | | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២៣ | សំណ (Pb) | | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២៤ | បារត (Hg) | | TCVN 6649:2000& TCVN 7877:2008 |
| ២៥ | ទង់ដែង (Cu) | | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២៦ | នីកែល (Ni) | | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២៧ | ស៊ីន (Zn) | | TCVN 6649:2000& TCVN 6496:1999 |
| ២៨ | PCBs សរុប | Gas chromatography | EPA 617 – 1996 |
| ២៩ | DDT សរុប | | TCVN 7876 – 2008 TCVN 6124:1996 |
| ៣០ | ឌីអុស៊ីន | Gas chromatography with mass spectrometry | TCQS 01:2010/NĐVN |
| ៣១ | ទ្រីប៊ូទីលទីន (TBT) | Gas chromatography with mass spectrometry | EPA 282.3 |

ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

(២) លទ្ធផល

តារាង ៥.៦-៧ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតរកឃើញជាក់ស្តែងដូចខាងក្រោម:-

លោហធាតុស្រាល

- នៅមុខកំពង់ផែ (ទីតាំង S3) និងនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃតំបន់ជលសីមា (ទំនប់ការពារទឹករលក) (ទីតាំង S5 និង S6) មានបណ្តុំសារធាតុ T-N និង T-P ខ្ពស់។ នៅទីតាំងទាំងនេះតាមរយៈគំរូទឹកយកមកធ្វើពិសោធន៍ឃើញថា មានក្លិនអ៊ុត្រូស្ត្រូស៊ីលហ្វាតខ្លាំង។ នេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាបាតសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ជលសីមា (ទំនប់ការពារទឹករលក) ធាតុក្នុងសភាពមិនមានខ្យល់អាកាសបរិបូណ៌ នេះប្រហែលបណ្តាលមកពីចរន្តទឹកផ្លាស់ប្តូរមានកម្រិតដោយសារមានទឹកកង្វះបូរចូលមកពីសហគមន៍នៅក្បែរនោះ។

លោហធាតុធ្ងន់

- លោហធាតុកាដម្យូមនៅទីតាំង S5 (០.៧៨៥ mg/l) និង S6 (០.៧១៧ mg/l) មានបរិមាណលើសតម្លៃ ISQG កាណាដាបន្តិចបន្តួច (០.៧ mg/l) តែនៅក្រោមតម្លៃ SL អូស្ត្រាលី (១.៥ mg/l) ។
- សារធាតុបារតនៅទីតាំង S1(០.១៧១ mg/l), S2 (០.២២៧ mg/l) និង S7 (០.១៩៣ mg/l) កើនលើសទាំង តម្លៃ ISQG កាណាដា (០.១៣ mg/l)និង តម្លៃ SL អូស្ត្រាលី (០.១៥ mg/l) បន្តិចបន្តួច។
- ទង់ដែកនៅទីតាំង S3(២៤.៣៥ mg/l), S5 (៤០.៩០ mg/l), S6 (៧៦.៨០ mg/l) និង S7 (៥១.១០ mg/l) មានបរិមាណលើសតម្លៃ ISQG កាណាដា (១៨.៧ mg/l)។ ទីតាំង S6 ក៏លើសតម្លៃ SL អូស្ត្រាលី (៦៥ mg/l) ដែរ។
- នីកែលនៅទីតាំង S3 (២៥.៦៥), S5 (២៦.៦៥ mg/l), S6 (២៣.៧០ mg/l), S7 (២១.៥៥ mg/l), និង S9 (២៥.៩០ mg/l) មានបរិមាណលើសតម្លៃ SL អូស្ត្រាលី (២១ mg/l) បន្តិចបន្តួច។
- ដោយសារធាតុកាដម្យូម បារត ទង់ដែង និងនីកែលនៅទីតាំងមួយចំនួនមានបរិមាណលើសតិចតួច ឬ ប្រហាក់ប្រហែល

ហែលនឹងតម្លៃ ISQG កាណាដា ឬ SL អូស្ត្រាលី សារធាតុទាំងនោះគឺទីតនៅក្រោមកម្រិតតម្លៃលើក្នុងគោលការណ៍ណែនាំតាមបទដ្ឋានកាណាដា ឬ អូស្ត្រាលី (ឧ. PEL និង SQG-ខ្ពស់) ។ និយាយជារួម សំអាងលើហេតុផលខាងលើកម្រិតបំពុលដោយលោហៈ ធាតុធនធាននៅតំបន់ចុះអង្កេតអាចចាត់ទុកទីតនៅកម្រិតតិចតួចទៅជាមធ្យម ។

ការបំពុលដោយការវិវាទអចិន្ត្រៃយ៍

- បរិមាណ PCBs, DDT និង TBT មានបរិមាណទាបជាងតម្លៃ ISQG កាណាដា ឬ SL អូស្ត្រាលីនៅគ្រប់ទីតាំងចុះអង្កេត ។
- ឌីអុកស៊ីននៅទីតាំង S6 (១.0២៩៤ ng/kg) និង S7 (១.៧១៥២ ng/kg) មានបរិមាណលើស ISQG កាណាដា (0.៨៥ ng/kg) តិចតួច ។

(៣) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

កករទឹកនៅជុំវិញតំបន់កំពង់ផែកម្រិតបន្តិចបណ្តាលមកពីលោហធាតុធ្ងន់ និងសារធាតុឌីអុកស៊ីន តែដោយខ្លះខាតប្រភពអះអាងពីការបំពុលជាក់ស្តែងនៅក្នុងទីបរិវេណនោះ ប្រភពនៃការបង្ករាជាកម្រិតទាំងនេះក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរ គេចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀត ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី SEZ កំពង់ផែអាចជាប្រភពបង្ករាជាកម្រិតដោយលោហធាតុធ្ងន់ទៅអនាគតដូចនេះ គេត្រូវគ្រប់គ្រងទឹកកម្រិតបង្ហូរចោលឱ្យបានហ្មត់ចត់ ។ លោហធាតុស្រាលក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរ ភាគច្រើនទំនងបណ្តាលមកពីទឹកកម្រិតបង្ហូរចោលពីសហគមន៍នៅក្បែរនោះ ។ ដូចនេះ គេត្រូវគ្រប់គ្រងទឹកកម្រិតបង្ហូរចោលនេះឱ្យបាន ធ្វើយ៉ាងកាត់បន្ថយកម្រិតបំពុលកករទឹកឱ្យបានបន្តិចម្តងៗជាអតិបរមា ។

តារាង ៥.៦-៧: លទ្ធផលចុះសង្កេតជាក់ស្តែងពីគុណភាពទឹក

| No | Parameter | Unit | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | Canada ¹ | | Australia ² | |
|-----------|------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | ISQG | PEL | SL | SQG-high |
| 1 | Specific Gravity | - | 2.700 | 2.761 | 2.501 | 2.650 | 2.715 | 2.670 | 2.650 | 2.559 | 2.625 | - | - | - | - |
| 2 | Water Content | % | 38.23 | 35.42 | 56.13 | 31.46 | 56.27 | 52.68 | 36.02 | 29.34 | 32.76 | - | - | - | - |
| 3 | Particle Size Distribution >0,85mm | % | 17.15 | 2.30 | 24.31 | 2.86 | 40.03 | 36.86 | 46.06 | 9.01 | 54.87 | - | - | - | - |
| | 0,85mm ÷ 0,355mm | % | 29.88 | 28.51 | 39.63 | 10.64 | 42.73 | 35.50 | 30.47 | 61.32 | 31.39 | - | - | - | - |
| | 0,355mm ÷ 0,25mm | % | 0.16 | 0.33 | 0.65 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 1.99 | 0.46 | 0.09 | - | - | - | - |
| | 0,25mm ÷ 0,18mm | % | 20.83 | 18.41 | 7.80 | 12.22 | 5.74 | 6.70 | 4.60 | 12.80 | 2.81 | - | - | - | - |
| | 0,18mm ÷ 0,15mm | % | 20.55 | 27.98 | 7.04 | 23.78 | 3.67 | 6.89 | 4.37 | 7.82 | 3.02 | - | - | - | - |
| | 0,15mm ÷ 0,125mm | % | 5.84 | 7.95 | 3.41 | 15.12 | 1.78 | 2.35 | 1.99 | 2.29 | 1.45 | - | - | - | - |
| | 0,125mm ÷ 0,106mm | % | 1.66 | 2.70 | 0.94 | 5.03 | 0.47 | 1.54 | 1.01 | 1.11 | 0.60 | - | - | - | - |
| | 0,106mm ÷ 0,095mm | % | 0.31 | 0.71 | 0.38 | 1.53 | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.44 | 0.09 | - | - | - | - |
| | 0,095mm ÷ 0,085mm | % | 1.09 | 3.60 | 0.88 | 0.53 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.67 | 0.09 | - | - | - | - |
| | 0,085mm ÷ 0,075mm | % | 0.58 | 1.66 | 2.18 | 7.22 | 1.46 | 1.94 | 1.57 | 0.75 | 1.37 | - | - | - | - |
| < 0,075mm | % | 1.95 | 5.85 | 12.77 | 20.96 | 3.57 | 7.56 | 7.62 | 3.34 | 4.22 | - | - | - | - | |

គម្រោងសិក្សាពីការពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែង
និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

| No | Parameter | Unit | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | Canada ¹ | | Australia ² | |
|----|--|-------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------------|------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | ISQG | PEL | SL | SQG-high |
| 4 | Total Organic Carbon (TOC) | mg/kg | 4,700 | 7,600 | 22,100 | 2,700 | 20,400 | 23,600 | 13,100 | 6,000 | 35,100 | - | - | - | - |
| 5 | Oil (Total Petroleum Hydrocarbon) | mg/kg | < 10 | < 10 | < 10 | 20 | 20 | < 10 | 30 | 10 | < 10 | - | - | 550 | - |
| 6 | Detergent (Methylene Blue Active Substances) | mg/kg | 0.598 | 0.678 | 1.202 | 1.460 | 0.540 | 1.543 | 1.613 | 0.638 | 1.440 | - | - | - | - |
| 7 | Phenol | mg/kg | 0.195 | 0.137 | 0.202 | 0.101 | 0.492 | 0.238 | 0.310 | 0.123 | 0.119 | - | - | - | - |
| 8 | Nitrate | mg/kg | 2.01 | 100.4 | 28.15 | 32.50 | 121.2 | 2.001 | 45.05 | 386.4 | 15.90 | - | - | - | - |
| 9 | Chlorine | mg/kg | <0.54 | <0.54 | <0.54 | <0.54 | <0.54 | <0.54 | <0.54 | <0.54 | <0.54 | - | - | - | - |
| 10 | Sulfate | mg/kg | 1,033 | 1,750 | 2,776 | 846.6 | 2,050 | 2,484 | 5,513 | 1,933 | 4,872 | - | - | - | - |
| 11 | Phosphate | mg/kg | <0.65 | <0.65 | <0.65 | 2.75 | <0.65 | <0.65 | <0.65 | <0.65 | <0.65 | - | - | - | - |
| 12 | Total Nitrogen (TN) | mg/kg | 1,270 | 530 | 1,880 | 430 | 1,850 | 2,360 | 1,260 | 680 | 1,090 | - | - | - | - |
| 13 | Total Phosphorus (TP) | mg/kg | 561.1 | 342.7 | 360.2 | 240.1 | 366.8 | 366.8 | 279.4 | 80.8 | 318.7 | - | - | - | - |
| 14 | Total Sulphur (TS) | mg/kg | 1.13 | 2.63 | 23.14 | 9.34 | 12.13 | 4.21 | 2.57 | 3.12 | 1.09 | - | - | - | - |
| 15 | Cyanide (CN) | mg/kg | 0.037 | 0.022 | 0.03 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.032 | - | - | - | - |
| 16 | Barium (Ba) | mg/kg | 478.1 | 140.7 | 267.5 | 310.3 | 499.1 | 381.8 | 315.6 | 215.6 | 109.3 | - | - | - | - |
| 17 | Arsenic (As) | mg/kg | 2.087 | 2.274 | 3.065 | 1.818 | 2.383 | 2.573 | 3.378 | 2.221 | 1.376 | 7.24 | 41.6 | 20 | - |
| 18 | Tin (Sn) | mg/kg | 1.085 | 0.790 | 1.341 | 0.333 | 1.324 | 0.945 | 1.003 | 0.258 | 2.149 | - | - | - | - |
| 19 | Iron (Fe) | mg/kg | 4,421 | 4,961 | 11,008 | 3,271 | 11,736 | 9,082 | 7,877 | 2,134 | 9,343 | - | - | - | - |
| 20 | Manganese (Mn) | mg/kg | 547.9 | 648.5 | 1,437.4 | 269.5 | 1,245.9 | 764.3 | 927.2 | 100.7 | 1,288.8 | - | - | - | - |
| 21 | Cadmium (Cd) | mg/kg | 0.111 | 0.238 | 0.524 | 0.140 | 0.785 | 0.717 | 0.509 | 0.056 | 0.462 | 0.7 | 4.2 | 1.5 | 10 |
| 22 | Chromium (Cr) ⁺⁶ | mg/kg | 0.31 | 0.61 | 0.93 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 1.27 | - | - | - | - |
| 23 | Lead (Pb) | mg/kg | 11.20 | 6.70 | 14.90 | 2.75 | 15.35 | 19.20 | 13.05 | 3.05 | 6.65 | 30.2 | 112 | 50 | 220 |
| 24 | Mercury (Hg) | mg/kg | 0.171 | 0.227 | 0.086 | 0.053 | 0.100 | 0.027 | 0.193 | 0.034 | 0.083 | 0.13 | 0.70 | 0.15 | 1 |
| 25 | Copper (Cu) | mg/kg | 4.75 | 4.003 | 24.35 | 5.452 | 40.90 | 76.80 | 51.10 | 7.051 | 8.452 | 18.7 | 108 | 65 | 270 |
| 26 | Nickel (Ni) | mg/kg | 19.20 | 17.05 | 25.65 | 15.70 | 26.65 | 23.70 | 21.55 | 15.65 | 25.90 | - | - | 21 | 52 |
| 27 | Zinc (Zn) | mg/kg | 19.40 | 14.95 | 48.30 | 14.45 | 66.15 | 72.30 | 59.45 | 15.70 | 32.25 | 124 | 271 | 200 | 410 |
| 28 | Total PCBs | µg/kg | <5.4 | <5.4 | <5.4 | <5.4 | <5.4 | <5.4 | <5.4 | <5.4 | <5.4 | 21.5 | 189 | 25 ⁺³ | - |
| 29 | Total DDT | µg/kg | <3.1 | <3.1 | <3.1 | <3.1 | <3.1 | <3.1 | <3.1 | <3.1 | <3.1 | 1.19 | 4.77 | 1.6 ⁺³ | 46 ⁺³ |
| 30 | Dioxins (PCDDs&PCDFs) | ng/kg | 0.0027 | 0.049 2 | 0 | 0.1690 | 0.4050 | 1.0294 | 1.7152 | 0.3031 | 0.1865 | 0.85 | 21.5 | - | - |
| 31 | Tributyltin (TBT) | µg/kg | 0.78 | 0.04 | 0.32 | <0,02 | 0.29 | 0.13 | <0,02 | <0,02 | 0.16 | | | 9 ⁺³ | - |

*1: គោលការណ៍ណែនាំពីគុណភាពកកទឹកកាណាដាដើម្បីការពារសរសៃអាល្លឺមីនុមនៅក្នុងទឹក
ISQG (គោលការណ៍ណែនាំពីគុណភាពកកទឹកបឋម) : បរិមាណក្រោមចំណុចផ្ទុយទៅនឹង ទ្វេដងនៃស្រទាប់
គេរីពីងថាមិនសូវកើតឡើងញឹកញាប់ទេ
PEL (កម្រិត ទ្វេដងប្រហាក់ប្រហែល) : កម្រិតលើចំណុចផ្ទុយទៅនឹង ទ្វេដងនៃស្រទាប់ គេរីពីងថាមិនកើតឡើងញឹកញាប់
*2: គោលការណ៍វាយតម្លៃជាតិសម្រាប់ការប្រមូល ឆ្នាំ ២០០៩
SL (កម្រិតជ្រើសរើស) : កម្រិតសារធាតុក្នុងកកទឹកក្រោមកម្រិត ទ្វេដងជាតិពុលសរីរៈ ដែលមិនរំពឹងថានឹងកើតមាន
SQG-ខ្ពស់ (តម្លៃគុណភាពកកទឹកខ្ពស់) : ធាតុបង្ករាជកង្វក់ខ្ពស់
*3: គិតជាបរិមាណកាបូនសរីរាង្គសរុប ១ ភាគរយ
កំណត់សំគាល់: ប្រអប់ពណ៌ត្នោតសំគាល់តម្លៃលើស ISQG ឬ SL
ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

៥.៧. ព័ត៌មានមូលដ្ឋានពីបរិស្ថានសង្គម

៥.៧.១. ការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រកមិនស្ម័គ្រចិត្ត

(១) លក្ខណៈទូទៅនៃការចុះអង្កេតពីការយល់ដឹងពីសាធារណៈជន

អនុក្រឹត្យនៅឆ្នាំ ២០០០ បានបន្សល់ទុក ក.ស.ស នូវបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមិនស្របច្បាប់ក្នុងដែនដីដែលបង្គន់ដូច
បានលើកឡើងក្នុងចំណុច ៥.៤.១ ។ សង្កាត់ពីរដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស រួមមានតំបន់នៅ
ជុំវិញ SEZ និងនៅតាមមាត់ឆ្នេរ (រូប ៥.៤-៤) ។ ប្រវត្តិ និងបុព្វហេតុមកតាំងជម្រករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច
ក.ស.ស ខុសៗគ្នា ។

ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាទូទៅមានជីវភាពក្រីក្ររស់នៅដោយលំបាកលំបិន តែទំនាក់ទំនងរវាង ក.ស.ស និងប្រជាពល
រដ្ឋក្នុងតំបន់ផែនដីជាបញ្ហាស្មុគស្មាញអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់សំណងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រក
ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ ក.ស.ស ក្នុងពេលកន្លងមក ។ ការរារាំងកុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចូលមករស់នៅតំបន់ផែនដីក្នុងគោល
បំណងដើម្បីទាមទារសំណងទូទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រកនោះបានក្លាយជាបញ្ហាកង្វល់មួយ ។

ក្នុងបរិបទនេះ លទ្ធផលនៃការអង្កេតពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៥ មានឈ្មោះថា “ការសិក្សា
ពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរ និងផែនការមេរបស់ខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាព
(២០០៥-២០១០) ត្រូវបានយកមកប្រើធ្វើជាមូលដ្ឋានសិក្សាស្វែងយល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃតំបន់តាំងជម្រករបស់ប្រជាពល
រដ្ឋ ។ លទ្ធផលនៃការអង្កេតនិងចិត្តក្នុងការពិចារណាកំណត់ទិសដៅមូលដ្ឋានដើម្បីកែលំអរបរិស្ថានរស់នៅក្នុងគម្រោងនេះ
ឱ្យបានល្អប្រសើរឡើង ។

ការអង្កេតពីការយល់ដឹងពីសាធារណៈជនធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់ពីការរស់នៅបច្ចុប្បន្ន តម្រូវការផ្នែកបរិស្ថាន និង ការ
រស់នៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ។ ការអង្កេតដំបូងគេបានចាប់ផ្តើមនៅខែ មិថុនា ហើយបញ្ចប់នៅខែ សីហា ឆ្នាំ
២០០៥ ។ ប៉ាន់គុំរូបប្រភេទដែលបានចុះអង្កេត៖ មួយគឺផ្តោតលើប្រជាពលរដ្ឋ និងមួយទៀតផ្តោតលើអ្នកឱ្យដំណឹងគន្លឹះ ។ អ្នក
ឱ្យដំណឹងគន្លឹះគឺជាអ្នកមិនមែនជាអ្នកស្រុកភូមិទោះធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រីក្រជាយក្រុងនោះ ដូចជា៖
- មន្ត្រីរាជការ ឬ NGOs ។ ចំនួនត្រូវសិក្សាមានប្រជាពលរដ្ឋ ១២៥ នាក់ និងមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋ ២៣ នាក់ ។ មូលហេតុដែល
ត្រូវចុះធ្វើការអង្កេតពីការយល់ដឹងរបស់អ្នកមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះ គឺដើម្បីឱ្យក្រុមចុះអង្កេតយល់ដឹងបានស៊ី
ជម្រៅពីតំបន់ក្រីក្រនៅជាយក្រុងនោះ ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវសិក្សាមានដូចជា៖-១) សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច, ២) ព័ត៌មានពីប្រវត្តិ ៣)
ការផ្តល់/តាំងជម្រក ៤) ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន, ៥) បរិស្ថានរស់នៅ, ៦) អំណោយផល និងមិនអំណោយផល និង ៧)
ផែនការទៅអនាគត ។

ក្នុងគម្រោងនេះ តំបន់គោលដៅត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតពីខាងដើម ។ តំបន់គោលដៅរួមមាន
ភូមិពីរក្នុងតំបន់ផែនដី តាមឆ្នេរក្នុងតំបន់ផែនដីលេខ ១ និងតំបន់ SEZ នៅឃុំលេខ ៣ ខណ្ឌមិត្តភាព^៧ (រូប ៥.៤.៤) ។ ការ
ចុះអង្កេតធ្វើជាមួយ ៥០ គ្រួសារ ក្នុងភូមិពីរសម្រាប់ការចុះអង្កេត និងសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ មានអ្នកផ្តល់ដំណឹងគន្លឹះ ១០
នាក់ សម្រាប់ការចុះអង្កេតអ្នកមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះ ។

^៧ សំគាល់៖ តំបន់ដីគោលនៅភូមិលេខ ៣ ឃុំលេខ ១ សង្កាត់មិត្តភាព សំដៅលើតំបន់នៅតាមផ្លូវច្រើន ដែលមិនទទួលស្គាល់ដោយ
ក្រសួងមហាផ្ទៃទេ (ជាតំបន់អនាធិបតេយ្យ) ។ តំបន់នេះមិនបានចាត់ចូលជាតំបន់ដីគោកនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ ៤ ទេ ។

(២) លទ្ធផល

លទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតនេះមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៧-១ ។

១) លក្ខណៈទូទៅ

ប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ពីរផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសិក្សាពីដើមនៅឆ្នាំ ២០០៩ លទ្ធផលបង្ហាញថា៖- កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលខ្ពស់ជាងតិចតួចធៀបទៅតំបន់ពីរផ្សេងទៀត ។ ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមានឧត្តមភាពច្រើនជាងក្នុងការរកការងារធ្វើ និងប្រកបរបរលក់ដូរកំប៉ុកកំប៉ុក ។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅទីនោះ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបរិស្ថានរស់នៅមានមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យកម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះទេ ។ មើលទៅទំនងជាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ ៧០% នៅចុងបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ តែស្របពេលជាមួយគ្នា គេសង្ឃឹមថានឹងមានជីវភាពរស់នៅ និងអនាគតកាន់តែប្រសើរជាងនេះ ។ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងតំបន់ SEZ នៃភូមិលេខ ៣ បានចាប់ផ្តើមរស់នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានសំណងទូទាត់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ប្រជាជនខ្លះមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននៅទីប្រជុំជន ឬ កន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តនេះ ហើយគេគ្រាន់តែសង់ខ្ទមមួយក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានសំណងទូទាត់នៅពេលអនាគត ។ មួយវិញទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានសំណងទូទាត់នៅពេលអនាគត ។ មុខរបរនេសាទគឺជាបញ្ហាចិញ្ចឹមជីវិតដ៏សំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេ ។ មិនដឹងគុណ

២) សេវាកម្មសាធារណៈនៅក្នុងភូមិ

សុខភាព: នៅក្នុងភូមិមានសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈ ។ អ្នកភូមិអាចមកពេទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុបាន ។

ការអប់រំ: ជាមួយការគាំទ្រ និងសង្កេតការពី NGOs និងសាលារៀន ក្មេងៗនៅបន្តទៅសាលារៀន មានតិចតួចណាស់បានបោះបង់ការសិក្សាចោលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ (តាមការឱ្យដឹងពីមេភូមិ) ។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ: មិនមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកទាំងនៅក្នុងតំបន់ដៃ និងតំបន់ដីគោកនៃភូមិនោះ ។ ទឹកក្នុងត្រូវបង្ហូរចូលទៅសមុទ្រ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្នុងមូលដ្ឋាន មានភ្លើងអគ្គិសនី ចំណែកទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងរដ្ឋបន្តិចបន្តួច ។

លក្ខខណ្ឌរស់នៅ: បរិស្ថានរស់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងមានសភាពមិនល្អច្រើនក្នុងតំបន់នេះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ។

៣) គុណសម្បត្តិ/គុណវិបត្តិ

គុណសម្បត្តិ: មានការប្រកបរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូច/មធ្យម និងឱកាសការងារជាច្រើនក្នុងភូមិនេះ ពិសេសការងារ និងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលនេសាទ និងអាហារ សេវាដឹកជញ្ជូន សេវាទំនិញ និងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

គុណវិបត្តិ: មិនមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកក្នុងភូមិនេះទេ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ដែលមានបរិស្ថានរស់នៅមិនសមប្រកបបង្កឱ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពជាដើម ។

៤) ផែនការទៅអនាគត

ប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់រើចេញពីតំបន់នេះទេ ដោយគេគិតថាគ្មានកន្លែងណាស់នៅល្អប្រសើរជាងទីនេះទេ ។ ពួកគេដឹងថាវា

ជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យ តែគេទទួលបានថា- បើរដ្ឋចង់បានតំបន់នេះធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ រដ្ឋត្រូវផ្តល់កន្លែងសមរម្យណាមួយផ្សេង
ទៀតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅ ដែលគេអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមប្រហាក់ប្រហែលនឹងតំបន់
ដែលត្រូវការនេះ ។

តារាង ៥.៧-១: លទ្ធផលសង្ខេបពីការចុះអង្កេត

| ផ្នែក | អនុផ្នែក | លទ្ធផល *() គឺជាលទ្ធផលសរុបនៃការចុះអង្កេតពីដើមមកនៅតំបន់បី ដែល គេចាត់ទុកជាតំបន់ក្រីក្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។ |
|-------------------------|---|--|
| សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច | ប្រជាសាស្ត្រ | <u>ទំហំគ្រួសារជាមធ្យម: ៥.៩ (៥.៦៩)</u> |
| | ការអប់រំ | អត្រាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បានចូលសាលាផ្លូវការ - ៨០% (៨១%) អាយុពី ៦ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ - ៨៦% (៨៥%) អាយុពី ១៨ ទៅ ៥៥ ឆ្នាំ អត្រាចូលសាលា - ៧៧% (៧១%) អាយុពី ៦ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ អត្រាអក្ខរកម្ម - ២៥% (២៨%) ចាប់ពី ៥ ឆ្នាំឡើង |
| | សុខភាព | កន្លែងពិគ្រោះយោបល់ និងថែទាំ ១) ឱសថស្ថាន: ៤៩% (៤៧%) ២) ខ្លិនិកឯកជន: ២១% (២២%) ៣) ការិយាល័យសុខភាពសាធារណៈ: ៩% (៨%) |
| | ការងារ | - ៨.៣% (៩%) នៃក្មេងៗអាយុពី ៦ ទៅ ១៧ ឆ្នាំត្រូវធ្វើការ - ៤៨.១% (៤០%) នៃប្រជាជនគ្រប់អាយុធ្វើការមានការងារធ្វើ |
| ព័ត៌មានប្រវត្តិ | ឆ្នាំមករស់នៅ | ១) តិចជាង ១០ ឆ្នាំ: ៤២% (៥០.៤%) ២) ពី ១០ ទៅ ២០ ឆ្នាំ: ៣៦% (៣២.៨%) ៣) ចាប់ពី ២១ ឆ្នាំទៅ: ២២% (១៦.៨%) |
| | ប្រភពដើម | ១) ខេត្តព្រះសីហនុ: ៤០% (៤៤.៨%) ២) ខេត្តតាមឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងទៀត: ៣០% (៣៩.៤%) ៣) ខេត្តផ្សេងៗ: ៣០% (១៥.៨%) |
| | មូលហេតុមកតាំងជម្រក | ១) ងាយស្រួលរកការងារធ្វើ: ៤២% (៣៧%) ២) ងាយស្រួលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្ម: ៣៦% (៣៤%) ៣) មកនេសាទត្រី: ៣០% (២០.៨%) ៤) អាចទិញដី និងផ្ទះបាន: ២៨% (២២.៤%) |
| | រយៈពេលមិននៅផ្ទះ *សំណួរសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋ ណាដែលបានចាកចេញពីផ្ទះ | ១) តិចជាងមួយសប្តាហ៍: ៥០% (៤៧%) ២) ពី ១ ទៅ ៤ សប្តាហ៍: ២៨% (២៦%) ៣) ពី ៥ ទៅ ១២ សប្តាហ៍: ១៦% (១៩%) |

| | | |
|---|---|--|
| | ហើយត្រូវបំបែកវិញមួយសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើការអង្កេត | ៤ ចាប់ពី ១២ សប្តាហ៍ទៅ: ៦% (៧%) |
| ការសាងសង់ជម្រក និងទ្រព្យសម្បត្តិ | សំភារៈ | ១ ក្តារ/ឈើ: ៦៨% (៦២.៤%) ២ ស៊ីម៉ង់ត៍: ៦% (១៨.៤%) ៣ បាំងសង្ក័សិ: ១១% (១៥.២%) |
| | ប្លង់កម្មសិទ្ធិ | មាន: ៥២% (៥៧.៦%) ^៤ |
| ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន | តម្រូវការ | ១ ផ្លូវ/ស្ពាន: ២៤% (៤៣.២%) ២ មន្ទីរពេទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព: ២៨% (២១.៦%) ៣ សាលារៀន: ២២% (១២.៨%) ៤ ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក: ១០% (១១.២%) |
| អំណោយផល និងមិនអំណោយផល ។ល។ | អំណោយផល និងចំណុចខ្លាំង | ១ ងាយស្រួលរកការងារធ្វើ: ៦០% (៤៨%) ២ មានទីផ្សារ: ៤៦% (៥២%) ៣ ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម: ៤២% (៥០%) ៤ នេសាទត្រី: ៣៨% (២៩%) |
| | មិនអំណោយផល និងចំណុចខ្សោយ | ១ សេវា និងមណ្ឌលសុខភាពមានមិនគ្រប់គ្រាន់: ៤៦% (៣៨%) ២ មុខរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមមិនចំណេញ: ៤០% (២៦.៤%) ៣ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅអន់ខ្សោយ: ៣៤% (៥០%) ៤ ខ្សែភ្លើងភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីមានមិនគ្រប់គ្រាន់: ២៤% (២៦.៤%) |
| ផែនការទៅអនាគត | ចង់បន្តរស់នៅទៅអនាគតទៀត | - ចង់បន្ត: ៧២% (៧៤%) - មិនចង់បន្ត: ២៨% (២៦%) |
| | មូលហេតុចង់បន្តរស់នៅ | ១ មិនអាចរកទិញដីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាន: ៣៣% (២៦%) ២ ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន: ៣១% (៣៩%) ៣ ងាយស្រួលនេសាទត្រី និងរកអាហារ: ១៧% (៩%) ៤ មានដីជាកម្មសិទ្ធិ: ៣% (១២%) |
| | មូលហេតុចង់ចាកចេញ | ១ មុខរបរអាជីវកម្មមានចំណេញ: ២៩% (២២%) ២ មិនមានដី និងផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិ: ១៤% (១៩%) ៣ គ្មានអនាគត/ក្តីសង្ឃឹម/ឱកាស: ១៤% (៩%) ៤ ដើម្បីស្វែងរកកន្លែងរស់ល្អប្រសើរជាងនេះ: ១៤% (៦%) |

* ■ : ទិន្នន័យមានភាពខុសគ្នាចន្លោះពី ៥% ទៅ ១០% ពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតដើមនៅឆ្នាំ ២០០៩ (សរុប ៣ តំបន់)

■ : ទិន្នន័យមានភាពខុសគ្នាចាប់ពី ១០% ពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតដើមនៅឆ្នាំ ២០០៩ (សរុប ៣ តំបន់)

ប្រភព: ក្រុមគម្រោង JICA ការចុះអង្កេតពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណៈជននៅតំបន់សម្រាប់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ និងផែនការមេរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (២០០៩-២០១០)

^៤ ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដ៏ធំពុំទាន់បានរៀបចំនៅកម្ពុជានៅឡើយ។ គម្រោងនៃប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកធ្វើបានឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពី GTZ ពីខេត្តបាត់ដំបង។ ក.ស.ស បានចេញ “កិច្ចសន្យា” ទៅឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដីគោកភូមិលេខ ៣ ឃុំលេខ ១ ដែលជាប្រភេទកិច្ចសន្យាករណ៍មួយអនុញ្ញាតឱ្យរស់នៅក្នុងដីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស ដែលក្នុងកិច្ចសន្យានោះមានព័ត៌មានមូលដ្ឋានពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវស្ថាប័នមេដៃ រូបថតសមាជិកគ្រួសារ បញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិ និងផែនទីទីតាំងអចលនវត្ថុ។ ប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់ដីគោកភូមិលេខ ៣ ឃុំលេខ ១ មិនមានប្លង់កាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីទេ ដោយសាររស់នៅលើទឹក។

៥.៧.២. សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន

យោងទៅតាមជំរឿននៅឆ្នាំ ២០០៨ ចំនួនប្រជាជនសរុបនៅខេត្តព្រះសីហនុមាន ២២១.៣៩៦ ក្នុងនោះ ៤០.៦% រស់នៅទីប្រជុំជន។ ប្រជាជន ៣២.៤ % (៧១.៦៩៩ នាក់) នៃប្រជាជនសរុបទាំងអស់ក្នុងខេត្តនេះមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ។ ប្រជាជនគ្រប់អាយុធ្វើការ (ចន្លោះពី ១៥ ទៅ ៦៤ ឆ្នាំ) មាន ១៤៥.៨៦២ នាក់ ឬ ៦៥.៩% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប។

ប្រជាជនរួមចំណែកសកម្មភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ច (អ្នកមានការងារធ្វើ + អ្នកគ្មានការងារធ្វើ) មាន ១០២.២៩០ នាក់ ស្មើនឹង ៤៦.២% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅទូទាំងខេត្ត។ ដង់ស៊ីតេប្រជាជនមាន ២៣០ នាក់/ម^២ ខ្ពស់ជាងមធ្យមភាពទូទាំងប្រទេស ៥៦ នាក់/ម^២ ។

ប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានកើនឡើង ២.៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ ។ នៅអំឡុងរយៈពេលនេះ ចំនួនកំលាំងពលកម្មក្នុងកន្លែងដែលត្រូវសិក្សាបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនពី ៥៦.៣៤៦ នាក់ នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ទៅ ១០១.៧៣៩ នាក់ នៅឆ្នាំ ២០០៨ ជាមួយអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ៦.១% (តារាង ៥.៧-២) ។


តារាង ៥.៧-២: បំរែបំរួលចំនួនប្រជាជន និងកំលាំងពលកម្មក្នុងតំបន់ដែលត្រូវសិក្សា

| | ចំនួនប្រជាជន | | | កំលាំងពលកម្ម |
|----------------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| | ទីក្រុង (ទីប្រជុំជន) | ជនបទ | សរុប | |
| ជំរឿនឆ្នាំ ១៩៩៨ | ៦៦.៧២៣ | ១០៣.៩៣២ | ១៧០.៦៥៥ | ៥៦.៣៤៦ (អាយុចន្លោះពី ១៥ និង ៦៤ ឆ្នាំ) |
| ជំរឿនឆ្នាំ ២០០៨ | ៨៩.៨៤៦ | ១៣១.៥៥០ | ២២១.៣៩៦ | ១៤៥.៨៦២ (អាយុចន្លោះពី ១៥ និង ៦៤ ឆ្នាំ) |
| ២០១១* | ៧២.៦៩៤ | ១២៤.១៥៧ | ១៩៦.៨៥១ | ១២២.១១២ (ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ) |
| អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (៩៨-០៨) | ៣.០% | ២.៤% | ២.៦% | ៦.១% |

*ស្ថិតិចំនួនប្រជាជននៅខេត្តព្រះសីហនុ (ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ ២០១២)
ប្រភព: ជំរឿនឆ្នាំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ NIS

ការកើនឡើងក្នុងកំលាំងពលកម្មយ៉ាងលឿនបែបនេះបណ្តាលមកពីកត្តាសំខាន់ៗដូចជា៖ - ១) កំណើនប្រជាជនសរុប, ២) កំណើនភាគរយប្រជាជនគ្រប់អាយុធ្វើការធៀបទៅនឹងប្រជាជនសរុប (៥៤.៦% -> ៦៥.៩%), ៣) កំណើនអត្រាចូលរួមក្នុងកំលាំងពលកម្ម (៥៧.៣% -> ៦៩.៣%), និង ៤) ការធ្លាក់ចុះអត្រាគ្មានការងារធ្វើ (៨.២% -> ២.១%) ។ ពិសេសអត្រាចូលរួមក្នុងកំលាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនជាស្ត្រីភេទក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាបជាងខេត្តផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ ១៩៩៨ (ខេត្តព្រះសីហនុ ៤០.៥%, មធ្យមភាពទូទាំងប្រទេស ៧១.៩%) ។ ក៏ប៉ុន្តែ និន្នាការនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅអំឡុងទស្សវត្សរ៍កន្លងមកនេះ (ពី ៤០.៥% នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ កើនដល់ ៦០.៣% នៅឆ្នាំ ២០០៨) ។ ផងដែរនោះ អត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់របស់ស្ត្រីបានធ្លាក់ចុះពី ១០.៥% នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ មក ២.៧% នៅឆ្នាំ ២០០៨ ។ ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺ

ជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់កំលាំងពលកម្មទៅទីផ្សារការងារ ។



ប្រភព: ការធ្វើជំរឿនប្រជាជនឆ្នាំ ២០០៨ ដោយ NIS ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ និងផែនការមេរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (២០០៩-២០១០)

**រូប ៥.៧-១: កំលាំងពលកម្មនៅតំបន់ទីក្រុង និងជនបទរបស់ខេត្តព្រះសីហនុ
គិតតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ ២០០៨**

រូប ៥.៧-១ បង្ហាញពីកំលាំងពលកម្មទាំងក្នុងតំបន់ទីក្រុង និងជនបទនៅខេត្តព្រះសីហនុ គិតតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ ២០០៨ ។ ការពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មក្នុងការស្រូបទាញកំលាំងពលកម្មមានកម្រិតទាប ។ កំលាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មមាន ៤០.៩% នៃកំលាំងពលកម្មសរុបនៅទូទាំងខេត្ត (២.១% នៅតំបន់ទីក្រុង និង ៦៦.២% នៅតាមជនបទ) ដែលមានកម្រិតទាបជាងមធ្យមភាគទូទាំងប្រទេស (៧១.០%) ក៏ដូចទៅនឹងមធ្យមភាគនៅខេត្តតាមឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងទៀតដែរ (៧០.៦%) ។

ប្រៀបធៀបជាមួយខេត្តផ្សេងទៀត ការនេសាទដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។ កំលាំងពលកម្មប្រហែល ៥.២% និង ៦.៩% នៅទីក្រុង និងជនបទ ធ្វើការក្នុងវិស័យនេសាទនេះ ។

ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ វិស័យបន្ទាប់បន្សំដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ស្រូបទាញកំលាំងពលកម្ម ១៤.៩% ដែលខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគទូទាំងប្រទេស (៨.៦%) ក៏ដូចជាមធ្យមភាគរបស់ខេត្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ (៥.៨%) ផ្សេងទៀតដែរ ។ វិស័យផលិតកម្មស្រូបទាញកំលាំងពលកម្ម ៩.១៣១ នៅក្នុងខេត្តនេះ ។ វិស័យដែលមានកំលាំងពលកម្មច្រើនជាងគេមានដូចជា វិស័យកាត់ដេរ និងសំលៀកបំពាក់ មានកម្មករ ៤.៩៨៥ នាក់ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃអាហារមាន ១.០២៩ នាក់ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃស្បែកសត្វ និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករ ៧៧៧ នាក់ ឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្ហារឹមមានកម្មករ ៤៤៤ នាក់ និង ឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលលោហៈ ក្រៅពីគ្រឿងម៉ាស៊ីន មានកម្មករ ៣១៤ នាក់ ។ល។

វិស័យទីបីស្រូបទាញកំលាំងពលកម្ម ៣៨.០% នៅក្នុងខេត្តនេះ (៦៤.៩% នៅទីក្រុង និង ២០.៤% នៅតាមជនបទ) ។ នៅតាមទីក្រុងខេត្តព្រះសីហនុ ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន និងឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរណ៍ (សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន) ក៏មានការរីកដុះដាលផងដែរ ស្រូបទាញកំលាំងពលកម្ម ១៣.៦% និង ៧.៣% នៃកំលាំងពលកម្មសរុប ។

៥.៧.៣. ការនេសាទ

ឧស្សាហកម្មនេសាទរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងស្រុក ។ ឧស្សាហកម្មនេះផ្តល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនជាង ៨១.៥% សម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ហើយក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃវីតាមីន និងអាហារបំរុងរាងកាយផងដែរ ។ ស្ថិតិបរិមាណនេសាទបង្ហាញឱ្យឃើញថាមាននិន្នាការកើនឡើងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ដោយសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានកំនើនលឿន ក៏ដូចជាការរីកចំរើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផងដែរ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមពេលគ្នានោះ នៅមានបញ្ហាកង្វល់ពី

ការហិនហោចធនធានសមុទ្រនៅតំបន់ឆ្នេរ ដោយសារការនេសាទដោយអូសអូនទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមតំបន់ឆ្នេរ។ យោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីធនធាននេសាទសមុទ្ររបស់អតីតសហភាពសូវៀតនៅអំឡុងឆ្នាំ ១៩៩២-១៩៩៣ ទិន្នផលចេរភាពជាអតិបរមានៅកម្ពុជាមានចន្លោះពី ៥០.០០០ ទៅ ៦០.០០០ តោន/ឆ្នាំ។ ការនេសាទត្រីនៅសមុទ្រនៅឆ្នាំ ២០០៨ មាន ៦៦.០០០ តោន លើសកម្រិតស្រាវជ្រាវនេះទៅហើយ។ មូលហេតុនោះគឺថាមានការធ្វើជលវប្បកម្ម (ចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រ) ដែលគេបានកំណត់ជាវិស័យអាទិភាពមួយ។ JICA បច្ចុប្បន្នកំពុងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជលវប្បកម្មសមុទ្រ (MADeC) នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលត្រូវបានប្រើធ្វើជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលជលវប្បកម្ម និងបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លង។

តារាង ៥.៧-៣: ទិន្នផលត្រីនេសាទនៅកម្ពុជា

| | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| នេសាទកម្ម | 245,600 | 360,300 | 250,000 | 422,000 | 365,000 |
| - ដីគោក (តោន) | 36,000 | 45,850 | 55,800 | 60,500 | 66,000 |
| - សមុទ្រ (តោន) | | | | | |
| ជលវប្បកម្ម | 14,410 | 14,547 | 18,585 | 34,160 | 39,025 |
| - ដីគោក (តោន) | 20 | 53 | 75 | 40 | 75 |
| - សមុទ្រ (តោន) | | | | | |
| ជួញដូរ និងនាំចេញ (តោន) | 43,600 | 52,500 | 45,850 | 30,000 | 25,000 |
| ព្រៃលិចទឹក | ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ FiA មាន 2005= 778,399.3650 ha | | | | |
| ផ្សេងៗ (កូនត្រី) | 7,508,000 | 13,420,000 | 15,793,000 | 21,335,000 | 37,193,000 |

* មេទ្រីចតោន

ប្រភព: ជំរឿនប្រជាជនទូទៅនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៨: តួលេខប្រជាជនសរុបបណ្តោះអាសន្នដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ “ក្របខណ្ឌធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់នេសាទកម្ម: ២០១០-២០១៩” ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ឧបករណ៍នេសាទជាច្រើនប្រភេទ មានធំ តូច និងមធ្យមត្រូវប្រើនៅកម្ពុជា។ យោងទៅតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឧបករណ៍នេសាទខ្នាតតូច និងមធ្យម គេប្រើខុសគ្នាទៅតាមកំលាំងម៉ាស៊ីនកាណូតនេសាទទំហំលេខ ម៉ាស៊ីននេសាទ និងទំហំសំណាច់នេសាទ។ នេសាទកម្មត្រីសមុទ្រនៅកម្ពុជាគេចែកចេញជាពីរប្រភេទ នោះការនេសាទខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតតូច។ កាណូតនេសាទនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុចាត់ចូលជាប្រភេទនេសាទទ្រង់ទ្រាយតូច។ តារាង ៥.៧-៤ បង្ហាញពីចំនួនកាណូតនេសាទកំលាំងចាប់ពី ៣៣ ហែប (hp) ឡើងទៅក្នុងខេត្តនេះ ដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនេសាទក្នុងតំបន់ផែ (ក្នុងឃុំ ១ និង ៣) ។

តារាង ៥.៧-៤: កាណូតនេសាទក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅឆ្នាំ ២០១០

| | ការនេសាទនៅតាមបឹង ត្រីលក្ខណៈគ្រួសារ | | ការនេសាទ ទ្រង់ទ្រាយតូច | | សរុប (លើកលែង ទូកនេសាទ) |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|
| | ទូកនេសាទ | < 10 hp | < 33 hp | > 33 hp | សរុប |
| សរុប-ខេត្តព្រះសីហនុ (ក) | 560 | 397 | 1,251 | 289 | 1,937 |
| សរុប-ទីក្រុងព្រះសីហនុ | 27 | 39 | 484 | 201 | 724 |
| ឃុំ ១ និង ៣ (ខ) | 3 | 0 | 323 | 221 | 449 |

| | | | | | |
|-------------|---|---|------|------|------|
| (ខ)/(ក) (%) | - | - | 25.8 | 76.5 | 23.2 |
|-------------|---|---|------|------|------|

ប្រភព: នេសាទកម្មសមុទ្រ អគ្គអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាល ការិយាល័យរដ្ឋបាលនេ កំពង់សោម រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រុមសិក្សាគម្រោង JICA

ផងដែរនោះ អ្នកធ្វើជលវិប្បកម្មចែករំលែកតំបន់ក្នុងកំពង់ផែជាមួយអ្នកនេសាទផ្សេងទៀត ។ (ជំពូក ៥, ៥.៤.១)

៥.៧.៤. ជំងឺឆ្លង

ជំងឺ HIV គឺជាជំងឺឆ្លងដ៏ចំបងមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុ ។ ប្រជាជនផ្ទុកមេរោងនេះមាន ១.៧១៧ នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១១ យោងទៅតាមមន្ទីរសុខាភិបាល (DH) ។ ក្នុងចំនោមអ្នកទាំងនោះ មាន ៩៨០ នាក់ ទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពពី NGOs និងអង្គការផ្សេងៗ ចំណែក ១.២០០ នាក់ មិនទទួលបានសេវាអ្វីទេ ។

ភូមិពីរនៅក្នុងតំបន់ផែ និងតំបន់ដីគោកនៃភូមិលេខ ៣ និងឃុំលេខ ៣ ខណ្ឌមិត្តភាពគឺជាតំបន់ទទួលបានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ HIV/AIDS ។ ក្នុងចំនោម ១០៧ គ្រួសារ មានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ផ្ទុកមេរោង HIV/AIDS ស្ទើរ ៣.៦៧ % នៃចំនួនគ្រួសារសរុបនៅតំបន់នេះ ។ អនុបាតនេះមានអត្រាខ្ពស់ជាងនៅទីក្រុង និងខណ្ឌផ្សេងទៀតនៅទូទាំងខេត្ត ។ NGOs និងអង្គការផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើកម្មវិធីដើម្បីជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពីជំងឺ HIV/AIDS នេះ ។

តារាង ៥.៧-៥: គ្រួសារដែលមានសមាជិកផ្ទុក HIV/AIDS ក្នុងឃុំលេខ ១ (២០០៨)

| ខណ្ឌ | ចំនួនប្រជាជន | គ្រួសារ (ក) | គ្រួសារដែលមានសមាជិកផ្ទុក HIV/AIDS (ខ) | (ខ)/(ក) (%) |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| តំបន់ទីក្រុង | 62,513 | 12,910 | 238 | 1.84 |
| ភូមិ ១ និង ៣ | 29,107 (46.56% ក្នុងតំបន់ទីក្រុង) | *6,013 | 175 | 2.91 |
| ស្ទឹងហាវ | 15,117 | 3,062 | 32 | 1.04 |
| ព្រៃនប់ | 89,238 | 17,282 | 139 | 0.80 |

* អនុបាតចំនួនគ្រួសារ/ប្រជាជនក្នុងតំបន់ទីក្រុងតាមការប៉ាន់ស្មាន

ប្រភព: សៀវភៅទិន្នន័យ ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុងព្រះសីហនុ ខណ្ឌស្ទឹងហាវ ខណ្ឌព្រៃនប់ ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋាន (NCDD). ក្រុមសិក្សាគម្រោង

៥.៧.៥. គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរគឺជាបញ្ហាកង្វល់មួយក្នុងតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និងនៅផ្លូវជាតិលេខ ៤ តភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តព្រះសីហនុ បំរើដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមដីគោកច្រើនសន្លឹកសន្លាប់ ។ ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរកត់ត្រានៅឆ្នាំ ២០១១ មាន ២០៨ ករណី ក្នុងនោះ គ្រោះថ្នាក់ ១២ ករណីបង្កដោយរថយន្តដឹកទំនិញនៅផ្លូវជាតិលេខ ៤ រវាងក្រុងព្រះសីហនុ និងកំណត់ផ្លូវផ្ទុំពេជ្រនិល ។

នៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ គ្មានកំណត់ត្រាស្ថិតិពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរទេ តែយោងតាមកាសាកសួរ មាន

^៥ ការិយាល័យចរាចរ ស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុ ប៉ូលីសជាតិកម្ពុជា

គ្រោះថ្នាក់រំមែងកើតមាននៅចំណុចរាបស្មើ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៧-២ ។



ប្រភព: ក.ស.ស. ការិយាល័យយន្តការ អធិការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុ ប៉ូលីសជាតិកម្ពុជា ការអង្កេតពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណៈជនពី
តំបន់តាំងជម្រកសម្រាប់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរ និងផែនការមេរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (២០០៩-២០១០), ក្រុមជំនាញ JICA

រូប ៥.៧-២: ចំណុចរាបស្មើដែលរំមែងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅក្នុង និងជុំវិញកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

តារាង ៥.៧-៦: ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ

| ចំណុចរាបស្មើ កើតមានគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរ (រូប ៥.៧-២) | ប្រភេទតំបន់ | ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ |
|---|---|---|
| ១ | នៅកាច់ជ្រុង និងទីប្រសព្វច្រកទ្វារធំរបស់ ក.ស.ស. ផ្លូវ សម្តេចហ៊ុនសែន និងផ្លូវចូលទៅ SEZ ។ រង្វង់មូលមាន សណ្ឋានរាបស្មើ ។ ចិញ្ចឹមផ្លូវចូលទៅ ក.ស.ស ពីផ្លូវខេត្ត ដើរត្រូវទិសខាងជើងកន្លែងសម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញចត ។ យានយន្ត និងរថយន្តដឹកទំនិញតែងតែបន្ថយល្បឿននៅ ពេលបើកមកដល់ចំណុចនេះ ។ | គេសង្កេតឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូកើត ឡើងជាញឹកញយនៅចំណុចនេះ ។ គ្រោះ ថ្នាក់បង្កដោយរថយន្ត និងឡានដឹក ទំនិញធំៗមានតិចតួច ។ |
| ២ | ទីប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ ៤ និងផ្លូវចូលទៅប្រជុំផ្លូវក្រុង ។ ទី ប្រសព្វនោះមានសណ្ឋានរាបស្មើ តែផ្លូវទាំងពីរចោទខ្លាំង មានក្រសិកក្រឡុកច្រើនរហូតដល់ចំណុចផ្លូវប្រសព្វ ។ | គ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើននៅទីនេះបណ្តាល មកពីរថយន្តដឹកទំនិញធំៗ ដោយហេតុ ផលពីរសំខាន់ៗ: -ការឈប់មិនទាន់ ដោយប្រៀបមិនស៊ីរបស់រថយន្តដែលមិន |

| | | |
|---|--|--|
| | | មានការថែទាំជួសជុលដិតដល់ និងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅចំណុចផ្លូវបត់ ។ គ្រោះថ្នាក់ខ្លះបណ្តាលឱ្យរូបស និងស្លាប់ ។ |
| ៣ | ភូមិនេសាទ៖ - តំបន់តូចនេះមានហាង និងអាជីវកម្មតូចៗ កំពង់ផែតាមខេត្ត កន្លែងធ្វើកំប៉ាល់ ចំណតកាណូត/ទូកនេសាទ និង ភូមិប្រជាជនសាមីនៅ ។ នៅទីនោះនៅលើទំនប់ទឹកមានប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស និងបំបន្ថយភណ្ណាហារដើរទឹកកម្ពុជា ។ ដោយសារនៅទីនោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស កន្លែងទាហានដើរទឹកចំរុះគ្នា ធ្វើឱ្យមានរថយន្ត និងមនុស្សចេញចូលទៅមកច្រើនក្នុងតំបន់នេះ ។ | គ្រោះថ្នាក់ស្រាលរមែងកើតមាននៅចំណុចនេះ ។ គ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនបង្កឡើងដោយការបើកហួសល្បឿនកំណត់នៅពេលស្ទះចរាចរ និងមានមនុស្សម្នាដើរកាត់ច្រើន ។ |

ប្រភព៖ ក.ស.ស. ការិយាល័យចរាចរ អធិការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុ ប៉ូលីសជាតិកម្ពុជា ការអង្កេតការយល់ដឹងរបស់សាធារណៈជនពីតំបន់តាំងជម្រកសម្រាប់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរ និងផែនការមេរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចរាចរ (២០០៩-២០១០) ក្រុមជំនាញ JICA

៥.៧.៦. ទេសចរណ៍ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ

តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅកម្ពុជាមានខេត្តបួន ក្នុងនោះមានខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសចូលមកកំសាន្ត ។ មានផែនការ និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ជាច្រើនកំពុងធ្វើ និងរៀបចំដោយផ្នែកសាធារណៈ និងឯកជន ។ តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនេះត្រូវបានគេផ្តល់ប្រសិទ្ធិនាមថា “ឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្អាតជាងគេលើពិភពលោក” ដោយ PEMSEA⁶ នៅមហាសន្និបាតលើកទី ៧ នៃឆ្នេរសមុទ្រស្អាតបំផុតក្នុងក្លឹប Toubacouta ពិភពលោកសាធារណៈរដ្ឋ Senegal នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ។ គេបានចែងឱ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រនៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ (ដោយសារចររបស់រដ្ឋាភិបាល) ដែលបានគ្រោង និងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដោយកម្មសិក្សារបស់ JICA នៅឆ្នាំ ២០១០⁷ ។ មិនត្រឹមតែឆ្នេរសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ក៏មានមានសមុទ្រ ទេសភាពព្រៃភ្នំ និងជីវិតធម្មជាតិក៏ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ និងអ្នកកំសាន្តផងដែរ (រូប ៥.៧-៣) ។

ក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលថ្មីៗកំពុងរីកចំរើនផ្នែកផលិតកម្ម និងទេសចរណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ កំនើនទេសចរណ៍មានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៧-៧ ។ អ្នកទេសចរណ៍ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិបានកើនឡើង ក្រោយពី ៦ ឆ្នាំ ប្រហែល ៣.៥ ដង ។ ក៏ប៉ុន្តែចំនួនបំបន្ថយភណ្ណដូចជា សណ្ឋាគារ និងភោជនីយ៍ដ្ឋានមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍ទាំងនោះទេ (តារាង ៥.៧-៨) ។ ក្នុងចំនោមក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ធំៗ ក្រុមហ៊ុន Yis Chea Tourism Development Co., Ltd. និង Evergreen Success and Asia Resort Development Co., Ltd ទទួលបានលិខិតចុះបញ្ជី QIP ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ និង នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ ។

⁶ ដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសមុទ្រនៅអាស៊ីបូព៌ា
⁷ ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ និងផែនការមេរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចរាចរ (២០០៩-២០១០) ក្រសួងផែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសុរយោដី ។

តារាង ៥.៧-៧: ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុ (២០០២-២០០៨)


| ឆ្នាំ | ទេសចរណ៍ ក្នុងស្រុក (នាក់) | ទេសចរណ៍ អន្តរជាតិ (នាក់) | សរុប (នាក់) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2003 | 83,888 | 33,604 | 117,492 |
| 2008 | 396,850 | 135,668 | 532,518 |
| អត្រាកំណើន (%) | 373.07 | 303.73 | 353.24 |

ប្រភព: មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមសិក្សាគម្រោង JICA

តារាង ៥.៧-៨: ចំនួនសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយ៍ដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុ (២០០២-២០០៨)

| ឆ្នាំ | សណ្ឋាគារ (ចំនួន/បន្ទប់) | ផ្ទះសំណាក់ (ចំនួន/បន្ទប់) | ភោជនីយ៍ដ្ឋាន (ចំនួន/បន្ទប់) |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2003 | 40 / 1,312 | 78 / 750 | 49 / 626 |
| 2008 | 46 / 1,782 | 111 / 1,533 | 78 / 1,039 |
| អត្រាកំណើន (%) | 15.00 / 35.82 | 42.31 / 104.40 | 59.18 / 65.97 |

ប្រភព: មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមសិក្សាគម្រោង JICA



ប្រភព: មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមសិក្សាគម្រោង JICA

រូប ៥.៧-៣: ធនធានទេសចរណ៍សំខាន់ៗក្នុងតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុ

៥.៨. ជំរើសផែនការផ្សេងៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផែ

៥.៨.១. គម្រោងបង្កប់បំណុលផ្ទៃមូលដ្ឋាន

នៅជំពូក ៣ បរិមាណទំនិញកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅឆ្នាំ ២០៣០ តាមការប៉ាន់ស្មានមានបង្ហាញក្នុង តារាង ៣.២-១១ ក្នុងនោះទំនិញផ្សេងទៀត ដែលជាទំនិញចាក់ធារ និងទំនិញចាក់ធាររាយ មានបង្ហាញក្នុងតារាង ៣.២-១១។ តារាង ៥.៨-១ គឺជាតារាងសង្ខេបបរិមាណទំនិញ តាមការប៉ាន់ស្មាន លើកដាក់នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅ ឆ្នាំ ២០៣០ ។

តារាង ៥.៨-១: គ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញនៅផែថ្មី និងសមត្ថភាពលើកដាក់របស់កំពង់ផែដែលត្រូវមាន

| ប្រភេទទំនិញ/មុខទំនិញ | ឯកតា | ២០១០ | ២០៣០ | ប្រភពយោង |
|-------------------------|------|---------|-----------|--------------|
| កុងតឺន័រ | TEU | ២២២.៩២៨ | ១.១៩០.០០០ | តារាង ៣.២-១១ |
| ចាក់ធារស្ងួត កំទិចឈើ | តោន | ៧១.០០០ | ១.៩២១.០០០ | តារាង ៣.២-១១ |
| ស្រូវសាឡិ | | ០ | ២៥៥.០០០ | |
| ធុងថ្ម | | ១២.៣០០ | ២៤០.០០០ | |
| ចាក់ធាររាយ | តោន | ០ | ៩៣៣.០០០ | |
| អង្ករ | | ៤៦.០០០ | ០ | |
| ស៊ីម៉ង់ត៍ | | ១៧.០០០ | ១៩៤.០០០ | |
| រថយន្ត | | ០ | ១០.០០០ | |
| ស្ករស | | ៥៨.០០០ | ៥៧១.០០០ | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

បរិមាណ និងចំនួនរថយន្តនាំចូលដឹកតាមកប៉ាល់ RoRo (បើកឡើង/បើកចុះ) ក៏ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានដូចមានបង្ហាញក្នុង តារាង ៣.២-១៤ ។ ចំនួនកប៉ាល់ទេសចរណ៍ចេញចូលផែតាមការប៉ាន់ស្មានមានដូចក្នុងតារាង ៣.៣-៤ ។ ផែនការពង្រីកកំពង់ ផែត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយទៅតាមតម្រូវការកើនឡើង ។

១) សមត្ថភាពលើកដាក់ទំនិញរបស់បំណុលបច្ចុប្បន្ន


ក) ចំណតផែកុងតឺន័រ

ចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្នមានច្រាំងចំណតប្រវែង ៤០០ ម និងទទឹងកុងតឺន័រទំហំ ១០ ហត មានសមត្ថភាពលើកដាក់ បាន ៦.០៥០ TEUs (មើលរូប ៥.៨-១) ។ ចំណតផែត្រូវដាក់ QGC's ពីរ (២) គ្រឿង, RTG's ប្រាំពីរ (៧) គ្រឿង និងស្ទូចនៅផែប្រាំបួន (៩) គ្រឿង និងកន្ទុយដឹកកុងតឺន័រនៅទីលាន ២២ គ្រឿង ។ បច្ចុប្បន្ន កប៉ាល់កុងតឺន័រចូលមកកំពង់ ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅចុងសប្តាហ៍ ពិសេសថ្ងៃសុក្រ និងថ្ងៃសៅរ៍ ហើយច្រាំងចំណតថ្មីប្រវែង ៣៥០ ម នៅជាប់ចំណតផែកុង តឺន័រក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅចុងសប្តាហ៍ដែរសម្រាប់លើកដាក់-ដុកផ្ទេរកុងតឺន័រ ដោយប្រើ ship gears នៅថ្ងៃធម្មតា ។

ដោយសារពេលវេលាមកដល់របស់កប៉ាល់កុងតឺន័រនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ចំណតផែកុងតឺន័រត្រូវរៀបចំធ្វើប្រតិបត្តិ ការនៅថ្ងៃធម្មតា ទៅតាមចំនួនកុងតឺន័រលើកដាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ មិនអាចលើសសមត្ថភាពដាក់តទុករបស់ (ចំនួន ៦.០៥០

TEU's) នោះទេ។ ដូចនេះ ជាកត្តាសំខាន់ ដែលជាអនុបាតនៃចំនួនកុងតឺន័រជាមធ្យម និងអតិបរមាលើកដាក់កុងមួយថ្ងៃ មានចំនួនកាន់តែច្រើន សមត្ថភាពទិលានកុងតឺន័រ ដែលជាបរិមាណកុងតឺន័រសរុបប្រចាំឆ្នាំលើកដាក់នៅចំណតផែថយចុះ។ សមត្ថភាពទិលានកុងតឺន័របច្ចុប្បន្នតាមការប៉ាន់ស្មានមាន ៣៦៨.៨៧៥ TEUs (មើលរូប ៤.១-៥) ដែលកត្តាខ្ពស់បំផុតនោះ គឺ ២.០។ បើកប៉ាន់កុងតឺន័រចូលមកនៅថ្ងៃធម្មតា ក៏ដូចជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ កត្តាខ្ពស់បំផុតនឹងថយចុះ។ សមត្ថភាពទិលានតាម ការប៉ាន់ស្មានមាន ៤៩២.០០០ TEU's ករណីកត្តាខ្ពស់បំផុតមាន ១.៥។

សមត្ថភាពលើកដាក់កុងតឺន័រនៅចំណតផែតាមការប៉ាន់ស្មានមាន ៣៥០.០០០ TEU's ដោយប្រើ QGC ពីរ (២) គ្រឿង។ សមត្ថភាពនេះអាចពង្រីកបានរហូតដល់ ៤៥០.០០០ ដោយប្រើ QGC's បីគ្រឿង និងរហូតដល់ ៥០០.០០០ TEU's ដោយប្រើ QGC's បួន (៤) គ្រឿង។ សមត្ថភាពចំណតផែកុងតឺន័រ ជាមួយគេកំណត់ទៅតាមសមត្ថភាពកាន់តែតិច របស់ចំណតផែ ឬ សមត្ថភាពទិលាន។ ដោយសមត្ថភាពទិលានកុងតឺន័រតាមការប៉ាន់ស្មានមាន ៤៩២.០០០ TEU's សមត្ថ ភាពចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្នគេអាចវាយតម្លៃបាន ៤៩២.០០០ TEU's ។



ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-១: បំបន្ថយកណ្តុបច្ចុប្បន្ន និងបំបន្ថយកណ្តុកំពុងសាងសង់ក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

អាយុការប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនលើកដាក់កុងតឺន័រមានរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំ សម្រាប់ QGC's និង ១៥ ឆ្នាំសម្រាប់ គ្រឿងចក្រនៅទិលានផ្សេងៗដូចជា: - RTG's និងកន្ទុយដឹកកុងតឺន័រ។ តារាង ៥.៨-២ បង្ហាញពីប្រភេទ និងឯកតាគ្រឿង ចក្រដែលត្រូវការដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលើកដាក់កុងតឺន័រនៃចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងសម្រាប់ផ្លាស់គ្រឿងចក្រថ្មី ដែល ដល់កាលអាយុប្រើប្រាស់។ ចំនួនឯកតាគ្រឿងចក្រខាងក្រោមត្រូវទិញចូលថែមដើម្បីពង្រឹង និងផ្លាស់គ្រឿងចក្រថ្មីនៅឆ្នាំប្រ ហែល ២០១៩ នៅពេលបរិមាណទំនិញកុងតឺន័រកើនដល់ ៤៥០.០០០ TEUs/មួយឆ្នាំ។

QGC: ២ គ្រឿង, RTG: ៥ គ្រឿង, ភឿងលើក: ៣ គ្រឿង, កន្ទុយដឹកកុងតឺន័រ: ៨ គ្រឿង

តារាង ៥.៨-២: ប្រភេទ និងឯកតា QGC ដែលត្រូវដាក់បន្ថែម

| Throughput (TEU) | Required Units | | | |
|---------------------|----------------|-----|------------|---------|
| | QGC | RTG | Top Lifter | chassis |
| 150,000-350,000 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 350,000 - 450,000 | 3 | 9 | 4 | 13 |
| 450,000 - 500,000 | 4 | 11 | 5 | 16 |

ប្រភព: ក្រុមសិក្សាគម្រោង

ខ) សមត្ថភាពចំណតផែនទីទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងចាក់ធាររាយ

សមត្ថភាពនៃច្រាំងចំណតផ្ទៃ និងចំណតផែនទីគោលបំណង ដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់លើកដាក់ទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងទំនិញចាក់ធាររាយ អាចនឹងប៉ាន់ស្មានបាន ក្រោយពីគេបែងចែកទំនិញដែលត្រូវលើកដាក់ទៅតាមប្រភេទចំណតផែនទីមួយៗ នោះមកពីផលិតភាពលើកដាក់ទំនិញប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទទំនិញ ទំនិញប្រើប្រាស់ និងទំហំកប៉ាល់។ ដូចនេះ សមត្ថភាពចំណតផែនទីនេះ គេនឹងអាចកំណត់បាននៅពេលក្រោយ នៅពេលមានការបែងចែកទំនិញច្បាស់លាស់ ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានលទ្ធផលព្យាករណ៍ពីទំនិញ។

គួរកត់សំគាល់ថា៖-ច្រាំងចំណតផែនទីក៏ត្រូវគេប្រើសម្រាប់កប៉ាល់កុងតឺន័រផងដែរនៅថ្ងៃមមាញឹកខ្លាំង និងចំនួនថ្ងៃសរុបសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញទៅ ដែលដឹកទំនិញចាក់ធារស្ងួតមានកំណត់។ ថ្ងៃសម្រាប់ច្រាំងចំណតផែនទីសម្រាប់ទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងទំនិញចាក់ធាររាយគេប៉ាន់ស្មានតាមលក្ខណៈដូចខាងក្រោម ដោយប្រើកត្តាខ្ពស់បំផុត (PF) នៃបរិមាណលើកដាក់កុងតឺន័រក្នុងមួយថ្ងៃ។ កត្តាខ្ពស់បំផុតគេគណនាដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៨-៣ ដោយសំអាងទៅលើសមត្ថភាពពេលវេលាមកដល់ផ្សេងៗគ្នារបស់កប៉ាល់កុងតឺន័រនោះរយៈពេលលើសមួយសប្តាហ៍ ក្នុងលក្ខខណ្ឌកប៉ាល់កុងតឺន័រចូលចតបានម្តងបួនគ្រឿង ដោយគេប្រើទាំងចំណតផែនទីកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណតផែនទី ដើម្បីឱ្យកប៉ាល់ពីរគ្រឿងចូលចតក្នុងពេលតែមួយ។ គេសន្មត់ថារយៈពេលកប៉ាល់ចូលមកក្នុងផែនទីជាង ២៤ ម៉ោង និងការងារលើកដាក់-ផ្ទុកផ្ទេរសម្រាប់កប៉ាល់មួយគ្រឿងត្រូវធ្វើឱ្យរួចរាល់នោះរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

គេអាចប្រើច្រាំងចំណតផែនទីសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញចាក់ធារ និងចាក់ធាររាយ តែនៅពេលណាចំនួនកប៉ាល់កុងតឺន័រតិចជាងបីគ្រឿង។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៨-៤ ថ្ងៃចូលចតបានប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃ សម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងចាក់ធាររាយ នៅពេល PF ស្ទើរ ១.៣ និងប្រាំបី (៨) ថ្ងៃ នៅពេល PF ស្ទើរ ១.៥ និង ២.០។ ដូចនេះ ចំនួនថ្ងៃចូលចតបានមានសរុបទាំងអស់ ៤១៦ ថ្ងៃ (= ថ្ងៃចូលចតបាន ៨ ថ្ងៃ x ៥២ សប្តាហ៍) ក្នុងមួយឆ្នាំ។

តារាង ៥.៨-៣: ការគណនាពីកត្តាខ្ពស់បំផុតសម្រាប់គំរូនៃការមកដល់របស់កប៉ាល់កុងតឺន័រផ្សេងៗគ្នា

| Case | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Ship calls/Week | PF |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 1.0 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 1.2 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 1.3 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1.5 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2.0 |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង ៥.៨-៤: ថ្ងៃចូលចតបាននៃចំណតផែនការសម្រាប់កំពង់ផែទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងរាយ

| Case | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Abvailable Berth-day/Week | PF |
|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.2 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.3 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.5 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.0 |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

២) ការបែងចែកទំនិញគិតជាតោនទៅតាមចំណតផែ និងការវាយតម្លៃពីលក្ខខណ្ឌបំប៉នបរិយាកាស

ក) ចំណតផែកុងតឺន័រ

សមត្ថភាពចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្នគេអាចពង្រីកបានរហូតដល់ ៤៩២.០០០ TEU's ដោយត្រូវដាក់បន្ថែមគ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតឺន័រមួយចំនួនទៀត ។ ចរាចរកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុត្រូវគេព្យាករណ៍នឹងកើនទៅដល់ ១.១៩០.០០០ TEUs នៅឆ្នាំ ២០៣០ ហើយសមត្ថភាពកំពង់ផែដាក់ស្តែងនឹងខ្វះ ៦៩៨.០០០ TEU's ទៀត ។ ដូចនេះ គេត្រូវការចំណតផែកុងតឺន័រពីរថែមទៀត សម្រាប់សមត្ថភាពអតិបរមានៃចំណតផែតាមការប៉ាន់ស្មានគឺ ៥០០.០០០* TEU's ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយសារចំណតផែមានទិលានកុងតឺន័រធំគ្រប់គ្រាន់ ។

*កំណត់សំគាល់: សមត្ថភាពចំណតផែកុងតឺន័រប្រែប្រួលទៅតាមទំហំកំពង់ផែកុងតឺន័រ ចំនួនកុងតឺន័រកំពង់ផែកុងតឺន័រមកសមត្ថភាពគ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញ និងចំនួនឯកតា ចំនួនថ្ងៃធ្វើការកុងតឺន័រមួយឆ្នាំ ដោយគ្មានកត្តាផ្ទះទ្វារពិការភាពធាតុមេរោងធ្វើការកុងតឺន័រថ្ងៃ និងកត្តាខ្ពស់បំផុត ក៏ដូចជាសមត្ថភាពទិលានប្រមូលផ្តុំកុងតឺន័រជាដើម ។

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ចំណតផែកុងតឺន័រដើម្បីលើកដាក់បាន ៥០០.០០០ TEU's ក្នុងមួយឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម: -

- បរិមាណកុងតឺន័រកុងតឺន័រមួយកំពង់: ជាមធ្យម ១.០០០ TEU's
- ឯកតា QGC: ៣ គ្រឿង
- សមត្ថភាព QGC: ២៥ ប្រអប់ កុងតឺន័រមេរោង
- អនុបាតកុងតឺន័រ ២០' និង ៤០': ១:១.៥ (TEU/ប្រអប់=១.៦)
- ចំនួនថ្ងៃធ្វើការកុងតឺន័រមួយឆ្នាំ: ៣៦០ ថ្ងៃ
- មេរោងធ្វើការកុងតឺន័រមួយថ្ងៃ: ២១ មេរោង
- អត្រាប្រតិបត្តិការរបស់ QGC: ៥០%
- សមត្ថភាពទិលានកុងតឺន័រ: ១២.០០០ TEUs

ខ) ចំណតផែថ្មី និងចំណតផែពហុគោលបំណង

ចំណតផែថ្មី

ដោយចំណតផែថ្មីគេប្រើសម្រាប់លើកដាក់កុងតឺន័រនៅចុងសប្តាហ៍ ចំណតផែនេះអាចឱ្យកំពង់ផែចូលចតបាន ៤១៧ ថ្ងៃ ដើម្បីលើកដាក់ទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងរាយ ដោយចំណតផែថ្មីនេះមានប្រវែង ៣៥០ម អាចកំពង់ពីរគ្រឿងចូលចតក្នុងពេលតែមួយបាន ។ ដោយសន្មត់ថា: -ចំណតផែនេះគេប្រើសម្រាប់លើកដាក់ផ្សេងៗ និងទំនិញចាក់ធារស្ងួតតាមការអង្កេតនៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងលើកដាក់រថយន្តដឹកនាំចូលតាមកំពង់ផែ RoRo ចំណតផែថ្មីនេះអាចលើកដាក់ទំនិញសរុបបាន ៥៩៤.០០០ តោន (មើលតារាង ៥.៨-៥) ។

តារាង ៥.៨-៥: មុខទំនិញលើកដាក់នៅចំណតផែថ្មី

| Commodity | Cargo ton | t/hr/gang | Gang | Work hr/day | t/day/ship | Berth-day | Berth Occupancy |
|-------------|-----------|-----------|------|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| Steam Coal | 240,000 | 70 | 2 | 12.5 | 1,750 | 137.1 | 417 Berth-day is available |
| Other cargo | 160,000 | 48 | 2 | 12.5 | 1,200 | 133.3 | |
| RoRo | 194,000 | | | | | 21.7 | |
| Total | 594,000 | | | | Total Berth-d | 292.1 | 70.1% |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

អត្រាចំណតផែជាប់រវល់បង្ហាញក្នុងក្រឡាចុងខែខាងស្តាំនៃតារាង ៥.៨-៥ មាន ៧៥.៣% ដែលមើលទៅទំនងជាខ្ពស់។ ទោះយ៉ាងណា ច្រាំងចំណតនេះអាចបន្ថយបាន ដោយបន្ថែមម៉ោងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃលើសពី ១២.៥ ម៉ោង នៅពេលទំនិញកកស្ទះច្រើននៅចំណត។ ចំនួនថ្ងៃចូលចតត្រូវការសម្រាប់កំបាំង RoRo តាមការប៉ាន់ស្មានមានពិពណ៌នាក្នុងចំណុច “កំបាំងដឹករថយន្ត” ខាងក្រោម។

ចំណតផែពហុគោលបំណង

ដោយពិចារណាទៅលើគុណសម្បត្តិនៃការមានចំណតផែជម្រៅទឹក-១៤ម គេគួរប្រើចំណតផែពហុគោលបំណងនេះសម្រាប់កំបាំងធំៗដឹកជំរុកឈើ និងស្រូវសាឡា លើសពីនេះ គេសន្មត់ថា៖ -នឹងមានទំនិញធ្ងន់ និងទំហំធំដូចជាម៉ាស៊ីន និងសំភារៈរោងចក្រលើកដាក់នៅចំណតផែនេះ ក៏ដូចជាទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងរាយផងដែរ។

សម្រាប់ទំនិញចាក់ធារស្ងួតនាំចូល-នាំចេញចំនួនច្រើន គេនឹងប្រើគ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញដែលមានសមត្ថភាពធំអាចលើកដាក់ទំនិញទាំងនោះបាន។ បរិមាណទំនិញសរុបលើកដាក់នៅចំណតផែពហុគោលបំណងតាមការប៉ាន់ស្មានមាន ២.៤៣០.០០០ តោន (មើលតារាង ៥.៨-៦) ។ ជាចៃដន្យ អត្រាចំណតផែជាប់រវល់មានលើសពី ៧០% សបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាចំណតផែមានការកកស្ទះ តម្រូវឱ្យកំបាំងមួយចំនួនត្រូវរងការរហូតដល់មានកន្លែងទំនេរអាចចូលចតបាន។ ចំនួនម៉ោងធ្វើការបន្ថែមសម្រាប់ទំនិញ ក្រៅពីជំរុកឈើ មានលើសពី ១២.៥ ម៉ោង ពេលនោះគេអាចសម្រាលការកកស្ទះបានមួយកម្រិតនៅចំណតផែ។

តារាង ៥.៨-៦: ទំនិញលើកដាក់នៅចំណតផែពហុគោលបំណង

| Commodity | Cargo Volume | Shipsize | Ship Calls | Handling Productivity | Gang | t/ship/hr | Work hr/day | Berth-day | Berth occupancy |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| | ton | DWT | Ships | t/hr | | | hr | | |
| Wood Chip | 1,921,000 | 50,000 | 38.42 | 280 | 4 | 1,120 | 20 | 85.8 | Workable days |
| Wheat | 255,200 | 20,000 | 12.76 | 112 | 4 | 448 | 12.5 | 45.6 | |
| Sugar | 10,000 | 5,000 | 2.00 | 48 | 2 | 96 | 12.5 | 8.3 | 340 |
| Other | 250,000 | 8,000 | 31.25 | 100 | 2 | 200 | 12.5 | 100.0 | Berth-day |
| Total | 2,436,200 | | | | | | Total B-D | 239.7 | 70.5% |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

ទំនិញផ្សេងៗ

តាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ ២០៣០ នឹងមានអង្ករ ៩៣៣.០០០ តោននាំចេញពីកំពង់ផែក្នុងព្រះសីហនុលក្ខណៈជាទំនិញចាក់ធាររាយ (មើលតារាង ៣.២-១៣ ក្នុងជំពូក ៣) ។ បរិមាណទំនិញផ្សេងទៀតលើកដាក់នៅកំពង់ផែនេះនឹងកើនទៅដល់ ៥៧១.០០០ តោន។ នោះគេអាចសន្មត់បានថា ក្នុងទំនិញ ៥៧០.០០០ តោន មានទំនិញ ១៨០.០០០ តោនត្រូវលើកដាក់នៅច្រាំងចំណតផែថ្មី ហើយទំនិញ ១៥០.០០០ តោន អាចលើកដាក់នៅចំណតផែពហុគោលបំណង។ ដូចនេះ កំពង់ផែត្រូវការចំណតបន្ថែមដើម្បីលើកដាក់ទំនិញដែលនៅសេសសល់ ១៥០.០០០ តោន ទៀត។ កំពង់ផែក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពចំណតផែបន្ថែម ដើម្បីអាចឱ្យកំបាំងទេសចរណ៍ចូលចតបាន៖ -តាមការព្យាករណ៍ ចំនួនកំបាំងទេសចរណ៍ចូលមកនឹងកើតដល់ ៣១

ត្រៀម នៅឆ្នាំ ២០៣០ ។

ចិត្តក្នុងស្ថានភាពនេះ តាមការប៉ាន់ស្មាន គេត្រូវសាងសង់ចំណតផែនដីពីរបន្ថែមទៀត ដូចបានគណនាក្នុងតារាង ៥.៨-៧ ។

តារាង ៥.៨-៧: លក្ខខណ្ឌចំណតផែនដីបន្ថែមសម្រាប់ទំនិញចាក់ធារាយ និងកប៉ាល់មេសចរណ៍

| Commodity | Cargo Volume ton | Shipsize | Ship Calls | Handling Productivity | Gang | t/ship/hr | Work hr/d | Berth-day | Berth Occupancy | | |
|--------------|------------------|----------|------------|-----------------------|------|-----------|-----------|--------------|-----------------|--------------|--|
| | | DWT | Ships | t/hr | | | hr | | No. of Berths | | |
| Rice | 933,000 | 150,000 | 6.2 | 48 | 3 | 144 | 20 | 324.0 | | | |
| Other | 150,000 | 7,000 | 21.4 | 48 | 2 | 96 | 12.5 | 125.0 | 1 | 2 | |
| Cruise Ship | | | | | | | | 31.0 | | | |
| Total | | | | | | | | 480.0 | 141% | 70.6% | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

កប៉ាល់ដឹករថយន្ត

បច្ចុប្បន្ន រថយន្តនាំចូលដឹកលក្ខណៈជាទំនិញកុងតឺន័រ ឬ ទំនិញចាក់ធារាយ ។ គេរំពឹងថា នៅឆ្នាំ ២០៣០ រថយន្តនឹងត្រូវដឹកចូលមកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុតាមកប៉ាល់ដឹករថយន្តសុទ្ធ នោះគឺកប៉ាល់ RoRo នៅពេលរថយន្តនាំចូលមានចំនួនកើនឡើង ។

ដោយសន្មតថាមានកប៉ាល់ដឹករថយន្តចូលមកកំពង់ផែជាទៀងទាត់ ចំនួនឯកតារថយន្តជាមធ្យមលើកចុះនៅកំពង់ផែនៅពេលកប៉ាល់ចូលមកម្តងៗតាមការប៉ាន់ស្មានមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៨-៨ ករណីមានកប៉ាល់ចូលមកនៅពេលផ្សេងៗគ្នា៖ ប្រចាំខែ ពីរសប្តាហ៍ម្តង ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬ ពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍ម្តង ។ ចំនួនថ្ងៃចូលចតសរុបដែលត្រូវការសម្រាប់ចងពួកកប៉ាល់ដឹករថយន្តបានប៉ាន់ស្មានផងដែរ (មើលក្រឡេងនៅខាងស្តាំបំផុត) ដោយសន្មតថាកប៉ាល់ដឹករថយន្តនោះចូលមកកំពង់ផែម្តងសំចតរយៈពេលប្រាំ (៥) ម៉ោង ហើយចំណាយរយៈពេលបី (៣) ម៉ោង ដើម្បីដាក់រថយន្តចុះនៅផែ ។ ចំនួនថ្ងៃចូលចតសរុបទាំងអស់គឺ ១០.៨ ត្រូវការសម្រាប់សេវាប្រចាំសប្តាហ៍ និង ២១.៧ សម្រាប់សេវាពីរសប្តាហ៍ម្តង ។ កប៉ាល់ដឹករថយន្តចូលចតរយៈពេលខ្លី គេត្រូវផ្តល់អាទិភាពឱ្យប្រើប្រាស់ចំណតផែនដីនេះមុនគេ ។

តារាង ៥.៨-៨: ការប៉ាន់ស្មានពីភាពជាប់រវាងនៃចំណតផែសម្រាប់កប៉ាល់ដឹករថយន្ត (កប៉ាល់ RoRo)

| Vehicle | 89,067 unit/yr* | | Units/hr | Berth-h | Required |
|------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | Calls | Unit/Call | Stay 3 hr | 5hr/ship | Berth-day |
| RoRo Calls | 12 | 7,422 | 2,474 | 60 | 2.5 |
| | 24 | 3,711 | 1,237 | 120 | 5.0 |
| | 52 | 1,713 | 571 | 260 | 10.8 |
| | 104 | 856 | 285 | 520 | 21.7 |

* កំណត់សំគាល់: មើលតារាង ៣.២-១៤

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តំបន់ដែលត្រូវការសម្រាប់ទិលានទុករថយន្តនាំចូលតាមការប៉ាន់ស្មាន ជាផលិតផលដែលមានប្រវែងសរុបនៃរថយន្តលើកចុះ និង ២.៥ ម ។ ដោយកំណត់យកកត្តាខ្ពស់បំផុត ១.៥ ករណីនេះគេត្រូវការទិលានទុករថយន្តទាំងនោះទំហំ ៤ ហត ចំពោះកប៉ាល់ចូលមកប្រចាំសប្តាហ៍ និងទិលានទំហំ ២ ហត សម្រាប់កប៉ាល់ចូលមកពីរសប្តាហ៍ម្តង ។ តារាង ៥.៨-៨ គឺជាការគណនាទំហំទិលានដែលត្រូវការសម្រាប់ករណីកប៉ាល់ចូលមកប្រចាំសប្តាហ៍ ។

តារាង ៥.៨-៩: ការគណនាពីទំហំទិលានដែលត្រូវការសម្រាប់ថយន្តនាំចូល (កប៉ាល់ចូលប្រចាំសប្តាហ៍)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|------------|---------------|----|--------|
| Car Type | Units/yr | Share | Unit/ship | Length(m) | Total L(m) | Total Length | m | 12,286 |
| Bus | 9,998 | 11% | 192 | 11 | 2,115 | Lane width | m | 2.5 |
| Passenger | 56,264 | 63% | 1,082 | 6 | 6,493 | Peak Factor | | 1.3 |
| Truck | 19,032 | 21% | 366 | 8 | 2,928 | Required Area | m2 | 39,931 |
| Semi-trailer | 1,273 | 1% | 24 | 11 | 269 | | | |
| Special Purpose | 2,501 | 3% | 48 | 10 | 481 | | | |
| Total | 89,068 | 100% | 1,713 | | 12,286 | | | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

៣) សង្ខេបលក្ខខណ្ឌបំប៉នបណ្តាញ

ដោយសង្ខេបការពិភាក្សាខាងលើ ការបែងចែកទំនិញទៅតាមប្រភេទចំណតផែមួយៗ និងលក្ខខណ្ឌបំប៉នបណ្តាញដ៏មានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៨-១០ ។


តារាង ៥.៨-១០: ការបែងចែកទំនិញតាមប្រភេទចំណតផែ និងលក្ខខណ្ឌបំប៉នបណ្តាញ

| Commodity | Unit | 2030 Forecast | Container Terminal | New Quay | Multi-Purpose | Required Capacity | Required Facilities |
|-------------|------|---------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| Container | TEU | 1,190,000 | 492,400 | | | 697,600 | New Container Terminal (2 Berth) |
| Vehicle | t | 194,000 | | | | 194,000 | |
| Wood Chip | t | 1,921,000 | | | 1,921,000 | 0 | New General Cargo berths (2 berths) |
| Wheat | t | 255,200 | | | 255,200 | 0 | |
| Steam Coal | t | 240,000 | | 240,000 | | 0 | |
| Sugar | t | 10,000 | | | 10,000 | 0 | |
| Milled Rice | t | 933,000 | | | | 933,000 | |
| Other | t | 571,000 | | 130,000 | 285,500 | 155,500 | |
| Cruise Ship | | | | | | | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

ចំណតផែក្នុងតេន័រវីមានចំណតកប៉ាល់ចូលចតពីរ (២) កន្លែង ហើយគេត្រូវការចំណតផែកប៉ាល់ទេសចរណ៍ និងទំនិញទូទៅដែលមានចំណតពីរកន្លែងដែរ ។

បំប៉នបណ្តាញទាំងនេះគួរតែចាប់ដំណើរការ មុនពេលបរិមាណទំនិញកើនឡើងសមត្ថភាពរបស់បំប៉នបណ្តាញចម្រុះ ។ បំប៉នបណ្តាញបរិមាណទំនិញក្នុងតេន័រវីមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨-២ ដែលគេអាចទាញការសន្មត់បានថា: -បរិមាណទំនិញក្នុងតេន័រវីកើនឡើងក្នុងអត្រាកំនើនប្រចាំឆ្នាំដូចគ្នា ។




រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-២: បរិមាណទំនិញកុងតឺន័រ និងសមត្ថភាពរបស់ចំណតផែកុងតឺន័រ

រូប ៥.៨-២ ក៏បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន ដែលមានការពង្រឹងដោយដាក់បន្ថែម QGC's និងគ្រឿងចក្រនៅទីលានផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាសមត្ថភាពចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីនោះ ។ ការពង្រឹងសមត្ថភាព និងការសាងសង់ចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីត្រូវធ្វើឱ្យរួចរាល់មុនពេលបរិមាណទំនិញកុងតឺន័រកើនឡើងសមត្ថភាពរបស់បំណងបច្ចុប្បន្ន ។ ដោយសារបរិមាណទំនិញកុងតឺន័រតាមការប៉ាន់ស្មានមានការកើនឡើង ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨-២ ដែលចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្នត្រូវដាក់បន្ថែម QGC និងគ្រឿងចក្រទីលានផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ ២០១៧ ។ នៅឆ្នាំ ២០២៣ ចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីត្រូវចាប់ផ្តើមដំណើរការ ។

រូប ៥.៨-៣ បង្ហាញពីកំនើនប្រចាំឆ្នាំនៃបរិមាណទំនិញចាក់ធារស្នូត និងរាយ ដោយផ្អែកលើស្ថិតិឆ្នាំ ២០១០ ជាមូលដ្ឋានការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ មានក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃ “ជំនួយការពិសេសដើម្បីរៀបចំគម្រោង (SAPROF) សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ប្រេង និងចំណតផែកុងតឺន័រជាបណ្តោះអាសន្ននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា JICA ឆ្នាំ ២០០៨” និងការប៉ាន់ស្មានមានក្នុងតារាង ៣.២-១៣ ក្នុងរបាយការណ៍នេះ គេសន្មត់បានថា: -បរិមាណទំនិញនឹងកើនឡើងថេរពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ២០២០ និងពី ២០២០ ដល់ ២០៣០ ។

ដោយបរិមាណទំនិញកើនឡើងដូចតាមការព្យាករណ៍ គេអាចប្រមើលជាមុនបានថា: -ច្រាំងចំណតថ្មី ដែលបច្ចុប្បន្ន គេប្រើប្រាស់លើកដាក់ទំនិញចាក់ធារស្នូត និងរាយ នឹងកើនឡើងលើសលុបនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត ហើយនឹងមានកំហុសអាចត្រូវរងចាំរហូតដល់ចំណតផែកុងតឺន័រជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ដំណើរការ ។ គេក៏អាចប្រមើលទុកជាមុនបានថា: -បរិមាណទំនិញនឹងកើនឡើងលើសមត្ថភាពសរុបរបស់ច្រាំងចំណតថ្មី និងចំណតផែកុងតឺន័រនេះនៅពេលណាមួយចន្លោះឆ្នាំ ២០២២ ឬ ២០១៣ ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-៣: បរិមាណទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងរាយ និងសមត្ថភាពច្រាំងចំណតថ្មី និងចំណតផែនការបំណង

(២) គោលការណ៍ពង្រឹងសមត្ថភាព

ការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុជំហានទីមួយរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ គឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពសមត្ថភាពសមត្ថភាពបំណងបច្ចុប្បន្ន ។ ដោយគ្របដណ្តប់ទៅលើវិញចាបរិមាណទំនិញចាក់ធារស្ងួត និងរាយនិងកើនលើសសមត្ថភាពរបស់ច្រាំងចំណតថ្មីនៅប៉ុន្មាន ឆ្នាំខាងមុខទៀត គេត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយអត្រាជាប់រវល់របស់ច្រាំងចំណតថ្មីនេះសម្រាប់កំពុងតែនឹង ។ ទន្ទឹមពេលនោះ គេត្រូវបង្កើនផលិតភាពចំណតផែនការបច្ចុប្បន្ន ដោយដាក់គ្រឿងចក្របន្ថែមដូចជា QGC's ពីរគ្រឿង និង គ្រឿងចក្រទីលានចាំបាច់ផ្សេងៗនៅដំណាក់កាលដំបូង ។ ការបង្កើនផលិតភាពចំណតផែនការបច្ចុប្បន្ន ដោយពង្រឹង គុណភាពគ្រឿងចក្រប្រតិបត្តិការគឺជាគម្រោងអាទិភាពខ្ពស់បំផុត ។

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែនការបច្ចុប្បន្ន និងចំណតផែនការបំណង និងទំនិញទូទៅ គេសន្មត់ថានឹងរៀបចំធ្វើ បន្ទាប់ ពីគម្រោងអាទិភាព ខ. ការពង្រឹងសមត្ថភាពចំណតផែនការបច្ចុប្បន្ន ធ្វើរួចរាល់ រួមទាំងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ ចំណតផែនការ ។

(៣) ការវាយតម្លៃពីទីតាំងគម្រោង

ការសិក្សានេះផ្តោតលើការពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ ក.ស.ស ហើយផែនការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ គួរ ត្រូវយកមតិសិក្សាឱ្យបានល្អិតល្អន់ ដោយឈរលើទស្សនៈពង្រឹងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ ក.ស.ស ។ ដូចនេះ គេសន្មត់ថា បំណងបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០៣០ ត្រូវចិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក.ស.ស ហើយដូចនេះ តំបន់ដែន

ទឹក និងដីគោកនៅជាប់កំពង់ផែបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវជ្រើសរើសធ្វើជាទីតាំងសក្តានុពលសម្រាប់គម្រោងនេះ ។

ក្នុងចំណុច ៥.៤ ក្រុមសិក្សាគម្រោងកំណត់តំបន់ដែនទឹកនៅជាប់ទំហំការពារទឹកភាគខាងជើងជាតំបន់មានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ធ្វើជា SEZ កំពង់ផែ ដែលជាបណ្តុំកំពង់ផែ និង EPZ រួមជាមួយគ្នា។ ក្នុងចំណុចនេះ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតផ្សេងទៀតសម្រាប់បន្ថែមភស្តុតាងដែលត្រូវការដាក់ឱ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០៣០ នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដែលផែនការនេះកំពុងរៀបចំធ្វើ ក្នុងនោះគេក៏បានពិចារណាពីទីតាំង និងកន្លែងទំនេរសម្រាប់ EPZ ផងដែរ ។

(១) ការជ្រើសរើសជាប់មលើផែនការគម្រោងប្លង់ជាទស្សនៈសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមភស្តុតាងមូលដ្ឋាន

ជាទូទៅ ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការមួយជំហានម្តងៗរយៈពេលវែង ។ បើទោះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមភស្តុតាងក្នុងគម្រោងនេះកំណត់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ក៏ដោយ វាមានទំនាក់ទំនងដែលថា ផែនការនេះលើកឡើងជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការពង្រីកបន្ថែមទៀត។ ដូចនេះ មុនពេលរៀបចំផែនការផ្តោតនៅឆ្នាំ ២០៣០ ជាដំបូង គេត្រូវលើកផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាទស្សនៈទាននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុត នៅពេលតំបន់ដែនទឹកក្នុងទំហំការពារទឹកភាគខាងជើងត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ ។ ក្រោយមកផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតផ្សេងទៀតផ្តោតនៅឆ្នាំ ២០៣០ នឹងត្រូវលើកឡើងក្នុងទម្រង់ផែនការជាទស្សនៈទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វែងឆ្ងាយ ។

ទំនិញសំខាន់នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺកុងតឺន័រ ហើយដូចនេះ កាន់តែសំខាន់ទៅទៀត ក.ស.ស ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ទំនិញកុងតឺន័រ នៅពេលចរាចរកុងតឺន័រកើនឡើង ស្របពេលដែលកម្ពុជាមានកំនើនសេដ្ឋកិច្ច។ កប៉ាល់កុងតឺន័រនឹងមានទំហំកាន់តែធំទៅៗ។ គេរំពឹងថា នៅឆ្នាំ ២០៣០ កប៉ាល់កុងតឺន័រដែលមានទំហំ ៥០.០០០ DWTs និងចូលមកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ក៏ដូចជាកប៉ាល់កុងតឺន័រទាំងនោះដែលមានទំហំ ២០.០០០ DWTs ដែលជាទំហំកប៉ាល់កុងតឺន័រ បច្ចុប្បន្នចូលមកកំពង់ផែ ។ ដូចនេះ ចំណតផែកុងតឺន័រត្រូវមានចំណតជម្រៅទឹកជ្រៅ -១៤ ម និងមានប្រវែង ៣៥០ ម ។ ទិសានប្រមូលផ្តុំកុងតឺន័រត្រូវមានទំហំទំហំ ៣៥០ម និងបណ្តោយ ៥៥០ ម ពីមុខទៅក្រោយ ។

១) ការសន្មតសម្រាប់រៀបចំផែនការគម្រោងប្លង់ទស្សនៈទាន

ផែនការគម្រោងប្លង់ទស្សនៈទានបង្ហាញខាងក្រោមត្រូវបានលើកឡើងដោយផ្អែកលើការសន្មតដូចខាងក្រោម:-

ក) ត្រូវកំណត់ពីតំបន់ផែនការច្បាស់លាស់

តំបន់ផែនការមានបន្ថែមភស្តុតាង និង EPZ ហើយ ក.ស.ស ទទួលបានសិទ្ធិអំណាចដោយច្បាប់ឱ្យគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវលើតំបន់នៃនេះ ។

ខ) បែងចែកមណ្ឌលនាវាចរណ៍

មណ្ឌលនាវាចរណ៍ក្នុងតំបន់ដែនទឹកហ៊ុំព័ទ្ធនៅកំពង់ផែ ត្រូវបែងចែកឱ្យបានច្បាស់លាស់រវាងកប៉ាល់/នាវាចូលមកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និងកប៉ាល់ផ្សេងទៀត និងកាណូត/ទូកនេសាទ ហើយមានការឯកភាពពីភ្នាក់ងារ/សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ។

គ) ត្រូវមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្ម

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃគម្រោង “សិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ឆ្នេរ និងផែនការមេរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចរាចរភាព ១: យុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរ JICA ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០” និងត្រូវសម្រេចឱ្យបាន។ ផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្មនៅជិតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលអាចធ្វើទៅបានមានបង្ហាញក្នុងរូប ៤.១-១២ ក្នុងជំពូក ៤ ។

ឃ) គិតគូរពីបញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថាន នៅអំឡុង និងក្រោយពេលអភិវឌ្ឍន៍ផែ

បញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថានដូចខាងក្រោមគេត្រូវមានការគិតគូរឱ្យបានហ្មត់ចត់អំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង និងនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការផែ ក្រោយពីបញ្ចប់គម្រោង:-

- កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅសមុទ្រ និងទៅដីគោកឱ្យបានជាអតិបរមា
- កាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រកដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានជាអតិបរមា
- កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើកម្រិតជីវភាព/មុខរបរអាជីវកម្មរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានឱ្យបានជាអតិបរមា
- កាត់បន្ថយកុំឱ្យមានការបង្កើត/បែងចែកសហគមន៍មូលដ្ឋានច្រើនថែមទៀតឱ្យបានជាអតិបរមា
- កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមឱ្យបានជាអតិបរមា
- កាត់បន្ថយការធ្វើឱ្យទឹកកង្វះ ការបំពុលបរិស្ថាន និងសំលេងរំខានពីការធ្វើចរាចរឱ្យបានជាអតិបរមា ។

ង) សិក្សាឱ្យបានល្អិតល្អន់ពីវិសាលភាព និងកាលវិភាគគម្រោង

ការព្យាករណ៍ពីទំនិញត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់ ខ. រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង ហើយគេត្រូវអង្កេតតាមដានពីប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការផងដែរ ។ វិសាលភាព និងកាលវិភាគគម្រោង គេត្រូវសិក្សាឱ្យបានល្អិតល្អន់ ផ្អែកទៅតាមការព្យាករណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ ។

២) ផែនការទស្សនាទានជំរើសផ្សេងៗ

គេអាចលើកឡើងនូវផែនការទស្សនាទានបីសម្រាប់តំបន់ដែនទឹកហ្នឹងដោយទំនប់ការពារទឹករលក ។ ផែនការទាំងបីនេះបង្ហាញពីទស្សនាទាន និងវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ មិនមានបំណងផ្តោតលើទីតាំង ចំណតផែ ឬ ទ្រង់ទ្រាយបំបន្ថយភណ្ណជាក់លាក់ណាមួយនោះទេ ។

ក) ផែនការទស្សនាទាន-១ (ការពង្រីកទៅភាគខាងជើង)

ទស្សនាទានអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺពង្រីកកំពង់ផែទៅភាគខាងជើងនៃចំណតផែកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន ។ បំបន្ថយភណ្ណចំណតផែកុងតឺន័រ និង EPZ ត្រូវសាងសង់លើកោះចាក់ចាក់ដី (មើលរូប ៥.៨-៤) ។ កប៉ាល់ទេសចរណ៍ និងចំណតផែទំនិញទូទៅត្រូវសាងសង់នៅក្រៅទំនប់ការពារទឹករលកខាងត្បូង ។ គេត្រូវបើកផ្លូវនៅផ្នែកខាងជើងនៃទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើងសម្រាប់ឱ្យកាណូត/ទូកនេសាទ និងកប៉ាល់ដឹកទំនិញតូចៗចេញចូលមកកំពង់ផែកុងតឺន័រនៅទីនោះ ។ ទំនប់ការពារទឹករលកគេសាងសង់ឡើងដើម្បីទប់ទឹករលកបក់មកពីទិសខាងជើង ។

មានជំរើសផ្លូវពីរផ្សេងទៀតចូលមកកោះនោះ៖ តាមបណ្តោយទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើង (ផ្លូវចេញចូល-១) និងស្ថានភាពភ្ជាប់ពីកោះមកផ្លូវនៅតាមឆ្នេរ (ផ្លូវចេញចូលលេខ-២) ។


ផ្លូវចេញចូលលេខ-១

ផ្លូវចេញចូលនេះត្រូវធ្វើនៅក្រៅទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើង ចំណែកស្ថានភាពត្រូវសាងសង់ពីលើច្រកបើកទំនប់ការពារទឹករលក ដើម្បីឱ្យកាណូត/ទូកនេសាទ និងកប៉ាល់ដឹកទំនិញតូចៗចេញចូល ។ ផ្លូវចេញចូលនេះកាត់ផ្លូវតាមឆ្នេរបច្ចុប្បន្នដោយស្ថានអាកាស ហើយបន្តរហូតដល់ផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្មដែលបានស្នើឡើងនោះ (មើលរូប ៤.១-១២) ។

ផ្លូវចេញចូលលេខ-២

ផ្លូវចេញចូលលេខ-២ តភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្ម និងចំណតផែកុងតឺន័រថ្មី កាត់ SEZ បច្ចុប្បន្ន ដោយស្មានអាកាស ។

ផែនការនេះមានឧបសគ្គខ្លះដូចជា៖ -គេត្រូវធ្វើការបូមស្តារបាសាំងច្រើន ហើយមានការពិបាកបូមស្តារនៅផ្នែកខាងជើងនៃបាសាំងដោយសារបាតទឹកនៅទីនោះសំបូរទៅដោយថ្មរឹង ។ ដូចនេះ ជម្រៅទឹកចំណតផែនៅខាងជើងបំផុតត្រូវមានកម្រិតត្រឹមតែ -១២ម ឬ រាក់ជាងនេះ ។




រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-៤: ផែនការទស្សនាទាន-១ (ពង្រីកទៅភាគខាងជើង)

ដោយលំបាកបូមស្តារបាសាំងឱ្យបានរហូតដល់ -១៤ម នៅតំបន់ភាគខាងជើង ដោយសារមានថ្មរឹងនៅបាតទឹក គេអាចធ្វើចំណតកុងតឺន័របានជាពីរកំណាត់៖ ចំណតប្រវែង ៧០០ ម និងចំណតប្រវែង ៣៥០ ម (មើលរូប ៥.៨-៥) ។ ផ្លូវចេញចូលដូចគ្នាទៅនឹងផែនការទស្សនាទាន-១ ដែរ ។ ទីតាំងចំណតផែកុងតឺន័រចំណតផែ និងទំនិញទូទៅ និងកន្លែងបើកច្រកផ្លូវនៅទំនប់ការពារទឹកលក់ភាគខាងជើងក៏ដូចគ្នាទៅនឹងផែនការទស្សនាទាន-១ ដែរ ។

ផែនការនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួននោះគឺកន្លែងទំនេរនៅទីលានប្រវែង ៣៥០ ម មានមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយត្រូវធ្វើការ
បូមស្តារច្រើន ដោយសារតំបន់នៅបាសាំងនោះធំជាងផែនការទស្សនាទាន-៣ ទៅទៀត ។ លើសពីនេះ ការចែកចំណែកផែដាច់
ពីគ្នាអាចបង្ករលក្ខណៈមិនងាយស្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការចំណតផែ ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង


រូប ៥.៨-៥: ផែនការទស្សនាទាន-២ (ចំណតផែរាងអក្សរ L)

ខ) ផែនការទស្សនាទាន-៣ (ការពង្រីកទៅភាគខាងលិច)

ផែនការទស្សនាទាននេះផ្តោតលើការសាងសង់ចំណតផែក្នុងតេន័របន្តប្រវែង ១.០០០ ម កាត់តំបន់ដែនទឹកក្នុងទំនប់
ការពារទឹកលកភាគខាងជើង (មើលរូប ៥.៨-៦) ។ ទីតាំង និងគម្រោងបង្ហាញផ្លូវចេញចូល និងចំណតផែក្នុងតេន័រសេចរណ៍ និង
ទំនិញទូទៅដូចគ្នាទៅនឹងផែនការទស្សនាទាន-១ និង -២ ដែរ ។

ផែនការនេះមានឧត្តមភាពដូចជា៖ - ត្រូវការបូមស្តារតិចជាងផែនការទស្សនាទានផ្សេងទៀត ដោយសារទីតាំងចំណតផែ
ក្នុងតេន័រនោះនៅជិតផ្លូវចូល ហើយមានកន្លែងទំនេរធំទូលាយនៅពីក្រោយចំណតផែក្នុងតេន័រសម្រាប់ EPZ ។

តាមគម្រោងនេះស្ទើរឱ្យសាងសង់ចំណតផែប្រវែង ១.០០០ ម ខ្លីជាងប្រវែងសរុបនៃចំណតផែក្នុងផែនការទស្សនា
ទាន-២ ៥០ម។ ទោះយ៉ាងណា ដោយកំពុងកំពុងរៀបចំចូលមកកំពង់ផែម្តងបីគ្រឿងកម្រនឹងមាន ចំណតផែនេះអាចទទួល
កំពុងកំពុងរៀបចំ ជាមួយចំណតប្រវែង ១.០០០ ម បាន។ លើសពីនេះ ការពង្រីកចំណតបន្តធ្វើឱ្យ QGC ប្រើប្រាស់
មានប្រសិទ្ធភាព ដោយត្រូវចែករំលែក QGC's គ្នាប្រើប្រាស់នៅតាមចំណតទាំងនោះ ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-៦: ផែនការទស្សនាទាន-៣ (ពង្រីកទៅភាគខាងលិច)

៣) ការជ្រើសរើសផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទស្សនាទានដែលល្អបំផុត

ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបមូលដ្ឋាននៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទស្សនាទានទាំងពីរ ផែនការទស្សនាទាន-៣ ជាជ័យល្អបំផុត
ដោយសំអាងលើឧត្តមភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម:-

- គេអាចសាងសង់ចំណតបើកនៃមានជម្រៅទឹក -១៤ម
- ការបូមស្តារបាសាំងទឹកតិចតួច


- គេអាចធ្វើចំណតផែបន្តប្រវែង ១.០០០ ម និង
- មានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ EPZ នៅខាងក្រោយចំណតផែកុងតឺន័រ

(៥) ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បំប៉ននិយកណ្តៅមូលដ្ឋានជីវិសផ្សេងៗ

១) ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍បំប៉ននិយកណ្តៅជីវិសផ្សេងៗ

ផែនការគម្រោងប្តូររបស់និយកណ្តៅជីវិសផ្សេងៗសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ត្រូវបានរៀបចំជាដំណាក់កាលទីមួយទុកសម្រាប់អនុវត្តផែនការទស្សនាទាន-៣ ។ ផែនការគម្រោងប្តូររបស់និយកណ្តៅជីវិសផ្សេងៗទៀតត្រូវដាក់ចូលចំណតផែកុងតឺន័រថ្មី ដែលមានចំណតពីរកន្លែង និងចំណតផែកុងតឺន័រចំនួនបួន និងទំនិញទូទៅ ដែលមានចំណតពីរកន្លែងដែរ ។

ក្នុងចំណោមចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីក្នុងផែនការទស្សនាទាន-៣ ចំណតផែកុងតឺន័រកន្លែងគួរត្រូវសាងសង់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ហើយដូចនេះ គេមានជីវិសពីរផ្សេងទៀត៖ ធ្វើចំណតផែកុងតឺន័រកន្លែងពីរខាងដីគោក (ផែនការជីវិស-១) ឬ ពីខាងសមុទ្រ (ផែនការជីវិស-២) ។ រូប ៥.៨-៧ បង្ហាញពីគម្រោងប្តូររបស់និយកណ្តៅក្នុងផែនការជីវិស-១ និងផែនការជីវិស-២ ។




រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

**រូប ៥.៨-៧: ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បំប៉ននិយកណ្តៅជីវិសផ្សេងៗរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០
ផ្អែកទៅតាមផែនការទស្សនាទាន-៣ ជាមូលដ្ឋាន**

ដោយផ្លូវផ្តល់ឧស្សាហកម្មនៅទីតាំងក្នុងដំណាក់កាលធ្វើសំណើ ហើយគេមិនច្បាស់ថាផ្លូវនេះនឹងធ្វើរួចរាល់នៅពេលណានោះទេ ក្រុមសិក្សាគម្រោងបានស្នើឱ្យធ្វើផ្លូវចេញចូលផែកុងតឺន័រជាមួយផ្លូវជាតិ កាត់តាមផ្លូវឆ្នេរដែលមានស្រាប់ រហូតដល់ពេលផ្លូវផ្តល់ឧស្សាហកម្មនេះធ្វើរួចរាល់ ។


ផែនការជីវិស-១ និងផែនការជីវិស-២ មានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨.៨ និង ៥.៨.៩ ។ ភាពខុសគ្នារវាងផែនការជីវិសទាំងពីរគឺទីតាំងចំណតផែកុងតឺន័រ និងផ្លូវចេញចូលផែ ។ រូបសណ្ឋានរបស់និយកណ្តៅផ្សេងៗដូចគ្នាសម្រាប់ផែនការជីវិសទាំងពីរ ។ ធាតុផ្សំគម្រោងមានសង្ខេបក្នុងតារាង ៥.៨-១១ ។



- (១) ចំណតផ្ទៃកុងតឺន័រ
 - (១.១) ចំណតផ្ទៃកុងតឺន័រ, (១.២) អាគារ, (១.៣) ផ្លូវចូលផ្ទៃ, (១.៤) គ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញ
- (២) កន្លែងត្រូវបូមស្តារ
- (៣) ទំនប់រលក

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-៨: ផែនការជីវីស-១ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍បំណុលមូលដ្ឋាន



- (១) ចំណតផែកុងតឺន័រ
 - (១.១) ចំណតផែកុងតឺន័រ, (១.២) អាគារ, (១.៣) ផ្លូវចូលផែ, (១.៤) គ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញ
- (២) កន្លែងត្រូវបូមស្តារ
- (៣) ទំនប់រលក

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-៩: ផែនការជំរើស-២ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍បំបន្ថយភណ្ណមូលដ្ឋាន

តារាង ៥.៨-១១: សមាសធាតុគម្រោង


| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| ១. ចំណតផែកុងតឺន័រ | | | |
| ១.១. ចំណតផែកុងតឺន័រ | | | |
| ប្រវែង ៣៥០ម ជំរៅទឹក -១៤ម ទទឹងទី លានមាត់ច្រាំងផែ ៣៥ម ទីលានកុងតឺន័រ(៧០០ម x ៥១៥ម) កន្លែងគយ កន្លែងទុក ទំនិញ ។ល ។ | ចំណតផែ ហត | | ២ ៤៨ |
| ១.២. អាគារការិយាល័យ | | | |
| អាគាររដ្ឋបាល ស្ថានីយ៍អគ្គិសនី រោងជាង ស្ថានីយ៍ស្តុកប្រេង ច្រកចំណតផែ (នាំចេញ ៣ ជួរ, នាំចូល ២ ជួរ) | | | ៤.៣០០ម ^២ ៥ ជួរ |
| ១.៣. ផ្លូវចូលផែ/ស្ពាន/ស្ពានអាកាស | លស | | |
| ផែនការទី ១ ផែនការទី ២ | | ស្ពានចូលផែ ពង្រីកផ្លូវតាមឆ្នេរ ស្ពានចូលផែ ផ្លូវចូលផែ | |
| ១.៤. គ្រឿងចក្រ | | | |
| ដងយោងធន់ធ្ងន់នៅតែម្តងច្រាំងផែ RTG រថយន្តលើក/យោង រថយន្ត និងកន្ទុយសណ្តោង ប៉មបំភ្លើង ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ បរិក្ខារសន្តិសុខ | ឯកតា ឯកតា ឯកតា ឯកតា ឯកតា | ៣០.៥ តោន Post Panamax ៣៥.៦ តោន ៥ ដងយោង ៧.៥ តោន សំបកកុងតឺន័រ ៤០' | ៦ ១៨ ៩ ២៦ ១៨ |
| ២. ការបូមស្តារបាសាំង និងយួងចូលផែ | | | |
| បូមស្តារយួងចូលផែ បូមស្តារបាសាំង | ១.០០០ម ^៣ ១.០០០ម ^៣ | | ១.៧០០ ២.៣៣០ |
| ៣. ទំនប់រលក | | | |
| ច្រកផ្លូវទំនប់រលកចូលផែសំខាន់ ការបើកច្រកផ្លូវទំនប់រលកភាគខាងជើង | ម ម ម | យកថ្មចេញ ទំនប់រលក | ២០០ ១០០ ២០០ |
| ៤. ចំណតផែទេសចរណ៍ | | | |
| ចំណតផែ ការវាស់ដី ឃ្នាំង (អង្ករ) | ចំណត ហត ម ^២ | ៤០០ម (L)x៣០ម(W)x -៩.៥ម (D) ៥០ម x១៥០ម | ២ ៥ ៧.៥០០ |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

ទីតាំងបើកច្រកផ្លូវនៅទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើងដែលបានស្នើរឡើងក្នុងផែនការជំរើសពីរសម្រាប់ជាផ្លូវឱ្យកាណូត/ទូកនេសាទ និងកប៉ាល់ដឹកទំនិញតូចៗបើកឆ្លងកាត់ទីតាំងមួយដែលធ្វើទៅបាន ។ ទីតាំងជំរើសបីផ្សេងទៀត ខ. ទីតាំង (a), (b) និង (c) សម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងបើកច្រកផ្លូវនោះអាចមានទម្រង់ដូចក្នុងរូប ៥.៨-១០ ។

ផែនការជំរើស-១ និងជំរើស-២ ដាក់បញ្ចូលសំណើរតំបន់ស្ពានពលសម្រាប់ EPZ នៅជាប់ចំណតផែកុងតឺន័រ ។ ដូចនេះ ទីតាំង (c) ត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយទីតាំង (a) និង (b) មិនធ្វើទៅបាន ។

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បំប៉ននិយតភណ្ឌស្ទើរក្នុងការសិក្សានេះ ក៏ដូចជាក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទូទៅនានាបានត្រូវមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ មុនពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង។ ក្នុងដំណើរការផ្តល់ការឯកភាព គេអាចសិក្សាឱ្យបានល្អិតល្អន់បន្ថែមទៀត និងអាចកែប្រែផែនការនេះ ដើម្បីឱ្យមានការឯកភាពរួមក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ លើការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រើប្រាស់តំបន់ដែនទឹកបំពុំជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលកនោះ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.៨-១០: ជំរើសទីតាំងផ្សេងៗសម្រាប់បើកជាច្រកផ្លូវនៅទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើង

៥.៨.២. លំនឹងទឹកនៅបាសាំង

លំនឹងទឹកនៅតំបន់ដែនទឹកបំពុំជុំវិញទំនប់ការពារទឹករលកត្រូវបានគេវិភាគតាមគំរូជាតូលេខ។ លក្ខខណ្ឌនៃការវិភាគ និងលទ្ធផលមានពិពណ៌នាលំអិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ-២។

(១) គោលបំណងនៃការវិភាគលំនឹងទឹកក្នុងតំបន់ដែនទឹក

គេធ្វើការវិភាគដោយមានគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖-

- វាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៅពេលមានចំណតផែក្នុងតែន័រនៅតំបន់ដែនទឹកជាប់នោះ
- វាយតម្លៃពីទ្វេពលនៃការពង្រីកទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើង
- សិក្សាពីទ្វេពលនៃការប្រើប្រាស់សំណង់ស្រូប/ទប់ទឹករលកនៅចំណតក្នុងតែន័រ និង
- វាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការបើកច្រកផ្លូវនៅទំនប់ការពារទឹករលក ទៅលើលំនឹងទឹកក្នុងតំបន់ដែនភាគខាងជើង។

(២) វិធីសាស្ត្រគណនា

១) ទិសដៅទឹករលកបក់ចូលមក

ទឹករលកបក់មកពីទិសខាងលិច (W) និងទិសពាយ័ព្យ (NW) ត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកវិភាគ ដោយវាមានប្រេកង់នៃកើតឡើងខ្ពស់ ហើយកំពង់ផែបែរមុខចំទៅទិស W និង NW ។

២) ទំហំ និងទីករលកដែលអាចកើតមាន


រយៈពេលមានទីករលក ៤ វិនាទី ត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយពេលណាមួយរយៈពេលមានទីកកាន់តែយូរ ផលប៉ះពាល់ដល់លំនឹងទឹកនៅតំបន់ដែនទឹកផ្នែកកាន់តែមានច្រើនដែរ ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទិសដៅទីករលកបក់ទៅមកគឺ $S_{max}=90$ ដោយគិតថាទីករលកកើតឡើងពីកុងឆកសមុទ្រ ហើយបោកបក់ក្នុងទិសដៅទូលំទូលាយ ។

៣) ជម្រៅទឹកបាសាំង

គេសន្មត់ថាតំបន់ដែនទឹកក្នុងរង្វង់ទំនប់ការពារទីករលកមានជម្រៅទឹក-១៤ម ។ គួរកត់សំគាល់ផងដែរថា ជម្រៅទឹកជាក់ស្តែងគឺជ្រៅជាង លើកលែងនៅបាសាំងដែលបានបូមស្តារ ហើយតាមនិន្នាការជាតូលេខ គេអាចវិភាគបានថាវានឹងបង្កឱ្យមានទីករលកខ្ពស់ៗនៅកន្លែងទឹករាក់ ។

៤) រូបសណ្ឋានសំណង់ក្នុងតំបន់ជាតូលេខ

រូបសណ្ឋានសំណង់ និងព្រំដែននៃការគណនាក្នុងតំបន់ជាតូលេខគឺផែនការជំរើស-១ និងជំរើស-២ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨-១១ ។ ដោយកំពុងផែបែរមុខទៅទិសខាងកើត លំនឹងទឹក ដែលបង្ហាញដោយអនុបាតកំពស់ទីករលកនៅចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ និងនៅកន្លែងបើកច្រកផ្លូវទំនប់ការពារទីករលក និងអត្រាប្រតិបត្តិការចំណតផែសុទ្ធ ដែលជាអត្រាថ្ងៃអាចធ្វើការក្នុងមួយឆ្នាំ ត្រូវបានយកមកគណនាសម្រាប់ទីករលកដែលបក់មកពីទិសខាងលិច និងទិសពាយព្យ ។ លំនឹងទឹកត្រូវគេវាយតម្លៃនៅតាមតំបន់បួន ខ. តំបន់ ១ ដល់ តំបន់ ៤ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨-១០ ចំណែកអត្រាប្រតិបត្តិការចំណតផែសុទ្ធ គេវាយតម្លៃគិតតាមចំណត-១ និងចំណត-២ នៃចំណតផែកុងតឺន័រថ្មី ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-១១: រូបសណ្ឋានតំបន់ជាតូលេខ និងទីតាំងវាយតម្លៃលំនឹងទឹក

គេបានធ្វើការគណនាសម្រាប់ផែនការជំរើស-១ និងជំរើស-២ ក្នុងលក្ខខណ្ឌមាន និងគ្មានទំនប់ការពារទីករលក-១ (មើលរូប ៥.៨-១១) ហើយសំណង់ចំណតពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា ខ. ប្រភេទស្រូបទីករលក និងប្រភេទទប់រលក ។ ការគណនាមានដូចខាងក្រោម:-

- ករណី ១: គ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងប្រភេទចំណតកុងតឺន័រទប់ទឹករលក
- ករណី ២: មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងប្រភេទចំណតកុងតឺន័រទប់ទឹករលក
- ករណី ៣: គ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងប្រភេទចំណតកុងតឺន័រស្រូបទឹករលក
- ករណី ៤: មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងប្រភេទចំណតកុងតឺន័រស្រូបទឹករលក

លើសពីនេះ ផលប៉ះពាល់នៃការបើកច្រកផ្លូវផ្នែកខាងជើងនៃទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើងលើលំនឹងទឹកបាត់បង់ ក្រោយពេលបើកត្រូវបានគេយកមកសិក្សាសម្រាប់ទីតាំងបើកច្រកផ្លូវនោះ បែរទៅទិសខាងលិច (ករណី (ក)) និងបែរទៅ ទិសខាងជើង (ករណី (ប)) ។ គេក៏បានសិក្សាពីករណីមាន និងគ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-២ ផងដែរ ដែលត្រូវសាងសង់នៅ មុខកន្លែងបើកច្រកផ្លូវនោះ ។


(៣) លទ្ធផលគណនា

១) អត្រាប្រតិបត្តិការចំណតកុងតឺន័រសុទ្ធ

ប្រតិបត្តិការលើកដាក់កុងតឺន័រនៅចំណតអាចនឹងត្រូវផ្អាកសិននៅពេលមានទឹករលកខ្ពស់បំផុតនៅចំណតដែលលើសពី ៥០ សម ។ ដូចនេះ អត្រាប្រតិបត្តិការចំណតសុទ្ធត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានដោយផ្អែកទៅតាមប្រូបាប៊ីលីតេនៃកំពស់ទឹករលកដែល អាចកើតមានក្រោម ៥០ សម នៅចំណតកុងតឺន័រជាមូលដ្ឋាន ។ គេនិយាយថា សម្រាប់កំពស់ទឹកដែលមាន DWT ៥០.០០០ តោន ប្រតិបត្តិការលើកដាក់កុងតឺន័រមិនមានអ្វីរងទុរយល លុះត្រាទឹករលកមានកំពស់លើសពី ១.០ម ។ ក៏ប៉ុន្តែ ចំណតកុងតឺន័រ ថ្មីគេក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់កំពស់កុងតឺន័រទំហំតូចផងដែរ មាន DWT ប្រហែល ២០.០០០ តោន ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងចូលមក កំពង់ផែ ក៏ដូចកំពស់កុងតឺន័រធំៗដែរ ។ ដូចនេះ អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធត្រូវគេគណនាជាប្រូបាប៊ីលីតេកំពស់ទឹករលកដែលអាច កើតមានទាបជាង ៥០ សម ។

លទ្ធផលមានបង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨-១២ ។ អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធបង្ហាញក្នុងរូបគឺជាមធ្យមភាគចំណត-១ និងចំណត-២ ។ តាមការអង្កេត អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធខ្ពស់ជាងបន្តិចបន្តួយសម្រាប់ផែនការ-២ នេះមកពីចំណតកុងតឺន័រផែនការ-១ ទទួលរងទឹក រលកបំផុតពីទិសខាងលិចដោយគ្មានទំនប់ការពារទឹករលកទប់ ចំណែកចំណត-២ ក្នុងផែនការ-២ ចិតក្នុងមណ្ឌលការពារ ដោយទំនប់ការពារទឹករលក-១ ។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូប អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធនៅចំណតកុងតឺន័រគឺ ៩៥.៥% សម្រាប់ករណី ១ (គ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងជាប្រភេទសំណង់ចំណតទប់រលក) ។ អត្រានេះកើនទៅដល់ ៩៧% ដោយប្រើសំណង់ ចំណតប្រភេទស្រូបទឹករលក (ករណី ២) ឬ ដោយសំណង់ទំនប់ការពារទឹករលក-១ (ករណី ៣) ។ អត្រានេះអាចកើនឡើង ទៅដល់ ៩៨% ដោយទំនប់ទឹកការពារទឹករលក-១ និងប្រភេទចំណតស្រូបទឹករលក (ករណី ៤) ។

ជាការសន្និដ្ឋាន បើទោះគ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងសំណង់ចំណតប្រភេទទប់ទឹករលក អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធខ្ពស់ ជាង ៩៥% ។




រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-១២: អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធនៃចំណតកុងតឺន័រថ្មី (កម្រិតកំពស់ទឹករលកមាន ៥០ សម)

លំនឹងទឹកនៅចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណតថ្មី (តំបន់ ១)

ទំនប់ការពារទឹករលករបស់កំពង់ផែបែរមុខទៅទិសខាងលិច ហើយទឹករលកបក់មកពីទិសខាងលិចចូលផ្ទាល់មកក្នុងបាសាំង។ នៅពេលគេសាងសង់ចំណតកុងតឺន័រថ្មីរួចរាល់ ទឹករលកនឹងត្រូវទប់ដោយសំណង់ចំណត ហើយបក់សំដៅទៅចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណតថ្មី ហើយធ្វើឱ្យរញ្ជួយដល់តំបន់ដែនទឹក (តំបន់ ១) ។ រូប ៥.៨-១៣ បង្ហាញពីអត្រាធាតុកំបាំងនៃកំពស់ទឹករលក ដែលជាអនុបាតកំពស់ទឹករលកនៅទីតាំងសិក្សា និងនៅកន្លែងខាងក្រៅទំនប់ការពារទឹករលក ហើយដែលមានកំពស់ ១.០ ម នៅចំណុចច្រកចូល សម្រាប់ករណីទាំងបួន និងករណីគ្មានចំណតកុងតឺន័រថ្មី ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបដោយដាក់ថា “No CT” ។

លើកលែងករណី ៤ ដែលមានទំនប់ការពារទឹករលក-១ និងសំណង់ចំណតប្រភេទស្រូបទឹករលក អត្រាថយចុះទឹករលកមានខ្ពស់ ហើយលំនឹងទឹកមានសភាពកាន់តែអាក្រក់បើគ្មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ។




រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-១៣: លំនឹងទឹកនៅមុខចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណត (តំបន់ ១)

រូប ៥.៨-១៤ បង្ហាញពីអត្រាថយចុះទឹករលកនៃទឹករលក នៅពេលទឹករលកបក់ពីទិសពាយព្យ ។ ដោយទំនប់ការពារទឹករលកមិនការពារច្រាំងចំណតថ្មី និងចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្នទេ អត្រាថយចុះទឹករលកមាន ០.៨ សម្រាប់ចំណតកុងតឺន័រ


បច្ចុប្បន្ន និង ១.០ សម្រាប់ច្រាំងចំណតថ្មី ករណី ១ និងករណី ៣ ដែលគ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-១។ ក្នុងករណី ២ និង ករណី ៤ អត្រាថយចុះទឹករលកបានថយមកត្រឹម ០.៦ (ចំណតកុងតឺន័រវិញ) និង ០.៨ (ច្រាំងចំណតថ្មី) ហើយដូចនេះ ទ្វេដងនៃទំនប់ការពារទឹករលក-១ មានភាពជាក់ស្តែងបន្តិច។ តាមការអង្កេត គ្មានផលប៉ះពាល់នៃចំណតកុងតឺន័រថ្មីទេ នោះ មកពីអត្រាថយចុះទឹករលកនៅតែដដែល បើទោះមានសំណង់ចំណតកុងតឺន័រវិញប្រភេទណាក៏ដោយ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.៨-១៤: លំនឹងទឹកនៅចំណតកុងតឺន័រវិញបច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណត (តំបន់ ១)

២) លំនឹងទឹកនៅកំពង់ផែនេសាទ (តំបន់ ២)

អត្រាថយចុះទឹករលកក្នុងតំបន់ដែនទឹកនៅមុខកំពង់ផែនេសាទជាប់នឹងចំណតកុងតឺន័រវិញបច្ចុប្បន្ន តាមការប៉ាន់ស្មានមាន បង្ហាញក្នុងរូប ៥.៨-១៥។ នៅពេលទឹករលកបក់មកពីទិសខាងលិច លំនឹងទឹកនៅកំពង់ផែនេសាទកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ ទៅដោយគ្មានទំនប់ការពារទឹករលក-១ នៃសំណង់ចំណតស្រូបទឹករលកនៅចំណតកុងតឺន័រវិញ។ នៅពេលទឹករលកបក់មកពី ទិសពាយព្យ លំនឹងទឹកក្នុងតំបន់ ២ នៅដដែល ឬ កើន ១០% ដោយមានទំនប់ទឹកការពារទឹករលក-១។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង
រូប ៥.៨-១៥: អត្រាថយចុះទឹករលកនៅមុខកំពង់ផែនេសាទ (តំបន់ ២)

៣) លំនឹងទឹកក្នុងបាសាំងភាគខាងជើង

លទ្ធផលថយចុះទឹករលកក្នុងបាសាំងភាគខាងជើង (តំបន់ ៣ និង ៤) មានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៨-១២ ។ បើទោះមាន ករណីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ អត្រាថយចុះទឹករលកក្នុងតំបន់ ៣ និង ៤ គឺ ០.២៧ ឬ លើសពីនេះ ។ លទ្ធផលបង្ហាញថា នៅ ពេលទឹករលកបក់មកពីទិសខាងលិច ឬ ពាយព្យ ទឹករលកបក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងបាសាំងភាគខាងជើង ។ លទ្ធផលនេះសប្បុរស ឱ្យឃើញថា ការបើកច្រកផ្លូវទំនប់ការពារទឹករលកបច្ចុប្បន្ន ឧ. ផ្លូវ(ទឹក)ចូលទៅកំពង់ផែ មានទំហំធំពេក ហើយទឹករលក ទាំងនោះនឹងត្រូវទប់ដោយចំណតបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់មកបក់ឆ្ពោះទៅបាសាំងខាងជើង ។

ចំណតកុងតឺន័រថ្មីយ៉ាងទឹករលកមិនឱ្យបក់ទៅបាសាំងខាងជើង ហើយលំនឹងទឹកក្នុងបាសាំងខាងជើងនឹងភាពល្អប្រសើរ ឡើង (មើលតារាង ៥.៨-១២ Option (a)) ។

តារាង ៥.៨-១២: អត្រាថយចុះទឹករលកក្នុងបាសាំងខាងជើង (តំបន់ ៣ និង ៤)

| North Corner (Area 3) | | | Location of North opening of Breakwater | | | |
|-----------------------|--------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Wave Direction | Plan | No Project | Option (a) | | Option (b) | |
| | | | With Breakwater-2 | Without Breakwater-2 | With Breakwater-2 | Without Breakwater-2 |
| W | Plan 1 | 0.36 | 0.18 | 0.27 | | |
| | Plan 2 | | 0.28 | | | |
| NW | Plan 1 | 0.27 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| | Plan 2 | | 0.23 | | | |

| North Water Area (Area 4) | | | Location of North opening of Breakwater | | | |
|---------------------------|--------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Wave Direction | Plan | No Project | Option (a) | | Option (b) | |
| | | | With Breakwater-2 | Without Breakwater-2 | With Breakwater-2 | Without Breakwater-2 |
| W | Plan 1 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | | |
| | Plan 2 | | 0.28 | | | |
| NW | Plan 1 | 0.30 | 0.13 | 0.27 | 0.35 | 0.35 |
| | Plan 2 | | 0.13 | | | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

តារាង ៥.៨-១២ ក៏បង្ហាញថា បើទីតាំងបើកច្រកផ្លូវទំនប់ការពារទឹករលកគឺ Option (b) ហើយនៅពេលរលកបក់ពី ទិសពាយព្យ នោះអត្រាថយចុះទឹករលកក្នុងតំបន់ ៤ មានកម្រិតខ្ពស់ជាង ករណីមិនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ។ នេះបញ្ជាក់ថា ទី តាំងទំនប់ការពារទឹករលក-២ មិនសមស្របទេ ហើយវាក៏មិនការពារដល់ច្រកផ្លូវបើកនៅទំនប់ការពារទឹករលកនោះដែរ ។ វា អាចចាំបាច់ត្រូវសិក្សាល្អិតល្អន់ពីទីតាំង និងរូបសណ្ឋានទំនប់ការពារទឹករលក-២ នៅពេលគេកំណត់បានទំហំលំអិតផ្សេងៗ ដូច ជា៖ -ទីតាំងច្រកផ្លូវបើក ទទឹង និងទិសដៅយូរនាវាចរណ៍ ។

(៤) សេចក្តីសន្និដ្ឋានពីលំនឹងទឹកនៅបាសាំង

១) អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធនៃចំណតកុងតឺន័រថ្មី

អត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធនៃចំណតកុងតឺន័រថ្មីខ្ពស់ជាង ៩៥% ដោយមិនចាំបាច់ពង្រីកទំនប់ការពារទឹករលកភាគខាងជើង និងសំណង់ចំណតស្រូបទឹករលកសម្រាប់ទាំងផែនការ-១ និងផែនការ-២ ទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែ សម្រាប់កំពង់ផែកុងតឺន័រទំហំតូចដែល មាន DWT ប្រហែល ២០.០០០ តោន មានប្រូបាប៊ីលីតេដែលប្រតិបត្តិការលើកដាក់កុងតឺន័រនៅចំណតអាចត្រូវផ្អាកប្រ ហែល ២០ ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ការពង្រីកទំនប់ការពារទឹករលក និងការប្រើសំណង់ចំណតប្រភេទស្រូបទឹករលកសម្រាប់ចំណត

កុងតឺន័រថ្មីបង្កើនអត្រាប្រតិបត្តិការសុទ្ធ ហើយថ្លៃធ្វើការសុទ្ធអាចតិចជាង ៣៥០ ថ្ងៃ ។

២) ផលប៉ះពាល់លើចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណតថ្មី

ដោយទឹករលកត្រូវទប់ពីចំណតកុងតឺន័រថ្មី កំពស់ទឹករលកនៅមុខចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណតថ្មីនឹងកាន់ខ្ពស់ ទៅ នៅពេលទឹករលកបក់មកពីទិសខាងលិច ។ ដោយពង្រីកទំហំការពារទឹករលកភាគខាងជើង និងប្រើសំណង់ប្រភេទស្រូប ទឹករលកសម្រាប់ចំណតកុងតឺន័រថ្មី ផលប៉ះពាល់នៃការទប់ត្រឡប់ទឹករលកមកវិញអាចនឹងកាត់បន្ថយដល់កម្រិតទាប ដោយ គ្មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ។

សម្រាប់ទឹករលកបក់មកពីទិសពាយព្យ ទឹករលកបក់សំដៅទៅចំណតកុងតឺន័របច្ចុប្បន្ន និងច្រាំងចំណតថ្មី ដោយមិនថា ថយអ្វីទេ ។ ស្ថានភាពនេះនឹងនៅដដែល បើទោះមានចំណតកុងតឺន័រថ្មីក៏ដោយ ។ ក៏ប៉ុន្តែ បើគេពង្រីកទំហំការពារទឹករលក ភាគខាងជើង លំនឹងទឹកនៅចំណតបច្ចុប្បន្ននឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង ។

៣) ផលប៉ះពាល់លើកំពង់ផែនេសាទ (តំបន់ ២)

នៅពេលទឹករលកបក់ពីទិសខាងលិច កំពស់ទឹករលកនៅតំបន់ផែនេសាទ (តំបន់ ២) នៅមុខកំពង់ផែនេសាទជាប់នឹងចំណត កុងតឺន័របច្ចុប្បន្នទំនងជាថយចុះ ដោយសារទឹករលកត្រូវបានទប់កំចាត់ចំណតកុងតឺន័រថ្មីនោះ ។ ដោយពង្រីកទំហំការ ពារទឹករលក និងប្រើចំណតស្រូបទឹករលកសម្រាប់ចំណតថ្មី លំនឹងទឹកអាចនឹងកាត់បន្ថយមកទាបដល់កម្រិតបច្ចុប្បន្ន ។ ការ ពង្រីកទំហំការពារទឹករលកនឹងអាចកាត់បន្ថយកំពស់ទឹករលកក្នុងតំបន់ ២ ប្រមាណ ១០% ចំពោះទឹករលកបក់មកពីទិស ពាយព្យ ។

៤) ផលប៉ះពាល់លើបុរេសាងភាគខាងជើង (តំបន់ ៣ និង ៤)

ចំណតកុងតឺន័រថ្មីនឹងរារាំងខ្ទប់ទឹករលកមិនឱ្យបក់ទៅបុរេសាងភាគខាងជើងបាន ហើយកាត់បន្ថយកំពស់ទឹករលកនៅតំបន់ ៣ និង ៤ បានប្រមាណ ៣០% ។ មួយវិញទៀត ការបើកច្រកផ្លូវឱ្យកំពុងតូចៗបើកចេញចូលនៅផ្នែកខាងជើងនៃទំហំការ ពារទឹករលក ធ្វើឱ្យទឹករលកបក់មកពីទិសពាយព្យបក់ចូលទៅបុរេសាងភាគខាងជើង និងបង្កការរំខានដល់បុរេសាងនេះ ។ ដោយ សាងសង់ទំហំការពារទឹករលកដើម្បីការពារច្រកផ្លូវបើកនោះ លំនឹងទឹកក្នុងបុរេសាងភាគខាងជើងអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរ ឡើងដូចស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ។

៥) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បូកសរុបលទ្ធផលវិភាគទាំងអស់មក គេទាញបានជាអនុសាសន៍ថាទំហំការពារទឹករលកភាគខាងជើងត្រូវពង្រីកបន្ថែម ហើយសំណង់ចំណតកុងតឺន័រថ្មីត្រូវធ្វើជាប្រភេទស្រូបទឹករលក ។

៥.៨.៣. ការធ្វើផែនការដីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងឧស្សាហកម្ម

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មកំពង់ផែ និង EPZ ។ ផែនការនេះស្នើឱ្យធ្វើ EPZ នៅជាប់ចំណតផែកុងតឺន័រងាយស្រួលបំពេញមុខងារពន្ធុការឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មជំរុញការ នាំចេញក្នុងតំបន់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ។ ដោយ EPZ ដែលបានស្នើឡើងនេះមានគុណសម្បត្តិជាប់ទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយកំ ពង់ផែ វាក៏មានគុណវិប្បត្តិផងដែរ នោះគឺការចំណាយរានដីក្នុងតំបន់ទឹកជ្រៅ ។

នៅផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្មតភ្ជាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និងខណ្ឌស្ទឹងហាវ ដែលបានស្នើឡើងសាងសង់រួចរាល់ តំបន់ដី គោកនៅតាមផ្លូវថ្នល់នេះអាចជាតំបន់មានសក្តានុពលសម្រាប់ EPZ ។ ដូចនេះ មុនពេលអភិវឌ្ឍន៍ EPZ ដោយរានដីនៅជាប់ចំ

ណតផែកុងតឺន័រ គេត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃឱ្យបានល្អិតល្អន់ពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិប្បត្តិនៃការមាន EPZ នៅក្បែរកំពង់ផែ រួមទាំងធ្វើការប្រៀបធៀបចំណាយអភិវឌ្ឍន៍ តម្រូវការសម្រាប់ EPZ និងប្រភេទពាណិជ្ជកម្មសាកសមសម្រាប់ EPZ នៅក្បែរកំពង់ផែ ។ ទំហំអភិវឌ្ឍន៍ EPZ ត្រូវកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលវាយតម្លៃជាមូលដ្ឋាន ។


៥.៨.៤. ការធ្វើផែនការផ្លូវចេញចូលផែ

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បំប៉ននីយភណ្ឌជំរើស-១ (រូប ៥.៨-៨) និង-២ (រូប ៥.៨-៩) បានស្នើឱ្យធ្វើផ្លូវចេញចូលផែ រហូតដល់ផ្លូវតាមឆ្នេររូបប្រាសាទ ដោយសារផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្ម ដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបទាំងនេះ ជាបន្ទាត់ចុះៗក្រាស់ គ្រាន់តែទិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើផែនការ ហើយគេមិនដឹងថាពេលណាផ្លូវនេះចាប់ដំណើរនោះទេ ។

ទោះយ៉ាងណា នៅពេលចំណតកុងតឺន័រថ្មីចាប់ដំណើរពេញទី ហើយលើកដាក់បានកុងតឺន័រ ១ លាន នោះរថយន្តដឹកកុងតឺន័រប្រហែលកន្លះលាននឹងត្រូវបើកចេញចូលចំណតផែនេះ ។ ដូចនេះ ចាំបាច់ត្រូវមានផ្លូវចេញចូលផែមួយតភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្ម ហើយគេត្រូវធ្វើផ្លូវបំបែករវាងផ្លូវចេញចូលផែ និងផ្លូវតាមឆ្នេររូបប្រាសាទ ដើម្បីបញ្ជ្រាបការកកស្ទះចរាចរ ។

បើទោះផែនការជំរើស-១ ស្នើឱ្យពង្រីកផ្លូវតាមឆ្នេររហូតដល់ផ្លូវបំបែកទៅផ្លូវជាតិលេខ ៤ ដើម្បីបន្ថយការកកស្ទះចរាចរ ចាំបាច់គេត្រូវធ្វើផ្លូវកាត់មួយទៀតតភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្មតាមរយៈស្ថានអាកាសកាត់ SEZ បច្ចុប្បន្ន (មើលរូប ៥.៨-១១) ។ ជាអនុសាសន៍ផងដែរ ផ្លូវនៅក្រោយ SEZ ដែលគេហៅថាសហគមន៍ គួរត្រូវកែលម្អ ដើម្បីបង្វែរទិសដៅចរាចរបច្ចុប្បន្នដែលប្រើផ្លូវតាមឆ្នេរទៅប្រើផ្លូវកាត់នោះវិញ ។

ទិតក្នុងស្ថានភាពនេះ ក.ស.ស ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយសកម្មទុកជាមុន ត្រៀមសម្រាប់ផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្ម និងផ្លូវសហគមន៍ឱ្យបានទាន់ពេល ។



រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

រូប ៥.៨-១៦: ផ្លូវចេញចូលផែ និងផ្លូវនាវាចរណ៍

៥.៨.៥. ការគិតគូរពីបរិស្ថាន និងសង្គមក្នុងដំណើរការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតផ្សេងៗ

តាមរយៈគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ JICA ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសរុបទាំងអស់មាន ១១ កត្តាត្រូវបានកំណត់ឡើង ជាពិសេសសម្រាប់ឱ្យពិចារណាក្នុងដំណើរការរៀបចំធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតផ្សេងៗ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ដោយសារតំបន់ទំនេរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មានកម្រិត នោះហេតុប៉ះពាល់ផ្សេងៗមិនអាចចៀសផុតនោះទេ ។ តារាង ៥.៨-១ បង្ហាញពីគិតគូរពីបរិស្ថាន និងសង្គមសម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតនីមួយៗ ។

តារាង ៥.៨-១៣: ការគិតគូរពីបរិស្ថាន និងសង្គមសម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតនីមួយៗ

| | កត្តាហេតុប៉ះពាល់ | ផែនការ ១ | ផែនការ ២ |
|---------------|--|---|---|
| បរិស្ថានសង្គម | ១ ការផ្លាស់ទីជម្រកមិនស្ម័គ្រចិត្ត | គេគ្រោងនឹងដាក់បំបន្ថយភណ្ណនៅកន្លែងដែលមិនបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ទីជម្រកដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត ។ | គេគ្រោងនឹងដាក់បំបន្ថយភណ្ណនៅកន្លែងដែលមិនបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ទីជម្រកដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត ។ |
| | ២ សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដូចជា៖ -ការងារធ្វើនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ។ល។ | គេគ្រោងបើកច្រកផ្លូវថ្មីសម្រាប់កាណូត/ទូកនេសាទបើកចេញចូលនៅស្ពានផែដើម្បីបញ្ជ្រាបបញ្ហាច្រើនប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជានេសាទ ដោយសកម្មភាពទាំងនោះគេអាចធ្វើនៅស្ពានផែបាន ។ | គេគ្រោងបើកច្រកផ្លូវថ្មីសម្រាប់កាណូត/ទូកនេសាទបើកចេញចូលនៅស្ពានផែដើម្បីបញ្ជ្រាបបញ្ហាច្រើនប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជានេសាទ ដោយសកម្មភាពទាំងនោះគេអាចធ្វើនៅស្ពានផែបាន ។ |
| | ៣ ការប្រើប្រាស់ដីនិងធនធានក្នុងមូលដ្ឋាន | គេគ្រោងនឹងដាក់បំបន្ថយភណ្ណនៅកន្លែងដែលមិនធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ដីធួបច្នុប្បន្នច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ។ | គេគ្រោងនឹងដាក់បំបន្ថយភណ្ណនៅកន្លែងដែលមិនធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ដីធួបច្នុប្បន្នច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ។ ចំពោះផ្លូវចេញចូល គេមិនទាន់បានសិក្សាឱ្យស៊ីជម្រៅនៅឡើយ ដោយសារផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្មថ្មីគេមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយ ។ ក្នុងគម្រោងក្រោយ គេត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវផ្អែកទៅតាមការសិក្សាពិលក្ខណៈប្រើប្រាស់ដីធួនៅជុំវិញជីវិតផ្សេងៗធ្វើជាមូលដ្ឋាន ។ |
| | ៤ ស្ថាប័នសង្គម ដូចជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងអង្គភាពធ្វើសេចក្តីសម្រេចថ្នាក់មូលដ្ឋាន | គេគ្រោងដាក់បំបន្ថយភណ្ណដែលមិនធ្វើឱ្យមានការបែកខ្ញែកសហគមន៍ច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ។ | ដូចផែនការ ១ ដែរ |

| | | | | |
|------------------|---|--|--|---|
| | ៥ | ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង សេវាកម្មសង្គម បច្ចុប្បន្ន | ផ្លូវតាមឆ្នេរបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវប្រើធ្វើជាផ្លូវ ចេញចូលសម្រាប់ផែនការទៅអនាគត ។ ដោយសារផែនការទឹមួយក្រោងនឹងធ្វើផ្លូវ ថ្មីមួយសម្រាប់តែរថយន្ត និងយានយន្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ ដើម្បីញែកចេញពី រថយន្តបើកបរធម្មតា (ដោយមានស្ថាន សង់រំលង SEZ) មិនអាចធ្វើទៅបាន ដោយសារបញ្ហាចំណាយ ។ | ផ្លូវចេញចូលថ្មីដែលក្រោងធ្វើនោះនឹងកាត់ ផ្លូវតាមឆ្នេរបច្ចុប្បន្ន ។ ដោយសារផែនការទឹមួយក្រោងនឹងធ្វើផ្លូវ ថ្មីមួយសម្រាប់តែរថយន្ត និងយានយន្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ ដើម្បីញែកចេញពី រថយន្តបើកបរធម្មតា (ដោយមានស្ថាន សង់រំលងមូលដ្ឋានស្ថានីយ) មិនអាចធ្វើ ទៅបានដោយសារបញ្ហាចំណាយ ។ |
| | ៦ | ការមិនបានបែង ចែកផលប្រយោជន៍ និងទូទាត់សំណង សេវាការខូចខាត | ផែនការទាំងអស់គ្រោងធ្វើឡើង ដើម្បី បញ្ចុះស្តុកពលអភិវឌ្ឍន៍មានណាមួយឱ្យបាន ច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ។ ក៏ប៉ុន្តែ ដោយសារតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានកម្រិត ការដោះស្រាយបញ្ហាបែងចែកផលប្រ យោជន៍ និងការទូទាត់សំណងខូចខាតមិន ធ្វើទៅបានដោយជោគជ័យ ។ | ដូចផែនការ ១ ដែរ |
| បរិស្ថានធម្មជាតិ | ៧ | ឋានលេខា និង លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ | គេមិនចាំបាច់ត្រូវគិតពិចារណាអ្វីទេ ដោយសំណង់សមុទ្រថ្មីៗទាំងអស់គេ ក្រោងសាងសង់ក្នុង ឬនៅជាប់ទំនប់ការ ពារទឹករលកបច្ចុប្បន្ន ។ | ដូចផែនការ ១ ដែរ |
| | ៨ | ពពួកភូតតាម ពពួក សត្វ និងជីវៈចម្រុះ | គេមិនចាំបាច់ត្រូវគិតពិចារណាអ្វីពីភូត តាម/ពពួកសត្វនៅលើផែនដីទេ ដោយ ផ្លូវចេញចូលថ្មីគ្រោងធ្វើស្របទៅនឹង ផ្លូវតាមឆ្នេរបច្ចុប្បន្ន ។ | ផ្លូវចេញចូលថ្មីទាំងមូលមិនអាចក្រោងធ្វើ ជាផ្លូវតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវថ្នល់ឧស្សាហកម្ម បានទេ ។ ដូចនេះ គេត្រូវកំណត់ឱ្យបាន ច្បាស់លាស់ពីផ្លូវចេញចូលថ្មី ក្នុងដំណាក់ កាលធ្វើ F/S ដោយត្រូវពិចារណាលើទី ជម្រករបស់ភូតតាម/ពពួកសត្វអាស្រ័យ នៅតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើជាផ្លូវចេញ ចូលនោះ ។ |
| ការបំពុលបរិស្ថាន | ៩ | ការបំពុលខ្យល់ អាកាស | ដើម្បីបញ្ចុះស្តុកផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ផ្សែងពីការដ្ឋានសាងសង់ និងរថយន្តដឹក ទំនិញ គេក្រោងធ្វើផ្លូវចេញចូលថ្មីមួយ កាត់តំបន់មានមិនមានប្រជាពលរដ្ឋរស់ នៅ ដោយសង់ស្ថានអាកាសរំលង SEZ ។ តែជំរើសនេះមិនអាចធ្វើបានដោយសារ បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្រៅពីជំរើសខាងលើ គ្មាន ផ្លូវណាដែលអាចចៀសផុតពីតំបន់ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនោះទេ ។ | គេមិនអាចធ្វើផ្លូវចេញចូលថ្មីនោះកាត់ តំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅបានទេ ដោយ តំបន់ចូលទៅទំនប់ការពារទឹករលក បច្ចុប្បន្នមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅពាស ពេញស្តុកស្តុះ ។ |

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| ១០ | ការបំពុលទឹក | ដោយខ្លះជម្រៅទឹកនៅតំបន់ទំនប់ការពារទឹករលក ទីតាំងសក្តានុពលសម្រាប់ចំណតកុងតឺន័រធ្វើបានតែនៅតំបន់ទឹកជ្រៅជាប់នឹងច្រកផ្លូវបើកនៅទំនប់ការពារទឹករលកបច្ចុប្បន្ន ។ ផែនការ ១ គឺជាករណីនៅពេលចំណតកុងតឺន័រធ្វើត្រូវសាងសង់នៅជិតច្រាំងតាមដែលអាចធ្វើបាន ។ | ដោយខ្លះជម្រៅទឹកនៅតំបន់ទំនប់ការពារទឹករលក ទីតាំងសក្តានុពលសម្រាប់ចំណតកុងតឺន័រធ្វើបានតែនៅតំបន់ទឹកជ្រៅជាប់នឹងច្រកផ្លូវបើកនៅទំនប់ការពារទឹករលកបច្ចុប្បន្ន ។ ផែនការពីរគឺជាករណីនៅពេលចំណតកុងតឺន័រធ្វើត្រូវសាងសង់ពីតំបន់ទំនប់ការពារទឹករលកបច្ចុប្បន្ន ។ |
| ១១ | សំលេងរំខាន/ រំញ័រ | ដើម្បីបញ្ជ្រាបសំលេងរំខាន/រំញ័រពីការដ្ឋានសាងសង់ និងរថយន្តដឹកទំនិញ គេក្រោងធ្វើផ្លូវចេញចូលថ្មីមួយកាត់តំបន់មានមិនមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ដោយសង់ស្ថានអាកាសវិលង SEZ ។ តែជំរើសនេះមិនអាចធ្វើបាន ដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្រៅពីជំរើសខាងលើ គ្មានផ្លូវណាដែលអាចចៀសផុតពីតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនោះទេ ។ | គេមិនអាចធ្វើផ្លូវចេញចូលថ្មីនោះកាត់តំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅបានទេ ដោយតំបន់ចូលទៅទំនប់ការពារទឹករលកបច្ចុប្បន្នមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេញពេញស្តុកស្តុះ ។ |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

៥.៨.៦. ផែនការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងបាសាំង ដែលនឹងមានលំនឹងទឹកដោយការអភិវឌ្ឍន៍ផែ

១) ការប្រើប្រាស់តំបន់ដែនទឹកដែលមានលំនឹង

ដូចបានលើកឡើងក្នុងចំណុច ៥.៨.១ ផែនការជំរើស-១ និង-២ គឺជាជំហានទីមួយដើម្បីសម្រេចតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទស្សនាទាន-៣ ។ នៅពេលចរាចរកុងតឺន័រកើនឡើង នោះគេត្រូវសាងសង់ចំណតកុងតឺន័រប្រវែង ១.០០០ ម កាត់តំបន់ដែនទឹកហ្នឹងដោយទំនប់ការពារទឹករលក ។ បើទោះក្រោយពេលចំណតកុងតឺន័រនេះបានសង់រួចរាល់ហើយក៏ដោយ ក៏នៅសល់តំបន់ដែនទឹកធំទូលាយនៅពីក្រោយចំណតកុងតឺន័រនេះដែរ ។ ដូចនេះ ក្រុមសិក្សាគម្រោងបានស្នើឱ្យអភិវឌ្ឍន៍ EPZ នៅទីនោះដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ SEZ កំពង់ផែក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម និងផលិតកម្មជាមួយគ្នាក្នុងតំបន់ដែនទឹក ជាការយកកន្លែងទំនេរមកប្រើប្រាស់ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពមួយ ។

ទស្សនាទាននេះគឺមានបំណងយកតំបន់ដែនទឹកស្ងប់នៅបាសាំងភាគខាងជើងមកប្រើប្រាស់ឱ្យមានប្រយោជន៍ច្រើនបំផុត និងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបើកបរនាវា និងអភិរក្សបរិស្ថាន ដោយបំបែកតំបន់ផែនព្វពីតំបន់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដូចជា៖ -កំពង់ផែតាមមូលដ្ឋាន (ស្ពាន) ដែលសម្រាប់កាណូតទេសចរណ៍ ផែនសាទ កន្លែងធ្វើជលវប្បកម្ម កន្លែងធ្វើកប៉ាល់ និងតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ។

មុនពេលអនុវត្តគម្រោង គេកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក.ស.ស រួមមាន៖ -ទីតាំងគម្រោងបានស្នើឡើង តំបន់ដែនបច្ចុប្បន្ន បាសាំង ឃ្នងនាវាចរណ៍ ផ្លូវចេញចូល SEZ និង EPZ ។ល។ ហើយគេត្រូវចែកតំបន់ផែឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីតំបន់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ ។ ដូចនេះ គេចាំបាច់ត្រូវសិក្សាឱ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីជ្រើសរើសផែនការណាមួយដែលល្អបំផុតតាមរយៈការពិភាក្សាជាមួយអង្គការ/អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ លើការប្រើប្រាស់តំបន់ដែនទឹកនៅហ្នឹងទៅដោយទំនប់ការ

ពារទឹករលកនោះ ។ គេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាមុនពេលគម្រោងចាប់ផ្តើម ។ ក.ស.ស ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្តល់ឱ្យប្រតិភូសាលា/វេទិការ ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ និងដើម្បីធ្វើការបែងចែកតំបន់ដែនទឹកបំពង់ដោយទំនប់ការពារទឹករលកដោយមានការឯកភាពគ្នា ។

២) ផែនការគ្រប់គ្រង

ស្របទៅតាមផែនការបែងចែកតំបន់ដែនទឹកដោយមានការឯកភាពគ្នា ក.ស.ស ត្រូវគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ផែ និងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ ចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្រៅកំពង់ផែ និងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែ ។ ដោយឡែក ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ។

ទោះយ៉ាងណា ការថែទាំបំប៉ននិយមណ្ឌលទាំងនោះសម្រាប់ការធ្វើនាវាចរណ៍ និងលំនឹងទឹកនៅបាសាំង ដូចជាយួងនាវាចរណ៍បាសាំង និងទំនប់ការពារទឹករលកត្រូវធ្វើដោយ ក.ស.ស ។

៥.៨.៧. ប្លង់បឋម

(១) លក្ខណៈទូទៅ

ប្លង់បឋមធ្វើឡើងសម្រាប់ផែនការជីវិត ១ និង ២ បង្កើតឡើងឈរលើទស្សនាទាននៃការធ្វើផែនការផែនការផែនការមេជាមូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ។

(២) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្លង់

១) លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ

ក) ទឹកជោរនាច

កម្រិតទឹកជោរនាចខាងក្រោម ដែលដូចគ្នាទៅនឹងកម្រិតគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្លង់ និងសំណង់ចំណតផែកុងតឺន័ររបបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាប្លង់ចំណតផែបុរេគោលបំណងដែរ ត្រូវបានយកមកប្រើក្នុងប្លង់ជាបឋមនេះ៖

- កម្រិតទឹកខ្ពស់បំផុត (HWL) : +១.៤៣ ម
- កម្រិតទឹកសមុទ្រមធ្យម (MSL) : +០.៦០ ម
- កម្រិតទឹកទាបបំផុត (LWL) : ±០.០០ ម
- កម្រិតទិន្នន័យដ្យាក្រាម (CDL) : ±០.០០ ម

ខ) ទឹករលក

កម្រិតទឹករលកដូចខាងក្រោមនៅបំប៉ននិយមណ្ឌលផែនៅក្រៅកំពង់ផែដូចជាទំនប់ការពារទឹករលក ត្រូវបានយកមកប្រើក្នុងគម្រោងប្លង់នេះ ហើយទិន្នន័យនេះយកចេញពីប្រភពរបាយការណ៍សិក្សាពីឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៧ របស់ JICA M/S និង F/S ។

- កំពស់ទឹករលកខ្ពស់បំផុត (H1/3) : ២.៤ ម
- រយៈពេលទឹករលក : ៥.៦ ម
- ទិសដៅទឹករលកច្រើនបំផុត : ខាងលិច

ទឹករលកបង្ហូរខាងក្រោមនៃបំបន្ថយភណ្ឌផែនៅក្នុងកំពង់ផែដូចជាច្រាំងជម្រាលការពារ ត្រូវបានយកមកប្រើក្នុងប្លង់នេះ ដែលមានបំបន្ថយភណ្ឌផែថ្មី និងចាស់ជួយទប់ទឹករលក៖

កំពស់ទឹករលកខ្ពស់បំផុត (H1/3) : ១.0 ម
រយៈពេលទឹករលក : ៤.0 ម

គ) លក្ខណៈសណ្ឋានដីក្រោមបាតសមុទ្រ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របង្ហូរនៃសណ្ឋានដីក្រោមបាតសមុទ្រសម្រាប់ចំណត់ផ្ទៃក្នុងតេនីស និងផែនទីចរាចរណ៍ត្រូវបានកំណត់ផ្អែកទៅលើ លទ្ធផលចុះអង្កេតពិសណ្ឋានដីដែលបានធ្វើក្នុងគម្រោងនេះ ក៏ដូចជាក្នុងការសិក្សាដោយ JICA M/S ឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៧ និង F/S ។ តារាង ៥.៨-១៤ បង្ហាញពីលក្ខណៈសណ្ឋានដីក្រោមបាតសមុទ្រ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្របង្ហូរដែលគេប្រើសម្រាប់ចំណត់ផ្ទៃក្នុង ពីរ ។

តារាង ៥.៨-១៤: លក្ខណៈសណ្ឋានដីក្រោមបាតសមុទ្រ

| Location | Layer | Depth (CDL) | Soil Property | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Nav-Value | Unit Weight | | Strength |
| | | | | γ (kN/m3) | γ' (kN/m3) | |
| New Container Terminal (-14m) | Loose Sand | -4.0 to -14.6 | 5 | 18 | 10 | Kh=8 N/m3 |
| | Lean Clay | -14.6 to -19.5 | 5 | 18 | 10 | C=30 kN/m2 Kh=8 N/m3 |
| | Dense Sand | -19.5 to -22.0 | 20 | 18 | 10 | Kh=30 N/m3 |
| | Dense Sand | -22.0 < | >50 | 18 | 10 | |
| Cruise Ship Terminal (-10m) | Sand Stone | -10.8 to -15.2 | >50 | 18 | 10 | |

រៀបចំដោយក្រុមសិក្សាគម្រោង

២) ក្រុម និងបទដ្ឋានយកមកប្រើ

ក្រុម និងបទដ្ឋានបង្ហូរខាងក្រោមត្រូវបានយកមកប្រើក្នុងប្លង់នេះ៖ -

- ✚ បទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងសេចក្តីពន្យល់សម្រាប់បំបន្ថយភណ្ឌផែនៅជប៉ុន (២០០៧/២០០៩)
- ✚ ឯកសារអភិវឌ្ឍន៍ផែរបស់ UNCTAD
- ✚ យួងចូលផែ គោលការណ៍ណែនាំពីគំរូបង្ហូរ PIANC
- ✚ បទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងសេចក្តីពន្យល់ពីបំបន្ថយភណ្ឌការពារច្រាំងនៅជប៉ុន (១៩៨៧)
- ✚ សៀវភៅណែនាំពីការពារច្រាំង កងឯកភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ US
- ✚ បទប្បញ្ញត្តិពីរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅជប៉ុន (២០០៣)
- ✚ គោលការណ៍ស្តីពីបង្ហូរមាត្រសាស្ត្រនៃផ្លូវយន្តបង្ហូរ និងផ្លូវជាតិ ASSHTO (២០១១)
- ✚ គោលការណ៍ណែនាំពីការចាក់បេតុងកៅស៊ូក្រាលថ្នល់នៅជប៉ុន
- ✚ គោលការណ៍ណែនាំពីការចាក់បេតុងនៅជប៉ុន
- ✚ គោលការណ៍ណែនាំពីការចាក់បេតុងប្លុកជាប់ស្រែះគ្នា

៣) អាយុកាលប្រើប្រាស់

បំបន្ថយភណ្ឌទាំងអស់តាមប្លង់គ្រោងប្រើប្រាស់ឱ្យបាន ៥០ ឆ្នាំ ។