

Photo 1

調整池計画地点には、河床部に鍾乳洞が開口しており、河川はこの洞窟にあたって消滅している。

Photo 2

調整池を掘込式とした場合のサイト候補地点状況。

Photo 3

Ngu 村からダムサイトへのアプローチ道路(未舗装)の状況。

Photo 4

放水口計画地点の状況。
(対岸から撮影)

Photo 5

上記拡大写真。
Hoa Binh Lake の水位は 114m 程度であった。

Photo 6

放水口計画地点付近の地質状況。

Photo 7

上部貯水池からの沢。Hoa Binh 貯水池に直接流れ込む

Photo 8

上部貯水池に近い Dao 族部落の畑。サトウキビなどを栽培している。

Photo 9

上部貯水池中央部。周辺の森林を「入会地」として管理している。

Photo 10

部落への灌漑設備。上部貯水池へのアクセス道路の路線によっては用水に影響が出る。