ID da Instalação	Lo -11 -003	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção			
Descrição da Instalação	Berço No.1 No.3 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -004	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.1 No.4 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -005	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.1 No.5 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -006	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.2 No.6 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -007	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.2 No.7 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -008	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.2 No.8 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -11 -009	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.2 No.9 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -010	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.2 No.10 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -011	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.11 Capacidade: Segundo relatos 30T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -012	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.12 Capacidade: desconhecido		
Condição Actual	O cabeço encontra-se faltante.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -013	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.13 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -014	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.14 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -015	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.4 No.15 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -11 -016	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.4 No.16 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -017	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.4 No.17 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A base do cabeço de amarração apresenta fenda e falta-lhe enchimento. A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -018	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.4 No.18 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -019	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.4 No.19 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -020	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.5 No.20 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -021	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.5 No.21 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -022	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.5 No.22 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto