調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-1/(No.30)
学校名:EORM
所在地:Solola, San Juan LaLaguna, Aldea Palestina
生徒数:143、 教室数:6

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	下記写真 3.の校舎屋根材の一部欠損あり	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.3教室校舎(低学年用)

2.銘板

3.教室遠景(4教室)

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-2/(No.35)
学校名:CEIBI JM Bicultural
所在地:Solola, Santa Maria Visitacion, Cabecera Municipal
生徒数:-　　教室数:-

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	幼稚園のみ	×

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.幼稚園教室遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-3/(No.36)
学校名:EOUM　JM
所在地:Solola, Santa Maria Visitacion, Sector Sur
生徒数:160、 教室数:4

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	災害時　避難所として利用	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.授業風景(2 階、3年生クラス)

2.教室遠景 (FIS による建設)

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-4/(No.37)
学校名:EORM
所在地:Solola, Santiago Atitlan, Canton Tzanjuyu
生徒数: 185、教室数:5

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	不可(道路一部、時間制限付き通行止め)	×
その他:	災害時　避難所として利用	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.銘板

2.教室全景 (3階建て)

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-5/(No.39)
学校名:EORM/ 1
所在地:Solola, Solola, Caserio San Juan, Aldea Pixabaj
生徒数:125、 教室数:6

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	4 教室全・半壊	
復興状況:	大統領府・県開発審議会・村により3教室建設中	×
車両アクセス:	サイト内へは不可	×
その他:	別棟はドイツ大使館支援により 2000 年に建設	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.校舎遠景(2階建て6教室)

2.教室後部斜面保護工事済み

3.建設工事支援掲示板

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-6/(No.32)
学校名:EORM/ 1
所在地:Solola, Santa Lucia Utaltlan, Caserio Xesampual,Aldea Chuichasic
生徒数:279 教室数:9

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害は軽微	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	屋根材棟押さえの一部破損	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.銘板

3.屋根材損壊部分

3.教室遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-7/(No.33)
学校名:INEB Fernabdo Salomcon Vcasque
所在地:Solola, Santa Lucia Utaltalan
生徒数: - 、教室数:-

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害無し	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	中学校	×

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.教室遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-8/(No.31)
学校名:EORM
所在地:solola, Santa Lucia Utaltlan, Caserio Cienega Grande
生徒数:150、 教室数:5

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害軽微(屋根棟押さえの一部破損	×
復興状況:	スペイン支援により材料入手予定	
車両アクセス:	可	
その他:	-	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.屋根破損部(校長室、5年生教室上部)

2.校舎全景 (手前はバス停)

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-9/(No.38)
学校名:EORM
所在地:Solola, Solola, Caserio Pasiguan
生徒数:69　教室数:4

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害軽微(屋根棟押さえの一部破損)	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	-	

凡例:○必要、×建設不要、△軽微な補修、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.銘板

2.教室遠景

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:So-ローカル調査-1 /(No.34)
学校名:EORM
所在地:Solola, Sana Lucia Utaltlan ,Chuitajquiajquix,Aldea Chuichasic
生徒数:70、教室数:3

表-2 検討項目

項　目	内　容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害 軽微	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	教室建物前面の下り斜面崩壊の危険性有り-	

凡例:○必要、×建設不要、(　)は想定必要教室数

(現況写真)

1.教室棟遠景 (前面斜面状況)

2.教室棟妻側(壁・屋根状況)

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S- ローカル調査-2/(No.72)
学校名:EORM
所在地:San Marcos, Malacatan,Aldea El Olivido
生徒数:120、教室数:3

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害 軽微	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	-	

凡例:○必要、×建設不要、( )は想定必要教室数

(現況写真)

1. 学校名称

2.教室棟外観

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S- ローカル調査-3/(No.80)
学校名:EORM
所在地:San Marcos,Sibinal ,Aldea Vega del Volcan
生徒数:114、教室数:3

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害 軽微	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	厨房他に被害有り-	

凡例:○必要、×建設不要、( )は想定必要教室数

(現況写真)

1. 教室棟遠景

2.建物後部屋根破損

調査結果概要表

表 1 調査対象校

番号:S- ローカル調査-4/(No.83)
学校名:EORM
所在地:San Marcos, Tacana, Canton Toninchincalaj,
生徒数:143、教室数:4

表-2 検討項目

項 目	内 容	教室建設の要/不
教室被害:	教室被害 軽微	×
復興状況:	-	
車両アクセス:	可	
その他:	教室裏側の下り斜面崩壊の危険性有り-	

凡例:○必要、×建設不要、( )は想定必要教室数

(現況写真)

1.教室棟全景

2.敷地裏側、下り斜面状況