写　　真

事故現場視察



破損したEVOIKOS号



艦橋まで黒く噴出した油が事故のすさまじさを物語る

ＭＰＡでの情報交換及び対応方針等の協議

現在の浮流油の状況、ＭＰＡの対応方針、他のチームの回収作業状況等の説明を受ける

ＭＰＡに対し日本チームの活動要領及び必要資機材（船艇等含む）の説明

海上浮流油の調査



油層の薄い海上浮流油
（18日に報告のあった油層の厚い油塊は発見できなかった）



潮目に沿って集まって流れる浮流油

浮流油及び漂着油の状況を海上から調査



シンガポール南方の小島群は、潮の干満により護岸が激しく汚染されていた

海上浮流油を採取し、性状を調査

砂には、所々油粒がある程度であるが、マングローブは満潮線まで真っ黒に油が付着していた

砂浜に黒く見えるのは油が付着した石で、砂のところは所々に油粒があるのみ砂の下は、直ぐ粘土層となっており油のしみ込みは殆ど見られなかった

資機材準備

Civil Defence Forceに対する資機材及び回収作業要領の説明

一時貯油タンク（ファスタンク）の設営方法を指導しながら作業を行う

海上浮流油回収作業



J型に展張したオイルフェンスで集油作業中



オイルフェンス末端部に集まった油等をスキマーで回収作業中



スキマー周囲に集まった油・油の付着したゴミ等

ファスタンク内に回収した油水

JICA