ミャンマー国ヤンゴン総合病院医療機材整備計画基本設計調査

ヤンゴン総合病院外観
（創立 1899 年）

既存の緊急患者受入れセンターII（外傷）
現地側改修工事にそって移設予定がある。

老朽化のため修理不能の X 線一般撮影装置

暗室の現像タンク及び関連器具類
現像タンクが腐食している。

修理不能となった X 線透視撮影装置
壁周辺も放射線防護がなされていない。

外来患者向けに使用している超音波診断装置
中古品の寄付を受けたが、一部故障している。