ミャンマー国ヤンゴン総合病院医療機材整備計画基本設計調査

神経外科部門における CT。稼動しているが
耐用年数は超過している。

手術室の心電計
故障修理待ちの状態。

35 年以上経過した受変電設備

麻酔器は稼動しているが、一部故障。

人工呼吸器（携帯型）
老朽化のため一部機能しない。



緊急患者受入センターI の心電計
付属ケーブル類が劣化して機能しない。