現地写真（９／１１）

1994 年にプノンペン側橋台部およびスクン側橋台部の補強実施
鋼管くいも腐食進行

No. 7 橋

No. 4 橋梁
上部工主桁にせん断ひびわれ

No. 4 橋

No. 22 橋
橋脚部の洗掘

No. 22 橋