ID da Instalação	Lo -03 -018	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.17 ao No.18		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto



ID da Instalação	Lo -03 -019	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.18 ao No.19		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -020	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.19 à ponta ao Sul		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. O Porto do Lobito relata que há pontos de erosão na fundação.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -021	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do fim a Oeste do cabeço No.20		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -022	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.20 ao No.21		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -023	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.21 ao No.22		
Condição Actual	Observaram-se algumas fissuras com escorrimentos na parte lateral (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -024	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.22 ao No.23		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -025	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.23 ao No.24		
Condição Actual	Observaram-se algumas fissuras com escorrimentos na parte lateral (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -026	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.24 ao No.25		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -027	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.25 ao No.26		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -028	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.26 ao No.27		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -029	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.27 ao No.28		
Condição Actual	Algumas partes do muro estão fragmentadas (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -030	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.28 ao No.29		
Condição Actual	Algumas partes do muro estão fragmentadas (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -031	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.29 ao No.30		
Condição Actual	Uma grande extensão do betão (B3.5m x H1.0m) está cedida e os vergalhões expostos estão severamente corroídas. Observaram-se algumas fissuras no betão descolado.(indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -032	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.30 ao No.31		
Condição Actual	Algumas partes do muro estão fragmentadas (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -03 -033	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.31 ao No.32		
Condição Actual	Algumas partes do muro estão fragmentadas (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -034	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.32 ao No.33		
Condição Actual	Algumas partes do muro de betão estão a descolar, com grandes rachaduras (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -035	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.33 ao No.34		
Condição Actual	Extensões amplas do betão (B2.0m x H1.0m) estão a ceder e com algumas rachaduras (indicadas pelo círculo amarelo na foto). Algumas porções do muro estão fragmentadas (indicada pelo círculo vermelho na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -03 -036	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.34 ao No.35		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -037	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.35 ao No.36		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -038	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.36 ao No.37		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a registar. Foram observados sinais de reparo na lateral.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -039	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.37 ao No.38		
Condição Actual	Algumas partes do muro estão fragmentadas (indicadas pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -03 -040	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.38 até ao final da porção Leste		
Condição Actual	O muro de arrimo está destruído		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -001	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.1 No.1 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -002	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.1 No.2 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto