ID da Instalação	Lo -11 -023	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.5 No.23 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -024	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.5 No.24 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A base do cabeço de amarração apresenta fenda e falta-lhe enchimento. A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -025	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.6 No.25 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -026	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.6 No.26 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -027	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.6 No.27 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -028	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.6 No.28 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -029	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.6 No.29 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -030	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.7 No.30 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -031	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.7 No.31 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -032	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.7 No.32 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -11 -033	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.7 No.33 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -034	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.8 No.34 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -035	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.8 No.35 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -036	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.8 No.36 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -037	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.8 No.37 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -11 -038	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Foi refeita a pintura recentemente		
Descrição da Instalação	Berço No.8 No.38 Capacidade: Segundo relatos 50T		
Condição Actual	A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -001	**Data da Inspecção**	2005/05/31, 09/30
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.1 2 andares Área Construída: 60.2x17.0=1023m2 Altura Armazenável: Piso inferior: ±. 4.5m, Piso superior: ±. 3.5m		
Condição Actual	Não foi observado nenhum dano a ser apontado no pavimento de baixo. 5 frigoríficos e 5 congeladores localizados no pavimento de cima estão inoperantes. O teto parece ter sofrido queda num dos frigoríficos. A maquinária é muito velha e inutilizável.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -002	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.3 2 andares Área Construída: 60.1x17.1=1028m^2 Altura Armazenável: Piso inferior: ±. 4.5m, Piso superior: ±. 3.5m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -003	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.4 2 andares Área Construída: 60.1x17.1=1026m^2 Altura Armazenável: Piso inferior: ±. 4.5m, Piso superior: ±. 3.5m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -12 -004	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.5 1 andar Área Construída: 30.0x60.0=1800m^2 Altura Armazenável: ±. 5.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto