ID da Instalação	Lo -07 -006	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.5 ao No.6		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -007	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.6 ao No.7		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

- Porto do Lobito -

ID da Instalação	Lo -07 -008	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1928		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.7 ao No.8		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -009	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1928		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.8 ao No.9		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -010	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1928		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.9 ao No.10		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -011	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1928		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.10 ao No.11		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -012	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1928		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.11 ao No.12		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -013	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.12 ao No.13		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -014	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.13 ao No.14		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -015	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.14 ao No.15		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -016	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.15 ao No.16		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -017	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção			
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.16 ao No.17		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -018	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.17 ao No.18		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -019	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.18 ao No.19		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -020	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Do cabeço No.19 à ponta Sul		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -021	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Da ponta Oeste ao cabeço No.20		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -022	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.20 ao No.21		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto