ID da Instalação	Lo -07 -023	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.21 ao No.22		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -024	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.22 ao No.23		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -025	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 Do cabeço No.23 ao No.24		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -026	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.24 ao No.25		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 15cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -027	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.25 ao No.26		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 15cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -028	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.26 ao No.27		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -029	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.27 ao No.28		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -030	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 Do cabeço No.28 ao No.29		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -031	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.29 ao No.30		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -032	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.30 ao No.31		
Condição Actual	Área despavimentada. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -033	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção			
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.31 ao No.32		
Condição Actual	Área despavimentada. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -034	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 Do cabeço No.32 ao No.33		
Condição Actual	Área despavimentada. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -035	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1975		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.8 Do cabeço No.33 ao No.34		
Condição Actual	Área despavimentada. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto