ID da Instalação	Na -02 -012	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.11 ao No.12 Há uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -013	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.12 ao No.13 Há um ponto de lançamento de efluentes.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -014	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.13 ao No.14 Há uma válvula		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -015	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.14 ao No.15 Há uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -016	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.15 ao No.16		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão severamente fragmentadas ao longo de todo o segmento. Observam-se partes quebradas no betão de remate(indicadas pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto







ID da Instalação	Na -02 -017	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.16 ao No.17 Há um ponto de lançamento de efluentes, uma válvula de água e uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -018	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.17 ao No.18 Há uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -019	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.18 ao No.19 Há uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão severamente fragmentadas ao longo de todo o segmento. Observam-se partes quebradas no betão de remate(indicadas pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -020	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.19 ao No.20		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão severamente fragmentadas ao longo de todo o segmento. Observam-se partes quebradas no betão de remate(indicadas pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -021	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.20 ao No.21 Há uma válvula de água e uma tomada de grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -022	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.21 ao No.22 Há uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -023	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.22 ao No.23 Há um ponto de lançamento de efluentes e uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -02 -024	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Do cabeço No.23 ao No.24 Há uma tomada para grua.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão fragmentadas ao longo de todo o segmento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -02 -025	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Betão de Remate
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.24 ao No.25 Há um ponto de lançamento de efluentes e uma válvula de água.		
Condição Actual	As bordas do betão de remate estão severamente fragmentadas ao longo de todo o segmento. Observam-se partes quebradas no betão de remate(indicadas pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto