

Other Information:

- 1) 耐力不足のため、仮の支点を設けている。
- 2) 民家が有るが、橋梁架け替えに特に問題なし。
- 3)

The site rough sketch




写真1：現橋



写真2：現橋

(40) Sai Gon (Tay Ninh 省)

Other Information:

- 1) 老朽化の著しいペーラー端である。
- 2) 危険状態のため、車両通行禁止状態にある。
- 3) 現在、バイクと人のみの通行である。
- 4) 付近の農産物はサトウキビ、タピオカなどであるが、Binh Phuoc との物流ルートが不足状態にある。
- 5) Tay Ninh 省では重要ルートの位置付けをしており、既に F/S を完了している。
- 6) 現在は橋通行の管理を軍がしている。
- 7) 船運はなく、釣り用の小さな船のみである。
- 8) Tay Ninh 省と Binh Phuoc 省の境界であり、管理上の確認が必要。

The site rough sketch




写真 1 : ①



写真 2 : ②