





ラオカイ～ターシェータン
区間

- ・ ラオカイ村の道路状況
- ・ 浸透式マカダム舗装が適用されている。



- ・ テルフォード道路表面に地滑り土が捨て土され軟弱化している
- ・ 路面は波打ち側溝が埋まり路面排水が悪い。



- ・ テルフォード道路の状況は良好であるが路面排水が悪い。