ANNEXE 2

METRE

ANNEXE 2.1

LISTE DES ROBINETTERIES ET RACCORDS

PIECES SPECIALES ET RACCORDS OUVRAGES DE SECTIONNEMENT, POINTS HAUTS ET POINTS BAS, PIQUAGE ET RACCORDEMENTS

	Injourse	1									
	PIQUAGE		1100	1 1100	1 110.4		_	S DE SEC			
		N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10
	Nombre 1	R-N2	N2-N4	N4-N5		N6-N7	N7-N9	-		N71-N73	N15-N16
collet à souder PEHD PN10 DE160/DN150	 	type 1	type 1	type 1	type 1	type 1	type 1	type 1	type 1	type 1	type 2
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60		2		-			 	 			
collet à souder PEHD PN16 DE160/DN150		 		2	<u> </u>			 			2
collet à souder PEHD PN16 DE75/DN60	 	ļ	2		2	1	_				
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60	ļ		1		1		1	1	2	2	
	·	ļ			 			1 1		1	
collet à souder PEHD PN16 DE90/DN80	<u> </u>					1	ļ		1	ļ	
collet à souder PEHD PN10 DE90/DN80			_		ļ					ļ	1
collet à souder PEHD PN16 DE110/DN100	1		ļ		ļ	<u> </u>	2	1			
collet à souder PEHD PN10 DE110/DN100					<u> </u>		ļ				
Manchette BB - L =0,5m DN150		2	2	2	2	1					
Manchette BB - L =0,5m DN100						1	2	1			
Manchette BB - L =0,5m DN80						1		ļ	1		1
Manchette BB - L =0,5m DN60		1	1	1	1 1		1	2	2	3	2
Té à brides 150/60		1	1	1	1						
Té à brides 150/80		<u> </u>	 		ļ	1	ļ				
Té à brides 100/60	 		ļ		ļ	ļ	1	1	<u> </u>		
Té à brides 80/60	<u> </u>	ļ	<u> </u>	 	ļ	ļ		 	1		<u>-</u>
Té à brides 80/80	_	<u> </u>		ļ	ļ						1
Té à brides 60/60	ļ	<u> </u>			ļ					1	
Té Pehd PN16 160/63			ļ	ļ		ļ	<u></u>				
Té Pehd PN16 110/63			ļ								
Té Pehd PN10 110/63 Té Pehd PN16 90/63		<u> </u>	<u> </u>					ļ			
Té Pehd PN10 75/63	 	 			ļ						
Té Pehd PN16 75/63	<u> </u>		ļ	 			<u> </u>	ļ			
Manchette Pehd PN16 DE 63	<u> </u>			 				 			
Manchette Pend PN10 DE 63	<u> </u>		<u> </u>	ļ				ļ			
Manchette à brides de stabilisation DN 100, L=1,0m	1			 							***************************************
Manchette de scellement aval à brides, L=0,5m DN100	 			 							
Collet à souder Pehd PN16 DE 63 avec bride folle DN50					:						
Collet à souder Pehd PN10 DE 63 avec bride folle DN50		ļ		 	 						
Vanne Ronde à brides DN 50	<u> </u>	 		 							
Ventouse DN 50										·	
Vanne Ronde à brides DN 60		1	1	1	1		1	2	2	2	2
Vanne Ronde à brides DN 80						1					
Vanne Ronde à brides DN 100	1					1	1				
Vanne Ronde à brides DN 150		1	1	1	1						
Joint de démontage DN 60		1	1	1			1	2	2	2	2
Joint de démontage DN 80						1					
Joint de démontage DN 100	1					1	1				
Joint de démontage DN 150	,	1	1	1	1						
réduction BB DN 150/100						1					
réduction BB DN 100/60								1			
réduction BB DN 80/60	<u></u>								1		2
collier de prise en charge en Pehd PN16 160/50											
collier de prise en charge en Pehd PN10 90/50											
collier de prise en charge en Pehd PN16 75/50				<u></u>							
collier de prise en charge en Pehd PN10 75/50											
collier de prise en charge en Pehd PN16 110/50			ļ								
Vanne Ronde DN 60		ļ									
Joint de démontage DN 60					ļ						
Manchette à brides DN 60	 		<u> </u>	<u> </u>							
Collet à souder DE75/DN 65	ļ	 									
Manchon Pehd DE 63	 	 		ļ							
Collerette de scellement avec CS, DN 100	1 1	 									
COMPTEUR DN 150 PN10	<u> </u>	 	<u> </u>	 	 	 					
COMPTEUR DN 90 PN16	3	ļ						 			
COMPTEUR DN 80 PN16	1 1	-		<u> </u>	 						
COMPTEUR DN 80 PN10 COMPTEUR DN 50 PN10	1 14	L	ļ	ļ	 						
OOWE LEAK אין	14	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	L	<u> </u>		L			

PIECES SPECIALES ET RACCORDS OUVRAGES DE SECTIONNEMENT, POINTS HAUTS

	1									
	N°11 N°12 raccordement des BF et branchement publi					s				
	N16-N17	N16-N17								
	type 1	type 1	N2-N4	N6-N64	N8-N9	N9-N10	N10-N11	N11-N12	N71-N72	N14-N15
collet à souder PEHD PN10 DE160/DN150			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60	3	3		 						
collet à souder PEHD PN16 DE160/DN150					l					
collet à souder PEHD PN16 DE75/DN60	1									l
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60										
collet à souder PEHD PN16 DE90/DN80								l		
collet à souder PEHD PN10 DE90/DN80										
collet à souder PEHD PN16 DE110/DN100										
collet à souder PEHD PN10 DE110/DN100	†			<u> </u>						
Manchette BB - L =0,5m DN150								ļ		
Manchette BB - L =0,5m DN100	·									
	 			 	ļ					
Manchette BB - L =0,5m DN80	 			 	ļ					
Manchette BB - L =0,5m DN60	3	3			ļ			ļ		
Té à brides 150/60	 			 	 					ļ
Té à brides 150/80	 			ļ						
Té à brides 100/60 Té à brides 80/60	 			 						
Té à brides 80/80	 			ļ					***************************************	
				ļ						
Té à brides 60/60 Té Pehd PN16 160/63	1	1		 				ļ	~	
Té Pehd PN16 110/63	 									
Té Pehd PN10 110/63	 									
Té Pehd PN16 90/63	 									
Té Pehd PN10 75/63	 			ļ						
Té Pehd PN16 75/63	 								-	
Manchette Pehd PN16 DE 63	 									
Manchette Pehd PN10 DE 63										
Manchette à brides de stabilisation DN 100, L=1,0m										
Manchette de scellement aval à brides, L=0,5m DN100	 									
Collet à souder Pehd PN16 DE 63 avec bride folle DN50	 									
Collet à souder Pehd PN10 DE 63 avec bride folle DN50	J									
Vanne Ronde à brides DN 50	1			 						
Ventouse DN 50										
Vanne Ronde à brides DN 60	2	2								
Vanne Ronde à brides DN 80							·····			
Vanne Ronde à brides DN 100										
Vanne Ronde à brides DN 150			***************************************							
Joint de démontage DN 60	2	2								
Joint de démontage DN 80	1									
Joint de démontage DN 100										
Joint de démontage DN 150										
réduction BB DN 150/100										
réduction BB DN 100/60										
réduction BB DN 80/60										
collier de prise en charge en Pehd PN16 160/50			1							
collier de prise en charge en Pehd PN10 90/50										1
collier de prise en charge en Pehd PN16 75/50				4			1		1	
collier de prise en charge en Pehd PN10 75/50	ļ							1		
collier de prise en charge en Pehd PN16 110/50	ļ			ļ	1	1				
Vanne Ronde DN 60				<u> </u>						
Joint de démontage DN 60										
Manchette à brides DN 60				 						
Collet à souder DE75/DN 65	 			ļ						
Manchon Pehd DE 63				 						
Collerette de scellement avec CS, DN 100	 									
COMPTEUR DN 150 PN10	I		<u> </u>	 	 					
COMPTEUR DN 100 PN16	 									
COMPTEUR DN 80 PN16	 			ļ						
COMPTEUR DN 80 PN10 COMPTEUR DN 50 PN10	<u> </u>		1	4	1	1	1	1	. 1	1
OUNIE LEOK DIA 30 EIA IO		L	<u> </u>	1 4	<u> </u>	<u> </u>				1

PIECES SPECIALES ET RACCORDS OUVRAGES DE SECTIONNEMENT, POINTS HAUTS

à confirmer

		à confirmer							
				VIDA	NGE				
		160	110PN16	110	90	75 PN16	75	160	110PN16
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
	N16-N19	10	5	1	3	4	10	10	3
collet à souder PEHD PN10 DE160/DN150									
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60	1								
collet à souder PEHD PN16 DE160/DN150			<u> </u>					<u> </u>	
collet à souder PEHD PN16 DE75/DN60						<u> </u>			
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60	<u> </u>				 				
					ļ				
collet à souder PEHD PN16 DE90/DN80					ļ				
collet à souder PEHD PN10 DE90/DN80	ļ	<u> </u>							
collet à souder PEHD PN16 DE110/DN100									
collet à souder PEHD PN10 DE110/DN100									
Manchette BB - L =0,5m DN150									
Manchette BB - L =0,5m DN100									
Manchette BB - L =0,5m DN80									
Manchette BB - L =0,5m DN60									
Té à brides 150/60									
Té à brides 150/80					·				
Té à brides 100/60									
Té à brides 80/60	1					<u> </u>			
Té à brides 80/80									
Té à brides 60/60									
Té Pehd PN16 160/63		1						1	
Té Pehd PN16 110/63	l	<u> </u>	1						
Té Pehd PN10 110/63	 			1					I
Té Pehd PN16 90/63					1				
Té Pehd PN10 75/63	-								
Té Pehd PN16 75/63		ļ					1		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manchette Pehd PN16 DE 63	 					1			
Manchette Pend PN10 DE 63	 	1	1		1	1		1	1
Manchette à brides de stabilisation DN 100, L=1,0m	 			1			1		
Manchette de scellement aval à brides, L=0,5m DN100									
Collet à souder Pehd PN16 DE 63 avec bride folle DN50	ļ								
	L	1	1		1	1		1	1
Collet à souder Pehd PN10 DE 63 avec bride folle DN50	T			1			1	<u> </u>	
Vanne Ronde à brides DN 50		1	1	1	1	1	1	1	
Ventouse DN 50								1	1
Vanne Ronde à brides DN 60									
Vanne Ronde à brides DN 80									
Vanne Ronde à brides DN 100									
Vanne Ronde à brides DN 150									
Joint de démontage DN 60									
Joint de démontage DN 80									
Joint de démontage DN 100									
Joint de démontage DN 150		·							
réduction BB DN 150/100									
réduction BB DN 100/60							***************************************		
réduction BB DN 80/60									
collier de prise en charge en Pehd PN16 160/50									
collier de prise en charge en Pehd PN10 90/50									
collier de prise en charge en Pehd PN16 75/50									
collier de prise en charge en Pehd PN10 75/50	1								
collier de prise en charge en Pehd PN16 110/50									
Vanne Ronde DN 60									
Joint de démontage DN 60									
Manchette à brides DN 60									
Collet à souder DE75/DN 65									
Manchon Pehd DE 63									
Collerette de scellement avec CS, DN 100									
COMPTEUR DN 150 PN10	i							 	
COMPTEUR DN 100 PN16	 								
COMPTEUR DN 80 PN16	t								
COMPTEUR DN 80 PN10	 								
COMPTEUR DN 50 PN10	1								
OOM TEOL DIA OF LAID	1					L		L	

PIECES SPECIALES ET RACCORDS OUVRAGES DE SECTIONNEMENT, POINTS HAUTS

	VENT	70741			
	AMERICAN CONTRACTOR	recomposition or	75 0040	75	TOTAL
	Nombre	90 Nombre	75 PN16 Nombre	75 Nombre	
	1	2	2	9	
collet à souder PEHD PN10 DE160/DN150	 	-	-	-	2
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60	 		<u> </u>	 	10
collet à souder PEHD PN16 DE160/DN150				 	7
collet à souder PEHD PN16 DE75/DN60				 	8
collet à souder PEHD PN10 DE75/DN60				 	2
collet à souder PEHD PN16 DE90/DN80					2
collet à souder PEHD PN10 DE90/DN80	-			l	1
collet à souder PEHD PN16 DE110/DN100	- 				5
collet à souder PEHD PN10 DE110/DN100	-		<u></u>	<u> </u>	0
Manchette BB - L =0,5m DN150	-				9
Manchette BB - L =0,5m DN100	 				4
Manchette BB - L =0,5m DN80	-	***************************************			3
Manchette BB - L =0,5m DN60	-	······································			
Té à brides 150/60					20 4
Té à brides 150/80	-			<u> </u>	1
Té à brides 100/60	 				2
Té à brides 80/60	-				1
Té à brides 80/80	1		······································		1
Té à brides 60/60	 		·····		3
Té Pehd PN16 160/63					20
Té Pehd PN16 110/63					8
Té Pehd PN10 110/63	1				
Té Pehd PN16 90/63		1			2 5
Té Pehd PN10 75/63				1	19
Té Pehd PN16 75/63		***************************************	1		6
Manchette Pehd PN16 DE 63		1	1		39
Manchette Pehd PN10 DE 63	1			1	21
Manchette à brides de stabilisation DN 100, L=1,0m					1
Manchette de scellement aval à brides, L=0,5m DN100					1
Collet à souder Pehd PN16 DE 63 avec bride folle DN50	ļ	1	1		39
Collet à souder Pehd PN10 DE 63 avec bride folle DN50	1			1	21
Vanne Ronde à brides DN 50	1	1	1	1	60
Ventouse DN 50	1	1	1	1	27
Vanne Ronde à brides DN 60	-				17
Vanne Ronde à brides DN 80					1
Vanne Ronde à brides DN 100 Vanne Ronde à brides DN 150	-		·····		3
Joint de démontage DN 60					4
Joint de démontage DN 80					17
Joint de démontage DN 100					1
Joint de démontage DN 150	 				4
réduction BB DN 150/100	1				4
réduction BB DN 100/60					1
réduction BB DN 80/60					
collier de prise en charge en Pehd PN16 160/50	1				<u>J</u> 1
collier de prise en charge en Pehd PN10 90/50			***************************************		1
collier de prise en charge en Pehd PN16 75/50					6
collier de prise en charge en Pehd PN10 75/50					2
collier de prise en charge en Pehd PN16 110/50					2
Vanne Ronde DN 60			***************************************		0
Joint de démontage DN 60					0
Manchette à brides DN 60					0
Collet à souder DE75/DN 65					0
Manchon Pehd DE 63					0
Collerette de scellement avec CS, DN 100					1
COMPTEUR DN 150 PN10					1
COMPTEUR DN 100 PN16					3
COMPTEUR DN 80 PN16	<u> </u>		***************************************		1
COMPTEUR DN 80 PN10	ļ		•		1
COMPTEUR DN 50 PN10					26

ANNEXE 2.2

NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS DES STATIONS DE POMPAGES