

Figure B.6.29

Detail Plan of Villa Union





Figure B.6.30

Detail Plan of Brasilia










Figure B.8.1

Location of Planned Gauging Station

REFERENCES

- 1) Description of the southern zone hydrogeological map, IGN (Instituto Geográfico nacional)
- 2) Project for the incorporation of groundwater and sources from the mountains of Chile for the water supply of Tegucigalpa, Lotti & Associati
- 3) Robert d. Roggers and eugene A. OConner, Geology of the Tegucigalpa Cuadrangle Francisco Morazán, IGN, SANAA
- 4) Howel Williams & A. R. McBirney, Volcanic history of Honduras, 1969, University of California Press
- 5) Michael J. Kozuch, Geological map of Honduras, Peace Corp
- 6) Mills & huge (1974) & Manton(1987), Columna estratigráfica de Honduras
- 7) Carlos Pauli, Planos Topográficos de Tegucigalpa, jul.1899
- 8) Levantamiento Topográfico, Monitoreo geodésico superficial (Mapa de ubicación de sondeo en El Berrinche por SERNA), SERNA
- 9) Mapa de suelos, Hojas IJHI y IJFG, IGN
- 10) Seismicity of Central America, May 2000, National Earthquake Information Center
- 11) La geología en la planificación metropolitana, ICAITI
- 12) Informe Preliminar de la Geología de la Colonia Nueva Suyapa, dic.1988
- 13) Monitoreos geológicos, DEFOMIN (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería)
- 14) Juan Carlos Andino Pedro Mejía, Technical result about the Soto Camp legal process vrs. Hasbun Developments submitted through the Environmental Attorney, Jan. 2000
- 15) Indicadores generales de Honduras, AMDC
- 16) Principales zonas de riesgos de la capital
- 17) José María Gutierrez , El volcanismo en Honduras
- 18) Roberto H. Carpenter, La geología de las montañas de San Juancito y del distrito minero de "El Rosario" República de Honduras,C.A., julio, 1970
- 19) Reniery Elvir A., Geología de Honduras, May. 1974, SRN (Secretaría de Recursos Naturales)
- 20) Pebro O. Mejíaq castro, Informe Geológico Preliminar de la parte sur oeste del Cerro El Berrinche (Colonia Buena Vista), Ene. 1988, SRN

- 21) Juan carlos Andino, Proyecto Piloto "Deslizamiento Cerro El Berrinche""Levantamiento Topográfico", ene. 1994, UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras)
- 22) Miguel J. Kozuch, Informe Geológico preliminar de la parte sur este del cerro El Berrinche (Colonia Buena Vista), jul.1988, SERNA
- 23) Folletos de CODEM, 2001, CODEM
- 24) Informe de Perforación, Puente El Chile Río Choluteca Tegucigalpa M.D.C., feb.2000, Central Consultant
- 25) Boring Report, Puente El Chile Río Choluteca Tegucigalpa M.D.C., feb.2000, Geotechnique and Pavement
- 26) Determinación de la amenaza de deslizamientos de tierra en la Ciudad de Guatemala y areas aledañas, oct.1993, INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología)
- 27) Plan Maestro para Tegucigalpa D.C.Informe Geológico, 1980, SANAA
- 28) La amenaza sísmica de 11 lugares importantes en Honduras, 2000, UNAH
- 29) Three principal aquifers
- 30) Stratigraphical units
- 31) Stratigraphical mapping unit

