## 現地写真(1/11)

## 1. 橋梁架替え



コンクリート橋 上部工、下部工は概ね健全



交通量多い 将来的にボトルネックの可能性

## Stung Meancheay 橋



伸縮装置の損傷 早急な補修必要



舗装の損傷 早急な補修必要

Stung Meancheay 橋