



鋼製トラス橋 1957 年建設
1987 年橋脚基礎補修
(地滑り被害)

下弦材の腐食進行をコンクリートカバーで補強
コンクリートカバーも劣化進行

Ta Khmau -2 橋



垂直材の腐食



2001 年に床版の一部を補修
2000 年洪水による橋脚の傾斜
約 4.4 度傾斜 (40cm / 5.2m)

Ta Khmau -2 橋