

現地状況写真集 (5/8)

Shanono 郡 Yartiti 村



<ハンドポンプ付き深井戸>

以前はギニアウォームが多かったが、深井戸の利用によって現在は非常に少なくなった。この地域はカノ州の西部ギニアウォーム流行地域の中心部に相当する。村落からの生活排水を避けるため、井戸は村落の外周部に配置されている。ポンプ種はインディアンマーク III であり、VOLM(Village Level Operation and Maintenance)の表示がされている。

Baqwai 郡



<天水耕作地の状況>

この地域はギニアウォームの流行地域であり、池などに停滞した水がその原因となる。(Shanono 郡と Baqwai 郡の境界、幹線道沿い)

Bichi 郡



<幹線道路に面した村落の池>

近隣住民はこの様な溜まり水を飲むことによってギニアウォーム症が発生する。

現地状況写真集 (6/8)

RUWASA オフィス正面玄関



RUWASA 修理工場



RUWASA が持っている唯一の修理工場。RUWASA の本部事務所から 200m ほど離れた位置にある。修理工場内は整然としているが修理工具は少ない。この修理工場は RUWASA と Ministry of Rural Development が共同で使用しているため、敷地内には多くの機材が所狭し並べられている。

カノ市 Challewas 浄水場の水質試験室

