



配水池の開口部での検査の様子



排水パイプが設置され完成されていない



ポンプハウスの開けられた開口部



ポンプ室屋根の防水シートがまくれている



ガス滅菌装置用建物の様子



ガス滅菌装置の保管状況



配水管敷設時に作ったマンホール



マンホール内部の様子



配水管敷設時に設置した止水弁



止水弁内部の様子



M/M 締結前の協議の様子



M/M サインの様子

略語表

BWSC バム上下水道公社

JICA 独立行政法人国際協力機構

OJT On-The Job Training

TDMMC テヘラン市防災管理センター

TDMO テヘラン市防災管理機構

WSCK ケルマン上下水道公社

目 次

序 文 調査対象地域位置図 写真集 略語表 目 次

第1章	フォローアップ調査の概要	1
1 -		
1 - :		
1 -	3 調査団の構成	2
1		
1 -		
付属資	資料	
1	Minutes of Meeting	資料-1
2	調査の概要	
3	調査対象施設の図面	資料-15
4	主要面会者リスト	
5	可長所感、 団昌所感	資料-61