

(7) タジュラ港フェリーターミナルとその周辺環境



フェリーターミナル周辺の深度調査



観光船と漁港施設の状況



スリップウェイコンクリート劣化状況



護岸と生物付着状況



ダウ船から陸揚げされた貨物



ダウ船の港湾利用状況



(8) タジュラ港ステークホルダー協議および周辺環境



タジュラ州副知事との港湾環境調査



ステークホルダー協議参加者



タジュラ州知事との協議



ステークホルダー協議打合せ




タジュラ港と市街を望む海岸



(9) オボック港フェリーターミナルとその周辺状況




オボック港フェリーターミナル全景



スリップウェイとドルフィン施設



スリップウェイ及びアプローチ施設



岸壁・護岸の洗堀崩壊状況



港湾内漁港施設



(10) オボック港周辺環境



港湾岸壁に棲息する稚魚の群れ



漁船と港湾に隣接する漁村(灯台→)



オボック市街地



(11) オボック港ステークホルダー協議と周辺環境



州庁舎からオボック港湾施設を望む



市郊外の住宅



漁民の住宅



州庁舎とステークホルダー協議参加者



ステークホルダー協議