



Arabic

*



































				-		
	Itea			Standa	ed value	
21255	Fater use	×	802	53	te:	Total colifera
м	fator supply elast L conservation of antian) evolvement and user listed in A-E	6, 5-6 , 5	1 व्युगे ल रेख्य	25 क्ह/ी भा बिस्क	7.5 स्ट्रीस करद	50 963/10041 or tesu
A	Noter supply close 3, finkery close L, hathing and uses listed fr. D-f.	R. 5-6. 5	2 ag/] or Less	\$ी स्ट्रील Inss	7.5 क्र/ी धर ≋मा	1698 #%/19061 or lers
В	fater raply class 3, fisherpolars 2, and uses fisted in C-E	6.58.6	3 mg/l or jers	ींड म⊈ी श [ess	5 कहरी कर करार	\$000 \$75/100al or leas
c	ffichery class 3. Indestrial water class 1 and uses fisted in D-F	Q. 5-6. S	Engil or less	59 ng/l क less	āsg/Lersete	-
b	Industrial value class 2, eggicultural sater and mar litted in 2	6.6-8.5	ई कहती का दिवा	850 m;/1 cr Jess	3 ngil er wie	-
£	federing with class 4, and conservation of applications	6.0-R.5	19 क्वू/1 वा विषय	Flasting Satter such as parkage sheatd not be obvased	ž nati na more	-


	it-a			Standa	rd mitte	
cha	Notes use	્રષ્ટ	639	55	D.)	Total celifara
м	Tates explicitles L finders class L expression of tateral excinences, and the a listed in L-C	16.\$ - \$.3	ist;) or Jest	Lagil (r leas	7,5 açıl az azte	50 1876/1850el or lens
A	Fater supply class 2, and 3, fishery class 2, bothing and uses listed in FC	6.525	3 wg/1 aa I≥s∉	£क्र/1ल रिज	7 6 ag/l or aure	1944 MEN (Meil er Ler
Ŗ	Fishery class 1, betering with class 1, agricultural actor and core listed in f	6. 6- 11.5	ā ng/l cz less	15 sz/l er	8 met ar 1670	-
с	Johnstein atter class 2, ad encousting of the meltonicat	6.0-2.5	Such in Ins	Filmt fry antifer such as partner soft be observed	Zogʻla sett	-


	يبس الجودة البينية - البحيرات تروجين والفوسفور الإجمالي)		
	Itea	Standar	é volue
class	Twier Die	Total Altropea	Total Phenchorus
I	Conservation of estimat environment and uses ifstat in livit	9.1 आद?) सर्वे स े ंड	શેળ ઉંચ્છા બાદિજ
u	Saler supply classes 1, 2 and 3 (energy special types), fishery class 1, lathing and uses listed in 111-4	0.2 acrl ar lass	0.01 ng/l tr leat
ы	fater samly class 3 (special 13745) and uses fixed in 18-4	0.4 mm/1 er lasa	d, 03 mg/l en iess
īV	Fishery class 2 and oren listed in V	6.6 eg:1 ar less	0.05 ac/1 er teas
v	Fisher clars 3, industrial, epricolterul easer and conservation of the environment	I mg/l or less	0.1 ng/l or less
		- - - - - - - - - - - - - - - - - 	16


	احل، اليابان	_ المب	البينية	الجردة	مقاييس	
	[ici	Stan	નંડરહે પ્લોક્સ			
d≉s	Radient Rade	pž	vø	10	fsea) Gelifeen	N-herroe Estra la foit contest etc.)
4	Featury class 1, bothing, conservation of the rateral environment, and mark listed in S-C	2363	2 स्ट्री व किंग	7.6 mg/l ai les	1959 X5 (1951) se teo	Se dreuble
B	fishers alour 2. industrief water and the same listed in C	1.4-6 3	3 safi -e lari be	û no-I ar Jerx	÷	Sa detectable
c	(maning of the colorests	:_u *_3	S ng 1 or Jeis	2 agril ar 1mai	-	-
	1110	live.				d salar
¢1395	later -		Total Strongen	Total Despision		
ŧ	Conversation of the material sectors forcept fishery classes 2 and 33	rs-0 s.1	rsez Ustei	¢ 11-6	६२ म्ह/। ल रेखा	F. DJ ag/L 57 (eis
п	Fishery clarge, bathing and the store class 0 and 3k	Fishery clare L. bathing and the area first at its Librity featings firbers class 2 and 33				1.01 mg÷l er iter
EI	Fishery class 2 and the sum lister	的路机	enst listery	cluis X)	K€ er-1 a+ tens	ê dê sevî ar îran
N	Fishery class 3, industrial ester, performents for motion bi-ta-	and even	eratics of	habi obi r	i m/4 ser bers	ध ८९ ∉ी सामिक


No	Parameter	Unit	Max Admissible Concentration (Syria)	Max Admissible Concentration (Japan)
1	şΗ	pH Ucil	\$5.95	5.0-90(57-87)*
2	Water Temp	t	35	45 (49)
3	Color	Ucit	•	•
4	TDS	r≂g:1	2,000	•
5	DÓ	ngʻi		-
6	S S	മുി	/ 50	600 (300)
7	CODa	reg1	1,600	- 2
8	30D,	ոչ1	1.199.	600 (300)
9	NO;	ng1	- //	
10	F0, 1	12 <u>8</u> 1	20	(T-P) 32 (20)
11	ar	ing/i	600	 36,57
12	NH _F N	mg1	بوا کر معند 100 ب	(T-N) 240 (150)
13	EC	p\$km	4	• 200
14	Turbidity	NTU		- J - 245




































2- تحديد تواتر الاعتيا
تواتر الاعتيان (مثال)
رة واحدة / الشهر على الأقل
-12 مرةً / المنةُ (للبحيرات/الخزائات ذات النشيع نفاتمي: مرة / الشهر ≃12 مرة / المنة)
-2 /إلينة (مرة / السنة للطيقات الكبيرة المستقرة و رتين / السنة الطيقات الصفيرة الضبطة) (للشكادي يتم لاعتيان في أبي وقت)
لم مرات / السنة (لمراقبة كمية الملوثات بوصى الاعتيان المركب) (بدون تبليغ سبق)









	لقياس	ار معايير ا	5۔ اختب	
Item	Rivers	Lakes	Groundwater	Industrial Wastewater
pН	0	0	0	0
Water Temp.	0	. 0	0	0
Color	Δ	Δ	0	۵
TDS	0	0	0	0
DO	0	0	Δ	Δ
SS	0	0	Δ	0
COD	0	0	0	0
BODj	0	0	0	0
N0,*	0	0	0	0
P0, ³⁻	0	0	Δ	0
CI'	Δ	Δ	Δ	Δ
NH3-N	0	0	0	0
EC	0	0	0	0
Turbidity	0	Δ	0	×
Flowrate	WRIC O simple	. ×	×	O ^{3 m rie}






عتيان	تصميم الاد	۔ ملخص	5	_
River	Lake/ Reservoir	Ground- water	Industrial Wastewater	Emergency
0	Δ	Δ	0	Δ
0	۵	۵	0	Δ.
Random & composit	Stratified random	Random	Composit	Random
0	0	Δ	0	<u>\</u>
0	Δ	Δ	0	<u>.</u>
See 5. Selectic	n of measures	nnt paramete	rs	Depending o the type of accident
	River O O Random & composit O O	River Lake/ Reservoir O Δ O Δ Random & composit Stratified random O O O Δ	River Lake/ Reservoir Ground- water O Δ Δ O Δ Δ O Δ Δ Random & composit Stratified random Random O O Δ O Δ Δ	River Reservoir wattr Wasternater Ο Δ Δ Ο Ο Δ Δ Ο Ο Δ Δ Ο Random & stratified composit Random Composit Ο Ο Δ Ο Ο Ο Δ Ο





7- المتطلبات


- جمع المعلومات
- مصادر التلوين: الموقع، الذوع، استهلاك المياه، بيانات جودة المياه الموجودة
- الأنهار: الجو (ماطر . الخ) بياتات جودة المياه الموجودة (وزارة الري، مركز المطومات الماتي)
 - تحليل الشكاري المتعلقة بجودة المياه (العدد والتصنيف للشكاوي)
 (عناقتُ مسبقة حول محطات الاعتيان والتاكيد
 - 3) تحضير سيارة الاعتيان
 - 4) تحضير الأجهزة والأدوات في المخبر (وحدة مياه النقطير ، تنظيف زجاجات الاعتيان، الخ)















έ¥.


			Suggested P	reservation blethod		6- حفظ العينة
[Ňa	Personalar	terameniai Cathier	Patarntien Medvel	Ma Isaladir 44 Friti Ist	Converts
	3.4	3******	r)aesic*	Naze, zasłyże zasiętytek	br	Sanid be meansed on and a
- 52	· .	ar in temp	-	nia materia	1- m	Might be paramented an arts
	1	30	r'ass.	Lizetia	These.	Should be norzoned on site
•	•	ты	Placia	Lety-ration	liber:	Should be threased to the
		þ.		Sant, analyza innochristi	W Konesadard	kimi be many sed a tale
	6	Calur			MM/	
	\$	22	Their	8.etiyaretim	24 Januar	
	1	0004	Place	Légenia	37 haur	Andyre in som in parelle
	9	300,	Poste	izije sin	Man	And a sea a burger
	30	NO; 8	Placie	Lázanin	M licent	Anton B toos & parties
110	л	20,		Referencian	21 ban	~ ^ 상품
1911	- 12	a .	Piecie	Lerzenion	7 ఉగ్రం	
	n	N-EK	Torie	3diyaxim	24 haut	Andra is tree is praitie
	1	Tatien	Toria .	Name seguired	Cilbeat	Andershy want in the Lota




















































L	تفسير النتائج
نوع الماء	EC (<i>µ</i> s/cm)
الماء غير المؤيون	0.5-3
مياه الأمطار النقية	<15
أنهار المياه العذبة	0-800
مياه الأتهار الحدية	800-1,600
المياه الجوفية المالحة	1,600-4,800
مياه البرك المالحة	>4,800
مياه البحار	51,500
المياه الصناعية	100-10,000



















SS

















































































تشغيل المخبر

- مخطط نظام المراقبة البينية
 - 2. وتوقية بيانات التحليل
- ماذا نفعل لنضمن دقة ووثوقية ببانات التحليل في المخبر
 - 3-1 تأكيد الجودة وضبط الجودة
 - 2-3 دليل التشغيل القياسي 3-3 تشغيل وصبيانة المخبّر


2


تطوير القدرات في المراقبة البينية في مديريات الشؤون البينية في المحافظات


> دورة المراقبة البيئية الأساسية (المحاضرة - 9- تشغيل المخبر)


الجولة الأولى: 7 حزيران 2005 الجولة الثانية: 14 حزير ان 2005

فريق خبراء جايكا











1-3 تعاريف مرتبطة بضمان جودة التحليل (1)

إدارة الجودة

√وظيفة الإدارة الإجمالية التي تحدد سياسة الجودة والأهداف والمسؤوليات، وتنفيذها عن طريق تخطيط الجودة وضبط الجودة وضمان الجودة وتحسين الجودة.






• تأكيد الجودة

10


المجزء من إدارة الجودة، يركز على ت<u>وفير الثقة</u> بأنه سيتم تحقيق متطلبات الجودة [ISO 9000]
المعاليات المخطملة والشاملة المنفذة ضمن نظام الجودة،


بعين المنابك المحصف والمناطبة المتطاب الجودة . لتوابير الثقة الكافية من تحقيقها لمتطلبات الجودة .

٧ نظام توثيق وتقاطع معلومات لإجراءات الإدارة.





1-3-5 مكونات تأكيد الجودة
فبالإجراءات المتخذة
إعداد إجراء التشغيل التياسي اختبار طريقة جديدة
معايرة منتظمة . توفير المواد المستهلكة
. تأكيد جودة الكواشف . تدريب فني
تسجيل ظروف التطيل الفتيار الذرق أو الانقلاف
كتابه التقرير تعيل ضروري















2-3-8 ما هو الهدف من الـ SOP ؟

 وضع مواصفات قواسية لكل الإجراءات ذات الصلة بالتحليل لمنع الخطأ من قبل المحللين والأجهزة
 تسهيل المطابقة مع متطلبات نظام الجودة الفنية
 دعم جودة البيانات
 المحافظة على ضبط الجودة وتأكيد الجودة
 ضمان المطابقة مع الأنظمة



SOP (2) النتائج غير المباشرة للـ SOP

النفاض الأخطاء أثناء أداء المراقبة حمخطط مناسب للمرافق والأجهزة حمسين الأمان في العمل

22

24

SOP ما هي فائدة وجود الـ SOP ؟

الجزء مكمل لنظام جودة ناجح، حيث يوفر للمحللين معلومات تمكنهم
 التيام بعملهم بشكل مناصب
 التيام بعملهم بشكل مناصب
 التيام معملهم بليام بليام

التسهل ثبات الجودة وسلامة المنتج أو النتائج النهائية حجزء من برنامج تدريب الكوادر

كفض الجهد في العمل وتحسين قابلية مقارنة البيانات ووثوقيتها وإمكانية الدفاع القانوني عنها.

ليمكن الشخص الذي أديه خبرة أو معلومات محدودة إعادة إجراع التحليل دون إشراف

SOP أساليب كتابة الـ SOP

ایشکل مرجز وخطوة بخطوة وسهل القراءة ان لا یکون غامضا ومعقدا استخدام الزمن المضارع وصیغة المعلوم ان لا یکون کثیر الکلام او مسهب او مطول.

10-2-3 ماهو كم التفاصيل المطلوب تضمينها في الم SOP?

🖬 لايوجد شكل صحيح قياسي

23

ایختلف الشکل من مؤسسة لأخری وحسب نوع الـ SOP.

 مکتوب بتفاصیل کافیة تمکن من الفهم الأسلمیی

3-3-1 تشغيل وصيانة المخبر

- .1 طريقة الوصول إلى تحليل دقيق
 - 2. ضمان تشغيل آمن
- التعامل مع الكواشف وإدارتها
- صيانة / إدارة المرافق والأجهزة


12-2-3 من الذي عليه أن يكتب الـ SOP ؟

🗋 معد من قبل محللين لديهم معرفة بالتحليل والظروف الداخلية للمخبر خبراء بالموضوع يقومون فعلا بالعمل أو يستخدمون العملية في عملهم

🛛 طريقة قريق عمل متعدد المهام

25

26



1) طريقة الوصول إلى تحليل دقيق

فهم كلي لخلفية التحليل البيني


(4) تجميع سوائل الصرف والتخلص منها


4) صيانة / إدارة المرافق والأجهزة صبانة وإدارة المرافق
 مكينات
 مكينات
 مكينات
 مكينات
 معام تموية
 محطة معاجة مياه الصر مسيانة وإدارة الأجهزة
 مسيانة وإدارة الأجهزة
 مسينة اللاجهزة في الوضع الطبيعي
 مسينة اللاجهزة في الظروف غير الطبيعية
 ج - إدارة قطع التبديل والمواد المستهلكة 30


3) التعامل مع الكواشف وإدارتها


(1) معرفة مخزون الكواشف


- (2) تخزين الكواشف وإدارتها (ضبط الجرد)
- ③ تخزين الكواشف القياسية والحفاظ على دقتها
 - (4) إجراءات أمان
- (5) الكواشف التي تتطلب رعاية خاصة في التخزين







































	طريقة النطيد	يتد التحليل
التحليل الكيمياني	التطيل بالقيامن المومي	لمدرضة القرية (Ca ²⁺ , Mg ¹⁺)) النسارة DO, BOD, COD, etc.
	التحليل بخلياس الوزقي	SS, VSS, CCE, مستقلمية الفريون/الهيكسان
التطيل بالأجهزة	قواس المتصاصية الطيف الضوالي (طريقة القياس اللوشي) (تحت الحمراع بقوق البتقسيمي مرامي)	نلیکل، Cl, SO, ² -, NH ₄ N, NO ₂ -N NO ₃ -N, PO ₄ -5, اللوق, elc
	الكروماتو غرافيا الفازية (GC), (GC-MS) الكروماتو غرافيا السائلة	المواد العضوية الطيارة المواد العضوية الملطة
	(LC) الكروماتوغراقيا المناودية	معلن القرية الشوارد السالية الاعشرية
	طريقة الامتصاص الذري اللياس الشرائي للائيمانات	المعان راطاص المعانية الغ
	أقرى	, DO, EC, etc, والحرارة DO, EC, etc,



تحديد النترات (NO3-N) في المياه (1)

<u>سة الر NO</u>

- مركبات النتروجين ذات الأكمدة العالية
- ب ورد بشكل شائع في المياه المسطحية ومياه الأبار حيث أنه الذاتج الأخبر لتحلل
 المواد النثر وجينية المصرية
- م تعتبر الأسدة الكيميائية من الأراضي الزراعية، ومياه المصرف من الأحلاف الجيوانية ومياه المسرف المسحى والمعناعي من أهم مصادر النترات.
- ٨ المُخْذِبات التي تعطى للنباتات والتي يتم تتحول إلى البروتين بالتعثيل الغذائي. مشاكل جودة المياه المصاحبة للتشبع الغذائي

٨,	المعيار	الطريقة	الجهاز
1	рH	طريطة الالتترود	sensION1 Postable pH meter
1	حرارة النياد		Thermometer
3	^{ير} ين	drha طريقة البلاتينيوم عريقت APHA	Colorimeter (DR/\$90)
4	TDS	طريقة الالكترود	sensions Portable EC & TDS meter
5	DO	طريقة غشاء الإفاترود	sension 6 Portable DO meter
6	SS	الريفة القيلس الشوني	Colorinneter (DR/898)
7	CODCr	طريغة مقاعل الهضم	Reactor (DRB 200-1) & Colorimeter (DR 594)
8	NO3-N	طريقة خفش الثانميوم	Colarimeter (DR/1988)
\$	NH3-N	طريقة الساليميلات	Colorimeter (DR/898)
10	PO43+	طريقة العدض الأميني	Calarimeter (DR/898)
11	CL.	طريغة لترات الغضة	Digital Titrator (Model 16980)
12	BODs	طريلة تقياس العلونتري (حساس الغنام)	OxiTep
13	EC	طريقة الانتثرود	sensIONS Portable EC & TDS meter
14	الطرة	طريقة القرقس الذيقيلومثري	2160P Portable Turbidity

طرق وأجهزة التحليل الأساسي للمياه

تحديد النترات (NO3-N) في المياه (3)

التحديد بطريقة خفض الكادميوم

1 المبدأ

يتم تخفيض النترات إلى النتريت بواسطة الكادميوم. ثم يتم تحديد النتريت الموجود أصلاً بالإضافة إلى النترات المخفضة إلى النتريت. ⁄ التدخلات

قَدْ يُمّ الحصول على نتائج منخفضة في العينات التي تحوي تركيز عالى من الحديد والنحاس أو المعادن الأخرى. إن إضافة الكَابَنْفِ EDTA إلى العينة يمكن أن يزيل هذا التدخل

إن وجود المؤكسدات القوية يؤثر على تراكيز النتريت, التلوية العالية تعطي لتاتج منخفضة.


تحديد النترات (NO3-N) في المياه (2)


التحديد


- > تساعد في تقدير صفة ودرجة الأكسدة في المياه السطحية، ومياه الآبار المُتسربة عبر النربة، وفي العمليات البيولوجية و في المعالجة المتقدمة لمياه الصرف.
 - ۲ يكون تحديدها صعبا بشكل عام بسبب التدخلات.
- وأضعب ما تكون في مياه الصرف الصحي بسبب التركيز العالي
 للمواد المتدخلة العديدة.





ملخص طريقة التحديد (2)

















3- تأكيد معايير القياس









جايكا في هذه اللترة	المحاليل القياسية المقدمة من
l) NO ₃ -N (1.0 mg/l)	6) COD _{Cr} (300 mg/l)
2) NO ₃ -N (10.0 mg/l)	7) COD _{Cr} (1,000 mg/l)
3) PO4 (50 mg/l)	8) BOD (300 mg/l)
4) NH ₃ -N (10 mg/l)	9) BOD (3,000 mg/l)
5) NH ₃ -N (50 mg/l)	10) Cl (1,000 mg/l)


2003 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
PH(4.01, 7.00, 10.00) (1 محاليل ال 1)
(180, 1,000, 18,000 µ s/cm) محاليل الألكية (180, 1,000, 18,000 محاليل الأ
(0.1, 20, 100, 800 NTU) محاليل العكارة (0.1, 20, 100, 800 NTU)


	شف	ود المتخفضة للك	دام الكراشف ذات الدا	2 التحاليل پامىتخا
	NO ₃ -N, P(O₄, NH₃-N and CO	لغاضة (4 new SOPs)	التمالول باستخدام المجالات الم
Na	المعيار	النكرة	حد لقينن	دد الكثف النقر
1		Cadmium	0 to 30.0 mg/L	0.8 mg/L NO ₃ -N
2	N03-N	reduction method	0 to 5.0 mg/L	0.2 mg/L NO3-1
3		Amino acid method	0 ta 30.00 mg/L	0.14 mg/L PO ₄ 3
4	P0,2	Ascorbic acid method	0 to 2.50 mg/L 0 to 2.50 mg/L (DAM)	0.05 mg/L PO ₄ 0.02 mg/l PO ₄ 3 (DAM
5			0 to 50 mg/L	1 mg/L NH ₃ -?
6	NH3-N	Salicylate method	0 to 2.50 mg/L 0 to 2.50 mg/L (DAM)	0.08 mg/L NH ₂ N 0.02 mg/l NH ₂ N (DAM
7		Reactor digestion	0 to 1,500 mg/L	30 mg/L COI
8	COD	method	0 to 150 mg/L	_4 mg/L CÖI
				1 T














.1 تواتر المعايرة الموصى به	


		ير ثابتة ولكن فنط يوصى بها	الأ التواترات غ
) 7	مفاعل ال COD DRB200	غير ممكن معايرته
. [6	2100P متياس العكارة	مرة اسبوعيا
	5	Digital Titrator	عير ممكن معايرته
	4	SensION 6 مقياس الأوكسجين المنحل	عند کل تیاس
	3	SensION 5 متياس المناقلية	مزة في الشير
	2	SensION1متياس ال pH	عند کل قیامن (باستخدام ثلاث محالیل عیاریة)
	1	DR890 متياس اللون	ځېر ممکن معابر ته
ļ	الرئم	الجهاز	توانتر المعايرة

































ย≈0	W=5m H=1.8m A B C u=0.2 m/s W=14m H=0.4m W=14m H=0.4m Q1=1.8 m ³ /s W=5m H=0.3m u=0.4 m/s u=0.5 m/s Q3=2.3 m ³ /s Q2=0.7 m ³ /s g					C We14m H=0.4m U=04 m/s
Sec.	Q	NH3 mg/l	Load	COD, mg/l	Load	PO4, mg/l Load
A	1.8	2.5	4.5	34	61	4.5 8.1
В	0.7	13	9.1	30	21	1.5
С	2.3	7	16	44	101	4 9.2

	TDS and EC (2
Ion (1 mg/l)	EC(μ S/cm)25°C
Na ⁺ (Sodium)	2.13
K ⁺ (Potassium)	1.84
NH ₃ -N	5.24
Ca ²⁺ (Calcium)	2.6
Mg ²⁺ (Magnesium)	3.82
Cl ⁻ (Chlorine)	2.14
F-(Fluorine)	2.91
NO3 (Nitrate)	5.1
SO ₄ ²⁻ (Sulfate)	1.54

، مديرية الى مديرية دمشق	3. طريقة نقل العينات من كل
رقم العيذات & الحتيار الباراميترات	(F), قادر (S) ئارىت (G، 30-20 عامَّة بالسَّدَّة) مواد ئات قاملية منطعية (CN، زين، معلى نقلة ،كولبلوربــــ)
	رقت (لاعتيان: الأحد أو الإثنين، طريقةً إ
الاعتيان & العلظ	
ار مىال العينات الى مديرية دمشق	طمن مندوق نتع مع ست حافظات پرودة (1 م طرق النقل (2 م
[التقرير، الكلفة (3 أ
استلام العينات في مديرية دمشق ح	استدم النقرير (1) حفظ العينات علم اجراء التحقيل (2)
	مرق النظر (1)
ارسال صندوق الثلجالخ الى المديريات [الكلفة (لدلمع من قبل السنلم) (2 }
ع > ارسال النتائج الى المديريات	بالکس (1 براسطة الإدبيل (2 }
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	سېلات بن قبل مديرية لمشق (3

التحاليل		الترفيز		
	الرهة	نىرد	يتر ك	ٿو پ
Solida, Tetal (TS)	mg:1	350	720	1,200
1) Dissolved, Total (TDS)	mg1	250	550	850
2) Suspended Solids (SS)	eng1	160	328	325
BOD, 20°C	ng"l	110	320	-169
COD	mg-3	250	500	1,000
Nitrogen (Total #5 N)	ngl	20	40	85
1) Organic	mgʻi	8	15	35:
2) Americaia (NH,-N)	1	jz	25	59
3) Nicitas (NO ₂ -N)	mg/l	0	Ð	0
4) Nitrates (NO,-N)	աքլ	0	0	0.
Physphycas (Total as P)	r=8-1	4	8	15
1) Organic	±13	1	3	1992-1993
2) horganic	raș-1	3	5	10
Chlorine (Cl-)	rş1	3 0	\$2	109
Sulfate (SO, 2)	. ng1	20	30	50

5. امور اخری
 متى يجب أن نجري تصحيحا لكائف الشاهد ؟
 اجراء تصميح لكاشف الشاهد عند استخدام كل وجبة جديدة من الكاشف
- يفضل اجراء تصحيح للعِنَّة الشاهد للكاشف عند استخدام كل علية جديدة من الكاشف
- المطومات إغداقية عن الجزاء تصديح لكاشف الشاهد ، يرجى الرجوع الى الـ S. O. P
2) ماذا نفط بالكواشف المنتهية الصلاحية أو التي قاربت على الانتهاء؟
a، عند مُبْراتك الكواشف تأكد أن معها فنرة صلاحية طويلة
b. رتب الكواشف حسب تاريخ التهاء صلاحيتها وابدأ أولاً بالتي قاريت مدة صلاحيتها على الانتهاء
ج. الأا كان لديك كواشف منتهية الصلاحية، قم بقحصها بواسطة محاليل عبارية يشكل دوري.
الأاكات النتاج جيدة، بمكنك استخدام هذه الكواشف.
d. في يعتن الحادث مثل بذور الد B.O.D ، يمكنك تعديل كمية المواشف المستخدمة.

4 إعداد التقارير (مستو	ى المديرية ومستوى الهيئة العامة)
	1) صلحة العوان
. المحتويات، مهمة التلرير. • التفقيح سائخ .	2) ملخص تنفيذي
الأهداف، مقدمةً عن العوقع. . فعليات المراقبة قات السلة .	3) ملامة
، تلاصيل عن المدانل، الأنهار، اليحيرات, القرائات، الماداة (السلام_)فع). - غريطة تلاطيع معطة الإعليان. طريقة التدليل، شيط وتأتيه الهودة، الغ	4) التناصيل
. تعديد جودة المياه، المشاكل الأسفسيةالخر. (جادارل وأشكل توضيعية)	(5) النتفج والمناقشة
. خطة العراقية والمحطات، اليار اعترات، التكرار ميامية عليلا تكوث المياء	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ـ شروهك، جادل يدلك، متومك تلصيلية أخرىالغ.] 7) ملاحل

_		
		5) الباراميترات الأكثر أهمية التي ينبغي قيام ها
	المعمل	الباراميتر
	مصغاة نلط	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO4, Cl-, NH3, S. oil
	زيت الزيتون	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO, CI, NH, oil, etc.
[معاد كربيراني	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO, CT, NH, S. F. CN, As, Cu
[مديغة	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO4, CI, NH3, <u>S, oil, Cr</u>
	ئىيج	pH, temp., TDS, SS, COD, PO,, CI, NH,, S. oil. Cr etc.
[مسلخ	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO4, Cr, NH3, oil.etc.
[معل ورق	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO ₄ , Cl [*] , NH ₃
	سناعة غذتية	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO4, Cr, NH3, oil.etc.
Ē	منظفات	pH, temp., TDS, SS, COD, BOD, PO4, Ct, NH3, surfactants

3) لماذا لا يعمل مقياس الـ D.O بشكل جدد


ـ من الضروري إجراء صيانة وننظيف لإلكترود الـ D.O. ـ يجب القيام بهذا الإجراء مرة كل شهرين على الأقل.


يوجى الرجوع الى الـ S.O.P من أجل مطومات اختلية حول متيلمن الـ DO


4) ملاحظات حول تحضير المحاليل العيارية (التمديد)

- لا تعبيتُجمل ماصات صغيرة (استعمل سعات 5 أو 10 مل).
 - إختر هو جلات مناسبة.
 - اسْتَعْمَلُ مَصْمَات ذات العلامة الواحدة.
- أذا كلت تستعمل للس الماصة الصغيرة لحدة تراكيز مختلفة؛ إيداً بالتركيز المنخلص ثم التركيز الأكبر









 الإعتيان & حفظ التحاليل الكيميانية والبيولوجية والمعادن الثقيلة
(السيد كيمورا والسيد ساتو)
 ١) وقت الإعتيان: الأحد أو الإثنين (مع الأخذ بعين الاعتبار المدة اللازمة لإجراءات النقل والاستقبال من قبل مديرية دمشق)
2) طريقة الحفظ:
أ) المواد الكيماوية
ب) المواد العضوية (الكوليلورم)
ت) المعادن الثقيلة
3) شيكل المىجل
teres a

4. ضبط وتحسين الجودة وأمور أخرى

1) موقع الاعتيان
 أ) الاستمرارية للمحطات الثابتة
 ب) محطات مستقلة (تفتيش وأغراض أخرى)

2) تعديل إجراءات التشغيل القياسية (وخاصة للطرق الجديدة)

3) ضبط جودة داخلي (تطبيق محاليل المعايرة)

4) ضُبِط جودة خارجى (مساهمة هيئة الطاقة الذرية في نظام ضبط الجودة) (رجب الأكذ بعين الاعتبار مجالات القياس وحدود الكشف للأجهزة المستخدمة في تحاليل البياد الأسلسية 5) تحليل معايير إضافية

(كَتَالُوكُ هَاش + كواشف جهاز قياس اللون)

ملاحظات	محتويات التدريب	اللترة
الإعتيان من أجل المراقبة	 اختيار نقطة الاعتيان 	الاعتيان
ئية	2. ئواس التعاق	
فينيو سي دي، انترنت	3. طرق الاعتيان (عينات مركبة)	
	4. تحديد توانتر الاعتران	
	5. اختيار المعايير الواجب قياسها	
كتاب كيىياء الماء	 النظرية الأسامية في كيمياء الماء 	التطيل وضبط
Standard Method	2. مبدأ القياس للمعايير المختارة	وتحسين الجودة
(APHA, AWW	 النظرية الأساسية والتطبيق في مجال ضبط وتحمين 	
كاتلوكأت شركة مأش	الجردة	
لوليو منۍ دي	4. تشغيل وصيانة المخبر (رضع المغطط متضعنا) دليل السلامة)	
	5. تطيل معايير إضافية	
كثاب مزاء الصرف الصناعي	[. خصائص مياد المرف المناعي	التقسير
ىلچئها. الخ	 معرفة مبدئية بمعالجة المياد ومياء الصرف 	

.

. .