

3.5 การพิจารณาสาเหตุการเสื่อมสภาพและมาตรการรับมือ

ในที่นี้ จะกล่าวถึงวิธีการเดรียมรักษาเมืองและการคาดการณ์และสันนิษฐานถึงการเสื่อมสภาพและสภาพปัจจุบันโดยมุ่งเน้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งซึ่งเป็นไปตามสภาพคุณภาพอัดเดง (7 สภาพ) สภาพนิครองตัก (3 สภาพ) และสภาพน้ำมีเดเมล (2 สภาพ)

3.5.1 โครงสร้างส่วนบน

(1) สะพานคุณกรีตอัดเดง

ในที่นี้ จะกล่าวถึงรอยแตกที่เกิดขึ้นกับสะพานคุณกรีตอัดเดง ซึ่งในช่วงท้ายจะกล่าวถึงผลการทดสอบแบบไม่ทำลาย

1) รอยแตกครูปตัว V ที่เกิดขึ้นในปลายตอม่อริมท่ออยู่ในแม่น้ำ

สะพานพระราม 4 และพระราม 5 รวมทั้งสะพานอื่น ๆ มองเห็นรอยแตกครูปตัว V บริเวณฐานตอม่อ สิ่งนี้ สันนิษฐานได้ว่ามีรอยแตกมาจากการต่อเติมแผ่นรองห้องสะพานและกำแพงกันขวางหลังจากที่ต่อเติมแผ่นพื้นด้านล่าง การเติมคุณกรีตและติดตั้งแผ่นกรอบบริเวณกำแพงกันขวางและแผ่นรองห้องสะพานหลังจากที่แผ่นพื้นด้านล่างเกิดการแข็งตัวแล้วในตอนนั้นเกิดรอยแตกที่ตำแหน่งที่อยู่ลึกลงไปมาก ตำแหน่งที่ทำให้เกิดรอยแตกนั้นเป็นการยกที่จะคาดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นบริเวณที่มีการปูหินหินจากโครงสร้าง การจัดการรอยแตกจึงคิดว่าเป็นการอัดซีลอาจจะดีกว่า

2) คานหลัก

ตรวจสอบพบที่นี่มีรอยแตกบริเวณคานในช่วงคานที่ 3 ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวแม่น้ำบริเวณริมฝั่งขวา ของสะพานตากสิน (ฝั่งธนบุรี) อีกทั้ง ยังพบการเปลี่ยนรูปร่างลักษณะเดียวกันที่พื้นผิวแผ่นปูกระเบื้อง ทั้งสองคาน จำกัดความกว้างของแนวปูองกันน้ำ 23 เมตรเท่านั้น

การเปลี่ยนรูปร่างนี้ ขณะที่พบสันนิษฐานว่าเป็น Coil Joint II จากการปรากฏที่พื้นผิวด้านหน้าที่เกิดจากทรายตามรอยแตกโดยสันนิษฐานว่าเป็นขั้นตอนของการก่อสร้าง ความเป็นไปได้ในการพัฒนารอยแตกนี้ คาดว่ามีต่ำมากและจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการร้าวซึ่งของน้ำจากด้านนอกและการอุดร่องซึ่ง

3) ผลการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

โครงสร้างคุณกรีต โดยทั่วไปอยู่ในสภาพดีและมีรอยแตกเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น การปรากฏของรอยร้าวซึ่งของเสื้อมะเข็งด้วยเหล็กเส้นที่มองเห็นภายในรากไม้ของต้นไม้

ในที่นี้ ได้ทดลองทดสอบเกี่ยวกับสภาพการวางเหล็กเส้น ความลึกของตำแหน่งเหล็กเสริมที่ใช้เรดาร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกับการตรวจสอบระดับความแข็งของคุณกรีตด้วยค้อนทดสอบ ทว่า เนื่องจากไม่มีแบบแปลนเพื่อพิจารณาผลลัพธ์ได้อย่างละเอียดซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่าที่ได้มาในการกับแบบแปลนได้

งานสำรวจการวางแผนการจัดการบำรุงรักษาสะพาน (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง 3.5.1: ผลลัพธ์การทดสอบแบบนิ่มท่าลาย

ชื่อการทดสอบ ชื่อสะพาน	การวัดความแข็งแบบสัมภានกลับ (N/mm ²) การตรวจสอบระดับความแข็งของ คอนกรีต	:redarc คือสีน้ำเงินที่มีไฟฟ้า (mm) การตรวจสอบระยะการวางเหล็กเส้นและความ ลึกของตัวแหน่งเหล็กเสริม
สะพานพระราม 4 (สร้างเสร็จปี 2006)	เฉลี่ย 29 N/mm ² (ส่วนต่อมา) (26.7-30.8 N/mm ²)	<ul style="list-style-type: none"> เหล็กเส้นที่มีระยะ semen กัน (การเสริม เหล็กเส้น 100 มม. การวางเหล็กเส้น 150 มม.) ความลึกของตัวแหน่งเหล็กเสริม 50 มม.
สะพานพระราม 5 (สร้างเสร็จปี 2002)	เฉลี่ย 32 N/mm ² (ส่วนต่อมา) (31.4-33.3 N/mm ²)	<ul style="list-style-type: none"> เหล็กเส้นที่มีระยะ semen กัน (การเสริม เหล็กเส้น 300 มม. การวางเหล็กเส้น 150 มม.) ความลึกของตัวแหน่งเหล็กเสริม 58 มม.
สะพานพระบรมราชานุสรณ์ (สะพานเก้า) (สร้างเสร็จปี 1984)	24 N/mm ² (ส่วนขอบกันชน)	<ul style="list-style-type: none"> การวางเหล็กเส้นมีการกระจายตัว (การเสริม เหล็กเส้น 150-300 มม.) ความลึกของตัวแหน่งเหล็กเสริม 44.8 มม.

บทที่ 3 การสำรวจตรวจสอบสภาพชั้น表ม้วนเจ้าพระยาและการประเมิน

(2) สภาพน้ำคงตัว

ในที่นี้ จะกล่าวถึง สมิเนเหล็ก ความล้าและการเปลี่ยนรูปทรงของวัสดุ ซึ่งเป็นความเสียหายหลักของสิ่งก่อสร้างประเภทเหล็ก

1) สมิเนเหล็ก

ได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุที่ติดกับพื้นผิวด้านหน้าที่หาดเสื่อมสีเพื่อสาเร็จการคาดการณ์การเสื่อมสภาพของวัสดุที่เกิดจากสมิเนเหล็กเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างประเภทเหล็ก ลักษณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน อนึ่งตำแหน่งของสภาพกรุงธน สภาพน้ำทุกแห่งและสภาพกรุงเทพฯห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 26 กม. 22 กม. และ 18 กม.ตามลำดับ

a) การตรวจสอบปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ติดอยู่

เมื่อพิจารณาจากการตรวจสอบวัดจึงทำให้เข้าใจว่าพื้นผิวด้านบนและด้านข้างมีผลลัพธ์ทางเคมีจากการชักดูดตัวอย่างน้ำฝนซึ่งเป็นเหตุให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อยลงเมื่อเทียบกับด้านล่างที่ไม่ได้ถูกชักดูดตัวอย่างน้ำฝน ลักษณะที่มีอยู่จากการตรวจสอบที่มีการหาดเสื่อมสีใหม่ ความแตกต่างของปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เก่าอยู่บริเวณสภาพน้ำทุกแห่งที่ถูกทำลายเสื่อมสีใหม่ เมื่อปี 2001 ทำให้พื้นผิวด้านล่างของชั้นงานแนวเสียงมีค่า 56.6 มิลลิกรัม/ตารางเมตร ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าที่เกินความคาดการณ์

b) การตรวจสอบความหนา

ดำเนินการตรวจสอบความหนาของโครงสร้างบางจุดบนชั้นงานหลักที่มีอายุ 50-80 ปีโดยใช้อุปกรณ์ นางจุดพิเศษว่าความหนาลดลงประมาณ 2 มิลลิเมตร

c) การคาดการณ์การเสื่อมสภาพและมาตรการรับมือ

เนื่องจากไม่สามารถหาแบบแปลนโครงสร้าง เอกสารการศึกษาและแผนที่เกี่ยวกับการลดความหนาจึงไม่กล่าวถึงในเชิงความเห็นด้านความปลอดภัย โครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ยึดติดและบริเวณซ่องเสียงชั้นล่าง คานหลักที่รองรับแผ่นนั้นเป็นชั้นงานที่รองรับแรงโดยตรง คานซอยจะรับแรงบิด จุดที่บอบบางกันระหว่างโครงสร้างตัวล่างกับคานช่วงที่แข็งเดียวทัน ตั้งนั้นแล้วสภาพโครงสร้างจะมีโครงสร้างที่มี Degree of redundancy สูง

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบคิดว่ายังไม่ต้องเริ่มน้อมแพนเนอร์จากความหนาของชั้นงานไม่ได้ลดลงมากจนอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก สำหรับสภาพโครงสร้างมีการจำกัดน้ำหนัก (รวมจำนวนแกนล้อรถ) ลักษณะที่มีการเข้าไปทางสีใหม่จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ความหนาของแผ่นเหล็กลดลง

ที่ญี่ปุ่น ค่าปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ยอมรับได้คือค่า NaCl ที่ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม/ตารางเมตร และในสีบางชนิดอาจยอมรับได้ถึง 100 มิลลิกรัม/ตารางเมตร และก่อนที่จะเข้าไปทางสีใหม่เน้นควรจะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกที่ติดอยู่บนพื้นผิววัสดุก่อน

สำหรับการบำรุงรักษาในประเทศไทย มีการระบุไว้ว่าจะล้างสีเก่าออกก่อนจะทาสีใหม่ สำหรับชั้นงานที่มีสมิเนก็จะใช้วิธีการพ่นทรายขัดสมิเนกออกจากน้ำรinsing ที่จะเข้าไปทางสีใหม่ ส่วนชั้นงานที่ไม่มีสมิเนกจะล้างทำความสะอาดด้วย

อนึ่ง รายละเอียดการตรวจสอบแบบไม่ท่อลายความเสียหายจะอธิบายไว้ใน Appendix 5

ชื่อการทดสอบ ชื่อสภาพน้ำดิน	การตรวจวัดปริมาณเกลือ (มิลลิกรัม/ตารางเมตร) (ค่าเฉลี่ย)	การตรวจวัดความหนา (มม.) การยืนยันการลดลงของความหนาในวัสดุเหล็ก
สภาพน้ำดิน (สร้างเสร็จปี 1958) (ทาสีใหม่ปี 2010)	<ul style="list-style-type: none"> ชั้นสวนแนวเสียง แนวตั้งจาก คาน สวนปลาย (ด้านข้าง) 6.7 มิลลิกรัม/ตารางเมตร ชั้นสวนแนวเสียงและคานสวน ปลาย (ด้านล่าง) 29.5 มิลลิกรัม/ตารางเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> ความหนาไม่ลดลง
สภาพน้ำดิน (สร้างเสร็จปี 1932) (ทาสีใหม่ปี 2001)	<ul style="list-style-type: none"> คานสวนปลายและชั้นสวนแนวเสียง (ด้านบน) 30.7 มิลลิกรัม/ตารางเมตร คานสวนปลายและชั้นสวนแนวเสียง (ด้านWeb) 11.7 มิลลิกรัม/ตารางเมตร คานสวนปลายและชั้นสวนแนวเสียง (ด้านล่าง) 56.6 มิลลิกรัม/ตารางเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> คานสวนปลายและชั้นสวนแนวเสียง (แผ่นปีกบน) ความหนาลดลงร้า 2 มม. (โดยรอบ 19 มม. ดำเนินการที่ความหนาลดลง 17 มม.) ดำเนินการที่ความหนาลดลง 1-3 มม. (โดยรอบ 10 มม. ดำเนินการที่ความหนาลดลง 7-9 มม.)
สภาพน้ำดิน (สร้างเสร็จปี 1959) (ทาสีใหม่ปี 2005)	<ul style="list-style-type: none"> คานสวนปลาย ชั้นสวนแนวตั้งจาก และ Web สวนเปิดปีด 11.1 มิลลิกรัม/ตารางเมตร คานสวนปลายและสวนเปิดปีด (ผึ่งผึ่งด้านล่าง) 38.3 มิลลิกรัม/ตารางเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการที่เกิดสนิมเหล็กบริเวณปลายด้านล่าง ของวัสดุที่เสริมแนวตั้งจากสวนเปิดปีด ความหนาลดลง 3-7 มม. (โดยรอบ 13 มม. ดำเนินการตั้งกล่าว 7-10 มม.)

ตาราง 3.5.2: สรุปผลลัพธ์การตรวจสอบแบบไม่มีท่าทาง (สภาพน้ำดินโครงสร้างเหล็ก)

2) ความล้า

2-1 สภาพความหนาแน่นต่อความล้าของสภาพน้ำดินโครงสร้าง

ในบรรดาสภาพน้ำดินเมืองน้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง มีสภาพน้ำดินโครงสร้าง 3 สภาพน้ำดิน (สภาพน้ำดิน สภาพน้ำดินพืช และสภาพน้ำดินเทป) ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพน้ำดินแต่ละแห่งทบทวนต่อการใช้งานยาวนานหลังจากก่อสร้าง DRR ซึ่งเป็นผู้ควบคุมเส้นทางได้เปลี่ยนแปลงซึ่งจำกัดของรถยกที่เคลื่อนผ่านของสภาพน้ำดิน ไปตามยุคสมัย ทว่า ในสภาพความเป็นจริงที่กล่าวถึงในการตรวจสอบปริมาณการสัญจรแยกตามชนิดรถ บนต้นน้ำมีรถยกตัว 1% บริเวณสภาพน้ำดินที่ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดการบรรทุกและเป็นรถยกตัวที่ไม่ไดอนุญาตให้เคลื่อนผ่าน

กรณีที่ศานีนงส์สภาพความหนาแน่นต่อความล้าของวัสดุโครงสร้างเหล็ก โดยพื้นฐานทั่วไปแล้ว การบรรทุกเป็นสองเท่าจะมีผลกระทบเป็น 8 เท่าต่อวัสดุโครงสร้างเหล็ก จึงขออธิบายเกี่ยวกับสภาพความหนาแน่นต่อความล้าที่ควรจับตามองในรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ (รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ขนาดกลางและรถ

บทที่ 3 การสำรวจตรวจสอบสภาพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและการประเมิน

เกรลเลอร์)

สภาพที่เป็นเป้าหมายคือสภาพกรุงธน เหตุผลก็คือได้รับการยืนยันว่ามีร่องรอยที่เกินกว่าข้อจำกัดการเคลื่อนผ่านอยู่มาก ส่วนสภาพกรุงธนและกรุงเทพมีลักษณะเดียวกันสามารถใช้ผลการตรวจน้ำดูต่ำการมีดเมี้ยง โดยใช้ร่องรอยที่ทดลองวิ่งซึ่งดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาเมื่อหลายปีก่อนประมาณที่ผ่านมา อนึ่ง ในส่วนของสภาพน้ำที่มีระยะเวลาเปิดใช้งานที่สุด ทางไจค้าไม่ได้วันแบบค้านวณ จึงไม่สามารถให้ค่าแนะนำโดยละเอียดได้

a) บทสรุปของการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักเบียงสกิดดี้

- ดำเนินการทดสอบโดยปิดการจราจรบนสะพานกรุงธน
- ดำเนินการวิ่ง (ความเร็ว 5 กม.) ควบคุกคันของร่องรอย 2 คัน น้ำหนักบรรทุก 25 ตัน (3 เพลา 10 ล้อ) ซึ่งดำเนินการเป็น 2 กรณีคือ วิ่งโดยให้ล้อรถห่างจากแนวเส้นด้านซ้าย 1.2 เมตร ลักษณะนี้คือวิ่งโดยให้ล้อรถเข้ามาในแนวเส้นแบ่งผิวจราจร 1.2 เมตร
- ดำเนินการตรวจวัดการมีดเมี้ยงส่วนที่ต้องจับตடูในครั้งนี้คือ วัสดุในแนวตั้งจาก ชั้นสานแนวนี้ยง โครงถักตัวบัน โครงถักตัวล่าง คานพื้นและคานซ้าย ซึ่งการมีดเมี้ยงของแผ่นพื้นปิกลังได้เส้นแบกตัวรถใกล้ศูนย์กลางระยะห่างระหว่างตอม่อ กับตอม่อตัวรัม (Span) มีค่าเท่ากับ 92μ
- จากการทดสอบเพื่อกำหนดการผ่านและไม่ผ่านของผลิตภัณฑ์วัสดุเหล็ก (Coupon Test) เที่ยวน้ำ SS400
- คำสั่งประสิทธิ์ความหนืดของวัสดุเหล็กกล้าเท่ากับ $20,000 \text{ MPa}$ จากการทดสอบ เกิดแรงเดิน (Stress) 19.3 N/mm^2 จากปริมาณการมีดเมิง 92μ

อนึ่ง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพกรุงธนโดยใช้เวลาหลายเดือน จากผลลัพธ์นี้ มองเห็นรอยแตกบริเวณโครงถักส่วนบนแต่ละจุดจากการที่เป็นวัสดุที่มีการปืนอัดฉีดจึงคาดว่าจะมีร้ารอยที่ชั้นที่สร้างไว้ชั่วคราว

b) การจัดการปริมาณการสัญจรที่เคลื่อนผ่าน

ความล้าที่เกิดขึ้นจะมาจากการลอดด้านหลังของร่องรอยทุก จึงได้มีการเปรียบเทียบประเภทของร่องรอยทุกในประเทศไทย กับร่องรอยที่ญี่ปุ่น (2 เพลา 8 ล้อ เพลาละ 10 ตัน) ซึ่งผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ ร่องรอยทุกในเมืองไทยจะใช้แบบ 2 เพลา 8 ล้อ เพลาละ 10 ตัน ดังนั้นจึงได้สมมุติการค้านวณน้ำหนัก ร่องรอยทุกที่วิ่งผ่านสภาพกรุงธนในวันหยุดและวันธรรมดายโดยใช้เกณฑ์ที่ก่อสร้างมาข้างตัน (2 เพลา 8 ล้อ เพลาละ 10 ตัน) และสรุปผลลงในตาราง 3.5.3 ดังนี้

ตาราง 3.5.3 : ปริมาณการจราจรของรถน้ำหนักเกินที่ค้านวณโดยแทนค่าด้วยร่องรอยทุก (สะพานกรุงธน)

ร่องรอย (24 คัน)		ร่องรอยตัว (24 คัน)	
ทิศทางฝั่ง กทม.	ทิศทางฝั่ง ชนบุรี	ทิศทางฝั่ง กทม.	ทิศทางฝั่ง ชนบุรี
453 คัน (0.31)	513 คัน (0.36)	449 คัน (0.31)	478 คัน (0.33)

หมายเหตุ : เลขในวงล้อนคือจำนวนรถที่วิ่งผ่านไปในหนึ่งนาที

เมื่อร่องรอยขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมงและระยะเวลาที่อยู่บนโครงถักเดียว 58 เมตร ใช้เวลา 3.5 วินาที ซึ่งร่องรอยจะมุ่งหน้าเรียงตั้งจากกันกับคานขวางนั้นมีความเป็นไปได้ต่อ จึงสมมุติให้บนสะพานมีร่องรอยทุกน้อยกว่า 1 คันวิ่งไปร่วมกันตลอด กรณีนี้ ระดับแรงเดินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะลดลงเท่ากับ 9.65 N/mm^2 (96.5 kgf/mm^2)

สมมุติให้น้ำหนักของครอบบรรทุกที่ใช้ในการสำรวจมีน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักพิกัดที่อนุญาตให้วิ่งผ่านบนสะพาน จากนั้นหากมีครอบบรรทุกที่น้ำหนักเกินพิกัดนี้ แรงเด่นจะมีมากขึ้น จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ทราบว่ามีครอบบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งข้ามอยู่ที่สะพานอื่น หากค่าเบี่ยงถี่งเรื่องน้ำหนักบรรทุกที่วิ่งผ่านไปมากว่างๆ ก็เข้มว่าปัญหาเรื่องแรงเด่นที่เกิดกับสะพานจะเป็นเรื่องใหญ่

c) สูง

หมุดย้ำที่ใช้ในปัจจุบันคาดว่าแต่ละตัวมีการเสียดสีกับสลักเกลียวทันแรงดึงสูง (High-Tensile Bolt) จึงได้ทดลองความกึ่งยวังกับระดับความเข้มของความลักษณะที่ใช้การสลักเกลียวทันแรงดึงสูง ด้วยรอยต่อ (Joint) ที่รองรับแรงเด่นดังจาก ผลลัพธ์คือในแรงเด่นที่มีแม่พิมพ์จุดผ่านแป๊ร ความลักษณะอยู่ในระดับ D มีค่า 45 N/mm^2 สภาพปัจจุบันการสัญจรรถยนต์ที่เกินกว่าข้อจำกัดการบรรทุกมีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงเกิดปัญหาความล้าได้ในอนาคต

ในที่นี้ ได้ศึกษาถึงน้ำหนักรถที่เกินพิกัดบรรทุกเป็นเป้าหมาย ในส่วนรถยนต์ที่มีการบรรทุกเกินจะไม่ใช้เป้าหมาย

ไม่เพียงแต่การตรวจสอบทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสเข้าใกล้สั่งก่อสร้าง เช่น งานทาเคลือบสี จำเป็นต้องสังเกตรอยแตกได้เร็วกว่า


2-2) ความเสียหายของรอยแตกในแผ่นพื้น polym

มองเห็นรอยแตกมีความยาวราว 3.5 เมตรบนร่องแนวแกนสะพานในแผ่นพื้นเหล็ก polym ในฝั่งถนนชั้นร่องสะพานซัก (ช่วงคานตรงกลาง) ของสะพานครุฑเทพ

รอยแตกนี้ข้าใจว่าจะมีการพัฒนามากจากมุมอื่น พร้อมกับการเคลื่อนผ่านแนวเดียวกันกันมุม 2 มุมบริเวณเขตที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อีกนึง เป็นองค์ประกอบที่มีน้ำหนักจากการร้อยแตก จึงคาดว่ามีน้ำหนักซึ่งมาจากการน้ำหนักบริเวณที่น้ำหนักตัวรถและรอยแตกยังคงเคลื่อนผ่านฝาผนังแผ่นคอนกรีต RC


ระยะความยาวของจุดที่กล่าวมีเท่ากับ 6.1 เมตร ส่วนระยะห่างของรอยแตก 1.25 เมตร โครงสร้างของแผ่นพื้น polym เป็นแผ่นเหล็ก 8 มม. และแผ่นคอนกรีต 90 มม. เป็นพื้นผิวสัมผัสร 10 มม. และมีตัวชี้วัดล้อมด้วยบันทึกพื้นหลัง

ตัวแบบที่เกิดรอยแตกอยู่หนึ่งอันแสดงแนวแบ่งพื้นผิวจราจร ความเสียหายที่สังเกตจากพื้นผิวจราจรไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่พื้นผิวของแนวเส้นรถวิ่งบริเวณเดียวกันที่ใกล้การเกิดความเสียหายนั้นมีร่องรอยของการซ้อมเลวินมาก่อนในอดีต




ภาพ 3.5.1: ตัวแบบของรอยแตกในแผ่นพื้น polym

บทที่ 3 การสำรวจตรวจสอบสภาพชำรุดชำราบและการปรับปรุง



ภาพ 3.5.2: ตัวอย่างรอยแตกของแผ่นพื้นหินอ่อน 1



ภาพ 3.5.3: ตัวอย่างรอยแตกของแผ่นพื้นหินอ่อน 2

• การคาดคะเนสาเหตุการเกิดความเสียหายและมาตรการ

จังหวะการบิดงอที่ใช้ในการแผ่นเหล็กสมมูลจากการสัญจรของรถยกน้ำดื่ม แม่พิจาณามาจากระยะห่างของคานข้างและคานซ้าย โดยแยกแยกได้ด้วยระยะห่างระหว่างตอม่อกับตัวริมของแผ่นพื้น (แนวตั้งจากกันแกนสะพาน) แรงเดินดังลักษณะที่เกิดจากสิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาการอย่างแตกต่างกันคาดว่าอาจเกิดรอยแตกที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางแรงเด่นของบุ้งหังส์ที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองผืนผ้า

จุดที่กล่าวถึงนี้เป็นรอยแตกที่อยู่เหนือแนวเส้นแบ่ง เป็นจังหวะระยะห่างระหว่างตอม่อ กับตัวริมของแผ่นพื้นแคบเพียง 1.25 เมตร จึงจำเป็นต้องสังเกตการพัฒนาของรอยแตกซึ่งจะเกิดขึ้นด้านที่ปลดหักจากภายนอกที่สัญจร

อนึ่ง บางส่วนของแผ่นเหล็กที่นอกเหนือจากจุดตั้งกล่าวไว้ดูก็ตัดออก และได้แนะนำว่าควรเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมจากสีเหลืองมาเป็นวงกลม หรือวงรี เนื่องจากแรงเด่นอาจจะส่งผลให้มุมของสีเหลืองเกิดรอยแตกที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

2-3) การเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุ

การเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุได้ถูกตรวจสอบโดยการปะทะจากภายนอกที่สัญจร การเดินเรือไปยังบริเวณโครงถักตัวล่างและตัวยึดแนวเสียงด้านล่างของสะพานโครงถัก สิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนตัวหรือไม่นั้น ไม่อาจคาดเดาในอนาคตได้เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่มีความแตกต่างจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ในที่นี้จะกล่าวถึงจุดที่ควรระวังในการติดตั้งที่มีการเปลี่ยนและซ่อมแซมวัสดุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างตามความต้องการของกรมทางหลวงชนบท

ก่อนอื่นคือการติดตั้งด้วยความร้อนเป็นวิธีการซ่อมแซมวัสดุ ทว่าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงถักตัวล่างนั้นเป็นวัสดุที่ซ่อมแซมด้วยความร้อนแบบบังคับ (Forced Heating) ได้ยาก อีกทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับตัวบีดแนวเฉียงด้านล่างในเชิงตรงกันข้ามนั้น การเปลี่ยนรัสด้วยความร้อนแบบบังคับมีความเหมาะสมกว่า

ในการปรับเปลี่ยนที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องเตรียมแบบแปลนสำหรับการอุ่นแบบเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน เอกสารการศึกษาและการอุ่นแบบแปลน ดังแต่ละขั้นตอนการเริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันหากกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสิ่งก่อสร้าง จะต้องเตรียมเอกสารแบบแปลนเหล่านี้ไว้ แต่ละในกรณีที่ไม่สามารถหาแบบแปลนได้ ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติในเชิงกลของรัสด้วยการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน (Coupon Test) และทำความเข้าใจรูปทรงของสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของปริมาณการเปลี่ยนรูปร่างและนำหน้าในการบรรทุกและดำเนินการทดสอบน้ำหนักบรรทุกตามความจำเป็น

จากข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้เข้าใจสิ่งสภาพของสิ่งก่อสร้างและคัดเลือกโมเดลในการคำนวณโครงสร้างที่เหมาะสม

จากนั้นจึงศึกษาสิ่งก่อสร้างทั้งหมดตามขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น การติดตั้งและการทดสอบรัสด ซึ่งจำเป็นต้องยืนยันถึงความปลอดภัยตามแต่ละขั้นตอน

จุดที่ควรระวังในการเปลี่ยนรัสดูบริเวณเพ้นผ้าจะต้องดำเนินมาตรการความปลอดภัยโดยต้องระวังเมื่อจะเปลี่ยนชั้นงานที่มีการเปลี่ยนรูป เป็นอย่างดี ไม่ควรตัดสินใจเปลี่ยนรูปดังกล่าวรับแรงเห็นมากกว่าปกติซึ่งอาจกระดองออกมานาไป ชั้นตอนในการเปลี่ยนชั้นงานใหม่บางครั้งต้องปรับแรงเห็นของสะพานโดยใช้แจ็ค


อย่างไรก็ตาม ทางใจก้าໄได้ให้คำแนะนำว่าจำเป็นต้องมีการยืนยันความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน ดังแต่เดิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

2-4) Bolt หลุด

จากการสำรวจ ทางใจก้าพบว่าบนสะพานมีรูสำหรับ Bolt แต่ไม่พบ Bolt ซึ่งสันนิษฐานว่า Bolt อาจจะมีการสือมสภาพตามเวลาและหลุดไปสังเกตได้รูเปล่าเท่านั้น สาเหตุของความเสียหายตามเวลา ตั้งกล่าวว่าเป็นความเสียหายที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแต่จะมีการรับแรงดึง เมื่อเวลาผ่านไปแรงดึงมีสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ Bolt หลุด

ที่ประเทศญี่ปุ่นพบความเสียหายกับ Bolt F13T (รับแรงดึงได้ : $1,300\text{N/mm}^2$) และ F11T (รับแรงดึงได้ : $1,100\text{N/mm}^2$) ตอนที่ออกตราชะสะพานโครงสร้าง ทางใจก้าได้ตรวจสอบว่า Bolt F10T ซึ่งเป็นรุ่น F10T จึงวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุที่ Bolt หลุดไม่ใช่มาจากการสือมสภาพตามเวลา เนื่องจาก Bolt F10T เป็นรุ่นที่ต่ำที่สุด

(อ้างอิง)



ภาพ 3.5.4 : Bolt ที่รับแรงสูง (F10T)

(3) สภาพน้ำเจ้าพระยา

IRR สภาพน้ำเจ้าพระยา (ใต้) และ (เหนือ) พบรหัสความเสียหายที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งเป็นรูปแบบของการก่อสร้างเดียวกัน

1) รอยแตกในแนวตั้งจากของฐานเสา

สังเกตเห็นรอยแตกในแนวตั้งจากของเสาหลัก สิ่งนี้ที่คิดว่าเป็นรอยแตกจากอุณหภูมิ คอนกรีตจะมีแนวโน้มในการบีบอัดตามเวลาที่เคลื่อนผ่านโดยจะพองดัวหลังการติดตั้งและเป็นการควบคุมการทำงานของการพองดัว-บีบอัดของคอนกรีตบริเวณเพื้นผิวที่มีการปรับเรียบ สาเหตุตั้งกล่าวจึงทำให้คิดว่าเกิดรอยแตกในแนวตั้งจากของซีเมนต์ที่แทนที่ไป

รอยแตกนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนามาจากขั้นตอนการก่อสร้างอย่างมาก ในส่วนของมาตรการเตรียมรับมือคิดว่าต้องอุดช่องรอยแตกเพื่อป้องกันสนิมเหล็กของเหล็กเส้นภายใต้แรงดึงดูดและการซึมของน้ำจากภายนอกจึงจะเหมาะสม

2) รอยแตกส่วนคานขวาง

ในเชิงโครงสร้างแล้ว ยังเป็นจุดที่ไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วมีสภาพแรงดึงอย่างไร ทว่า มีตัวอย่างที่รอยแตกเกิดการแตกแขนงในรอยแตกของคานขวาง สิ่งนี้เองคาดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามการถ่ายทอดของแรงจากทิศทางคงที่ได้ยาก และคิดว่าเป็นสิ่งที่มีผลมาจากการเปลี่ยนผันผวน (Alternate Stress) ตัวอย่างของแรงดึงดูดที่มีผลต่อคานขวาง ล้ม แผ่นดินไหว แต่สันนิษฐานว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มาจากสื่อสารของภัยธรรมชาติ

อีกนึง เป็นจากเป็นจุดที่มีความซับซ้อนของสภาพแรงดึง จึงจำเป็นต้องสังเกตว่ารอยแตกจะเกิดการพัฒนาหรือไม่

3) รอยแตกของแผ่นพื้นที่ยื่นออกด้านนอก

สังเกตเห็นรอยแตกในทิศทางคงที่ในแผ่นคอนกรีตที่รายรอบบริเวณคานขวาง คานหลักและคานขอย ซึ่งความเสียหายในลักษณะเดียวกันถูกสังเกตด้วยแผ่นคอนกรีตหลายแผ่น บางส่วนมองเห็นการสั่นเคราที่ขอบหินปูน สาเหตุของรอยแตกนี้คิดว่าแผ่นคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนรูปทรงหน้าตัดจากแรงดึงตัวของเคเบิล ผลลัพธ์นี้จึงคิดว่าเกิดโดยรอยแตกหลักแห่งในแนวตัดที่ยืดเคเบิลใกล้เสาหลัก

สิ่งที่คิดว่าเป็นสาเหตุมาจากการก่อสร้างหรือการออกแบบ แต่สำคัญต้องมีการวางแผนชั้นนำริเวณเพื้นผิวด้านบนแผ่นพื้นที่ยื่นออกด้านนอกเพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำฝนร่วมกับการสังเกตว่าจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่เวลานานนับจากนี้ อนึ่ง คิดว่าจำเป็นต้องมีการทบทวนขั้นตอนการออกแบบเพื่อคันหาสาเหตุหลัก

4) รอยแตกของส่วนที่ยืดเคเบิล

ในส่วนยืดเคเบิลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยรอบจากจุดศูนย์กลางของเคเบิล รอยแตกนี้ในปัจจุบันมีการพัฒนามาจากขั้นตอนการก่อสร้างหรือไม่ยังไม่แน่ชัด หากสมมุติว่าเป็นการพัฒนามาจากขั้นตอนการก่อสร้าง จะสันนิษฐานว่าเป็นการนำเสนอแรงดึงในขั้นตอนไม่แสดงปรากฏะดับความแข็งของคอนกรีตหรือดำเนินการด้วยการนำเอาระดับความแข็งของคอนกรีตที่ก่อหนดไว้ดอนแรก ก็อาจจะมีปัญหาในการนำเสนอแรงดึงมาก

อย่างไรก็ตาม คิดว่าจำเป็นต้องตรวจสอบระดับความแข็งของคอนกรีตในพื้นที่หน้างานและทบทวนขั้นตอนการออกแบบร่วมกับการตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีการพัฒนารอยแตกอย่างต่อเนื่อง

5) รอยแตกของตอม่อ

แนวโน้มกับทิศทางที่ตรงไปกับทิศทางแกนของตอม่อเรือนเต้ม/oเกิดระยะห่างนอกเหนือจากนี้ร้อยเมตรที่มีลักษณะเป็นตาข่ายยึงขยายวงกว้างออกไปจากจุดดังกล่าว เมื่อตรวจสอบอีกครั้งแนวตะแกรงมองเห็นตอม่อโดยรอบไม่เพียงเกิดขึ้นกับตอม่อที่ก้านหนดเท่านั้น ซึ่งคาดว่าเป็นแบบพิมพ์ไม่ใช้รอยแตกจากการใช้วิธีการหล่อแม่พิมพ์แบบ Slipform เมื่อก่อสร้าง

อีกทั้ง รอยแตกที่มีลักษณะเป็นตาข่ายสนับยึงได้สังเกตเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามาจากการหลดตัวแบบแห้ง (Dying Shrinkage)

การหลดตัวเนื่องจากแห้ง หากรอยแตกมีขนาดใหญ่ขึ้นควรมีการดำเนินการซ่อมโดยเคลือบผิวภายนอก

น้ำ

บทที่ 3 การสำรวจตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและการประเมิน

3.5.2 โครงสร้างส่วนล่าง

เนื่องจากได้ตรวจสอบการลาดเอียงของตอม่อในฝั่งกรุงเทพที่ฝั่งธนบุรีของสะพานพระราม 5 ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าจึงได้ดำเนินการสันนิษฐานสาเหตุและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบพร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณการลาดเอียง


1) การตรวจวัดปริมาณการลาดเอียงของตอม่อ (ปริมาณการเอียงตัว)

ดำเนินการตรวจสอบโดยใช้สูกติงเพื่อยืนยันปริมาณการเอียงตัวของตอม่อ

สูกติงที่เรียกว่า “ลูกติง” นี้เป็นเครื่องมือเพื่อการตรวจวัดแนวตั้งจากโดยติดเชือกไว้กับลูกตุ้มเหล็ก (ทรงกลม) ให้ห้อยลงมา การตรวจวัดของสะพานพระราม 5 ได้สมมุติให้แนวเส้นแม่แบบเป็นแนวตั้งจากซึ่งยืนยันแล้วถึงการลาดเอียงของแนวแม่แบบและเป็นการลาดเอียงของตอม่อเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วแนวแม่แบบจะต้องติดตั้งในแนวตั้งจาก (ดูภาพด้านล่างซ้ายประกอบ)

“ลูกติง” ที่นำมาใช้ในครั้งนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 43.0 (มม.) x ความยาวหักหมด 84.5 (มม.) หนัก 300 กรัม

ได้ดำเนินการตรวจวัดแนวเส้นแม่แบบในเชิงเปรียบเทียบในจุด H (ความสูง) และ W (ความกว้าง) ที่ชัดเจนโดยยึดเชือกให้เข้ากับรอยแม่แบบของพื้นผิวนบนของตอม่อ ความละเอียดของการวัดเป็นมิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าการตรวจวัดโดยปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม



ตาราง 3.5.4: บทสรุปของปริมาณการลาดเอียง

ชื่อการตรวจสอบ ชื่อสะพาน	การตรวจวัดด้วย “ลูกติง” (rad) การตรวจสอบการลาดเอียงของตอม่อ (ปริมาณการเอียงตัว)
สะพานพระราม 5 (สร้างเสร็จเมื่อปี 2002)	ตอม่อ 4 (ผิงตันน้ำ) ที่ศูนย์แกนสะพาน $H=4280(\text{mm})$, $W=20(\text{mm})$ ปริมาณการลาดเอียง : 0.0046(rad) (ในแนวแม่น้ำเจ้าพระยา)
	ตอม่อ 3 (ผิงตันน้ำ) ที่ศูนย์แกนสะพาน $H=3220(\text{mm})$, $W=20(\text{mm})$ ปริมาณการลาดเอียง : 0.0062(rad) (ในแนวแม่น้ำเจ้าพระยา)
	ตอม่อ 3 (ผิงตันน้ำ) ที่ศูนย์ด้านล่างจากแกนสะพาน $H=3300(\text{mm})$, $W=2(\text{mm})$ ปริมาณการลาดเอียง : 0.0006(rad) (ในแนวแม่น้ำเจ้าพระยา)

2) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ได้สังเกตแนวรากแห้งป่องกัน หลอดไฟ ม้านเรือนที่อยู่อาศัย โดยรอบที่ปริมาณการลาดเลี้ยงถูกตรวจสอบแต่ไม่สามารถยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงรุปร่างได้

นอกเหนือจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบในช่วง 500 เมตรรอบสีแยกกับด้วยสังขทาน ผลลัพธ์เป็นไปดังนี้

- บริเวณตอนมือจากสีแยกและจากแม่น้ำเจ้าพระยา สังเกตเห็นด้านหนึ่งของแผ่นบล็อกประสาน (Interlocking Block) เกิดการหักด้วย
- สะพานลอยใจสีแยกถูกสร้างขึ้น 2 สะพาน ฐานตอม่อส่วนปลายหักสองเกิดผิวทางไม่เรียบ และไม่ได้รักษาความเรียบต่อเนื่องกัน

อีก จำกัดแนวรากของแบบเปลี่ยนมองเห็นสภาพก่อนการก่อสร้าง ฝั่งกรุงเทพฯ มีม้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมตัวกันแต่เดียวในฝั่งธนบุรีม้านเรือนที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ฯ ทางน้ำด้านหลังเรียงกันตามแนว

ด้วยสีเหล่านี้ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าไม่ได้มีการปรับพื้นที่จากดินที่ขาดกลบจนถึงความลึกบางระดับในการก่อสร้างสันทางสัญจรที่มีการติดตั้งกับสะพานนี้

3) การประเมินดินที่ขาดกลบ

หากการออกแบบด้านท่านแพนดินให้ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลสำหรับสะพานสัญจร V ซึ่งมี 4 ข้อ ที่เป็นขั้นดินที่มีลักษณะเป็นทรายของขั้นดินที่มีการถ่ายทอดจากตะกอนที่พัดมา

- a) ขั้นดินที่มีลักษณะเป็นทรายของขั้นดินที่มีการถ่ายทอดจากตะกอนที่พัดมา
- b) ระดับน้ำใต้ดินอยู่ในระยะ 10 เมตรจากพื้นผิวน้ำ และขั้นดินอิ่มน้ำที่ปรากฎอยู่ที่ความลึกในระยะ 20 เมตร จากพื้นผิวน้ำ
- c) ขั้นดินที่มี FC ซึ่งมีอัตราการผสมของเม็ดดิน (อัตรา 100 ส่วนของปริมาณที่เคลื่อนผ่านเม็ดดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 75 μm) ต่ำกว่า 35% หรือขั้นดินที่มีดัชนีพลาสติก (Plasticity Index) ต่ำกว่า 15 FC
- d) ขั้นดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดดินโดยเฉลี่ย D50 ต่ำกว่า 10 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดดิน 10% D10 ต่ำกว่า 1 มม.

เมื่อนำไปประยุกต์ผลลัพธ์ของการทดสอบในรุ่นของดินที่เก็บมาและสภาพปัจจุบันของพื้นที่พบว่า

- a) คิดว่าเป็นดินที่ขาดกลบหรือขั้นดินที่มีลักษณะเป็นทรายของขั้นดินที่มีการถ่ายทอดจากตะกอนที่พัดมา จากการหุบห่องเม็ดดินในขั้นดินที่มีการหักกวนจากตะกอนที่พัดมา
- b) คาดคะเนโดยการพิจารณาจากระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินจากพื้นฐานแรกอยู่ในระยะ 10 เมตร
- c) เป็นที่นาพืชใจว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดดินโดยเฉลี่ย D50 เท่ากับ 0.25 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดดิน 10% D10 มีค่าเท่ากับ 0.071 มม.
- d) เป็นที่นาพืชใจว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดดินโดยเฉลี่ย D50 เท่ากับ 0.25 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดดิน 10% D10 มีค่าเท่ากับ 0.071 มม.

อีก ชนิดของดินที่เก็บมาได้ถูกแบ่งชนิดไว้เป็นทราย

จากข้อดังกล่าวข้างต้น คิดว่าควรจะพิจารณาคุณสมบัติของดินโดยสังเกตจากทรัพย์นันภูมิเดิน

บทที่ 3 การสำรวจตรวจสอบสภาพบ้านข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและการประเมิน

3.6 สภาพการจัดการการบำรุงรักษา

ในการตรวจสอบสภาพน้ำ (การตรวจสอบด้วยสายตา) ครั้งนี้ สภาพความเป็นจริงในการซ่อมแซม
สภาพที่ควบคุมโดย DRR มีความชัดเจน ในส่วนรายละเอียดจะลงรูปถ่ายไว้ใน Appendix 4

สำหรับสภาพเหล็ก ได้ดำเนินการเปลี่ยนหุดบีดเป็น HTB (F10T) และทาสีเคลือบใหม่เป็น
ประจำ ลักษณะทั่วไปที่ตรวจสอบพบการซ่อมพื้นผิวน้ำตั้งแต่ตระหง่านที่มีรอยแตกบนคอนกรีต และ
นอกเหนือจากนี้ ยังได้เปลี่ยนแผ่นพื้นและทำความสะอาดเป็นประจำ รวมทั้งทำความสะอาดรอยชำรุดเช่น
ต่าง ๆ

3.7 สรุป (การพิจารณาสาเหตุการเสื่อมสภาพ)

(1) โครงสร้างส่วนบน

1) สภาพน้ำคอนกรีต

รอยแตกที่เห็นได้ชัดคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากขันตอนในการก่อสร้าง

2) สภาพเหล็ก

กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภาระในปัจจุบัน จากจำนวนน้ำของแม่น้ำที่มีการใช้บริการ
น้ำจากน้ำอาจมีปัญหาความล้า

3) สภาพน้ำแข็งคอนกรีต

รอยแตกที่เห็นได้ชัดเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดว่ามีสาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างหรือการอุ่นเย็น
นอกเหนือจากน้ำอาจเป็นผลกระทบที่มาจากการแผ่นดินไหว

(2) โครงสร้างส่วนล่าง

ไม่สามารถปฏิเสธถึงความเสื่อมสภาพที่ได้รับผลกระทบจากสภาพของแม่น้ำได้

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและยารของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

4.1 การรวมรวมแล้ววิเคราะห์ข้อมูลของระบบที่มีอยู่

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่งนั้น ถูกดำเนินการบำรุงรักษาโดยสำนักงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้สะพานนั้น โดยรูปแบบของงานบำรุงรักษาจะเป็นแบบ “การซ่อมบำรุงหลังพบความเสียหาย” (Breakdown Maintenance) ศึกษาดำเนินการซ่อมแซมภายหลังจากพบความเสียหายในการตรวจสอบปกติโดยทั่วไปแล้วการบำรุงรักษาสะพานโดยแยกเป็นแห่งๆ และใช้วิธีการซ่อมบำรุงหลังพบความเสียหายนี้ จะทำให้ค่าใช้จ่ายตลอดช่วงอายุใช้งาน (Life Cycle Cost - LCC) สูง และทำให้ความปลอดภัยและความมั่นใจในโครงสร้างลดลง

ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 2 หัวข้อที่ 2.2 และ 2.3 เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้อมูลงานบำรุงรักษาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใน DRR พบว่าไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการวางแผนงานบำรุงรักษาและยาร (ข้อมูลสะพาน, ผลการตรวจสอบ, ประวัติของงานซ่อมแซม) “เว่อร์ย่างเป็นระบบ” เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว แผนงานบำรุงรักษาที่เสนอให้ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้, ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบประจำที่คาดว่าได้ดำเนินการตาม “คุณมีการตรวจสอบและประเมินผล” และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในประเทศญี่ปุ่น ในอนาคตนั้น ควรให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบประจำและงานซ่อมแซมซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปทบทวนแผนงานบำรุงรักษาและยาร ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแผนงานบำรุงรักษาและยารได้

4.2 ข้อเสนอในการวางแผนการจัดการบำรุงรักษาและยาร

เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างสูง จึงมีการดำเนินงานบำรุงรักษาประจำวันโดยเริ่มตั้งแต่การลาดตระเวนด้วยรถตรวจน้ำ อย่างไรก็ตาม งานบำรุงรักษาที่ดำเนินการนั้น เป็นแบบซ่อมแซมความเสียหายหลังจากการพบ และไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ

ในอนาคตเป็นที่คาดการณ์ว่า งบประมาณที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มสภาพของสะพาน การเปลี่ยนไปใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) นั้นจะช่วยลดต้นทุน LCC และเพิ่มอายุการใช้งานของสะพานได้ รวมทั้งยังสามารถรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโครงสร้างสะพานซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในบทนี้ได้เสนอแนวทางการวางแผนงานบำรุงรักษาและยารซึ่งเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อทำให้สามารถใช้งบประมาณที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาหลักของข้อเสนอ มีดังข้างล่างนี้ ส่วนรายละเอียดนั้นได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.3

- กำหนดเป้าหมายและระดับของงานบำรุงรักษาที่ชัดเจน
- การวิเคราะห์พิจารณาความจำเป็นในการซ่อมแซมและมาตรการฉุกเฉิน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบประจำที่ได้ดำเนินการตาม “คุณมีการตรวจสอบและประเมินผล”
- การคำนวณค่า LCC โดยคำนวณค่าซ่อมแซมที่ประเมินจากระดับความเสียหายที่พบในระหว่างงานตรวจสอบหรือสภาพความเสียหายที่เสื่อมลงภายหลังงานตรวจสอบ

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพานในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

4.3 การคำนวณค่า LCC

4.3.1 การคำนวณค่า LCC เพื่อแผนงานซ่อมแซม

(1) แนวคิดเรื่องระดับของงานบำรุงรักษา

แนวคิดเรื่องระดับของงานบำรุงรักษาได้ถูกนำมาใช้ เพื่อให้งานบำรุงรักษาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการตั้งกล่าว คือ การกำหนดระดับของงานบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับระดับความสำคัญและการใช้งานของสะพาน หรือกล่าวคือ การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาของสะพานในแต่ละแห่ง

จากการพิจารณาลักษณะสะพาน (ระดับความสำคัญ, สภาพแวดล้อม เป็นต้น), สภาพการบำรุงรักษาและผลการตรวจสอบของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 แห่งนั้น ระดับงานบำรุงรักษาขั้นต่ำที่สุด ที่ควรรักษาไว้นั้นได้ถูกกำหนดไว้ที่ระดับขั้นที่ 3 ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.3.1 (เมื่อระดับมาตรฐานการถึงขั้นที่ 2 ก็ควรให้มีการดำเนินงานซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน) โดยการยึดหลักของระดับขั้นของงานบำรุงรักษานี้ จะทำให้สามารถรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานของสะพานได้อย่างมีระบบ

ตารางที่ 4.3.1 ระดับของงานบำรุงรักษาของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง

ระดับมาตรฐานการ (ระดับสภาพ)	รายละเอียด	ชัยลักษณ์	
		AASHTO	ญี่ปุ่น
5	ไม่มีการชำรุดหรือความเสียหาย	VERY GOOD	A
4	มีความเสียหายเล็กน้อย	GOOD	A
3	อาจมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมขึ้นอยู่กับสภาพ ความเสียหาย	FAIR	B
2	มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน	POOR	C
1	ต้องซ่อมบำรุงอย่างฉุกเฉิน เป็นจากมีผลกระทบ ต่อความปลอดภัยของโครงสร้าง หรืออาจ ก่อให้เกิดความเสียหายตอบคดลท์ไว	CRITICAL	E

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาระยะยาวของสะพานชั้นแม่/น้ำเจ้าพระยา

(2) แนวคิดเรื่องการคำนวณ LCC

แผนการบำรุงรักษาระยะยาวของสะพานแต่ละแห่งนั้น จะใช้การแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดช่วงอายุการใช้งาน 100 ปี

ในแผนการบำรุงรักษาระยะยาวนี้ จะเริ่มต้นโดยการดำเนินมาตรการที่สอดคล้องกับระดับขั้นมาตรการ ซึ่งประเมินจากสภาพความเสียหายที่ตรวจสอบในงานตรวจสอบประจำครั้งแรก หลังจากได้ดำเนินงานซ่อมบำรุงแล้ว การซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดและการเปลี่ยนวัสดุที่ชำรุด จะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักการของ “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน” ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาความปลอดภัยของสะพานอย่างมีประสิทธิภาพได้ แผนผังแสดงขั้นตอนการคำนวณ LCC ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.3.1

LCC = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงานบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน 100 ปี
[ขั้นที่ 1 ค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงความเสียหายที่ตรวจสอบในงานตรวจสอบประจำ]
= ค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงความเสียหายที่ตรวจสอบในงานตรวจสอบประจำ ค่าใช้จ่าย (1)
[ขั้นที่ 2 คำนวณค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาตามแผนงานภายหลังจากซ่อมแซมความเสียหาย]
+ ค่าใช้จ่ายงานตรวจสอบประจำ ค่าใช้จ่าย (2)
+ ค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซม (ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามอายุการใช้งาน) ค่าใช้จ่าย (3)
+ ค่าใช้จ่ายงานเปลี่ยนเครื่องส่วนที่ชำรุดเป็นตามระยะเวลากำหนด ค่าใช้จ่าย (4)

- ค่าใช้จ่าย (1)

รวบรวมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมความเสียหายของชั้นส่วนที่ได้รับการประเมินว่ามีระดับมาตรการที่ 2 ในงานตรวจสอบครั้งแรก

- ค่าใช้จ่าย (2)

รวบรวมค่าใช้จ่ายในงานตรวจสอบประจำ, งานบำรุงรักษารายวัน และงบสำรองในการซ่อมแซมที่ไม่คาดคิด

- ค่าใช้จ่าย (3)

รวบรวมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมความเสียหายของชั้นส่วนที่ได้รับการประเมินว่ามีระดับมาตรการที่ 5-3 ในงานตรวจสอบครั้งแรก ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลาจนถึงระดับมาตรการที่ 2 นอกจากนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมความเสียหายบางประเภทของชั้นส่วนเมื่อกองกานนตรวจสอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม

- ค่าใช้จ่าย (4)

รวบรวมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมชั้นส่วนที่ไม่เสื่อมกวนกานนตรวจสอบเวลาที่ต้องทำการเปลี่ยนชั้นส่วน

- ระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซม


ระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซม จะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานและระดับมาตรการของแต่ละชั้นส่วน ภาพแนวคิดเกี่ยวกับระดับมาตรการที่เปลี่ยนไปตามการเสื่อมสภาพตามระยะเวลาแสดงไว้ในรูปที่ 4.3.2

- ในกรณีที่ประเมินว่ามีระดับมาตรการขั้นที่ 1

เนื่องจากเป็นการดำเนินมาตรการอย่างฉุกเฉิน จึงไม่นับรวมอยู่ในการคำนวณ LCC


การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพาน ในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย



รูปที่ 4.3.1 แผนผังแสดงการคำนวณ LCC

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา



รูปที่ 4.3.2 แผนภาพแนวคิดแสดงการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนสภาพตามอายุใช้งาน


การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสิ่งที่ต้องดูแลในระยะยาว (สิ่งที่ต้องดูแลในระยะยาว)

รายงานฉบับสุดท้าย

ตารางที่ 4.3.2 ตารางแสดงระดับมาตรฐาน

ระดับมาตรฐาน	รายละเอียดการประเมินผล
5	ไม่มีความเสี่ยงทางธุรกิจเพียงพอในการซื้อขาย
4	มีความเสี่ยงทางธุรกิจเล็กน้อยและไม่มีความจำเป็นต้องซื้อขาย
3	อาจมีความจำเป็นต้องซื้อขายเพื่อกำหนดความเสี่ยงทางธุรกิจ
2	มีความจำเป็นต้องซื้อขายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างและความเสี่ยงทางธุรกิจ
1	ต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวดโดยทันทีเพื่อรักษาสภาพคล่องของโครงสร้างและความเสี่ยงทางธุรกิจไว้

ตัวอย่างการคำนวณค่า LCC ได้แสดงไว้ดังข้างล่างนี้



รูปที่ 4.3.3 ตัวอย่างการคำนวณ LCC (สมมติช่วงอายุการใช้งาน 100 ปี)

ตารางที่ 4.3.3 รายละเอียดการซ่อมบำรุงตามแผนงานและปีที่ดำเนินการ (ตัวอย่าง)

รายการ ขั้นตอน	หมายเลข ลำดับ	ประการของ ภาระเสียหาย	ปี 2011		ปี 2012		ปี 2013		ปี 2014		ปี 2009		ปี 2010	
			รหัสบัน	ค่าใช้จ่าย										
ภายนอก	01	100แบบ	4	-	3.9	-	3.7	-	3.6	-	-	-	-	-
		ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	4.9	-	4.8	-	4.7	-	4.5	-	4.4	-
		ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	5.0	-	4.9	-	4.9	-	2.1	-	2.0	-
		ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	4	-	3.9	-	3.7	-	3.6	-	-	-	-	-
ภายใน	01	ภาระเสียหาย	5	-	5.0	-	4.9	-	4.9	-	2.1	-	2.0	-
		ภาระเสียหาย	4	-	3.9	-	3.8	-	3.8	-	2.3	-	2.2	-
		ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	5.0	-	4.9	-	4.9	-	2.1	-	2.0	-
		ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	5.0	-	4.9	-	4.9	-	-	-	-	-
ภายนอก	02	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	2	35,000	-	-	-	-	-	-	2.1	-	2.0	-
		ภาระเสียหาย	5	-	5.0	-	4.9	-	4.9	-	2.2	-	2.2	-
		ภาระเสียหาย	2	450,000	5.0	-	4.9	-	4.9	-	2.1	-	2.0	-
		ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	5.0	-	4.9	-	4.9	-	-	-	-	-
ที่ดิน	101	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	2	120,000	5.0	-	4.9	-	4.8	-	4.6	-	4.5	-
	102	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	2	120,000	5.0	-	4.9	-	4.8	-	4.6	-	4.5	-
ภายนอก	201	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	4.9	-	4.8	-	4.7	-	4.5	-	4.4	-
	202	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	4.9	-	4.8	-	4.7	-	4.5	-	4.4	-
ที่ดิน	01	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	5	-	5.0	-	4.9	-	4.7	-	3.1	-	2.9	-
	02	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	2	2,500,000	5.0	-	4.9	-	4.7	-	3.1	-	2.9	-
ภายนอก	01	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	2	400,000	5.0	-	4.9	-	4.8	-	4.6	-	4.5	-
	02	ภาระเสียหายที่เกิดขึ้น	2	1,467,400	5.0	-	4.9	-	4.8	-	4.6	-	4.5	-
รวมภาระคงเหลือ + เบี้ยรักษาเดือน			-	233,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เบี้ยรักษาเดือน				5,822,800										-


บทที่ 4 การวางแผนงานปั่นจั่งวัดค่าระยะยาวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

4.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคาดการณ์การเสื่อมสภาพ

การคาดการณ์การเสื่อมสภาพมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายภายหลังจากดำเนินการตรวจสอบซึ่งเกิดขึ้นตามอายุการใช้งาน ในการคาดการณ์ความเสียหายนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบและข้อมูลพื้นฐานนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การคาดการณ์ความเสียหายจากข้อมูลตรวจสอบเพียงอย่างเดียวจึงทำได้ค่อนข้างลำบาก

ดังนั้น วิธีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินมาตรการซ่อมบำรุงนั้น จึงอ้างอิงจากแนวโน้มโดยทั่วไปของ การเสื่อมสภาพ และการเข้มข้นโดยระดับมาตรการที่ได้ประเมินจากการตรวจสอบประจำ

แนวโน้มโดยทั่วไปของ การเสื่อมสภาพได้อธิบายไว้ดังลักษณะ




รูปที่ 4.3.4 ตัวอย่างเส้นโค้งแสดงการเสื่อมสภาพ

- เส้นกราฟแสดงการเสื่อมสภาพ, แกนแนวตั้ง : ระดับมาตรการ, แกนแนวนอน : จำนวนปีที่ผ่านไป (อายุการใช้งาน)
- รูปที่ 4.3.4 แสดงกราฟ “ผลการตรวจสอบการทรุด” : ความเสื่อมพื้นฐานระหว่างอายุการใช้งานกับความปลดปล่อย” ของกอุ่นข้อมูลของสะพานต่างๆ (ที่มีลักษณะการขยายบาน, การถ่องท้อง, การใช้งาน, สภาพแวดล้อม ที่แตกต่างกัน)
- ประสาทชีวภาพในการใช้งานของโครงสร้างมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วกับอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น



การประมาณเส้นกราฟแสดงการเสื่อมสภาพตามแบบพาราโบลา และประมาณคุณตัวหารระหว่างประสาทชีวภาพและอัตราการใช้งานด้วยเส้นเชื่อมต่อแบบเส้นตรง




รูปที่ 4.3.5 การประมาณเส้นกราฟแสดงการเสื่อมสภาพด้วยเส้นโค้งแบบพาราโบลา

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสภาพในระยะยาว (สภาพขั้มเม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

↓ การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ (ระดับมาตรฐาน) และเวลาในการดำเนินมาตรการ



รูปที่ 4.3.6 การประมาณเส้นกราฟแสดงการเสื่อมสภาพด้วยเส้นตรง

4.3.3 การคำนวณ LCC โดยคำนึงถึงวิธีการและเวลาในการดำเนินงานซ่อมแซม

การคำนวณค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงของชั้นส่วนต่างๆ นั้น จะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมโดยอาศัยระดับมาตรการที่ประเมินได้จากผลการตรวจสอบ และความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ กับระยะเวลาในการดำเนินงานซ่อมแซมตามที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.3.6

ราคายอดหน่วยของงานซ่อมบำรุงสำหรับประเภทของความเสียหายนั้น ได้ถูกกำหนดจากวิธีมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ในการคำนวณค่าซ่อมบำรุงความเสียหายนั้นได้อ้างอิงจากตัวอย่างในญี่ปุ่น โดยศูนย์จาก “พื้นที่ผิวสะพาน X ค่าคงที่”

สมการในการคำนวณได้แสดงไว้ดังข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมที่มีระดับมาตรการชั้นที่ 2

$$= \text{ราคายอดหน่วยของงานซ่อมแซมความเสียหาย } x [\text{พื้นที่ผิวสะพาน } x \text{ ค่าคงที่ } (\text{อ้างอิงจากข้อมูลในญี่ปุ่น})]$$

บทที่ 4 การวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา


4.4 การวางแผนการจัดการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทาง

4.4.1 การจัดทำคู่มือการวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทาง


ในการจัดทำคู่มือการวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางนี้ ได้มีการเสนอและอธิบายสาระสำคัญหลักๆ ของคู่มือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ DRR หลังจากที่ได้รับการนำเสนอและอธิบายอีกครั้งและนำเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขคู่มือ

ภาพถ่ายการประชุมระหว่างดัวแทนของ DRR กับทีมสำรวจของ JICA แสดงไว้ในรูปที่ 4.4.1 และ 4.4.2

ถึงแม้ว่าเนื้อหาหลักของงานสำรวจนี้ คือการวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง DRR ได้เสนอให้สามารถนำผลการสำรวจไปประยุกต์ใช้กับสะพานที่เสื่อมสภาพในส่วนภูมิภาคด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่งซึ่งมีเกณฑ์การป้องกันภัยธรรมชาติ สูงและมีข้อมูลโครงสร้างอย่างชัดเจน กับสะพานในเขตชนบทซึ่งมีอยู่มากกว่า 7000 แห่ง วัดทั้งมีลักษณะโครงสร้าง การก่อสร้าง การใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้น การใช้เกณฑ์เดียวกันในแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล สำหรับการจัดทำแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางในส่วนภูมิภาคนั้น ได้ตกลงให้ใช้เอกสารอ้างอิงที่สรุปไว้ในภาคผนวกที่ 7



รูปที่ 4.4.1 การประชุมเกี่ยวกับสาระที่สำคัญของแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทาง (วันที่ 30 กรกฎาคม 2010)



รูปที่ 4.4.2 การประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทาง (วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2010)

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว (สภาพปัจจุบันและน้ำเสียพิษ)


รายงานฉบับสุดท้าย

4.4.2 โครงสร้างและขอบเขตของแผนงานบำรุงรักษาระยะยาว

(1) ขั้นตอนของแผนงานบำรุงรักษาระยะยาว

ในแผนงานบำรุงรักษาสภาพน้ำเสียพิษ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้ง 4 อย่างข้างต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ Plan (แผนงานบำรุงรักษาระยะยาว) --> Do (มาตรการชดเชย) --> Check (งานตรวจสอบสภาพ) --> Action (ทบทวนและปรับปรุงแผนงาน) ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและความรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายเพื่อให้มีการปฏิบัติงานบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

การบำรุงรักษาสภาพน้ำเสียพิษตามรูปที่ 4.4.3



บทที่ 4 การวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและการจัดการภัยธรรมชาติ

1) Plan (การวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติ)

การดำเนินงานป้องกันภัยธรรมชาติที่สำคัญคือการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ดิน液ภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ แผนการป้องกันภัยธรรมชาติควรมีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การจัดทำแผนผังภัยธรรมชาติ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

2) Do (การดำเนินการซ่อมแซม, เสริมกำลังโครงสร้าง)

การดำเนินการซ่อมแซมตามวิธีการที่ได้ออกแบบไว้ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบอย่างละเอียด (การทดลองในห้องแล็บ, การทดสอบแบบไม่ทำลายในภาคสนาม), การศึกษาวิธีการซ่อมแซม (ประเมินสาเหตุของความเสียหาย, คัดเลือกวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมที่สุด เป็นต้น) ของสภาพปัจจุบัน เช่น หลังจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการซ่อมแซม และดำเนินการตามที่กำหนด

3) Check (การตรวจสอบประจำของสภาพ)

การดำเนินงานตรวจสอบประจำตามคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลนั้น มีเป้าหมายเพื่อประเมินสภาพของสภาพปัจจุบันทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ ตลอดจนการประเมินสภาพเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของสภาพที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมหรือเสริมกำลังแล้ว จึงทำให้สามารถเก็บสะสมความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการซ่อมแซมและอุปกรณ์ที่ใช้ในภัยธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ความเสี่ยงในแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติ


4) Action (การทบทวนและปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง)

การวิเคราะห์มาตรการซ่อมแซมและเสริมกำลัง, ข้อมูลงานตรวจสอบประจำและการนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้ จะทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขระดับของงานป้องกันภัยธรรมชาติที่กำหนดไว้และเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ความเสี่ยงในภัยธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานป้องกันภัยธรรมชาติให้สูงยิ่งขึ้น

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสภาพในระยะยาว (สภาพขั้นแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

(2) การกำหนดระดับมาตรการ



รูปที่ 4.4.4 ขั้นตอนในการกำหนดระดับมาตรการ

ในการกำหนดระดับมาตรการนั้นสามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.4.4 โดยทำการประเมินผลปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยภาพรวม ซึ่งได้แก่ ความสำคัญของชั้นส่วน, สักษณะของความเสียหาย และ สภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยหลักการแล้วจะดำเนินการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายของแต่ละสัดหรือกลุ่มของชั้นส่วนในโครงสร้าง

ตารางที่ 4.4.1 แสดงเกณฑ์พื้นฐานในการกำหนดระดับมาตรการที่สอดคล้องกับระดับความเสียหายที่ประเมินได้จากการตรวจสอบ

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ตารางที่ 4.4.1 ระดับมาตรการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงหาย

ภาระ เสี่ยงภัย	ระดับความ เสี่ยงภัย	ระดับภัยคุกคาม	รายการเดียวกันของภัยคุกคามที่ควรทราบ
ต่ำ	a	5	5: ไม่พบความเสี่ยงภัยหรือเพิ่งดำเนินการซ่อมแซม
	b	4	4: มีความเสี่ยงภัยเพียงเล็กน้อยและไม่มีความชำรุดเป็นต้องค่าเสื่อมการซ่อมแซม
	c	3	3: อาจมีความเสี่ยงภัยอย่างช่องแค้นขั้นอยู่กับสภาพความเสี่ยงหาย
	d	2	2: มีความชำรุดเป็นค้องช่องแซมอย่างรุนแรง
มาก	e	1	1: ค้องช่องแซมอย่างคุกคามที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของโครงสร้างและสภาพความเสี่ยงภัยอย่างมาก

คำอธิบายเกี่ยวกับระดับมาตรการ

[ระดับมาตรการขั้นที่ 5]

ระดับมาตรการที่กำหนดขึ้นในกรณีที่ไม่พบความเสี่ยงหายใดๆ ในการตรวจสอบประจำ

[ระดับมาตรการขั้นที่ 4]

ระดับมาตรการที่กำหนดขึ้นในกรณีที่พบความเสี่ยงหายเล็กน้อยในการตรวจสอบประจำ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม

[ระดับมาตรการขั้นที่ 3]

ระดับมาตรการที่กำหนดขึ้นในกรณีที่พบความเสี่ยงหายในการตรวจสอบประจำ และมีความชำรุดเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมอย่างไร้悍 ในบางกรณีนั้น เนื่องจากทราบสาเหตุและขอบเขตของความเสี่ยงหายอย่างชัดเจน และสามารถประเมินได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโครงสร้าง จนกระทั่งถึงการตรวจสอบประจำครั้งต่อไป ก็ไม่จำเป็นต้องรับดำเนินการซ่อมแซมก็ได้

[ระดับมาตรการขั้นที่ 2]

ระดับมาตรการที่กำหนดขึ้นในกรณีที่พบความเสี่ยงหายในการตรวจสอบประจำ ซึ่งความเสี่ยงหายมีความรุนแรงค่อนข้างมากและส่งผลกระทบให้ความสามารถในการทำงานและอัตราความปลอดภัยของขั้นส่วนโครงสร้างลดลง ดังนั้นจึงควรให้มีการซ่อมแซมความเสี่ยงภัยก่อนที่จะถึงการตรวจสอบประจำครั้งต่อไป


[ระดับมาตรการขั้นที่ 1]




ระดับมาตรการที่กำหนดขึ้นในกรณีที่พบว่ามีสภาพที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของโครงสร้างสะพาน และมีความชำรุดเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างฉุกเฉิน

ในคู่มือการวางแผนงานบำรุงรักษาระยะนานนั้น จะทำการศึกษาค่า LCC ตามระดับมาตรการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามประเภทของความเสี่ยงหาย 17 อย่าง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือตรวจสอบและประเมินผล ด้วยปัจจัยในหัวข้อ “รอยแตก, น้ำร้าวซึม, ครบชี้เกลือ (โครงสร้างส่วนบน)” ได้แสดงไว้ในหน้ากตัญไป

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพานในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย



ระดับความเสี่ยหาย ๖ --> [ระดับ มาตรการ 4]  มีรอยเดกที่มีผลกระแทกน้อย (รอยไว้ด้วยของส์ค)	ระดับความเสี่ยหาย C --> [ระดับ มาตรการ 2]  มีรอยเดกที่มีผลกระแทกมาก (รอยไว้ด้วยของส์ค) รูปแบบรอยแตกร้าวหมายเหตุ 1	ระดับความเสี่ยหาย C --> [ระดับ มาตรการ 3]  มีรอยเดกที่มีผลกระแทกน้อยและมีน้ำซึม
ระดับความเสี่ยหาย d --> [ระดับ มาตรการ 2]  มีรอยเดกที่มีผลกระแทกน้อยและมีน้ำซึมและเศษซี๊ดสีเข้ม	ระดับความเสี่ยหาย d --> [ระดับ มาตรการ 2]  มีรอยเดกที่มีผลกระแทกมาก และมีน้ำซึมและเศษซี๊ดสีเข้ม	ระดับความเสี่ยหาย e --> [ระดับ มาตรการ 2]  มีรอยเดกที่มีผลกระแทกมากและมีความลึก รูปแบบรอยแตกร้าวหมายเหตุ 8

รูปที่ 4.4.5 ตัวอย่างการกำหนดระดับมาตรการ (รอยเดก, น้ำรั่วซึม, คราบเกลือ (โครงสร้างส่วนบน))

บทที่ 4 การวางแผนงานบ่ากรุงรักษาและยາวของสพนชั้นแม่น้ำเจ้าพระยา

(3) การซ้อมแผนความเสียหายที่พบริบูรณ์ในงานตรวจสอบประจำ

[นโยบายพื้นฐานของการซ้อมแผน]

(a) เวลาในการดำเนินงานซ้อมแผน

ความเสียหายที่พบในงานตรวจสอบประจำนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในขณะที่ยังสามารถรักษาและดับการป่ารุกรักษาไว้ได้ ในคู่มือนี้ ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานซ้อมแผนที่เหมาะสมเมื่อพบว่าความเสียหายมีระดับมาตรการขั้นที่ 2 ซึ่งประเมินได้ในระหว่างงานตรวจสอบหรือพบหลังจากงานตรวจสอบเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามเวลา ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายพื้นฐานของงานบ่ากรุงรักษาและดับความเสียหายในสพนชั้นแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 แห่ง

(b) แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานภายใต้การเสื่อมสภาพ


การทำงานภายใต้การเสื่อมสภาพของความเสียหายแต่ละประเภท มีความสำคัญต่อการหากความเข้าใจอัตราการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานภายหลังจากการตรวจสอบ เป็นจากเหตุผลดังที่ได้อธิบายไว้ข้างล่าง ในคู่มือนี้จะใช้วิธีการกำหนดอายุการใช้งานของชั้นส่วนกับรูปแบบการเสื่อมสภาพโดยทั่วไป ในการกำหนดเวลาในการดำเนินงานซ้อมแผนและการคำนวณค่า LCC โดยจะไม่ใช้วิธีการกำหนดเวลาการเสื่อมสภาพโดยอาศัย “วิธีการทางทฤษฎี” และ “วิธีการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล”

[เหตุผลที่ใช้อายุการใช้งานของชั้นส่วนในการกำหนดเวลาในการดำเนินมาตรการ]

- สพนชั้นแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 แห่ง ได้ถูกดำเนินการตรวจสอบรายวันซึ่งมีระดับการป่ารุงรักษาค่อนข้างสูง โดยสำนักงานบ่ากรุงรักษาที่ตั้งอยู่ใกล้สพนแต่ละแห่ง มีการซ้อมป่ารุงตามกำหนดระยะเวลา เช่น การทดสอบใหม่และการเปลี่ยนชั้นส่วนที่ชำรุด
- ถึงแม้ว่าจะใช้การกำหนดเวลาในการดำเนินงานซ้อมบ่ากรุงจากการทำงานภายใต้การเสื่อมสภาพ เป็นจากไม่ใช้การจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วหลายครั้งในอีดี ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการคาดการณ์ความเสียหาย จึงเป็นการยากที่จะได้ผลการท่านายที่มีความแม่นยำ
- นอกจากนี้ การท่านายความเสียหายบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีในอีดีนั้น จะเป็นต้องใช้ผลการทดสอบต่างๆ (การทดสอบในห้องปฏิบัติการของกลุ่มตัวอย่าง, การทดสอบแบบไม่ท่าลาย) อีกทั้ง คุณภาพและสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างก็มีโอกาสที่จะทำให้ความแม่นยำในการท่านายความเสียหายลดลงได้ จึงพิจารณาไว้ไม่สมควรที่จะนำมาใช้
- การเสื่อมสภาพของชั้นส่วนต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป และความปลดปล่อยใน การใช้งานของชั้นส่วนนั้นจะลดลงในอัตราอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้ลักษณะการใช้งาน แนวคิดดังกล่าวนี้ได้อธิบายไว้ในรูปที่ 4.4.6 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุการใช้งานกับระดับของมาตรการซ้อมแผน

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพานในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย



- กำหนดช่วงวัยที่ใช้ในการลดลงจากระดับมาตรฐานชั้นที่ 5 ถึง ชั้นที่ 2 เป็น “อายุการใช้งานของชั้นต่อไป”
- กำหนดช่วงวัยที่ใช้ในการลดลงจากระดับมาตรฐานชั้นที่ 5 ถึง ชั้นที่ 4 เท่ากับ “อายุการใช้งาน $\times 0.50$ ”
- กำหนดช่วงวัยที่ใช้ในการลดลงจากระดับมาตรฐานชั้นที่ 4 ถึง ชั้นที่ 3 เท่ากับ “อายุการใช้งาน $\times 0.25$ ”
- กำหนดช่วงวัยที่ใช้ในการลดลงจากระดับมาตรฐานชั้นที่ 3 ถึง ชั้นที่ 2 เท่ากับ “อายุการใช้งาน $\times 0.25$ ”
- คำนวณค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมของแต่ละชั้นต่อไป โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอายุการใช้งานกับระดับมาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ซัดเชิงและสอดคล้องกับระดับมาตรฐาน

รูปที่ 4.4.6 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการดำเนินมาตรการโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอายุการใช้งานกับระดับมาตรฐาน

[แนวคิดเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่สอดคล้องกับระดับมาตรการ]

(a) การซ่อมแซมสำหรับระดับมาตรการที่ 2

สำหรับชั้นส่วนของโครงสร้างที่ได้รับการประเมินจากผลการตรวจสอบประจำวันมีระดับมาตรการชั้นที่ 2 ให้ทำการคัดเลือกวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมกับประเภทของชั้นส่วนนั้นและความเสียหาย หลังจากนั้นให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมจากสมการ [ราคាដื่อหน่วยของงานซ่อมแซม \times ปริมาณงานซ่อมแซม] (ดูตารางที่ 4.4.2)

(b) การซ่อมแซมสำหรับระดับมาตรการที่ 3, 4, 5

สำหรับชั้นส่วนของโครงสร้างที่ได้รับการประเมินจากผลการตรวจสอบประจำวันมีระดับมาตรการชั้นที่ 3, 4, 5 นั้น จะมีการสื่อสารตามอายุการใช้งาน ให้ทำการกำหนดเวลาที่จำเป็นในการดำเนินงานซ่อมแซมเมื่อระดับมาตรการถึงชั้นที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4.4.7 และทำการคัดเลือกวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมกับประเภทของชั้นส่วนและความเสียหาย หลังจากนั้นให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมจากสมการ [ราคាដื่อหน่วยของงานซ่อมแซม \times ปริมาณงานซ่อมแซม] (ดูตารางที่ 4.4.2)

ในรูปที่ 4.4.6 นั้น เมื่อทำการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชั้นส่วนเมื่อถึงระดับมาตรการที่ 2 แล้ว ให้ย้อนกลับไปที่ระดับมาตรการที่ 5 หลังจากนั้นให้กำหนด “จำนวนปีที่ผ่าน / อายุการใช้งาน” ที่ถึงระดับมาตรการที่ 2 เท่ากับ 1.00อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตด้วยว่าอายุการใช้งานของงานซ่อมแซมและการเปลี่ยนชั้นส่วนนั้นมีค่าต่างกันโดยในกรณีแรกจะมีค่าที่น้อยกว่า

นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลงานซ่อมแซมพร้อมกับมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของงานซ่อมแซมและกำหนดอายุการใช้งานที่เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องของแผนงานบำรุงรักษาระยะยาว

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและย้ายของส่วนงานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

- ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตต้องลดลง ให้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต แต่ต้องสูงกว่าต้นทุนการขาย เพื่อให้ได้กำไร
- กำไรที่ได้รับจะเป็นกำไรจากการขายเพียง 1 หน่วยเท่านั้น ไม่ใช่ทุกหน่วย
- กำไรที่ได้รับจะเป็นกำไรจากการขายเพียง 1 หน่วยเท่านั้น ไม่ใช่ทุกหน่วย

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพานในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานผลนับสุดท้าย

(4) การซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามแผนงานที่วางไว้ภายหลังจากการซ่อมแซมความเสียหาย

ภายหลังดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายที่พบในงานตรวจสอบประจำแล้ว ให้ถือว่าโครงสร้างสะพานมีการพื้นฟุ้นความปลดล็อกภัย จากนั้นโดยอาศัยแนวคิดของการบำรุงรักษาแบบเชิงป้องกัน ควรให้มีดำเนินการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อท่าให้สามารถบำรุงรักษาความปลอดภัยของสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ ให้อ้างอิงจากตารางที่ 4.4.3

ตารางที่ 4.4.3 รายการแสดงการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามแผนงานที่วางไว้

ชื่อแบบ สะพาน	ประเภทชิ้นส่วน	ประเภทของความเสียหาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปี)	วิธีการซ่อมแซม	หน่วย	จำนวนหน่วย ในปีงบประมาณ ก่อสร้างปีงบฯ (บท)	การประเมินวิธีการซ่อมแซม	
							ผู้ควบคุม	
การซ่อมแซมครั้งใหญ่	แผ่นพื้น	คอนกรีต (RC)	รอยแตกในแผ่นพื้น	30	ตัดแต่งกาวรับน้ำไฟเบอร์	นาท/ตร.ม.	22,500	พื้นที่ก่อสร้าง × 0.620
		คอนกรีต (PC)	รอยแตกในแผ่นพื้น	50	ตัดแต่งกาวรับน้ำไฟเบอร์	นาท/ตร.ม.	22,500	พื้นที่ก่อสร้าง × 0.500
	กำแพงตัด	คอนกรีต (RC)	การหล่อซ่อมท่อส่งน้ำ	30	ซ่อมแซมผิว	นาท/ตร.ม.	17,500	พื้นที่ก่อสร้าง × 0.010
		คอนกรีต (PC)	การหล่อซ่อมท่อส่งน้ำ	30	ซ่อมแซมผิว	นาท/ตร.ม.	17,500	พื้นที่ก่อสร้าง × 0.008
	โครงสร้าง ส่วนล่าง	โครงสร้าง คอนกรีต	การหล่อซ่อมท่อส่งน้ำ	30	ซ่อมแซมผิว	นาท/ตร.ม.	17,500	จำนวนคอกล้อ × 2.240
		แผ่นพื้น	คอนกรีต (RC)	รอยแตกในแผ่นพื้น	30	ตัดแต่งกาวรับน้ำไฟเบอร์	นาท/ตร.ม.	22,500
	กำแพงตัด	เมล็ด	การหล่อซ่อม	20	ทาสีใหม่ล่าสุด Re-1	นาท/ตร.ม.	3,500	พื้นที่ทาสี × 1.000
					พื้นที่ทาสี	นาท/ตร.ม.	3,000	พื้นที่ก่อสร้าง × 1.000
	โครงสร้าง คอนกรีต	โครงสร้าง คอนกรีต	การหล่อซ่อมท่อส่งน้ำ	30	ซ่อมแซมผิว	นาท/ตร.ม.	17,500	จำนวนคอกล้อ × 2.240
		คอกล้อเหล็ก	การหล่อซ่อม	20	ทาสีใหม่ล่าสุด Re-1	นาท/ตร.ม.	3,500	จำนวนคอกล้อ × 5.000
การซ่อมแซมครั้งกลางๆ	ผู้รับเหมา		ความเสียหายในท่อระบายน้ำ (ศูนย์กลาง)	30	หันกล้องไปลอก	นาท/เมตร	120,000	จำนวนท่อระบายน้ำ × 1.000
		หัวกันน้ำ	ความไม่เรียบของผิวน้ำหนา ความติดปนต้องกับดิน	20	ปรับปรุงผิวน้ำหนา	นาท/ตร.ม.	5,000	พื้นที่ก่อสร้าง × 1.000
		ระบายน้ำ	ความติดปนต้องกับดิน	30	ซ่อมแซมผิวน้ำหนาเหล็ก	นาท/ตร.ม.	20,000	ความยาวท่อ × จำนวนท่อ
	รวมทั้งหมด	คอนกรีต	ความติดปนต้องกับดิน	30	ซ่อมแซมผิวน้ำหนาเหล็ก	นาท/ตร.ม.	17,500	ความยาวท่อ × 2.0m × จำนวนท่อ
		ชุดต่อ	ความติดปนต้องกับดิน	15	ซ่อมแซมผิวน้ำหนาเหล็ก	นาท/ตร.ม.	66,700	ความกว้างท่อ × จำนวนท่อ × 1.000
	หมายเหตุ	หมายเหตุ	ความติดปนต้องกับดิน	30	ซ่อมแซมผิวน้ำหนาเหล็ก	นาท/ตร.ม.	133,400	ความกว้างท่อ × จำนวนท่อ × 1.000
		การตรวจสอบประจำ + ก้าวไปข้างหน้า		5	---	นาท/เมตร	233,400	ต่อ 1 เมตร

หมายเหตุ: ราคาก่อสร้างท่อน้ำท่อหัวกาก่อสร้างแบบปูกระเบนน้ำ ได้รับมาท่าน้ำ 50% แล้ว (หัวท่อน้ำโดยตรง × 1.5)

- สำหรับความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายหลังจากการซ่อมแซมตาม (1) แล้วนั้น ให้ดำเนินการตรวจสอบประจำอย่างต่อเนื่อง และมีผลการตรวจสอบที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการบำรุงรักษา
- การจัดเก็บข้อมูลงานซ่อมแซมพร้อมกับมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของงานซ่อมแซมและกำหนดอายุการใช้งานของโครงสร้างที่เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องในแผนงานบำรุงรักษาระยะยาว

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานชั้นแม่น้ำเจ้าพระยา


4.4.3 แผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของแต่ละสะพาน

(1) แผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุ

ท่าการประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาสะพานแต่ละแห่งในช่วงระยะเวลา 100 ปีถัดไป ตามขั้นตอนที่แสดงไว้ข้างล่าง โดยพิจารณาจากตัวบัญชีรายการที่ได้วิเคราะห์ตามคู่มือการบำรุงรักษาสะพานในระยะยาวและผลการตรวจสอบสะพาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณในงานซ่อมแซมนั้นได้อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น จึงมีแนวโน้มที่จะมีราคาค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ ค่า LCC ของแต่ละสะพานนั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน “รายงานเล่มที่ 4”



รูปที่ 4.4.7 ขั้นตอนการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุ

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสิ่งพานในระยะยาว (สหานข้อมูลน้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

1) กำหนดระดับมาตรการของแต่ละชั้นส่วน (แต่ละช่วงคาน)

ทำการกำหนดระดับมาตรการของแต่ละชั้นส่วนจากผลการสำรวจความเสี่ยหาย ตามวิธีการกำหนดระดับมาตรการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยหาย ในบางกรณี ต้องทำการประเมินระดับมาตรการโดยอาศัยข้อมูลถังอิงเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและระดับของความเสี่ยหาย

2) ค่านาคมเปรีมาณงานซ่อมแซม (แต่ละช่วงคาน)

ทำการค่านาคมเปรีมาณงานซ่อมแซมของแต่ละชั้นส่วนจากที่เบียนข้อมูลสิ่งพานและผลการสำรวจความเสี่ยหาย ตามวิธีการประมาณค่านาคมเปรีมาณงานซ่อมแซมในตารางที่ 4.4.2

3) ค่านวนค่าใช้จ่ายโดยประมาณในงานซ่อมแซมของแต่ละระดับมาตรการ

ทำการค่านาคมเดาใช้จ่ายโดยประมาณของงานซ่อมแซมจากปริมาณงานซ่อมแซมและระดับมาตรการที่กำหนดของแต่ละชั้นส่วน โดยพิจารณาค่าต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมดังแสดงในตารางที่ 4.4.2

4) ค่านวนค่าใช้จ่ายโดยประมาณในงานซ่อมแซมรายปี (แต่ละช่วงคาน)

ทำการรวมรวมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมโดยเริ่มต้นแต่ปีถัดไป ในกรณีที่ผลการสำรวจความเสี่ยหายระบุว่า มีระดับมาตรการที่ 2 และเริ่มต้นแต่ปีที่ระดับมาตรการสิ้นชั้นที่ 2 ในกรณีที่มีระดับมาตรการที่ 3 หรือ 4 ในผลการสำรวจ

สำหรับระดับมาตรการที่ 5 และปีภายหลังจากการรวมค่าใช้จ่ายตามกรณีที่ข้างบนนั้น ให้ทำการรวมรวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณในงานซ่อมแซมหรืองานเปลี่ยนชั้นส่วนตามแผนที่วางไว้ ตามรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน


ทำการรวมรวมค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมตั้งกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา 100 ปี

5) รวมรวมค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมของแต่ละสิ่งพาน

ทำการรวมรวมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมโดยประมาณในแต่ละช่วงคานทั้งหมดของสิ่งพาน

6) ค่านวนค่า LCC ตามอายุการใช้งานที่เหลือ

ทำการรวมรวมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมของแต่ละสิ่งพานและเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ค่า LCC ตามอายุการใช้งานที่เหลือ



รูปที่ 4.4.8 ตัวอย่างการค่านวนค่า LCC ของสิ่งพานค่อนกริดยังหน้าตัดรูปกล่อง

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

(2) แผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานคอนกรีตอัดแรง

1) แผ่นพื้น

ในการถีแพนพื้น RC ได้แก่ ความเสียหายประเภทเหล็กเสริมที่โพลแลรอยแตกในแผ่นพื้น สาหบวิธีการซ่อมแซมของความเสียหายแต่ละประเภทนั้น ได้แก่ การซ่อมแซมผิวและการติดแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ ตามข้อมูลปฎิบัติงานจริงในประเทศไทยญี่ปุ่น

สำหรับงานซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้นั้น เป็นจากเป็นชั้นส่วนที่ได้รับแรงโดยตรงจากน้ำหนักรถยนต์ กำหนดให้ใช้รอยแตกในแผ่นพื้นซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดก่อนการโพลของเหล็กเสริม ส่วนรอบระยะเวลาในงานซ่อมแซมนั้น กำหนดให้เท่ากับ 30 ปี ตามข้อมูลปฎิบัติงานจริงในประเทศไทยญี่ปุ่น

ในการถีแพนพื้น PC ให้เพิ่มประเภทของความเสียหายเนื่องจากความติดปกติในที่ยึดลวดอัดแรงนอกเหนือจากความเสียหายที่พบในแพนพื้น RC โดยมีวิธีการซ่อมแซมความเสียหายเหมือนกับกรณีของแพนพื้นคอนกรีต สำหรับความติดปกติในที่ยึดลวดอัดแรงนั้น ให้ใช้การติดแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ผิวทั้งด้านบนและล่าง

ประเภทของความเสียหายที่ดำเนินการซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้นั้น คือ รอยแตกในแพนพื้นซึ่งเหมือนในกรณีแพนพื้น RC ส่วนรอบระยะเวลาในงานซ่อมแซมนั้นเท่ากับ 50 ปี ตามข้อมูลในประเทศไทยญี่ปุ่น

2) คานหลัก, คานขวาง

ในการถีชั้นส่วน RC ประเภทของความเสียหาย คือ รอยแตก, น้ำร้าวซึม, คราบซึ้งเกลือ สาหบวิธีการซ่อมแซมของความเสียหายแต่ละประเภทนั้น ได้แก่ การฉีด Epoxy resin, การซ่อมแซมผิว ตามข้อมูลปฎิบัติงานจริงในประเทศไทยญี่ปุ่น

สำหรับงานซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้นั้น กำหนดให้ใช้การโพลของเหล็กเสริม เป็นจากได้รับผลกระทบจากแรงภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับแพนพื้น ส่วนรอบระยะเวลาในงานซ่อมแซมนั้นกำหนดให้เท่ากับ 30 ปี ตามข้อมูลในประเทศไทยญี่ปุ่น

ในการถีชั้นส่วน PC ให้เพิ่มประเภทของความเสียหายเนื่องจากความติดปกติในที่ยึดลวดอัดแรงนอกเหนือจากความเสียหายที่พบในชั้นส่วน RC ในกรณีที่พบความเสียหายในที่ยึดลวดอัดแรง ให้ทำการซ่อมแซมโดยใช้วิธีเสริมกำลังด้วยลวดอัดแรงภายนอก

ประเภทของความเสียหายที่ดำเนินการซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้นั้น คือ การโพลของเหล็กเสริมซึ่งเหมือนในกรณีของชั้นส่วน RC ส่วนรอบระยะเวลาในงานซ่อมแซมนั้นเท่ากับ 30 ปี ตามข้อมูลปฎิบัติงานจริงในประเทศไทยญี่ปุ่น

(3) แผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานโครงเหล็ก

1) แผ่นพื้น

โดยทั่วไปแล้วเหมือนกับสะพานคอนกรีตอัดแรง

2) ชั้นส่วนโครงเหล็ก

ประเภทของความเสียหาย ได้แก่ สนิมเหล็ก, รอยแตก, การหลุดของน็อต, การหลอกขาด และการเปลี่ยนรูปหรือเสียรูปช่วง สาหบวิธีการซ่อมแซมของความเสียหายแต่ละประเภทนั้น ได้แก่ การทาสีใหม่, เสริมด้วยแผ่นเหล็ก, เปเปลี่ยนลักษณะทั้งหมดในแผ่นเหล็กประกับ และเปลี่ยนชั้นส่วนที่มีการเปลี่ยนรูปหรือเสียรูปร่าง ในงานทาสีนั้น ให้พิจารณาพื้นที่นั่งร้านในการคำนวณค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมโดยประมาณเดียว

สำหรับงานซ่อมแซมตามกำหนดเวลาอันนั้น ให้ใช้การเกิดสนิมเหล็กเป็นตัวควบคุม ซึ่งมีรอบระยะเวลาในการซ่อมแซมเท่ากับ 20 ปี ตามข้อมูลในประเทศไทยญี่ปุ่น

(4) แผนงานบำรุงรักษาและยืดอายุของสะพานชั้ง

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพานในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

1) แผ่นพื้น

โดยทั่วไปแล้วเหมือนกับสะพานคอนกรีตอัดแรง

2) ชั้นส่วนโครงเหล็ก

โดยทั่วไปแล้วเหมือนกับสะพานคอนกรีตอัดแรง

3) สายเคเบิล

ในกรณีที่มีความเสียหายในบริเวณที่ยึดสายเคเบิล ให้ใช้การติดแผ่นкарบอนไฟเบอร์ที่ผิวทั้งด้านบนและล่างเหมือนในการซ่อมแซมความเสียหายในที่ยึดลาดอัดแรง สำหรับวัสดุเคลือบผิวนี้ เป็นจากมีความทนทาน (Durability) ค่อนข้างสูง จึงไม่นับรวมในงานซ่อมแซมตามกำหนดเวลา

(5) แผนงานบำรุงรักษาระยะของชั้นส่วนโครงสร้างทั่วไป

สำหรับชั้นส่วนโครงสร้างทั่วไปนั้น ให้ดำเนินการเปลี่ยนชั้นส่วนโครงสร้างทั้งหมดตามกำหนดรอบระยะเวลาในการซ่อมแซม

1) โครงสร้างส่วนล่าง

ในกรณีโครงสร้างคอนกรีต กำหนดให้เหมือนกับคานหลักหรือคานขวางในสะพานคอนกรีตอัดแรง ส่วนโครงสร้างเหล็กนั้น ให้เหมือนกับชั้นส่วนเหล็กในสะพานโครงสร้างเหล็ก

2) ท่อรองรับสะพาน

ประเภทของความเสียหายในท่อรองรับน้ำ คือ ความบกพร่องในการทำงาน (สนิมเหล็ก) วิธีการซ่อมแซมความเสียหายที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ การเคลือบผิวเหล็ก ซึ่งมีรอบระยะเวลาในการซ่อมแซมเท่ากับ 30 ปี

3) ผืนผ้าคนนน

ประเภทของความเสียหาย คือ ความไม่เรียบของผ้าคนนนและความผิดปกติในแผ่นผ้าคนนน วิธีการซ่อมแซมความเสียหายทั้งสองประเภทคือ การซ่อมเปลี่ยนผืนคนนรวมทั้งการติดตั้งชั้นกันน้ำซึ่งมีรอบระยะเวลาในการซ่อมแซมเท่ากับ 20 ปี

4) รากกันชน

ประเภทของความเสียหายในกรณีรากกันชนเหล็ก คือ สนิมเหล็ก ส่วนในกรณีรากกันชนคอนกรีต คือ สนิมในเหล็กเสริม วิธีการซ่อมแซมสำหรับความเสียหายแต่ละประเภทตามส่วนนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนรากกันชนและการซ่อมปะผ้า ซึ่งมีรอบระยะเวลาในการซ่อมแซมเท่ากับ 30 ปี

5) รอยต่อขยายตัว

จำแนกประเภทของรอยต่อขยายตัวเป็น รัสดยาง, รัสดเหล็ก และรัสดีดรอยต่อ ในกรณีที่มีความเสียหายให้ทำการซ่อมแซมตามแต่ละรัสด ได้แก่ การเปลี่ยนรัสดยาง, การเปลี่ยนรัสดเหล็ก และการยึดติดรอยต่อสำหรับรอบระยะเวลาในการซ่อมแซมนั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับความทนทานในประเทศไทย ญี่ปุ่น

บทที่ 4 การวางแผนงานป่ารุกรุกษาระยะยาวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

กำหนดให้เท่ากับ 15 ปีสำหรับสุดยอด, 30 ปี สำหรับสุดเหล็ก และ 10 ปี สำหรับสุดยึดรอยต่อ

การสำรวจเพื่อวางแผนงานนำร่องรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว (สภาพน้ำมันแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

4.4.4 ระดับมาตรการของแต่ละสะพาน

(1) สภาพน้ำมันแม่น้ำเจ้าพระยา

ตารางที่ 4.4.4 ระดับมาตรการของสะพานพระราม 4

รายชื่อรั้นส่วน	หมายเลขอารบิก	ประเภทของความเสี่ยงทาง	ช่วงค่าที่ 1	ช่วงค่าที่ 2	ช่วงค่าที่ 3
ความหลัก	01	รอยแตก, น้ำรั่วซึม, คราบปีกเคลือด	5	5	3
		การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		ความผิดปกติของที่ยึดคลاوอัดแรง	5	5	5
	02	รอยแตก, น้ำรั่วซึม, คราบปีกเคลือด	5	5	3
		การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		ความผิดปกติของที่ยึดคลاوอัดแรง	5	5	5
แผ่นทึบ	01	การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5
		รอยแตกในแผ่นทึบ	5	5	5
	03	การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5
		รอยแตกในแผ่นทึบ	5	5	5
	04	การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5
		รอยแตกในแผ่นทึบ	5	5	5
	06	การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5
		รอยแตกในแผ่นทึบ	5	5	5
ตอม่อ กลางน้ำ	01	รอยแตก, น้ำรั่วซึม, คราบปีกเคลือด	5	3	5
		การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		ความผิดปกติในโครงสร้างท่อน้ำด่าง	5	5	5
	02	รอยแตก, น้ำรั่วซึม, คราบปีกเคลือด	5	5	5
		การไฟล์ของหลักเสริม	5	5	5
		ความผิดปกติในโครงสร้างท่อน้ำด่าง	5	5	5
ท่อรองรับ สะพาน	101	ความผิดปกติใน การทำงานของท่อรองรับ	5	5	5
	102	ความผิดปกติใน การทำงานของท่อรองรับ	5	5	5
	103	ความผิดปกติใน การทำงานของท่อรองรับ	5	5	5
	104	ความผิดปกติใน การทำงานของท่อรองรับ	5	5	5
	105	ความผิดปกติใน การทำงานของท่อรองรับ	5	5	5
	106	ความผิดปกติใน การทำงานของท่อรองรับ	5	5	5
คิวตัน	01	ความไม่เรียบของคิวตัน	5	5	5
	01	ความผิดปกติของท่อน้ำด้น	5	5	5
รากก้านทุน	01	ความผิดปกติของรากก้านทุน	2	5	5
	02	ความผิดปกติของรากก้านทุน	2	2	2
	03	ความผิดปกติของรากก้านทุน	5	5	2
	04	ความผิดปกติของรากก้านทุน	5	5	5
รอยดัดอย่างตัว	01	ความผิดปกติของรอยดัดอย่างตัว	5	5	5

บทที่ 4 การวางแผนงานป่ารุกรักษาและเยวช่องสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

(2) สะพานพระราม 5

ตารางที่ 4.4.5 ระดับมาตรฐานการของสะพานพระราม 5

รายชื่อหัวน้ำท่วง	หมายเลข	ประเภทของความเสี่ยงทาง	ช่วงกันที่ 1	ช่วงกันที่ 2	ช่วงกันที่ 3	ช่วงกันที่ 4	ช่วงกันที่ 5	ช่วงกันที่ 6	ช่วงกันที่ 7
ความหลัง	01	รอยแยก, น้ำรั่วซึม, กระบวนการที่เกิดล็อก	5	5	5	5	5	3	5
		การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		ความติดปีติดเชิงที่บัดด้วดดีดแรง	5	5	5	5	5	5	5
	02	รอยแยก, น้ำรั่วซึม, กระบวนการที่เกิดล็อก	5	5	5	3	5	3	5
		การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		ความติดปีติดเชิงที่บัดด้วดดีดแรง	5	5	5	5	5	5	5
แม่น้ำที่น้ำ	01	การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5	5	5	5	5
		รอยแยกในแม่น้ำที่น้ำ	5	5	5	5	5	5	5
	03	การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5	5	5	5	5
		รอยแยกในแม่น้ำที่น้ำ	5	5	5	5	5	5	5
	04	การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5	5	5	5	5
		รอยแยกในแม่น้ำที่น้ำ	5	5	5	5	5	5	5
	06	การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		การหลุดร่อน	5	5	5	5	5	5	5
		รอยแยกในแม่น้ำที่น้ำ	5	5	5	5	3	5	5
ดอยน้ำ	01	รอยแยก, น้ำรั่วซึม, กระบวนการที่เกิดล็อก	5	5	5	5	5	5	5
		การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		ความติดปีติดเชิงที่บัดด้วดล่าง	5	5	5	5	5	5	5
	02	รอยแยก, น้ำรั่วซึม, กระบวนการที่เกิดล็อก	5	5	5	5	5	5	5
		การไฟล์ของเหล็กสิ่น	5	5	5	5	5	5	5
		ความติดปีติดเชิงที่บัดด้วดล่าง	5	5	5	5	5	5	5
ที่รองรับสะพาน	101	ความติดปีติดในการทารากนของท่ออิงรับ	5	5	5	5	5	5	5
	102	ความติดปีติดในการทารากนของท่ออิงรับ	5	5	5	5	5	5	5
	103	ความติดปีติดในการทารากนของท่ออิงรับ	5	5	5	5	5	5	5
	104	ความติดปีติดในการทารากนของท่ออิงรับ	5	5	5	5	5	5	5
ผู้จัด	01	ความไม่เรียบร้อยพื้นที่จราจร	5	5	5	5	5	5	5
	02	ความติดปีติดของพื้นที่จราจร	5	5	5	5	5	5	5
รากทั้งหมด	01	ความติดปีติดของรากทั้งหมด	5	5	5	5	5	2	5
	02	ความติดปีติดของรากทั้งหมด	5	5	5	2	5	2	5
	03	ความติดปีติดของรากทั้งหมด	5	5	5	5	5	2	5
รอยต่อขากล้า	01	ความติดปีติดของรอยต่อขากล้า	5	-	-	-	-	-	5

การสำรวจเพื่อวางแผนงานนำร่องรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว (สภาพน้ำมันแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

(3) สภาพน้ำมันแม่น้ำเจ้าพระยา 7

ตารางที่ 4.4.6 ระดับมาตรฐานการของสภาพน้ำมันแม่น้ำเจ้าพระยา 7

รายชื่อข้อความ	หมายเหตุ	ประเด็นของความเสี่ยงทาง	ช่วงกานที่ 1	ช่วงกานที่ 2	ช่วงกานที่ 3
ความเสี่ยง	01	รอบเด็ก, น้ำรั่วซึม, กราบบีเกลือ	3	5	3
		การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		ความเสี่ยงปีกพิษอย่างที่คาดหวัง	5	5	5
	02	รอบเด็ก, น้ำรั่วซึม, กราบบีเกลือ	3	5	3
		การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		ความเสี่ยงปีกพิษอย่างที่คาดหวัง	5	5	5
แหล่งกำเนิด	01	การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		การปลดปล่อย	5	5	5
		รอบเด็กในแม่น้ำเจ้าพระยา	3	5	3
	03	การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		การปลดปล่อย	5	5	5
		รอบเด็กในแม่น้ำเจ้าพระยา	3	5	5
	04	การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		การปลดปล่อย	5	5	5
		รอบเด็กในแม่น้ำเจ้าพระยา	5	5	5
	06	การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		การปลดปล่อย	5	5	5
		รอบเด็กในแม่น้ำเจ้าพระยา	3	5	3
คอมมูนิตี้	01	รอบเด็ก, น้ำรั่วซึม, กราบบีเกลือ	5	5	5
		การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		ความเสี่ยงปีกพิษอย่างที่คาดหวัง	5	5	5
	02	รอบเด็ก, น้ำรั่วซึม, กราบบีเกลือ	5	5	5
		การไฟฟ้าของเด็กเล่น	5	5	5
		ความเสี่ยงปีกพิษอย่างที่คาดหวัง	5	5	5
ผู้อยู่ริมน้ำ	101	ความเสี่ยงปีกพิษในกรณีที่ร่องน้ำ	5	-	5
	102	ความเสี่ยงปีกพิษในกรณีที่ร่องน้ำ	5	-	5
	103	ความเสี่ยงปีกพิษในกรณีที่ร่องน้ำ	5	-	5
	104	ความเสี่ยงปีกพิษในกรณีที่ร่องน้ำ	5	-	0
กิจกรรม	01	ความไม่เรียบของพื้นดิน	5	5	5
		ความเสี่ยงปีกพิษของพื้นดิน	5	5	5
ชาวบ้าน	01	ความเสี่ยงปีกพิษของชาวบ้าน	2	2	2
	02	ความเสี่ยงปีกพิษของชาวบ้าน	2	2	2
	03	ความเสี่ยงปีกพิษของชาวบ้าน	2	2	2
รอบต่อขยายด้วย	01	ความเสี่ยงปีกพิษของรอบต่อขยายด้วย	2	-	5

บทที่ 4 การวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจชั้นแม่น้ำเจ้าพระยา

(4) สะพานกรุงธน

ตารางที่ 4.4.7 ระดับมาตรการของสะพานกรุงธน

รายชื่อชั้นล่าง	หมายเลขอารยธรรม	ประการของความเสี่ยง	ช่วงคานที่ 1	ช่วงคานที่ 2	ช่วงคานที่ 3	ช่วงคานที่ 4	ช่วงคานที่ 5	ช่วงคานที่ 6
โครงสร้างบันได	01, 02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
โครงสร้างท่อส่งน้ำ	01	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	2	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	2	2	5	5
สะพานเทเวศน์	01, 02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	2	2	5	5
สะพานสุรศักดิ์	01	ถนนหลัก	5	4	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสีลม	01, 02	ถนนหลัก	4	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานท่าเรือสีลม	01	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานท่าเรือสีลม	01	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานท่าเรือสีลม	01~03	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01~12	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01, 03	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	2	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	02~12	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	2	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	13	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01, 02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01, 02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01, 02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01, 02	ถนนหลัก	5	5	5	5	5	5
		สะพานเด็ก	5	5	5	5	5	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	5	5	5	5	5
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01	ถนนหลัก	5	3	2	2	2	2
		สะพานเด็ก	5	3	2	2	2	2
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	3	2	2	2	2
		การลักพาตัว	5	5	5	5	5	5
สะพานสุขุมวิท	01	ถนนหลัก	5	-	-	-	-	5
		สะพานเด็ก	5	-	-	-	-	5
		น้ำตกฤดูแล้ง	5	-	-	-	-	5
		การลักพาตัว	5	-	-	-	-	5

การสำรวจเพื่อวางแผนงานม้ารุ่งรักษาระบบน้ำในระยะยาว (สภาพน้ำหนาและภูมิประเทศ)

รายงานฉบับสุดท้าย

(5) สภาพน้ำหนาและภูมิประเทศ

ตารางที่ 4.4.8 ระดับมาตรฐานของสภาพน้ำหนาและภูมิประเทศ

รายการชื่นชอบ	หมายเหตุ	ประเกียดของความต้องการ	ช่วงกานที่ 1	ช่วงกานที่ 2	ช่วงกานที่ 3
ภูมิประเทศ	01	รอยเดด, น้ำริ้วซึม, คราบปีกเลือด	5	3	5
		การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		ความติดปูก็อกซึ่งกันและกัน	5	5	5
	02	รอยเดด, น้ำริ้วซึม, คราบปีกเลือด	3	3	3
		การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		ความติดปูก็อกซึ่งกันและกัน	5	5	5
แม่น้ำที่	01	การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		การถูกร่อน	5	5	5
		รอยเดดภายในแม่น้ำ	3	3	3
	03	การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		การถูกร่อน	5	5	5
		รอยเดดภายในแม่น้ำ	5	5	5
	05	การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		การถูกร่อน	5	5	5
		รอยเดดภายในแม่น้ำ	3	3	3
ต้อม่อคล่องทาง	01	รอยเดด, น้ำริ้วซึม, คราบปีกเลือด	3	3	5
		การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		ความติดปูก็อกตัวใน โจรลงตัวส่วนล่าง	5	5	5
	02	รอยเดด, น้ำริ้วซึม, คราบปีกเลือด	5	5	5
		การให้ผู้เชื่อมโยงเข้ามาร่วม	5	5	5
		ความติดปูก็อกตัวใน โจรลงตัวส่วนล่าง	5	5	5
ที่รองรับสะพาน	101	ความติดปูก็อกตัวใน การท่องเที่ยวและท่องเที่ยว	3	-	3
	102	ความติดปูก็อกตัวใน การท่องเที่ยวและท่องเที่ยว	3	-	3
	103	ความติดปูก็อกตัวใน การท่องเที่ยวและท่องเที่ยว	3	-	3
	104	ความติดปูก็อกตัวใน การท่องเที่ยวและท่องเที่ยว	3	-	3
พืชพรรณ	01	ความไม่เรียบของพืชพรรณ	5	5	5
		ความติดปูก็อกตัวในพืชพรรณ	2	5	5
รวมกันทั้งหมด	01	ความติดปูก็อกตัวในพืชพรรณ	2	2	2
	02	ความติดปูก็อกตัวในพืชพรรณ	2	2	2
	03	ความติดปูก็อกตัวในพืชพรรณ	2	2	2
	04	ความติดปูก็อกตัวในพืชพรรณ	5	5	5
รายละเอียด	01	ความติดปูก็อกตัวในพืชพรรณ	2	2	2

บทที่ 4 การวางแผนงานบ่มรุงรักษาระยะยาวของส阡านชั้นแม่น้ำเจ้าพระยา

(6) ส阡านพระพุทธยอดฟ้า

ตารางที่ 4.4.9 ระดับมาตรฐานการของส阡านพระพุทธยอดฟ้า

รหัสชั้นส่วน	หมายเลขอ	ประเด็นของความเสี่ยงทาง	ช่วงค่าที่ 1	ช่วงค่าที่ 2	ช่วงค่าที่ 3
โครงสร้างด้านบน	01	สถาปัตย์	5	4	5
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	5	5
		การซึ่งก้าด	5	5	5
	02	สถาปัตย์	5	4	5
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	5	5
		การซึ่งก้าด	5	5	5
โครงสร้างด้านล่าง	01	สถาปัตย์	5	2	4
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	2	3
		การซึ่งก้าด	5	5	5
	02	สถาปัตย์	4	2	4
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	2	3
		การซึ่งก้าด	5	5	5
ชั้นล่างภายนอก	01	สถาปัตย์	5	5	5
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	5	5
		การซึ่งก้าด	5	5	5
	02	สถาปัตย์	5	4	5
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	5	5
		การซึ่งก้าด	5	5	5
ชั้นล่างภายนอกด้านล่าง	01	สถาปัตย์	5	5	5
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	5	5
		การซึ่งก้าด	1	5	5
	02	สถาปัตย์	5	5	5
		ระบบดูด	5	5	5
		น้ำดื่มดูด	5	5	2
		การซึ่งก้าด	5	5	5
ตัวอ่อนแรงภายนอก	01,02	สถาปัตย์	5	5	5
ตัวอ่อนแรงภายนอกด้านล่าง	01,02	ระบบดูด	5	5	5
ตัวอ่อนแรงภายนอกด้านบน	01	น้ำดื่มดูด	5	5	5
ความชื้น	01~10	สถาปัตย์	5	5	5
ความชื้น	01~03	ระบบดูด	5	5	5
ความชื้น	01	น้ำดื่มดูด	5	5	5
ตัวอ่อนแรงภายนอกด้านล่าง	01	การซึ่งก้าด	5	5	5
แหล่งน้ำ	01	สถาปัตย์	4	2	4
		ระบบดูด	5	5	5
		กระบวนการเชื่อมต่อ	5	2	5
		การซึ่งก้าด	5	5	5
	02~12	มนต์กระชั้น	5	5	5
		มนต์ร่อง	5	5	5
		ระบบดูดในผู้คนที่น้ำ	3	3	3
		มนต์ลากวัดตัวและปั๊กตี	5	5	5
	13	มนต์ลากวัดตัวและปั๊กตี	5	5	5
		มนต์ร่อง	5	5	5
		ระบบดูดในผู้คนที่น้ำ	3	3	3
		มนต์ลากวัดตัวและปั๊กตี	5	5	5
โครงสร้างด้านล่างด้านล่าง	01	ระบบดูด	5	3	3
	02	มนต์กระชั้น	5	5	5
	03	กระบวนการเชื่อมต่อโครงสร้าง	5	5	5
	04	มนต์ร่อง	3	3	3
กีริยะน้ำหนัก	01	มนต์กระชั้น	5	5	5
กีริยะน้ำหนัก	02	มนต์กระชั้น	5	5	5
กีริยะน้ำหนัก	03	กระบวนการเชื่อมต่อโครงสร้าง	5	5	5
กีริยะน้ำหนัก	04	มนต์ร่อง	5	5	5
ดินแทน	01	มนต์กระชั้น	5	5	5
รากต้น	01	กระบวนการติดต่อในรากต้น	5	5	5
รากต้น	02	กระบวนการติดต่อในรากต้น	5	5	5
รากต้น	03	กระบวนการติดต่อในรากต้น	5	5	5
รากต้น	04	กระบวนการติดต่อในรากต้น	5	5	5

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสภาพานในระยะยาว (สภาพานขั้นแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

(7) สภาพานพระปักเกล้า

ตารางที่ 4.4.10 ระดับมาตรฐานการของสภาพานพระปักเกล้า

รายชื่อชั้นต่ำ	หมายเลข	ປະເທດຂອງຄວາມເສີຫາຍານ	ช่วงການທີ 1	ช่วงການທີ 2	ช่วงການທີ 3	ช่วงການທີ 4	ช่วงການທີ 5
ຄານເດັດ	01	ຮອຍເຕົດ, ນ້ຳຮ້ວຍ, ຄວາມບື້ເຄື້ອງ	5	3	5	5	5
		ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ຄວາມຕິດປົກຕິອງທີ່ເປົ້າລວດອັດແຮງ	5	5	5	5	5
	02	ຮອຍເຕົດ, ນ້ຳຮ້ວຍ, ຄວາມບື້ເຄື້ອງ	5	3	5	5	5
		ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ຄວາມຕິດປົກຕິອງທີ່ເປົ້າລວດອັດແຮງ	5	5	5	5	5
ແຄ່ນເກົ່ານີ້	01	ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ກາງຊຸດວ່ອນ	5	5	5	5	5
		ຮອຍເຕົດໃນແຜ່ນທຶນ	5	3	5	3	5
	03	ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ກາງຊຸດວ່ອນ	5	5	5	5	5
		ຮອຍເຕົດໃນແຜ່ນທຶນ	5	5	5	5	5
	04	ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ກາງຊຸດວ່ອນ	5	5	5	5	5
		ຮອຍເຕົດໃນແຜ່ນທຶນ	5	5	5	5	5
	05	ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ກາງຊຸດວ່ອນ	5	5	5	5	5
		ຮອຍເຕົດໃນແຜ່ນທຶນ	5	3	5	3	5
	06	ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ກາງຊຸດວ່ອນ	5	5	5	5	5
		ຮອຍເຕົດໃນແຜ່ນທຶນ	5	3	5	3	5
ຕອນວົກຄາງໄໝ	01	ຮອຍເຕົດ, ນ້ຳຮ້ວຍ, ຄວາມບື້ເຄື້ອງ	5	5	3	5	5
		ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ຄວາມຕິດປົກຕິໂນໃຫ້ຮ່ວມຮ້າງຕ່ານດໍາລັງ	5	5	5	5	5
	02	ຮອຍເຕົດ, ນ້ຳຮ້ວຍ, ຄວາມບື້ເຄື້ອງ	5	5	5	5	5
		ກາງໄໂຫ່ຍອງທຶນທີ່ເຕີມ	5	5	5	5	5
		ຄວາມຕິດປົກຕິໂນໃຫ້ຮ່ວມຮ້າງຕ່ານດໍາລັງ	5	5	5	5	5
ຖ່ຽວຮັງຄະຫານ	101	ຄວາມຕິດປົກຕິໃນກາງທຳຈານຂອງທີ່ອ່ານັ	5	-	-	-	5
	102	ຄວາມຕິດປົກຕິໃນກາງທຳຈານຂອງທີ່ອ່ານັ	5	-	-	-	5
	103	ຄວາມຕິດປົກຕິໃນກາງທຳຈານຂອງທີ່ອ່ານັ	5	-	-	-	5
	104	ຄວາມຕິດປົກຕິໃນກາງທຳຈານຂອງທີ່ອ່ານັ	5	-	-	-	5
ຄົວຄົນ	01	ຄວາມໄມ່ເຮັດວຽກຂອງຄົວຄົນ	5	4	5	5	5
		ຄວາມຕິດປົກຕິຂອງທັນດັນ	5	2	5	5	5
ກວດໜ້າ	01	ຄວາມຕິດປົກຕິຂອງກວດໜ້າ	5	2	2	2	5
	02	ຄວາມຕິດປົກຕິຂອງກວດໜ້າ	5	5	5	5	5
	03	ຄວາມຕິດປົກຕິຂອງກວດໜ້າ	5	5	2	5	5
	04	ຄວາມຕິດປົກຕິຂອງກວດໜ້າ	5	2	2	2	5
ຮັບທືບໝາຍດ້ວຍ	01	ຄວາມຕິດປົກຕິຂອງຍ່ອຍທົບໝາຍດ້ວຍ	5	-	-	-	5

บทที่ 4 การวางแผนงานป้องกันภัยธรรมชาติและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(8) แผนงานตามสกิน

ตารางที่ 4.4.11 ระดับมาตรการของแผนงานตามสกิน

รายชื่อหัวเรื่อง	หมายเลขอารยธรรม	ประเภทของความเสี่ยงทาง	ช่วงค่าที่ 1	ช่วงค่าที่ 2	ช่วงค่าที่ 3
ความเห็น	01	ร่องรอย น้ำรั่วซึม, คราบปูนเกลือ	3	3	3
		การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	5
	02	ร่องรอย น้ำรั่วซึม, คราบปูนเกลือ	3	3	3
		การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	5
แม่น้ำที่น้ำ	01	การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		การลูกช่อน	5	5	5
		ร่องรอยในแม่น้ำที่น้ำ	3	5	3
	03	การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		การลูกช่อน	5	5	5
		ร่องรอยในแม่น้ำที่น้ำ	3	5	3
	04	การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		การลูกช่อน	5	5	5
		ร่องรอยในแม่น้ำที่น้ำ	3	5	3
	06	การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		การลูกช่อน	5	5	5
		ร่องรอยในแม่น้ำที่น้ำ	3	5	3
ความน่าจะเป็น	01	ร่องรอย น้ำรั่วซึม, คราบปูนเกลือ	5	3	5
		การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	5
	02	ร่องรอย น้ำรั่วซึม, คราบปูนเกลือ	5	5	3
		การไฟฟ้าลงมาที่เสาสูง	5	5	5
		ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	5
ที่ดินร่องรอย	101	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	3	-	5
	102	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	3	-	5
	103	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	3	-	5
	104	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	3	-	5
ผู้คน	01	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	4
	02	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	2
ชาวบ้าน	01	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	2	2	5
	02	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	2	2	2
	03	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	5	5
	04	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	2	5	5
ร่องรอยขยะค้า	01	ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	5	-	5

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสภาพน้ำในระยะยาว (สภาพน้ำตามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

(9) สภาพน้ำธรรมชาติ

ตารางที่ 4.4.12 ระดับมาตรฐานการของสภาพน้ำธรรมชาติ

รายชื่อชั้นล่าง	หมายเหตุ	ประเด็นของความเสี่ยงทาง	ช่วงกันที่ 1	ช่วงกันที่ 2	ช่วงกันที่ 3
ความเสี่ยง	01	รอบคอก น้ำรั่วซึม, คราบเนื้อก็อ	3	5	3
		การไฟฟ้าอย่างที่เกิดขึ้น	5	5	5
		ความติดปีกคิบของที่ชี้ขาดตัวเอง	5	5	5
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	01	การไฟฟ้าอย่างที่เกิดขึ้น	5	5	5
		การหล่อช้อน	5	5	5
		รอบคอกในแม่น้ำพันธุ์	5	3	5
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	03	การไฟฟ้าอย่างที่เกิดขึ้น	5	5	5
		การหล่อช้อน	5	5	5
		รอบคอกในแม่น้ำพันธุ์	5	5	3
หอยออกล่าจันทร์	01	รอบคอก น้ำรั่วซึม, คราบเนื้อก็อ	3	5	5
		การไฟฟ้าอย่างที่เกิดขึ้น	5	5	5
		ความติดปีกติดในโครงสร้างส่วนล่าง	5	5	5
ความเสี่ยง	02	รอบคอก น้ำรั่วซึม, คราบเนื้อก็อ	3	3	3
		การไฟฟ้าอย่างที่เกิดขึ้น	5	5	5
		ความติดปีกติดในโครงสร้างส่วนล่าง	5	5	5
ความเสี่ยง	01	ความไม่ใช่เป็นของมีค่า	5	5	5
		ความติดปีกติดของพืชพรรณ	5	5	5
ความเสี่ยง	02	ความไม่ใช่เป็นของมีค่า	5	5	5
		ความติดปีกติดของเวลาภัยคุกคาม	5	5	5
		ความติดปีกติดของเวลาภัยคุกคาม	5	5	5
รอบค่ายาวยัค้า	01	ความติดปีกติดของเวลาภัยคุกคาม	5	-	5

บทที่ 4 การวางแผนงานป้องรักษาและย้ายของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

(10) สะพานกรุงเทพ

ตารางที่ 4.4.13 ระดับมาตรฐานการของสะพานกรุงเทพ

รายชื่อชั้นส่วน	หมายเลข	ประกายของความเสียหาย	ช่วงกານที่ 1	ช่วงกານที่ 2	ช่วงกານที่ 3	ช่วงกານที่ 4	ช่วงกານที่ 5
โครงสร้างล้ำบัน	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	4	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01, 02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	4	5	4	5
รั้วล่างแนวพื้นที่	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	4	4	5	4	4
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	4	4	5	4	4
รั้วล่างแนวเสาสี	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	4	5	5	4
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
ตัวรั้วแนวเสาเงิน	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
ตัวรั้วแนวขาวหินบุน	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	4	5	5	4	4
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
ก้านขอบ	01-04	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	06-10	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	05	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01-03	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
ตัวรั้วแนวขาวหินล้วง	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	4	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
โครงสร้างล่างล้อ	01, 02	เสาตอม่อริมแม่น้ำ กวนสีดีก็อกตันไก่	5	5	5	5	5
	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	เสาตอม่อริมแม่น้ำ กวนสีดีก็อกตันไก่	5	5	5	5	5
	01, 02	เสาตอม่อริมแม่น้ำ กวนสีดีก็อกตันไก่	5	5	5	5	5
ตัวรั้วสะพาน	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	5	5	5	5	5
ตัวรั้วแนวเสาเงิน	01	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	2	5	5	5	5
	02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	2	5	5	2	2
ตัวรั้วแนวเสาสี	01, 02	สะพานหลัก ร่องเด็ก น้ำออก การซึมซึบ	3	5	5	5	5

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสีพานในระยะยาว (สีพานชั้มเม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

(11) สีพาน IRR เนื้อ

ตารางที่ 4.4.14 ระดับมาตรฐานการของสีพาน IRR เนื้อ

รายชื่อส่วน	หมวด	ປະເທດຂອງຄວາມເຫັນກາຍ	ຈຳຄວາມ	ຈຳຄວາມ	ຈຳຄວາມ	ຈຳຄວາມ	ຈຳຄວາມ	ປະເທດຂອງຄວາມເຫັນກາຍ	ຈຳຄວາມ
ຄາມເຕັກ	01	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	5	5	5	5	5	ຄາມເຕັກ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5		5
		ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ	5	5	5	5	5		5
	02	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	5	5	5	5	5	ການເບ້າງດົງ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5		5
		ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ	5	5	5	5	5		5
ຄາມຂາງ	01	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	5	5	5	5	5	ການເບ້າງດົງ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5		5
		ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ	5	5	5	5	5		5
	02	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	5	5	5	5	5	ການເບ້າງດົງ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5		5
		ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ	5	5	5	5	5		5
	03	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	5	5	5	5	5	ການເບ້າງດົງ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5		5
		ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ	5	5	5	5	5		5
ເພີ່ມຕົ້ນ	01	ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5	ການເປັນສະການ	5
		ການຜູ້ອໍານວຍ	5	5	5	5	5		5
		ຮອບເພດໃຫ້ຕົ້ນ	3	5	3	3	3		5
	02	ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5	ການເປັນສະການ	5
		ການຜູ້ອໍານວຍ	5	5	5	5	5		5
		ຮອບເພດໃຫ້ຕົ້ນ	5	5	5	5	5		5
	03	ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5	ການເປັນສະການ	5
		ການຜູ້ອໍານວຍ	5	5	5	5	5		5
		ຮອບເພດໃຫ້ຕົ້ນ	3	5	3	3	3		5
ໄຄຮອງເຊັ່ນ ສ່ວນຕົ້ນ	01	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	3	3	3	3	3	ການເປັນສະການ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	5	5	5	5		5
		ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ	5	5	5	5	5		5
	02	ຮອບເພດ, ນ້ຳວ່າງເຊີມ, ຄວາມເຫັນກາຍ	3	-	-	3	-	ການເປັນສະການ	5
		ການໄສ່ຂອງແຫຼດເຫັນ	5	-	-	5	-		5
	03	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໃໄລຍະ	5	-	-	5	-		
ຕິດຕາມ	01	ຄວາມໄປເບີຍຫຼຸດວິວດອນ	5	5	5	5	5		
	02	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ດອນ	5	5	5	5	5		
ຮາວກັນຈາກ	01	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ	5	5	5	5	5	01	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ
	02	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ	5	5	5	5	5	02	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ
	03	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ	5	5	5	5	5	03	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ
	04	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ	5	5	5	5	5	04	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຈາກກັນ
ຮອບເຄືອຂາຍຕົ້ນ	01	ຄວາມຄືດປົກຕົວໃຫ້ຮອບເຄືອຂາຍຕົ້ນ	5	5	5	5	5		

บทที่ 4 การวางแผนงานบำรุงรักษาและยิรากของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

(12) สะพาน IRR ได้

ตารางที่ 4.4.15 ระดับมาตราการของส่วน IRR ได้

การสำรวจเพื่อวางแผนงานบำรุงรักษาสะพานในระยะยาว (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

รายงานฉบับสุดท้าย

4.4.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อดำเนินการและทบทวนแผนงาน

โดยทั่วไปแล้ว ในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาระยะยาวแบบเชิงป้องกันนั้น จะเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ว่าในองค์กรใดๆ ก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการที่เพียงพอ

สถานการณ์ในปัจจุบันใน DRR ที่เขียนเดียวกัน ต้องเพิ่มกฎกับปัญหาหลายประการและยังไม่มีการดำเนินงานบำรุงรักษาระยะยาวแบบเชิงป้อง

ในอนาคตอันใกล้ เป็นที่คาดการณ์ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ โดยการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบเดียวกันของหน่วยงานต่างๆ ใน DRR ทั้งหมด และทำการวางแผนงานบำรุงรักษาระยะยาวตาม “คู่มือการตรวจสอบและประเมินผล” นอกจากนี้ กระบวนการเหล่านี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนด้วยตัวการมีการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมตามระยะเวลาตัวอย่าง

(1) วงจร PDCA ในงานบำรุงรักษา

ระบบการบำรุงรักษาสะพานในระยะยาวนั้น สามารถแสดงด้วยวงจร PDCA ได้ตามข้างล่าง

- Plan : วางแผนงานบำรุงรักษาระยะยาว
- Do : ดำเนินมาตรการข้อมูล, เสริมกำลัง
- Check : ตรวจสอบสภาพตามกำหนดเวลา
- Action : ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ในแผนงานบำรุงรักษาระยะยาวนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความแน่นปานในการพยากรณ์ ตั้งนั้นจึงควรมีการปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอในระหว่างดำเนินการตามวงจร PDCA ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ (ด้านเทคโนโลยี, ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ)

(2) ข้อเสนอต่อแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการและทบทวนแผนงาน

1) ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดทั่วไปของสะพานทั้งหมดได้แสดงไว้ดังข้างล่างนี้ ศือ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

- a) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี: วิธีการข้อมูล, การท่านายการสื่อสารสภาพในอนาคต เป็นต้น
- b) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม : ปริมาณการจราจร, งบประมาณของงานข้อมูล เป็นต้น
- c) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม: ด้านท่านายอัตราการเสื่อมสภาพ เป็นต้น
- d) การเปลี่ยนแปลงของระบบบำรุงรักษา : ผังองค์กรงานบำรุงรักษา, ระบบการอบรมบุคลากร,

ความคืบในการตรวจสอบประจำ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว การดำเนินงานตรวจสอบประจำในวงจร PDCA ในทุกระยะเวลา 5 ปี นั้นถือว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง

2) แผนปฏิบัติการสำหรับสะพานเหล็กโครงถักข้อมูล (Steel Truss Bridge)

ความเสียหายโดยทั่วไปที่พบในสะพานเหล็กโครงถักข้อมูล (สะพานกรุงธน, สะพานกรุงเทพ, สะพานพระพุทธยอดฟ้า) ได้แก่ การขันของเรือหรือรถยนต์และการเกิดสมิโนในชั้นล่างหลักของโครงสร้าง

ในกรณีแรกนั้น เป็นจากไม้ได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลา ถ้าหากสามารถดำเนินมาตรการป้องกันการชนได้เป็นผลลัพธ์จะสามารถลดความเสียหายลงได้อย่างมาก การตรวจสอบความถูกต้องของภาระท่านายความเสียหายของสะพานเหล่านี้ในวงจร PDCA อาจจะพิจารณาให้มีการดำเนินการในช่วงเวลา

บทที่ 4 การวางแผนงานบ่มเพาะรักษาและยืดอายุของสะพานชั้มแม่น้ำเจ้าพระยา

เติมวันได้

ส่วนในกรณีหลังนี้ เนื่องจากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป โดยทั่วไปสิ่งอาจก่อภัยนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบประจำทุกๆ 5 ปี ในวงจร PDCA ได้ อย่างไรก็ได้ เนื่องจากงานหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเนินการทุกๆ 4 ปี ซึ่งนั่งร้านที่ใช้งานทำสิ่งสามารถมาใช้สำหรับงานตรวจสอบได้ ก็อาจจะก่อภัยนดให้มีการรายงานว่ามีความเสียหายรุนแรงหรือไม่ รวมถึงตัวแทนของความเสียหายถ้ามี ซึ่งจะช่วยทำให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มคุณภาพและความทนทานของวิธีการหาสิ่งที่ทำให้งานทำสิ่งที่ซ่อนแซบสามารถดำเนินงานไปพร้อมกันและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามวงจร PDCA ได้

3) แผนปฐมภัยการสำหรับสะพานคอนกรีต (Concrete Bridge)

ความเสียหายโดยทั่วไปที่พบในสะพานคอนกรีต (สะพานพระราม 4, สะพานพระราม 5, สะพานพระราม 7, สะพานพระปีนังเกล้า, สะพานพระปกเกล้า, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน, สะพานพระราม 3) ได้แก่ ความเสียหายเมืองดันที่เกิดในระหว่างการก่อสร้างและครบชั้นเกลือที่บริเวณใต้คานซึ่งเกิดจากน้ำที่รั่วซึมผ่านรอยต่อขยายตัว เนื่องจากจะดับความรุนแรงของความเสียหายเหล่านี้อยู่ในเกลือที่หัวไป จึงพิจารณาว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่ ถ้ามีการดำเนินงานตรวจสอบประจำและซ่อมแซมทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี ในสะพานพระราม 5 นั้น เนื่องจากมีการเรียงตัวของเสาสะพานซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยใหญ่ต่อโครงสร้างได้ จึงควรให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมเป็นการเร่งด่วน นอกเหนือจากการตรวจสอบประจำ

4) แผนปฐมภัยการสำหรับสะพานชั้ง (Cable-stayed Bridge)

ความเสียหายโดยทั่วไปที่พบในสะพานชั้ง (สะพาน IRR เนื่อง, IRR ใต้) ศือ รอยแตกในแผ่นพื้นสะพาน, บริเวณยอดของเสาชั้ง (Pylon), บริเวณโครงสร้างส่วนล่างของเสาชั้ง, บริเวณผิดตัวด้านข้างของเสาตอม่อ ถึงแม้ว่าความเสียหายใน 2 กรณีแรกนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวม ในกรณีแผ่นพื้นชั้น (Cantilever Slab) ควรให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและศึกษาการติดตั้งชั้นกันน้ำซึ่ง สำหรับบริเวณยอดของเสาชั้งนั้น ควรให้มีการติดตั้งนั่งร้านและทำการตรวจสอบในระยะใกล้ด้วยตาเปล่าในระหว่างงานตรวจสอบประจำที่จะดำเนินการในปีหน้า

สำหรับความเสียหายใน 2 กรณีเหล่านั้น เนื่องจากพิจารณาว่าไม่ได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้าง แต่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ถ้าดำเนินงานตรวจสอบประจำและซ่อมแซมทุกๆ ระยะเวลา 5 ปีอย่างต่อเนื่องก็ไม่น่าจะมีปัญหาได้

