ID da Instalação	Lo -12 -005	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.6 1 andar Área Construída: 30.0x60.0=1800m^2 Altura Armazenável: ±. 4.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -006	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1951		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.7 1 andar Área Construída: 64.5x22.5=1451m^2 Altura Armazenável: ±. 5.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -007	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1950		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.8 1 andar Área Construída: 61.1x22.5=1375m^2 Altura Armazenável: ±. 5.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -008	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.9 1 andar Área Construída: 60.3x12.4=748m^2 Altura Armazenável: ±. 3.6m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -009	**Data da Inspecção**	2005/05/31, 09/30
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	Obras de reparação estão em andamento.		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.10 1 andar Área Construída: 47.5x22.5=1065m^2 Altura Armazenável: ±. 3.6m		
Condição Actual	Não foi observado nenhum dano a ser apontado. As obras de reparação do telhado e substituição das janelas estavam em andamento (30/09/2005).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -010	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.11 1 andar Área Construída: 75.0x12.2=915m^2 Altura Armazenável: ±. 4.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -011	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.12 1 andar Área Construída: 18.0x6.22=112m^2 Primeiro posto de socorro		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -012	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.13 1 andar Área Construída: 24.4x9=220m^2 Escritórios da Imigração		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -013	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.14 1 andar Área Construída: 18.0x12.2=220m^2 Escritórios de Operação		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -014	**Data da Inspecção**	2005/05/31, 10/03
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1951		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.15 1 andar Área Construída: 62.2x12.4=772m^2 Altura Armazenável: ±. 2.5m		
Condição Actual	Embora tenham sido encontrados alguns buracos no telhado, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -015	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.18 1 andar Área Construída: 30.0x60.0=1800m^2 Altura Armazenável: ±. 6.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -016	**Data da Inspecção**	2005/05/31, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.19 1 andar Área Construída: 30.0x60.0=1800m^2 Altura Armazenável: ±. 3.5m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -017	**Data da Inspecção**	2005/05/31, 10/03
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1942		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.20 1 andar Área Construída: 110.0x30.0=3300m^2 Altura Armazenável: ±. 5.5m		
Condição Actual	Pequenos buracos foram encontrados no telhado. Algumas portas estavam inabríveis devido à deformação dos carris. A condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -018	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1953		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte No.22 1 andar Área Construída: 155.0x24.0=3720m^2 Altura Armazenável: ±. 5.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -019	**Data da Inspecção**	2005/05/31
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Sul DSC (Direcção dos serviços comerciais - companhia obsoleta) 1 andar Área Construída: 58.6x50.8=2977m^2 Altura Armazenável: ±. 5.0m		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -020	**Data da Inspecção**	2005/05/31, 10/03
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Silo do Cais Sul, atrás do Armazém No.18 Inoperante		
Condição Actual	Severamente danificado. O Porto do Lobito planeia reformá-lo e usá-lo como prédio de escritório.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -12 -021	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 10/03
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Armazém
Ano de Construção	1956		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Silo do Cais Sul, atrás do armazém No.19 Capacidade: 20.000 t A maquinária é de fabricação da companhia Alemã, MIAG. Encontra-se hoje fora do serviço.		
Condição Actual	Foram encontradas algumas rachaduras na parede externa. A maquinária é muito antiga, mas bem mantida. A condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto





ID da Instalação	Lo -14 -001	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte entre os cabeços No.1 e No.2		
Condição Actual	A escada não se encontra no local e o anete está severamente corroído (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -002	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte entre os cabeços No.2 e No.3		
Condição Actual	A escada não se encontra no local e o anete está severamente corroído (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -003	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte entre os cabeços No.3 e No.4		
Condição Actual	A escada de mão de aço não se encontra no local, e o anete estão severamente corroídos (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -004	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.4 e No.5		
Condição Actual	A escada de mão de aço não se encontra no local, e o anete está severamente corroído (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -005	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 A escada de mão de aço, no Cais Norte, entre os cabeços No.8 e No.9		
Condição Actual	A escada de mão de aço não se encontra no local (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -006	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Escada de Aço, Cais Norte, altura do cabeço No.12		
Condição Actual	A escada de mão de aço não se encontra no local (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -007	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.12 e No.13		
Condição Actual	A escada não se encontra no local e o anete está severamente corroído (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -008	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.13 e No.14		
Condição Actual	A escada de mão de aço e o anete foram recentemente substituídas por novas. O anete está severamente corroído (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -009	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 A escada de mão de aço, no Cais Norte, entre os cabeços No.14 e No.15		
Condição Actual	A escada de mão de aço não se encontra no local		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -010	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 Steel Ladder, Cais Norte Between cabeços No.15 and No.16		
Condição Actual	A escada de mão de aço está corroída e deformada		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -011	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 A escada de mão de aço, no Cais Norte, entre os cabeços No.16 e No.17		
Condição Actual	A escada de mão foi recentemente substituída por outra.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -012	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 A escada de mão de aço, no Cais Norte, entre os cabeços No.17 e No.18		
Condição Actual	A escada de mão de aço não se encontra no local (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -013	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.18 e No.19		
Condição Actual	A escada não se encontra no local e o anete está severamente corroído (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -014	**Data da Inspecção**	2005/06/01
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.4 O anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.19 e a ponta Sul		
Condição Actual	O anete inexiste (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -015	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.20 e No.21		
Condição Actual	Ambas as escadas de mão e o anle de amarração desapareceram (indicados pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto