ID da Instalação	Lo -14 -016	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.21 e No.22		
Condição Actual	A escada de mão está corroída e deformada (indicada pelo círculo na foto). O anete está irreversivelmente corroído (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -017	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.22 e No.23		
Condição Actual	A escada e o anete não se encontram no local (indicados pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -018	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.5 A escada de mão de aço, no Cais Sul, entre os cabeços No.23 e No.24		
Condição Actual	A escada de mão de aço está coroida e deformada (na parte da foto dentro circulo).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -019	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Norte, entre os cabeços No.24 e No.25		
Condição Actual	A escada de mão está corroída e deformada (indicada pelo círculo na foto). O anete está irreversivelmente corroído (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -14 -020	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 A escada de mão, no Cais Sul, entre os cabeços No.25 e No.26		
Condição Actual	A escada de mão de aço está corroída e deformada (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -021	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Sul, entre os cabeços No.26 e No.27		
Condição Actual	A escada não se encontra no local e o anete está severamente corroído (indicados pelo círculo na foto)		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -022	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Sul, entre os cabeços No.27 e No.28		
Condição Actual	A escada de mão está corroída e deformada (indicada pelo círculo na foto). O anete está cruelmente corroído (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -023	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.6 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Sul, entre os cabeços No.28 e No.29		
Condição Actual	A escada de mão está corroída e deformada (indicada pelo círculo na foto.). O anete está cruelmente corroído (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -14 -024	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.7 A escada de mão de aço e o anete, no Cais Sul, entre o cabeço No.29 e No.30		
Condição Actual	A escada de mão está corroída e deformada (indicada pelo círculo na foto.). O anete está irreversivelmente corroído (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -001	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1980	**Fabricante**	Takraf
Registo de Manutenção	O sistema eléctrico foi substituído em 2003.		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.1 Capacidade: 22t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -002	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1980	**Fabricante**	Takraf
Registo de Manutenção	O sistema eléctrico foi substituído em 2003.		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.2 Capacidade: 6t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -003	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1980	**Fabricante**	Takraf
Registo de Manutenção	O sistema eléctrico foi substituído em 2003.		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.3 Capacidade: 22t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -004	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1980	**Fabricante**	Takraf
Registo de Manutenção	O sistema eléctrico foi substituído em 2003.		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.4 Capacidade: 6t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -005	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.7 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -006	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.8 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -007	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.9 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -008	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.10 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -009	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.11 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -010	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.12 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -011	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1953	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.13 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -012	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1953	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.14 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto