ID da Instalação	Lo -15 -013	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1948	**Fabricante**	Stothert & Pitt
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.15 Capacidade: 3t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -014	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1955	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção			
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.17 Capacidade: 3t/10t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada. O Porto do Lobito raramente a utiliza, devido ao raio de operação insuficiente.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -015	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.18 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Está inoperacional devido à deformação do braço (27/09/2005). O Porto do Lobito deseja desmanchá-la.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -016	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.19 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada. O Porto do Lobito raramente a utiliza, devido ao raio de operação insuficiente.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -017	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.20 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada. O Porto do Lobito raramente a utiliza, devido ao raio de operação insuficiente.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -15 -018	**Data da Inspecção**	2005/04/07
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.21 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Fora de serviço, com graves danos. Aguarda por um motor desocupado. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -019	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.22 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada. O Porto do Lobito raramente a utiliza, devido ao raio de operação insuficiente.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -020	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.23 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada. O Porto do Lobito raramente a utiliza, devido ao raio de operação insuficiente.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -021	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Applevage
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.24 Capacidade: 3t/5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada. O Porto do Lobito raramente a utiliza, devido ao raio de operação insuficiente.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -022	**Data da Inspecção**	2005/04/07
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1972	**Fabricante**	Demag
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.25 Capacidade: 5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -023	**Data da Inspecção**	2005/04/07
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1972	**Fabricante**	Demag
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Norte Grua de Cais No.26 Capacidade: 5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -024	**Data da Inspecção**	2005/04/07
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1972	**Fabricante**	Demag
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.27 Capacidade: 5t		
Condição Actual	Fora de serviço, apresenta danos severos na caixa giratória. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -025	**Data da Inspecção**	2005/04/07
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1972	**Fabricante**	Demag
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.28 Capacidade: 5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -026	**Data da Inspecção**	2005/04/07
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1972	**Fabricante**	Demag
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Sul Grua de Cais No.29 Capacidade: 5t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A pintura está em bom estado de conservação. A máquina tem idade avançada.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -027	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1980	**Fabricante**	Lorain, MC8150
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Grua Móvel Capacidade: 150t		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. A máquina tem idade avançada. Não há relatos de quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -028	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1998	**Fabricante**	Corradini, 808.2
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Grua Móvel Capacidade: 35t		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. Não há relatos de quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -029	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1983	**Fabricante**	Kato, NK160
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Grua Móvel Capacidade: 16t		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. Máquina velha, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -030	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1965	**Fabricante**	SOREFAME
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Grua flutuante, Capacidade: 120t		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. Máquina velha, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -031	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 10/03
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1956	**Fabricante**	MIAG
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Cais Sul Alimentadora de Graneleiros com Sistema de Correia Transportadora Capacidade: 200t/h x 2		
Condição Actual	Está fora do serviço devido à falta de carga de exportação. O sistema de correia é muito antigo, mas bem organizado. A esteira de borracha está deteriorada. A condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização	 Berço No.6 Berço No.5 Berço No.4		

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -032	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1988	**Fabricante**	Hyster, H110E
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira Capacidade: 5t O Porto do Lobito possui (4) quatro.		
Condição Actual	Relatado como sendo operativa. Máquina velha, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -033	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	2003	**Fabricante**	Hyster,H3.00XM
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira Capacidade: 3t O Porto do Lobito possui (5) cinco.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -034	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	2003	**Fabricante**	Hyster,H2.50XM
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira Capacidade: 2.5t O Porto do Lobito possui (4) quatro.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -035	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1983	**Fabricante**	Toyota, 3FD25
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira Capacidade: 2.5t O Porto do Lobito possui (2) duas.		
Condição Actual	Relatado como sendo operativa. Máquina velha, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -036	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1995	**Fabricante**	Boss
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira Capacidade: 2.5t O Porto do Lobito possui (6) seis.		
Condição Actual	Relatado como sendo operativa. Máquina velha, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto