ID da Instalação	Lo -15 -037	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1995, 2000, 2003	**Fabricante**	Hyster
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira Gigante Capacidade: 40t O Porto do Lobito possui duas (2) com torre e uma (1) com garfo.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -038	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	2003	**Fabricante**	Kalmar
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Porta-Contentor Capacidade: 40t O Porto do Lobito possui (1) uma.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -039	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	2005	**Fabricante**	LIEBHERR
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Porta-Contentor, Capacidade: 45t É equipado com sistema computadorizado de última geração com câmeras de monitoramento. Esta é a única máquina do tipo na África, de momento.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -15 -040	**Data da Inspecção**	2005/10/06
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	2005	**Fabricante**	Hyster, H12.00XM
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Empilhadeira, Capacidade: 12t O Porto do Lobito possui (2) duas. São utilizadas para o transporte de contentores vazios.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -16 -001	**Data da Inspecção**	2005/05/10
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Barco de Apoio
Ano de Aquisição	1984	**Fabricante**	Damen Shipyard
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Rebocador "MV Kunene" Potência do Motor: 2.000 ps		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -16 -002	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Barco de Apoio
Ano de Aquisição	1991	**Fabricante**	Spanish Company
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Rebocador "CTE Pedalé" Potência do Motor: 4.000 ps		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -16 -003	**Data da Inspecção**	2005/04/07, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Barco de Apoio
Ano de Aquisição	1967	**Fabricante**	SOREFAME
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Barco de pequeno porte "CAOTENHA" Potência: 120ps		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. Embarcação velha, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -16 -004	**Data da Inspecção**	2005/09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Barco de Apoio
Ano de Aquisição	desconhecido	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Lancha "DACK DOY" Força do Motor: Desconhecida Utilizado para pilotagem		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -001	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1930	**Fabricante**	Dutch Company
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Batelão de Abastecimento de Água "ALBACORA" Capacidade: 50t		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. Relatado como sendo operativo. Batelão velho, mas sem quaisquer problemas significantes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -17 -002	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1998	**Fabricante**	Same, 110
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Trator O Porto do Lobito possui (4) quatro.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -003	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	2004	**Fabricante**	Mafis
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Trator O Porto do Lobito possui (1) um.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -004	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	2004	**Fabricante**	Caterpillar
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Escavadora Capacidade: 1m^3 O Porto do Lobito possui (1) uma.		
Condição Actual	Não foram observados quaisquer danos a serem registados. Relatado como sendo operativo.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -005	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1998	**Fabricante**	Minelli, CM190
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Quarry Bucket O Porto do Lobito possui (11) onze.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. O Porto do Lobito raramente as utiliza.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -006	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1984/1987	**Fabricante**	Cockeril
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Locomotiva de Manobras a Diesel O Porto do Lobito possui (4) quatro.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados. É uma máquina com idade avançada. Uma das locomotivas enocntra-se inoperacional.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -007	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1997	**Fabricante**	Onan, UDFLC
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Gerador, 1381KVA O Porto do Lobito possui (1) um.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -008	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1995	**Fabricante**	Onan, UDFJD
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Gerador, 1107KVA O Porto do Lobito possui (1) um.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -17 -009	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 10/04
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	2003	**Fabricante**	Mercedes Benz
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Camião de Sucção a Vácuo		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -17 -010	**Data da Inspecção**	2005/05/10, 09/27
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Outros Equipamentos
Ano de Aquisição	1999	**Fabricante**	Iveco
Registo de Manutenção	O Porto do Lobito realiza manutenção constante		
Descrição da Instalação	Camião de Bombeiro O Porto do Lobito possui (1) um.		
Condição Actual	Não foram vistos ou observados quaisquer danos a serem registados.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -001	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Da ponta Norte ao cabeço No.1		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -002	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.1 ao No.2		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Lo -07 -003	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.2 ao No.3		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 10 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -004	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.3 ao No.4		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 20 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Lo -07 -005	**Data da Inspecção**	2005/10/05
Nome do Porto	Lobito	**Categoria**	Pavimento Lajeado
Ano de Construção	1934		
Registo de Manutenção	Desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.4 ao No.5		
Condição Actual	Danos são encontrados em muitos pontos do pavimento. O desnível máximo é maior que 30 cm.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização	 Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1		

Foto